

# 电炉炼钢技术

中国金属学会

冶金继续工程教育丛书

科学出版社


关玉龙 等 编译

19741.1  
3

冶金继续工程教育丛书

# 电 炉 炼 钢 技 术

关玉龙 等 编译



科学出版社

1990



B

## 内 容 简 介

本书是“冶金继续工程教育丛书”之一。它是以美国1985年版“Electric Furnace Steel Making(电炉炼钢学)”一书为基础，结合我国实际情况编译而成的。全书以电弧炉和感应电炉炼钢为基本内容，较为详尽地论述了设备结构及设计、主要原材料、冶炼工艺及有关的理论。书中还对电炉炼钢的环保、直接还原铁在电弧炉中的应用等内容进行了讨论。

本书为钢铁冶金专业的继续工程教育用书，也可供从事电炉炼钢科研、设计、教学和生产管理等专业人员使用，对本科生和研究生亦有参考价值。

冶金继续工程教育丛书

### 电炉炼钢技术

关玉龙 等 编译

责任编辑 岳满堂 何舒民

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100707

北京昌平百善印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*  
1990年10月第一版 开本：787×1092 1/32

1990年10月第一次印刷 印张：13

印数：0001—5 000 字数：293 000

ISBN 7-03-002067-7/TF·4

定价：7.50元

## 序

中国金属学会组织编写了“冶金继续工程教育丛书”，为大家办了一件好事。积极开展继续教育，对于提高冶金科技人员水平，促进冶金工业的发展具有重要意义。希望冶金战线各级领导重视这项工作，努力创造条件，为科技人员在职学习提供方便；同时也殷切希望广大冶金科技工作者坚持学习，不断吸收新知识，学习新技术，为实现四化、振兴中华做出更大贡献。

中国继续工程教育协会理事  
冶金工业部副部 长

徐大经

一九八八年十二月

## 前　　言

电炉炼钢技术在国际上发展很快。近20年来，超高功率、水冷炉壁炉顶、偏心炉底出钢、高效除尘防噪音、过程自动化以及炉外精炼等新技术先后用于电炉生产，使电炉炼钢在钢铁生产中的比例日益增大。我国自建国以来，特别是80年代，电炉钢生产在产量、质量和品种方面都有了很大的发展。

长期以来，国内缺乏反映电炉炼钢技术发展的教科书和参考书，已有的编著本和译本大多停留在60年代水平。为了跟上时代的发展，我们分析了欧美80年代出版的有关书籍，认为美国1985年出版的“Electric Furnace Steel Making（电炉炼钢学）”一书包括了电炉设备及设计、电炉钢冶炼工艺及原理等，内容比较丰富而且实用。因此，我们以该书为基础，结合我国实际情况，编译了本书。我们认为本书有以下几个特点：

1. 重视了电炉的机械、电气设备、设计及应用。
2. 重视了电炉炼钢生产用的原料和辅助材料的制造、选择和应用。在废钢供应日益紧张的今天，书中专列章节论述了直接还原铁的制备和在电炉中的应用，同时，对生产用的耐火材料和电极也作了专题讨论。
3. 炼钢生产对环境有一定污染，近年来，国内外对此十分重视，做了大量的工作。本书对此进行了介绍，这在已有的同类书中是不多见的。
4. 在技术不断发展的新形势下，电炉炼钢工艺亦应做

相应的改革。本书结合几个典型钢种的冶炼工艺对此予以论述。

5. 感应炉炼钢在炼钢生产中所占比例虽然不大，但在特种合金的冶炼、合金的铸造生产以及小型实验和生产中仍起着很重要的作用。本书不仅讨论了感应炉炼钢工艺，而且对感应炉设计也作了必要的介绍。

总之，这是一本基本上反映了80年代电炉炼钢的理论和实践水平的书籍。由于时间所限，本书在结合国内实际方面还感不够，有待今后补充。

本书前言和第1章由关玉龙编写，第2，3，6，11章由孔祥茂编译，第4，5，12，14章由李伟立编译，第7，8，9章由屠宝洪编译，第10章由李士琦编译，第13章由姜钧普编译。全书经关玉龙、杨昌乐和知水审阅。林慧国、岳满堂负责编辑工作。参加编辑工作的还有朱文佳、张之香、赵承平、于亚丽。杨文曦、罗金德负责插图加工。限于编译者水平，书中不当之处敬希广大读者给以批评和指正。

编译者

1989年12月于北京

# 目 录

## 序

### 前言

<b>1 电炉炼钢的发展</b>	( 1 )
<b>2 炼钢电弧炉的机械结构</b>	( 10 )
2.1 炉壳	( 12 )
2.2 分段炉壳	( 15 )
2.3 可替换炉壳	( 16 )
2.4 水冷炉衬	( 16 )
2.5 锥形炉壳	( 17 )
2.6 炉顶圈	( 18 )
2.7 炉壳和炉顶间的密封	( 19 )
2.8 旋转炉壳	( 19 )
2.9 炉门和门框架	( 19 )
2.10 炉门提升机构	( 21 )
2.11 倾动形式	( 21 )
2.12 倾动机构	( 24 )
2.13 主(倾动)平台	( 25 )
2.14 炉顶移开装置	( 26 )
2.15 稳定装置	( 28 )
2.16 电极升降机构	( 29 )
2.17 电极立柱	( 29 )
2.18 电极夹头	( 31 )
2.19 电极夹紧机构	( 32 )
2.20 电极升降传动	( 33 )
2.21 电极(分布)圆	( 34 )

2.22	大电流导体	( 35 )
2.23	电极密封圈和炉顶冷却器	( 36 )
2.24	维修平台	( 37 )
2.25	装料罐	( 37 )
2.26	安全问题	( 40 )
<b>3</b>	<b>电器设备和运行功率特性</b>	<b>( 42 )</b>
3.1	简介	( 42 )
3.2	电弧炉变压器	( 48 )
3.3	控制和仪表	( 64 )
3.4	功率计算	( 70 )
3.5	电弧炉中最大功率	( 74 )
3.6	功率和电流平衡	( 82 )
3.7	电炉运行	( 83 )
3.8	炼钢工的助手	( 85 )
3.9	直流电弧炉	( 90 )
<b>4</b>	<b>电弧炉的排放控制</b>	<b>( 95 )</b>
4.1	排放物的来源和性质	( 95 )
4.2	治理问题	( 97 )
4.3	捕集烟尘的方法	( 102 )
4.4	特殊的设计考虑	( 115 )
4.5	烟尘治理设备	( 123 )
<b>5</b>	<b>电弧炉用耐火材料</b>	<b>( 128 )</b>
5.1	原材料	( 128 )
5.2	术语	( 129 )
5.3	镁砖	( 129 )
5.4	铬镁砖	( 132 )
5.5	白云石砖	( 132 )
5.6	高铝砖	( 133 )
5.7	粘土砖	( 133 )
5.8	颗粒料	( 134 )

5.9	结构	( 134 )
5.10	浇铸跨用耐火材料	( 143 )
5.11	AOD炉用耐火材料	( 145 )
5.12	工作条件和发展前景	( 147 )
<b>6</b>	<b>石墨电极的制造、测试和应用</b>	<b>( 149 )</b>
6.1	石墨电极的制造	( 149 )
6.2	石墨电极的测试	( 155 )
6.3	石墨电极的应用	( 160 )
<b>7</b>	<b>直接还原铁在电弧炉中的应用</b>	<b>( 172 )</b>
7.1	直接还原铁( DRI )的特性	( 172 )
7.2	新冶炼工艺	( 176 )
7.3	DRI对钢的性能的影响	( 196 )
7.4	工艺自动控制的可能性	( 197 )
<b>8</b>	<b>普碳钢和低合金钢冶炼工艺</b>	<b>( 199 )</b>
8.1	前言	( 199 )
8.2	炉料的选择和准备	( 200 )
8.3	熔化	( 205 )
8.4	精炼	( 206 )
8.5	渣-钢反应	( 209 )
8.6	磷的控制	( 210 )
8.7	硫的控制	( 211 )
8.8	锰的控制	( 215 )
8.9	铬的控制	( 215 )
8.10	氮的控制	( 216 )
8.11	还原期	( 217 )
8.12	还原渣造渣工艺	( 220 )
8.13	温度控制	( 224 )
8.14	出钢	( 224 )
8.15	出钢后操作	( 225 )
<b>9</b>	<b>工具钢冶炼工艺</b>	<b>( 227 )</b>

9.1	工具钢定义	( 227 )
9.2	工具钢成分	( 227 )
9.3	质量要求	( 228 )
9.4	原材料	( 228 )
9.5	熔炼	( 229 )
9.6	炉渣控制	( 229 )
9.7	熔化	( 230 )
9.8	氧化期	( 230 )
9.9	精炼期	( 231 )
9.10	熔化和温度控制	( 232 )
9.11	吸氢	( 232 )
9.12	铝和硫的加入	( 233 )
9.13	盛钢桶和铸口	( 233 )
9.14	锭模操作	( 234 )
9.15	保温帽	( 234 )
9.16	脱模操作	( 234 )
9.17	特殊冶炼工艺	( 235 )
10	<b>不锈钢冶炼工艺</b>	( 237 )
10.1	工艺	( 238 )
10.2	原理	( 251 )
10.3	超低碳不锈钢的冶炼	( 279 )
10.4	酸性法冶炼不锈钢	( 281 )
11	<b>感应炉设计</b>	( 282 )
11.1	感应熔炼原理	( 284 )
11.2	感应熔炼	( 288 )
11.3	真空感应熔炼	( 290 )
11.4	原材料的准备及装运	( 291 )
12	<b>普通感应炉炼钢</b>	( 294 )
12.1	基本情况	( 294 )
12.2	耐火材料	( 299 )

12.3 制备炉衬	( 301 )
12.4 熔炼过程	( 305 )
12.5 感应炉冶炼与电弧炉冶炼的比较	( 311 )
12.6 感应炉冶炼的特点	( 314 )
<b>13 钢中夹杂物</b>	( 316 )
13.1 夹杂物的分类	( 316 )
13.2 夹杂物的变形性	( 319 )
13.3 内在夹杂物	( 323 )
13.4 外来夹杂物	( 345 )
<b>14 电弧炉熔渣</b>	( 354 )
14.1 高熔点氧化物的熔解	( 354 )
14.2 熔渣离子特性的某些模型	( 358 )
14.3 熔渣的物理性能	( 365 )
14.4 熔渣的化学性能	( 374 )
<b>参考文献</b>	( 388 )

## 电炉炼钢的发展

自1800年世界上第一座坩埚炉炼出钢水以来，多种炼钢方法相继出现，如平炉、贝士麦转炉、氧气顶吹转炉、电弧炼钢炉等。这些炼钢方法各自有其发生、发展乃至消失的客观规律和条件。就其发展过程而言，坩埚炼钢法从其发展的顶峰到消亡共经历了40年；贝士麦转炉炼钢法则达80年；曾占世界上总钢产量很大比重的平炉炼钢法，到本世纪末亦有消亡的可能。然而在50年代中期出现的氧气顶吹转炉炼钢，近30年来其钢产量则以直线速度上升，到目前为止，它所生产的钢已占全世界总钢产量的60%左右。电炉炼钢自1905年问世以来，也是以不断增长的趋势在发展，迄今为止在国际上它所生产的钢已占世界总钢产量的25%左右，而且还在保持着继续上升的趋势。从美国提供的资料所得到的各种炼钢法的发展变化如图1-1所示。在我国，电炉钢的发展也和世界的发展趋势相同，产量在逐年提高，到80年代其钢产量已占全国总钢产量的20%，见图1-2。我国电炉钢产量的发展是很快的，从1949年年产 $3.2 \times 10^4$ t发展到1988年年产 $1206 \times 10^4$ t，在40年过程中电炉钢产量增加了近370多倍。

早期电炉用于生产合金钢，主要是工具钢。随着电力工业的发展，与其它能源相比，电能在价格上逐渐具有更大的优势，从而电炉钢的品种扩大到生产普通碳素钢。进入80年代，




图1-1 美国各种炼钢法钢产量的变化

1—贝士麦转炉法；2—坩埚炉法；3—平炉法；  
4—氧气顶吹转炉法；5—电炉法




图1-2 我国各种炼钢炉产量百分比的变化

1—顶吹转炉；2—平炉；3—电炉

美国电炉钢总量的70%以上是碳素钢，而合金钢只占20%，余下的是不锈钢。我国的情况有所不同，电炉钢中的50%左右是优质碳素钢，余下的为合金钢。国内电炉生产的合金钢

包括：高速钢、轴承钢、不锈钢、合金工具钢、合金结构钢、电工钢、弹簧钢以及高温合金和耐热钢等近600个钢种，其中常用的钢种约300多种。

世界上第一个用电炉成功地炼出钢水的是 William Von Siemens，于1878—1879年用单相间接电弧炉完成的。这种电炉是用两根电极穿过炉子边壁，在炉料上方产生电弧，靠电弧辐射加热炉料。Siemens于1878年获间接电弧炉专利，一年以后他又获得直接电弧炉专利。直接电弧炉是用一根电极穿过炉顶，另一根电极装在炉底上。

几年以后各种型式的电炉相继出现，其示意图见图1-3至图1-7。这5种电炉迄今只有直接电弧炉和无芯感应电炉得




图1-3 间接电弧炉

1—电极；2—炉衬；3—钢水




图1-4 直接电弧炉

1—电极；2—炉衬；3—钢水




图1-5 炉底导电式直接电弧炉

1—电极；2—炉衬；3—钢水；4—炉底导电电极




图1-6 低频有芯感应炉

1—隔热层；2—耐火层；3—钢水；4—变压器；  
5—铁心；6—初级绕组

到了广泛应用。

继单相直接电弧炉后，出现了三相直接电弧炉，这种电弧炉很快地得到发展，到现在已成为炼钢电炉的主要型式。




图1-7 高频无芯感应炉

1—感应圈；2—隔热层；3—耐火层；4—钢水

本世纪初，第一次世界大战期间，电炉炼钢得到较快的发展。当时电弧炉的炉壳直径平均在3.35m，容量为5.5t，配用变压器功率为1500kVA，采用432mm的碳素电极，炉子为可倾式，便于出钢和出渣，装料则用人工从炉门装入。

自第一座炼钢电炉建立以来，电炉容量在不断的增大，到本世纪30年代初美国建了一座容量为91t(100美吨)的电炉。炉壳为椭圆形，长轴/短轴为8.84/6.1m，由两台变压器，6根电极从两边供电，每台变压器功率为7500kVA，电极采用457mm(18英寸)的石墨电极。随后电炉的发展趋向于高功率，1952年美国西北钢与线材公司建立了145t直径为6.7m的电炉，配用50000kVA的变压器，进而又扩大变压器功率到80000kVA，成为高功率电炉的先驱。1971年该公司又投产一座364t(400美吨)的电炉，配有162000kVA的大功率变压器，电极直径为711mm(28英寸)。1976年又建成一座直径为11.6m，变压器功率为162000kVA的电炉。至此，电炉吨钢的变压器功率达到了445kVA。为

为了进一步提高电炉的生产率，电炉变压器的功率仍在不断地增大，从高功率电炉发展到近年来的超高功率电炉，乃至出现了超超高功率电炉，即电炉每吨钢的变压器功率增大到800至1000kVA。

70年代初由于炉外精炼技术用于炼钢生产，电炉冶炼工艺发生了很大的变化，主要精炼任务转移到炉外进行，而电炉炉内只承担熔化、升温、脱磷等冶金任务，致使电炉的冶炼时间大大缩短，采用超高功率的大型电炉，其炉内冶炼时间缩短到60至70min。从而，大型超高功率电炉的生产率可与氧气顶吹转炉相竞争，为电炉炼钢的发展开辟了新纪元。

我国电炉数量自解放以来发展很快，目前总数在1500座以上，唯平均容量较小，按实际出钢量计算，仍在15t左右，吨钢变压器功率也在300kVA以下。80年代初国内开始引进高功率电炉，容量在50至80t，原有小型电炉正在逐步改造，多数先扩大容量至30t左右。毫无疑问，国内电炉的大型化、高功率化是必然发展趋势。

电炉装料，过去一直采用人工从炉门装料，为了实现电炉操作机械化，装料方式改为用料篮或料罐从炉顶机械装料。为此，需将炉顶打开，其打开方式有炉身开出式和炉顶旋转式两种，从结构紧凑和节省占地角度考虑，后者更为优越，同时也是目前采用最多的形式。随之对辅助料和合金料的加入也都改进为机械装入。通过料仓下面的自动称量系统和输送系统以及自动给料系统，实现了自动称量加料，从而改善了炉前工人的劳动条件。

电炉炉衬长期以来一直采用不同类型的耐火材料。炉底采用镁砂打结或铬镁砖砌筑，到目前为止，仍以镁砂打结者居多数。而炉壁一般用镁砂预打结的大块炉壁，即将整个炉壁分成4块或6块预先打结成大块，用时吊入炉中砌成炉壁。