

# 苏联 无线电测量仪器手册

第二分册

[苏联] K. Д. 阿西波夫、B. B. 巴森科夫 编



国防工业出版社

# 苏联无线电测量仪器手册

第二分册

测量频率的仪器和测量用信号发生器

[苏联] К. Д. 阿西波夫、В. В. 巴森科夫编

张厚珍 谭

郑惊 曹立德 李键 吴振鐸校



国防工业出版社

1966

## 内 容 提 要

苏联无线电测量仪器手册共分五个分册。

第二分册列入测量频率的仪器和测量用信号发生器。

在本分册中介绍谐振式和外差式频率计以及测量用信号发生器（低频振荡器、信号发生器和标准信号发生器）。

在每部仪器的说明中都包括下列各项内容：用途及应用范围、主要技术特性、电路图和工作原理的简要说明、整套可换元件和配套附件。此外，还给出每部仪器的外形图、方框图（对复杂的仪器）和电原理图。

本手册可供与制造、使用和修理无线电设备及无线电测量仪器有关的工程技术人员参考之用。

СИРАВОЧНИК ПО РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

Часть I

〔苏联〕K. Д. Осипов, В. В. Пасынков

СОВЕТСКОЕ РАДИО 1960

\*

苏联无线电测量仪器手册

第二分册

张厚淳 譯

郑惊、曹立德、李键、吴振铎校

\*

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业登记证字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

\*

787×1092 1/16 印张 17 1/4 402千字

1966年3月第一版 1966年3月第一次印刷 印数：0,001—4,400册

统一书号：15034·1069 定价：（科七）2.40元

## 譯序

这套手册是根据苏联 1959~1964 年出版的“无线电測量仪器手册”譯出的。在翻譯過程中除參閱電原理圖進行核對外，并查對了國產和蘇制相應儀器的說明書，以期不致在原理上產生錯誤。在技術用語方面主要是根據一般習慣用語，凡是一般少用，而又不是常用技術辭典所能查到的，則附加原文，以便讀者參考。

由於譯者水平有限，加以在翻譯本書時，絕大多數蘇制儀器樣品或國產類似儀器實物未能見到，因此只能根據電原理圖和說明部分直接譯出，這樣就難免在譯文中出現一些錯誤，尚祈讀者能不吝給予指正。

本書譯出之後，校者進行了比較仔細的校閱和技術審核，對於提高譯文的質量起了很大的作用。另外承陳良生、施良駿兩位同志提供了中蘇儀器對照表，譯者已將有關部分整理出來作為附錄，以供讀者參考。對於以上幾位同志的幫助，譯者在此謹表示衷心的感謝。

譯者

# 原序

科学、技术和生产的发展与测量技术、测量方法的发展和完善有着密切的联系。通过测量可以对一些物理現象和过程进行数量和质量上的評定。

在无線电技术中，測量的作用很大，若沒有无線电測量設備，就无法发覺和評定我們所不能直接感受到的各种各样的电磁現象。

由于无線电测量方法具有高度的准确性，因而它在各个科学技术領域中得到了日益广泛的应用。例如，物理学、天文学、测地学、地质学、医学以及許多工业生产部門都用它来测量各种物理量。

近来，工业部門生产了大量的不同名称的无線电测量仪器。但是，由于目录和手册資料很少，因而广大工程技术人员对它們的性能还不够了解。

本手册可以部分地弥补这方面的缺陷，有助于与无線电測量技术有关的人員去选择、研究和使用测量仪器。

手册中包括对工业部門成批生产的通用无線电測量仪器的說明，以及对現已停止成批生产但仍广泛使用的仪器的說明。

手册中沒有列入专用的和車間自制自用的无線电測量設備的說明，也沒有列入使用范围有局限性的精密測量设备（如頻率标准、介电常数測量仪等）的說明。至于电工测量仪表，这里只列入了无線电测量中应用得最广泛的一部分。

为了便于使用，将全套手册分为五个分册。

## **第一分册 测量电流、电压、功率和电路元件参数的仪器。**

第一章 测量电流和电压的仪表。

第二章 功率計。

第三章 测量电阻、电容和电感的仪表。

第四章 测量回路质量因数、阻抗和匹配的仪器。

## **第二分册 测量頻率的仪器及测量用信号发生器。**

第一章 頻率計。

第二章 测量用信号发生器。

## **第三分册 测量波形的仪器。**

第一章 电子示波器（示波器）。

第二章 特种示波设备、頻譜分析仪及頻率特性分析仪。

第三章 测量調制度的仪器。

第四章 非綫性失真仪。

第五章 测量用放大器。

## **第四分册 特种测量仪器和电源。**

第一章 测量场强和干扰的仪器、测量用接收机。

第二章 雷达試驗器。

第三章 测量超高頻的輔助仪器。

第四章 电子管和半导体檢波器的試驗器。

第五章 其它仪器。

#### 第五分册 各种仪器的补充部分。

在各章中，均按工作波段由低頻到高頻的順序編排各种仪器的說明。对那些工作波段相同的仪器，則按測量准确度由低到高的順序进行編排。在某些章节中，如果仪器的工作原理有显著的不同（如諧振式波長計和外差式波長計），則根据工作原理或所測電氣參量的种类，划分为若干类。

在各章中，一般都有一段概述，来綜合介紹該章仪器的用途、工作原理、一般特性、应用范围和使用方法，以免在逐个介紹不同型号的仪器时，重复同样的說明。这些概述并不是詳尽无遺的，不能作为教材使用。

在說明各仪器时，都是按照下列順序进行的：

- 1) 用途及应用范围；
- 2) 仪器的外形图；
- 3) 主要技术特性；
- 4) 电原理图；
- 5) 方框图（对复杂的仪器）；
- 6) 仪器的工作原理及其电路的簡要說明；
- 7) 整套可換元件（电子管、半导体檢波器、保險絲等）；
- 8) 仪器的配套附件。

为了精簡手册的篇幅，对于某些复杂的和应用不够普遍的仪器（如 ИЧХ-1、ИПХ-1、530 等），則用比較詳細的方框图来代替电原理图。

在仪器的工作原理及其电路的說明中，对该仪器的性能及其特点仅作一般介紹，而对仪器的技术特性及其电原理图則予以着重說明。

在仪器的說明和电原理图中，所用电子管的型号均以苏联国家标准 ГОСТ 5461-56 为准，而电子管、无线电元件和其它电路元件的編號，均以工厂的仪器說明书为准。为了压缩手册的篇幅，沒有单独編制各仪器的电路元件一覽表，而只把无线电元件的标称值直接注在所介紹的电原理图上。对于那些制造厂在調整仪器时选定数值的元件，則在电原理图上用星号（\*）标明。

在本手册中沒有編入仪器的檢驗問題，因为它們具有独立意义。这些問題，在標準、度量衡和測量仪器委員会的正式規定中，或是在檢驗室的專門規程中，已有規定。

最后，編者向 Г. А. 列梅茲（Ремез）致謝，感謝他在校閱本手册过程中做了很多工作。同时，也感謝 В. Г. 杜別涅茨基（Дубенецкий）和 В. Н. 司列金斯基（Сретенский），他們提供了許多有关編訂手册的宝贵意見。

## 內容提要

苏联无线电测量仪器手册共分五个分册。

第二分册列入測量頻率的仪器和測量用信号发生器。

在本分册中介绍諧振式和外差式頻率計以及測量用信号发生器（低頻振蕩器、信号发生器和标准信号发生器）。

在每部仪器的說明中都包括下列各項內容：用途及应用範圍、主要技术特性、电路图和工作原理的簡要說明、整套可換元件和配套附件。此外，还給出每部仪器的外形图、方框图（对复杂的仪器）和电原理图。

本手册可供与制造、使用和修理无线电設備及无线电測量仪器有关的工程技术人员参考之用。

СИРАВОЧНИК ПО РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

Часть I

〔苏联〕K. Д. Осипов, В. В. Пасынков

СОВЕТСКОЕ РАДИО 1960

\*

苏联无线电测量仪器手册

第二分册

張厚琤譯

郑惊、曹立德、李鍵、吳振鐸校

\*

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业許可证字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

国防工业出版社印刷厂印装

\*

787×1092 1/16 印張 17 1/4 402千字

1966年3月第一版 1966年3月第一次印刷 印数：0,001—4,400册

统一书号：15034·1069 定价：（科七）2.40元

333358

73.45  
2-056

# 苏联无线电测量仪器手册

阅览8清

## 第二分册

### 测量频率的仪器和测量用信号发生器

[苏联] K. Д. 阿西波夫、B. B. 巴森科夫编

张厚珍 谭

郑惊 曹立德 李键 吴振鐸校



10378956



国防工业出版社

1966


## 譯序

这套手册是根据苏联 1959~1964 年出版的“无线电測量仪器手册”譯出的。在翻譯過程中除參閱電原理圖進行核对外，并查对了国产和苏制相应仪器的說明书，以期不致在原理上产生錯誤。在技术用語方面主要是根据一般习惯用語，凡是一般少用，而又不是常用技术辭典所能查到的，則附加原文，以便讀者参考。

由于譯者水平有限，加以在翻譯本書时，絕大多数苏制仪器样品或国产类似仪器实物未能見到，因此只能根据电原理图和說明部分直接譯出，这样就难免在譯文中出現一些錯誤，尙祈讀者能不吝給予指正。

本書譯出之后，校者进行了比較仔細的校閱和技术审核，对于提高譯文的质量起了很大的作用。另外承陈良生、施良駿两位同志提供了中苏仪器对照表，譯者已将有关部分整理出来作为附录，以供讀者参考。对于以上几位同志的帮助，譯者在此謹表示衷心的感謝。

譯者



## 原序

科学、技术和生产的发展与测量技术、测量方法的发展和完善有着密切的联系。通过测量可以对一些物理現象和过程进行数量和质量上的評定。

在无线电技术中，测量的作用很大，若沒有无线电測量設備，就无法发覺和評定我們所不能直接感受到的各种各样的电磁現象。

由于无线电測量方法具有高度的准确性，因而它在各个科学技术領域中得到了日益广泛的应用。例如，物理学、天文学、測地学、地质学、医学以及許多工业生产部門都用它来测量各种物理量。

近来，工业部門生产了大量的不同名称的无线电測量仪器。但是，由于目录和手册資料很少，因而广大工程技术人员对它們的性能还不够了解。

本手册可以部分地弥补这方面的缺陷，有助于与无线电測量技术有关的人員去选择、研究和使用测量仪器。

手册中包括对工业部門成批生产的通用无线电測量仪器的說明，以及对現已停止成批生产但仍广泛使用的仪器的說明。

手册中沒有列入专用的和車間自制自用的无线电測量設備的說明，也沒有列入使用范围有局限性的精密測量設備（如頻率标准、介电常数測量仪等）的說明。至于电工测量仪表，这里只列入了无线电測量中应用得最广泛的一部分。

为了便于使用，将全套手册分为五个分册。

### **第一分册 测量电流、电压、功率和电路元件参数的仪器。**

第一章 测量电流和电压的仪表。

第二章 功率計。

第三章 测量电阻、电容和电感的仪表。

第四章 测量回路质量因数、阻抗和匹配的仪器。

### **第二分册 测量频率的仪器及测量用信号发生器。**

第一章 频率計。

第二章 测量用信号发生器。

### **第三分册 测量波形的仪器。**

第一章 电子示波器（示波器）。

第二章 特种示波设备、频譜分析仪及频率特性分析仪。

第三章 测量調制度的仪器。

第四章 非綫性失真仪。

第五章 测量用放大器。

### **第四分册 特种测量仪器和电源。**

第一章 測量場強和干扰的仪器、測量用接收机。

第二章 雷达試驗器。

第三章 測量超高频的輔助仪器。

第四章 电子管和半导体檢波器的試驗器。

第五章 其它仪器。

#### 第五分册 各种仪器的补充部分。

在各章中，均按工作波段由低頻到高頻的順序編排各种仪器的說明。对那些工作波段相同的仪器，則按測量准确度由低到高的順序进行編排。在某些章节中，如果仪器的工作原理有显著的不同（如諧振式波長計和外差式波長計），則根据工作原理或所測电气參量的种类，划分为若干类。

在各章中，一般都有一段概述，來綜合介紹該章仪器的用途、工作原理、一般特性、应用范围和使用方法，以免在逐个介紹不同型号的仪器时，重复同样的說明。这些概述并不是詳尽无遺的，不能作为教材使用。

在說明各仪器时，都是按照下列順序进行的：

- 1) 用途及应用范围；
- 2) 仪器的外形图；
- 3) 主要技术特性；
- 4) 电原理图；
- 5) 方框图（对复杂的仪器）；
- 6) 仪器的工作原理及其电路的簡要說明；
- 7) 整套可換元件（电子管、半导体檢波器、保險絲等）；
- 8) 仪器的配套附件。

为了精簡手册的篇幅，对于某些复杂的和应用不够普遍的仪器（如 ИЧХ-1、ИПХ-1、530 等），則用比較詳細的方框图来代替电原理图。

在仪器的工作原理及其电路的說明中，对该仪器的性能及其特点仅作一般介紹，而对仪器的技术特性及其电原理图則予以着重說明。

在仪器的說明和电原理图中，所用电子管的型号均以苏联国家标准 ГОСТ 5461-56 为准，而电子管、无线电元件和其它电路元件的編号，均以工厂的仪器說明书为准。为了压缩手册的篇幅，沒有单独編制各仪器的电路元件一覽表，而只把无线电元件的标称值直接注在所介紹的电原理图上。对于那些制造厂在調整仪器时选定数值的元件，則在电原理图上用星号（\*）标明。

在本手册中沒有編入仪器的檢驗問題，因为它們具有独立意义。这些問題，在 标准、度量衡和测量仪器委員会的正式規定中，或是在檢驗室的專門規程中，已有規定。

最后，編者向 Г. А. 列梅茲（Ремез）致謝，感謝他在校閱本手册过程中做了很多工作。同时，也感謝 В. Г. 杜別涅茨基（Дубенецкий）和 В. Н. 司列金斯基（Сретенский），他們提供了許多有关編訂手册的宝贵意見。

# 目 录

譯序 .....	3
原序 .....	5
<b>第一章 测量频率的仪器 .....</b>	<b>9</b>
概述 .....	9
ИЧ-5 和 ИЧ-5А 型频率計 .....	11
ИЧ-6 型频率計 .....	13
513 型諧振式波長計 .....	15
УВР(УВР-I、УВР-II) 型超短波諧振式波長計 .....	17
ВМТ-1 型低准确度波長計 .....	18
ВСТ-1 和 ВСТ-2 型中等准确度波長計 .....	20
ВМТ-Д型低准确度波長計 .....	22
ВСТ-Д(ВСТ-1Д、ВСТ-2Д) 型中等准确度波長計 .....	24
И-332 型諧振式波長計 .....	26
РВ-Д 型諧振式波長計 .....	27
ВМТ-10 型低准确度波長計 .....	29
ВСТ-10 型中等准确度波長計 .....	30
35ИМ 型中等准确度波長計 .....	32
ВВ-1 型目測波長計 .....	34
KK-5 和 KK-6 型晶体校准器 .....	38
526、527 和 528 型外差式波長計 .....	39
530 型外差式波長計 .....	43
ГВШД 型寬波段外差式波長計 .....	47
ВВТ-Д型高准确度波長計 .....	54
ГЧ-1 和 ГЧ-1М 型外差式频率計 .....	58
44И 型高准确度波長計 .....	62
ШГВ-С 型寬波段外差式波長計 .....	66
<b>第二章 测量用信号发生器 .....</b>	<b>70</b>
概述 .....	70
НГ-2 型低頻信号发生器 .....	73
641 型音頻振蕩器 .....	76
ГЗ-1 和 ГЗ-1М 型音頻振蕩器 .....	79
ЗГ-10 型音頻振蕩器 .....	81
ЗГ-11 型音頻和超音頻振蕩器 .....	84
ЗГ-12 型音頻和超音頻振蕩器 .....	89
ЗГ-2А型音頻振蕩器 .....	92
101И 型音頻标准信号发生器 .....	96
99И 型低頻信号发生器 .....	99

ЛИГ-40型低頻振蕩器 .....	103
100И型視頻信号发生器 .....	107
СГ-1型信号发生器 .....	112
ГС-16型信号发生器 .....	115
ГС-Д型信号发生器 .....	119
ГС-6型信号发生器 .....	123
ГС-10型信号发生器 .....	126
51И型信号发生器 .....	131
ГСС-8型标准信号发生器 .....	134
ГСС-6型标准信号发生器 .....	138
ГСС-7型标准信号发生器 .....	141
ГМВ型标准信号发生器 .....	145
ГСС-17型标准信号发生器 .....	149
ГСС-Д型标准信号发生器 .....	155
ГСС-12型标准信号发生器 .....	160
ГСС-15型标准信号发生器 .....	165
ГСС-28和ГСС-28M型标准信号发生器 .....	171
ГСС-10和ГСС-10A型标准信号发生器 .....	179
43И型标准信号发生器 .....	186
НГПК型周期振蕩发生器 .....	190
104И型脉冲发生器 .....	194
ГИС-2型脉冲发生器 .....	201
26И型脉冲发生器 .....	210
ГИ-2А型脉冲发生器 .....	215
ГИ-3型脉冲发生器 .....	222
ГИП-1型矩形脉冲发生器 .....	229
27И和27ИМ型距离校准器 .....	233
<b>附录 中、苏相仿仪器型号对照表 .....</b>	<b>238</b>

# 第一章 测量频率的仪器

## 概 述

本章所要研究的是测量音频以及高频和超高频范围内电振荡频率的仪器。

测量音频频率的基本方法有比较法、电桥法和振荡器法。在各种测量音频频率的仪器（频率计）中，应用得最广泛的是从指针指示器刻度盘上直接读出待测频率的振荡器测量法（计数器法）。这种测量方法的实质是当未知频率的电振荡作用于这样一个设备上时，在每一振荡周期内该设备能够产生标准波形和标准宽度的脉冲。利用指针指示器所测得的这些脉冲电流的平均值与单位时间内脉冲的数目成正比，因而也就与待测频率成正比。这种频率测量方法的一种变形是电容器的充放电法，它被应用在 ИЧ-5 和 ИЧ-6 型频率计中。

测量高频和超高频频率的基本方法有谐振法和外差法。利用谐振法测量频率是将未知频率与振荡回路的谐振频率相比，而利用外差法测量频率则是将待测频率与已知的标准频率直接进行比较。

测量高频和超高频频率的仪器，不论采用哪一种方法（谐振法或外差法），虽然其中有很多的仪器是用频率刻度而不是用波长刻度的，但是一般都称为波长计。

**谐振式波长计** 在 100 千赫到几万兆赫的波段内利用谐振法测量频率是最为普遍的。

谐振式波长计的主要元件是振荡回路、耦合元件、指示装置和调谐机构。根据工作频段的不同，在谐振式波长计中可以应用具有集中常数的振荡回路或空腔谐振器，而空腔谐振器又多半是利用同轴型或半同轴型的。利用具有集中常数回路的波长计，一般是采用改变电容量的方法进行调谐，而在利用空腔谐振器的波长计中则是采用改变空腔工作部分的几何尺寸的方法进行调谐。

谐振式波长计的指示装置通常由电子管检波器或半导体检波器和微安表组成。在某些型号的波长计（如 ВСТ-Д, ВСТ-10）中，检波器后面接有放大器，而放大器的输出电压则利用氧化铜电压表或电子管电压表进行测量。

谐振式波长计的误差包括调谐误差（这个误差主要取决于波长计振荡回路的质量因数）、调谐度盘上的指示读数误差以及由温度和湿度的影响所引起的误差等三部分。只是对于那些准确度不低于  $\pm 0.05\%$  的波长计才需要考虑温度和湿度的修正。

在使用谐振式波长计时，应当避免与待测振荡源之间耦合过紧，否则一方面可能使检波器或指示仪表损坏，另一方面在超过临界耦合时，谐振曲线将出现双峰，因而波长计难于调谐到待测频率<sup>●</sup>。

为了提高测量的准确度，特别是当波长计振荡回路的质量因数较低时，最好采用两次读数法（“交叉”读数法）。这种方法是当测量时在波长计的度盘上读出谐振频率  $f_0$  两边的

● 此外，还应考虑由于耦合过紧往往会使待测振荡源的振荡频率改变，测出的数值就不准确。——校者注

两个频率  $f_1$  和  $f_2$  (见图 I.1)，在这两个频率上指示器的指示相同，并且约为谐振时指示的 70~80%。待测频率可按下式求得：

$$f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2}$$




图 I.1 两次读数法的调谐曲线

谐振式波长计的外形尺寸和重量都较小，而且一般不需要电源，此外，它们不仅适用于测量等幅波的频率，也适用于测量脉冲调制波的频率。

**外差式波长计** 外差式波长计的主要组成部分有：连续调谐的标准测量振荡器、校准振荡器、检波器和带指示设备的低频放大器。

用外差式波长计测量频率的基本原理是利用零拍法将待测频率与测量振荡器的标准频率的某一次谐波进行比较。

因为用外差式波长计测量频率时所利用的是标准测量振荡器的谐波，所以，为了确定所需谐波的次数，必须事先知道被测频率的大概数值。为此，常常要利用谐振式波长计，这样，在某些型式的外差式波长计中，谐振式波长计就是其电路和结构的一个组成部分。

当利用频率较低的标准振荡器和采用晶体稳频的校准振荡器时，和谐振式波长计相比，用外差式波长计可以得到小得多的测量误差（准确度可达十万分之几）。外差式波长计的灵敏度也大大超过谐振式波长计的灵敏度，按照待测频段的不同，其值在 0.1 到 10~100 微瓦之间。

但是与谐振式波长计相比，外差式波长计要笨重和复杂得多，它需要电源、需要预热，并且不能用来测量脉冲调制发生器的频率。

外差式波长计主要用以校准振荡器和谐振式波长计，也用以测量等幅振荡器的频率稳定性。但是在某些情况下，当要求特别高的测量准确度或者当谐振式波长计的灵敏度不够时，则可以利用外差式波长计直接测量无线电发送设备和接收设备的频率。例如，在测量短波和中波波段的频率时，就广泛地使用 526、527 和 528 型外差式波长计。

根据频率测量的准确度，大多数波长计可以分为三类：

a) 低准确度波长计 这一类波长计的频率测量误差约为  $\pm 0.5\%$  到百分之几（如 BMT-1、BMT-Д 和 BMT-10）。属于这一类的波长计，一般都是轻便、简单、便于应用，并且能够直接读出被测频率的仪器，而且不需要任何供电电源。

b) 中等准确度波长计 这一类波长计的频率测量误差约为  $\pm 0.05\%$ （如 BCT-2、BCT-Д、PB-Д、BCT-10 和 35ИМ）。对于这一类的波长计，是利用曲线或表格读出频率的数值，以保证上述的测量准确度。

c) 高准确度波长计 这一类波长计的频率测量误差在  $\pm 0.01\% \sim \pm 0.001\%$  范围内。属于这一类的大都是外差式波长计，一般地讲，其体积和重量都相当大，因而它们仅仅适


● 所谓外差式波长计和谐振式波长计的灵敏度，一般指的是在保证该仪器频率测量的固有误差时，波长计的输入端所必须输入的待测电振荡的最小功率。

用于实验室和固定修配所（如 BBT-Д、ГЧ-1М 和 44И）。

## ИЧ-5 和 ИЧ-5А 型频率计

### 用途及应用范围

ИЧ-5 和 ИЧ-5А 型频率计用以测量音频和超音频频段内的电振荡频率。  
这两种仪器适用于实验室和修理室。



ИЧ-5型频率计的外形

### 主要技术特性

1. 待测频率范围：ИЧ-5型为 10~100000 赫，ИЧ-5А型为 20~100000 赫，并分为十个分波段：0~100~200~500~1000~2000~5000~10000~20000~50000~100000赫。
2. 频率读数误差：在每一个分波段内不超过度盘刻度标称值的 ±2%。
3. 内部校准振荡器的频率：10 千赫 ±0.5%。
4. 输入电压的变化范围：0.5~200 伏。
5. 待测电压两半周持续时间允许的比值：1~ $\frac{1}{3}$ 。
6. 输入电阻：不低于 40~50 千欧。
7. 输入电容：不大于 30 微微法。
8. 电源：频率为 50 赫、电压为 110、127 或 220 伏士 10% 的交流电。
9. 外形尺寸：360×250×235 毫米。
10. 重量：ИЧ-5型不超过 12.5 公斤。ИЧ-5А型不超过 14.5 公斤。

### 简要说明

ИЧ-5 和 ИЧ-5А 型两种仪器的结构和主要组成部分都是相同的。

用 ИЧ-5 和 ИЧ-5А 型频率计来测量频率，是基于测量电容器放电电流的平均值，该电容器是由待测频率在一定的电位差范围内所充电的。由于电容器的容量及其上电压的变化范围是一定的，所以该电流与充电的频率成正比。

ИЧ-5А型仪器的电原理图如图 I.2 所示。

待测频率的电压经由电子管 6Ж6С (12 和 24) 所组成的两级放大器放大后，送到作为电子换向器的第三个电子管 6Ж6С (33) 的控制栅极上，以转换电容器 37~49 的充电或放电。

当电子管 33 截止时，电容器 37~49 由电源经电阻 32、35 和 6Х6С (60) 的右半二极