

# 喷粉器及喷雾器 的使用及维修

朱 济 生 編



农 业 出 版 社

# 噴粉器及噴霧器的使用及維修

朱濟生編

农 业 出 版 社

## 喷粉器及喷雾器的使用及维修

朱济生编

---

农业出版社出版

北京光耀局一号

(北京市书刊出版业营业登记证字第106号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

农业出版社印刷厂印刷装订

统一书号 16144·1362

---

1963年7月北京制型

开本 787×1092毫米

三十二分之一

1963年7月初版

字数 81千字

1963年10月北京第一次印刷

印张 四

印数 1—4,100册

定价 (7) 三角五分

## 前　　言

药械是用来撒布药剂，防治农作物病虫害的必要工具。药械的品种很多，这本小册子里所介绍的只是几种小型的手摇药械。这些药械由于构造简单、价格便宜，在目前农村的生产条件下也较适用，因此使用的范围较广，数量也较多；但却存在着型号繁多、规格不统一、零件的互换性差等缺点，因此给使用及维修工作带来了不少的问题。虽然每种型号都有着各自的特点，但从类别上来划分，都能找到几种具有代表性的型号，而其他的型号也都能和这些代表性的型号找到不少共同之点。为了能比较合理与正确地使用现有的手摇喷雾、喷粉药械，在这本小册子里列举了手摇喷粉器、单管喷雾器、压缩喷雾器及踏板手压喷雾器等4种产品中几个常见的型号。从型号的变化、结构原理到使用及维修保养等几个方面分别地加以叙述。对于其他未介绍的型号，可以参看同种机具的基本结构，并按照该型号所附的说明书中的具体项目来应用。

由于型号的发展与形成是逐步进展的，因此往往同一结构或形状相似的零部件，在名称上随产品出厂年份的先后而有所不同。为了便于进行零件的修配，这些不同的名称也就没有予以统一。在使用中遇有零件损坏而必需添配时，必须尽可能地弄清机具的制造厂别、出厂年月和型号，并从说明书中查

出所需零件的編號、名称及規格，这样才不致于对不上口径，  
以致造成工作中的贻誤和損失。

由于这本小册子編写的时间較短，錯誤及遺漏之处必然  
不少，請讀者随时提出指正。

## 目 录

### 前言

一、手搖噴粉器.....	1
(一)50型手搖噴粉器.....	1
(二)572型手搖噴粉器 .....	17
(三)FY—5型手搖噴粉器 .....	36
二、單管噴霧器.....	43
(一)52型單管噴霧器.....	43
(二)WD型單管噴霧器 .....	63
(三)WD—0.55型單管噴霧器.....	65
三、壓縮噴霧器.....	72
(一)52型及53型壓縮噴霧器 .....	72
(二)552型壓縮噴霧器 .....	80
(三)552丙型壓縮噴霧器 .....	98
四、踏板手壓噴霧器 .....	104
(一)X戶匚型及WSB1型.....	105
(二)主要的附件——小噴槍.....	122

## 一、手搖噴粉器

手搖噴粉器是使用人力來撒布粉狀藥劑的藥械。它的主要作用部分，是用一套變速的齒輪箱，將每分鐘來用搖動30—40轉的速度提高為1,500—1,800轉左右以帶動風扇葉進行鼓風，將貯槽內的藥粉，均勻地噴布出去。目前使用較多的型號有50型和572型及其同類的一些變型。此外還有少量進口的一些型號。這些機具在型號和特點上雖各有不同，但其基本結構和作用原理還是大致相同的。

手搖噴粉器能迅速而均勻地將藥劑撒布到作物或其他物体上，而且體型小，攜帶也較輕便，因此能適用於大田、丘陵、山區等場所。在農業上可以防治稻、麥等糧食作物以及棉花、蔬菜等作物的病蟲害。目前在蝗區的使用面較廣而且效果也較顯著。另外也適用於倉貯及衛生防疫等方面使用。

現僅就其中的3種主要型號分述如下：

### (一) 50型手搖噴粉器

**1. 性能及結構原理** 50型是一個比較陳舊的型號，是從1950年開始成批生產的。後來還有一個變型叫53型，在齒輪規格上作了些改進，除齒輪零件與50型不相同外，絕大部分

组件均能与50型的组件互换。本器的外形如图1所示，主要作用部分都安装在一个短而粗的圆筒内(图2)，使用时用背带悬挂在身前腰部，以手摇动摇手柄进行撒粉。主要的组成部分为：(1)变速齿箱、风扇及其相连部分；(2)桶身及其附件；(3)喷粉管及喷头。

本器的主要性能如下：




图1 50型手搖噴粉器外形




图2 50型手搖噴粉器内部结构

- (1) 桶身容积 8升
- (2) 最大喷粉量 约0.6升/分钟(按每分钟摇动30转,以陶土粉作为试剂)
- (3) 每日10小时工作量 约10—30亩
- (4) 操作时需用人数 1人
- (5) 机身净重 5.8公斤

手摇喷粉器是利用一套变速齿箱, 带动鼓风轴和风扇叶来形成鼓风作用。变速

齿箱由6个齿轮组成, 称为牙齿箱(图3), 速比为1:62.4, 也就是说第一齿轮转一转, 第六齿轮就转62.4转, 假如摇手柄以每分钟30转的速度转动, 风扇叶就转1,872转。这样风扇叶就起着鼓风作用, 先从桶身内吸出药粉, 然后

使药粉和空气混合在一起, 通过喷管和喷头向农作物上撒布。桶身内部在主轴上装有“V”形的搅拌器, 它的作用是使药粉经常保持松动不使结块。在鼓风轴上又装有松粉器, 和风扇叶保持同样的速度旋转着, 使药粉在出粉的月牙形开口处经常保持悬浮的状态, 便于吸入到风扇壳内。开关是一个可以移动的铁片, 用来调节进粉量大小的, 它的上面有一个月牙形的开口, 在调节时就和固定风扇壳底盘上同样的开口发生不同程




图3 牙齿箱内部构造

度的重疊現象，一直到完全錯开。因此在桶身左蓋上安装开关的地方就标有“关”、“小”、“中”、“大”等字样，来表示开关所在的位置，也表明了月牙开口的启闭程度。噴粉管是按照不同的作物的要求进行安装的。在单行噴射时只需装上两根直管和大噴粉头。在双行噴射时就要取下大噴粉头，装上叉形管和两个小噴粉头，如果想从下向上噴射时，就必需将叉管换成弯管并装上大噴粉头。調節噴粉管的角度时，可以将风扇壳上的螺絲松开，旋动风扇壳使达到所需要的角度，然后再旋紧螺絲。

**2. 使用及保养** 使用前要进行下列項目的检查：桶身及风扇壳的外部是否圓整，有无压扁撞凹或磨穿等現象，再装上搖手柄試行搖动，如搖动并不費劲，也沒有金屬相互撞击，磨刮的杂音或其他特別感覺时，才能将药粉放入桶身內。

在放进药粉之前，先把开关关上，这就是把开关扳到“关”字位置上。药粉要干燥不結块并无木屑、泥块等杂物混在其中。药粉的数量要适当，不能把桶身全部装滿，最多不要超过桶身容量的 $\frac{2}{3}$ 。如果药粉是比重大，易粘結的更应少放一些，如0.5%六六六粉最多只能装6斤，放进药粉后，随即把桶盖盖上，搭扣扣好。

然后按需要在出粉嘴上順次装上噴粉管和噴粉头。装噴粉管时，应把紧圈上螺絲旋紧，避免在使用时因为震动而脱落。

使用时，把背带鉤在桶身两侧的搭扣里，挂在肩上，使桶身恰好放在身前腰部，調節噴粉管的角度到所需要的角度，用左手握住噴粉管，右手轉动搖手柄，搖动的速度应保持在每分钟30—35轉。在搖动后，再逐漸打开开关来調節所需要的出粉量，切勿在搖动前把开关打开，以免药粉漏入风扇壳內，产

生积粉現象。

噴粉人員的前进速度，应根据噴布的对象来决定，总之要使药粉噴布均匀。前进的方向，一般是順风前进，如需逆风前进时，应把风扇壳回轉，使出粉管移向人体后方，并校正角度向侧面噴布。当存粉道內剩余一部分药粉噴不出时，可将桶身向左傾斜一些，使药粉集中到松粉器附近，就可以繼續噴布，但最后仍有半斤左右的药粉不能噴出。在操作中要特別注意，勿使手指伸入风扇壳的进风处，因为在搖动时风扇叶是以高速在旋轉着，手指伸入，即有被切断的危险。

在田間使用当清晨或晚間有露水时，应注意不使噴头沾着露水，以免药粉粘結在噴粉头內阻碍药粉的噴出，在各节噴粉管內，也可能受潮湿空气的影响，使管內药粉粘結而发生堵塞，因此当出粉不正常时，可把出粉管逐节拆开，加以清除。在室內和仓库中噴药时，操作人員应穿戴防护用具，以免发生中毒現象。

使用后，应将噴粉管拆下，把桶身內的药粉全部倒出，用干布把桶身內残余药粉揩拭干淨，桶身外部及噴粉管等亦应揩拭干淨。然后置放在干燥的地方，并应注意上面不要安放其他重的物品，免得器身被压坏。

### 3. 故障的发生及修理方法

故障的情况及原因	修理方法
一、搖手柄搖不动	
1. 存粉道有硬物阻塞，使鼓风轴不能转动。	1. 清除障礙物。

故 障 的 情 况 及 原 因	修 理 方 法
<p>2. 搅拌器折断或松粉器搅坏，梗塞在桶身内。</p> <p>3. 风扇壳底盘变形，鼓风轴被卡住。</p> <p>4. 齿箱部分受重力碰撞而变形，使内部齿轮卡住。</p> <p>5. 第一齿轮主动轴上垫圈磨损，药粉进入齿箱内与油脂腻住，或将油脂吸干不起润滑作用。</p>	<p>2. 换装新的零件。</p> <p>3. 修整底盘，使鼓风轴转动灵活。</p> <p>4. 打开齿箱，检查内部机件，进行修整。</p> <p>5. 同上。加以清洗后再装入足够的脂油。 以上的两项操作应在有条件的工厂内进行，以免修复后的齿轮箱不灵活，运转不良。</p>

## 二、搖手柄轉動但風扇葉不轉

<p>1. 齿箱内第一齿轮和主动轴之间或第二、三齿轮和四、五齿轮之间的销子折断，松动而脱出。</p> <p>2. 第六齿轮或第四齿轮因使用过久而磨耗，以致与其相邻齿轮之间不能啮合。</p>	<p>1. 参照图 3 所指明的销子地位，配上销子或以同尺寸的铁丝代用装入。</p> <p>2. 置换新的齿轮或掉换新的齿箱。</p>
--	---

## 三、搖手柄及風扇葉轉動正常但噴不出粉

<p>1. 松粉器损坏或距离风扇壳底盘太远，不能起到松粉作用。</p> <p>2. 开口及风扇壳底盘上的月牙形开口被阻塞。</p> <p>3. 药粉太潮湿，生成块或粘结现象。</p>	<p>1. 更换松粉器或调节它与月牙形开口处的距离使保持在 3 毫米左右。</p> <p>2. 依次取下风扇壳及风扇叶，用小竹扦把开口处弄通(图 4)。</p> <p>3. 将药粉晒干后再装用。</p>	<p>月牙形开口被粉填塞不通, 用小竹扦弄通它</p>
---	---	-----------------------------

图 4 用竹扦弄通开口

## 故障的情况及原因

## 修理方法

## 四、风扇壳周围漏粉(图5)

风扇壳与风扇壳底盘  
相接的周围漏粉





图5 风扇壳周围漏粉

在风扇壳底盤邊緣上塗上牛油，使  
與風扇壳密合

图6 在风扇壳底盘边缘上  
涂上少量油脂使与风  
扇壳密合

1. 风扇壳与底盘边缘的配合不平。

1. 拆下风扇壳，敲平边缘处使与底盘  
密合，并在边缘上涂少量油脂(图  
6)。

2. 风扇壳左右夹板上的螺絲沒有旋紧。

2. 旋紧左右夹板上的螺絲(图7)。


## 五、风扇壳进风口处漏粉(图8)

旋紧风扇壳左右  
夹板螺絲



图7 旋紧风扇壳左右夹板螺絲

风扇进风口漏粉

图8 风扇壳进风  
口处漏粉

故障的情况及原因	修理方法
<p>1. 开关开的太大，药粉出来的多，来不及喷出或喷粉管内阻塞不能出粉。</p> <p>2. 摆动的方向错了，风扇叶倒转了，形成出粉不畅有积粉发生。</p>	<p>1. 将开关适当调整并清除喷粉管内积粉。</p> <p>2. 调整揆动方向，用右手向顺时针方向揆动。</p>

### 六、揆动时响声太大开关失去作用出粉量不能调节

1. 风扇壳底盘上或风扇壳三角架上的纸柏垫圈磨坏。

1. 更换纸柏垫圈或更换三角架(图9及图10)。

纸柏华司磨穿了，由穿洞处漏粉要把它换了




图9 更換紙柏垫圈







图10 更換三角架



修理时应自备下列的主要工具：(1) 6吋螺絲起子一把。  
(2) 8吋魚口鉗一把。(3) 木榔头一把。

在修理中发现损坏的部组件或零件必须更换时，可以参照下面的附表(表1)，先写出机具的型号及出厂年月，再将附表所列的编号及名称抄下，然后根据历来供应单位提出所需要的件数，待取得所需要的零部件后，即可进行修理更换。

表1 50型手摇喷粉器零件表

编 号	名 称	附 图
3017	连 接 套 筒	
3031	出 粉 套	
3034	内 外 三 角 架	
3047	长 华 司	
3056	圆 开 关	
3303	风 扇 壳	

(續一)

编 号	名 称	附 图
3305	风 扇 壳 底 盘	
3312	出 粉 嘴 连 套	
3002	曲 柄	
3003	曲 柄 接 头	
3018	松 粉 器 夹 环	

(續二)

编 号	名 称	附 图
3019	风 扇 轴	
3071	木 柄	
3302	摇 手 柄	
3304	风 扇 叶	