


220974

煤矿机电设备维护检修丛书

截煤机的 维护检修



编著者：王玉林



数据加载失败，请稍后重试！

煤矿机电设备维护检修丛书

截煤机的维护检修

陈彦士 编著

(根据煤炭工业出版社部项重印)

*

煤炭工业部书刊编辑室编辑 (北京市长安街煤炭工业部大楼)

中国工业出版社出版 (北京东城区东四10号)

(北京市书刊出版业营业登记证字第110号)

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本850×1168毫米·印张41³/16·插页5·字数110,000

1958年12月北京第一版

1962年8月北京新一版·1962年8月北京第一次印刷

印数0001—670·定价0.89元

*

统一书号: 15165·1832(煤炭-95)

前　　言

近年來，在蘇聯無私的帮助下，我國煤礦中繁重勞動過程的機械化，有了更迅速的發展。截煤機在數量上及質量上都有顯著的改變，所以在礦井，礦務局中，作為保證截煤機不停運轉的維護檢修工作的作用便大大的提高了。

推行截煤機的計劃預防性檢修，嚴格地保持機件的精度標準；才能減少機器故障，提高設備利用率，延長設備使用壽命，降低維護修理費用，保證正規生產秩序。

目前我國使用最廣泛的截煤機，是太原和雞西礦山機械製造廠製造的KMII-1型和KMII-2型截煤機，所以本書就以這二種型式截煤機的構造、拆卸、修理、安裝和試驗等的基本知識和操作方法，作了介紹。本書適合七、八級鉗工、截煤機司機及基層技術人員閱讀和參考。

關於截煤機零件的質量標準，一部分是根據煤炭工業部制訂的“煤礦截煤機檢修典型規程”（1957年7月出版）。另一部分是根據現場的經驗，再參照截煤機的結構原理選定的。

由於本人的水平和經驗的限制，本書一定還有許多缺點和錯誤，誠懇地希望讀者多多指教，提出批評。

本書承姚祖頤同志的校閱，特此致謝。

目 录

前言

第一章 概論 1

第一節 截煤机的用途及使 用条件.....	1	第三節 KMII-1 型截煤机 的主要構造.....	2
第二節 各種截煤机的技術 特征.....	1	第四節 KMII-2 型与 KMII-1 型截煤机的区别.....	12

第二章 截煤机運轉中故障的分析 13

第一節 牽引部的故障分析.....	13	第三節 电动机的故障分析.....	18
第二節 截煤部的故障分析.....	15		

第三章 截煤机的維护 20

第一節 截煤机的維护.....	20	第二節 截煤机的注油.....	21
-----------------	----	-----------------	----

第四章 截煤机的計劃預防性檢修 25

第一節 計劃預防性檢修的 意義和檢修計劃的 編制.....	25	第三節 截煤机檢修的間隔 期、工期及組織分工	29
第二節 截煤机的計劃預 防性檢修.....	27	第四節 修理場所的布置及 其裝備.....	32

第五章 拆卸与洗滌 34

第一節 拆卸的要求与注意 事項	34	的拆卸程序与方法	35
第二節 KMII-1 型截煤机		第三節 零件的洗滌	49

第六章 零件的修理与質量標準 47

第一節 截煤机的公差和配 合	47	第四節 滾动軸承的檢修	63
第二節 齒輪的檢修	53	第五節 鍵的檢修	70
第三節 軸的檢修	61	第六節 油泵的檢修	71
		第七節 机头部主要零件的	

第八節 牽引部主要零件的 檢修	73	第十二節 其他零件的檢修	94
第九節 截盤部分的檢修	81	第十三節 載煤機防爆性能 的檢查	102
第十節 潤滑部分的檢修	89	第十四節 截齒的修理	104
第十一節 控制器的檢修	91	第十五節 防止載煤機漏油 的方法	105
第七章 按裝与調整	109		
第一節 按裝的規則與程 序	109	機主要零件的調整 方法與技術要求	110
第二節 KMII-1、2型載煤			
第八章 檢修施工注意事項與特殊要求	132		
第九章 載煤機的運轉試驗與驗收制度	135		
第一節 工廠運轉試驗	135	第三節 驗收制度	141
第二節 礦井運轉試驗	140		

第一章 概論

第一節 截煤机的用途及使用条件

手工采煤的礦井，工人用手鎬刨煤，速度慢，工人的体力劳动很重，并且容易發生危險。使用截煤机掏槽，在原煤体上增加了一个自由面，这样就減輕工人沉重的体力劳动，改善了工人的安全条件，同时成本也有了降低，循环得到保証，因而產量、效率都能得到提高，現在我國有很多礦井使用截裝机，这样就更減輕工人擺鍤裝煤的体力劳动；所以說使用截煤机，是采煤机械化的一个重要方面。

截煤机的使用范围是很廣的，不同型式的截煤机，可以在各种不同厚度的煤層中使用，一般的說，最適合使用截煤机的条件是：傾斜在 25° 以下（大于 $25\sim30^{\circ}$ 时，要使用穩車），煤質軟或中等堅硬性，煤層中沒有大量的硫礦包（硫化鐵）和分布很亂的夾石層，同时頂板不十分破碎，底板比較平整的場子；如果沒有这样的条件，只要采用一些补足的办法，仍然可以使用截煤机。

截煤机是按防爆性能而設計的，所以它可以在有瓦斯的礦井中工作，但工作面瓦斯量达 1% 以上时，应停止工作。

第二節 各种截煤机的技術特征

截煤机的型式很多，解放前我國只有一些日本截煤机，現在除个别礦井使用外，大部礦井都不用了。目前我國使用最多最廣的截煤机，就是苏联制造或我國雞西礦山机械制造厂仿造的 KMII-1 型和 KMII-2 型截煤机。MB-60 型截煤机的电机应用在頓巴斯-1 型康拜因上。最近几年我國又增添了各社会主义國家的截煤机，

如波蘭 W E-40 型和 W E-80 型截煤机；民主德國 SBKE-40 型截煤机，同时我國雞西礦山機械制造廠又開始生產仿蘇 KMII-2 型的薄煤層截煤机。表 1 中列出了各种截煤机的技術特征，可供参考。

第三節 KMII-1 型截煤机的主要构造

(1) 傳动系統

圖 1 是 KMII-1 型截煤机帶有螺旋除粉器的外形圖。圖 2 是它的傳动系統。在傳动系統上采用了 KMII-2 型的板形除粉器，这样再与表 2 配合对照着看，就可全面的了解这二种截煤机各齒輪的模数与齒数，以及各軸的轉數了。圖 2 中又列出全部的滾珠軸承號碼，可作参考。

KMII-1 型截煤机由以下五个部分組成：1. 机头部，2. 截鏈及截盤，3. 牽引部，4. 除粉器，5. 电动机。在搬运或修理时，机器很容易的被拆开为上述五个部分，今分別介紹如下：

(2) 机头部


机头部由一个鑄鋼的机体 1，中繼軸 2，齒輪，操縱杆 22，及基梁 14 等所組成，圖 3 是拆去上蓋的机头部。圖 4 是 KMII-1 型截煤机机头部的構造圖。

机体上有对称的二組軸承，是为了使除粉器在左右場子都能適用而备的。截鏈速度的变更，是由操縱杆來控制，当操縱杆放在中間位置时，齒輪離合器 25 也在中間位置，这时电机轉動，截鏈不动；当操縱杆拉到最后端位置时，齒輪離合器 25，將齒輪 24, 26 連接上，这时截鏈得到工作速度 $v = 2.12$ 公尺/秒。当操縱杆向前推到端点时，齒輪離合器 25，將齒輪 23, 26 連接上，这时截鏈得到輔助速度 $v = 1.07$ 公尺/秒。除粉器的轉數也相应地發生变化。

截盤座 9，利用三塊弓形扁鐵圈 10，支持在机体 1 上。

定位銷 11，可按三种位置固定截盤（左右掌子和下放位置）。

圖 3 拆下上蓋的機頭部



基梁 14，利用 6 个 M 24 的螺釘 18，固定在下截盤座 12，及截盤座 9 的中間，基梁可隨截盤座轉動而轉動。

基梁中螺絲杆 15 是用以調整截鏈的松緊裝置。

机头部与牽引部和电机是用 M 22 的 40 号鎳鉻鋼螺栓連接，因螺栓所受的負荷甚大，不允許用碳素鋼制的代替。机头部与电机的連接是对称的，所以可翻過來連接，这时截縫距离底板的高度为 180 公厘，当底板附近有夾石时可采用这种方法連接。

(3) 截鏈及截盤

截鏈(圖 5)由鏈板 1 和齒座 2 組成，齒座和鏈板用直徑 28 公厘的小軸 3 連接起來，彈簧圈 4 用以鎖住小軸。

为了使小軸在齒座眼孔里不能轉動，小軸上削有平面，而在齒座的兩側，压出和小軸平面相对的突面，形成了保持小軸不轉動的裝置。

截鏈的齒座分为两种类型： $0^\circ, 10^\circ$ 的單齒座； $20^\circ, 35^\circ, 45^\circ$ 的双齒座。切割綫的数目是 9 条(在截割松軟煤时可以减少为 7 綫或更少)，当截齒伸出 40 公厘时，截縫的高度为 140 公厘。截齒裝在齒座上面的孔內，用停止螺絲 5(M 20)上緊。

截鏈的数量隨截盤長度而变化：

截盤長 1600 公厘 截鏈为 24 節

截盤長 2000 公厘 截鏈为 28 節

截盤長 2400 公厘 截鏈为 32 節

截盤長 2800 公厘 截鏈为 36 節

截齒的排列方法为人字形，如圖 5 所示，可隨煤質硬軟而增減。

截盤(圖 6)是由鋤在方鐵 2 上的两塊厚 12 公厘的鋼板組成。截盤的一端裝着截盤蓋 4 和熨鐵 3。在鋼板边上鋤裝着可以更換的貼板 5。方鐵，熨鐵和貼板都經過滲炭，淬火的热處理，使表面得到較高的硬度(Rc 36~50)。利用截盤的鋼板和方鐵中間的空




圖 5 RMII-1 型減煤機的齒鏈




图 6 KMM-1 型减速机的机架

間，裝着基梁，梁中有緊鏈裝置。

(4) 牽引部

牽引部由鑄鋼的机体、齒輪、蝸杆、脉动裝置、捲筒和齒輪油泵等所組成。圖 7 为拆下上蓋的牽引部。圖 8 为 KMII-1 型截煤机的牽引部。齒輪 1 和 2 放在独立的油槽內，用皮圈 19 和总油箱隔开。




图 7 KMII-1 型截煤机拆下上蓋的牽引部

齒輪 3 的前端用牙嵌聯軸節和齒輪油泵的中間齒輪 7 連接。油泵任意方向旋轉都能給油(油泵構造見第六章第六節油 泵的修理)。

蝸杆是空心的，拉杆 21 由蝸杆中心穿过，拉杆的头上裝有齒輪 11，和內齒輪離合器 6 相對着。蝸杆右端裝有摩擦離合器 22。離合器外體上固定裝着帶有斜凸面的齒輪 10 (歪輪)，蝸杆內花鍵，使蝸杆和拉杆聯動，當反時針方向轉动手輪時，拉杆就向右移動，齒輪 11 和內齒輪離合器 6 連接，就轉動拉杆 21，蝸輪 13 及捲筒 15，得到下放的速度 $v = 8.6$ 公尺/秒。

當轉动手輪下放行程時，蝸杆內的彈簧 23 能克服拉杆鍵槽的摩擦，同時消除拉杆端部止推軸承的間隙。

圖 9 是蝸杆的切面和脉动器的構造。在蝸杆的上面裝有連杆

1，連杆头上套着滑塊 2，滑塊对着齒輪 10 的斜凸面，連杆上两个垫圈 5 的中間裝着脉动彈簧 3，由螺帽 4 壓緊，脉动彈簧的規定預压力为 174 公斤。如果滑塊 2 不和齒輪 10 的斜凸面接触，则齒輪停止对彈簧的压力。如果滑塊 2 由于受到齒輪斜凸面的压緊作用，杆頭 4 就被压進杯 6 内，同时彈簧 3 通过垫 5 压在杯 6 上。杯 6 与套 7 的一端連接，套 7 的另一端与橫杆 8 連接，橫杆向左傾斜时，就压在緩冲帽 9 上，緩冲螺帽 9、套管 11 及拉杆，一起被压向左方，拉杆末端的齒輪 15 通过套 17 把摩擦片压緊，机器即產生工作牽引。用手輪 18 来調整滑塊 2 的移动距离，相应地变化着摩擦片間的压力，就得到不同的牽引速度。

(5) 除粉器


苏联 1950 年以前出厂的 KMII-1 型截煤机是用螺旋式的除粉器，如圖 4 所示。1950 年以后改用了新型的除粉器(KMII-2型)，如圖 10、11 所示。

軸 1 經齒輪 17、22，摩擦离合器 4 及套筒 2 而轉動，它从机体內穿出，軸头上裝着傘齒輪 19，經過傘齒輪 20，空心套 6，摩擦塊 7，而轉動圓筒 8 (螺絲 9 緊上时)，固定偏心軸 10 在空心套 6 內穿過，偏心軸 10 的一端由两个 6207 的滾珠軸承支持着两个輪叶 11 及 12 的輪殼，輪叶的外端由圓筒 8 的切口穿出。当圓筒轉動时，輪叶也被圓筒帶着轉動起來。一進一出地移动，把煤粉留到截煤机的后面。下放时除粉器可圍繞着軸 1 中心轉 180°，这样就不妨碍把鐵盤伸直了。用鎖緊銷子 13 把除粉器固定于机体上部或下部(工作)的位置。变换掌子时，除粉器也得移到对称的另一面，机壳上空出來的孔，用堵蓋 15 和 16 堵起，再用螺釘 14 緊住。

(6) 电动机

KMII-1 型截煤机所用的电机，是 MA-191/10 型鼠籠型三相感应电动机(圖 12)，它是一个方形鋼制机体，定子綫圈分两層，銅綫絕緣是 B 級“得里他”石棉，允許溫度为 115°C，外壳溫度不得超

圖 9 KMH-1 型載煤機牽引部的聯動器切面圖






图 10 KMII-2 型截煤机带有板型除粉器的机头部




圖 11 KMII-2 型礦機的除粉器