

# 放射性同位素 在冶金中的应用

И.С.庫里柯夫 И.А.波波夫 著

歐陽可強 于蘇元 譯

冶金工业出版社

# 放射性同位素 在冶金中的应用

И. С. 庫里柯夫 И. А. 波波夫 著  
歐陽可強 于蘇元 譯

冶金工業出版社

書中簡短地敘述了放射性的物理基礎和放射性同位素的使用方法，評論了近年來在蘇聯和其他國家應用放射性同位素進行的鋼鐵冶金方面的研究工作。

在附錄中給出了在作放射性測量時所必須的計算參考材料。

本書適用於應用放射性同位素進行研究工作的冶金工程師。高等冶金學校的學生也可以使用。

И.С. Кузиков, И.А. Попов

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В МЕТАЛЛУРГИИ  
Металлургиздат (Москва—1956)

放射性同位素在冶金中的应用

歐陽可強 于鈺光 講

編輯：張煥光 設計：魯芝芳、趙峯 責任校對：陳一平

1958年5月第一版 1958年5月北京第一次印刷 1000册

850×1168·1/32·149,900字·印張 8<sup>8</sup><sub>32</sub>·定价(10)1.60元

冶金工業出版社印刷厂印

新华书店發行

書號 0775

冶金工業出版社出版(地址：北京市灯市口甲45号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第093号

## 目 录

|          |   |
|----------|---|
| 序言 ..... | 6 |
|----------|---|

### 第一篇

#### 放射性同位素的使用方法和它的物理基礎

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 第一章 關於元素的同位素學的一般知識 ..... | 7 |
|--------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 原子核的電荷和質量 .....          | 8  |
| 2. 原子核的組成和大小 .....          | 9  |
| 3. 原子的真實質量的測定。元素的同位素學 ..... | 13 |
| 4. 質子量的標度 .....             | 16 |
| 5. 同位素的物理及化學性質 .....        | 20 |

|               |    |
|---------------|----|
| 第二章 放射性 ..... | 29 |
|---------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 放射性蛻變定律 .....            | 30 |
| 2. 放射性強度的測量單位 .....         | 32 |
| 3. 原子核轉變能量的測量單位 .....       | 33 |
| 4. 放射性轉變的類型 .....           | 35 |
| 5. 人造放射性同位素的製造 .....        | 40 |
| 6. 幾種最重要的用作指示劑的放射性同位素 ..... | 47 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第三章 放射性輻射與物質的相互作用 ..... | 65 |
|-------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. $\alpha$ 輻射 ..... | 65 |
| 2. $\beta$ 輻射 .....  | 66 |
| 3. $\gamma$ 輻射 ..... | 71 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第四章 測量放射性強度的方法 ..... | 74 |
|----------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1. 電离室 .....      | 75 |
| 2. 盖格-馮勒計數管 ..... | 76 |
| 3. 閃爍計數器 .....    | 81 |
| 4. 射線照相 .....     | 87 |

第五章 用盤格弥勒計數器測量試樣的放射性強度 ..... 91

1. 試樣的絕對放射性強度與所測計數率之間的關係 ..... 91
2. 放射性強度的相對測量 ..... 99
3. 放射性強度測量精確度的評定 ..... 109

第二篇

放射性同位素在冶金過程研究上的應用

第六章 用蒸發方法測定熱力學常數 ..... 114

1. 用流過小孔的方法測定蒸氣壓強 ..... 115
2. 根據曝露表面上的蒸發速度測定蒸氣壓強 ..... 126
3. 用同位素交換法測定蒸氣壓強 ..... 137

第七章 元素在金屬與合金中的擴散和轉移速度的研究 ..... 145

1. 固相中擴散的研究 ..... 145
2. 元素在液相中的擴散和轉移速度的研究 ..... 166

第八章 元素在相間分配的研究 ..... 179

1. 硫在煉焦產品中的分配 ..... 179
2. 磷和硫在金屬和爐渣之間的分配 ..... 183
3. 鈣在金屬和爐渣之間的分配 ..... 187
4. 硫在高爐熔煉產物之間的分配和用鐵使生鐵脫硫 ..... 188
5. 平爐煉鋼時硫的分配 ..... 193

第九章 金屬和爐渣之間的反應機構和動力學的研究 ..... 201

1. 液相之間同位素交換反應動力學的研究 ..... 201
2. 液態爐渣中擴散系數的直接測定 ..... 207
3. 鐵橄欖石型爐渣和硫化物之間的同位素交換反應動力學 ..... 207
4. 攪拌對鐵在金屬和爐渣之間的同位素  
交換反應動力學的影響 ..... 210
5. 平爐中鋼的脫碳分析 ..... 214

|   |            |
|---|------------|
| 6. 生鐵脫硫的动力學 .....                         | 215        |
| <b>第十章 耐火材料磨損的研究和金屬中非金屬夾杂物污染源的確定</b>      | <b>218</b> |
| 1. 耐火材料磨損的研究 .....                        | 218        |
| 2. 高爐爐襯的磨損 .....                          | 220        |
| 3. 鋼的非金屬夾杂物污染源 .....                      | 221        |
| <b>第十一章 冶金爐內氣流速度的測量</b>                   | <b>225</b> |
| 1. 大氣流的測量 .....                           | 225        |
| 2. 高爐中的氣體運動 .....                         | 227        |
| <b>第十二章 使用放射性同位素時的安全技術</b>                | <b>233</b> |
| 1. 輻射的生物作用 .....                          | 233        |
| 2. 輻射的劑量 .....                            | 234        |
| 3. 用 $\gamma$ 或 $\beta$ 輻射源時安全條件的確定 ..... | 240        |
| 4. 安全技術的一般問題 .....                        | 250        |
| <b>附錄</b> .....                           | <b>252</b> |
| <b>參考文獻</b> .....                         | <b>261</b> |

## 序　　言

在苏联，人們非常注意原子能的和平利用。在这个問題中，放射性同位素在工業和農業方面的应用佔有極重要的地位。1955年举行的關於和平利用原子能的苏联科学院大会指出，在苏联，放射性同位素已被广泛地运用在实际工作中。

在1955年，在日内瓦举行的和平利用原子能的国际會議中，苏联学者們的報告和苏联在应用原子能方面的成就展覽證明，在苏联，原子能已被成功地用来發展國民經濟。在苏联，已經建成了世界第一座利用原子核燃料的發电站。

放射性同位素在冶金方面的应用，無論是作为輻射原，或者特別是作为放射性指示剂，都开辟了許多新的可能性。在大量生产产生鐵和鋼时，任何工艺过程的改进，甚至是很小的改进，都具有很大的國民經濟意义。

以前，還沒有过对放射性指示剂方法基础的系統叙述，也沒有过对应用这种方法研究冶金过程的工作的評論。这点鼓励了作者来弥补苏联文献中的这个現存的空白点。

本書的評論部分叙述了在苏联和其他国家，应用放射性同位素研究生鐵和鋼的生产過程的結果。此外，對於放射性指示剂法的物理基础，对放射性輻射的測量方法和对使用放射性同位素时的安全技术的基本問題也給予極大注意。

在这本書中，試圖把应用放射性同位素研究冶金过程所必須的資料加以系統地整理。

第一、二、十二章，第六章的第一、二节和第八章的第一、四和五节是由 K.A. 波波夫 (Попов) 編写的。第七章的第一节是由 C.H. 克留柯夫 (Крюков) 編写的。其余部分是由 И.С. 庫里柯夫 (Куликов) 編写的。

考慮到問題的新穎和复杂性，本書無疑地不会沒有缺点。作者非常欢迎所有批評和意見。

作者對於在准备出版本書时，提出宝贵意見和指示的科学編輯苏联科学院通訊院士 И. В. 阿盖也夫 (Агеев) 和 В. Ф. 斯米尔諾夫 (Смирнов) 表示感謝。

# 第一篇

## 放射性同位素的使用方法 和它的物理基础

---

### 第一章

#### 關於元素的同位素學的一般知識

在敘述作為放射性指示劑的方法基礎的同位素學現象和放射性蛻變的物理本質以前，讓我們簡短地敘述一下原子物理的基本原理。

按照現代的觀點，任何元素的原子都是由實際上集中原子全部質量的、帶正電荷的原子核和圍繞此原子核的、帶負電荷的電子——即所謂的電子殼層(электронная оболочка)——組成的。

原子的一切化學性質和大多數物理性質均決定於電子殼層的構造。電子殼層中電子的數目和它們按照分立能級的分佈也決定於原子核的電場。換句話說，原子的化學性質和許多物理性質主要是決定於原子核的電荷。

當研究在原子核內發生的过程時，除去電荷以外，具有決定性意義的是原子量，或更確切些，是原子核的質量。必須指出，特別對於輕元素，有些物理化學現象也與原子核的質量有關。

因此，表征原子核特征的首先是电荷和質量。

### 1. 原子核的电荷和質量

任何原子核的电荷，按照絕對值而言，永远等於电子电荷的整倍数。

电子的电荷也正是在自然界中發現的电荷中的最小值。

实验証明，一切在自然界中遇到的正电荷或負电荷，按絕對值而言，也等於电子的电荷的整倍数。因此，电子的电荷在原子物理中起着很大的作用，並且被称为基本电荷。

电子电荷的数值可以用不同方法測定。在目前，它的最可靠的数值是：

$$e = 4.8021 \pm 0.0006 \times 10^{-10} \text{ 靜電單位}.$$

有一个非常重要的定律：原子核的电荷，換句話說，原子核的基本正电荷的数目与元素在 Д.И. 門捷列夫元素週期系中的原子序数相同。

因此，所謂原子序数的数，实际上並非簡單的序数，而是原子的一个基本物理常数。

确定元素原子核的电荷与原子序数相同的定律最初是作为一种假說而提出的，后来才为莫色里 (Мозли 1913 年) 用他所發現的关系式在試驗上得到証实，这关系式表示射線譜中固定线条的頻率与元素在 Д.И. 門捷列夫週期系中的原子序数之間的关系。

原子核的第二个重要特征是它的質量。电子的質量比原子核的質量小得多。在許多情况下，可以認為原子核的質量等於整个原子的質量。

最輕的原子 (氢原子) 的質量比靜止的或是緩慢运动的电子的質量大 1337.5 倍。电子的絕對質量 (абсолютная масса) 是：

$$m_0 = 9.1066 \pm 0.0032 \times 10^{-28} \text{ 克}.$$

此处，我們只是从如同在化学中所采用的那种觀点講到元素的原子量的概念。首先应当注意，化学家的測量只是具有相对性質的，也就是他們測定的不是某种原子的質量或重量的絕對值，而

是不同种类的原子的質量之間的比值，由此可完全知道，在化学中，原子的質量是以假定的單位表示的。

在1906年，国际協議采用氧原子的質量的 $\frac{1}{16}$ 当作質量單位。因此，認為化学元素氧的質量等於16.0000。

用上述相对單位表示的原子質量不完全确切地被称为原子量。

选择氧的質量作为标准，主要是因为氧几乎能和一切元素化合成化合物。因此，在作定量分析时，可以用与氧的原子量相比較的方法，应用簡單的称量求出其他元素的原子量。

利用精确的化学分析能以0.1%有时还能以0.01%的平均精确度测定化学元素的原子量。

对給定的元素而言，与原子量相等的物質的克数叫做克原子，对化合物而言，与分子量(分子中包含的原子的总重量)相等的物質的克数，叫做克分子。一克分子物質中包含的原子或分子的数目叫作亞佛加德罗常数。这个常数可以用不同的物理方法測定。在目前通常認為最可靠的亞佛加德罗常数值是 $N_0 = (6.022 + 0.005) \times 10^{23}$  (化学标度)。

当已知一定重量的某物質所包含的原子数目时，即不难从以假定的單位表示的化学原子量換算成絕對的原子量。要得到單个原子的絕對質量，就必须把化学原子量除以亞佛加德罗常数。

我們以計算氟的原子量为例：

$$\frac{19.000}{6.022 \times 10^{23}} = 3.155 \times 10^{-23} \text{ 克。}$$

因此，所采用的原子質量的假定單位的絕對值是 $1.66 \times 10^{-23}$  克。

## 2. 原子核的組成和大小

按照Д.Д.伊万年柯 (Иваненко, 1932年) 首先提出随后由B.海森堡 (Гейзенберг) [1] 加以發展的假說，目前，把原子核看作是由重的基本粒子 (質子和中子) 所構成的系統。原子

核的質子—中子模型已經获得足够充分的試驗根據。

質子就是氫的原子核，它有一个基本正电荷。質子的質量等於 $1.6724 \times 10^{-24}$  克。中子在电性上是中性的，它的質量是 $1.6746 \times 10^{-24}$  克，也就是比上述質子的質量稍大一些（大0.14%）。

構成原子核的重的基本粒子有一个总的名称，叫做核子（nucleus）。

在原子核中，質子和中子的总数等於化为整数的叫作質量数（Массовое число）的原子量 $A$ 。很明显，質子的数目 $Z$ 等於原子核的基本正电荷的数目，也就是等於此元素在門捷列夫元素週期系中的原子序数。同时，原子核中的中子数則相应地等於質量数 $A$ 与电荷 $Z$ 之差，也就是 $N = A - Z$ 。

在一切已知的原子核中，中子的数目等於或稍大於質子的数目。

輕元素，至少是前十种元素（氫以后的元素）的中子数目接近於質子的数目，而且对它們來說，原子序数等於原子量的一半的法則是正确的。对較重的元素來說，中子的数目並不完全等於質子的数目。原子核的电荷愈多，則中子的数目与質子的数目的比值愈大，而且在靠近週期系的末尾时，上述比值即超过1.5。例如，第92种元素鉻的一种同位素的原子量是238。因此，它有92个質子和146个中子。

为了使原子核稳定，中子数目与質子数目的比值必須在一定的範圍以內。如果在原子核中有过多的質子或是有过多的中子，那么，由於質子和中子的数目不相适合，原子核即变为不稳定的一——放射性的。

稳定的和放射性的原子核的中子数目与元素的原子序数（即質子数）的关系示於圖1所示圖表中。在此圖表中，黑圓点表示稳定的原子核，小白圈表示放射性的原子核。

原子核中的中子和質子被原子核所固有的、因而称为核力（ядерная сила）的强大引力結合在一起。核力的本質还不十分




圖 1 中子数目和元素的原子序数的关系

清楚，它的解釋是原子核理論中的一个主要的尚未解决的問題。

在中子和質子被原子核散射方面的實驗證明，在相當於原子核大小的很小的距离 ( $10^{-18}$  厘米) 以內，在帶同號電荷的核子(質子——質子)之間，在帶電的核子和中性核子(質子——中子)之間和在中性核子(中子——中子)之間都產生強烈的引力。這時，在所有情況下，核力的性質(與距離的關係)和大小均大致相同。核力的作用半徑也是隨該原子核的半徑而定的。

因此，核力可以稱為短距離作用力，意思是，它們在距離很小時非常大，然而却隨距離的增加而非常迅速的減小。

這種力只在鄰近的一對粒子之間起作用，而不是在粒子與原子核的所有其餘粒子之間起作用，也就是在原子核中有很大數目的粒子存在並不能使它們之間的結合力增加。

除此之外，在原子核中還有帶同名電荷的粒子(質子)之間的一般的靜電斥力。

和引力不同，斥力隨距離的增加而減小得很慢(與距離的平方成反比)。原子核中質子的斥力隨其總數的增加而增加，也就是隨元素的原子序數的增加而增加。

分析不同的數據後可得出這樣的結論，原子核的大小隨原子量的增加而增大，同時，原子核的體積和其中包含的核子的數目成正比。這點表明，輕原子核和重原子核中的核子之間的平均距離是相同的。因此，對一切原子核來說，原子核中物質的密度也是大約相同的。

如果把原子核比作液滴，並且假定原子核的形狀是半徑為  $r$  的球體，那麼它的體積則是：

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = KA$$

因此，

$$r = \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi} KA}$$

系數  $K$  是為核子所佔有的平均容積，它約等於  $2 \times 10^{-38}$

厘米<sup>3</sup>，而半徑則相應地是

$$r \approx 1.4 \times 10^{-8} \sqrt[3]{A} \text{ 厘米.} \quad (1)$$

顯然，這個公式具有近似的性質，但是雖然如此，還是可以用它十分正確地估計原子核的大小和原子核物質的密度。

原子核的半徑在從氮的  $\sim 2 \times 10^{-8}$  厘米到鈾的  $\sim 9 \times 10^{-8}$  厘米的範圍內改變。為了明顯起見，我們指出，整個原子的「半徑」大約是  $10^{-8}$  厘米。

按照上述關係式計算得出的原子核物質的密度大約是  $10^{14}$  克/厘米<sup>3</sup>。

### 3. 原子的真實質量的測定。元素的同位素學

用化學分析測定原子量是以宏觀數量進行的，無論如何它還不能達到怎樣高度的完善地步。化學原子量所表示的將永遠是質量不同的某種元素的原子混合物的平均重量，而不是個別原子的質量。

應用物理方法有可能進行不依化學分析為轉移的個別原子質量的精確測定。這是非常重要的問題，特別是在原子核物理中更是重要。




圖 2 阿斯頓質譜儀的示意圖

這些方法只是以個別原子的質量不同而不是以它們的任何其他性質為基礎。

可以測定個別粒子（離子）的相對質量，因而也可以測定原子核質量的，以物理方法為基礎的儀器叫作質譜儀。

圖 2 所示為阿斯頓（Астон）〔2〕質譜儀裝置的示意圖。我

們來簡短地描述一下這個儀器的作用。在放電管  $A$  中所產生的電荷為  $e$  和質量為  $m$  的正離子通過位於高度真空空間中的陰極上的小孔而以離子束的形式受到分析。用兩個寬度約為 0.02 毫米的準直狹縫  $B_1$  和  $B_2$  得到平行的離子束。聚光器  $P_1, P_2$  將此離子束散開，使離子正比於比值  $e/mv^2$  而發生偏離。

為帶有狹縫  $B_3$  的屏膜  $C$  所選定的這個散開的離子束的一部分隨後即射入末端為磁極的電磁鐵  $M$  所造成的磁場中。在阿斯頓質譜儀中，磁場方向與電場方向垂直。類似的電場與磁場的組合可以使具有相同質量（更正確些說是比值  $e/m$  相同）但是速度不同的離子聚集在照相感光板  $S$  上的總焦點上。

用阿斯頓法測量原子質量的精確度已可達到十萬分之几，而在構造較新的儀器中，則可達到百萬分之几。用登普斯特爾（Демпстер）雙焦質譜儀得到的質譜圖片的例子示於圖 3。




圖 3 登普斯特爾得到的鎳、鎳和鈦的質譜圖片

質譜的系統研究指出，許多在以前認為其唯一性毫無疑問的、研究得很透徹的元素，事實上都是由質量不同的原子混合物所組成的。

在 1913 年就曾在空气中發現質量為 20 (90.51%) 和 22 9.21%

的原子，並且發現所求

應該是怎樣的

不同種類的原子的。後來，隨着方法的改善和質譜測量的精確度的改善，又證明了在很少量的氯中還有原子質量等於 20 的（0.28%）第三種原子。知道了天然氯的個別的不同種類的原子的百分含量，就不難確定此元素的原子的平均質量或是化學原子量，從而證明氯的化學原子量等於 20.183。

用阿斯頓質譜儀完成的測量證明，天然氯主要是由質量為 35 (75.43%) 和 37 (24.57%) 的兩種原子所組成的，由此得出它的原子量是 35.457。

因此，在門捷列夫週期系中示出的元素的化學原子量都是該種元素的所有種類原子的質量的平均值。這點也可以說明為什麼某些元素的化學原子量與整數的差別很大。

用質譜儀測量可以確定，在自然界遇到的大多數元素（基本狀態或是化合狀態：週期系中一共有 23 種元素，如同  $\text{Be}^9, \text{F}^{10}, \text{Na}^{23}, \text{Al}^{27}, \text{P}^{31}$  及其他元素除外）都是以物理及化學性質幾乎相同、但是原子質量不同的兩種或是多種原子的混合物形態存在的。同時，除去極少數情況外，這些混合物的成分都是嚴格不變的。上述具有相同原子核電荷的同一種元素的各種原子，因而也就是屬於門捷列夫週期系的同一格的各種原子叫作同位素（Изотопы——從希臘文翻譯過來的：Износ——相同，Топос——位置）。

因此，在同一種元素的所有同位素的原子核中，均具有同樣數目的質子，但是具有不同數目的中子。

除去質譜法以外，發現同位素的光譜法具有極大意義。這種方法對於其含量很少的輕元素的同位素特別適用。原子核的質量上的不同可使原子光譜及分子光譜發生變動。因此，同位素的光譜即附加在基本光譜上。按照譜線或是譜帶的變動和它們的強度的比例即可求出質量的差別和同位素的成分。

在 1927—1929 年用這種方法發現，一般的氧是由相對含量為 500 : 0.2 : 1 的三種同位素  $\text{O}^{16}, \text{O}^{17}$  和  $\text{O}^{18}$  所組成的，氮是由

比例为 265 : 1 的兩种同位素組成的，而碳也是由比例是 99 : 1 的兩种同位素組成的。在 1932 年，用这种方法發現氫的重同位素  $H^3$ （氢一化学符号是 D）。在当时即已确定天然氫中輕氫和重氫的相对含量是 4500 : 1。利用照相法按照相应於固定質譜譜線的位置上的照相感光板的黑度强度可以确定同位素的百分含量。

但是，用質譜仪可以簡單精确地确定同位素的百分含量。在这种仪器中，固定質量的离子，是用电的方法按照固定質量的离子所帶电荷或是按照电离电流的强度进行記錄的。

只有少数在自然界中遇到的元素沒有同位素。至於談到放射性同位素，那么对週期系中的所有元素而言，都已得到了它們的放射性同位素。

在目前，已知的有週期系中 60 种元素的 300 种稳定同位素和大約 1000 种放射性同位素——天然的和用人工方法得到的，因此，同位素的总数已超过 1000。

在自然界中还可以遇到質量数相同但是其原子序数不同的原子。这种原子核叫作**同量異位素**（изобар）。

为了表示同位素，在元素符号的右上角标示表示質量数  $A$  的数字，而在左下角則往往标示元素的原子序数。例如， $O^{16}$  或  $O^{16}$  表示質量数  $A=16$ ，原子序数  $Z=8$  的氧的同位素。

#### 4. 原子量的标度

目前有兩种原子量标度：化学标度和物理标度。

在門捷列夫週期系中給出的原子量是以原子量的化学标度表示的。正如上面所講的，在此标度中，采用氧的原子量的  $1/16$  当作原子量的單位。以这种标度表示的元素的原子量直接或是間接总是屬於天然氧的稳定同位素的混合物的，也就是，認為这种混合物的平均原子量等於 16.0000。根据最近的資料，在化学标度中，最輕的元素氫的原子量是 1.0080。

大家知道，直到現在，这种标度在化学上还起着非常大的作用。同时，所有化学計算都是以按照这种标度确定的原子量为基