


植物保护机具

林春 子午编



农业出版社

植物保護機具

林靜子編

農業出版社



内 容 提 要

在 1958 年农業大跃进的形势下，全国各地紛紛展开了大面积、大规模的群众性的农作物病虫害防治运动，从而保证了农产品的大丰收。在农作物消灭虫害防治上，植物保护机具占着很重要的地位。要把病虫防治好，必须把药械准备好了。为了推广全国农民自己創造和改装的植物保护机具，编者在全国农具展览及植物保护机具中选出 43 种群众最欢迎的机具編成这本小册子。主要介绍喷雾器、喷粉器、拌种器、接渣器等机具。对于每种机具，都說明它的性能、規格、構造及使用方法，并各附攝影一幅，有的还介紹一些修理保养的方法，可供各地公社的植保人員及一般农業干部参考。

北京出版社 7 号

北京市容市容部新華書店可販出售 100 册

上海漢興印刷厂印刷 新華書店發行

787×1002 版 1/92·2 1/8 印数：47,000 册

1958 年 8 月第 1 版

1959 年 3 月上海第 1 次印制

印数：1—6,100 定价：（每册）0.19 元

统一书号：10144·598 500·1 京印

目 录

噴 霧 器

一、單管噴霧器及其改裝的噴霧車,噴霧船等.....	6
1.單管噴霧器.....	5
2.三輪手推噴霧車.....	9
3.獨輪手推噴霧車.....	10
4.腳踏手推噴霧車.....	11
5.獨輪手推自動噴霧車.....	14
6.三輪手推自動噴霧車.....	15
7.獨輪手推自動噴霧車.....	16
8.獨輪手推自動噴霧車.....	17
9.雙輪手推自動噴霧車.....	18
10.雙輪手推自動噴霧車.....	19
11.獨輪手推兩用噴霧車.....	20
12.獨輪手推自動噴霧車.....	22
13.噴霧船.....	23
14.二人抬噴霧器.....	24
15.背負式單管噴霧器.....	25
二、六頭手推噴霧車.....	28
三、推車式自動噴霧器.....	29
四、背負式噴霧器.....	31
五、半自動背包式噴霧器.....	33
六、壓縮噴霧器.....	34
七、單輪手壓噴霧器.....	35

八、畜力式輪動噴霧机.....	37
九、双缸高压噴霧器.....	40
十、脚踏高空噴霧器.....	40
十一、动力噴粉、噴霧、噴烟霧三用机.....	42

噴 粉 器

一、木制手搖噴粉器.....	44
二、肩車式手搖噴粉器.....	45
三、木制噴粉器.....	45
四、木制噴粉器.....	48
五、手提風箱式噴粉器.....	49
六、鼓風噴粉器.....	50
七、轎式布袋撒粉器.....	50
八、直立式手搖噴粉器.....	51
九、572型噴粉器.....	53

拌 种 器

一、木制立式拌种器.....	57
二、木制拌种器.....	58
三、拌种机.....	59

其他植物保护机具

一、手推涂茎器.....	62
二、玉米灌耳器.....	68
三、玉米灌心器.....	64
四、小麦线虫汰除机.....	66
五、千斤塔.....	67
六、打狼夹子.....	68

噴 霧 器

一、單管噴霧器及其改裝的 噴霧車，噴霧船等

單管噴霧器比較輕便，使用起來簡單，在農業生產中使用得非常廣泛，但由於它費勞力多，效率較低，因此已逐漸不能滿足農業生產上的需要，同時在使用一般毒性較強的農藥時，容易把藥液濺射到工作人員的臉上或身上，很不安全。在農業生產大躍進中，廣大群眾進行了許多創造性的改革，把單管噴霧器裝置成許多形式的手推車、手推自動噴霧車、噴霧船、二人抬噴霧器等，這樣提高了工作效率10—15倍，並且大大地節省了勞動力，也保證了安全。

1. 單管噴霧器

(1) 單管噴霧器的結構 主要結構有塞杆、氣室筒、氣身管、橡皮導管、噴杆、噴頭等部分組成(圖1)。工作時是靠塞杆上下活動，在机身內造成真空，使藥液吸入机身。由於氣身管底部底凡而有一銅球，當塞杆向上提時，藥液頂開入口處的銅球進入氣身管，當塞杆向下壓時銅球堵住了藥液入口，氣身管內的藥液不能再出去，而被迫通過內凡而進入氣室，氣室內的藥水不斷增加，原儲空氣的容積不斷縮小，這樣被壓縮的空氣具有了壓力，逼使已進入氣室內的藥液經橡皮導管到達噴頭，由旋水片和噴頭片




图1. 单管喷雾器

借离心力的作用形成雾点喷出。

罩管喷雾器的使用压力可达到每平方公分 21 公斤，2—3人使用，每天约可喷洒 2—3 亩。

(2)修理和保养方法

(一)在塞杆下压时有水从塞杆与法蘭螺絲口射出。发生原因：套在法蘭螺絲下的皮圈因干燥或损坏不能与塞杆密合。修理方法是将皮圈放在清油中泡发或更换一个，更换时新皮圈内径很小，应先把它在油内浸一下，再装好把法蘭螺絲旋紧，然后将塞杆用力塞进去。

(二)塞杆下压时，很感吃力，而且只要一松手塞杆会自动向上升，但是喷头喷不出水来或出水很小。形成原因有二：

①气室内的内凡面中的铜球，被垃圾卡住了，不能与凡面壳密合，致使气室中的药水倒流入气身管内，迫使塞杆向上抬。

②内凡面口被锈坏或损坏不能与铜球密合，也可能是铜球根本失落了。

修理方法：啓开凡面阀门，清除垃圾或更换内凡面壳或补入铜球。

(三)塞杆下压时没有压力感觉到很轻松，喷头也不出水。形成原因有二：

①滤网座下面的滤网片或滤网铜丝布被泥土或药粉糊满了，药水流不进去，内部近于真空反把塞杆自动向下引。

②滤网座内的铜球(底凡面)被拉极卡住了，或铜球根本失落了，关不住水，所以塞杆下压很不吃力，雾也喷不出来。

修理方法：查出实际原因，清洗滤网片及滤网铜丝布除去凡面中垃圾或补入铜球。

(四)喷出的雾不是完整的圆锥形，且雾点不匀，喷头有漏水现象。

形成原因：喷头内的旋水片或喷头片，上面的小孔被垃圾阻塞了一部分，或被锈损成不正常情况。

修理方法：针对实际发生的原因清除垃圾或更换旋水片或喷头片。

(五)喷头喷不出雾只射出一条水柱：

形成原因：喷头内的旋水片失落了。

修理方法：补入旋水片。

(六)开关漏水：

形成原因：开关帽下面的石棉线磨损了。

修理方法：把开关帽旋下把原来的石棉线挑出重行绕好或另换新的石棉线涂上黄油再将开关帽旋紧，在没有石棉线的时候就用粗棉纱线涂上黄油代替也勉强可以应用。

(七)开关心转不动：

形成原因：开关心因被药液的侵蚀而锈住。

修理方法：把开关卸下来，将开关帽旋下，浸在火油内半小时，再用老虎钳夹住开关心基部，慢慢摇动，如仍摇不动，可用铁丝将石棉挑出后再摇，必要时可以放在火内烧一会再挑，挑出了石棉，开关心就容易转动了，最后绕上石棉线，旋好开关帽。

(八)各接头处漏水：形成原因有二：

①接头没有旋紧，或皮垫太薄旋不紧。

②接头处的皮垫掉了或坏了。

修理方法：查出原因将接头旋紧或增加皮垫圈或更换皮垫圈。

(九)橡皮管接头处漏水：形成原因有二：

①橡皮管夹头松了或夹的地位不适当，没有夹在雌雄接头的斜口上与导管密合。

②接头处的橡皮管因应用过久发生小裂缝或小孔。

修理方法：屬第一原因應旋緊夾頭，或改正夾頭所夾的位置。屬第二原因應將橡皮管頭切掉一、二寸重行接好，夾上夾頭，或用鉛絲扎緊。

(十)橡皮管，應與器械器身分別放，并置放在清潔陰涼和不受日光直接照射的地方，溫度要保持在 $10-20^{\circ}\text{C}$ 之間，相對溫度在50-70%之間，不可與油類、酸類、鹼類物質放在一起，與發熱物至少要離開3市尺以外，不可放在地面應該用木料墊起。

(十一)噴頭片中的小孔被塞住時要取下好好夾出阻塞物，切不可貪圖簡便用鐵釘從外面去通，致損壞了孔的圓度，和邊緣的斜坡，使以後噴出的噴面不圓整而且粗細不均勻。

(十二)用錫焊接時，接面剖到現出銅原色，并用鹽酸清洗再涂些氧化鋅藥水，然後焊上錫才能牢固。

(十三)塞杆彎了不能直接用鐵錘敲打，只能夾在兩片木板中再用木榔頭敲平，使其正直。

(十四)橡皮管的中部如發生小孔或裂縫應从中切去損壞的一段，再利用銅管或竹管完全插入橡皮管斷口的兩端外用竹片夾住，再用銅線或鉛絲緊緊束縛再行應用。

2. 三輪手推噴霧車

三輪手推噴霧車是雲南省大理白族自治州賓川縣農具修配廠製造的。

它是由兩台單管噴霧器，一個鐵制藥液桶，一部木制三輪車架和“W”形壓杆組成(圖2)。木制三輪車架，前地輪直徑29公分，厚5.5公分。兩個後地輪直徑23公分，厚與前輪相同。車架後部有兩個手柄，長87公分。車架長80公分前端寬16公分，後端寬23公分。車架上安放着鐵制藥液桶，由前檔板和左右兩




圖2. 三輪手推噴霧車

機的支架固定着。藥液桶是橢圓形，最長 50 公分，最短 28 公分，高 51 公分。藥液桶前后端各裝有一台單管噴霧器，分別用鐵夾子固定着。藥液桶中部有一橫板，兩端固定在兩側的支架上。橫板中間有一鐵支柱，鐵支柱頂端為“W”形壓杆的支點，壓杆兩端分別與兩單管噴霧器的塞杆相接，後端有一手柄。

使用時三人操作，二人手執噴杆，一人推車並操縱壓杆不斷上下壓縮，即可噴霧。此噴霧器主要適用於防治蔬菜、棉花等作物的病蟲害，每天可噴 12—14 亩，比未改裝前提高工作效率 13 倍半。

3. 獨輪手推噴霧車

這個噴霧車是安徽省東流縣製造的。

适用于旱地作物、棉花生長前期及蔬菜等作物上噴洒药液，它是由一部木制独輪車架，一只木制药液桶，兩台單管噴霧器和一根“W”形的鐵制压杆構成(圖3)。独輪車架前端的地輪直徑40公分，后端有兩只支脚，并有兩個手柄，車架長120公分，寬42公分，高40公分，上邊置有木制药液桶，最長62公分，最短38公分，高36公分，药液桶前后端各固定着一台噴霧器，桶的后端有一个裝药口，支架頂端为“W”形压杆的支点，压杆兩端各与噴霧器連杆相接，压杆后端有一手柄，前端有彈簧与木桶連接。




圖3. 獨輪手推噴霧車

工作时，三人操作，其中一人推車，并不漸地壓縮壓杆，二人手執噴杆，把藥液噴射到作物上，每天可噴28亩左右。

4. 腳踏手推噴霧車

由江西省安義县农場制造。适于棉田和菜田噴洒农药，二

人操作，每天能噴 12—15 亩。

此噴霧車，是由一部獨輪車架、一只藥液桶、一台單管噴霧器和腳踏板組成（圖 4）。獨輪車架長 110 公分，前端寬 15 公分，後端寬 39 公分，高 23 公分，鐵制前地輪直徑 20 公分，車架後端有兩根木支腳，後上端有兩個手柄和一塊腳踏板，車架上固定着一只扁圓形藥液桶，桶最長 70 公分，最短 37 公分，高 48 公分，桶上有一木蓋，桶後端固定着一台單管噴霧器，木桶中部有一木連杆，直伸入桶底與齒狀攪拌器相連，木桶前端有一支柱，為壓杆的支點、壓杆的 $1/2$ 处與木連杆相連，在 $2/3$ 处與噴霧器塞杆相連，并同時固定有一膠皮帶，膠皮帶的另一端固定在藥液桶後端木支架上，壓杆後端以鐵絲與腳踏板相連。

工作時，兩人操作，一人手持噴杆，一人推車，並用腳踩踏板，由於踏板上下活動，通過木連杆，使攪拌器不斷攪拌藥液，並使壓杆帶動塞杆上下壓縮，使藥液經噴頭噴洒到作物上。




圖 4. 脚踏手推噴霧車




圖 6. 独輪手推自动噴霧車

5. 独輪手推自动喷霧車

这是山东省冠县城关铁业社製的。

它是由一部三角形的独輪車架、一只木制液桶、和一台單管




圖 6. 独輪手推自动喷霧車架




圖 7. 独輪手推自动喷霧車曲柄連杆機構

噴霧器組成(圖 5)。木制獨輪車，車架連手柄長173公分，後端寬80公分，高40公分，地輪直徑40公分，車架後端下部有兩根木支腳，上邊有兩個手柄，車架前端有一木制噴杆支架，車架中部用兩個托架，固定着木制藥液桶，車架的兩側各有一根滑杆，滑杆下部是方形上部是圓的，在方形部分 $1/2$ 處有一橫板，固定着噴霧器，噴霧器下端直伸入藥液桶中，塞杆頂端與連杆頂端的橫杆用鐵梢相接，車輪輪軸兩側各安有曲柄連杆，曲柄長13公分，連杆長121公分，兩連杆頂端以橫杆相聯，橫杆上有滑孔，套在滑杆上(圖 6、圖 7)。

使用時，隨着地輪的轉動，通過曲柄連杆機構，帶動塞杆上下運動，不斷壓縮，使藥液經噴頭中噴出。

此噴霧車適用於棉花、蔬菜等作物防治病蟲害，一人操作，每天可噴20畝。

6. 三輪手推自動噴霧車

這個噴霧車是由江西省九江縣三里街木業社製造。

它主要是由木三輪車架、木制藥液桶、兩台單管噴霧器組成(圖 8)。由曲柄連杆帶動，自動壓縮噴霧，適用於棉花田和蔬菜等作物上噴洒農藥，一人操作，每天可噴28—30畝地。

木制三輪車架，前地輪直徑15公分，兩個後地輪直徑為27公分，兩輪間連以曲柄，曲柄上連杆長87公分，木車架長97公分、寬25公分，後端兩輪間有一手柄。車架上裝有一只藥液桶，用前後板和後支木固定在車架上，藥液桶最長66公分，最短28公分，高40公分，桶上有木蓋，木蓋中央有裝藥口，兩端有孔，分別裝上一個單管噴霧器，木蓋後部有噴杆固定夾板，木桶中部有一支架，支架上有兩根橫桿，在 $1/2$ 處的橫桿上裝有一根垂直木板，兩端分別固定兩台噴霧器，支架頂端的橫桿為壓杆的支點，




圖 8. 三輪手推自動噴霧車

压杆前端和后端 10 公分处各与喷雾器塞杆相连，后端与木连杆相接。

工作时，推车前进，后轮上的曲柄连杆带动压杆，使塞杆不断压缩，药液就不断地喷洒到作物上。

7. 独輪手推自动喷雾車

这是山西省临汾县金殿乡光芒农桑合作社改制的。

它是由一部木制独輪車架、一只煤油桶改制的药液桶、一部單管喷雾器組成(圖 9)。木制独輪車，地輪直徑 47 公分，車架長