

Inspection handbook of
mechanical machining

机械制造检验手册

(第2卷)

杭州大学出版社

责任编辑:蒋保纬 杨晓鸣 傅 恒

机械制造检验手册(第2卷)

许云平 温粤丽 主编

*

杭州大学出版社出版发行

(杭州天目山路34号)

杭州大学出版社手册编写组邮发

(杭州文一路65号)

*

杭州大学出版社电脑排版部排版 杭州余杭人民印刷厂印刷

787×1092毫米 1/16 100印张 2371千字

1997年1月第1版 1997年1月第1次印刷

印数:0001—3100

书号:ISBN 7-81035-848-0/TH·037

定价:140.00元

内 容 提 要

本书是以机械制造业产品质量检验测量技术及检验标准为主的大型综合性手册，也是以机械零、部件和产品检验方法为主的实用性工具书。

手册续篇第2卷共分十五章(第18章至第32章)：标准化和机器可靠性检验，抽样检查，机械机构检验，凸轮和曲面的检验，机械平衡检验，机械振动检验，机械噪声检验，机械加工检验，刀具的检测，紧固件的检验，滑动轴承和关节轴承的检验，量规的检测，样板的检测，夹具检验，模具检验。

该手册采用新的国家标准和部颁标准，全面、系统地介绍了各种机械零部件和产品的检验测量方法，是一本难得的实用性手册。

该手册适用于机械行业，以及其他行业的机修、设备部门。它是工程技术人员、质量检验工作者、计量工作者和设备工作者的必备书，也可作为科研工作者、产品设计者、机械加工者和理工科大中专院校师生的参考书。

前　　言

质量是产品的生命。企业要发展必须加强全面质量管理。抓质量管理,其中重要的一环是加强产品的质量检验工作。在产品质量检验工作中,要贯彻以工人自检、互检和专职检验相结合的原则。大中小型企业(包括设备部门和乡镇企业)的质量检验工作者,迫切需要有一本介绍综合性的国家检验标准和各种检验测量方法的工具书。根据质检部门的委托和读者的要求,现编写了《机械制造检验手册》,以满足广大质量检验计量工作者的需求。

手册分为冷加工检验和热加工检验两大部分,共计50章,分为四卷出版。编写的内容以质量检验测量为主,由国家标准、质量检验和不同零部件的检验方法等部分组成。标准部分采用最新国家标准和部颁标准,凡业经批准的有关标准尽收其中,并附有标准的选择和应用,以及国际和各国家标准对照,以便使用查阅。

检验方法以量具、工具和计量仪器进行静态测量或动态测量为主。其内容由国家标准中规定的检验方法,工厂多年来行之有效的检验方法和新技术检验方法,以及国外最新的检验方法汇编而成。

手册还介绍了质量检验中对质量缺陷的识别方法及其原因分析和预防措施。

手册还收集了大量的资料表格,附于书中,以便查阅。

手册编写组由下列成员组成:许云平、温粤丽为主编,参加编写整理的有郭建华、董雅民、许红瑛、俞杏娟、孙敬荣、俞建忠、俞建国、钟胜萍、许铭、郭晶、董棋、余爱芳等。

手册(第2卷)由杭州电子工业学院机电工程分院院长成自维副教授主审。

我们在编写过程中广泛征求意见,收集了大量的资料,走访了大中小型企业,进行了充分的调查研究,并得到浙江省和杭州市计量部门、杭州电子工业学院机电工程分院和图书馆、中国计量学院等单位的大力支持,在此表示感谢。

由于水平有限,手册中难免有缺点和错误,恳切希望广大读者批评指正。

编　　者

目 录

第 18 章 标准化和机器可靠性检验

一、工业标准化	(1)
(一) 标准化常用术语和作用	(1)
(二) 我国标准级别	(3)
1. 国家标准	(3)
2. 专业标准	(4)
3. 机电部标准	(7)
4. 地方标准与企业标准	(8)
(三) 标准种类	(10)
(四) 标准体系及体系表	(10)
1. 标准体系及体系表的 结构	(10)
2. 标准体系表	(11)
(五) 采用国际标准及国外先进 标准	(14)
1. 国际标准范围	(14)
2. 国外先进标准	(15)
3. 采用国际标准的程度	(16)
4. 等同采用国际标准的表示 方法	(17)
(六) 优先数系及系列化	(18)
1. 优先数系	(18)
2. 参数系列化	(21)
3. 尺寸系列化	(22)
4. 尺寸组合化	(23)
5. 产品系列化	(23)
(七) 标准编写规定	(24)
1. 标准构成和编写原则	(24)
2. 标准编写具体规定	(24)
3. 各类标准内容及顺序	(25)
(八) 工业企业标准化	(25)
1. 企业标准化工作	(25)
2. 企业标准化工作的主要	

内容	(26)
3. 制定企业产品标准的主要 程序	(26)
二、国际标准化	(27)
(一) 国际标准化组织(ISO) ...	(27)
1. 国际标准化组织(ISO)及 成员	(27)
2. ISO 技术委员会(TC)	(27)
3. ISO 标准编号方法	(30)
(二) 国际电工委员会(IEC) ...	(30)
1. IEC 的组织机构	(30)
2. IEC 技术委员会(TC)	(31)
3. IEC 标准编号方法	(32)
(三) 国际计量局(BIPM)	(32)
(四) 世界发达国家标准类型 ...	(33)
1. 美国标准(ANSI)及编号 方法	(33)
2. 英国标准(BS)及编号 方法	(34)
3. 前联邦德国标准(DIN)及 编号方法	(34)
4. 法国标准(NF)及编号 方法	(35)
5. 前苏联标准(GOST)及编号 方法	(35)
6. 日本标准(JIS)及编号 方法	(36)
(五) 国际标准	(38)
(六) 国外先进标准	(38)
(七) 常见国外标准代号及 名称	(39)
三、机器可靠性	(46)
(一) 机器可靠性分类	(46)

(二)机器丧失工作能力的 原因 (47)	8. 摩擦磨损主要参数 测量 (59)
1. 机器初始参数的变化 (47)	四、机器可靠性检验 (60)
2. 产品工作能力的降低 程度 (47)	(一)制造中的可靠性 (60)
3. 作用过程的速度 (47)	1. 制造工艺对可靠性的 作用 (60)
4. 允许损伤和不允许 损伤 (48)	2. 工艺过程的可靠性 (60)
5. 机器参数可靠性 (48)	(二)可靠性检验 (60)
(三)机器故障 (48)	1. 制造过程中检验 (60)
1. 渐发性和突变性故障 (48)	2. 产品质量及工艺参数 检验 (61)
2. 功能故障和参数故障 (49)	3. 工艺过程中产品可靠性 检验 (61)
3. 实际故障和潜在故障 (49)	4. 设备的工艺可靠性 (61)
4. 允许故障和不允许 故障 (49)	5. 元件可靠性筛选 (62)
5. 评价故障后果严重程度的 尺度 (50)	五、可靠性试验 (63)
(四)各种损伤对机器输出参数 的影响 (50)	(一)试验方法和分类 (63)
1. 机器与环境的相互 作用 (50)	1. 可靠性试验目的和 种类 (63)
2. 产品工作能力变化 过程 (50)	2. 可靠性试验对象 (63)
3. 故障发生方框图 (51)	3. 试验测量和评价产品 特性 (64)
4. 机床导轨故障方框图 (52)	(二)抽样试验 (64)
(五)老化过程 (52)	1. 序贯抽样试验 (64)
1. 老化过程外部特征 分类 (52)	2. 点估计 (64)
2. 零件材料的损伤过程 (53)	3. 置信区间估计 (65)
(六)磨损的测量方法 (54)	(三)材料性能试验 (65)
1. 磨损形式 (54)	1. 试验要求 (65)
2. 磨损测量方法分类 (54)	2. 试验方法 (65)
3. 油中测铁法 (55)	(四)可靠性的加速试验 (66)
4. 铁谱分析法和光谱分 析法 (55)	1. 加速寿命试验 (66)
5. 测微法 (56)	2. 加速寿命试验方法 (66)
6. 人工基准法 (57)	(五)液压设备的可靠性 (67)
7. 表面活化法 (58)	1. 可靠性管理 (67)
	2. 系统的可靠性 (67)
	(六)出厂后和维修的可靠性 (68)
	1. 出厂后的可靠性 (68)
	2. 维修的可靠性 (68)

3. 可靠性数据统计分析	(69)	5. 检查水平的确定	(115)
六、质量和质量保证.....	(70)	6. 抽样检查方法的比较 ...	(115)
(一)质量——术语(GB/T 6583—		二、抽样方法和抽样方案	(118)
92).....	(70)	(一)随机抽样.....	(118)
(二)质量和质量保证标准		1. 简单随机抽样	(118)
——选择和使用指南		2. 系统随机抽样	(118)
(GB/T 19000—92)	(73)	3. 分层随机抽样	(118)
(三)质量体系——设计/开发、		4. 分段随机抽样	(119)
生产、安装和服务的质量		(二)利用随机数骰子进行随机	
保证模式(GB/T 19001		抽样的方法(GB 10111—	
—92).....	(76)	88)	(119)
(四)质量体系——生产和安装		1. 主要内容与适用范围 ...	(119)
的质量保证模式		2. 随机数骰子及使用	
(GB/T 19002—92)	(82)	方法	(119)
(五)质量体系——最终检验和		3. 随机抽样程序	(119)
试验的质量保证模式		4. 读取随机数的方法	(120)
(GB/T 19003—92)	(87)	(三)有意抽样.....	(121)
(六)质量和质量体系要素		(四)抽样方案.....	(121)
——指南(GB/T 19004—		1. 计数抽样方案和计量抽样	
92).....	(89)	方案	(121)
第 19 章 抽样检查		2. 一次、二次、多次和序贯	
一、抽样检查导则(GB/T 13393—		抽样方案	(122)
92).....	(109)	三、逐批计数抽样检查	(123)
(一)主要内容和适用范围.....	(109)	(一)GB 2828—87 标准使用	
(二)引用标准.....	(109)	方法	(123)
(三)影响选择的市场情况和		(二)抽查特性曲线和平均样本	
生产特征.....	(109)	大小曲线	(123)
1. 市场情况	(109)	1. 抽查特性曲线(OC 曲	
2. 生产特征	(110)	线)	(123)
(四)抽样方案选择指导.....	(113)	2. 平均样本大小曲线(ASN	
1. 选择抽样方案的协商		曲线)	(123)
程序	(113)	(三)应用示例	(140)
2. 不合格品率检查和每百单		1. 单项质量的抽样检查 ...	(140)
位产品不合格数检查 ...	(113)	2. 多项质量的抽样检查 ...	(144)
3. 生产方风险和使用方		四、周期计数抽样检查	(148)
风险	(113)	(一)GB 2829—87 检查程	
4. <i>AQ, PRQ, LQ</i> 和 <i>CRQ</i> 值		序	(148)
的选取	(113)	(二)标准规定	(148)

1. 检查周期的规定	(148)	号	(217)
2. 试验项目的选择和试验 组的组成	(149)	(二) 抽样方案实施一般规 定	(218)
3. 试验方法和质量特性的 规定	(149)	1. 可接收质量水平(AQL) 的规定	(218)
4. 不合格的分类	(149)	2. 平均检出质量上限的 规定	(219)
5. 不合格质量水平的 规定	(150)	3. 产品提交和单位产品的 接收拒收	(219)
6. 判别水平的规定	(150)	4. 样本的抽取和抽样方案 的确定	(219)
7. 抽样方案类型的选择 ...	(150)	5. 检查过程的中止和过程平均 不合格品率的使用	(220)
8. 抽样方案的检索	(151)	(三) CSP-1 方案	(221)
9. 样本的抽取	(174)	1. 程序的实施	(221)
10. 样本的检查	(174)	2. 字码的改变	(222)
11. 周期检查合格或不合格 的判断	(175)	3. 检查的中止	(222)
12. 周期检查后的处置	(175)	(四) CSP-2 方案	(223)
(三) 抽查特性曲线和平均样本 大小曲线	(176)	1. 程序的实施	(224)
1. 抽查特性曲线(OC 曲 线)	(176)	2. 字码的改变	(225)
2. 方案调整示例	(176)	3. 检查的中止	(225)
3. 平均样本大小曲线(ASN 曲线)	(178)	(五) CSP-T 方案	(225)
五、计数序贯抽样检查	(194)	1. 程序实施	(227)
(一) GB 8051-87 符号	(194)	2. 字码改变	(227)
(二) 抽样方案的确定	(195)	3. 检查中止	(227)
1. 孤立批的检查	(195)	(六) 连续抽样检查函数曲 线	(227)
2. 连续批的检查	(196)	1. AOQ, AFI, OC 曲线	(227)
(三) 抽样方案的实施	(199)	2. 方案的函数公式及 数值	(228)
1. 孤立批和连续批的检查 程序	(199)	(七) 应用示例	(231)
2. 实施方法	(199)	七、计数标准型一次抽样检查 ...	(240)
3. 列表法	(200)	(一) GB/T 13262-91 术语 符号	(240)
4. 作图法	(200)	(二) 抽样抽查程序	(240)
5. 记分法	(208)	(三) 抽样抽查的实施	(240)
(四) 应用示例	(213)	1. 规定单位产品的质量 特性	(240)
六、计数连续抽样检查	(217)		
(一) GB 8052-87 术语符			

2. 规定质量特性不合格的分类 与不合格品的分类 (240)	符号 (252)
3. 生产方风险质量与使用方 风险质量的规定 (241)	(二) 抽样方案表 (252)
4. 检查批的组成和抽样方案 的检索 (241)	(三) 检查程序 (253)
5. 样本的抽取和检查 (241)	(四) 检查实施 (253)
6. 批接收的判断和检查批的 处置 (241)	1. 生产方风险质量和使用方 风险质量的规定 (253)
八、跳批计数抽样检查 (244)	2. 孤立批抽样方案的 选择 (253)
(一) GB/T 13263—91 适用范围 和术语 (244)	3. 连续批抽样方案的 选择 (254)
(二) 供货方及产品的资格 鉴定 (245)	4. 样本的抽取和检查 (256)
1. 供货方的资格鉴定 (245)	5. 批合格或不合格的 判断 (256)
2. 产品的资格鉴定 (245)	6. 批的处理 (256)
3. 产品质量资格鉴定 示例 (245)	十、不合格品率计量抽样检查 (265)
(三) 跳批程序 (245)	(一) 标准 GB 6378—86 的特点及 抽样表 (265)
1. 初始跳检频率的确定 (246)	1. 特点和使用范围 (265)
2. 确定初始跳检频率的 示例 (246)	2. 抽样检查表 (265)
3. 跳检频率的降低 (248)	(二) 标准的使用方法 (273)
4. 检查批的抽取程序 (状态 2) (248)	(三) 抽样检查实例 (277)
5. 跳批中断程序和资格再 鉴定程序 (248)	十一、不合格品率计量标准型一次 抽样检查 (279)
6. 取消资格 (248)	(一) 标准 GB 8053—87 的特点、 使用范围及抽样表 (279)
(四) 供货方和检查机构及负责 部门的责任 (249)	(二) 标准的使用方法 (282)
1. 供货方的责任 (249)	(三) 确定抽样方案实例 (285)
2. 检查机构和负责部门的 责任 (249)	1. “ σ ”法 (285)
3. 选择跳批检查还是放宽 检查的因素 (249)	2. “ s ”法 (286)
4. 跳批随机取样方法 (249)	十二、平均值计量标准型一次 抽样检查 (287)
九、小批计数抽样检查 (251)	(一) 标准 GB 8054—87 的特点、 使用范围及抽样表 (287)
(一) GB/T 13264—91 术语和		(二) 标准的使用方法 (289)
		(三) 确定抽样方案实例 (291)
		1. “ σ ”法 (291)
		2. “ s ”法 (293)
		(四) 产品稳定与否的检验和	

批标准差的估算.....	(294)	三、机构动力参数的检测	(318)
1. 产品稳定与否的检验		(一)构件质心的测量方法.....	(318)
方法	(294)	1. 支点法和挂线法	(318)
2. 批标准差的估算方法 ...	(295)	2. 天平法和摆动周期法 ...	(318)
第 20 章 机械机构检验		3. 吊砝码法和弹簧秤法 ...	(319)
一、机构运动简图符号		(二)构件转动惯量测定方	
(GB 4460—84)	(296)	法.....	(320)
二、机构运动参数的检测	(301)	1. 刀口支承法和轴颈支	
(一)位移的检测.....	(301)	承法	(320)
1. 电感式位移计	(301)	2. 吊线法和测量架法	(321)
2. 电阻式位移计	(302)	3. 落重法	(322)
3. 电阻应变式位移计	(303)	4. 飞轮转动惯量的测定 ...	(322)
4. 旋转变压器式角位		(三)构件作用力的检测.....	(326)
移计	(304)	1. 粘贴应变片测定作	
5. 差动变压器式位移计 ...	(304)	用力	(327)
6. 感应同步位移计	(305)	2. 电阻应变式测力仪	(329)
7. 光栅位移计	(306)	3. 压电式测力仪	(331)
8. 磁栅位移计	(306)	4. 压磁式测力仪	(332)
9. 积分陀螺仪	(307)	(四)扭矩和动反力的检测.....	(333)
(二)速度检测和测量仪表.....	(309)	1. 电阻应变式扭矩仪	(333)
1. 线速度的测量方法	(309)	2. 钢弦式扭矩仪	(334)
2. 转速(角速度)的检测 ...	(310)	3. 相位差式扭矩仪	(335)
3. 离心转速表	(310)	4. 光电式扭矩仪	(336)
4. 涡流转速表	(311)	5. 磁致伸缩式扭矩仪	(336)
5. 交流转速表	(312)	6. 机构动反力的检测	(336)
6. 磁电式转速计	(313)	(五)摩擦系数和效率的检	
7. 光电式转速计	(313)	测.....	(337)
8. 频闪转速计	(314)	1. 动、静摩擦系数测定和滑动	
9. 陀螺仪	(314)	摩擦系数测定仪	(337)
(三)加速度的检测.....	(315)	2. 斜面静摩擦系数和斜面	
(四)机构运动参数检测实		效率的检测	(337)
例.....	(315)	3. 螺旋副的摩擦系数和效率	
1. 正弦机构运动参数的		的测定	(338)
检测	(315)	4. 转动副轴颈摩擦圆的	
2. 凸轮机构运动性能		测定	(339)
实验	(317)	5. 柔韧体摩擦系数的	
3. 缝纫机送布牙轨迹的		测定	(339)
检测	(318)	6. 轮系传动效率的测定 ...	(340)

四、减速器传动效率的测定	(341)	七、摩擦磨损实验	(361)
(一)开式功率流传动效 率测定方法.....	(341)	(一)试验机原理.....	(361)
(二)封闭式功率流传动效率 测定方法.....	(341)	(二)磨损量的测定.....	(362)
五、弹簧的验收、检验和技术 要求	(343)	(三)M-200型摩擦试验机及实验 方法.....	(362)
(一)弹簧的验收和检验 规则.....	(343)	八、润滑油粘度的测量	(364)
(二)拉压弹簧特性线和 类型.....	(344)	(一)粘度表示法和换算.....	(364)
(三)弹簧试验机和检测 方法.....	(345)	(二)影响粘度因素和润滑油的 调配.....	(365)
(四)圆柱螺旋弹簧技术 要求.....	(346)	1. 温度对粘度的影响	(365)
六、多股圆柱螺旋弹簧参数 偏差和试验、检验方法 (GB/T 13828—92)	(350)	2. 压力对粘度的影响	(365)
(一)产品分组和计算	(352)	3. 润滑油的调配	(366)
1. 分组和材料	(352)	(三)润滑油粘度的测量方 法.....	(367)
2. 基本计算公式	(352)	1. 相对粘度的测量	(367)
3. 弹簧试验负荷和许用 应力	(354)	2. 动力粘度的测量	(367)
(二)弹簧的技术要求	(354)	3. 运动粘度的测量	(368)
1. 弹簧一般要求	(354)	九、计算机在机构检测中的 应用	(368)
2. 弹簧特性、尺寸及极限 偏差	(355)	(一)机构实验数据的计算机 处理和计算	(368)
3. 弹簧外观和热处理 要求	(356)	1. 样本均值 \bar{x} 和标准 差 s	(368)
(三)弹簧试验方法	(357)	2. 频数分布和直方图	(369)
1. 弹簧立定、强压或加温 强压处理	(357)	3. 多项式曲线拟合及 程序	(371)
2. 检验方法和速压、疲劳 试验	(357)	(二)机构检测中微型计算机的 数据采集和处理	(374)
3. 压缩弹簧的压并高度和 自由高度、角度检验	(358)	1. 微机实时数据采集和处理 系统的组成	(374)
(四)检验规则	(358)	2. 微机检测机器运转和飞轮 调速实验	(374)
(五)弹簧材料抗拉强度	(359)	第 21 章 凸轮和曲面的检验	
		一、凸轮的种类和表示方法	(376)
		(一)凸轮的种类	(376)
		(二)凸轮副及型面曲线表示 方法	(377)
		1. 凸轮的几何尺寸	(377)

2. 凸轮型面曲线的表示	1. 游标卡尺检验法	(390)
方法 (378)	2. 分度头和高度尺组合	
3. 凸轮型面加工方法 (378)	检验法 (391)	
(三)影响凸轮型面误差的	3. 分度盘和千分表组合	
因素 (378)	检验法 (391)	
1. 机床传动系统误差 (378)	4. 显微镜和千分表组合	
2. 仿形系统的因素 (379)	检测法 (393)	
3. 工件自身因素 (380)	5. 测量机测头和分度台	
二、凸轮的检测仪器 (380)	组合检测法 (393)	
(一)凸轮检测仪器和设备 (380)	6. 光学分度头检测法 (393)	
1. 测量仪器选择 (380)	7. 凸轮轴测量仪测圆盘内	
2. 光学分度头和阿贝测	凸轮法 (395)	
量头 (380)	8. 万工显检测盘形凸轮	
3. 光学分度台 (382)	法 (395)	
4. 光栅凸轮检查仪 (383)	9. 万工显检测移动凸轮型	
5. 三坐标测量机 (383)	面法 (396)	
6. 其他测量仪器 (384)	10. 万工显检测圆柱凸轮型	
(二)凸轮廓线检测仪器的调整	面法 (397)	
和安装 (384)	11. 万工显和大工显检测平板	
1. 光学分度头主轴线的	凸轮法 (397)	
调整 (384)	12. 万工显和百分表组合检测	
2. 分度头两顶尖连线与工作	圆锥凸轮 (397)	
台侧面平行的调整 (385)	13. 727-1型测量机检测劈	
3. 阿贝测量头中心高的	锥法 (397)	
调整 (385)	14. 三坐标测量机和光栅凸轮	
4. 被测凸轮与光学分度台回	检查仪法 (398)	
转轴线同心性的调整 ... (385)	15. 卡规和样板检验法 (398)	
5. 非专用凸轮检测仪测凸轮	(二)凸轮廓面的比较检验	
廓线时仪器的调整 (386)	法 (399)	
(三)凸轮检测顺序和测量	1. 铣床上比较检测法 (399)	
误差 (386)	2. 磨床上比较检测法 (399)	
1. 凸轮检测目的和顺序 ... (386)	3. 直角尺比较检验法 (399)	
2. 自动测量装置 (388)	4. 盘形凸轮比较检验仪	
3. 对主要测量误差采取	法 (400)	
措施 (388)	5. 移动凸轮比较检验仪	
三、凸轮廓面的检验方法 (390)	法 (400)	
(一)凸轮廓面的绝对检验	6. 凸轮比较自动测量仪	
法 (390)	法 (401)	

(三)圆盘凸轮的检测实例.....	(402)	3. 工具显微镜法确定凸轮 相对键槽的位置	(421)
1. 对称圆盘凸轮升程的 检测	(402)	4. 凸轮相位角的检测	(421)
2. 不对称圆盘凸轮升程的 检测	(408)	(六)应用计算机对凸轮从动杆 运动分析.....	(422)
四、凸轮机构的检测	(412)	1. 盘形凸轮摆动从动杆运动 分析计算机程序设计 方法	(422)
(一)盘形凸轮直动从动杆位移 曲线的检测.....	(412)	2. 计算实例	(424)
1. 对心直动和偏置平底从动 杆位移的检测	(412)	五、曲面的检测	(425)
2. 偏置尖端和滚子从动杆位 移的检测	(412)	(一)牛顿原器的检测.....	(425)
3. 直动从动杆位移的检测 步骤	(414)	1. 牛顿原器的种类形式 ...	(425)
(二)盘形凸轮摆动从动杆位移 曲线的检测.....	(414)	2. 牛顿原器厚度和平行度的 检测	(426)
1. 尖端和滚子摆动从动杆 位移曲线的检测	(414)	3. 曲率半径的检测	(427)
2. 平底摆动从动杆位移曲线 的检测	(415)	4. 原器工作面形状误差的 检测	(430)
(三)圆柱凸轮和移动凸轮位移 的检测.....	(416)	(二)用牛顿原器检测工件的 方法.....	(432)
1. 圆柱凸轮直动从动杆位移 曲线的检测	(417)	1. 原器的适用性和贴合测量 原理	(432)
2. 圆柱凸轮摆动从动杆位移 曲线的检测	(417)	2. 被测面凹凸的判别 方法	(433)
3. 移动凸轮从动杆位移曲线 的检测	(417)	3. 牛顿条纹的计数法	(434)
(四)凸轮升程检测零点的 确定.....	(418)	4. 用平面原器检测曲率 半径	(435)
1. 直接确定法	(418)	5. 用凹面原器检测曲率 半径	(436)
2. 修正法	(418)	6. 面微观形状的检测	(437)
(五)凸轮廓线相对位置的 检测.....	(420)	7. 表面形状的检测	(439)
1. 凸轮廓线相对定位销轴 位置的检测	(420)	(三)非球面的检测.....	(439)
2. 划线法确定凸轮廓线相对 键槽的位置	(420)	1. 非球面透镜的形状和测 量法	(439)
		2. 观察法和牛顿条纹法检测 非球面透镜	(440)
		3. 按一维扫描法测量非 球面	(440)
		4. 极坐标变换测量	(442)

附录: 盘形凸轮摆动从动杆	(一) 单面平衡用平衡架、芯轴
运动分析计算程序 (443)	的选择和技术要求 (477)
第 22 章 机械平衡检验	1. 平衡架(导轨)和芯轴的
一、平衡词汇、品质等级和	选择 (477)
质量 (457)	2. 平衡架(导轨)和芯轴的
(一) 平衡常用词汇(GB 6444—	技术要求 (478)
86) (457)	(二) 单面(静)平衡的检验
(二) 平衡量品质等级的规定 (460)	方法 (480)
(三) 平衡常用量值和计算 (460)	1. 在导轨式静平衡架上平衡
(四) 平衡检验要求 (464)	检验 (480)
二、平衡机的校验和精度检验 (465)	2. 在滚动式静平衡架上平衡
(一) 平衡机的分类和技术	检验 (480)
性能 (465)	3. 在单面离心力式平衡机上
1. 平衡机分类和选用	平衡检验 (481)
要求 (465)	4. 用杠杆力矩表式静平衡仪
2. 平衡机的技术性能 (466)	平衡检验 (481)
3. 高速动平衡机的技术	四、刚性转子的动平衡检验 (482)
性能 (468)	(一) 动平衡检验数据 (482)
4. 平衡机用传感器和加	1. 常用动平衡允差数据 ... (482)
速度计的特性 (469)	2. 动平衡校正面许用不平衡
(二) 平衡机的校验方法 (471)	量的计算 (482)
1. 平衡机的性能指标 (471)	(二) 刚性转子动平衡检验
2. 立式平衡机的校验	方法 (485)
转子 (471)	1. 用幅相测振仪进行平衡
3. 卧式平衡机的校验	检验 (485)
转子 (472)	2. 用无相位指示测量装置
4. 外伸的校验转子和校验	确定不平衡量 (486)
试重 (474)	3. 在软支承动平衡机上平衡
(三) 平衡机主要指标的检	检验 (486)
验 (474)	4. 在硬支承动平衡机上平衡
1. 检验要求 (474)	检验 (487)
2. 单面立式平衡机的	5. 对辅助旋转件的平衡
检验 (475)	检验 (487)
3. 双面平衡机(立、卧式)	五、挠性转子的机械平衡
e_0 值的检验 (475)	(GB 6557—86) (488)
4. 不平衡减少率(URR)的	(一) 挠性转子的平衡特点 (488)
检验 (476)	(二) 转子分类 (490)
三、单面(静)平衡的检验 (477)	(三) 挠性转子平衡的评定准则

(GB 6558—86)	(492)	要求	(509)
1. 平衡装置上的振动极限和 允许值	(492)	2. 执行平衡允差值的 要求	(511)
2. 平衡装置上用的转换系数 及 X 值	(493)	3. 执行较高平衡品质的 要求	(511)
3. 用振动允许值评定挠性 转子平衡品质时选择 转换系数	(496)	七、带轮的平衡(GB 11357— 89).....	(511)
4. 在规定校正面上用剩余 不平衡量评定挠性转子 平衡品质	(497)	(一)带轮质量要求及表面 粗糙度.....	(512)
5. 确定等校振型不平衡量 的实验方法	(497)	(二)带轮的平衡方法.....	(513)
6. 评定方法的选择和评定 方法示例	(498)	1. 静平衡	(513)
(四)最大允许初始不平衡量的 计算(GB 6557—86)	(499)	2. 动平衡	(513)
(五)各类挠性转子的平衡方法及 步骤(GB 6557—86)	(501)	(三)刚性转子平衡等级.....	(513)
1. 1 类和 2 类转子的平衡 方法	(501)	第 23 章 机械振动检验	
2. 2d 类转子的低速三平面 平衡	(502)	一、振动分类和测量参数	(516)
3. 3 类转子的振型平衡 法	(503)	(一)振动分类和测量方法 分类	(516)
4. 3 类转子平衡的影响系 数法	(504)	(二)振动的基本参数及允许 值	(517)
5. 用观测试重效应计算不 平衡量的方法	(505)	1. 振动的基本参数	(517)
6. 4 类、5 类挠性转子的 平衡	(506)	2. 各种机器振幅的允许 值	(517)
7. 挠性转子最终不平衡状态 的评定方法	(506)	3. 轴振动的允许值	(518)
六、平衡误差和质量要求	(508)	4. 旋转机械振动烈度允许 值	(519)
(一)平衡的机械误差和操作 误差	(508)	5. 汽轮机振动烈度评定和电 机振动速度有效限值	(519)
(二)质量要求	(509)	6. 泵类振动级别的评定	(521)
1. 平衡对转子设计和工艺		(三)振动测量内容	(522)
		二、振动检测仪器装置	(523)
		(一)机械振动台技术条件 (GB/T 13309—91)	(523)
		1. 振动台技术要求	(523)
		2. 振动台的试验方法	(524)
		(二)传感器	(525)
		1. 传感器的选择原则和 选用	(525)
		2. 振动电测法常用的传感	

器	(526)	(三)振动测量布点、方向和 条件.....	(552)
3. 传感器的主要性能	(528)	六、机器振动的原因和措施	(553)
4. 传感器的安装方法	(530)	(一)机器振动的诊断.....	(553)
(三)其他测量仪器装置和校准 方法.....	(531)	1. 机器振动故障的评价 ...	(553)
1. 常用中间转换装置	(531)	2. 机器常见振动故障的 诊断	(553)
2. 振动测量常用记录仪 ...	(532)	3. 按激振频率和幅值变化 特性判别振动	(555)
3. 激振设备和激振方法 ...	(533)	4. 按振动频率和振动方向 判别振动	(555)
4. 振动诊断仪器和分析仪的 主要性能	(534)	5. 按振动数的矩阵得点法 判别振动	(556)
5. 振动测量装置的校准 方法	(536)	(二)振动原因和措施.....	(557)
三、振动的测量方法	(537)	1. 汽轮机、发电机的振动 原因和措施	(557)
(一)接触式测量法.....	(537)	2. 电机和离心机的振动原 因和措施	(559)
1. 机械式测量法	(537)	3. 泵类的振动原因和 措施	(560)
2. 电气式测量法	(537)	4. 压缩机、鼓风机、通风机的 振动原因和措施	(561)
(二)非接触式测量法.....	(538)		
(三)周期振动的测量.....	(540)		
1. 振幅的测量方法	(541)		
2. 频率、相位差和激振力的 测量	(541)		
(四)冲击的测量.....	(542)		
(五)随机振动的测量.....	(543)		
(六)振动系统的振动特性 测量.....	(543)		
四、验收试验中齿轮装置			
机械振动的测定			
(GB 8543—87)	(545)		
(一)振动测量方式和仪器 选择.....	(546)		
(二)试验准则和轴、箱体的 振动测量.....	(547)		
(三)验收等级及轴、箱体振动 的评价值.....	(547)		
五、中小功率柴油机振动测量			
方法(GB 7184—87)	(550)		
(一)振动测量量标.....	(550)		
(二)振动测量仪器指标.....	(550)		
(三)振动测量布点、方向和 条件.....	(552)		
六、机器振动的原因和措施	(553)		
(一)机器振动的诊断.....	(553)		
1. 机器振动故障的评价 ...	(553)		
2. 机器常见振动故障的 诊断	(553)		
3. 按激振频率和幅值变化 特性判别振动	(555)		
4. 按振动频率和振动方向 判别振动	(555)		
5. 按振动数的矩阵得点法 判别振动	(556)		
(二)振动原因和措施.....	(557)		
1. 汽轮机、发电机的振动 原因和措施	(557)		
2. 电机和离心机的振动原 因和措施	(559)		
3. 泵类的振动原因和 措施	(560)		
4. 压缩机、鼓风机、通风机的 振动原因和措施	(561)		
第 24 章 机械噪声检验			
一、噪声标准	(563)		
(一)工业企业噪声 标准	(563)		
(二)机床和机动车辆噪声 标准	(564)		
(三)锻压机和柴油机噪声 标准	(565)		
(四)压缩机噪声声功率限值 标准	(566)		
(五)电动机 A 计权声功率级 噪声限值	(568)		
(六)家用电器噪声标准	(570)		
二、噪声测量环境和测量仪器 ...	(570)		
(一)测量环境	(570)		
1. 对测量环境的要求	(570)		

2. 影响噪声测量的因素	… (571)	A 声功率级的计算	… (596)
(二) 噪声检测仪器	… (572)	(四) 测试环境的鉴定	… (597)
1. 声级计	… (572)	1. 测试环境的要求	… (597)
2. 传声器	… (575)	2. 测试环境的鉴定方法	… (598)
3. 滤波器	… (576)		
4. 记录仪和实时分析仪	… (577)		
三、噪声的检测	… (577)	五、噪声源声功率级的测定	—
(一) 噪声的测量方法	… (577)	工程法及准工程法	
(二) 自由场法测声功率级	… (579)	(GB 3767—83)	… (599)
1. 测量面的选择	… (579)	(一) 标准适用性和测量误	
2. 声级和声功率级的		差	… (599)
计算	… (582)	1. 标准的适用范围	… (599)
3. 各影响噪声因素的修		2. 工程法和准工程法	… (599)
正量	… (582)	(二) 测试环境和仪器	… (600)
4. 测量噪声声功率级的		1. 测试环境要求	… (600)
步骤	… (583)	2. 测试仪器和声源安装	… (600)
(三) 噪声声压级的测量	… (584)	(三) 声压级的测量	… (601)
1. 测量仪器选择	… (584)	1. 基准体和测量表面的	
2. 测量点的选择	… (584)	选择	… (601)
3. 测量仪器正确使用	… (585)	2. 半球和矩形六面体测量	
4. 测量结果正确处理	… (586)	表面上的基本测点	… (602)
(四) 声强测量方法	… (588)	3. 测点附加、减少和测	
1. 测量原理	… (588)	量	… (604)
2. 测量方法	… (589)	(四) 修正量和平均声压级、	
3. 声强测量应用	… (591)	声功率级的计算	… (605)
四、噪声源声功率级的测定	—	1. 确定修正量	… (605)
简易法(GB 3768—83)	… (591)	2. 平均声压级和声功率级	
(一) 测试要求	… (592)	的计算	… (607)
1. 测量误差和环境要求	… (592)	3. 1/1 倍频带或 1/3 倍频带	
2. 测试仪器和声源安装	… (592)	声功率级合成 A 声功率级	
(二) A 声级的测量	… (593)	的方法	… (607)
1. 测量表面和基准体	… (593)	4. 指向性指数的计算	… (609)
2. 半球测量表面上的		六、齿轮装置噪声声功率级	
测量	… (593)	测定方法(GB 6404—86)	… (609)
3. 矩形六面体测量表面上		(一) 标准适用性和测试仪器的	
的测量	… (594)	规定	… (609)
4. 背景噪声的修正	… (596)	(二) 测试要求	… (609)
(三) 测量表面平均声压级和		1. 测试对象和条件	… (609)
		2. 测量表面	… (610)
		3. 测量距离	… (610)