


鍋炉工人丛书

第十一册



# 鍋炉的檢修与試驗

沈 言 编著

水利电力出版社

鍋炉工人丛书第十一册

# 鍋炉的检修与試驗

沈 言 匡編著

水利电力出版社

## 内 容 提 要

“锅炉工人丛书”共分13册，现已出版了输煤设备、煤粉制造设备与运行、过热器省煤器及空气预热器、锅炉炉墙的施工和检修等四册，尚拟继续出版燃料和燃料管理、煤粉制造设备的安装和检修、锅炉通风设备和通风系统、除灰和除尘设备、锅炉本体等八册，本书为这套丛书的第十一册。

本书首先介绍了锅炉检修的准备工作，又扼要地叙述了锅炉本体承压部件及其零件的检查与修理方法，以及链条炉排的检修。

锅炉检修或安装以后，需要进行的水压试验、煮炉、蒸汽全压试验以及管道的冲洗工作，也作了详细的介绍。

本书可供具有高小以上文化程度的锅炉检修与安装工人阅读，也可供运行工人参考。

## 锅炉的检修与试验

沈言匡编著

\*

2733.R.458

水利电力出版社出版（北京西路科学路二里内）

北京市书刊出版业营业登记证字第105号

水利电力出版社印刷厂排印

新华书店科技发行所发行 各地新华书店经售

\*

787×1092毫米开本 \* 434印张 \* 101千字 \* 定价（第9类）0.50元

1960年4月北京第1版

1960年4月北京第1次印刷(0001—10,780册)

# 目 录

緒論.....	2
第一章 檢修前的准备工作 .....	9
第一节 一般准备工作 .....	9
第二节 技术保安工作 .....	13
第二章 主要承压部件与受热面的檢修 .....	15
第一节 管子的檢修 .....	15
第二节 汽鼓、泥鼓及联箱的檢修 .....	37
第三节 空气預熱器的檢修 .....	54
第三章 鏈条炉排的檢修 .....	56
第一节 炉排的檢修 .....	57
第二节 变速装置及其他部件的檢修 .....	66
第三节 修后檢查 .....	68
第四章 鍋爐本体其他零件的檢修.....	69
第一节 汽水門的檢修 .....	69
第二节 其他零件的檢修 .....	80
第五章 鍋爐檢修的焊接工作 .....	83
第一节 对焊工的要求 .....	84
第二节 对焊条的要求 .....	89
第三节 焊接質量的檢驗 .....	102
第六章 鍋爐的水压试驗 .....	115
第一节 水压试驗的目的与要求 .....	115
第二节 水压试驗前的准备工作 .....	118
第三节 水压试驗的程序与检查 .....	124
第七章 鍋爐的煮炉及蒸汽全压試驗 .....	132
第一节 煮炉的目的与要求 .....	132
第二节 碱性溶液煮炉的方法 .....	135
第三节 蒸汽全压試驗的程序与检查 .....	144
第四节 管路的冲洗 .....	146

## 緒論

鍋爐機組雖然在良好的運行情況下，也會出現一些影響鍋爐運行的安全性，以及縮短設備壽命的現象。這些現象是：

1. 設備部件或零件的磨損：例如鍋爐受熱面管受到飛灰的刷蝕，各轉動機械軸承部分的磨損，摩擦或滑動部件之間的磨損等。
2. 零件或材料使用期限的縮短：例如滾珠軸承一般有一定的使用年限，各種鋼材在高壓高溫情況下有一定的使用年限，隨著運行時間的增加，這些零件或材料的使用期限，必然日漸減縮。
3. 严密程度的降低：某些部件，由於操作次數頻繁，或者由於冷熱狀態的交替，多次的膨脹與收縮，因此對严密程度有所降低。例如閥門和汽、水、風、煤等管道。
4. 爐膛內部發生結焦現象，以及部分煙道出現堵灰現象。
5. 受熱面的污秽。

因此，定期的、有計劃的對鍋爐設備進行預防性及恢復性的檢修（大、小修）的目的，是為了保證鍋爐機組運行的安全性與經濟性，延長設備壽命，保證鍋爐設備經常達到額定出力。

對鍋爐機組進行定期的、有計劃的檢修的內容應該是：

1. 更換磨損或即將超過使用期限的部件或材料。

2. 檢查、發現、消除或改進設備存在的缺陷及潛在的事故因素。

3. 保証受熱面內、外側的清潔，清理爐內結焦堵灰處所。

4. 完成延長鍋爐机组壽命的措施。

鍋爐的定期檢修，一般有大修與小修兩種。大修與小修的標準項目列表如下：

一般鍋爐大修每1~2年進行一次，小修每年進行2~4次。但前面已經談到，鍋爐運行時間的長短，與運行操作、每次檢修工作的質量以及使用材料的性能有密切的關係。正確的運行操作，良好的檢修質量以及合於規格的材料，對需要檢修的次數就可以適當減少，也就是說，可以適當延長檢修的間隔時間。總之，應當根據設備狀況與人員水平來決定定期檢修的間隔時間，應當在提高檢修質量，提高操作水平，加強技術管理的基礎上，延長檢修間隔。

在目前我國社會主義建設飛躍發展的情況下，電力供應需要十分迫切。由於鍋爐的檢修往往影響地區電力供應的平衡，嚴重時甚至限制工農業用戶用電與生活用電。因此，在保証質量的基礎上，力求縮短檢修時間，具有重要的政治與經濟意義。

要在保証質量的基礎上，縮短檢修日期，需要採取以下的措施：

1. 必須採取周密的檢修組織工作。

2. 檢修工具與修理工作，應該尽可能採用機械化。

3. 准備充分的、良好的備品和備件。

4. 提高檢修人員的技術水平，確保檢修質量。

5. 在不影響安全運行的情況下，備用的輔助設備可以提

表 0-1 鍋爐大、小修標準項目表

序號	部 件 名 稱	大修標準項目	小修標準項目
1	整 个 机 組	<p>1. 在鍋爐的工作壓力下，進行全面的外部檢查（汽鼓、泥鼓、聯箱、連管、鋼接部分、頭口連接部分、法蘭盤連接部分），並檢查爐架、吊架、爐壳、基礎、管道等的狀況。</p> <p>2. 鍋爐机组內部的全面檢查（汽鼓、泥鼓、聯箱、受熱面及爐垢）。</p> <p>3. 進行鍋爐大修前后的水压试驗。</p>	<p>1. 在鍋爐的工作壓力下，進行全面的外部檢查。</p> <p>2. 清除燃燒室內的爐渣。</p>
2	受熱面	<p>1. 檢查汽鼓內部的裝置，如分離設備、排污設備、蒸汽減溫設備等。</p> <p>2. 檢查受熱面管子內部和外部損壞的程度。檢查受熱面管子的直徑。測量鍋爐排管、水冷壁管、過熱器管及省煤器管的外徑。</p> <p>3. 換換損壞了的鍋爐排管、水冷壁管、過熱器管及省煤器管。</p> <p>4. 冲洗過熱器管。</p> <p>5. 修理有缺陷的空氣預熱器方箱。檢查空氣預熱器的嚴密性。</p> <p>6. 檢查并修理人孔門、手孔蓋、過熱器管和省煤器管的吊架和固定裝置、擋板及其</p>	<p>1. 清掃受熱面外部。</p> <p>2. 測量過熱器管的外徑以確定膨脹程度。測量受熱面管子的外徑以確定其被飛灰磨損的程度。更換或截去個別損壞的管子。</p> <p>3. 檢查并修理損壞的人孔門、手孔蓋。</p> <p>4. 冲洗過熱器管。</p> <p>5. 檢查空氣預熱器的嚴密性并堵塞漏風處所。</p> <p>6. 清洗受熱面內部（視需要而定）。</p>

續表

序号	部 件 名 称	大修标准项目	小修标准项目
2	受热面	傳動裝置。 7. 清扫鍋爐排管、水冷壁管、過熱器管、省煤器管、空氣預熱器、汽鼓、泥鼓及灰箱的內外面。	
3	汽水系統附件及管道	1. 檢查并修理在鍋爐範圍內的蒸汽管道、法蘭盤接頭、支架及吊架。 2. 檢查并修理鍋爐上的閥門。	1. 檢查并修理損壞的汽、水門。
4	炉 墙	1. 檢查并修理看火門、人孔門、吹灰孔、防爆門等。 2. 修補損壞了的爐牆。檢查并留出爐牆和受熱面的間隙。堵塞爐牆、爐壳漏風處所。檢查并修理冷卻支柱和梁用的風道或水管。	1. 檢查并修理看火門、人孔門、吹灰孔、防爆門等。 2. 补修爐牆，堵塞漏風。
5	烟 气 系 统	1. 檢查并修理吹灰設备、烟道、风道、防爆門、擋板及擋板的傳動裝置等。	
6	吸、送 风 設 备	1. 檢查及修理吸风机、送风机、擋板、導向裝置及其傳動裝置。 2. 更換吸风机已磨損的轉子叶片、衬瓦、軸承及其他零件。進行轉動機械的試轉。	1. 修理吸风机、送风机。更換 衬瓦、轉子，補焊葉片，檢查軸承。找中心、找平衡。 2. 燃燒灰分大的燃料及無除尘設備的鍋爐，其吸风机轉子的檢查及更換，應按照根據現場工作情況所制定的檢修日程表進行。

續表

序号	部 名 件 称	大修标准项目	小修标准项目
7	煤粉制 造 設 备、煤 粉系統 及燃燒 設 备	<p>1. 檢查及修理磨煤机及其傳動裝置——減速器、傳動齒輪、油系統。更換下列磨損部分：衬瓦、軸承、齒輪、軸、密封墊料及其他零件。找尋煤机中心。選擇與更換鋼球。修整地基。</p> <p>2. 檢查及修理排粉机、輸粉管道、爐體箱、粗粉分離器、旋風分離器、擋板及其傳動裝置和防爆門。更換下列磨損部分：轉子、衬瓦、軸、軸承、輸粉管道的個別部分。進行漏風試驗。</p> <p>3. 檢查并修理螺旋送粉机、給粉机、原煤仓及煤粉仓、下煤管，并更換已磨損的部分。</p> <p>4. 檢查并修理噴燃器、輔助噴燃器。更換损坏了的噴燃器。</p>	<p>1. 檢查磨煤机的軸承及轉動裝置，檢查并更換部分衬瓦，檢查磨煤机的大齒輪，找中心，選擇與更換鋼球。</p> <p>2. 檢查排粉机轉子，補焊叶片，檢查輸粉管道，空氣總管、粗粉分離器、更換已磨損的衬瓦，檢查漏風，修理擋板，更換损坏的防爆門。</p> <p>3. 檢查并修理螺旋送粉机、給粉机、給煤机。</p>
8	鏈 条 炉 排	1. 檢查并修理鏈条炉排及其傳動裝置，更換已磨損的轉動部分，修整及更換橫梁、爐條片、防焦箱、煤閘、擋灰設備(壓鐵、擋灰板)。	1. 檢查鏈条炉排及防焦箱，更換部分爐條片及橫梁，修理擋灰設備，檢查并清洗減速器，修理或更換鏈条损坏的部分(鏈條板、銷子、銷子套筒等)。
9	除灰設 備及除 尘設備	<p>1. 檢查及修理灰渣門、沖洗裝置、輸渣管道、單位式碎渣機及其他鍋爐机組範圍內的除灰裝置，並更換已磨損的部分。</p> <p>2. 檢查及修理除尘設備。</p>	1. 檢查灰渣門、沖洗裝置、單位式碎渣機、其他除灰裝置及除尘設備。

續表

序号	部件名稱	大修标准项目	小修标准项目
10	仪表及自动装置	1. 檢查、修理、校驗和調整控制及測量仪表和自動裝置。	1. 檢查、修理、校驗和調整控制及測量仪表和自動裝置。
11	化学监督装置	1. 檢查、修理和調整鍋爐有关化學處理設備。 2. 檢查和修理爐內加藥裝置。 3. 檢查和修理鍋爐水、汽、煤、灰等取樣裝置。 4. 需要時，進行受熱面監視管段的割取與檢查。	1. 檢查、修理和調整鍋爐有关化學處理設備。 2. 檢查和修理爐內加藥裝置。 3. 檢查和修理鍋爐水、汽、煤、灰等取樣裝置。
12	其他工作	1. 进行設備上的零星改进工作（如遠距離操縱設備、各種擋板、管道及手孔蓋等的零星改进）。 2. 修复鍋爐机组的保溫裝置和油漆顏色。	

前分別進行檢修。

6. 精確的計算每一項目的檢修工作量，細致的進行檢修項目與進度的計劃安排。

檢修過程中，以及檢修工作結束前，要尽可能進行一些檢修試驗工作。其目的是為了鑑定檢修質量，確保鍋爐机组在投入運行後的安全。檢修試驗工作包括：各種閥門在研磨檢修後，以及受熱面管在進行焊接、脹接後，進行水壓試驗，對爐牆與煙、風、煤粉管道等進行風壓試驗，以鑑定這些部件的嚴密性。另外，為了確保鍋爐內部的潔淨，防止運行中發生故障，根據檢修內容來進行煮爐工作，也是必要

的。因此，检修后的試驗，應該作为检修工作中的一个重要項目。

从以上所述，可以看出，鍋爐机组检修質量的好坏，直接影响到鍋爐机组运行的安全与經濟性。我們进行检修工作时的努力方向，應該是不斷提高检修質量，創造机械化检修条件，加强检修的技术管理，縮短检修時間，延长检修间隔。本书以下各章，将詳細說明检修的組織准备与鍋爐本体各部件的检修方法。至于鍋爐机组的一些附属设备，如引、送风机，輸煤设备、煤粉制造设备等的检修工作，已在本丛书的其他各册中有專門的介紹，本书不再詳述。

# 第一章 檢修前的准备工作

## 第一节 一般准备工作

鍋炉机組檢修前的准备工作，應該根据大、小修的工作內容来决定。一般对大修以及工作量較大的檢修工作，其准备工作內容应力求細致和全面。

檢修前的准备工作，一般包括以下各項內容。

### 一、各項技术管理工作的准备

鍋炉机組的大、小修，應該根据年度檢修計劃来进行。大修工作开始前一个月，一般應該編制好机組缺陷一覽表，檢修項目、进度表，材料、备品、工具、人工預算表，技术措施，質量标准，安全措施，各項檢修管理制度，各种試驗計劃，繪图計劃，工地現場布置图，以及全部准备工作行动計劃。至于小修，可以根据工作的性質和內容，在以上各項准备工作中擇要进行。

編制缺陷一覽表的目的是为了掌握設備缺陷情况，作为一确定大修項目的依据。缺陷一覽表的編制依据是：

1. 設備缺陷記錄簿与設備缺陷备忘录；
2. 上次大修總結与最近一次小修記錄；
3. 各种有关試驗報告与技术資料；
4. 在現場进行設備檢查的結果与从运行人員那里征求意见。

編制檢修項目表的目的是为了确定檢修工作量、工作時間、材料、备件、工具的需用量、人工数量以及据以审查檢

修工作能否滿足鍋爐安全與經濟運行的要求。檢修項目表編制的依據是：

1. 已經批准的年度檢修計劃；
2. 檢修規程中規定的標準檢修項目；
3. 設備缺陷一覽表；
4. 专家建議、外廠先進經驗及已被採用的合理化建議；
5. 部件或零件有關磨損期限的資料；
6. 已批准的改進工程項目需要結合檢修進行者；
7. 技術管理法規的實施計劃；
8. 事故或故障對策；
9. 反事故措施計劃、勞動保護措施計劃及改進運行技術組織措施計劃；
10. 上級有關指示。

編制材料、備品、工具及人工預算表的目的是為了確定檢修所需的資金與人力，以及在檢修前使有關部門據以進行材料、備品、工具、人員的準備，保證在檢修開始前備妥。

編制檢修進度表的目的是為了明確檢修開、竣工時間，機組各部件之間的檢修進度配合，以便妥善安排特種工具、特種工種以及有關部件的施工時間，並據以掌握在檢修期間內均衡完成任務。檢修進度表編制的依據是：

1. 已批准的年度或季度檢修計劃；
2. 檢修項目表；
3. 历次檢修的工時記錄或工時定額；
4. 勞動力組織情況以及人員技術水平；
5. 檢修中需要進行的繪圖、試驗、測量、驗收等工作所需時間。

編制技術措施的目的是使檢修中一些特殊的、關鍵的、

困难的項目，在檢修前得到充分的、細致的研究考慮，以便有目的、有方法、有准备的加以解決。需要編制技術措施的項目一般有：

- 1.第一次進行(以前未曾進行過)的檢修項目；
- 2.部件的特殊檢修項目；
- 3.為解決主要關鍵問題所需進行的檢修項目；
- 4.技術較複雜的檢修項目。

制訂或修訂檢修質量標準的目的是為了保證檢修質量，提高技術水平，掌握技術要求，使工作人員心中有數。檢修質量標準制訂與修訂的依據是：

- 1.製造廠家說明書；
- 2.技術管理法規規定；
- 3.安裝原始記錄；
- 4.檢修規程規定；
- 5.历年檢修技術記錄；
- 6.已經核准的技術措施或設計；
- 7.其他廠同類型機組的檢修質量標準；
- 8.技術參考資料或文件；
- 9.機組運行情況。

繪圖計劃可以根據檢修項目、備品儲備計劃以及改進工程所需的有關測繪項目來擬定。

各種試驗計劃應該根據有關部門及機組檢修的要求來決定。一般可以包括熱力、電氣、化學、工具、材料等各項試驗或檢驗計劃。

安全措施應該根據檢修項目及施工技術措施中容易發生人身事故，或需要特別注意安全工作的一些特殊項目來制定。

工地現場布置圖應該列出樓板允許載重量、放置重物的重量与地点、檢修期間人行通道、材料搬运通道以及工具、备件放置地点等。

檢修管理制度可以根据需要来制訂或补充、修正。一般可以包括會議制度、工具零件管理制度、驗收制度及檢修技术記錄制度等各項。

为了使全部檢修准备工作达到心中有数，有必要将全部檢修准备工作列出行动計劃。計劃应包括各項技术管理工作、現場各种需用工具的制备、材料加工、备件的修理与装配等內容。同时，还应包括各項准备工作进行檢查的日期与人員。并在一定阶段安排會議日期进行准备工作的檢查汇报，与研究解决檢修准备工作中存在的問題。

## 二、材料、工具、备件及現場的准备

材料、工具、备件的准备，應該根据檢修項目来进行。

材料的准备，不仅要在品种与数量上滿足檢修的需要，而且当技术条件要求时，必須对材料的成分与性能提供有关資料。特別对高压鍋炉的檢修，必須正确地使用特殊技术条件要求的材料。因此材料的准备工作中，應該包括对已置备的材料，在缺乏厂家證明或者缺少材料的技术資料时，設法在檢修开始前預先取得。此外，材料的准备工作還應該包括对材料的驗收工作在內。例如无缝钢管應該檢查是否有偏心、层皮、裂紋、尺寸偏差等現象以及化学成分是否符合要求等；領取的垫料，是否能滿足設備特性的要求等等。

完善的工具准备，是保証檢修質量以及檢修期限的一項重要工作。除了对一般工具应根据檢修內容进行充分准备以外，同时還應檢查工具是否符合安全作业規程的要求。例如

手錘有无楔子、扁鎚有无毛刺等。当工具檢查合格以后，最好能将本班組使用的工具作上标记，以免检修时由于工作較忙而致工具被人誤用或丢失。为使标记醒目起見，可以涂上不同顏色的油漆。此外，还应列出一張工具清单，以备检修中随时清点工具之用。对盛放工具的工具箱、工具袋也应准备充分。某些特殊工具如电焊机、滑子等，在检修中各班組需要通用时，應該事先作出特殊工具使用計劃，安排好各班組使用这些特殊工具的时间。

备件的准备工作，主要應該将需用的备件，尽可能在检修开始前装配好并試驗好，保証在检修需要时能立即应用。

材料、工具及备品，在不影响安全运行的条件下，最好在检修开始前尽可能搬运到現場，以减少检修工作中的輔助工作時間，縮短检修期限。

检修开始前的現場准备工作，不仅應作出現場布置图，以及搬运放置各种材料、工具与备品，同时还應該对有关检修工作中需要的临时电源、水源、汽源等考虑好地点并作好准备。此外，还需要对安全措施要求的各种标志牌、鎖鏈等准备齐全，并在現場核对确定挂放位置。检修机組的附近，还应与其他运行机組采取隔離措施。对检修現場的防火及通风要求，也应事先作好充分准备。

## 第二节 技术保安工作

在鍋炉检修中，对技术保安工作必須給予极大的重視。每个参加检修的工作人员，都應該学习安全工作規程并經考試合格，取得合格証。工作人员在检修时，必須严格执行安全工作規程的規定。检修工作的領導人員，尤其應該經常在现场檢查。当发现工作人员有違犯安全作业要求时，应进行

## 教育与批评。

下面的几项技术保安工作，应充分加以注意：

检修工作开始前，当锅炉已经冷却，炉内已无压力存在的情况下，应当根据具体工作内容的需要，在蒸汽、给水、疏水、排污、加药、烟气等各个系统上进行加装堵板的工作，以确保检修人员的安全。堵板的位置，应记载在操作记录簿内，并标志在系统图上，以便检修完毕后全部拆除，不至遗忘。在高压锅炉上加装堵板时，应当保证高压侧与堵板之间至少有两个截门隔开。

第一次在烟道内部及炉膛内部进行工作之前，应先启动引风机，进行一段时间的通风，并在周围温度达到60°C以下时，才能开始工作。工作时至少应有两人一同工作，其中一人在外监护。

在煤粉仓内进行工作时，应绝对保证有良好的通风与照明。工作之前，最好使用瓦斯测定器，对煤粉仓内进行一氧化碳的探测后，再开始工作。或者将小动物放入，观察有无死亡、晕倒现象时，才能进行工作。工作时，工作人员应绑上结实的绳索，并有信号与监护人联系。在煤粉仓内，一个人每次的工作时间，不应超过20分钟，然后休息20分钟。

检修各转动机械时，应在检修前，将有关电源全部切断后，才能开始工作。

在金属容器内及炉膛内进行检修工作时，应使用24伏或以下电压的安全行灯。

对高于1.5米以上的工作地点，应绑扎牢固的脚手架。

脚手架上的工作平台，必须有栏杆护卫。工作平台架板的两端应绑牢。

起吊重物前，应由工作负责人仔细核对起重工具的铭