

CK-3 和 CK-4 联合收割机简明手册

〔苏联〕 B.A. 科巴罗夫 E.K. 鲁勉切夫 著



中国工业出版社

联合收割机簡明手册

〔苏联〕 B.A.科巴罗夫 E.K.魯勉切夫 著

胡克林 石忠义 譯

于吉云等 校

中国工业出版社

本书包括 СН-3 和 СН-4 自走式联合收割机及其变型：
СНИ-3(СНИ-4)半履带谷物联合收割机以及 СКГ-3(СКГ-4)
和 СКГР-3(СКГР-4)水稻联合收割机的构造、调整、使用、
保养和某些简单的改装等内容。

本书可做为联合收割机手的实用手册，也可供农机院校
的师生参考。

本书由天津拖拉机厂的胡克林，吉林农业机械厂石忠义
翻译。由中国农业机械化科学研究院的于吉云、罗再铮、孙
良珍、薛祖令校对。

В.А.Кобаров, Е.К.Румянцев
КРАТЧИЙ СПРАВОЧНИК ПО КОМБАЙНАМ
СН-3 И СН-4

Москва, К-31, ул. Дзержинского 1/19
Сельхозиздат, 1963г.

* * *

СН-3 和 СН-4 联合收割机简明手册

胡克林 石忠义译
于吉云等校

*
第八机械工业部图书杂志编辑部图书编辑室编辑(北京德胜门外北沙滩)
中国工业出版社出版(北京德胜门内大街丙10号)
北京市书刊出版业营业登记证字第110号
中国工业出版社第一印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*
开本787×1092¹/32·印张7¹/16·插页1·字数141,000
1966年4月北京第一版·1966年4月北京第一次印刷
印数0001—2,450·定价(科四)0.75元

*
统一书号：15165·4429(八机-93)

目 录

第一章 CK-3和CK-4自走式联合收割机的一般构造和技术性能	1
联合收割机的工作工艺过程	2
CK-4自走式联合收割机的特点	3
第二章 联合收割机工作前的准备	6
联合收割机的验收和卸车	6
联合收割机的运回	6
联合收割机在使用单位的装配	7
收割台和脱粒器各部件的装配	7
集草器的装配	16
发动机的起动和停車	28
СМД-7和СМД-15К发动机的起动	28
СМД-14К发动机的起动	29
多季起动发动机的特点	30
发动机的停車	31
联合收割机的試車	31
第三章 收割台	33
切割器及其传动机构	33
收割台的推运器	35
分禾器	38
仿形滑掌	39
拨禾輪	39
拨禾輪无級变速器	42

IV

收割台倾斜输送器.....	44
收割台的平衡机构.....	45
下挡帘和侧挡板.....	48
第四章 捡拾器	49
捡拾器在收割台上的安装.....	49
捡拾器可能发生的故障及其排除.....	52
第五章 脱粒器.....	53
喂入轮.....	53
脱粒装置.....	53
脱粒装置的调整	53
脱粒装置的保养	58
逐秸轮.....	59
中间栅条.....	59
逐秸器.....	60
清粮器.....	63
升运器和推运器.....	65
中间传动轴.....	66
粮箱和卸粮装置.....	67
第六章 集草器	69
第七章 行走部分	72
驱动轮桥.....	72
变速箱.....	78
操纵轮桥.....	83
转向机构.....	85
驾驶台.....	88
第八章 液压系统	89
齿輪油泵.....	91
操纵阀和分配阀.....	93
安全阀.....	95

油缸	97
球形閥	97
液压加力器滑閥	97
貯油箱	99
液压系統內空气的排除	101
导管	101
軟管	102
液压系統的密封件	104
液压系統常見故障及其排除方法	105
液压加力器系統常見故障及其排除方法	106
第九章 电器设备	108
电源	110
发动机的起动系统	114
测量仪表	119
信号系統	120
联合收割机的照明	122
电器系統可能发生的故障及其排除方法	124
第十章 发动机	126
曲柄連杆机构	127
配气机构	129
供給系統	132
潤滑系統	139
冷却系統	144
离合器	145
火花熄火器	147
起动机和減速器	147
发动机的主要故障及其排除方法	150
第十一章 技术保养	155
每日技术保养	155

联合收割机的润滑表	157
联合收割机传动装置的保养	161
轮胎的保养	163
第十二章 自走式联合收割机的变型	165
СКГ-3(或СКГ-4)自走式全履带水稻联合收割机	165
СКП-3(或СКП-4)自走式半履带谷物联合收割机	169
СКПР-3(或СКПР-4)自走式半履带水稻联合收割机	174
第十三章 СК-3和СК-4自走式联合收割机的悬挂式	
禾鋪割晒机	175
ХВН-6割晒机	175
ХВН-10割晒机	179
第十四章 СК-3和СК-4自走式联合收割机收获	
其他作物用的装置	193
把果穗脱粒的直流型玉米收割台	193
收获草籽用的装置	201
收获亚麻籽及芥菜用的装置	205
收获含油亚麻的装置	207
收获向日葵的装置	207
第十五章 联合收割机的存放	215
第十六章 安全技术規程	218

第一章 CK-3和CK-4自走式联合收割机的一般构造和技术性能

CK-3和CK-4 联合收割机是一种收割谷物、豆类及其它作物的自走式联合收割机。选择收获时这种联合收割机可作开道用。把拾禾器装在收割台上时可用来拾禾铺。为了拾禾铺将幅宽2.4米的圆筒式仿形拾禾器挂在联合收割机上，来代替收割台。

为 CK-3 和 CK-4 联合收割机生产了一系列可收获玉米（收割台 ЖКН-2.6）、向日葵、芥菜、亚麻、大豆、草籽，及其它作物用的装置。

为了收割谷物并将其放成禾铺，在CK-3和CK-4联合收割机上可以挂接割幅为6或10米的割晒机(ЖВН-6和ЖВН-10)。

按一次联合收获的不同使用地区，生产了具有割幅宽为3.2; 4.1; 5.0和6.0米能在纵横方向随地形而起伏，位于正前方的收割台。

在CK-3和CK-4联合收割机的基础上为不同地区生产了一系列变形自走式联合收割机：对较潮湿的地区生产了СКП-3和СКП-4半履带式联合收割机，对生产水稻地区生产了СКПР и СКПР水稻谷物半履带式联合收割机，对极潮湿地区生产了СКГ-3和СКГ-4履带式收割机。

CK-3和CK-4联合收割机有四个充气轮胎。其行走部分由驱动轮桥、无级变速器和后操纵轮组成。

变速箱与行走部分无級变速器的配合，可在1.03~17.75公里/小时的范围内保証前进速度无級变动。

在脫粒器的頂部（粮箱的后面），裝有柴油发动机，用以驅动工作机构和行走部分。从位于脫谷器左侧的駕駛台上操纵联合收割机。

联合收割机上裝有音响和灯光信号装置，用来指示集草器活門的关闭，粮箱谷粒的盛滿和集草器茎秆裝压器、逐秸器、脫粒器的推运器和升运器等机构的工作情况。

配置在联合收割机上的液压系統用来升降收割台和拨禾輪，水平移动拨禾輪，操纵联合收割机行驶速度无級变速器和拨禾輪轉数无級变速器，以及減輕操纵力。

联合收割机的工作工艺过程

在一次联合收获时，联合收割机以下面方法工作。拨禾輪把茎秆成束地拨向切割器，割下的茎秆被推运器送到收割台的中央。从推运器中伸出的耙杆将谷物送入中央傾斜輸送器。傾斜輸送器把茎稈送給喂入輪，然后导入脫粒装置。脫粒时，从谷穗上脫出的大部分谷粒連同穎壳和碎秸，經過凹板篩被分选出，然后落到抖动板上。其余的杂物經過逐秸輪的柵条和凹板篩被逐秸輪拋到鍵式逐秸器上。谷粒、穎壳和碎秸在鍵簧上繼續被分离，然后茎秸被送入集草器內。落到抖动板上的谷粒混杂物，用抖动的方法輸送到柵狀篩上。在谷粒混杂物沿抖动板向后移动的过程中，就完成了在篩子上被分离的初步准备工作。抖动时，谷粒向下移动，而碎秸向上。經過柵狀篩下落的谷粒混杂物已被稍稍疏松，因此在风扇的空气流和篩子振动的作用下，谷粒和重杂物易向下落，而穎壳和其它輕杂物則被风从脫粒器中吹走。

未被脱净的谷穗沿筛向后移动，落入杂余推运器中，然后由升运器送入脱粒滚筒，进行第二次脱粒。

经筛子清选过的谷粒落入谷粒推运器中，然后由升运器送入粮箱。为了弄平粮箱中的谷粒，粮箱上部装有推运器。在粮箱底部装有卸粮用的推运器。茎秆进入集草器后被梳状机构压紧。联合收割机手踩驾驶台上的踏板，茎秆即可从集草器中卸出。

两段收获的工艺特点是：把割晒机割下来的作物铺成禾铺晾晒。用悬挂在收割台上的拾拾器把禾铺拾起来，并送入脱粒器中。禾铺的脱粒过程与一次联合收获时的过程一样。

CK-4自走式联合收割机的特点

CK-4自走式联合收割机是CK-3联合收割机改进了的型号，其特点是由于加大了脱粒器分离和输送装置的参数，而提高了生产率。

CK-4联合收割机的主要部件和机组与CK-3完全通用。

当谷粒与茎秆比为1:1.5时，CK-4联合收割机的生产率为3.7~4公斤/秒。

CK-4联合收割机逐秸器的链簧加长了720毫米，链簧补加了第四级。逐秸器曲轴之间的距离也增加了。

从发动机的机架起，脱粒器盖是倾斜的，后部高225毫米。盖的前后部分是由可拆螺钉连接。

CK-4联合收割机的谷粒、杂余和颖壳推运器和分配推运器的直径加大到150毫米。升运器的刮板也加高了10毫米。因此也加大了推运器和升运器壳体的尺寸。

杂余推运器的滑板和挡板的调整改进了。此外，滑板和

穎壳装压器卸穗槽的间隙做成固定的。

粮箱分布推运器的直径加大到150毫米。燃油箱与CK-3联合收割机的相比较，相对发动机提高了180毫米。

杂余推运器、逐桔器、集草器的信号器接线和从蓄电池至BK-30开关导线长度改变了。

集草器的侧壁、上复板纵横角钢都改变了。加大了侧壁板厚度。鱼鳞筛改成椭圆孔筛。集草器底部栅条加长了350毫米。为了增加栅条的刚性，采用了下衬板。为了更可靠地固定张紧链轮，采用了网纹板和网纹垫圈。

发动机的功率提高到75马力。为了便于维修，发动机离开粮箱200毫米。

CH-3 和 CH-4 联合收割机的主要技术数据

指 标		CK-3	CK-4
		联合收割机	联合收割机
工作状态的长度(毫米):			
带普通分禾器		9610	9805
带鱼雷式分禾器		10530	10855
运输状态的长度(毫米):			
带普通分禾器		9750	10145
带鱼雷型分禾器		10680	11195
收割台宽3.2米的联合收割机宽度(毫米):			
带普通分禾器		5450	3500
带鱼雷式分禾器		6160	4250
收割台宽4.1米的联合收割机宽度(毫米):			
带普通分禾器		5820	4400
带鱼雷式分禾器		6530	5150
收割台宽5米的联合收割机宽度(毫米):			
带普通分禾器		6480	5315
带鱼雷式分禾器		7190	6065

續表

指 标	标	CK-3	CK-4
		联合收割机	联合收割机
收割台宽 6 米的联合收割机宽度(毫米):			
带普通分禾器		7480	6315
高度(毫米)			3625
轴距(毫米)			3540
运输离地间隙(毫米)			270
带集草器和发动机的联合收割机重量(公斤):			
带3.2米收割台		5530	5770
带4.1米收割台		5680	5920
带 5 米收割台		5750	5990
带 6 米收割台		6040	6280
生产率(公顷/小时)			
产量为15公担/公顷		2.90	3.50
产量为30公担/公顷		1.45	1.77
内轮最小转弯半径(米):			
向 右			6.2
向 左			9.5

收割台、拾禾器、脱粒器、集草器、行走部分、液压系统、电器设备和发动机的主要技术数据载于本手册有关章节内。

第二章 联合收割机工作前的准备

联合收割机的验收和卸车

应派有经验的了解这类机器的专业人员来验收由铁道部门运来的联合收割机和负责把它从平板车上卸下来的工作。验收联合收割机时须有铁道部门的代表在场。用外部检查的方法检查所有包装件，并查点件数，看是否与装运单和提货单上的相符合。还要检查铅封的完整性。为了不损坏联合收割机的脱粒器，当从平板车上滑下时，应使用刹车。要特别小心地从平板车上把收割台卸下，避免折断连杆和推运器的耙杆及其他零件。

用起重量不小于一吨的吊车或其它起重机械从平板车上卸下收割台部分和倾斜室。

联合收割机的运回

把联合收割机卸下车后应进行局部装配。装上梯子、帆布篷、进气口、带靠背的坐垫、电气设备、信号和前灯。去掉发动机的防护油。把发动机上装满水并加上机油。将机油加入油底壳内。油位达到油尺上刻度处。把柴油注入燃油箱内。把柴油机机油加入液压系统油箱内。

在液压系统未注满机油时，绝对禁止启动发动机。

柴油机启动后，前5分钟应以最低转速（600～800转/分）运转，然后，逐渐的加大到最大的转速。听听发动机运转的声音，检查各种仪表的读数。空运转30～40分钟后确定

发动机工作正常，方可把联合收割机运回。

运回前要检查联合收割机的各个部分，拧紧固定轮毂幅盘上的螺钉。

运输拾割器时，应在侧壁下放上垫块，以防止壳板和弹齿变形。

开动联合收割机之前要断开离合器，同时降低发动机的转速。挂上第一挡、加大转数、然后平稳的接上离合器。用类似的方法挂二挡、三挡和倒挡。

在平路上行驶时，检查刹车效能。正确调整的刹车，能可靠地使车轮刹住。在断开位置时，刹车带不应与刹车轮接触。

在运输联合收割机时，应留心道路的状况。越过障碍物（大木头、土沟等）时，只能用第一挡，并把发动机降至低转数。

用第一挡下坡，将发动机转数降低后，把行走部分的无级变速器移动到最低转速位置。下陡坡时，发动机应能稍稍刹住联合收割机。

联合收割机要在斜坡上停車时，用刹车刹住，并用齿杆卡住。

联合收割机在使用单位的装配

收割台和脱粒器各部件的装配

倾斜室与脱粒器的连接 将带四个螺栓 M16×60 和弹簧垫圈的轴承盖从脱粒器前立柱的轴承座上卸下来。

把收割台的倾斜室装到脱粒器上，使倾斜室输送器上轴凸缘分别进入轴的右支座和左支座内。连接倾斜室时，应当注意，使橡胶搭板不变形地安放在脱粒器喂入室中，并紧贴

在下金属挡板上。

把轴承盖套在上凸緣上。在螺栓头下垫上弹簧垫圈后，用四个螺栓M16×60固定住。

将油缸尾部放入倾斜室的内外夹板之間的耳座內插上銷子，并用开口銷銷住。

收割台体与倾斜室的連接 用带垫圈和螺母的螺釘把浸胶挡帘預先固定到收割台体的底板上。当把挡帘的位置調整好后，再最后擰紧螺母。

将左右挡板裝在收割台体上。挡板上部插入挡风板和压板之間，下部用橫銷固定，并用开口銷銷住。

卸下活节环上的开口銷，螺母M22和螺栓，并放入汽油或煤油中冲洗；擦干活节环后插入倾斜室管上的活节头中。連接处用黃油潤滑。

将收割台体安在倾斜室上，使活节环插入收割台体支架中，并用带螺母M22的螺栓把它們連接起来，用开口銷5×30把螺母鎖緊。为不使側挡板弯曲，应小心地把它插入倾斜室的鐵板下。将带弹簧的螺杆插入側挡板的孔中。調整螺杆上的弹簧，使挡板压在倾斜室壁上。

把弹簧組的活节悬架插入收割台体的耳环中，然后用带开口銷的銷子固定。

把浸胶的过渡挡帘安在活节管与倾斜室上的調節挡板之間，把倾斜室側壁上的弹簧端头插入浸胶挡帘板的孔中。沿椭圆形孔移动挡板来調整挡板和浸胶过渡挡帘之間的間隙。間隙不应超过2毫米。

安装分禾尖，用螺釘和螺栓将其固定在收割台側壁上。

割刀的安装 松开护刃器梁上的压刃器，然后把割刀安到压刃器的下面。用夹板把割刀的球形头与搖杆的球形头連

接起来。在螺母下加上一个弹簧后，再用螺栓 M10×70 拉紧夹板。拧紧螺母。调整割刀、摇臂、连杆、护刃器和压刃器的位置。

万向轴的安装 将左活节的万向轴插入右活节的管中，要使轴叉和管叉位于平行平面上。活节叉（将普通平键 8×7×50 预先放入轴的键槽中）套在曲柄轴和传动轴的轴尾上，然后用带锁紧螺母的止动螺钉 M10×25 锁紧。活节的接触部分用黄油润滑。

仿形滑掌的安装 把收割台升到运输位置。然后，关上驱动轮桥管下左油缸处的开关，再把千斤顶放在收割台的主梁下。

卸下带有两个螺栓、弹簧垫圈和螺母的加强板。把滑掌支架管的一端插入焊接在收割台主管上的加强板的孔中，而把滑掌管子的另一端插入加强板的凹槽中。

用带弹簧垫圈和螺母的两个螺栓把可卸的加强板固定到焊接在收割台主梁上的三角板上。用带弹簧垫圈和螺母的螺栓把调整切割高度的杠杆连接到焊接在收割台主管上的铁板上。用类似的方法安装第二个滑掌。

分禾器的安装 将分禾尖从收割台的侧壁上卸下来。把分禾器底边的管子插入收割台体侧壁的椭圆形孔中，放上橡胶垫后，用螺栓把它们与侧壁连接起来，在螺栓的端头上拧紧螺母和锁紧螺母。

把外导禾板的尖端插入分禾器管的孔中，而将其另一端（小轴）插入焊接在侧壁上的铁环的孔中，并用两个开口销锁住。用同样的方法装配另一个可更换的分禾器。

将倾斜室左侧的两根软管与拨禾轮升降油缸和拨禾轮无级变速器油缸导管连接起来。

把导管的另一端与分配閥管子（位于駕駛台下面）連接起来。

割幅寬 4.1 米和 5 米收割台的偏心拔禾輪的裝配 将拔禾輪的中心管軸 5（图 1）放在高度为 800 毫米的支架上。

幅条11和支架12与13装到中間星盘上。带拉筋孔的幅条装配在上面。在两侧星盘上的幅条用六角螺栓 M80×40 固定，在中間星盘上的三根幅条用半圆头螺栓 M 8 × 40 固定。

从外侧把护板14固定到右星盘的幅条上，用半圆头螺栓 M 8 × 40 把拉杆固定到中間星盘和左星盘的幅条上。




图 1 万能偏心拔禾輪

1—带离合器的鏈輪；2—軸承；3—滑块；4—彈齿管；5—中心管軸；6—彈齿；7—压板；8—拉筋；9—卡箍；10—半轴承；11—拔禾輪幅条；12 和 13—支架；14—保护板；15—拉杆；16—定位板；17—悬架；18—滾子；19—偏心星盤幅条；20—偏心星盤