

81.59
JGD

81.59
JGD

122030

土法生产的水泥



建筑工程出版社

2
6

土 法 生 产 的 水 泥

建筑工程部低标号水泥推广工作组 编

建 筑 工 程 出 版 社 出 版

• 1 0 5 8 •

內容提要

这本小冊子着重介紹了石灰燒粘土水泥的生产和使用的一般知識，并綜合了各地在推广石灰燒粘土水泥工作中的一些經驗，同时还指出了进一步提高石灰燒粘土水泥質量的途徑，对各地今后大力發展这种水泥的生产將有很大帮助。

另外，書中还介绍了适于农村应用的簡易的檢驗方法，以及其他几种适合于羣众用土法生产的無熟料水泥，例如：石灰爐灰水泥、石灰矿渣水泥、石灰火山灰質水泥和矿渣硫酸鹽水泥。

本書可供各專区、县、乡、社生产無熟料水泥的人員参考。

土法生产的水泥

建筑工程部低标号水泥推广工作組 輯

編輯：徐秀芳

設計：徐鍇茹

1958年8月第1版

1958年8月第1次印刷

10,100冊

787×1092· $\frac{1}{32}$ 43(千)字·印張 2 $\frac{1}{2}$ · 插頁 1 · 定价 (9) 0.28元

建筑工程出版社印刷厂印刷·新华书店發行 統一書号：15040·1153

建筑工程出版社出版（北京市阜成門外大街）

（北京市書刊出版業營業許可證出字第052號）

目 录

前 言	(6)
第一章 石灰燒粘土水泥	(8)
一、什么叫石灰燒粘土水泥	(8)
二、制造石灰燒粘土水泥的理論基礎	(8)
三、原料的选择	(9)
1.粘土	(9)
2.石灰	(9)
3.石膏	(9)
四、石灰燒粘土水泥的制造程序	(11)
五、粘土成坯	(11)
六、粘土的煅燒	(12)
七、配料	(14)
八、粉碎	(15)
(一)粉碎设备	(15)
1.人力及畜力粉碎工具	(15)
2.利用农产品加工机械	(17)
3.球磨机	(21)
4.雷蒙磨	(22)
5.振动磨	(22)
(二)选粉工具	(23)
1.筛筛	(23)
2.转筒筛	(24)
3.风选	(24)
九、成品的拌合和保管	(25)
(一)拌合	(25)

(二)保管	(27)
十一、进一步提高石灰烧粘土水泥质量的途径	(27)
(一)严格选择原料	(27)
1.选择质量好的粘土	(27)
2.使用新鲜的一级石灰	(29)
3.石膏	(29)
(二)正确掌握煅烧温度做到均匀烧透	(32)
1.煅烧温度正确与否对质量影响很大	(32)
2.均匀烧透的办法	(32)
(三)提高细度	(32)
(四)拌合均匀	(32)
(五)先配料后煅烧	(33)
(六)在石灰烧粘土水泥中掺加高炉粒状矿渣	(33)
第二章 其他几种土法无熟料水泥	(34)
一、石灰矿渣水泥	(34)
二、石灰爐灰水泥	(34)
三、石灰火山灰质水泥	(34)
四、矿渣硫酸盐水泥	(35)
第三章 质量控制和简易的检验方法	(35)
一、烧粘土的检验	(36)
二、水泥细度的检验	(36)
三、水泥净浆标准稠度的检验	(36)
四、水泥凝结时间的检验	(37)
五、水泥安定性的检验	(38)
六、水泥强度的检验	(39)
第四章 无熟料水泥的建筑性能	(50)
一、一般建筑性能	(50)
1.强度	(50)
2.蒸汽养护对强度的影响	(51)

3. 抗大气性	(51)
4. 抗冻性	(52)
5. 抗硫酸鹽性能	(52)
6. 風化問題	(53)
7. 其他性能	(53)
8. 制做預制構件	(53)
二、有关石灰燒粘土水泥强度的几个問題	(53)
1. 砂漿与混凝土的强度	(53)
2. 养护条件对后期强度的影响	(55)
3. 摹砂酸鹽水泥对石灰燒粘土水泥的影响	(56)
4. 蒸气养护对混凝土强度的影响	(57)
5. 儲存時間对砂浆强度的影响	(58)
第五章 石灰燒粘土水泥的使用范围与方法	(59)
一、使用范围	(62)
二、使用方法	(63)
第六章 如何正确使用石灰燒粘土水泥的几点意見	(65)
附录	
石灰燒粘土水泥，石灰矿渣水泥和矿渣硫酸鹽水 泥的技术条件（暫行）	(73)

前　　言

自从去年党中央提出了全国农業發展綱要（修正草案）后，在全国农村中，掀起了农業生产高潮，开展了空前壯闊的兴修水利运动，因而迫切需要水泥。建筑工程部为了适应这种新形势的需要，从今年二月份起集中了30余名技术人員和一部分领导干部組成了15个工作組，先后到达20多个省、市、自治区帮助地方推广石灰燒粘土水泥的生产和使用。当时为了配合这一工作的开展，曾蒐集和整理了一部分有关这方面的技术資料，彙編成一本“地方性低标号水泥的生产和使用”的小冊子作为各地推广这种水泥的参考。

各地区在党政領導和羣众的支持下，經過了將近四个月的工作，取得了很大的成績，不仅及时地解决了兴修农田水利对水泥的迫切需要，而且还培訓了大批掌握石灰燒粘土水泥生产和使用技术的干部。目前各省正在进入普遍开花的阶段，其中有些省基本上已做到乡乡社社建立石灰燒粘土水泥厂。从这里可以看出，推广石灰燒粘土水泥不只是解决今年水泥不足的有效措施，它对于我国水泥工業的發展有着長远的意义。我国發展工業的方針是大中小相結合，中央工業和地方工業同时并举。水泥工業也是如此。我們需要建設一些大型的、現代的水泥厂，也需要建設許多小的、簡單的水泥厂。这种小型的水泥厂不但能立見功效，就地生产，就地使用，而且具有更大的灵活性，可以全年生产，也可以季节生产。因此，它應該成为我国水泥工業的一个重要組成部

分。

經過將近四個月推廣石灰燒粘土水泥的實踐和羣眾的大膽創造，使我們在生產和使用上取得了不少的寶貴經驗，這些經驗對進一步提高石灰燒粘土水泥的質量和擴大它的使用範圍，有着很大的作用。為此，在全國推廣低標號水泥會議期間，為了綜合各地在推廣工作中取得的經驗，由各工作組的成員編寫了這本小冊子，作為今后各地在生產和使用這種水泥時的參考。同時在這本小冊子中也概略地介紹了其他幾種適合於羣眾用土法生產的無熟料水泥，例如：石灰爐灰水泥、石灰礦渣水泥、石灰火山灰質水泥和礦渣硫酸鹽水泥。尤其各地興建大量小型高爐以後，可以就地供應大量高爐礦渣，這對於發展以高爐礦渣為原料的無熟料水泥創造了有利的條件。我們相信經過一個相當的時間後，各地一定會創造出更豐富的經驗，使這幾種水泥在各項建設中發揮更大的作用。

第一章 石灰燒粘土水泥

一、什么叫做石灰燒粘土水泥

制造石灰燒粘土水泥的主要原料是粘土、石灰和石膏等。粘土在600—800°C的溫度煅燒后，与石灰和石膏混合粉碎或分別粉碎成細粉，再均匀拌合所得的水硬性膠凝材料，即称为石灰燒粘土水泥。这种水泥除了用特別燒制的粘土外，亦可用碎磚瓦、陶器片和天然燒粘土。

石灰燒粘土水泥的强度一般为100—150号，也有超过150号的，适合于农村中一般水利工程及其他建筑方面的需要。

二、制造石灰燒粘土水泥的理論基础

粘土中含有粘性的土質，称为高嶺土成份，它的結構是 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，当受热溫度高到600—800°C之間，高嶺土受溫度的影响，而脫去了二份結晶水，变成活潑的無水偏高嶺土和氧化鋁及無定形氧化矽。这些化合物和水后能和石灰起化学变化，变成水化矽酸鈣、水化鋁酸鈣和水化矽鋁酸鈣。这些水化物具有一定的膠凝性和强度，并能抵抗水的浸蝕。

为什么溫度一定要控制在600°—800°C之間，因为高嶺土在这个溫度可以完全脫水。由于粘土的性質及种类不同；脫水溫度有高有低。但溫度小于上述范围，不易脫水或脫水不完全，粘土的活性不能充分發揮；溫度高于上述范围，造

成死燒也會降低粘土的活性。因此，溫度過高或過低均是不利的。

三、原料的选择

1. 粘土：粘性愈大愈好，粘土中含砂子愈少愈好，并且最好不帶有草根及樹皮等有機雜質。

如果有條件的話，應把粘土進行化學分析。各地粘土的化學分析列入表1中。含氧化鋁的成分要大于15%，可制得強度較高的水泥；粘土中氧化鐵含量較大時是無害的。一般做瓦及陶器的粘土，都能達到作石灰燒粘土水泥原料的要求。

适合于燒粘土的原料，有紅粘土、黃粘土、褐色及黑色的粘土、各種灰、白和黃色的干子土等。

2. 石灰：制造石灰燒粘土水泥，各種石灰都可使用，石灰根據化學成分，分為下列三種：

(1) 鈣質石灰，它的成分主要是氧化鈣，氧化鎂的含量不超過5%；

(2) 鎂質石灰，氧化鎂的含量多一些，在5—20%的範圍內；

(3) 白云石質石灰，氧化鎂的含量佔20--40%。

為了保證制成水泥的質量，最好採用氧化鈣含量在85%以上，消化速度小於30分鐘的石灰。如果氧化鈣含量低於85%，可適當提高石灰摻加量。生石灰和消石灰都可以採用。但最好採用生石灰，因為用生石灰強度高，凝結快，而消石灰強度低，硬化慢。在沒有石灰的地方，可採用貝壳灰和燒制後的砂僵石。

3. 石膏：最好採用二水石膏(天然石膏)和半水石膏(熟

石膏），也可以采用天然硬石膏。

各地粘土原料化学分析摘要

表 1


燒失量	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	備註
2.62	69.70	18.72	6.36	2.05	1.70	河南登封紅粘土
9.33	47.28	27.08	2.70	12.95	3.32	河南商邱黑粘土
6.37	70.54	14.78	6.05	1.07	0.72	浙江十里牌粘土
4.11	66.21	18.61	5.90	1.93	1.87	山东柳阜磚粉
5.30	72.10		21.60	0.90	1.23	山东历城粘土
10.05	54.37	26.69	5.31	1.39	0.93	甘肃山丹磁土
10.47	54.10	13.47	4.77	8.98	4.88	甘肃山丹黃土
15.40	56.30	15.46	10.49	—	—	河北丰潤紅土
—	65.12	17.25	7.5	1.36	1.48	安徽滁县紅粘土
5.78	68.12	16.74	5.32	1.32	1.56	安徽阜陽猪干土
6.88	60.03	17.24	6.62	3.28	2.68	湖北黄石黃土
7.23	67.95	17.75	4.61	0.61	0.20	湖南長沙紅土

各地石灰原料化学分析

表 2

燒失量	CaO	MgO	備註
23.10	73.27	2.68	河南登封生石灰
—	72.0左右	—	浙江諸暨石灰
8.86	85.98	0.76	山东柳阜石灰
3.59	55.20	41.03	河北滿城石灰
10.50	70左右	8.00	安徽淮南石灰
4.58	91.22	0.90	湖北黄石
7.51	91.96	痕跡	湖南長沙

四、石灰燒粘土水泥的制造程序



五、粘土成坯

为了煅烧便利，保証产品质量均匀，一般粘土应先制坯

(清模应避免使用細砂，但可使用磚粉、煤灰、煤粉)。但采用暗火窑(一層土塊一層煤或柴混合裝入煅燒)时，可用原土塊直接燒制，不必成型。制坯方法根据粘土的粘性大小而不同。粘性較小的



圖 1 打磚坯陰干情況

土，按一般脱磚坯的方法成型，但不需像磚坯那样要求方正規距；或者將粘土加适量水后，在平場上碾平切成方塊亦可。如遇土質較硬或水份較大而成泥狀時，可將原土切制成塊來燒。粘性較大的土，不易脫坯或脫后容易干裂，采用干打土坯方法較為方便；或加少量水，按一般脱磚坯方法成型陰干，如圖1所示。

六、粘土的煅燒

煅燒粘土，一般采用燒磚瓦的方法，有的地方用磚坯和炭（柴）分層混裝進行煅燒。前一種方法溫度容易掌握，一般農村都有燒窯經驗，采用的比較普遍，後一種省工省煤（柴）但溫度較難掌握。

煅燒粘土所使用的窯，應當盡量利用當地現有的磚瓦窯和石灰窯等。沒有現成的窯可另砌新窯。

窯的種類，形狀和大小，不加限制，以省煤好燒為原則。常見的窯有馬蹄窯、罐窯、筒窯、輪窯及串窯等。

如果新砌窯，最好用圓形窯。這種窯有三個烟囱如圖2所示：



圖2 南陽紅旗磚廠的圓形窯，直徑為2.5—3.0公尺
窯高為3.0—3.5公尺

窑的上端稍加收口，例如窑直徑为2.5—3.0公尺、窑高为3.0—3.5公尺和窑頂收口为2.0—2.5公尺时，每窑的裝坯容量約為5,000—10,000塊，約合12.5—25.0吨。

这种窑的煅燒过程包括裝窑、燒窑、冷却和卸出四个工序，煅燒時間大約为20—30小时。

1. 烘干及达到600°C的時間 …… 12—16小时
2. 煅燒時間 (600—800°C) …… 2—6小时
3. 間窯時間…………… 6—8小时

这种直筒圓形窑有很多优点，能多裝磚坯，裝窑及出窑都很方便，节省人力，冷却快，省煤，一般每斤煤可以燒出12—14斤磚坯，若用干坯每斤煤可以燒出15—20斤磚坯，这种窑在掌握煅燒溫度上也很方便。

燒窑的操作要点如下：

1. 裝窑的方法和普通裝窑一样，但应注意以下兩点：
 - (1) 在一定裝坯量的条件下，要保証坯体有最大的受热面；
 - (2) 窑的各部位要保証受热均匀，
2. 在初点火的8—12小时以內，最好不要用大火，等磚坯內水分徐徐蒸發后溫度昇到400°C时，亦即磚坯开始褪色时，才可加大火，否则加火过急，因水蒸气蒸發过快，容易使磚坯倒塌。
3. 溫度在400—700°C之間需要加大火，但溫度到700°C以后，可穩定煅燒溫度。从磚坯的颜色来看，白天發紫色，夜間發紅黃色即为適宜。保持这种溫度約2—6小时，根据具体情况，時間可以延長一些，也可縮短一些。
4. 煅燒溫度随着粘土种类不同，有高有低。
紅粘土和黃、黑膠泥的煅燒溫度在600—800°C範圍之內

可偏低一些。干子土的煅燒溫度在600—800°C範圍之內可偏高一些。

5. 燒窯添煤要勤加，少加，薄燒，這樣可以節約用煤。

6. 窯頂收口要復蓋1—2層普通磚坯。燒窯在什麼時候封閉窯頂，要看窯頂那裡見到有上火，就封那裡。

7. 憋窯時，用泥將烟囱及窯門全封閉，就能保持窯內溫度4—6小時不致下降，從而可以節約用煤及使煅燒的磚坯均勻燒透。

燒窯用烟煤、無烟煤及木柴等均可。

七、配 料

石灰燒粘土水泥的配合比例，一般範圍是：燒粘土60—75%，石灰20—30%，石膏3—8%

以上配料範圍是根據一般情況試驗而得的，當然由於原料情況不同，有的也超出以上範圍，因此各地可根據具體情況進行調配。一般說來，石灰的配合比少了，水泥強度要低一些，石灰配合比多了，安定性不好，也要影響水泥強度的。石膏是一種促進劑，它能促進水泥的硬化，它的配合比根據浙江大學試驗石灰凝灰岩水泥的結果，在10%以內，配合比愈大，水泥強度愈高。有的工作組在推廣石灰燒粘土水泥中，亦作了一些試驗，初步證明也有類似的效果。總之，原料配合適當，才能充分發揮水泥應有的強度。適當的配合比例，是通過試驗來確定的，初次生產時或改變原料時，應先通過試驗確定其配合比例。比例既經確定，即不可隨意變動。在日常生產中，應經常檢查實際配合比例是否正確，任何粗心是不允許的，否則會發生凝結不正常，安定性不良，強度降低等現象。

八、粉碎

粉碎是石灰烧粘土水泥生产工艺上很重要的一个过程，因为粉碎细度对水泥的强度有很大的影响，同时所选用的粉碎设备对粉碎细度和粉碎效率有着密切的关系。兹将适合于农村中生产石灰烧粘土水泥的粉碎设备和选粉设备简单介绍如下：



圖 3 河南省用的广场平碾

(一) 粉碎设备

1. 人力及畜力粉碎工具——投资很少，就地取材，是目前在农村中能够广泛采用的粉碎工具。最简单的是脚踏石碓（石臼），但是效率很低，石磨则比石碓效率更差，比较合理的

粉碎工具是石碾（图3），根据原料质地软硬不同可以使用平碾或立碾。

平碾的主要部分是石制或混凝土制成的圆柱形滚子，面积大，效率高，适合粉碎质地较软易于成粉的物料。最简单的是广场平碾，在条石、三合土或混凝土（低标号水泥制的）地坪铺上料子作碾场。两端同样大小的滚子需用的场地较小，可以用普通的压路滚子装上木架往返滚压，直径760公分、长110公分的滚子重1500公斤，八九人前后推拉，在广东的兴宁、顺德等地，用于粉碎白石泥、酒饼泥等软质烧粘土每小时可出粉900公斤，一端大一端小的滚子需用较大的场地作巡回滚压，如安徽怀远县用大头直径80公分、小头直径

70公分、長60公分的滾子，由三個人和一头牲口操作，粉碎普通燒粘土每小時出粉400公斤。




圖 4 廣場平碾

廣場平碾的優點是設備簡單，（如圖4所示）操作方便，效率也高，如果利用舊有場地，則購置石滾和裝置木架只需30—40元的投資。其缺點除了不適于粉碎硬質物料外，勞動條件較差，因為人和牲口在料子上走動粉塵較大，根據廣東幾個地方的經驗是不能使用牲口的，他們嘗試用牛拉，但牛不能帶口罩而且燒粘土塊容易陷入牛蹄內幾個月後牛便殘廢。裝有碾盤的平碾在使用牲口時則可以克服這種缺點，但產量稍為低些，直徑63公分、長68公分的雙滾平碾用一頭牛或兩匹毛驥拉動粉碎，普通燒粘土產量為每小時100公斤。

立碾和平碾不同的是滾子的直徑大而滾壓面窄，滾子是在碾槽內滾動，有單滾的、雙滾的或者是三滾的（兩滾在前一