


# GSM 手机 故障检修 大全

杨照 杨国治 王立梅 编著



人民邮电出版社  
[www.pptph.com.cn](http://www.pptph.com.cn)

# GSM 手机故障检修大全

杨 照 杨国治 王立梅 编著

人民邮电出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

GSM手机故障检修大全/杨照,杨国治,王立梅编著. - 北京:人民邮电出版社,  
2001.10

ISBN 7-115-09396-2

I . G... II . ①杨... ②杨... ③王... III . 时分多址 - 移动通信 - 携带电话机 - 检修

IV . TN929.532

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 035864 号

## 内 容 提 要

本书以目前市场上常见的摩托罗拉 L2000,摩托罗拉 V998,摩托罗拉 cd928/938,诺基亚 6150,诺基亚 3210,诺基亚 8810,爱立信 T18,爱立信 GA628/GH688,西门子 C2588,飞利浦 828,三星 SGH600C/SGH800C,松下 G500/G600,松下 GD90 等 21 种 GSM 手机为例,结合百余例故障介绍了 GSM 手机维修的技术理论和实例。本书很强的实用性,适合具有一定电子电路基础的读者阅读,是移动通信专业人士、GSM 手机维修人员必备的工具书。

## GSM 手机故障检修大全

◆ 编 著 杨 照 杨国治 王立梅

责任编辑 张 鹏

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ pptph.com.cn

网址 <http://www.pptph.com.cn>

读者热线:010-67129212 010-67129211(传真)

北京汉魂图文设计有限公司制作

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 36 插页: 7

字数: 872 千字 2001 年 10 月第 1 版

印数: 1~5 000 册 2001 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-09396-2/TN·1732

定价: 48.00 元

本书如有印装质量问题,请与本社联系 电话:(010)67129223

## 前　　言

目前,GSM手机已成为人们工作、生活交往常用的通信工具。手机用户与日俱增,据有关部门预测,2001年内仅GSM手机便可达到1亿户。

手机经历了三个发展阶段:第一阶段是以摩托罗拉砖头机为代表的大哥大手机,如8500X、8800X、P388、121等;第二阶段是以单频为主的数字手机,如328C、GC87、8110、5110、6110、S6、S4、GH337、GS338、GF768、GF788等;第三阶段是现在全面推广的双频及三频手机,如摩托罗拉V998、cd928/938、L2000、诺基亚3210、6150、7110、爱立信S868、西门子C2588、松下EB-GD70、飞利浦898等。

随着手机的迅猛增长、类型的不断增多,手机维修任务亦越加繁重,维修人员应掌握多种机型维修技术。为此,我们编写了《GSM手机故障检修大全》一书。汇聚了21种目前手机用户广泛使用的单、双频及三频GSM型手机故障检修实例,供读者查阅,以利于检修时对号入座或参考。

本书的编著特点是尽量将相应的电路纳入相应的故障中讲述,使理论与实践相结合,有利于读者对故障的理解和分析,避免了理论与实践脱节,并附有手机主要单元电路图、元件分布图及实物元件分布图,为读者分析、查找、检修故障提供了方便。

为减少本书篇幅,摩托罗拉GC87、摩托罗拉掌中宝;爱立信388/398、768/788;诺基亚8110、5110/6110及2110型GSM手机故障未纳入其中。这些机型的故障检修可参考人民邮电出版社2000年7月出版的《大哥大常见故障检修288例》一书。

由于时间仓促,水平所限,书中缺点乃至错误在所难免,恳请广大读者批评指正。

编者

2001年8月

# 目 录

<b>一、摩托罗拉 L2000 型三频手机故障检修实例</b>	1
1.1 按下开关键,手机无任何反应	3
1.2 电源切换电路不工作	4
1.3 使用机内电池,手机不工作	4
1.4 收、发信状态不能切换	5
1.5 收信供电电路故障,导致手机不入网	6
1.6 开机正常,但不能入网	6
1.7 发信切换开关故障	8
1.8 手机不能接收	8
1.9 DCS 频段与 PCS 频段不能收信	10
1.10 不能发信	12
1.11 发信信号过于微弱,致使手机无法发信	13
1.12 无 13MHz 时钟信号,手机不能开机	14
1.13 背景灯不亮	15
1.14 不能带机充电	15
1.15 SIM 卡接口电路故障	16
1.16 振子不振动	17
1.17 使用外接话筒时,对方听筒无声	17
<b>二、摩托罗拉 V998 型手机故障检修实例</b>	19
2.1 按开机键,无开机电流	22
2.2 按下开关键,手机无任何反应	22
2.3 不能开机	23
2.4 使用机内电池不能开机	23
2.5 开机显示 CONTACT SERVICE	23
2.6 开机正常,但不能入网	25
2.7 开机正常,但无接收信号	25
2.8 开机正常,但不能接收与发射	26
2.9 开机正常,但无发射信号	28
2.10 接收正常,但不能发送	29
2.11 两个频段中,有一个频段无接收信号	30
2.12 两个频段中,有一个频段无发射信号	31
2.13 不能入网	32
2.14 开机后,显示“请等待,输入特别号码”	33
2.15 送不出话音	33
2.16 外部话筒不能送出话音	34

2.17	打电话时听不到对方的声音 .....	35
2.18	振铃器不响 .....	35
2.19	开机后显示屏无显示 .....	36
2.20	手机锁机 .....	37
2.21	信号指示灯不亮 .....	37
2.22	振动器不起作用 .....	38
2.23	开机后无接收信号,手机不能入网 .....	38
2.24	开机后,显示“CHECK CARD” .....	39
2.25	开机后,显示屏显示“Locked”(电话上锁) .....	40
2.26	不能带机充电 .....	40
2.27	电池比正常耗电快 .....	41
2.28	不能呼叫 .....	42
2.29	开机正常,但显示屏为“黑屏” .....	42
2.30	摩托罗拉 V998 + 型双频手机常见故障 .....	43
<b>三、摩托罗拉 cd928/938 型手机故障检修实例</b>		<b>46</b>
3.1	不能开机 .....	49
3.2	按开关键,无开机电流 .....	50
3.3	使用外接电源时,不能工作 .....	51
3.4	按下开关键,手机毫无反应 .....	51
3.5	手机接上电源,即有漏电电流 .....	52
3.6	有开机电流,但开机不能维持 .....	52
3.7	开机正常,但无接收信号 .....	52
3.8	开机后,不能接收与发送 .....	53
3.9	开机正常,但不能发送 .....	54
3.10	打入打出正常,但无收、发音频 .....	56
3.11	只能工作在一个频段 .....	57
3.12	开机正常,但无发射信号 .....	58
3.13	开机正常,但手机不工作 .....	60
3.14	收、发正常,但液晶显示屏无显示 .....	62
3.15	听筒无声 .....	62
3.16	背景灯不亮 .....	63
3.17	振动器不振动 .....	63
3.18	不能入网故障之一 .....	64
3.19	不能入网故障之二 .....	65
3.20	不能入网故障之三 .....	67
3.21	不能入网故障之四 .....	68
3.22	不能入网故障之五 .....	68
3.23	不能入网故障之六 .....	69
3.24	有信号,但不能拨打电话 .....	70
3.25	不识卡故障之一 .....	71

3.26 不识卡故障之二	72
3.27 不识卡故障之三	72
3.28 不能充电故障之一	72
3.29 不能充电故障之二	73
3.30 开机正常,但信号时有时无	73
3.31 不能接收 GSM 频段	73
3.32 3 分钟录音功能不起作用	75
3.33 拨打电话时,信号减弱或消失	76
3.34 手机一发射即显示“无网络”	77
3.35 打电话时经常发生“掉线”	77
3.36 使用机内电池发信时即关机	78
3.37 发射信号弱	78
3.38 开机屏幕显示“No Network”	78
3.39 有开机电流,但不能维持	78
3.40 信号测量方法	79
<b>四、摩托罗拉 561C 型双频手机故障检修实例</b>	<b>95</b>
4.1 不能开机	96
4.2 中频供电故障,致使手机不能接收	97
4.3 天线开关电路故障,导致不能收、发	98
4.4 开机正常,但不能入网	98
4.5 显示器不能显示信号强度	99
4.6 显示器不能显示网络标志	99
<b>五、摩托罗拉 M3688 型手机故障检修实例</b>	<b>115</b>
5.1 按开机键,无开机电流	118
5.2 按下开机键,无任何反应	118
5.3 手机不能开机	119
5.4 按下开机键,手机不能开机,显示屏无显示	119
5.5 开机正常,但无接收信号	120
5.6 开机正常,但不能发射	122
5.7 手机不能接收与发射	123
5.8 开机正常,但无网络号及场强显示	124
5.9 手机不能接收	124
5.10 两个频段一个频段工作正常,另一个频段无接收	125
5.11 手机不能入网	126
5.12 按发射键,无发射电流	127
5.13 开机后,打不出电话	128
5.14 振铃器不响	129
5.15 能找到网络号,但不能入网	130
5.16 听筒无声	131
5.17 外接耳机无作用	131

5.18	振铃器不振铃	132
5.19	开机正常,但显示屏无显示	132
5.20	开机后,显示屏为“黑屏”	133
5.21	开机后,显示屏无接收信号显示	134
5.22	已插入 SIM 卡,开机后,显示屏显示“Insert Card”	134
5.23	发射信号不正常	135
5.24	对方听筒无声	136
5.25	外接话筒送不进话音	136
5.26	机内话筒与外部话筒均送不进话音	137
5.27	无网络号及场强显示,手机不能入网	138
5.28	一个频段发送正常,另一个频段不能发送	138
<b>六、诺基亚 6150 型手机故障检修实例</b>		<b>140</b>
6.1	按下开关键,不能开机	142
6.2	开机不能维持	143
6.3	不能正常开机	143
6.4	按开关键,手机无任何反应	144
6.5	按下开关键,电流有反应,但不能开机	144
6.6	开机正常,但不能接收	144
6.7	开机正常,但不能发送	145
6.8	不能收、发	147
6.9	一个频段接收正常,另一个频段不能接收	148
6.10	一个频段发送正常,另一个频段不能发送	149
6.11	开机正常,但手机不入网	151
6.12	已插卡,仍显示“请插卡”	152
6.13	开机正常,但既不能接收,也不能发送	152
6.14	对方听筒无声	153
6.15	听筒无声	154
6.16	开机正常,但显示屏无显示	155
6.17	键盘电路故障	155
6.18	振铃无声	156
6.19	显示屏为“黑屏”	157
6.20	信号测量方法	157
<b>七、诺基亚 3210 型双频手机故障检修实例</b>		<b>165</b>
7.1	不能开机	168
7.2	按下开机键,无开机电流	169
7.3	按下开机键,有开机电流,但不能开机	169
7.4	不能正常开机	171
7.5	信号强度及网络标志显示不正常	172
7.6	不能收、发信	173
7.7	显示屏不显示网络标志及信号强度	173

7.8 开机后,显示屏显示“Contact Service”	175
7.9 开机正常,但不能收信	176
7.10 开机正常,但不能发信	177
7.11 不能入网	178
7.12 一个频段不能收信	179
7.13 收、发信不能切换	180
7.14 不读卡	180
7.15 振子、振铃及按键灯均不工作	181
7.16 使用外接话筒时不能送话	182
7.17 显示屏无显示,背景灯不亮	183
7.18 按键无效	184
7.19 不能带机充电	185
7.20 电池被充坏	185
<b>八、诺基亚 3810 型手机故障检修实例</b>	<b>187</b>
8.1 不能开机故障之一	187
8.2 不能开机故障之二	188
8.3 不能开机故障之三	190
8.4 不能开机故障之四	190
8.5 不能开机故障之五	192
8.6 开机状态不能保持	193
8.7 开机时间不正常	193
8.8 关机时间不正常	193
8.9 开机瞬间即关机	194
8.10 开机显示电池电压低即关机	194
8.11 不能充电	194
8.12 开机正常,但不能拨打电话	195
8.13 不能接收故障之一	196
8.14 不能接收故障之二	197
8.15 不能接收故障之三	198
8.16 接收与发射均不正常	200
8.17 不能发射故障的检查方法	202
8.18 按发射键即关机	203
8.19 开机后,显示“Contact Service”	204
8.20 开机后,显示输入保密码	204
8.21 音频故障的检查方法	204
8.22 开机后显示 Insert SIM 或 Reject Card	205
8.23 直流控制电路的检查方法	206
<b>九、诺基亚 8810 型手机故障检修实例</b>	<b>214</b>
9.1 开关二极管损坏导致不能开机	214
9.2 逻辑供电模块 N310 损坏导致不能开机	216

9.3	无 13MHz 时钟信号导致不能开机 .....	216
9.4	逻辑软件故障导致不能正常开机 .....	217
9.5	开机正常,但时间稍长,即自动关机 .....	217
9.6	N500 损坏导致不能入网 .....	218
9.7	接收滤波器虚焊或损坏导致不能入网 .....	219
9.8	合路器损坏致使不能入网 .....	219
9.9	中频模块 N540 故障导致不能入网 .....	219
9.10	发射滤波器虚焊导致不能入网 .....	219
9.11	开机有信号强度显示,但不能打电话 .....	220
9.12	不能接收与发射 .....	221
9.13	开机正常,但不能入网 .....	221
9.14	开机后能显示信号强度,就是不能入网 .....	222
9.15	已插入 SIM 卡,仍显示“请插卡” .....	222
9.16	听筒无声故障的检查方法 .....	222
9.17	无送话故障的检查方法 .....	223
9.18	显示屏无实时时钟显示 .....	223
<b>十、爱立信 T18 型双频手机故障检修实例</b>		<b>224</b>
10.1	按下开机键,无开机电流 .....	227
10.2	有开机电流,但不能正常开机 .....	228
10.3	显示器不显示信号强度 .....	229
10.4	GSM 频段不能收信 .....	230
10.5	显示屏不能显示网络标志 .....	231
10.6	单向通话 .....	232
10.7	“3”、“6”、“9”、“#”、“OK”键无效 .....	233
10.8	按键背光灯不亮 .....	234
10.9	状态指示灯不亮 .....	234
10.10	显示屏无显示 .....	235
10.11	不能发信 .....	235
10.12	不能接收 .....	236
10.13	振铃不响 .....	238
10.14	振子不振动 .....	238
10.15	开机后,显示屏显示“请插卡” .....	239
10.16	不能带机充电 .....	239
<b>十一、爱立信 GA628/GH688 型手机故障检修实例</b>		<b>245</b>
11.1	不能开机故障之一 .....	245
11.2	不能开机故障之二 .....	246
11.3	不能开机故障之三 .....	247
11.4	不能开机故障之四 .....	247
11.5	不能开机故障之五 .....	247
11.6	开机不能维持 .....	247

11.7	不能关机故障之一	248
11.8	不能关机故障之二	248
11.9	不能接收故障之一	248
11.10	不能接收故障之二	249
11.11	不能接收故障之三	250
11.12	不能接收故障之四	250
11.13	不能接收故障之五	251
11.14	不能接收故障之六	251
11.15	不能发射故障之一	252
11.16	不能发射故障之二	253
11.17	不能发射故障之三	253
11.18	不能发射故障之四	254
11.19	对方听筒无声	254
11.20	只能单方通话	255
11.21	插卡后开机,显示“Insert Card”(插入卡)	255
11.22	插卡后开机,显示“Check Card”(检查卡)	256
11.23	开关机正常,但其他按键均不起作用	256
11.24	开机正常,但显示屏为“黑屏”	256
11.25	开机正常,显示屏无显示	257
<b>十二、爱立信 GH337 型手机故障检修实例</b>		270
12.1	不能开机故障之一	271
12.2	不能开机故障之二	271
12.3	不能开机故障之三	272
12.4	不能开机故障之四	272
12.5	不能开机故障之五	273
12.6	不能开机故障之六	273
12.7	不能开机故障之七	274
12.8	不能开机故障之八	274
12.9	不能开机故障之九	274
12.10	不能开机故障之十	274
12.11	不能接收故障之一	275
12.12	不能接收故障之二	275
12.13	不能接收故障之三	276
12.14	不能接收故障之四	277
12.15	不能接收故障之五	277
12.16	不能接收故障之六	278
12.17	不能接收故障之七	278
12.18	不能接收故障之八	278
12.19	不能发射故障之一	278
12.20	不能发射故障之二	279

12.21 不能发射故障之三	279
12.22 不能发射故障之四	280
12.23 不能发射故障之五	281
12.24 单向通话	281
12.25 对方听筒无声	282
12.26 振铃不响	282
12.27 能开关机,但其他键均不起作用	282
12.28 开机正常,但无显示	283
12.29 开机后,显示“Insert Card”	283
12.30 已插卡,仍显示“请插卡”	284
<b>十三、西门子 C2588 型双频手机故障检修实例</b>	<b>306</b>
13.1 按开关键不能开机	307
13.2 按开关键有开机电流,但很快为 0mA	308
13.3 手机开机正常,但不能入网	309
13.4 无第二本振频率,手机不能入网	309
13.5 开机后,不能发射	311
13.6 一个频段不能接收,另一个频段接收正常	312
13.7 听筒无声	313
13.8 手机开机后不能发送	313
13.9 一个频段不能发送,另一个频段则发送正常	315
13.10 无发射信号	316
13.11 开机后无接收信号	317
13.12 已插卡,但仍显示“请插卡”	318
13.13 接收灵敏度低	319
13.14 开机后,收、发均不工作	320
13.15 收、发均正常,但无显示	321
13.16 开机,不认 SIM 卡	321
<b>十四、西门子 S6 型手机故障检修实例</b>	<b>329</b>
14.1 按下开机键,不能开机	329
14.2 有开机电流,但不能开机	330
14.3 开机电流正常,但不能开机	331
14.4 不能收信	331
14.5 开机正常,但无信号强度显示	332
14.6 手机不能接收与发射	332
14.7 手机不能发送	333
14.8 开机后,显示屏有信号强度显示,但不能入网	334
14.9 拨打电话时,信号强度减弱或消失	334
14.10 开机正常,但显示“CONTACT SERVICE”	334
<b>十五、西门子 S4 型手机故障检修实例</b>	<b>354</b>
15.1 按开机键,无开机电流	355

15.2 按下开机键,不能开机 .....	355
15.3 有开机电流,但不能开机 .....	357
15.4 按下开机键,不能正常开机 .....	358
15.5 开机正常,但显示屏无信号强度显示 .....	358
15.6 开机正常,但信号强度及网络标志均无 .....	359
15.7 不能发送 .....	362
15.8 开机正常,但显示屏无网络标志显示 .....	362
15.9 不能接收与发射 .....	365
15.10 拨打电话时自动关机 .....	365
15.11 耳机噪声严重 .....	368
15.12 显示屏无显示 .....	368
15.13 无振铃声 .....	368
15.14 用户可自行处理的常见故障 .....	369
<b>十六、三星 SGH600C 型手机故障检修实例 .....</b>	<b>389</b>
16.1 按下开机键,不能开机 .....	390
16.2 按开机键,开机不能持久 .....	391
16.3 不能关机 .....	392
16.4 开机正常,但不能收信 .....	393
16.5 不能发信 .....	393
16.6 开机后,无信号强度显示 .....	394
16.7 开机后,显示屏不显示网络标志 .....	397
16.8 开机后,信号强度及网络标志均不显示 .....	397
16.9 开机后,收、发正常,但显示屏无任何显示 .....	397
16.10 开机正常,但不读卡 .....	399
16.11 显示屏显示网络标志,但信号强度条柱显示较少 .....	400
16.12 蜂鸣器不响 .....	400
16.13 开机后,发信正常,但不能入网收信 .....	401
16.14 不能充电 .....	401
<b>十七、三星 SGH800C 型手机故障检修实例 .....</b>	<b>415</b>
17.1 按下开机键,无开机电流 .....	416
17.2 有开机电流,但不能开机 .....	417
17.3 按下开机键,无任何反应 .....	417
17.4 开机正常,显示屏不显示信号强度及网络标志 .....	417
17.5 收发状态不能切换 .....	418
17.6 开机正常,但不能入网 .....	419
17.7 不能发射 .....	420
17.8 不能收信 .....	421
17.9 开机正常,无网络标志显示 .....	422
17.10 开机正常,无信号强度显示 .....	423
17.11 不能收、发 .....	423

17.12 不识卡	424
17.13 计数时钟不工作	425
17.14 话筒送不进话音	426
17.15 不能待机充电	427
<b>十八、乐声(松下)EB-G500型手机故障检修实例</b>	<b>428</b>
18.1 按下开机键,不能开机	430
18.2 锁机	431
18.3 不能收信	431
18.4 开机正常,但无信号强度显示	433
18.5 开机正常,但不能入网	433
18.6 开机正常,不能发信	433
18.7 开机后有信号强度显示,但不能打电话	435
18.8 开机正常,但不能入网	435
18.9 发射信号明显弱	436
18.10 对方听不到声音	436
18.11 听筒无声	437
<b>十九、NEC G68型手机故障检修实例</b>	<b>461</b>
19.1 按下开机键,无开机电流	461
19.2 开机电流小,不能开机	461
19.3 按下开机键,电流正常,但不能开机	462
19.4 手机不能接收与发送	462
19.5 不能接收	463
19.6 不能接收	463
19.7 不能发送	464
19.8 有信号,但打不出电话	465
19.9 能接收,但不能发送信号	465
19.10 开机后,显示“请插卡”	465
<b>二十、飞利浦 828型手机故障检修实例</b>	<b>495</b>
20.1 DC - DC 变换器损坏,不能开机	498
20.2 时钟不正常导致不能开机	499
20.3 放大管 7045 损坏导致不能开机	499
20.4 无开机电流,不能开机	500
20.5 逻辑软件故障导致不能开机	500
20.6 前置混频放大器损坏导致不能入网	501
20.7 第一中频滤波器故障导致不能入网	502
20.8 中频模块故障导致不能入网	502
20.9 供电模块故障导致不能入网	503
20.10 发射滤波器故障导致不能入网	504
20.11 功率放大电路故障导致不能入网	504
20.12 功率控制电路故障导致不能入网	504

20.13 转换模块故障导致手机不能收发	505
20.14 听筒无声	506
20.15 不能送话	506
20.16 无任何显示	506
<b>二十一、EB-G600 与 EB-GD90 型手机故障检修实例</b>	<b>509</b>
21.1 无开机电流,不能开机	511
21.2 按下开机键,不能开机	511
21.3 无接收信号的故障原因及检查方法	513
21.4 无发射信号的故障原因及检查方法	516
<b>附录一 维修常用缩语</b>	<b>520</b>
<b>附录二 部分手机彩色实物元件分布图</b>	<b>523</b>
附图 1 诺基亚 5110 型手机射频/逻辑板实物元件分布图(A)	523
附图 2 诺基亚 5110 型手机射频/逻辑板实物元件分布图(B)	524
附图 3 诺基亚 5110 型手机键盘实物元件分布图(A)	525
附图 4 诺基亚 5110 型手机键盘实物元件分布图(B)	526
附图 5 诺基亚 6110 型手机射频/逻辑板实物元件分布图(A)	527
附图 6 诺基亚 6110 型手机射频/逻辑板实物元件分布图(B)	528
附图 7 诺基亚 6110 型手机键盘实物元件分布图(A)	529
附图 8 诺基亚 6110 型手机键盘实物元件分布图(B)	530
附图 9 诺基亚 2110 型手机射频、逻辑板实物元件分布图(A)	531
附图 10 诺基亚 2110 型手机射频、逻辑板实物元件分布图(B)	532
附图 11 诺基亚 2110 型手机键盘、显示板实物元件分布图(A)	533
附图 12 诺基亚 2110 型手机键盘、显示板实物元件分布图(B)	534
附图 13 诺基亚 8110 型手机射频、逻辑板实物元件分布图(A)	535
附图 14 诺基亚 8110 型手机射频、逻辑板实物元件分布图(B)	536
附图 15 诺基亚 8110 型手机键盘、显示板实物元件分布图(A)	537
附图 16 诺基亚 8110 型手机键盘、显示板实物元件分布图(B)	538
附图 17 爱立信 GF768/788 型手机实物元件分布图(A)	539
附图 18 爱立信 GF768/788 型手机实物元件分布图(B)	540
附图 19 爱立信 338 型手机实物元件分布图(A)	541
附图 20 爱立信 338 型手机实物元件分布图(B)	542
附图 21 爱立信 398 型手机实物元件分布图(A)	543
附图 22 爱立信 398 型手机实物元件分布图(B)	544
<b>附录三 目前市场上部分新型手机外形及性能</b>	<b>545</b>

# 一、摩托罗拉 L2000 型三频手机故障检修实例

为了适应移动通信发展的需要,更大地提高手机接收及呼出的成功率,摩托罗拉公司又率先推出了能在 GSM、DCS、PCS 网络系统共用的三频段数字手机,它除能在 GSM900MHz 频段及 DCS1800MHz 频段工作外,尚可在 PCS1900MHz 频段工作。

摩托罗拉 L2000 型三频手机,具有以下特点:

(1) 采用了摩托罗拉最新型、最先进的集成电路,几乎所有功能单元都实现了模块化,使手机性能与可靠性大为提高,给检修也带来了方便。

(2) 具有个人性格特色,用户可依据自己的需要,选择不同的振铃音调、电话簿及网络频段和线路选择优先权等。

(3) 具有丰富的操作键,使操作更为简捷方便。

(4) 手机待机时间与通话时间异常持久,能减少待机及通话的中断。

(5) 包括最轻型电池在内,手机总重量只有 108g 左右,用户携带更方便。

摩托罗拉 L2000 型三频手机的正面、背面及背面开盖的外形,如图 1~1 所示。

摩托罗拉 L2000 型三频手机的主要参数如下:

频率范围:

GSM900 频段:接收 935 ~ 960MHz;

发射 890 ~ 915MHz。

DCS1800 频段:接收 1805 ~ 1880MHz;

发射 1710 ~ 1785MHz。

PCS1900 频段:接收 1930.2 ~ 1989.8MHz;

发射 1850.2 ~ 1909.8MHz。

信道间隔:200kHz。

信道数量:

GSM900 频段:124 个载频,每个载频 8 个信道,共计 992 个信道;

DCS1800 频段:375 个载频,每个载频 8 个信道,共计 3000 个信道;

PCS1900 频段:374 个载频,每个载频 8 个信道,共计 2992 个信道。

调制方式:GMSK(BT = 0.3)。

双工间隔:

GSM900MHz 频段:45MHz;

DCS1800MHz 频段:95MHz;

PCS1900MHz 频段:80MHz。

射频输出功率：




图 1-1 摩托罗拉 L2000 外形图

GSM900MHz 频段 :  $32 \pm 2\text{dBm}$ ;

DCS1800MHz 频段 :  $30 \pm 2\text{dBm}$ ;

PCS1900MHz 频段 :  $30 \pm 2\text{dBm}$ 。

工作电压 :  $3.9 \sim 6.0\text{V(DC)}$ 。

待机电流 :

GSM900MHz 频段 : 平均值为  $10(\text{DR} \times 2)\text{mA}$ ;

DCS1800MHz 频段 : 平均值为  $6(\text{DR} \times 2), 4(\text{DR} \times 9)\text{mA}$ ;

PCS1900MHz 频段 : 平均值为  $7(\text{DR} \times 2), 4(\text{DR} \times 9)\text{mA}$ 。

发射电流 : 平均值为  $200\text{mA}$ , 峰值  $1000\text{mA}$ 。