

高等学校教学用书

游离辐射剂量学

YOU LI FUSHE JI LIANG XUE

B. I. 伊万諾夫著
益 群 譯

人民教育出版社

高等學校教學用書



游 离 輻 射 剂 量 學

(講 义)

YOU LI FUSHE JI LIANG XUE

B. H. 伊万諾夫著

益 群 譯

人 民 教 育 出 版 社

本书是根据苏联专家 В. И. 伊万諾夫(В. И. Иванов)于 1959 年在我国讲授“游离辐射剂量学”(Дозиметрия ионизирующих излучений) 課程时所編著的講义譯出的。书中主要闡述游离辐射剂量学的基本理論和輻射剂量的主要測量方法。

本书可作为高等学校有关专业的“游离辐射剂量学”課程的教材。

游 离 輻 射 剂 量 學

B. И. 伊万諾夫著

益 群 譯

北京市书刊出版业营业許可證出字第 2 号
人民教育出版社出版(北京景山东街)

人民教育印刷厂印裝

新华书店北京发行所发行

各地新华书店經售

统一书号：13010·1077 开本：250×11081/32 印张：5 5/16

字数：121,000 印数：0,001—1,000 定价(7)￥0.65

1962年12月第1版 1962年12月北京第1次印刷

序

本講義是游离辐射剂量學課程的講授提綱。在編寫本講義時，廣泛地利用了已發表的資料，其中有：K. K. 阿格林切夫的專著“游离辐射剂量學”，維克斯列爾、格羅謝夫和伊薩耶夫的專著“研究輻射的游离方法”，由 J. 海因和 L. 布羅內耳所編輯的“輻射劑量學”，第一次和第二次和平利用原子能國際會議的資料，以及發表在期刊上，主要是“原子能”雜誌上的有關劑量學方面的文章。

全体听课的人，在学习本课程的过程中所提出的意見，无疑地对编写本讲义给予了帮助。

B. II. 伊万諾夫

1959. 8. 北京

目 录

序	v
緒論	1
第一章 倫琴射綫和γ輻射劑量學的物理基礎	3
§ 1 基本定義·點源輻射	3
§ 2 电子轉換系数	5
§ 3 电子能量在物质中的轉化·平均游离功	9
§ 4 物質的有效原子序数	11
§ 5 劑量和劑量率·劑量率与射綫强度的关系	16
§ 6 輻射单位	20
第二章 倫琴射綫和γ輻射劑量學的游离方法	22
§ 1 基本关系	22
§ 2 电离室的基本規律性	23
§ 3 倫琴的絕對測量·標準电离室	31
§ 4 用于軟輻射和硬輻射的標準电离室的特点·飽和电流与劑量率之間的定量关系	35
§ 5 頂針形电离室·格雷理論	37
§ 6 頂針形电离室的基本規律性	41
§ 7 电离室的“硬度特性”·頂針形电离室的电流与劑量率之間的定量关系	49
§ 8 頂針形电离室的实际应用·結構特点	51
§ 9 正比計數管和气体放電計數管在 γ 劑量測量中的应用	52
§ 10 帶有游离探測器的現代劑量仪器的概述·使用的基本原則	57
第三章 倫琴射綫和γ輻射劑量學的閃爍方法	63
§ 1 概述	63
§ 2 閃爍計數器的“硬度特性”	65
§ 3 發光熒光体在測量 γ 射綫劑量中的应用	67
§ 4 結束語	69
第四章 倫琴射綫和γ輻射劑量學的感光方法	71
§ 1 基本概念	71
§ 2 x 光片在劑量學中的应用·“硬度特性”	74

§ 3 感光剂量計硬度特性的补偿.....	76
§ 4 感光方法的实际应用.....	79
第五章 測量剂量的特殊方法.....	81
§ 1 測量剂量的化学方法.....	81
§ 2 測量剂量的热方法.....	87
第六章 γ 剂量学中的实际問題.....	90
§ 1 一般概念.....	90
§ 2 倫琴射線的連續譜.....	91
§ 3 測定在被照射介質內能量吸收的平均值.....	95
§ 4 脉冲輻射剂量学.....	96
§ 5 超硬輻射剂量学.....	102
§ 6 深部剂量.....	107
第七章 中子剂量学.....	110
§ 1 一般概念·中子与物质的相互作用过程.....	110
§ 2 中子的組織剂量.....	113
§ 3 快中子的游离作用.....	115
§ 4 在 γ 和中子的混合輻射場內測量快中子剂量的方法.....	118
§ 5 热中子剂量測量.....	126
第八章 α, β 輻射和帶電粒子束的剂量学.....	131
§ 1 β 輻射剂量的計算原理.....	131
§ 2 β 輻射和電子束的剂量測量.....	136
§ 3 α 輻射剂量学.....	140
第九章 气溶胶和气体的剂量測量.....	141
§ 1 放射性气溶胶的形成和特性.....	141
§ 2 气溶胶颗粒的沉积.....	144
§ 3 过滤器上放射性的积累.....	153
§ 4 大气放射性的监察.....	156
第十章 α 和 β 輻射源的放射性測量.....	160
§ 1 β 放射性强度的絕對測量(用鉀罩形計數管).....	160
§ 2 α 放射性强度的測量.....	164
第十一章(补充) γ 輻射的剂量場.....	169

緒論

游离辐射剂量学是应用原子核物理学的一个独立部分。剂量学研究的对象是确定由放射性物质发射的和由现代物理装置所发出的 α 粒子、 β 射线、电子、质子、中子、伦琴射线和 γ 辐射的剂量。

剂量学作为一门独立的学科来说，它的发展是比较晚的。在发现伦琴射线(1895年)以后，不久就发现了它对生物器官(包括对人体)的伤害作用。这就迫使人们去寻求确定辐射“最大容许”剂量的途径。以后，伦琴射线在医学上的应用，要求测定在器官组织内所吸收的伦琴射线的能量。

在1942年以前，剂量学主要为辐射医学工作者的需要服务。1942年第一个原子核反应堆开始运行。从这个时候起，开始加紧了原子能方面的工作，广泛地进行了放射性同位素的生产。这样一来，无论是对于成千的原子能工业中的工人，还是对于上万的普通居民，辐射安全的问题就成为具有重要的意义问题了。

利用贯穿辐射照射各种物质的科学的研究已经广泛开展起来了。这就要求确定不同介质所吸收的不同类型辐射的能量。剂量学所面临的任务范围扩大了。开始发展了新的测量方法。

随着强加速装置的运转，提出了与测量极高能辐射剂量有关的新的剂量学问题。

与实验技术发展的同时，剂量学的计算方法也日趋完善。

近来，由于原子弹和氢弹的试验，给剂量学又提出了测定大气的放射性污染和监察放射性物质在自然界迁徙的任务。为了解决这些问题，必须能够测定极低浓度的放射性物质。剂量学的一个分支学科——辐射测量学便是研究如何测量放射性样品的放射性

强度的学科。

目前剂量学所要解决的问题，范围是非常广泛的，在这简短的緒論中不可能一一列举。

在剂量学的发展中，苏联物理学家起了很大的作用。П. И. 卢吉尔斯基，Д. Н. 納斯列多夫，И. В. 波罗伊科夫的工作对辐射测量学作出了宝贵的貢献。К. К. 阿格林切夫的許多工作大大地丰富了剂量学这門学科。Н. Г. 古謝夫和 A. H. 克隆高茲对剂量学的发展也做了很多工作。最近，О. И. 列伊彭斯基关于核武器試驗的危險性的很多著作又丰富了剂量学的內容。

作为独立的物理部門，剂量学正在不断地发展着。原子核技术的发展給剂量学提出了新的任务，其中保証使用放射性物质的安全操作問題占有重要的地位。剂量学研究方法得以完善就可以使得在原子能的和平利用中，任何人不致受到伤害。

第一章 倫琴射線和 γ 輻射 剂量学的物理基础

§1 基本定义·点源辐射

輻射的性質可以用不同的物理量加以說明。可以指出源在單位時間內所放出的 γ 光子數，也可以指出輻射所帶走的能量，還可以指出單個光子的能量等等。現在我們給出劑量學中某些重要名詞的定義。

通過垂直于射線方向的平面，單位時間內輻射所帶走的能量稱為輻射率。

單位面積上的輻射率稱為輻射強度。換句話說，輻射強度是指通過垂直于射線方向的單位面積上單位時間內輻射所帶走的能量。

令 N 表示輻射率， S 表示射線所穿過的平面的面積，則給定點的輻射強度可由下式決定：

$$I = \frac{dN}{dS}. \quad (1)$$

對於某些特殊情況，當整個面積上的輻射強度完全相同時，可以寫成

$$I = \frac{N}{S}. \quad (1a)$$

現在我們來研究位於 A 點（圖1）的點源輻射。假定源的輻射被限定在立體角 ω 的範圍內。在距源 f 處是面積為 S_0 的減弱介質的表面，該表面垂直于射線的傳播方向。假定在 S_0 表面前面是真




圖1 点源辐射。

空，因而輻射率並不減弱。

讓 I_0 和 N_0 分別表示在減弱介質表面上的輻射強度和輻射率。 S , N 和 I 分別表示距減弱介質前表面為 x 处的介質面積、輻射率和輻射強度。輻射率的減弱是由於輻射與物質發生相互物理作用的結果。在厚為 dx 的吸收體內，輻射率的變化是正比於這個厚度和在 x 处的輻射率，也就是

$$dN = -\mu N dx, \quad (2)$$

負號表示輻射率的減少。由(2)式可以得到熟知的輻射指數減弱規律：

$$N = N_0 e^{-\mu x}, \quad (3)$$

式中 μ 是對一定能量的 γ 光子和一定吸收介質來說的減弱系數。(3)式成立的前提是系數 μ 不隨吸收體厚度 x 發生變化。嚴格地講，這只有對於單能輻射才是如此。

利用表示式(1a), (3)式可以改寫為

$$I = I_0 \frac{S_0}{S} e^{-\mu x}. \quad (4)$$

由幾何關係很容易得到 $S_0/S = f^2/(f+x)^2$ ，把它代入(4)式，我們便最後得到了在吸收介質中點源輻射強度的變化規律：

$$I = I_0 \frac{f^2}{(f+x)^2} e^{-\mu x}, \quad (5)$$

量 f 稱為焦距。因此，焦距就是指源到吸收體的距離。隨著 f 的增加，系數 $f^2/(f+x)^2$ 趨近於 1，對於大的 f 值，可以近似地採用

$$\frac{f^2}{(f+x)^2} \approx 1,$$

這樣就得到

$$I = I_0 e^{-\mu x}. \quad (5a)$$

公式(5a)表示平行射線束的減弱規律。實際上，在離源很大距離

的地方，可以把射綫束看作平行束。

如果沒有吸收体存在，那么 $\mu=0$ ，則

$$I = I_0 \frac{f^2}{(f+x)^2} \quad (56)$$

公式(56)表示熟知的輻射强度几何減弱的平方反比規律。

因此公式(5)是单能点源 γ 輻射强度減弱的最一般的表示式。

由輻射与物质相互作用的物理过程可以知道，强度的減弱是由于 γ 光子的真吸收和散射的結果。公式(5)中的系数 μ ，是既考慮了吸收，也考慮了散射。这意味着，只有在每一个散射光子都离开了射綫束，对輻射强度不再有貢獻的情况下，公式(5)才是正确的。实际上存在着这种可能性，即离开初始射綫束的散射光子再一次遭受到散射，由于第二次散射的結果，該光子又入射到按(5)式計算强度的 B 点(参考图 1)。因此， B 点的輻射强度实际上是直接輻射的强度和散射光子强度的叠加。

按照公式(5)只能計算直接輻射的强度。實驗上可以造成这样的条件，在这种条件下多次散射的射綫对总强度的貢獻可以忽略不計。对射綫束进行很好地准直，便可以得到这样的条件。如果散射射綫的作用小到可以忽略的程度，則可以称为“窄”束 γ 輻射。相反地，如果散射光子的作用很大，則叫做“寬”束輻射。

現在可以指出，公式(5)仅仅对窄束单能 γ 光子才是正确的。

應該指出，物理意义上的“窄”束在几何上可以是寬束。这取决于消除散射 γ 光子影响的方法。

任何形状的輻射源，都可以看作为一定數目的点輻射源的叠加。因此，这里所研究的点源輻射对剂量学是非常重要的。

§ 2 电子轉換系数

当輻射与物质相互作用时，入射能量的一部分轉化为电子的

动能，一部分为散射光子和标记萤光辐射所带走，还有一部分能量被没有和物质发生作用的初级 γ 光子所带走。对于剂量学重要的是确定辐射能量的电子转换，因为，最后在物质中实际被吸收的是这部分能量。

我們簡單地研究一下能量小于3兆电子伏的射線与物质相互作用的形式。

光电效应

光电效应就是：当 γ 光子与物质原子发生相互作用时，光子能量完全为这些原子所吸收。所吸收的光子能量，轉化为使电子由原子的电子壳层中跑出来所消耗的功和該电子的动能。如果电子是由原子的内壳层打出来的，那么外壳层的电子可以跳到所空出的能級上，这个时候将以标记辐射的形式釋放出能量。标记辐射的光子也可以由本身原子壳层中打出电子，在这种情况下，便形成了俄歇电子。

这样，在光电效应的情况下， γ 光子的能量轉化为光电子和俄歇电子的动能以及标记辐射的能量。

假定 E_a 表示由于发生光电效应的結果，单位時間內由单个原子所引起的能力轉換。 I 表示辐射强度，那么

$$\frac{E_a}{I} = \tau_a$$

就是光电效应的有效截面，或者叫原子光电吸收系数。現在提一下，在原子、电子、质量、线性吸收系数之間存在的简单关系，也就是

$$\tau = \tau_m \rho = \tau_a \frac{L_0}{A} \rho = \tau_e \rho \frac{Z}{A} L_0. \quad (6)$$

式中 τ 为线性吸收系数， τ_m 为质量吸收系数， τ_a 为原子吸收系数， τ_e 为电子吸收系数， ρ 为吸收体的密度， A 为吸收体的原子量，

Z 为吸收体的原子序数, L_0 为阿佛加德罗常数。

訖 u_e 表示电子的能量产額, u_s 表示标識辐射的能量产額。 u_e 是所形成的电子的能量对被吸收的光子能量的比值, u_s 是标識辐射的能量对被吸收的光子能量的比值。显然, $u_e + u_s = 1$.

現在可以把綫性吸收系数写成

$$\tau = u_e \tau + u_s \tau. \quad (7)$$

第一項决定辐射能量的电子轉換, 而第二項决定射綫轉換。

在光电效应的情况下, 如果从短波方面远离吸收带, 那么 $u_s = 0$, 而 $u_e = 1$ 。因此, 常常認為在发生光电效应时, 起作用的 γ 光子的全部能量都轉化为电子的动能。但是, 必須記住, 在接近吸收带边缘时, 光子产額 u_s 将要增加。

康普頓效应

在发生康普頓效应时, 入射光子与那些可以看作是自由的壳层电子发生作用。在这种作用下, 入射光子能量的一部分交給了由原子中飞出的电子, 其余的能量为散射光子所带走。因此, 对于康普頓效应, 也可以分为入射光子能量的电子轉換和射綫轉換。相应于康普頓效应的綫性減弱系数可以写成:

$$\sigma = \sigma_e + \sigma_s, \quad (8)$$

式中 σ_e 是表示电子轉換部分的系数, σ_s 是表示入射光子能量射綫轉換部分的系数。 σ 、 σ_e 和 σ_s 的数值由熟知的克莱因-仁科公式给出, 該数值依赖于入射光子的能量和吸收体的原子序数。

电子对效应

在形成电子对的情况下(光子能量大于 1.02 兆电子伏), 可以認為作用光子的全部能量都轉化为正电子和电子的能量。相应于

电子对效应的线性减弱系数用 κ 表示^①。

由前面的討論可以看出，总的减弱系数 μ 可以表示为两个系数和的形式：

$$\mu = \gamma + \xi. \quad (9)$$

其中 γ 表征由于所有作用过程，入射光子的能量轉化为电子的动能。 γ 叫做电子轉換系数。显然：

$$\gamma = u_e \tau + \sigma_e + \kappa. \quad (10)$$

可以有所謂線性电子轉換系数、质量电子轉換系数、原子或电子的




图2 空气的电子轉換系数与光子能量的关系：
 E 为 γ 光子的能量； γ_m 为质量电子轉換系数。

^① 在形成电子对的情况下，光子的一部分能量要轉化为电子和正电子的靜止能量。因此，严格地講，相应于电子对作用的电子轉換系数應該等于

$$\kappa_e = \kappa \cdot [(h\nu - 1.02)/h\nu],$$

其中 $h\nu$ 为入射光子的能量，以兆电子伏为单位。——譯者注

电子转换系数。数值 ξ 叫做射线转换系数，它在剂量学中没有多大意义。

在图 2 中给出了空气的电子转换系数与 γ 光子能量的关系曲线。

该曲线的特点是，在比较宽的能量范围内，空气的电子转换系数变化不大。以后我们将会看到，这一点是很有用的。

§ 3 电子的能量在物质中的转化·平均游离功

到现在为止，我们只谈到了 γ 光子的能量转化为电子的能量。而所形成的电子，在与吸收体的原子和分子发生作用的时候，也会损失自己的能量。

电子的能量将以下述的形式进行转化。

1. 由于电子与介质原子和分子发生弹性碰撞的结果，增加了分子不规则运动的能量，因而使物体变热。因此，由于弹性碰撞的结果，电子能量的一部分直接转化为热能。

2. 由于非弹性碰撞，使一些分子和原子游离。因此，电子能量的一部分就直接用来引起游离。

3. 还可以产生轫致辐射。如果轫致辐射光子的能量不是非常小，那么，它们也可以再与介质的原子发生作用而打出次级电子，这些电子再为介质所吸收。因此，初级电子能量的一部分转化为次级电子的能量，一部分转化为非游离辐射的能量。

4. 由于非弹性碰撞的结果，电子能量的一部分将消耗于激发介质原子。当激发的原子回到正常状态时，将放出非游离辐射的光子。

这样，在物质中，初级电子的能量将转化为游离能、热能和非游离辐射能。

最便于观察的物理效应是游离。对于剂量学来说，重要的是

确定形成一个离子对所需的平均能量消耗。如果認為，所有被吸收的 γ 輻射的能量都轉化为所发射的电子的能量，那么，形成一个离子对的平均能量消耗对于 γ 光子和对于电子将是相等的。實驗証实了这一点。形成一个离子对所消耗的平均能量叫做平均游离功，用 s 表示。

現在我們更明确地确定一下平均游离功的概念。假定光子的吸收是发生在空气中，并且認為所有被吸收的辐射能量都轉化为电子的动能。我們来研究这样一块空气体积，在这一体积中，足以实现电子能量的完全轉化。在这种情况下，可以写出

$$W_a = W_i + W_g + W_s. \quad (11)$$

其中 W_a 是被空气吸收的全部的射線能量， W_i 表示消耗于气体游离上的能量， W_g 表示轉化为热能的能量， W_s 表示轉化为非游离辐射的能量。

訖 N 表示，由于吸收能量的結果，在空气中所形成的总离子对数。現在就可以写出

$$W_i = Neu_i, \quad (12)$$

其中 e ——一个离子的电荷；

u_i ——原子的游离电位。

eu_i 是由原子中打出一个电子也就是游离所必須消耗的能量。对于空气， eu_i 大約为 15 电子伏。 eu_i 称为游离功。

平均游离功定义为，所吸收的全部射線能量对形成的总离子对数的比值，也就是

$$s = \frac{W_a}{N}. \quad (13)$$

利用表示式(11)和(12)可以写出

$$s = eu_i \left(1 + \frac{W_g + W_s}{W_i} \right). \quad (14)$$

对于不同的气体有不同的 ε 值，其数值由 26 电子伏到 35 电子伏。对于一定的气体，在相当宽的 γ 光子能量范围内，平均游离功几乎保持常数。这一点对剂量学非常重要。 ε 值保持常数表明：损失于热和非游离辐射的能量与消耗在游离上的能量的比值保持不变。

对于空气來說， ε 与 γ 光子能量的关系如图 3 上的曲线所示。




图 3 空气的平均游离功与 γ 光子能量的关系。

对于低能和相当高能量范围内的 γ 光子，平均游离功略有增加。严格地讲， ε 与 $h\nu$ 有关。但是在实际应用中，在 10—15% 的精确度范围内，直到 $h\nu=3$ 兆电子伏为止都可以认为 ε 保持常数。以前对空气曾通用 32.5 电子伏的数值。国际辐射学单位和测量委员会根据更精确的資料，在其 1956 年的決議中，建議对空气采用 $\varepsilon=34$ 电子伏。如果采用这一数值，那么由表示式(14)中可以看出，对于空气來說，較小部分的能量是用于游离，而較大部分能量则是用于非游离辐射和发热上。

§ 4 物質的有效原子序数

对辐射的真正吸收是用电子轉換系数来表示的。如果两种物质的质量电子轉換系数 γ_m 相同，并在相同的条件下进行照射，那么这两种物质每一克所吸收的能量也将是相同的。在一般情况