

机械工人 切削手册

(第4版)

北京第一通用机械厂 编



机械工业出版社

机械工人 知识手册

（第二版）

机械工业出版社 编



机械工业出版社

机械工人切削手册

(第4版)

北京第一通用机械厂 编

机械工业出版社

(京) 新登字 054 号

图书在版编目 (CIP) 数据

机械工人切削手册/北京第一通用机械厂编.-4版.
-北京:机械工业出版社,1994
ISBN 7-111-04100-3

- I. 机…
- II. 北…
- III. 金属切削-手册
- IV. TG50-62

出版人:马九荣(北京市百万庄南街1号 邮政编码
100037)


责任编辑:杨溥泉 版式设计:霍永明

责任校对:韩晶 封面设计:姚毅

责任印制:卢子祥

三河市宏达印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1970年5月第1版·1978年7月第2版·1985年7月第
3版·1994年10月第4版·1994年10月第18次印刷
850mm×1168mm1/64·17.1875印张·2插页·588千字
5 228 001-5 228 000册 定价:16.50元



本书
被中国书刊发行业协会
评为优秀畅销书

第4版前言

《机械工人切削手册》自1970年出版发行以来，已重印了15次，累计印数达500余万册，深受全国各地广大机械工人的欢迎。随着机械工业的发展，科学的进步和新的技术标准的颁布，有必要对手册内容加以充实和完善，以适应社会主义建设发展的需要。为此，我们又一次对手册进行修订。这次修订，力求在第3版的基础上使手册的内容更简明、数据和公式更准确，更切合生产实际，真正成为机械工人良好的帮手——工具书。

在修订过程中，力求尽量采用最新的国家标准来替代旧的技术标准，但考虑到在新旧标准交替过渡中便于读者应用，也适当地编入了新旧标准的对照。同时，还考虑到企业中的设备更新和老设备的应用，有的机床虽已改型，但在工厂中仍普遍使用老型号机床，如Y38、Y37滚齿机等，为发挥老设备的作用，本手册中仍保留这部分的内容。此外，这次修订还增加了一些新内容，使修订后的手册更完善、更准确、更实用。

第4版修订工作，是由我厂陈宏钧、吴永禄两位同志完成的。由于我们的水平有限，手册内容很可能还会存在不少缺点和错误，恳请广大读者批评指正。

北京第一通用机械厂

1993年10月

目 次

第 4 版前言

第一章 常用数据和公式

常用资料

1 汉语拼音字母	1
2 英文字母	2
3 希腊字母	2
4 俄文字母	3
5 法定计量单位	3
6 常用计量单位换算	9
7 黑色金属材料硬度值换算表	16
8 常用材料滑动摩擦系数的概值	21
9 常用材料滚动摩擦系数的概值	22
10 常用材料的熔点	23
11 常用材料的线膨胀系数	24
12 常用材料的密度	25

常用数学

一 常用数学符号表 (摘自 GB3102.11—86)	27
-----------------------------------	----

二 常用数表	29
1 π 的重要函数表	29
2 π 的近似分数	30
3 25.4 的近似分数	30
4 数的平方、立方、平方根、立方根、圆周长及圆面积表	31
三 常用三角计算	52
1 计算公式	52
2 30° 、 45° 、 60° 的三角函数值	55
3 三角函数表	56
四 几何图形计算	103
1 常用几何图形计算公式	103
2 计算查用表	113
五 常用测量计算	119

第二章 公差与配合，表面形状和位置公差， 表面粗糙度

公差与配合

(GB1800—79)

一 术语及定义	124
二 基本规定	131
三 尺寸至 500mm 孔，轴公差与配合 (GB1801—79)	158

1	轴的常用和优先公差带 (尺寸 $\leq 500\text{mm}$)	158
2	孔的常用和优先公差带 (尺寸 $\leq 500\text{mm}$)	159
3	轴的极限偏差	160
4	孔的极限偏差	204
5	基孔制与基轴制优先、常用配合	244
四	未注公差尺寸的极限偏差 (GB1804—79)	269
五	新旧国家标准对照表	276
1	新旧国家标准公差等级对照表	276
2	公差与配合新旧国家标准对照表	277

形状和位置公差

(GB1182—80)

一	形状和位置公差的分类和符号	281
二	形状和位置公差的标注与说明	288
三	形状和位置公差未注公差的规定 (GB1184—80)	289
1	基本规定	289
2	图样上注出公差值的规定	292
3	直线度、平面度公差值表	293
4	圆度、圆柱度公差值表	296
5	平行度、垂直度、倾斜度公差值表	298
6	同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差值表	301

表面粗糙度

- | | | |
|---|------------------------------|-----|
| 1 | 表面粗糙度符号 | 305 |
| 2 | 各项规定在符号中的位置 | 305 |
| 3 | 表面粗糙度高度参数与表面光洁度等级的对照 | 306 |
| 4 | 各级粗糙度的表面特征、经济加工方法及应用举例 | 307 |

第三章 常用材料

钢

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 一 | 钢号表示法 | 310 |
| 二 | 常用钢的主要性能和用途 | 314 |
| 三 | 常用钢的热处理规范 | 319 |
| 1 | 有关材料力学性能名词解释 | 319 |
| 2 | 热处理名词解释 | 321 |
| 3 | 合金元素对钢性能的影响 | 323 |
| 4 | 常用钢的力学性能及热处理规范 | 324 |
| 四 | 常用钢的火花鉴别法 | 328 |
| 1 | 有关火花图的基本知识 | 328 |
| 2 | 低碳钢的火花图 | 330 |
| 3 | 中碳钢的火花图 | 330 |
| 4 | 高碳钢的火花图 | 331 |

5	铬钢的火花图	331
6	锰钢的火花图	332
7	高速工具钢的火花图	333

铸 铁

一	铸铁牌号表示法 (GB9439—88)	334
二	常用铸铁的力学性能	336
1	灰铸铁的力学性能 (GB9439—88)	336
2	可锻铸铁的力学性能 (GB9440—88)	338
3	球墨铸铁的力学性能 (GB1348—88)	341
4	耐磨铸铁的力学性能	342

粉末冶金材料

1	粉末冶金制品应用举例	343
2	铁基粉末冶金材料种类、性能、特点 及应用	344

常用有色金属材料

1	常用有色金属及合金的名称和代号 (GB340—76)	345
2	常用有色合金牌号和性能及应用	346

其他材料

1	常用工程塑料主要性能及应用	348
---	---------------------	-----

2 常用润滑剂	351
---------------	-----

第四章 机械零件

螺 纹

一 普通螺纹 (GB192—81)	359
1 基本牙型	359
2 代号与标记	360
3 直径和螺距表	362
4 公差与配合	364
5 螺纹公差带的选用 (GB2516--81)	370
二 英制螺纹	389
1 牙型与代号	389
2 基本尺寸表	390
3 英制螺纹公差	392
三 管螺纹	394
(一) 一般知识	394
1 基本类型	394
2 标记代号	394
(二) 用螺纹密封的管螺纹 (GB7306—87)	395
1 圆锥外螺纹基本牙型与计算	395
2 圆柱内螺纹基本牙型与计算	396
3 螺纹基本尺寸	397
4 螺纹公差	399

(三) 非螺纹密封的管螺纹 (55°) (GB7307—87)	
.....	402
1 牙型与计算	402
2 螺纹的基本尺寸和公差	402
(四) 60°圆锥管螺纹	408
(五) 米制锥螺纹 (GB/T1415—92)	411
1 牙型与基本尺寸	411
2 标记代号	413
四 梯形螺纹 (GB5796.1—86)	413
1 牙型	413
2 基本尺寸计算	414
3 各直径基本尺寸	414
4 梯形螺纹公差 (GB5796.4—86)	420
5 多线螺纹	430
6 梯形螺纹标记	430
五 锯齿形螺纹 (JB/ZQ4312—86)	433
1 基本牙型与尺寸计算	433
2 标记代号	434
3 基本尺寸表	435
4 螺纹公差 (JB/ZQ4315—86)	440
六 螺纹新、旧国标对照	444
1 新、旧国标螺纹名称及代号对照	444
2 新、旧国标螺纹公差等级对照	444
3 新、旧国标螺纹公差带位置的比较	445

渐开线齿轮

一	一般资料	446
1	齿轮基本齿廓 (GB1356—88)	446
2	齿轮模数系列 (GB1357—87)	447
3	渐开线圆柱齿轮精度等级 (GB10095—88)	447
二	圆柱齿轮	449
	(一) 标准圆柱齿轮	449
1	直齿圆柱齿轮几何计算	449
2	斜齿圆柱齿轮几何计算	452
3	内齿轮几何计算	456
4	齿条几何计算	458
	(二) 变位直齿圆柱齿轮	458
1	齿轮变位类型及方法的选择	458
2	高变位直齿圆柱齿轮几何计算	459
3	角变位直齿圆柱齿轮几何计算	463
三	直齿锥齿轮	467
1	名称与代号	467
2	直齿锥齿轮几何计算	468
四	蜗杆和蜗轮	473
1	蜗杆副传动几何参数	473
2	蜗杆副传动几何尺寸计算 (GB10085—88)	474
3	计算常用表	477
4	蜗杆副精度等级及应用范围	478

常用滚动轴承

一	滚动轴承代号 (GB272—89)	479
1	轴承代号	479
2	轴承内径表示法	480
3	轴承尺寸系列表示法	481
4	轴承类型表示法	486
二	常用滚动轴承性能尺寸表	487
1	深沟球轴承 (单列向心球轴承) (GB276—89)	487
2	调心球轴承 (双列向心球面球轴承) (GB281—84)	490
3	圆锥孔双列圆柱滚子轴承 (GB285—87)	492
4	圆锥滚子轴承 (GB297—84)	495
5	推力角接触球轴承 (GB292—83)	500
6	推力球轴承 (GB301—84)	506
三	滚动轴承的配合	508
1	深沟球轴承和推力球轴承的配合	508
2	深沟球轴承和推力球轴承与外壳的配合	509
3	推力轴承与轴或外壳的配合	509

套筒滚子传动链

一	传动用短节距精密滚子链 (GB1243.1—83)	510
---	------------------------------	-----

1	结构型式	510
2	基本尺寸	512
3	标记示例	514
二	传动用短节距精密滚子链输送用附件 (GB1243.2—83)	514
1	附件型式尺寸	514
2	附件基本尺寸	516
3	标记示例	517
三	套筒链链轮齿形 (GB1244—85)	518
1	基本尺寸计算公式	518
2	齿槽形状	520
3	轴向齿廓	521
4	链轮齿根圆直径的测量	522
四	链轮齿数计算用表	523
1	齿数计算用表	523
2	三圆弧一直线齿形	524
五	套筒滚子传动链参数的选择与计算	525
1	小链轮的最大许用转速 $n_{1\max}$	525
2	传动比 i 、传动速度 v 和齿数 z	526
3	链轮的中心距	526
4	链条的节数和周长计算公式	527
5	链节的最大许可冲击次数 U_{\max}	527

带 传 动

一	平带传动	529
---	------------	-----

1	基本计算	529
2	带轮直径尺寸 (GB11358—89)	532
3	平带及带轮的宽度 (GB11359—89)	533
4	带轮轮缘凸面 (GB11360—89)	534
5	普通平带 (GB524—89)	535
二	V带传动	536
1	普通V带传动	536
2	普通V带传动计算	538

工 具

一	工具柄自锁圆锥的尺寸和公差 (GB1443—85)	541
1	不带扁尾的外圆锥和内圆锥	541
2	带扁尾的外圆锥和内圆锥	542
3	工具柄自锁圆锥的尺寸和公差	543
二	铣床主轴用刀杆尾部圆锥	548
三	锥度、锥角及公差	549
1	锥度与锥角 (GB157—89)	549
2	锥度和角度公差	554
3	自由锥度和角度公差	556

零件结构要素

·	中心孔	557
1	60°中心孔 (GB145--85)	557