

钻探机械 故障处理问答

金德新 编



燃料化学工业出版社

钻探机械故障处理问答

金德新 编

燃料化学工业出版社

这本《問答》是实际鉆探經驗的总结。

书中叙述了柴油机、鉆机、泥浆泵、煤气机、空气压缩机等几类设备故障发生的现象，分析了故障发生的原因，提出了故障处理的办法。书中共有 201 間。书末附有常用的表格数据。

本书可供鉆探工人阅读参考，也可作为培训新鉆探工人的教学资料。

鉆探机械故障处理问答

金 德 新 編

(根据中国工业出版社纸型重印)

燃料化学工业出版社 出版
(北京安定门外和平北路16号)

北京印刷三厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

* * *

开本787×1092¹/32 印张 3¹¹/16

字数74千字 印数 1—28,050

1973年6月新1版 1973年6月第1次印刷

* * *

书号15063·2026(煤-13) 定价0.28元

出版說明

这本《問答》的作者原来是一个钻探工人。他在多年来的实际工作中，經常留心觀察各种钻探机械設備的运转情况。特別是对于发生故障的象征，故障造成的后果，觀察得很細致，并且随时把这些情形記錄下来，然后分析发生故障的原因，提出处理的办法。这本书就是根据这些記錄下来的資料寫成的。写成后，又經京西煤田地质勘探队殷凤山同志作了校訂。

这本《問答》的內容，是針對当前通用的钻探机械設備，按照实际觀察、詳細記錄、分析原因、提出处理办法的次序寫成的。这本书的初稿，曾經由江苏省 169 煤田地质勘探队印成小冊子，发到該队各个钻机上参考，結果获得了比較好的評價。

当然，这本《問答》的內容还有一些缺点，例如，某些問的答案比較简单，图也少些，等等。这会給閱讀这本书的工人同志們造成困难。但是，如果能在工作中对照实物学习，那就容易理解它的內容了。

最后，希望讀这本书的工人同志們，能够在自己的实际工作中，对各問的內容加以驗証，不断积累这方面的經驗，共同推動钻探工作，更好地为煤田地质勘探工作服务。

目 录

一、柴油机燃油系統	1
1.怎样調整好联动式(波西式)柴油机的噴油量? 怎样試測噴油量?	1
2.柴油机噴油時間不对有什么現象?	3
3.怎样調整柴油机噴油時間?	3
4.110系列柴油机柴油泵齿条怎样校对?	3
5.怎样判断高压油泵故障? 怎样处理?	4
6.拆装高压油泵时, 应注意哪些事項?	4
7.輸油泵(低压泵)失效或供油不足的故障应怎样排除?	5
8.怎样試驗高压油泵柱塞和心套是不是严密?	6
9.怎样檢查高压油泵出油閥是不是严密?	6
10.为什么油路里有了空气, 柴油机便不容易发动?	6
11.发动机不能起动, 属于燃油系統的故障有哪些?	6
12.引擎運轉不平稳是燃油系統哪部分的故障?	7
13.燃油消耗太多, 是哪个系統的故障?	8
14.引擎在运转中突然飞車是什么原因? 应怎样处理?	8
15.空气过滤器堵塞, 容易引起什么故障?	8
16.气缸内为什么会积炭?	9
二、柴油机滑潤及传动系統	10
17.发动机无力是什么原因?	10
18.气門間隙自动变大是什么原因? 这时有什么响声?	10
19.气門推杆为什么会弯曲?	11
20.排气管发生爆响是什么原因?	11
21.引擎内部哪些部分容易发生敲击杂音? 是什么原因?	12

22. 怎样判断连杆轴承松动?	12
23. 怎样判断连杆弯曲噪声? 会引起什么故障?	12
24. 怎样判断曲轴轴承松动?	13
25. 怎样判断敲缸声音?	13
26. 怎样判断正时齿轮杂音?	13
27. 气缸、活塞、活塞环磨损太厉害有什么现象?	13
28. 活塞变形拉缸是什么原因?	14
29. 怎样防止活塞变形拉缸现象?	15
30. 活塞环磨损，没有新活塞环可换，怎么办?	15
31. 气门弹簧为什么常常折断?	16
32. 刮研轴承要求接触面到达什么程度?	16
33. 连杆螺栓为什么会折断? 怎样防止?	17
34. 平衡铁螺丝为什么会折断? 怎样防止?	18
35. 检查连杆螺栓暗伤裂纹有什么简单办法?	19
36. 怎样防止轴衬瓦片在壳内转动和咬坏垫子?	19
37. 连杆轴承合金层为什么容易赶掉?	20
38. 机油压力太低是什么原因? 怎样防止?	20
39. 机油压力太高是什么原因?	21
40. 怎样检查机油压力表是否正常?	21
41. 机油消耗过多是什么原因?	21
42. 怎样判断齿轮机油泵的磨损程度?	21
三、柴油机冷却系统	23
43. 引擎过热，属于冷却系统本身的原因是什么?	23
44. 冷却水消耗过多是什么原因?	23
45. 冷却循环水泵失效是什么原因?	23
46. 怎样检查气缸周围水路是否被堵?	23
47. 怎样试验冷却水泵和节温器失效?	24
48. 阻水圈磨损漏水时，应怎样处理?	24
49. 怎样调整风扇皮带?	25
50. 过冷的水进入冷却系统有什么危险?	25

51. 怎样清洗冷却系統內部的水垢?	25
52. 怎样清除鑄鐵缸套和缸头內部水垢?	26
53. 怎样修理水套的裂縫?	26
54. 散热水箱水溫太高的原因是什么? 怎样防止?	26
55. 水溫表失效的主要原因是什么?	27
56. 夏季应对散热裝置注意些什么?	27
57. 冬季应对散热裝置注意些什么?	27
58. 水溫表坏了怎样修复?	28
59. 連杆瓦磨損怎样用鍍銅恢复?	28
四、柴油机引擎外部及传动机构.....	30
60. 引擎外部容易发生哪些杂音? 怎样区别?	30
61. 气缸垫子漏气是什么原因?	30
62. 排气管冒烟是什么原故?	30
63. 引擎外部冒烟是什么原因?	31
64. 气門漏气是什么原因?	31
65. 排气門燒坏是什么原因?	31
66. 气缸盖燃燒室喉管燒坏是什么原因?	32
67. 冲坏气缸垫子是什么原因? 怎样防止?	32
68. 离合器容易发生哪些故障?	33
69. 离合器接合不平稳是什么原因?	33
70. 摩擦片破裂是什么原因?	34
71. 离合器发生尖銳响声是什么原因?	34
72. 离合衬片损坏过早是什么原因?	34
73. 怎样調整离合器?	34
五、电气系統——線路及启动机系	35
74. 怎样檢查电路故障?	35
75. 怎样檢查电线漏电断线?	35
76. 起动馬达連杆滾針軸承燒毀是什么原因?	35
77. 启动馬达不起作用是什么原因?	36
78. 启动馬达轉动无力是什么原因?	36

79. 启动馬达为什么空轉?	36
80. 电压变换继电器容易发生什么故障?	36
81. 怎样判断发电机工作是否正常?	37
82. 发电机不发电或充电率低是什么原故?	37
83. 发电机有噪声是什么故障?	38
84. 发电机太热或燒毀是什么故障?	38
85. 发电机为什么发电量过大?	38
86. 电热塞上的电热絲不起耐热作用是什么故障?	38
87. 苏联650米钻机交流发电机容易发生什么故障?	39
88. 蓄电瓶內电很充足，电流表指針指出充电很少，是否 发电机有毛病?	40
89. 怎样檢查发电机故障?	40
90. 怎样用蓄电池試驗发电机的好坏?	41
91. 怎样检查蓄电瓶內电解液的多少和比重?	42
92. 蓄电池为什么会损坏?	43
93. 日常應該怎样保养电瓶?	43
94. 蓄电池极板間短路有什么象征，怎样試驗，断路原因 是什么?	44
95. 蓄电池木隔板发生故障是什么原因?	44
96. 蓄电池极板硬化的特征和原因是什么?	45
97. 輕微硬化的极板怎样修理?	45
98. 蓄电池倾复，电液流尽，怎样加电液?	46
99. 蓄电池封口胶脆了，裂口漏电液，怎样补救?	46
100. 电解液的比重怎样讀法?	46
101. 蓄电池电解液怎样配制？应注意哪些?	47
102. 对电液时沒有蒸餾水怎么办?	47
103. 蓄电池的电液比重与季节有什么关系?	47
104. 怎样进行蓄电池充电?	47
105. 恒流充电綫路怎样接法?	48
106. 恒压充电綫路怎样接法?	48

107.蓄電瓶使用時的兩種接綫方法怎樣?	49
108.柴油機上蓄電池和發電機的接法怎樣?	50
109.怎樣用食鹽水檢查蓄電池的正負極?	51
六、電氣系統——繼電器系	52
110.發電機調節器的作用怎樣?	52
111.怎樣校準發電機調節器?	52
112.斷電器容易發生什麼故障?	52
113.截流器的檢查和調整怎樣進行?	53
114.節壓器的檢查和調整怎樣進行?	53
115.怎樣做電流調節的電流試驗?	54
116.怎樣做電壓調節的電壓試驗?	55
七、1053—1051柴油機	57
117.瑞典1053K柴油機經常發生哪些故障?	57
118.1053K35馬力柴油機氣門間隙多大?	58
119.1053K潤滑壓力表的功用怎樣?	58
120.1053K柴油機撓性結合器的作用怎樣?	58
121.1053—1051離合器容易發生哪些故障?	58
122.瑞典柴油機曲軸軸承接觸面不平衡有什么影響?	59
123.柴油機氣門搖臂調解螺絲太短,有什麼影響?	59
124.柴油機氣門搖臂折斷是什麼原因?	59
八、XH-60型鑽機	60
125.XH-60型鑽機立軸轉速表為什麼失靈?	60
126.XH-60型鑽機差動表為什麼失靈?	60
127.XH-60型鑽機差動表為什麼損壞?	60
128.XH-60型鑽機立軸修好以後為什麼不轉?	60
129.XH-60型鑽機橫立軸傘形齒輪為什麼會打壞?	60
130.XH-60型鑽機傳動齒輪箱傳動前軸為什麼會彎曲?	61
131.XH-60型鑽機油壓活塞(補心)為什麼自由轉動?	61
132.XH-60型鑽機油壓活塞(補心)為什麼經常損壞耐油 膠封?	61

133. 为什么XH-60型钻机液压油泵的溫度太高?	61
134. 为什么XH-60型钻机的回路开关手把放在三的位置上, 把三路开关全部拉开而立軸控制不住呢?	62
135. XH-60型钻机立軸为什么上下曠动?	62
136. XH-60型钻机钻进时为什么摆头?	62
137. XH-60型钻机前进后退为什么蹩勁?	62
138. 怎样减少XH-60型钻机傳动軸跳动?	62
139. 怎样調整XH-60型钻机伞形齒輪和盆形齒輪間隙?	63
九、泥漿泵	64
140. 泥漿泵不能供水或供水量太小是什么原故?	64
141. 水泵工作时发生不正常声音是什么原因?	64
142. 泥漿泵为什么經常頂坏气缸盖?	64
143. 泥漿泵缸头为什么使用不久就被水侵蝕成沟?	64
144. 泥漿泵軸瓦为什么会被研坏?	65
145. 泥漿泵为什么会把連杆頂坏、頂弯?	65
146. 泥漿泵十字头为什么脫扣?	65
147. 活塞式(往复式)水泵排水量应怎样計算?	65
十、汽油机	67
148. 汽油机不能工作, 是什么原故?	67
149. 怎样檢查电容器有沒有短路現象?	68
150. 火花塞間隙应多大算合适?	69
151. 分电器断电头間隙应多大? 怎样調整?	69
十一、煤气机	70
152. 怎样調整煤气机提前点火角度?	70
153. 什么叫做点火時間的迟早?	70
154. 点火時間对动力机的影响怎样?	70
155. 煤气机不能起动的主要原因是什么?	71
156. 煤气机馬力不足和运行中失火是什么原因?	71
157. 进气管中为什么有爆炸声?	72
158. 排气管中为什么放炮?	72

159. 煤气机为什么过热?	72
160. 煤气机为什么有敲击声?	73
161. 通风管中为什么冒烟?	73
十二、KAM-500-300型钻机	75
162. KAM-500-300型钻机斜齿輪为什么发热?	75
163. 钻机斜齿輪早期磨損是什么原故?	75
164. KAM-500型钻机立軸自动变更角度是什么原故? 怎样处理?	76
165. KAM-500型钻机沒有任何故障,但是提升钻具有很大阻力,是什么原故? 怎样处理?	77
166. KAM-500型钻机升降机放绳时,虽然有足够的反轉能力,并且将制动器調節螺絲扭松很多,但是捲筒仍然不順利反轉,是什么故障?	77
十三、B-3型1000米钻机.....	78
167. 离合器打滑的处理方法怎样?	78
168. 变速箱撥叉滑块为什么容易磨坏? 处理办法怎样?	78
169. 变速箱塔式齒輪經常打掉輪齒的原因是什么? 怎样处理?	78
170. B-3型1000米钻机立軸导管外面与軸承为什么磨損过快? 怎样防止?	79
171. 給进齿筒的輪齿为什么容易磨損? 怎样防止?	79
172. 联动器停止后,发热的原因和处理办法怎样?	80
十四、吉甫650A型钻机.....	81
173. 节流閥容易出什么故障,怎样处理?	81
174. 液压油泵为什么新开动后不上油? 或上油量不大?	81
175. 手搖油泵容易发生哪些故障? 怎样处理?	82
176. 叶片式液压油泵不上油的主要原因及处理方法怎样?	82
177. 叶片式液压油泵不能指示压力的原因及处理方法怎样?	83
178. 叶片式液压油泵压力不大,是什么原因? 怎样处理?	83
179. 叶片式液压油泵在增高压力时,为什么有刺耳的声	

音? 怎样防止?	83
180. 移动油缸容易发生哪些故障? 怎样处理?	84
181. 变速箱容易发生哪些故障? 怎样处理?	85
182. 液压操纵器容易发生哪些故障? 怎样处理?	86
183. 离心水泵不上水的原因是什么?	87
184. 离心水泵出水量不足, 是什么原因?	87
185. 离心水泵出水忽然中断是什么原因?	88
186. 离心水泵开动后为什么它的功率超过额定功率? 怎么处理?	88
187. 修理多级离心水泵时, 应注意些什么?	88
188. 离心水泵为什么产生震动和响声?	89
189. 离心水泵动力的计算公式及计算方法怎样?	89
190. 离心水泵吸程的计算公式及计算方法怎样?	90
191. 离心水泵扬程计算公式及计算方法怎样?	90
十五、空气压缩机	91
192. 空气压缩机为什么发生不正常响声?	91
193. 气缸内为什么发响?	91
194. 为什么轴承和滑板发热?	91
195. 压缩机油泵压力不够是什么原因?	91
196. 轴承及滑块过分发热是什么原故?	91
197. 空气压缩机在运转中, 从表面上看不出什么毛病, 但排风量少, 是什么原因?	92
198. 风冷式空气压缩机容易发生哪些故障? 怎样处理?	92
199. 怎样计算皮带轮径和转速?	93
200. 镀铬修理旧配件的方法怎样?	93
201. 离心浇瓦的具体操作怎样?	97
附表: 圆周等分系数表	98
螺丝直径和螺母对边距离尺寸表	98
扳手加长套筒规定表	99
公制螺丝螺孔钻表	100

英制螺絲螺孔钻——粗齿(英吋钻头)数据表	101
英制螺絲螺孔钻——粗齿(公制钻头)数据表	102
英制螺絲螺孔钻——細齿(英吋钻头)数据表	102
英制管子螺孔钻表	103
圓銅線容許电流負荷表	104
黃銅管線容許电流負荷表	104
不絕緣鉄母線和銅母線的容許負荷(安培)表	105

一、柴油机燃油系統

1. 怎样調整好联动式(波西式)柴油机的噴油量? 怎样試測噴油量?

答：我們从調整噴油量的方法和試測噴油量的步驟这两方面來加以說明。下面首先說明調整噴油量的方法。

(1) 带动油泵心子的扇形齒輪，是由螺絲固定的。先把固定螺絲放鬆，用小釘插入孔內，輕輕轉動油泵心子，就能改變噴油量的大小。如果想增加噴油量，可以把油泵心子向左旋轉，如果想減少噴油量，可以把油泵心子向右旋轉，然后再把螺絲擰緊。這樣作了以後，就能達到調整噴油量的目的。

(2) 在噴油泵右端的鋼套內有一個用鉛封固的螺絲。它可以用来限制噴油泵齒條的最大移動量，也起着保護柴油機不使超過負荷的作用。

(3) 把噴油量限制器(即鉛封)拆去，沿着與鐘表指針相反的方向轉動螺絲，各個氣缸的噴油量就會增大。如果因為柴油機無力，或各個氣缸磨損，可以臨時放大齒條，增大馬力。

(4) 如果各個氣缸磨損不大，應該把油泵全部調整並且裝好。等到各個噴油嘴完全都出油以後，就在噴油嘴試驗台上把每個噴油嘴都預先校對好。

如果沒有這種儀器設備，用能跨在噴油嘴上的小瓶几

只、帶針頭的旧注射器一个、半圓規一个来代替，同样可以达到上面的要求。尤其是在多气缸結構的柴油机上，更应当严格控制噴油量，使它均衡。不这样的話，柴油机在运转当中就可能发生故障。在一般情况下，发生故障以前的征兆是有时候快，有时候慢，随后就会产生不均衡的爆震現象，把过重的負荷强加到噴油量大的一个气缸上，会使这个气缸提前损坏，并且影响到其他机件。从以上所說的可以知道，調整噴油量是非常重要的。

上面已經說明了調整噴油量的方法，現在來談一談試測噴油量的步驟。

(1)首先把各个气缸的噴油嘴，都背向机件，再用搖柄把曲軸搖动几圈，使每个噴油嘴都噴出油来，然后在每个噴油嘴上，各套上一个小瓶，用绳或鐵絲綁牢。一人搖动曲軸，使每个噴油嘴都向小瓶內作同样多次數的噴油。然后取下小瓶，用注射器把小瓶內的油抽到油射器里，看一下油射器內的油量刻度是多少 c.c. (立方厘米)，然后依次抽測各小瓶的油量，同时作出記錄，是多少 c.c.，一直調整到各个噴油嘴的噴油量都一样为止。然后再进行下一項的試測工作。

(2)先把半圓規抹上浆糊，再用比半圓規比較大些的白紙，貼在半圓規上，把周圍多余的白紙剪去，把半圓規靠近噴油孔附近，使半圓規的 T 字的中心与噴油嘴垂直成一直線，搖动曲軸，使噴油嘴噴射，然后测量留在白紙上的噴油痕迹是多少角度。角度越大，說明雾状顆粒越小，燃燒率越高，輸出功率就越大。角度越小，說明噴出的雾状顆粒越大，燃燒率越低，輸出的功率就越小。这样，由于气缸內积炭过多，排进气閥关闭不严，容易发生故障。如果想增大噴

油角度，就必须把喷油嘴头上出油孔周围积炭清理干净，才能达到目的。

一般喷油嘴积炭的原因有以下三种：

(1) 喷油量太多；(2) 喷油嘴弹簧压力不够，柱状针阀封闭不严；(3) 机油燃烧。

2. 柴油机喷油时间不对有什么现象？

答：如果喷油角度相差很大，那么，发动机光冒白烟，不能起动。如果喷油时间稍微早些，那么就有下列现象发生：(1)发动机容易起动。(2)气缸有爆发声。(3)柴油机无力，加上负荷就冒黑烟。如果喷油时间太晚，那么就有下列情况出现：(1)发动机不易起动。(2)柴油机无力。(3)引擎产生温度过高现象。

3. 怎样调整柴油机喷油时间？

答：把第一只气缸的活塞，摇到上死点，并且确定它是在压缩行程以后，再打开高压油泵外壳。顺转油泵凸轮轴，到第一缸油泵活塞上升到全部行程的三分之一处（要看看喷油提前角度大小。如果提前角度在20度左右的，应为三分之一，如果提前角度在30度左右的，应为二分之一），然后将油泵壳装上，并且上紧调整花盘的固定螺丝。至于喷油时间稍早或稍晚，只要松开花盘，固定螺丝，转动调整花盘，就能改变喷油时间。顺转花盘就能提前喷油，反转花盘，就能推迟喷油。

4. 110系列柴油机油泵齿条怎样校对？

答：把各射油泵的齿条和连杆连接起来，拉动射油泵的

齿条，使第一射油泵的齿条讀数为零，然后把調速器推杆拉出，到彈簧完全压紧时为止(使調节接手恰好与射油泵的調节齿条相連接，再調节各个射油調節齿条間的螺杆，使各个射油齿条的讀数与第一缸相同)。如果气缸齿条是零位，那么，連接好和校对以后，各个气缸齿条也应都是零位才对。

5. 怎样判断高压油泵故障？怎样处理？

答：擰松高压射油管接头螺帽，把油門推到供油的最大位置上，用搖把搖动曲軸。看一下射油接头的地方，是不是射油。如果不射油，就得拆开油管，略松接头。如果有燃油流出，那就証明射油泵有故障，其原因如下：

(1)柱塞彈簧拆断，这大都是由于彈簧安装不正或引擎轉数有时高有时低造成的。

(2)柱塞卡住，不能上下活动，以致不能泵油。这大多是由于燃油不純或油中含有水分，結果使零件生鏽造成。应当拆下来清洗或更換。清洗时，可以把柱塞带套，放到純淨的柴油中，来回轉动研磨，一直到能上下运动，并且非常灵活为止。

(3)出油閥封閉不严，这大都是由于积污和磨損引起的，應該拆下来清洗，研磨。

(4)高压油泵控制齿条，調节接头和联杆絲扣損坏，結果使不能达到供油位置，應該調节接头和联杆。

(5)出油閥彈簧折断，柱塞磨損过度，都能使射油泵停止射油，这时候，应当更換彈簧和柱塞。

6. 拆装高压油泵时，应注意哪些事项？

答：高压油泵发生了問題，最好送回工厂，通过专用設