

# 录像机图集与维修指南

——夏普系列

1

● 李小东 田耕 溪川 长臻 等汇编

● 家用录像机工作原理

● 夏普 VC-789ET (779E)、VC-381MC、  
VC-583MC、VC-8583W



● 电子工业出版社

# 录像机图集与维修指南

——夏普系列①

李小东 田 耕 等 汇编  
溪 川 长 臻

电子工业出版社

内容提要

继我社出版《录像机图集与维修指南》松下、日立及东芝系列手册之后,本手册又收集了国内最流行的夏普系列录像机技术资料。本手册共分两部分。第一部分为原理篇,主要讲述录像机的工作原理;第二部分为应用篇,提供了具体型号的录像机的技术资料。夏普系列①型号包括夏普 VC-789ET(779E)、VC-381MC、VC-583MC、VC-8583W;夏普系列②型号包括夏普 VC-A103D、VC-A501D、VC-A507D (A506D 和 A507DT)、VC-A508DT、VC-6V3DR。主要内容为录像机的规格,主要部件的拆卸,机械驱动部分的部件名称,机械部件的调节、更换、组装以及清洗,电路调整,故障排除指南,电路原理图及印刷电路板图,零件更换表,零件分解图,包装方法。本书是一本实用性很强的工具书。

读者对象:录像机维修人员、广大录像机用户、职业学校师生和无线电爱好者。

随着电子技术的飞速发展,录像机市场异常活跃。由于人们对电子高科技产品的需求,录像机逐步走进了家庭。

通过市场调查得知,人们不但需要优质的电器设备,而且需要优质的售后服务。但对于多数人来讲,录像机还是个新鲜而神秘的东西。不论是用户、维修人员,还是电子工程技术人员,都渴望对录像机的内部结构、电原理及整机的拆装有一个比较全面而系统地了解,他们都想自己亲自动手,接触一下。许多人向我们询问有关录像机方面的技术问题和求购有关资料。

基于上述原因,我们迫切感到出版一套系统的《录像机图集与维修指南》是非常必要的,所以,我们出版了如下系列的《录像机图集与维修指南》。

1. 松下录像机

系列①(G系列):

370EN、450MC、G10MC、G12MC、G30MC、G33MC、G50MC/PX、G300EM

系列②(L系列):

L10EN、L15 EN/MC/BD、L18EN/BN、L20A/EA

系列③(J系列):

J20MC/BD、J25MC/BD、J27MC/BD、J35A/EA、J700AM

2. 日立录像机

系列①

340E(CS)、660E(DH)、136E(DH)

系列②

426E(DH)、427E(DH)、547(DH)

系列③

M747E(DH)

3. 东芝录像机

系列①

V-300DC、V-500DC、V-83DC/E、DV-90D/DC、V-93D/DC、DV-98C、V-94C

系列②

V-110C/V-95C、V-880MC/880MS、V-73DC

4. 夏普录像机

系列①

789ET(779E)、381MC、583MC、8583W

系列②

A103D、A501D、A507D(A506D 和 A507DT)、A508DT、6V3DR

除了以上系列外,我们还计划出版索尼、三菱、三洋、NEC、JVC、福奈、飞利浦等系列及国内生产的各种名牌系列录像机图集与维修指南。

我们的原则是,在系列之内的有一个就出版一个,长期坚持下去,出版一套完整的录像机图集与维修指南,为社会服务。

录像机图集与维修指南

——夏普系列①

李小东 田耕 等 汇编

溪川长臻

责任编辑 王玉国

\*

电子工业出版社出版(北京市万寿路)  
电子工业出版社发行 各地新华书店经销  
电子工业出版社计算机排版室排版  
北京李史山胶印厂印刷

\*

开本:787×1092毫米 1/8 印张:24.5 字数:557千字

1992年3月第一版 1992年3月第一次印刷

印数:1~4000 册 定价:24.50元

ISBN7-5053-1599-4/TN·458

# 目 录

## 第一部分 原理篇..... (1)

### 1. 家庭用录象机的历史与概要..... (1)

- 1-1 磁带录象机(VTR)的开发历史..... (1)
- 1-2 家用录象机的种类..... (1)
- 1-3 VHS方式与 $\beta$ 方式的相异点..... (1)
- 1-4 VTR的概要..... (1)
  - 1-4-1 录象机和录音机同样是磁带记录..... (1)
  - 1-4-2 视频信号与音频信号的相异点..... (1)

### 2. 标准电视广播方式..... (2)

- 2-1 电视广播的基础..... (2)
- 2-2 PAL方式(逐行倒相制)..... (3)
  - 2-2-1 两立性..... (3)
  - 2-2-2 亮度信号(Y信号)..... (3)
  - 2-2-3 色度信号(C信号)..... (3)
  - 2-2-4 彩色同步信号..... (4)
- 2-3 复合视频信号..... (4)
- 2-4 频率交错法..... (4)

### 3. 磁带记录、再现的原理..... (5)

- 3-1 磁带记录与再现..... (5)
- 3-2 磁头隙与磁带速度的关系..... (6)
- 3-3 再现磁头的输出特性..... (6)
- 3-4 记录与再现时的损耗..... (6)
- 3-5 磁带的磁化特性..... (7)
- 3-6 记录的偏压..... (7)
  - 3-6-1 直流偏压法..... (7)
  - 3-6-2 交流偏压法..... (7)
- 3-7 消除记录的原理..... (7)
  - 3-7-1 直流抹音..... (7)
  - 3-7-2 交流抹音..... (8)

### 4. 视频信号的记录方式..... (8)

- 4-1 视频信号的记录与再现的条件..... (8)
- 4-2 录象磁头的构造..... (8)
- 4-3 螺旋扫描系统..... (9)
- 4-4 低载频调频记录方式..... (9)
  - 4-4-1 视频信号(亮度信号)的倍频特性与记录..... (10)
  - 4-4-2 视频信号是以低载频残余带调频方式记录..... (10)
- 4-5 低域变换色度信号的记录方式..... (10)
  - 4-5-1 低域变换色度信号的特征..... (11)
  - 4-5-2 PAL PS(相移)方式..... (11)
  - 4-5-3 速度偏差所引起彩色失真的改善方法..... (11)
- 4-6 视频信号记录方式的总结..... (12)

### 5. VHS方式的VTR..... (13)

- 5-1 方位角记录方式..... (13)
- 5-2 彩色相移(PS)方式..... (14)
- 5-3 DL(双重限制)-调频方式..... (14)

### 6. VTR信号处理电路..... (15)

- 6-1 家庭用录象机的构成..... (15)
  - 6-1-1 家庭用录象机信号的流程..... (15)
- 6-2 VTR的主要电路区分..... (15)
- 6-3 亮度信号、色度信号、记录电路、再现电路..... (16)
- 6-4 亮度信号、色度信号电路的具体例..... (16)
  - 6-4-1 亮度信号的记录电路..... (16)
  - 6-4-2 亮度信号的再现电路..... (17)
  - 6-4-3 彩色载波信号的记录电路..... (17)
  - 6-4-4 彩色载波信号的再现电路..... (18)

### 7. 磁带传送系统..... (19)

- 7-1 磁带传送机构..... (19)
- 7-2 装填磁带的机构..... (20)

### 8. 伺服电路..... (21)

- 8-1 什么叫伺服..... (21)

8-2 VTR 为什么需要伺服 .....	(21)
8-3 家庭用 VTR 的伺服系统 .....	(21)
8-3-1 伺服电路的分类 .....	(21)
8-3-2 关于电伺服与直流电动机 .....	(21)
8-4 磁头鼓伺服 .....	(21)
8-4-1 磁头鼓转速控制电路的动作 .....	(21)
8-4-2 磁头鼓相位控制电路的动作 .....	(22)
8-5 主导伺服 .....	(23)
8-5-1 主导轴转速控制电路的动作 .....	(23)
8-5-2 主导轴相位控制电路的动作 .....	(23)
8-6 伺服的附带动作 .....	(24)
8-7 伺服的总结 .....	(24)
8-7-1 磁头鼓伺服的作用 .....	(24)
8-7-2 主导伺服 .....	(24)
8-7-3 磁头转换脉冲电流的作用 .....	(24)
8-7-4 垂直同步信号的作用 .....	(25)

附录 1 录象机术语集 .....	(25)
-------------------	------

附录 2 缩写词汇集 .....	(27)
------------------	------

## 第二部分 应用篇 .....

夏普 VC-789ET(779E) .....	(28)
-------------------------	------

1. 规格 .....	(28)
2. 主要部件的拆卸 .....	(28)
3. 机械驱动部分的部件名称 .....	(29)
4. 机械部件的调节,更换,组装以及清洗 .....	(30)
4-1 作机械部件调整时所必需的工具 .....	(30)
4-2 定期检查和保养期 .....	(31)
4-3 磁带盒室控制机构的拆卸及安装 .....	(31)
4-4 无盒室机构走带 .....	(31)
4-5 带盘座的装拆与高度调整 .....	(31)
4-6 带盘座的高度调整 .....	(32)

4-7 快进状态时卷带转矩的检测及调整 .....	(32)
4-8 倒带状态时卷带转矩的检测及调整 .....	(32)
4-9 再现状态时卷带转矩的检测及调整 .....	(32)
4-10 快进状态时的反向张力检测 .....	(32)
4-11 倒带状态时的反向张力检测 .....	(32)
4-12 视频查索状态时的反向张力检测 .....	(32)
4-13 紧带轮压力的检测 .....	(32)
4-14 带盘惰轮压力的检测 .....	(33)
4-15 张力杆位置的检调 .....	(33)
4-16 记录和再现状态时的反向张力检测及调整 .....	(33)
4-17 制动力矩检调 .....	(33)
4-18 音频/控制磁头斜度的检测及调整 .....	(34)
4-19 音频/控制磁头的更换 .....	(34)
4-20 走带情况的调整 .....	(34)
4-21 上部磁鼓的装卸 .....	(35)
4-22 机械控制装置的装卸 .....	(35)
4-23 凸轮开关的装拆 .....	(36)
4-24 主导轴直接驱动(DD)马达的拆装 .....	(36)
4-25 万能制动杆的检查 .....	(36)
4-26 带盒装填马达的更换 .....	(36)
4-27 直接驱动马达的装卸 .....	(36)
4-28 再现转换点的调整 .....	(37)

5. 电路调整 .....	(37)
---------------	------

5-1 伺服电路的调整 .....	(37)
5-2 特技伺服电路的调整 .....	(37)
5-3 Y/C(亮度/色度)电路的调整 .....	(39)
5-4 彩色信号电路的调整 .....	(40)
5-5 调谐器/中频,音频电路的调整 .....	(41)

6. 缩写词汇集 .....	(42)
----------------	------

7. 故障排除指南 .....	(42)
-----------------	------

7-1 电源系统的故障 .....	(42)
7-2 控制系统的故障(系统控制电路) .....	(43)
7-3 控制系统的故障(伺服电路) .....	(44)
7-4 声音以及再现图象的故障(音频电路及 Y/C 电路) .....	(44)

8. 电路原理图 ..... (45)

- 8-1 整体配线图 ..... (46)
- 8-2 印刷电路-A, 伺服电路原理图 ..... (47)
- 8-3 印刷电路-A, 系统控制电路原理图 ..... (48)
- 8-4 印刷电路-B, 音频/彩色信号电路原理图 ..... (49)
- 8-5 印刷电路-C, Y/C(亮度/色度)电路原理图 ..... (50)
- 8-6 印刷电路-R, 测试信号音频变换器电路原理图  
印刷电路-C, 中频电路原理图 ..... (51)
- 8-7 印刷电路-T, 定时电路原理图 ..... (52)
- 8-8 印刷电路-X, 前置放大器电路原理图 ..... (53)
- 8-9 印刷电路-P, 电源电路原理图 ..... (54)
- 8-10 印刷电路-H, 工作电路原理图 ..... (55)
- 8-11 遥控器电路 ..... (55)
- 8-12 调谐器电路原理图 ..... (56)
- 8-13 射频变换器电路原理图 ..... (56)
- 8-14 印刷电路-A, 系统控制及伺服电路印刷电路图 ..... (57)
- 8-15 印刷电路-B, 音频/彩色信号电路印刷电路图 ..... (58)
- 8-16 印刷电路-C, Y/C(亮度/色度)电路印刷电路图 ..... (59)
- 8-17 印刷电路-T, 定时电路印刷电路图 ..... (60)
- 8-18 印刷电路-H, 工作电路印刷电路图 ..... (61)
- 8-19 印刷电路-R, 测试信号音频变换器印刷电路图 ..... (61)
- 8-20 印刷电路-X, 前置放大器电路印刷电路图 ..... (61)
- 8-21 印刷电路-P, 电源电路印刷电路图 ..... (62)

9. 更换零件表 ..... (62)

10. 零件分解图 ..... (67)

- 10-1 机芯底盘零件分解图 ..... (67)
- 10-2 机械零件分解图 ..... (68)
- 10-3 盒室机构控制零件分解图 ..... (68)
- 10-4 亮盖零件分解图 ..... (69)

11. 包装方法 ..... (69)

夏普 VC-381MC ..... (70)

1. 规格 ..... (70)

2. 主要部件的拆卸 ..... (70)

3. 机械零件表及配置 ..... (71)

4. 机械部件的调节, 更换, 组装以及清洗 ..... (71)

- 4-1 调整机械装置所必须的工具 ..... (71)
- 4-2 机械零件的定时检查 ..... (72)
- 4-3 盒带壳的拆卸及重装配 ..... (72)
- 4-4 未装盒带换运转磁带时 ..... (72)
- 4-5 带盘更换检查高度 ..... (72)
- 4-6 高度的检查及调整 ..... (72)
- 4-7 快速/卷带转矩检查及调整 ..... (73)
- 4-8 倒向/卷带转矩检查及调整 ..... (73)
- 4-9 卷带转矩检查及调整 ..... (73)
- 4-10 快速卷带时的反张力 ..... (73)
- 4-11 检查倒带时的反张力 ..... (73)
- 4-12 检查视频搜索进带时的反张力 ..... (73)
- 4-13 检查视频搜索倒带时的反张力 ..... (73)
- 4-14 压带轮压力的检查顺序 ..... (73)
- 4-15 检查带盘惰轮压力顺序 ..... (74)
- 4-16 检查及调整张力杆位置 ..... (74)
- 4-17 检查及调整张力杆的垂直度 ..... (74)
- 4-18 检查及调整录象及重放时的反张力 ..... (74)
- 4-19 检查带盘制动转矩顺序 ..... (74)
- 4-20 检查及调整 SI 轮固定导杆 ..... (74)
- 4-21 更换 A/C 磁头 ..... (75)
- 4-22 检查及调整 A/C 磁头高度及倾斜顺序 ..... (75)
- 4-23 调整磁带走带 ..... (75)
- 4-24 更换上部鼓 ..... (75)
- 4-25 调整导轮 ..... (76)
- 4-26 更换带盘装置 ..... (76)
- 4-27 更换主导轴电动机 ..... (76)
- 4-28 更换装带电动机 ..... (77)
- 4-29 更换 DD 电动机 ..... (77)

<b>5. 电路调整</b> .....	<b>(78)</b>
5-1 调整伺服电路 .....	(78)
5-2 调整静止图象电路 .....	(79)
5-3 调整 Y/C 重放电路 .....	(79)
5-4 调整 Y/C 录象电路 .....	(80)
5-5 调整伴音电路 .....	(80)
<b>6. 电路原理图</b> .....	<b>(81)</b>
6-1 调谐器、调制器(升压器、变换器、中频电路)方框图 .....	(81)
6-2 色度电路方框图 .....	(82)
6-3 亮度电路方框图 .....	(82)
6-4 整体配线图 .....	(83)
6-5 印刷电路-A,机械控制电路概图 .....	(84)
6-6 印刷电路-A,机械控制电路布线部印刷电路板 .....	(85)
6-7 印刷电路-C,视频、色度、头放大器电路布线部印刷电路板 .....	(85)
6-8 印刷电路板-C,视频、色度、头放大器电路概图 .....	(86)
6-9 印刷电路板-B,伴音电路概图 .....	(87)
6-10 印刷电路板-B,伴音电路布线部印刷电路板 .....	(87)
6-11 印刷电路板-I,中频电路概图 .....	(88)
6-12 印刷电路板-T,定时器,频道转换电路概图 .....	(88)
6-13 印刷电路板-U,频道调谐电路概图 .....	(88)
6-14 印刷电路板-I,中频电路布线部印刷电路板 .....	(89)
6-15 印刷电路板-U,频道调谐电路布线部印刷电路板 .....	(89)
6-16 印刷电路板-H,机械开关电路概图 .....	(90)
6-17 印刷电路板-H,机械开关电路布线部印刷电路板 .....	(90)
6-18 印刷电路板-O,电源电路概图 .....	(91)
6-19 印刷电路板-P,遮光调整器电路概图 .....	(91)
6-20 调制器概图 .....	(92)
6-21 调谐器概图 .....	(92)
6-22 印刷电路板-T,定时器,频道转换电路布线部印刷电路板 .....	(93)
6-23 印刷电路板-O,电源电路布线部印刷电路板 .....	(93)
6-24 印刷电路板-P,遮光调整器电路布线部印刷电路板 .....	(93)
<b>7. 更换零件表</b> .....	<b>(94)</b>
<b>8. 零件分解图</b> .....	<b>(103)</b>
8-1 机柜零件分解图 .....	(103)

8-2 机械零件分解图 .....	(103)
8-3 主机芯分解图 .....	(104)
8-4 面板零件分解图 .....	(105)
8-5 盒带室分解图 .....	(105)

## 夏普 VC-583MC .....

<b>1. 规格</b> .....	<b>(106)</b>
<b>2. 主要部件的拆卸</b> .....	<b>(106)</b>
<b>3. 磁头的清扫</b> .....	<b>(107)</b>
3-1 视频磁头的清扫 .....	(107)
3-2 音频控制磁头的清扫 .....	(107)
<b>4. 机械驱动部分的部件名称</b> .....	<b>(108)</b>
<b>5. 机械部件的调节,更换,组装以及清洗</b> .....	<b>(108)</b>
5-1 机械部件调整必需的工具 .....	(108)
5-2 定期维护保养期 .....	(109)
5-3 磁带盒室控制系统的拆卸及装配 .....	(109)
5-4 不用磁带盒室而使磁带行走 .....	(109)
5-5 带盘座的更换与高度调整 .....	(109)
5-6 高度的检查及调整 .....	(110)
5-7 在快速前进状态下检查与调整卷带转矩 .....	(110)
5-8 在倒卷状态下检查与调整卷带转矩 .....	(110)
5-9 在再现状态下检查卷带转矩 .....	(110)
5-10 在快速前进状态下检查反向张力 .....	(110)
5-11 在倒卷状态下检查反张力 .....	(110)
5-12 在视频搜索快速前进状态下检查反向张力 .....	(110)
5-13 在视频搜索倒卷状态下检查反向张力 .....	(110)
5-14 检查紧带轮的接触压力 .....	(111)
5-15 带盘惰轮压力的检查 .....	(111)
5-16 张力杆位置的检查与调整 .....	(111)
5-17 检查与调整张力杆垂直性 .....	(111)
5-18 在记录与再现状态下检查与调整反向张力 .....	(111)
5-19 带盘制动器转矩的检查 .....	(111)

5-20	检查与调整供带惰轮和卷带侧固定导杆的高度	(112)
5-21	音频/控制磁头的更换	(112)
5-22	检查与调整音频/控制磁头的高度及斜度	(113)
5-23	磁带行走中的调整	(113)
5-24	上侧磁头鼓的更换	(113)
5-25	导辊的调整	(113)
5-26	带盘部件的更换	(114)
5-27	主导轴电动机的更换	(115)
5-28	装填电动机的更换	(115)
5-29	直接驱动机的更换	(115)
5-30	机械位置开关的调整	(115)
<b>6.</b>	<b>电路调整</b>	<b>(116)</b>
6-1	伺服电路的调整	(116)
6-2	亮度/色度记录电路的调整	(117)
6-3	色度电路的调整	(118)
6-4	音频电路的调整	(118)
6-5	音频电路的说明	(118)
<b>7.</b>	<b>缩写词汇集</b>	<b>(118)</b>
<b>8.</b>	<b>故障排除指南</b>	<b>(119)</b>
8-1	亮度/色度信号	(119)
8-2	音频电路	(119)
8-3	系统控制、伺服电路	(120)
<b>9.</b>	<b>电路原理图</b>	<b>(120)</b>
9-1	整体配线图	(121)
9-2	印刷电路-A,系统控制电路配线图	(122)
9-3	印刷电路-A,伺服、静止虚假垂直同步(FV)电路配线图	(123)
9-4	印刷电路-A,亮度/色度,音频,磁头放大器电路配线图	(124)
9-5	印刷电路-A,音频电路配线图	(125)
9-6	印刷电路-H,控制电路配线图	(126)
9-7	印刷电路-H,控制电路侧印刷电路板	(126)
9-8	印刷电路-I,中频调谐电路配线图	(127)
9-9	印刷电路-T,定时器电路配线图	(128)
9-10	印刷电路-U,频道调谐电路配线图	(129)

9-11	电源电路配线图	(130)
9-12	调谐器配线图	(131)
9-13	调幅器配线图	(131)
9-14	印刷电路-A,系统控制,伺服,亮度/色度,音频电路侧印刷电路板(1)	(132)
9-15	印刷电路-A,系统控制,伺服,亮度/色度,音频电路侧印刷电路板(2)	(133)
9-16	印刷电路-I,中频调谐电路侧印刷电路板	(134)
9-17	印刷电路-T,定时器电路侧印刷电路板	(134)
9-18	印刷电路-U,频道调谐电路侧印刷电路板	(134)
9-19	印刷电路-P,电源电路侧印刷电路板	(135)
9-20	印刷电路-X,磁头放大器电路侧印刷电路板	(135)

<b>10.</b>	<b>更换零件表</b>	<b>(136)</b>
------------	--------------	--------------

<b>11.</b>	<b>零件分解图</b>	<b>(144)</b>
------------	--------------	--------------

11-1	机壳零件分解图	(144)
11-2	机械零件分解图	(144)
11-3	机械机芯零件分解图	(145)
11-4	磁带盒室控制零件分解图	(145)

<b>12.</b>	<b>包装方法</b>	<b>(146)</b>
------------	-------------	--------------

<b>夏普 VC-8583W</b>	<b>(146)</b>
--------------------	--------------

<b>1.</b>	<b>规格</b>	<b>(146)</b>
-----------	-----------	--------------

<b>2.</b>	<b>主要部件的拆卸</b>	<b>(147)</b>
-----------	----------------	--------------

<b>3.</b>	<b>磁头的清扫</b>	<b>(147)</b>
-----------	--------------	--------------

3-1	视频磁头的清扫	(147)
3-2	音频控制磁头的清扫	(148)

<b>4.</b>	<b>机械驱动部分的部件名称</b>	<b>(148)</b>
-----------	--------------------	--------------

<b>5.</b>	<b>机械部件的调节,更换,组装以及清洗</b>	<b>(149)</b>
-----------	--------------------------	--------------

5-1	机械部件调整必需的工具	(149)
-----	-------------	-------

5-2	定期维护保养期	(149)
5-3	磁带盒室控制系统的拆卸及装配	(150)
5-4	不用磁带盒室而使磁带行走	(150)
5-5	带盘座的更换与高度调整	(150)
5-6	高度的检查及调整	(150)
5-7	在快速前进状态下检查与调整卷带转矩	(150)
5-8	在倒卷状态下检查与调整卷带转矩	(150)
5-9	在再现状态下检查卷带转矩	(151)
5-10	在快速前进状态下检查反向张力	(151)
5-11	在倒卷状态下检查反张力	(151)
5-12	在视频搜索快速前进状态下检查反向张力	(151)
5-13	在视频搜索倒卷状态下检查反向张力	(151)
5-14	检查紧带轮的接触压力	(151)
5-15	带盘惰轮压力的检查	(151)
5-16	张力杆位置的检查与调整	(151)
5-17	检查与调整张力杆垂直性	(151)
5-18	在记录与再现状态下检查与调整反向张力	(152)
5-19	带盘制动器转矩的检查	(152)
5-20	检查与调整供带惰轮和卷带侧固定导杆的高度	(153)
5-21	音频/控制磁头的更换	(153)
5-22	检查与调整音频/控制磁头的高度及斜度	(153)
5-23	磁带行走中的调整	(153)
5-24	上侧磁头鼓的更换	(154)
5-25	导辊的调整	(154)
5-26	带盘部件的更换	(154)
5-27	主导轴电动机的更换	(155)
5-28	装填电动机的更换	(155)
5-29	直接驱动机的更换	(155)
5-30	机械位置开关的调整	(156)
<b>6.</b>	<b>电路调整</b>	<b>(157)</b>
6-1	伺服电路的调整	(157)
6-2	亮度/色度记录电路的调整	(158)
6-3	色度电路的调整	(158)
6-4	音频电路的调整	(158)
6-5	音频电路的说明	(158)
<b>7.</b>	<b>缩写词汇集</b>	<b>(159)</b>

## 8. 故障排除指南 (160)

8-1	亮度/色度信号	(160)
8-2	音频电路	(160)
8-3	系统控制、伺服电路	(161)

## 9. 电路原理图 (161)

9-1	整体配线图	(162)
9-2	印刷电路-A,系统控制电路配线图	(163)
9-3	印刷电路-A,伺服、静止虚假垂直同步(FV)电路配线图	(164)
9-4	印刷电路-A,亮度/色度,音频,磁头放大器电路配线图	(165)
9-5	印刷电路-A,音频电路配线图	(166)
9-6	印刷电路-H,控制电路配线图	(167)
9-7	印刷电路-H,控制电路侧印刷电路板	(167)
9-8	印刷电路-I,中频调谐电路配线图	(168)
9-9	印刷电路-T,定时器电路配线图	(169)
9-10	印刷电路-U,频道调谐电路配线图	(170)
9-11	电源电路配线图	(171)
9-12	调谐器配线图	(172)
9-13	调幅器配线图	(172)
9-14	印刷电路-A,系统控制,伺服,亮度/色度,音频电路侧印刷电路板(1)	(173)
9-15	印刷电路-A,系统控制,伺服,亮度/色度,音频电路侧印刷电路板(2)	(174)
9-16	印刷电路-I,中频调谐电路侧印刷电路板	(175)
9-17	印刷电路-T,定时器电路侧印刷电路板	(175)
9-18	印刷电路-U,频道调谐电路侧印刷电路板	(175)
9-19	印刷电路-P,电源电路侧印刷电路板	(176)
9-20	印刷电路-X,磁头放大器电路侧印刷电路板	(176)

## 10. 更换零件表 (177)

## 11. 零件分解图 (185)

11-1	机壳零件分解图	(185)
11-2	机械零件分解图	(185)
11-3	机械机芯零件分解图	(186)
11-4	磁带盒室控制零件分解图	(186)

## 12. 包装方法 (187)

# 第一部分 原理篇

## 1. 家庭用录象机的历史与概要

### 1-1 磁带录象机(VTR)的开发历史

VTR和盒式磁带录音机的录音、再现一样，是让磁带与磁头接触而进行影像与声音的记录，并将它再现的机器。开发的历史很久，在1956年美国安培克斯公司将广播用4磁头VTR商品化以来，已经过了多年。至于一般家庭用的1/2吋盒式磁带录象机，自1975年发表以来，在一般家庭的娱乐与教育，并进而广范地被活用在业务用等方面。

### 1-2 家庭用录象机的种类

现在，当家庭用录象机而在市面上所售的1/2吋盒式磁带录象机，有VHS方式与 $\beta$ 方式两种。这两种方式，各按它们的规格发售盒式磁带，如果是同一方式的VTR，虽然制造厂家不同，也有可以互换磁带的机种(所记录的磁带可用别的机器完全再现出来。)

但是VHS与 $\beta$ 之间，磁带没有互换性，应特别注意。

#### (1) VHS方式

Video Home System(家庭用录象系统)的缩写。这方式是在1976年9月，日本专为家庭用而开发的，和以往的广播用、业务用的VTR在设计当初就不相同。

#### (2) $\beta$ 方式

$\beta$ 方式是以向来的3/4吋VTR(U规格)为基础而开发的1/2吋盒式磁带录象机。在1975年首先设计了1小时录象用的VTR( $\beta$ 方式)，然后改良为3小时35分录象型，以至今日。

### 1-3 VHS方式与 $\beta$ 方式的相异点

基本上的不同有三点。

- 1) 盒式磁带的规格。
- 2) 上部磁头鼓(旋转式录象磁头)的规格。
- 3) 装填机构。

盒式磁带的规格

盒式磁带的规格如表1所示，VHS方式比 $\beta$ 方式大。因此同样是3小时录象式的E-180与L-750来比较时，VHS方式的

表 1

规格	VHS		$\beta$	3/4吋 U规格
	SP(标准)	LP(长时间)		
记录方式	双旋转磁头螺旋扫描			
方位角	$\pm 6^\circ$		$\pm 7^\circ$	-
磁带速度	23.39mm/秒	11.70mm/秒	18.73mm/秒	95mm/秒
最长记录时间	E-180, 3小时	E-180, 6小时	L-750, 3小时15分	1小时
	E-240, 4小时	E-240, 8小时	L-830, 3小时35分	
磁头鼓直径	62mm		74.49mm	110mm
磁头与磁带的相对速度	4.85m/秒	4.86m/秒	5.83m/秒	10.4m/秒
磁道间距	49微米	24.5微米	32.8微米	137.3微米
磁带厚度	E-180 19.0微米		L-750 20.8微米	27微米
	E-240 15.6微米		L-830 14.7微米	
磁带长度	E-180 258m		L-750 222m	-
	E-240 343m		L-830 245m	
磁带盒	宽	188mm	156mm	221mm
	长	104mm	96mm	140mm
	高	25mm	25mm	32mm
	重量	E-180 272g	L-750 205g	-

比较大。磁头与磁带的相对速度是 $\beta$ 方式较快，但是磁带本身的速度却是VHS方式较快。因此在象质与音质方面，VHS方式较有余裕，可达到8小时之久的录象。

#### ● 上部磁头鼓(旋转式录象磁头)的规格

上部磁头鼓的规格如表1所示。这是使录象磁头旋转的重要部分，因此可以说是VTR的心脏部分。VHS方式的上部磁头鼓直径为62mm， $\beta$ 方式则为74.49mm，VHS的上部磁头鼓设计得相当小，所以可以达成装填机构的简单化。

#### ● 并联装填机构与U型装填机构

VHS方式采新开发的并联装填机构， $\beta$ 方式采将3/4吋U规格装填机构改良而成的U型装填机构。由图1-1可知，并联装填型比U型装填构造简单。




图 1-1

### 1-4 VTR的概要

#### 1-4-1 录象机和录音机同样是磁带记录




图 1-2

录音机是利用麦克风将音波改变为电信号，再通过录音头记录在磁带上。VTR的原理也和它完全相同。也就是靠摄像机将影像改为电信号，通过录象磁头而记录在磁带上。这种记录方式称为磁性记录。

- \* 记录方式的种类
- 机械式 = 唱片
  - 光学式 = 电影胶片
  - 磁性式 = VTR、磁带录音机

#### 1-4-2 视频信号与音频信号的相异点

原理虽然相同，但录音机与录象机所要记录的情报量完全不同。

如图 1-3 所示, 视频信号与音频信号的异点如下:

- 1) 最高频率的不同
 

音频: 20kHz	}	相差 275 倍
视频: 5.5MHz		
  - 2) 频率范围的不同(倍频比)
 

音频: 8.5倍频
视频: 17倍频
- \* 实际上视频信号含有直流部分, 频率范围当更广范。

如上所述, 基本上有 2 点不同, 因此在记录与再现视频信号时, 必须满足下列 3 个条件。

- (1) 再现磁头隙应尽量狭小。
- (2) 磁头与磁带之间的相对速度应尽量大。
- (3) 为了将频率范围广的视频记录在狭小的倍频范围内, 必须将视频信号进行调变。

下章将说明要满足这 3 个条件的方法与关连事项。




图 1-3

## 2. 标准电视广播方式

如前所述, VTR 是将电视广播、视频摄像机及麦克风的影像和声音记录, 再现的装置。因此要理解 VTR 时, 应先知道电视的原理。

### 2-1 电视广播的基础

图 2-1 所示, 是发射与接收的原理图。在发射方面, 为了将影像改变为电信号(光电变换), 使用摄像管。

摄像管是将光信号的强弱改变成电信号的强弱, 在电视广播需要进行重要的隔行扫描, 将隔行排列的象点按强弱检测出电信号。




图 2-1

如图 2-1 (a) 所示, 影像按预先所定的顺序被摄像管改变成视频信号, 再经视频放大器放大。然后使视频信号和同步信号发生器所产生的同步信号(为了使发射与接收之间完全同步的信号)混合后, 送到视频发射机。同时, 声音信号由麦克风改变成电信号(压电传感方式), 放大后送到音频发射机。视频信号接收调幅(AM), 音频信号接收调频(FM)的作用。这两信号混合后通过发射天线发射。

在接收方,如图2-1(b)所示,调变的载波被接收天线所接收,通过高频放大后,经过变频器变换成中频信号,送往视频与音频信号,同时放大共通的中频放大器。音频信号在视频中频放大电路的最终级被分离出来(内载波方式)被分离出来的音频信号,在音频中波放大器被放大后,被调频检波器所检波,通过音频放大器送往扬声器。至于视频同步合成信号,在视频检波器被检波后送往同步分离器,将视频信号与同步信号分离。视频信号被送往显象管后,按电信号的强弱改变电子束的强度,做出影像。同步信号与影像扫描分解时一样,使时间与相位关系完全一致,以便扫描显象管的萤光面。因此,显象管的萤光面就按视频信号的强弱而成明暗,并按发射方相同的顺序扫描而获得完整的影像。





图2-2 影像的分解与组成

在实际电视广播中,为防止影像的炫耀,采用隔行扫描方式。人的视觉有视觉暂留现象,重新在影像的同一处扫描,需要1/25秒的间隔,这瞬间和人的视觉暂留(1/20~1/10秒)相比,相差太长,为了解决这问题而采取的方法就是隔行扫描。

也就是,在1/25秒中并不是一次就扫描一幅影像的625条扫描线,而是将它分成2次,在最初的1/50秒中粗略地扫描312.5(625/2)条扫描线,随即第二次1/50秒中再将最初没有扫描的312.5条线扫描,将隔行的空白填上。这方法是进行2次的垂直扫描才完成全部的扫描。因此,实际上的影像是每秒传送25幅,但看起来和送来较粗的50幅影像相同。

在这隔行扫描方式中,奇数与偶数的垂直扫描称为场扫描,将一幅影像完全扫描称为帧扫描。



奇数场扫描(实线)与偶数场扫描(虚线)重合即成完整的光栅,成2:1的隔行扫描。

图2-3 电视画面的构成模型图

## 2-2 PAL方式(逐行倒相制)

PAL方式是西德Telefunken公司所开发的,是将NTSC方式(全国电视系统委员会彩色电视制)的两个色度信号的调变信号,按每次扫描将极性倒转而传送的方式。

### 2-2-1 两立性

为了使彩色电视广播用黑白电视机收看也能得到良好的影像,或者黑白电视广播用彩色电视机收看也能得到良好的影像,所以将影像情报分成亮度信号(Y信号)与色度信号(C信号)的两种。

### 2-2-2 亮度信号(Y信号)

亮度信号可当做黑白电视的视频信号来理解,但是以彩色电视广播为中心的现在,是因采用三原色的三支摄像管的摄像机而合成亮度信号。

具体地说,是将CIE标准表色系统中的座标R(0.67, 0.33)、G(0.21, 0.71)、B(0.14, 0.08)各定为红、绿、蓝三原色,将和它




图2-4 以CIE色度图表示色彩再现范围

对应的3支摄像管的电气输出,进行γ修正以符合理论值,再通过具有下述特性的矩阵而作出亮度信号。

$$E_Y = 0.30 E_R + 0.59 E_G + 0.11 E_B$$

$E_Y$ : 亮度信号、

$E_R$ : 红色信号、

$E_G$ : 绿色信号、

$E_B$ : 蓝色信号。

### 2-2-3 色度信号(C信号)

图2-5表示PAL方式组成复合色度信号部分的系统图。

从彩色摄像机送来的红、绿、蓝信号电压 $E_R$ 、 $E_G$ 、 $E_B$ ,通过矩阵电路而变换成两个色差信号( $E_R - E_Y$ ), ( $E_B - E_Y$ )。两个信号各称为V信号与U信号。

$$E_U = \frac{1}{2.03} (E_B - E_Y)$$

$$E_V = \frac{1}{1.14} (E_R - E_Y)$$

复合色度信号以下式来表示。

$$E_M = E_Y + E_U \sin \omega t \pm E_V \cos \omega t$$

此式中  $\omega = 2\pi f$ ,  $f = 4.43361875 \text{ MHz}$ 。

$E_V \cos \omega t$ 前面的符号,当第1、第2场的奇数线与第3、第4场的偶数线时为正,当第1、第2场的偶数线与第3、第4场的奇数线时为负。从矩阵电路来的两个信号,在同一通带宽度的低通滤波器进行带宽的限制后通到平衡调制器中。对 $E_R - E_Y$ 信号来说,副载波的极性每换1线则换1次。

这极性的情报,为使彩色同步信号相位每换一线时所改变,而送出一线。这是因为( $E_R - E_Y$ )信号每扫描一线就更更改相位 $180^\circ$ ,才可补偿传达回路的相位失真。

在PAL方式,将NTSC方式的副载波频率定为扫描线频率的奇数倍时, $R - Y$ 信号成分的副载波相位在扫描期间成为一致,形成垂直干扰,因此将副载波使用1/4线偏移的频率,以减少隔点干扰。

这时副载波频率 $f_c$ ,可用下式来表示。式中 $f_H$ 为水平扫描频率。


$$f_c = \left(n - \frac{1}{4}\right) \cdot f_H + \frac{f_H}{625}$$

$$n = 284 \text{ 时, } f_H = 15625 (\text{Hz}),$$

$$f_c = \left(284 - \frac{1}{4}\right) \cdot 15625 + \frac{15625}{625}$$

$$\approx 4.433619 (\text{MHz})$$

在PAL方式,如图2-6所示,使用通带宽度不同的2个625条线方式。



每1线变更1次

图2-5 PAL方式复合色度信号合成电路原理图




图2-6 PAL方式传送频率谱

### 2-2-4 彩色同步信号

彩色载波和亮度信号重合后发射过来时，为了恢复色度信号，需要有基准信号。这基准信号就是彩色同步信号。这信号是以9~11周而构成，付在水平同步脉冲信号后沿之而传送。收音方就靠这信号做彩色载波解调之用，而使振荡器的频率达成同步。





图 2-7


### 2-3 复合视频信号

视频信号(大部分可在显象管看到)与水平同期信号(包括色度同步信号)、垂直同步信号等，合成的信号称为复合视频信号。


(1) 最初的场




(2) 第二个场




(3) (2)的3-3之间的明细



(4) (2)的4-4之间的明细



(5) (3)的5-5之间的明细



(注) H: 从一个扫描的开始到次一扫描的开始的时间,  $1/15625 \approx 64.0 \mu\text{sec}$ .  
V: 从一个场的开始到次一场的开始的时间,  $1/50 \approx 20 \text{msec}$ .

图 2-8


图 2-8 表示这个信号的垂直同步信号部分最初的场，以及水平同步落后0.5H的下一场的图。图中H表示水平扫描期间，即64.0μsec(微秒)。图中(5)表示各水平同步信号后沿顺有9~11周的彩色同步信号。图 2-7 (B)表示标准彩色柱形波形，在电视监视管上以8条纵线图案显示出来。左端为标准白色信号，然后依顺序由黄、蓝到黑为止。使用这彩色柱形表，可以确认各色彩色是否对彩色同步信号以正确的相位再现出来。

一般来说，视频信号的传送，是以特性阻抗75Ω的线来进行，这时同步信号的下端与白色标准水平间的电压成为1Vp-p。视频信号的黑色水平为40%，白色水平为100%，靠此来表现视频水平。因此，同步信号水平(振幅值)为43%，彩色同步信号水平(振幅值)也是43%。对1Vp-p来说，使用在影象上是70%。

### 2-4 频率交错法

彩色副载波的频率应选择成不与视频信号发生干扰的频率。

亮度信号的带宽，包括0~5.0MHz，将它详细以频谱来看时，成为如图 2-9 (a)所示，以水平扫描频率的高谐波为中心，以25Hz为间隔分布了边带成分，在其余区间就没有信号成分。在这频谱的间隙为要添上色度信号的成分，采用1/4线偏移频率做为彩色副载波频率( $f_c$ )。将两个色度信号用这副载波来调制时，在亮度信号带的边带中心 $\pm 1/4f_n$ 的地方，可以正确地插入彩色副载波及其边带。这种多路制技术，称为频率间插法。



(a)黑白电视信号频谱中的能量分布

VTR是什么，用一句话来说明，就是“利用磁性将电视广播或摄像机的影象及麦克风的声记录、再现的装置”。

和录音机不同的是所使用的频率高，必须加上更多的处理装置。

本章说明有关磁性的基本原理。

#### 3-1 磁带记录与再现

磁带记录简单地说是“在磁带上按原来信号的长度与强弱，改变成和它对应的磁化粒子的排列的技术”。将这种记录与再生扼要地说明如下。

##### 记录

在磁头的线圈上通上电流就产生磁力，在铁心中产生磁通。这磁通如图 3-1-1 所示，通过铁心→间隙→铁心的途径，形成一个圈子，但是由于间隙部分导磁系数高，在通过间隙时磁通向外扩散，产生磁漏。磁带与这磁漏接触时，磁带上的磁性体被磁化，按通过磁头的磁通密度，使磁化粒子排列，形成和信号相对应的磁象。

##### 记录




图 3-1-1

##### 再现

再现可看做记录的相反，从磁带上的磁象发出的磁通，越过间隙到达铁心，这磁通穿过线圈时产生感应电压，这就是被再现的信号电压。也就是，在记录时是将电信号改变成磁象，再现时将磁象改变成电信号。

##### 再现




图 3-1-2





图 3-2 记录电流与磁象



(b)PAL 彩色方式频谱中的能量分布

图 2-9

如上所述，磁带上的磁象对记录与再现具有重要的意义，而这磁象如图 3-1-1、2、以及图 3-2 所示，可以知道它将随信号电流的频率与磁带速度而变化。

其次，把进行磁性变化的磁头构造如图 3-3 所示。图中的磁头间隙对磁象的影响很大。下一节将说明磁头隙、记录波长、磁带速度之间的关系。

### 3-2 磁头隙与磁带速度的关系

磁性的记录与再生，重要的关系可由下式来表示。

$$\lambda = \frac{V}{f}$$

式中  $\lambda$ ：记录波长  
 $V$ ：磁带与磁头的相对速度  
 $f$ ：信号频率

从以上公式提出，

- (1) 信号频率越高，记录波长就越短。
- (2) 磁带的相对速度越快，记录波长就越短。

将这点详细说明如下。

信号频率越高，记录波长越短，磁带瞬间正向运转工作时，线圈的磁场就反转，使刚排列完成的磁带粒子受到破坏，而且就在这上面又排上了反向的磁带粒子，结果记录就不能充分。

对记录波长与磁头隙的关系来说，如图 3-4 所示，记录波长和磁头隙相等时，互相抵消，输出就等于 0。

将以上情况综合看来，由于 VTR 的记录信号频率很高，可做如下结论。

- (1) 磁头隙应尽量狭小。
- (2) 在记录时为了不使记录波长变短，磁带与磁头的相对速度应快。

这些磁头隙、以及相对速度的问题，容后详述。

### 3-3 再现磁头的输出特性

所谓磁性的再现，是将磁带上的残留磁通变化，改为再现磁头输出电压的变化。如图 3-5 所示，由于磁带的磁化，在磁带外产生磁通。这磁通就通过磁头。磁带通过磁头上时，出现在磁头隙上的磁通，按带磁粒子的状态而发生时间性的变化，这时线圈上就会按法拉第定律发生电磁感应，产生电动势。

将这情形以简单的方程式表示时，即成为

$$e = -n \frac{d\psi}{dt}$$

$e$ ：感应电压  $n$ ：线圈数  $\psi$ ：磁通  $t$ ：时间  
 负号表示感应电压的方向，表示朝向妨碍磁通变化的方向。

假设在磁带上记录的信号是正弦波，那么

$$\psi = A \cos 2\pi ft$$

$$e = -nA 2\pi f \sin 2\pi ft$$




图 3-3




图 3-4




图 3-5




图 3-8

因此

$$e \propto 2\pi fn \quad (\text{近似值})$$

感应电动势及线圈的圈数  $n$  与频率成正比。

因此，再现磁头的输出，如图 3-6 所示，和频率成正比，具有 6 dB/oct 的特性（频率成为 2 倍（即 1 倍频）时，再现输出即上升 2 倍（6 dB））。




图 3-6 记录频率与再现输出的关系

### 3-4 记录与再现时的损耗

将信号记录或再现时，会发生下述种种损耗，必须加以补偿。




图 3-7 磁头的再现输出与各种损耗

- (1) 方位角损耗（磁头倾斜损耗）

再现时磁头隙角度应与记录时相同。如果角度不同时，就等于间隙变长，在高频部分的损耗将越大。

- (2) 间隙损耗

在前面已经说明，因为磁头有间隙，如果磁带上的记录波长越近似于间隙大小，输出就越小。在某一长度的间隙，它的间隙损耗如图 3-7 所示。

图 3-8 中的 (d) 表示, 磁头左右磁极之间, 也就是说具有与间隙长度相等波长的磁带来到时的情形。(即 N 到 N' 的长度, 和 g 的长度相等。)这时磁力线如图所示互相抵消而成为 0, 再现输出(再现电压)就是 0。

### (3) 涡流损耗

通过磁头铁心的磁通发生变化时, 线圈内就发生妨碍磁通变化的电流。这损耗和频率成比例而增大。如果铁心是整块铁, 损耗就增大。因此采取重叠薄铁板及坡莫合金或使用铁氧体等近似绝缘体的材料, 来减少损耗。

### (4) 磁滞损耗

磁头本身是由具有磁滞的材料制成, 因此损耗也将随频率增大而增大。

### (5) 减磁而发生的损耗

在记录时如看磁带上要被磁化某一点时, 靠漏磁的作用, 受到(即不通过间隙的磁通)反复正负磁场的影响, 所记录的剩磁就会减少。频率越高, 这种损耗也越大。

### (6) 自减磁耗

如果记录波长越短, 磁带上带磁粒子的两极部分就越接近, 在磁带本身就发生互相抵消磁场的自减磁场作用, 使剩磁减弱。

### (7) 磁头与磁带的分离损耗(无信号损耗)

行走的磁带和磁头靠紧是最理想的, 实际上有数分之 1 微米的间隙, 因而发生损耗。频率越高损耗越大。

### (8) 磁性层厚度的损耗

磁带的磁性层厚度和记录波长之比, 如果成为不能忽视之值, 即高频的损耗将越大。

将上述记录再现时的损耗做一结论时, 都是波长越短损耗越大, 因此应使磁头隙越小, 磁带行走越快, 以使损耗减少。

## 3-5 磁带的磁化特性

用交流电动势将磁质进行磁化时, 磁通密度将成图 3-10 所示。这称为磁滞回线, 是要理解磁质特征的重要特性。

横轴为磁化力, 纵轴为磁通密度, 以 0 为中心, 左右上下方向正好相反。在磁化前, 磁场、磁通密度都在 0 的位置。现在向右方加上磁场, 并渐渐加强, 此时磁场方向发生磁通, 铁心就被磁化。图 3-10 中, 由此向上的曲线 0→A 即是。磁场再加强, 即由 A→B 前进。如图可知, 磁通密度并不和磁化力成为比例而成饱和, 如果磁场再继续加强, 磁通量几乎不再改变。




图 3-9 记录再现过程的各种损耗





图 3-10

如将磁场减弱, 曲线不成 B→A, 而成 B→C。这表示磁场变成 0, 还有磁通(Br)保留下来。这 Br 称为剩磁, 这时磁质成为永久磁铁。如果将磁场向反方向增强, 曲线就向 C→D 前进, 这期间磁通的方向和磁场相反。到达 D 点时磁通才变成 0。这时磁场强度 Hc 称为矫顽力。磁场再增强, 就到达 E 点而成饱和。以后再同样地向 H 方向加上磁场, 磁通密度曲线就成 E→F→G→H。磁通密度曲线通过 0→A→B 的只是最初的第 1 回。变压器、电动机等的铁心材料, 以 Br、Hc 都较小理想, 但是永久磁铁与磁带, 要求 Br、Hc 都大。

## 3-6 记录的偏压

如果磁带的磁化特性如图 3-11 所示成为直线, 就可以记录成和信号电流成比例的磁力。但是实际上如图 3-12 所示并不成直线, 因此所记录的波形就会变形。要减少这种变形, 有下述方法。



记录信号(磁头的电流)

图 3-11




图 3-12




图 3-13

### 3-6-1 直流偏压法

如图 3-13 所示, 在信号电流上加上产生 HB 磁场的直流电流, 就可以利用磁化曲线的直线部分, 使变形大为减少。这种方法称为直流偏压记录。

### 3-6-2 交流偏压法

这是加上比记录信号更高频率的交流电, 成为和用直线性磁化特征记录, 有相同的结果。用这种方法, 高频电流并不能记录在磁带上, 只有信号部分被记录下来。

对声音的记录, 几乎都使用交流偏压法, 这理由是它比直流偏压法:

- (1) 有更广的动态范围
- (2) 噪音少
- (3) 变形少

等的长处。

注: 如上所述, 在录音机上是使用交流偏压来解决变形问题, 但在 VTR 是采用 FM 记录方式来避免这种非线性变形。




图 3-14

## 3-7 消除记录的原理

磁的记录与再现方式中的特征之一, 就是可以消除所记录的信号, 反复使用。

磁带上所记录的信号, 是靠磁带表面的剩余磁通变化, 来进行再现, 因此如果消除这变化, 就不能再现。这种消除变化过程, 称为抹音。抹音的方法有两种, 一种是加上直流饱和磁场, 使一些剩余磁通都向同一个方向的方法, 称为直流抹音。

另一个方法是加上直流饱和磁场后, 使磁场慢慢减弱而使剩余磁通成为 0 的方法, 称为交流抹音。

### 3-7-1 直流抹音

直流抹音的原理, 如图 3-15(a) 所示, 简单而效率高, 但有下述缺点, 现在几乎都不采用。

直流抹音的缺点是抹音时杂音多, 因为磁性层不均匀, 与磁头接触也不均匀而造成剩余磁通密度的不均匀, 因此再现时就出现噪音。

### 3-7-2 交流抹音

交流抹音的原理,如图3-15(b)所示。将交流电通到抹音磁头时,磁带在磁头隙前面被磁化到饱和状态,离开磁头时加在磁带上的交流磁场减少而达到如图3-15的磁化的中性点,剩磁成0的状态。抹音时的噪音非常少,但是抹音电流的波形有畸变时,成为噪音而记录下来。




图3-15 直流抹音与交流抹音

## 4. 视频信号的记录方式

### 4-1 视频信号的记录与再现的条件

视频信号是由0 Hz~5.0 MHz的广频谱带而构成,因此用磁带记录与再现时,至少需要下列3个条件。

- (1) 录象头隙应尽量狭小。
- (2) 录象头隙与磁带的相对速度应尽量大。
- (3) 将视频信号调制以后进行记录。

(1) (1)与(2)都是为记录、再现高频所必须的条件。

这与3-2项的说明相同,磁带上的记录波长,可用下式来表示。

$$\lambda = \frac{V}{f}$$

上式表示记录波长( $\lambda$ )与速度( $V$ )成正比,与频率( $f$ )成反比。

记录了和磁头隙宽( $g$ )相等波长的磁带,再现时的输出(再现时由磁头检出的电压)为0。

这表示要记录、再现高频率时,磁头隙应尽量狭小,磁带速度应快。现在VHS方式的VTR所用的磁头,间隙宽约为0.3微米。

(2) (3)是在记录与再现低频时必要的。

这是因为再现磁头输出是和信号频率成正比的关系,对频率范围,再现输出并不相等,低频信号在再现时,再现磁头的输出会降低。为解决这问题,视频信号经过调频调制,以使高频与低频的比减少。

对上述各条件,将逐项说明如下。

### 4-2 录象磁头的构造

家庭录象机的磁头,铁心多半采用铁氧体。因为在音频范围可得优秀特性的坡莫合金,在高频特性却不及铁氧体的缘故。而且,家庭录象机使用非常小的磁头工作顶端,耐磨损性大也是理由之一。

录象磁头应具有的性质如下:

- (1) 高频导磁率高,
- (2) 耐磨损性大,
- (3) 耐温度特性高,
- (4) 加工性良好。

(1)与(2)已如上述。(3)是因为磁带对磁头工作顶端以高速(约4.85米/秒)行走,所发生的热对磁头的电学特性与机械特性会发生劣化,因此需要有这特性。(4)是铁氧体很脆,加工性不良,有难于成形的缺点,但做成结晶构造后,由于材质均匀,在加工中较不易破裂。

录象磁头的形状如图4-1所示,做成非常小。因为要处理的频率高,线圈只卷数圈而已。

如图4-2所示,录象磁头的顶端配合磁道宽度(49微米)而变细。如后所述,因为采用方位角记录方式,间隙和录象磁头的




图4-1

图4-2 录象磁头