

像查字典一样查找知识点,  
方便学习和应用



# 电工入门

DIANGONG  
RUMEN  
200LI

# 200

例

张宪 张大鹏 主编



化学工业出版社

# 电工入门

DIANGONG  
RUMEN  
200LI

200  
例

张 宪 张大鹏 主编



化学工业出版社

· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

电工入门 200 例/张宪, 张大鹏主编. —北京: 化学工业出版社, 2017.5  
ISBN 978-7-122-29266-7

I. ①电… II. ①张… ②张… III. ①电工技术-基础知识  
IV. ①TM

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 048159 号

---

责任编辑：宋 辉  
责任校对：王素芹

装帧设计：王晓宇

---

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）  
印 装：三河市延风印装有限公司  
787mm×1092mm 1/16 印张 16 字数 383 千字 2017 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899


网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定 价：49.00 元

版权所有 违者必究



## 前言

## FOREWORD

进入 21 世纪，电工电子技术的发展日新月异，现代电气设备性能和结构发生巨大变化令人目不暇接。我们已经进入了高速发展的信息时代。电工技术的广泛应用，给工农业生产、国防事业、科技和人民的生活带来了革命性的变化。如果我们想正确地掌握、使用、维修电气设备，就必须具备一定的理论知识、具有较强的动手能力。为推广现代电工技术，普及电工科学知识，编者根据多年的电气工作实践经验，并结合教学科研经验，对维修电工应掌握的基础知识和实际操作技能进行了全面地梳理，编写了这本《电工入门 200 例》。

本书对电工入门知识和实际操作做了详尽叙述，可为初学者奠定较扎实的理论和实际操作知识，既是广大初学者的启蒙读本和速成教材，也是电工的良师益友。

本书内容包括电工基本知识与常用符号、电工识图技能、电工材料、低压电器及应用、高压配电、变压器、三相异步电动机、三相异步电动机典型控制线路、直流电动机、照明与配线、安全用电等。

本书由张宪、张大鹏主编，郭振武、赵慧敏、刘小钊、白效松副主编，邹放、陈影、沈虹、赵建辉、李志勇、付兰芳、韩凯鸽、杨冠懿等参编。全书由贾继德、付少波、王冠群主审。

由于水平有限，书中难免有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

# 目 录

## CONTENTS

<b>第一章 电工基本知识与常用符号</b>	1
例 1 电气设备常用基本文字符号	1
例 2 电工常用辅助文字符号	6
例 3 测量仪表常用文字符号	6
例 4 电压电流及接线元件图形符号	7
例 5 无源元件图形符号	8
例 6 天线、指示灯等图形符号	10
例 7 滤波器、仪表等图形符号	11
例 8 控制装置和阻容元件新旧电路图形 符号对照表	13
例 9 半导体器件新旧电路图形符号 对照表	15
例 10 项目代号各代号段的构成方法	16
例 11 国际单位制基本单位	17
例 12 国际单位制辅助单位及导出单位	18
例 13 国际单位制词头	19
例 14 可与国际单位制单位并用的我国 法定计量单位	19
例 15 常用法定计量单位与非法定计量 单位及其换算	20
<b>第二章 电工识图技能</b>	23
例 1 电气图的组成	23
例 2 电气图的表达形式	24
例 3 电气图的基本要素	24
例 4 电气图的特征	25
例 5 系统图和框图	26
例 6 电路图	28
例 7 安装接线图和接线表	31
例 8 电气平面图和材料表	33
例 9 概略图识读	34
例 10 常用数字集成电路图符号构成	36
例 11 集成电路图示例	38
例 12 电气图的布局方法	39

例 13 主电路的简化画法	40
例 14 并联支路的简化方法	41
例 15 多路连接示例	41
例 16 相同电路的简化画法示例	41
例 17 某些基础电路的简化模式	42
例 18 图线及其应用	44
例 19 电气图用图线的常用形式和应用 范围	44
例 20 图中的文字要求	45
例 21 电气识图的基本要求	45
例 22 电气识图的基本步骤	46
<b>第三章 电工材料</b>	49
例 1 电工材料的分类	49
例 2 常用导电材料主要性能	49
例 3 裸导线的性能及用途	50
例 4 漆包线的使用	50
例 5 绕包线的使用	51
例 6 聚氯乙烯(PVC) 绝缘电线	52
例 7 聚氯乙烯绝缘软线	52
例 8 电缆线的使用	53
例 9 绝缘材料的功用和分类	55
例 10 绝缘材料的基本性能	56
例 11 影响半导体导电能力的三个特性	57
例 12 PN 结及其单向导电性	57
例 13 软磁材料的使用	58
例 14 硬磁材料的使用	60
例 15 线管的使用	60
例 16 钎料、助钎剂和清洗剂的使用	61
例 17 电工常用塑料的使用	62
<b>第四章 低压电器及应用</b>	64
例 1 组合开关(QC) 的选用与维修	64
例 2 刀开关(QS) 的选用与维修	66

例 3 按钮 (SB) 的选用与维修 .....	67	例 5 变压器的型号和符号含义 .....	111
例 4 熔断器 (FU) 的选用与维修 .....	69	例 6 变压器的性能(额定值) .....	113
例 5 交流接触器 (KM) 的选用与维修 .....	70	例 7 三相变压器的结构 .....	113
例 6 中间继电器 (KA) 的选用与维修 .....	73	例 8 三相变压器的连接 .....	117
例 7 热继电器 (FR) 的选用与维修 .....	73	例 9 三相变压器的连接组别 .....	118
例 8 自动空气断路器 (QF) 的选用与 维修 .....	75	例 10 变压器的并联运行 .....	120
例 9 行程开关 (SQ) 的选用与维修 .....	77	例 11 电力变压器的使用条件和特性 参数 .....	121
例 10 三相异步电动机直接启动控制 线路 .....	78	例 12 电力变压器的维护 .....	121
例 11 三相异步电动机控制线路中的 保护 .....	81	例 13 电流互感器 .....	123
例 12 三相异步电动机控制线路中的 自锁和连锁环节 .....	83	例 14 电压互感器 .....	124
例 13 三相异步电动机的正反转控制 线路 .....	84	例 15 自耦变压器 .....	126
例 14 三相异步电动机双重互锁的控制 线路 .....	85	<b>第七章 电动机 .....</b>	<b>128</b>
例 15 用行程开关控制工作台自动往复 循环运动的线路 .....	86	例 1 电动机的分类和型号 .....	128
例 16 两台电动机先后启动同时运转的 混合控制线路 .....	87	例 2 电动机的主要性能 .....	130
<b>第五章 高压配电 .....</b>	<b>89</b>	例 3 电动机常用计算公式 .....	132
例 1 高压电器的分类 .....	89	例 4 三相异步电动机的分类 .....	133
例 2 高压断路器 .....	89	例 5 三相异步电动机型号、结构特征及 用途 .....	134
例 3 几种高压断路器 .....	91	例 6 三相异步电动机的结构 .....	135
例 4 高压熔断器 .....	95	例 7 三相异步电动机的启动 .....	137
例 5 几种高压熔断器 .....	96	例 8 三相异步电动机的调速 .....	139
例 6 高压隔离开关 .....	98	例 9 三相异步电动机的选择 .....	140
例 7 高压负荷开关 .....	100	例 10 三相异步电动机定子绕组的 结构 .....	142
例 8 新型高压隔离开关 .....	102	例 11 定子绕组的基本术语 .....	142
例 9 高压成套配电屏 (柜) .....	102	例 12 三相定子绕组的布置原则 .....	144
例 10 新型成套组合电器 .....	104	例 13 三相定子绕组的分类 .....	144
例 11 10kV 线路上电气设备的安装 .....	106	例 14 三相单层绕组 .....	145
例 12 高压成套配电装置的安装 .....	106	例 15 三相双层绕组 .....	148
<b>第六章 变压器 .....</b>	<b>108</b>	例 16 单双层混合绕组 .....	150
例 1 变压器的分类 .....	108	例 17 分数槽绕组 .....	151
例 2 变压器的空载运行和电压变换 .....	109	例 18 正弦绕组 .....	154
例 3 变压器的负载运行和电流变换 .....	110	<b>第八章 三相异步电动机典型控制 线路 .....</b>	<b>156</b>
例 4 变压器的阻抗变换 .....	111	例 1 三相异步电动机星形、三角形接 线图 .....	156

线路	159	例 18 励磁绕组故障修理	195
例 5 带点动功能的自动往返控制线路	159	例 19 换向器片间短路的修理	197
例 6 防止可逆转换期间相间短路的控制		例 20 换向器接地的修理	198
线路	161	例 21 换向器凸片或变形的修理	199
例 7 用时间继电器自动转换 Y-△降压		例 22 换向器修复后的一般检查	201
启动控制线路	162	例 23 直流电机的拆卸	201
例 8 手动与自动混合控制的自耦变压器		例 24 直流电机修复后试验	202
降压启动线路	163		
例 9 定子绕组串联电阻启动手动、自动		<b>第十章 照明与配线</b>	<b>204</b>
控制线路	164	例 1 常用电光源的类型	204
例 10 绕线转子电动机转子串电阻降压		例 2 常用电光源的特点及适用场所	205
启动按钮操作控制线路	166	例 3 白炽灯的规格和故障处理	206
例 11 频敏变阻器降压启动控制线路	167	例 4 白炽灯的安装	208
例 12 具有断相保护功能的电磁抱闸		例 5 日光灯的组成和使用	209
制动控制线路	168	例 6 日光灯的规格和故障处理	211
例 13 RC 反接式电动机制动器控制		例 7 日光灯的安装	213
线路	169	例 8 电子节能灯的常见故障与处理	214
例 14 可逆转动反接制动控制线路	170	例 9 照明灯具的选择	215
例 15 速度继电器控制异步电动机能耗		例 10 照明灯具位置的确定	216
制动控制线路	171	例 11 常用照明灯座	216
例 16 两管整流能耗制动控制线路	172	例 12 常用照明灯具控制开关	217
例 17 3只二极管整流的能耗制动控制		例 13 拉线开关安装	218
线路	174	例 14 跷板开关安装	219
		例 15 常用插座	220
<b>第九章 直流电动机</b>	<b>176</b>	例 16 插座盒位置的确定	221
例 1 直流电动机的特点	176	例 17 插座的接线原则	221
例 2 直流电动机的分类	176	例 18 插座的安装	223
例 3 直流电动机的额定值	177	例 19 吊灯的安装	223
例 4 直流电动机的结构	178	例 20 明灯的基本控制线路	224
例 5 直流电动机的启动	180	例 21 两只双联开关两地控制一盏灯	
例 6 直流电动机的调速	180	电路	225
例 7 直流电机的运行	181	例 22 三地控制一盏灯电路	226
例 8 直流电动机的日常维护	182	例 23 四地控制一盏灯电路	227
例 9 直流电动机的常见故障及原因	182	例 24 楼房走廊照明灯自动延时关灯	
例 10 电枢绕组接地故障的检修	184	电路	227
例 11 电枢绕组短路故障的检修	185	例 25 照明供电线路的保护	228
例 12 电枢绕组的反接的检查	186	例 26 照明供电线路保护装置的选择	229
例 13 电枢绕组损坏时的拆除	186		
例 14 新线圈的绕制	188		
例 15 电枢绕组的嵌线	189		
例 16 电枢绕组接线特点	191		
例 17 定子励磁绕组常见故障及检查	194		

例 4 设备运行安全知识	232
例 5 电工工作监护制度	232
例 6 触电事故的预防	233
例 7 电火灾的预防	233
例 8 触电的类型及对人体的伤害	235
例 9 触电的方式和类型	235
例 10 触电后脱离电源的方法	236
例 11 触电的诊断与急救	236
例 12 触电急救的注意事项	237
例 13 电气设备的接零保护	238
例 14 电气设备的接地保护	238
例 15 雷电的危害	239
例 16 建筑物的防雷等级	240
例 17 建筑物的防雷措施	240
例 18 直击雷的预防	240
例 19 引下线和接地装置	241
例 20 感应雷的预防	243
例 21 防雷接地系统	243
例 22 建筑物的接地	244
<b>参考文献</b>	<b>246</b>

# 第一章 电工基本知识与常用符号

## 例 1 | 电气设备常用基本文字符号

文字符号适用于电气技术领域中技术文件的编制，用以标明电气设备、装置和元器件的名称及电路的功能、状态和特征。

根据我国最新公布的电气图用文字符号的国家标准（新标准编号 GB/T 7159）规定，文字符号采用大写正体的拉丁字母，分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号分为单字母和双字母两种。单字母符号是按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件分为 23 大类，每大类用一个专用单字母符号表示，如“R”表示电阻器类、“C”表示电容器类等，但单字母符号应优先采用。

双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成，其组合形式应以单字母符号在前，另一个字母在后的次序列出。如“TG”表示电源变压器，“T”为变压器单字母符号。只有在单字母符号不能满足要求，需要将某大类进一步划分时，才采用双字母符号，以便较详细和具体地表达电气设备、装置和元器件等。各类常用基本文字符号，如表 1-1 所示。

表 1-1 电气设备常用基本文字符号

设备、装置和元器件种类	举 例	基本文字符号	
		单字母	双字母
组件部件	分离元件放大器	A	
	激光器		
	调节器		
	本表其他地方未提及的组件、部件		
	电桥		AB
	晶体管放大器		AD
	集成电路放大器		AJ
	磁放大器		AM

续表

设备、装置和元器件种类	举 例	基本文字符号	
		单字母	双字母
组件部件	电子管放大器	A	AV
	印制电路板		AP
	抽屉柜		AT
	支架盘		AR
非电量到电量变换器或电量到非电量变换器	热电传感器	B	
	热电池		BP
	光电池		BQ
	测功计		BR
	晶体换能器		BT
	送话器		BV
	拾音器		
	扬声器		
	耳机		
	自整角机		
	旋转变压器		
	变换器或传感器(用作指示和测量)		
电容器	压力变换器	C	
	位置变换器		
	旋转变换器(测速发电机)		
	温度变换器		
	速度变换器		
	电容器		
二进制元件 延迟器件 存储器件	数字集成电路和器件	D	
	延迟线		
	双稳态元件		
	单稳态元件		
	磁芯存储器		
	寄存器		
	磁带记录机		
其他元器件	盘式记录机	E	
	本表其他地方未规定的器件		
	发热器件		EH
	照明灯		EL
保护器件	空气调节器	F	EV
	过电压放电器件(避雷器)		
	具有瞬时动作的限流保护器件		FA
	具有延时动作的限流保护器件		FR
	具有延时和瞬时动作的限流保护器件		FS
	熔断器		FU
	限压保护器件		FV

续表

设备、装置和元器件种类	举 例	基本文字符号	
		单字母	双字母
发生器 发电机 电源	旋转发电机	G	
	振荡器		
	发生器		GS
	同步发电机		GA
	异步发电机		GB
	蓄电池		GF
信号器	旋转式或固定式变频机		
	声响指示器	H	HA
	光指示器		HL
继电器 接触器	指示灯		HL
	瞬时接触继电器	K	KA
	瞬时有或无继电器		KA
	交流继电器		KA
	电流继电器		KA
	闭锁接触继电器(机械闭锁或永磁铁式有或无继电器)		KL
	双稳态继电器		KL
	接触器		KM
	极化继电器		KP
	簧片继电器		KR
	延时有或延时无继电器		KT
	逆流继电器		KR
	电压继电器		KV
电感器 电抗器	感应线圈 线路陷波器 电抗器(并联和串联)	L	
电动机	电动机	M	
	同步电动机		MS
	可做发电机或电动机用的电机		MG
	力矩电动机		MT
模拟元件	运算放大器 混合模拟/数字器件	N	
测量设备 试验设备	指示器件 记录器件	P	
	积算测量器件		
	信号发生器		
	电流表		PA

续表

设备、装置和元器件种类	举 例	基本文字符号	
		单字母	双字母
测量设备 试验设备	(脉冲)计数器	P	PC
	电度表		PJ
	记录仪器		PS
	时钟、操作时间表		PT
	电压表		PV
电力电路的开关器件	自动开关	Q	QA
	转换开关		QC
	断路器		QF
	刀开关		QK
	负荷开关		QL
	电动机保护开关		QM
	隔离开关		QS
电阻器	电阻器	R	
	变阻器		RP
	电位器		RS
	测量分路表		RT
	热敏电阻器		RV
	压敏电阻器		
控制、记忆、信号电路的开关器件选择器	拨号接触器	S	
	连接级		
	控制开关		SA
	选择开关		SA
	按钮开关		SB
	机电式有或无传感器(单级数字传感器)		
	液体标高传感器		SL
	压力传感器		SP
	位置传感器(包括接近传感器)		SQ
	转数传感器		SR
	温度传感器		ST
变压器	电流互感器	T	TA
	控制电路电源用变压器		TC
	电力变压器		TM
	磁稳压器		TS
	电压互感器		TV

续表

设备、装置和元器件种类	举 例	基本文字符号	
		单字母	双字母
调制器 变换器	鉴频器 解调器 变频器 编码器 变流器 逆变器 整流器 电板译码器	U	
电子管 晶体管	气体放电管 二极管 晶体管 晶闸管 电子管 控制电路用电源的整流器	V	VD VT VT VE VC
传输通道 波导 天线	导线 电缆 母线 波导 波导定向耦合器 偶极天线 抛物天线	W	
端子 插头 插座	连接插头和插座 接线柱 电缆封端和接头 焊接端子板 连接片 测试插孔 插头 插座 端子板	X	XB XJ XP XS XT
电气操作的 机械器件	气阀 电磁铁 电磁制动器	Y	YA YB
电气操作的 机械器件	电磁离合器 电磁吸盘 电动阀 电磁阀	Y	YC YH YM YV
终端设备 混合变压器 滤波器 均衡器 限幅器	电缆平衡网络 压缩扩展器 晶体滤波器 网络	Z	

## 例 2 | 电工常用辅助文字符号

电工常用辅助文字符号如表 1-2 所示。

表 1-2 电工常用辅助文字符号

文字 符号	名称	文字 符号	名称	文字 符号	名称
A	电流	A	模拟	AC	交流
A AUT	自动	ACC	加速	ADD	附加
ADJ	可调	AUX	辅助	ASY	异步
B BRK	制动	BK	黑	BL	蓝
BW	向后	C	控制	CW	顺时针
CCW	逆时针	D	延时(延迟)	D	差动
D	数字	D	降	DC	直流
DEC	减	E	接地	EM	紧急
F	快速	FB	反馈	FW	正,向前
GN	绿	H	高	IN	输入
INC	增	IND	感应	L	左
L	限制	L	低	LA	闭锁
M	主	M	中	M	中间线
M MAN	手动	N	中性线	OFF	断开
ON	闭合	OUT	输出	P	压力
P	保护	PE	保护接地	PEN	保护接地与中性线共用
PU	不接地保护	R	记录	R	右
R	反	RD	红	R	复位
RES	备用	RUN	运转	S	信号
ST	启动	S SET	置位,定位	SAT	饱和
STE	步进	STP	停止	SYN	同步
T	温度	T	时间	TE	无噪声(防干扰)接地
V	真空	V	速度	V	电压
WH	白	YE	黄		

## 例 3 | 测量仪表常用文字符号

电工测量仪表常用文字符号如表 1-3 所示。

表 1-3 电工测量仪表常用文字符号

文字符号	名称	文字符号	名称
A	安培表	varh	乏时表
mA	毫安表	Hz	频率表
$\mu A$	微安表	$\lambda$	波长表
kA	千安表	$\cos\varphi$	功率因数表
Ah	安培小时表	$\varphi$	相位表
V	伏特表	$\Omega$	欧姆表
mV	毫伏表	M $\Omega$	兆欧表
kV	千伏表	n	转速表
W	瓦特表(功率表)	h	小时表
kW	千瓦表	$\theta(t^\circ)$	温度表(计)
var	乏表(无功功率表)	±	极性表
Wh	瓦时表(电度表)	$\Sigma A$	和量仪表(如电量和量表)

## 例 4 | 电压电流及接线元件图形符号

电压电流及接线元件图形符号见表 1-4。

表 1-4 电压电流及接线元件图形符号

图形符号	说 明	文字符号
—	直流	DC
~ 50Hz	交流, 50Hz	AC
~	低频(工频或亚音频)	
~~	中频(音频)	
~~~~	高频(超音频、载频或射频)	
~~	交直流	
+	正极	
-	负极	
~~	按箭头方向单向旋转	
~~	双向旋转	
~~	往复运动	

续表

图形符号	说 明	文字符号
↔	非电离的电磁辐射(无线电波、可见光等)	
⚡	电离辐射	
↑↑	正脉冲	
↑↑	负脉冲	
~~	交流脉冲	
~~~~	锯齿波	
⠇	故障(用以表示假定故障位置)	
ㄣ	击穿	
○—○	屏蔽导线	
—○—	同轴电缆、同轴对	
◦	端子	
丁丁	导线的连接	
十一十	导线的交叉连接	
十	导线的不连接(跨越)	
—C—C	插座(内孔)或插座的一个极	
—■—←	插头(凸头)或插头的一个极	
—C—或—C—	插头和插座(凸头和内孔)	X
⊥	接地一般符号	E
↓↓	接机壳或接底板	
▽	等电位	

## 例 5 | 无源元件图形符号

无源元件图形符号见表 1-5。

表 1-5 无源元件图形符号

图形符号	说 明	文字符号
	电阻器一般符号	R
	可变(调)电阻器	R
	滑动触点电位器	RP
	带开关滑动触点电位器	RP
	压敏电阻器(U 可用 V 代替)	RV
	热敏电阻器( $\theta$ 可用 $t^{\circ}$ 代替)	RT
	磁敏电阻器	
	光敏电阻器	
	0.125W 电阻器	R
	0.25W 电阻器	R
	0.5W 电阻器	R
	1W 电阻器(大于 1W 用数字表示)	R
	熔断电阻器	R
	滑线式变阻器	R
	两个固定抽头的电阻器	R
	加热元件	
	电容器一般符号	C
	穿心电容器	C
	极性电容器	C
	可变(调)电容器	C
	微调电容器	C
	热敏极性电容器	C
	压敏极性电容器	C
	双联同调可变电容器	C
	差动可变电容器	C