

XINBIAN DIANJI RAOZU XIULI SHOUCE

新编电机绕组修理手册

金续曾 主编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

新编电机绕组修理手册

金续曾 主编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书全面、详尽地介绍了交、直流，单、三相，同步、异步，变极调速、电磁调速，汽车电机、电弧焊机等各类电机的定、转子绕组类型、故障、检查、修理、接线、重绕计算、改压计算、改极数计算，以及重绕工艺和试验方法等内容。书后附有各类电机定、转子绕组彩色接线图 600 余幅；149 个常用系列电机的铁芯、绕组技术数据，供读者使用中参考。

本书深入浅出、通俗易懂、简洁实用，可供工矿企业、乡镇企业从事电机制造、维护、修理工作的电工和技术人员学习参考，也可作为大专院校、职业技校相关专业师生提高实践能力的参考资料。

图书在版编目 (C I P) 数据

新编电机绕组修理手册 / 金续曾主编. — 北京：
中国水利水电出版社, 2011.3
ISBN 978-7-5084-8455-6

I. ①新… II. ①金… III. ①电机—绕组—维修—手册 IV. ①TM303. 1-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第038732号

书名	新编电机绕组修理手册
作者	金续曾 主编
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址：www. waterpub. com. cn E-mail：sales@waterpub. com. cn 电话：(010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心 (零售) 电话：(010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
经售	
排版	中国水利水电出版社微机排版中心
印刷	北京市兴怀印刷厂
规格	184mm×260mm 16 开本 63 印张 2179 千字
版次	2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷
印数	0001—4000 册
定价	148.00 元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

前　　言

电机是国民经济各部门中广泛使用的电力及动力设备，其使用量、修理量均与日俱增。由于绕组是电机结构中工作最繁重而又最薄弱的部件，故电机绕组修理已日益成为一个突出问题。据有关方面统计，电机修理总量中绕组修理量竟高达 60%~70%。因此，加强对电机及其绕组的正规维护和修理以延长它们的使用寿命，无疑将有着巨大的经济意义。

《新编电机绕组修理手册》全面、详尽地介绍了交、直流，单、三相，同步、异步，变极调速、电磁调速，汽车电机、电弧焊机等各类电机的定、转子绕组类型、故障、检查、修理、接线、重绕计算、改压计算、改极数计算，及重绕工艺和试验方法等内容。书中并附有精心绘置的直流电机、交流单、三相电机和特殊电机的定、转子绕组彩色接线图 600 余幅，以及有 149 个常用系列电机的铁芯、绕组技术数据和有关资料，供读者使用中查阅校核。全书内容丰富、资料翔实；略述理论、重在实用，是一本专述电机绕组修理的工具书。

本书由金续曾主编，并由彭友珍、金旻、何文辉、李文玉、陈斌等合作完成。

提供资料、绘制插图并参与部分编写工作的还有：张强、张方、高水、石峰、王卫东、石威杰、贺和平、任旭印、潘利杰、程宾、张倩、张娜、李俊华、石宝香、成冲、张明星、郭荣立、王峰、李新歌、尹建华、苏跃华、刘海龙、李小方、李爱丽、胡兰、王志玲、李自雄、陈海龙、李亮、韩国民、刘力侨、任翠兰、张洋、吕洋、任华、李翱翔、孙雅欣、李红、王岩、李景、赵振国、任芳、魏红、薛军、吴爽、李勇高、王慧、杜涛涛、李启明、郭会霞、霍胜木、邢烟、李青丽、谢成康、杨虎、马荣花、张贺丽、薛金梅、李荣芳、马良、孙洋洋、胡毫、余小冬、丁爱荣、王文举、冯娇、徐文华、陈东、毛玲、李键、孙运生、尚丽、王敏州、杨国伟、李红、刘红军、白春东、林博、魏健良、周凤春、黄杰、董小玫、郭贞、吕会勤、王爱枝、孙金力、孙建华、孙志红、孙东生、王彬、王惊、李丽丽、吴孟月、闫冬梅、孙金梅、张丹丹、李东利、王奎淘、吕万辉、王忠民、赵建周、刁发良、胡士锋、王桂荣、谢峰、秦喜辰、张继涛、徐信阳、牛志刚、杨景艳、乔可辰、张志秋、史长行、姜东升、宋旭之、田杰、温宁、乔自谦、史乃明、郭春生、高庆东、吉金东、李耀照、吕学彬、马计敏、朱英杰、焦

现峰、李立国、刘立强、李炜、郝宗强、王力杰、闫国文、苗存园、权威、蒋松涛、张平、黄锦、田宇鲲、曹宝来、王烈、刘福盈、崔殿启、白侠、陈志伟、李志刚、张柏刚、王志强、史春山、戴晓光、刘德文、隋秋娜、林自成、何建新、王佩其、骆耀辉、石鸿侠、皮爱珍、何利红、徐军、邓花菜、吴皓明、曹明、金明、周武、田细和、林露、邹爱华、罗金华、宋子云、谢丽华、刘文娟、李菊英、肖月娥、李翠英、于利、傅美英、石章超、刘雅莹、甘来华、喻秀群、唐秀英、廖小云、杨月娥、周彩云、金绵曾、唐冬秀、刘菊梅、焦斌英、曾芳桃、谢翠兰、王学英、王玉莲、刘碧辉、宋菊华、李淑华、路素英、许玉辉、余建辉、黄伟玲、冠湘梅、周勇、秦立生、曹辉、周月均、张金秀、程淑云、李福容、卿菊英、许建纯、陈越英、周玉辉、周玉兰、黄大顺、曹冻平、蒋兴、彭罗、胡三姣、邓青莲、谢荣柏、何淑媛、高爱华、曹伍满、程淑莲、刘招良、黄振山、周松江、王灿、叶军、李仓兵等。

由于作者水平有限，书中如有错漏不足之处，敬请广大读者批评指正。

作 者

2011年3月

目 录

前言

第 1 章 电机概述	(1)
第 1 节 电机的类型	(2)
第 2 节 直流电机的工作原理、结构及类型	(11)
第 3 节 单相电动机的工作原理、结构及类型	(19)
第 4 节 单相串励电动机的工作原理、结构、用途及类型	(36)
第 5 节 三相异步电动机的工作原理、结构、用途及类型	(41)
第 6 节 同步电机的工作原理、结构、类型及用途	(49)
第 2 章 电机绕组基础知识	(57)
第 1 节 电机绕组的类型	(57)
第 2 节 绕组的基本参数及常用名词术语	(60)
第 3 节 电机绕组的构成及图示法	(64)
第 3 章 直流电机绕组的连接及故障与修理	(71)
第 1 节 电枢绕组及其连接	(71)
第 2 节 磁场绕组及整机连接	(80)
第 3 节 电枢绕组的故障、检查与修理	(82)
第 4 节 磁极绕组的故障、检查与修理	(91)
第 5 节 直流电机的电气控制线路	(93)
第 4 章 单相电动机绕组及故障检查与修理	(95)
第 1 节 绕组的类型	(95)
第 2 节 绕组的连接	(102)
第 3 节 调速与反转时绕组的连接	(114)
第 4 节 三相电动机改单相运行时的连接	(120)
第 5 节 绕组的故障检查与修理	(123)
第 6 节 单相串励电动机绕组的故障、检查与修理	(130)
第 7 节 单相电动机的电气控制线路	(135)
第 5 章 三相异步电动机绕组及其连接	(138)
第 1 节 绕组的类型与特点	(138)
第 2 节 定子叠绕组的连接	(141)
第 3 节 转子绕组的连接	(150)
第 4 节 三相笼型异步电动机电气控制线路	(160)
第 5 节 三相绕线转子异步电动机电气控制线路	(162)
第 6 章 三相异步调速电动机绕组及其连接	(165)
第 1 节 变极调速原理	(165)
第 2 节 变极调速方法	(167)

第 3 节	双速电动机的电气控制线路	(172)
第 4 节	三速电动机的电气控制线路	(177)
第 5 节	三相交流并励电动机绕组及电气控制线路	(178)
第 6 节	电磁调速电动机绕组及电气控制线路	(180)
第 7 章	三相异步电动机绕组故障及修理	(182)
第 1 节	定子绕组故障检查与修理	(182)
第 2 节	笼型转子绕组故障检查与修理	(188)
第 3 节	绕线转子绕组故障检查与修理	(189)
第 8 章	同步电机绕组故障及修理	(191)
第 1 节	转子绕组故障与修理	(191)
第 2 节	同步电机的励磁系统	(192)
第 3 节	同步发电机的电气控制线路	(194)
第 9 章	特殊电机绕组故障及修理	(196)
第 1 节	汽车直流发电机绕组故障检查与修理	(196)
第 2 节	汽车交流发电机绕组故障检查与修理	(199)
第 3 节	起动机电机绕组故障检查与修理	(204)
第 4 节	汽车电机电气控制线路	(205)
第 5 节	交流电弧焊机绕组故障检查与修理	(209)
第 6 节	旋转式直流电弧焊机绕组故障与修理	(213)
第 7 节	交、直流电弧焊机电气控制线路	(214)
第 10 章	电机绕组重绕、改制的简易计算	(217)
第 1 节	直流电动机绕组重绕计算	(217)
第 2 节	直流电动机的改压计算	(222)
第 3 节	三相异步电动机重绕、改制计算	(223)
第 4 节	单相异步电动机绕组重绕计算	(230)
第 5 节	交流电弧焊机的简易计算	(236)
第 11 章	三相交流电机绕组的重绕修理	(243)
第 1 节	记录原始数据	(243)
第 2 节	绕组接法的识别	(244)
第 3 节	拆除旧绕组	(247)
第 4 节	散绕线圈的绕制、嵌线与接线	(247)
第 5 节	成型线圈的绕制、嵌线与接线	(252)
第 6 节	杆形线圈的绕制、嵌线与接线	(254)
第 7 节	磁极线圈的绕制、嵌装与接线	(256)
第 8 节	重换绕组后的绝缘处理	(256)
第 12 章	直流电机绕组的重绕修理	(258)
第 1 节	记录原始技术数据	(258)
第 2 节	电枢绕组接法的识别	(258)
第 3 节	拆除旧绕组重包新绝缘	(259)
第 4 节	电枢绕组重绕嵌线	(260)

第 13 章	电机修复后的必要试验	(268)
第 1 节	常规必试项目	(268)
第 2 节	直流电机的试验	(269)
第 3 节	异步电动机的试验	(273)
第 4 节	同步电动机的试验	(277)
第 5 节	单相电动机的试验	(278)
第 14 章	绕组修理常用工具	(281)
第 1 节	拆除旧绕组用工具	(281)
第 2 节	绕线用工具	(281)
第 3 节	嵌线用工具	(283)
第 4 节	接线专用工具	(284)
第 5 节	绕组检测专用工具	(284)
附录 1	交直流电机绕组接线彩图集	(287)
第 1 节	直流电机绕组接线图	(287)
1	电枢绕组接线图	(287)
图 1-1	叠绕组的节距	(287)
图 1-2	单波绕组的节距	(287)
图 1-3	2 极 11 槽单叠绕组接线图	(288)
图 1-4	2 极 12 槽单叠绕组接线图	(289)
图 1-5	2 极 13 槽单叠绕组接线图	(290)
图 1-6	2 极 14 槽单叠绕组接线图 (1)	(291)
图 1-7	2 极 14 槽单叠绕组接线图 (2)	(292)
图 1-8	2 极 15 槽单叠绕组接线图	(293)
图 1-9	2 极 20 槽单叠绕组接线图	(294)
图 1-10	4 极 16 槽单叠绕组电枢接线图	(295)
图 1-11	4 极 23 槽单闭路复叠绕组电枢接线图	(296)
图 1-12	4 极 24 槽双闭路复叠绕组电枢接线图	(297)
图 1-13	4 极 15 槽单波绕组电枢接线图	(298)
图 1-14	4 极 23 槽单波绕组接线图	(299)
图 1-15	4 极 27 槽单波绕组接线图	(300)
图 1-16	4 极 20 槽带假元件的单波绕组电枢接线图	(301)
图 1-17	4 极 21 槽带假元件单波绕组电枢接线图	(302)
图 1-18	4 极 16 槽单闭路复波绕组电枢接线图	(303)
图 1-19	4 极 18 槽双闭路复波绕组电枢接线图	(304)
图 1-20	4 极 16 槽单叠绕组有均压线的电枢绕组接线图	(305)
图 1-21	6 极复波绕组均压线	(306)
图 1-22	4 极复波绕组乙种均压线	(306)
图 1-23	复叠绕组乙种均压线	(306)
图 1-24	蛙形绕组在换向器上的连接	(306)
图 1-25	4 极 18 槽蛙形绕组展开图	(306)
2	励磁绕组及整机连接绕组接线图	(307)
图 1-26	励磁绕组主极线圈接线图	(307)
图 1-27	2 极并励式绕组接线图 (变换电枢引线即能改变旋转方向)	(307)
图 1-28	2 极串励式绕组接线图 (变换磁场引线即能改变旋转方向)	(307)

图 1-29 具有换向极的 2 极复励式绕组接线图	(308)
图 1-30 它励式绕组接线图	(308)
图 1-31 永磁式绕组接线图	(308)
图 1-32 4 极并励式绕组接线图	(309)
图 1-33 4 极串励式绕组接线图	(309)
图 1-34 4 极复励式绕组接线图	(309)
第 2 节 单相电动机绕组接线图	(310)
1 单相电动机绕组接线原理图	(310)
图 2-1 4 极分相式绕组排列图	(310)
图 2-2 4 极分相式绕组接线原理图	(310)
图 2-3 4 极电容起动式绕组接线原理图	(310)
图 2-4 电容运转式绕组接线原理图	(310)
图 2-5 电容起动运转式绕组接线原理图	(311)
图 2-6 电容变压器式绕组接线原理图	(311)
图 2-7 4 极集中罩极式绕组接线原理图	(311)
图 2-8 4 极分布罩极式绕组接线原理图	(311)
图 2-9 互换起动绕组的两根线端即可改变旋转方向	(311)
图 2-10 4 极 12 槽可逆转罩极式绕组布置图	(311)
图 2-11 4 极可逆转罩极式绕组接线原理图	(311)
图 2-12 2 极串励式绕组接线原理图	(312)
图 2-13 2 极串励式电枢绕组串接在两磁极绕组之间的接法	(312)
图 2-14 单相电动机绕组原理接线图	(312)
2 单相电动机绕组接线展开图	(313)
图 2-15 2 极 12 槽单相同心绕组接线展开图	(313)
图 2-16 2 极 16 槽单相同心绕组接线展开图 (1)	(313)
图 2-17 2 极 12 槽单相双层叠绕组接线展开图	(313)
图 2-18 2 极 16 槽单相同心绕组接线展开图 (2)	(313)
图 2-19 2 极 24 槽单相同心绕组接线展开图	(314)
图 2-20 2 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (1)	(314)
图 2-21 2 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (2)	(315)
图 2-22 2 极 24 槽单相单层链式绕组接线展开图 (1)	(315)
图 2-23 2 极 24 槽单相单层链式绕组接线展开图 (2)	(316)
图 2-24 4 极 8 槽单相双层叠绕组接线展开图	(316)
图 2-25 4 极 16 槽单相双层叠绕组接线展开图	(316)
图 2-26 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (1)	(317)
图 2-27 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (2)	(317)
图 2-28 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (3)	(318)
图 2-29 4 极 24 槽单相同心绕组接线展开图 (4)	(318)
图 2-30 4 极 24 槽单相单层链式绕组接线展开图	(319)
图 2-31 4 极 24 槽单相单层交叉式绕组接线展开图	(319)
图 2-32 4 极 24 槽单相同心绕组庶极接法接线展开图	(320)
图 2-33 4 极 32 槽单相同心绕组接线展开图	(320)
图 2-34 4 极 36 槽单相同心绕组接线展开图	(321)
图 2-35 14 极 28 槽单相双层叠绕组接线展开图	(321)
图 2-36 16 极 32 槽单相双层叠绕组接线展开图	(322)
图 2-37 18 极 36 槽单相双层叠绕组接线展开图	(322)

图 2-38 JX07A-2 90W 绕组接线展开图	(323)
图 2-39 JX07B-2 60W 绕组接线展开图	(323)
图 2-40 JX07A-4 60W 绕组接线展开图	(324)
图 2-41 JX07B-4 40W 绕组接线展开图	(324)
图 2-42 2 极 12 槽正弦绕组接线展开图	(325)
图 2-43 2 极 16 槽正弦绕组接线展开图	(325)
图 2-44 2 极正弦绕组接线原理图	(325)
图 2-45 2 极 24 槽正弦绕组接线展开图 (1)	(326)
图 2-46 2 极 24 槽正弦绕组接线展开图 (2)	(326)
图 2-47 2 极 24 槽电容起动单层链式绕组展开图	(327)
图 2-48 2 极 24 槽电容运转单层链式绕组展开图	(327)
图 2-49 2 极链式绕组接线原理图	(327)
图 2-50 2 极 24 槽正弦绕组接线展开图	(328)
图 2-51 4 极 24 槽同心式绕组接线展开图	(328)
图 2-52 4 极 24 槽正弦绕组接线展开图 (1)	(329)
图 2-53 4 极 24 槽正弦绕组接线展开图 (2)	(329)
图 2-54 4 极电动机绕组接线原理图	(329)
图 2-55 4 极 36 槽正弦绕组接线图	(330)
图 2-56 4 极 32 槽同心式绕组接线图	(331)
图 2-57 4 极 24 槽电容起动单层链式绕组展开图	(332)
图 2-58 4 极 24 槽电容运转单层交叉式绕组展开图	(332)
图 2-59 4 极 8 槽座扇定子绕组接线展开图	(333)
图 2-60 4 极 16 槽座扇定子绕组接线展开图	(333)
图 2-61 14 极 28 槽吊扇定子绕组接线图	(334)
图 2-62 16 极 32 槽吊扇定子绕组接线图	(335)
图 2-63 18 极 36 槽吊扇定子绕组接线图	(336)
3 JZ、JY、JX 老系列单相异步电动机绕组布置图	(337)
图 2-64 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(337)
图 2-65 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2)	(337)
图 2-66 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(338)
图 2-67 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (4)	(338)
图 2-68 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (5)	(339)
图 2-69 JZ 老系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6)	(339)
图 2-70 JZ 老系列单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图	(339)
图 2-71 JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(340)
图 2-72 JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2)	(340)
图 2-73 JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(341)
图 2-74 JY 老系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4)	(341)
图 2-75 JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1)	(342)
图 2-76 JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2)	(342)
图 2-77 JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)	(343)
图 2-78 JX 老系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4)	(343)
图 2-79 JY 系列单相电容起动电动机绕组接线原理图	(344)
图 2-80 JX 系列单相电容运转电动机绕组接线原理图	(344)
4 JZ、JY、JX 新系列单相异步电动机绕组布置图	(344)
图 2-81 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(344)

图 2-82 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2)	(345)
图 2-83 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(345)
图 2-84 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (4)	(346)
图 2-85 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (5)	(346)
图 2-86 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6)	(347)
图 2-87 JZ 新系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (7)	(347)
图 2-88 JZ 新系列单相电阻分相起动式电动机绕组接线原理图	(347)
图 2-89 JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(348)
图 2-90 JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2)	(348)
图 2-91 JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(349)
图 2-92 JY 新系列单相电容起动式异步电动机绕组接线原理图	(349)
图 2-93 JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1)	(349)
图 2-94 JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2)	(350)
图 2-95 JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)	(350)
图 2-96 JX 新系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4)	(351)
5 BO、CO、DO 系列单相异步电动机绕组布置图	(351)
图 2-97 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (1)	(351)
图 2-98 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (2)	(352)
图 2-99 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (3)	(352)
图 2-100 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (4)	(353)
图 2-101 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (5)	(353)
图 2-102 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (6)	(354)
图 2-103 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (7)	(354)
图 2-104 BO 系列单相电阻起动异步电动机绕组布置图 (8)	(355)
图 2-105 BO 系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图	(355)
图 2-106 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(355)
图 2-107 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2)	(356)
图 2-108 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(356)
图 2-109 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4)	(357)
图 2-110 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (5)	(357)
图 2-111 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (6)	(358)
图 2-112 CO 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (7)	(358)
图 2-113 CO 系列单相电容起动异步电动机接线原理图	(358)
图 2-114 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1)	(359)
图 2-115 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2)	(359)
图 2-116 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)	(360)
图 2-117 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4)	(360)
图 2-118 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (5)	(361)
图 2-119 DO 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (6)	(361)
6 BO₂、CO₂、DO₂ 系列单相异步电动机绕组布置图	(362)
图 2-120 BO ₂ 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(362)
图 2-121 BO ₂ 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (2)	(362)
图 2-122 BO ₂ 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(363)
图 2-123 BO ₂ 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (4)	(363)
图 2-124 BO ₂ 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (5)	(364)
图 2-125 BO ₂ 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (6)	(364)

图 2-126 BO ₂ 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (7)	(365)
图 2-127 BO ₂ 系列单相电阻起动式异步电动机绕组布置图 (8)	(365)
图 2-128 BO ₂ 系列单相电阻分相起动异步电动机接线原理图	(365)
图 2-129 CO ₂ 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (1)	(366)
图 2-130 CO ₂ 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (2)	(366)
图 2-131 CO ₂ 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (3)	(367)
图 2-132 CO ₂ 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (4)	(367)
图 2-133 CO ₂ 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (5)	(368)
图 2-134 CO ₂ 系列单相电容起动式异步电动机绕组布置图 (6)	(368)
图 2-135 CO ₂ 系列单相电容起动异步电动机绕组接线原理图	(368)
图 2-136 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (1)	(369)
图 2-137 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (2)	(369)
图 2-138 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (3)	(370)
图 2-139 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (4)	(370)
图 2-140 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (5)	(371)
图 2-141 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (6)	(371)
图 2-142 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (7)	(372)
图 2-143 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (8)	(372)
图 2-144 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (9)	(373)
图 2-145 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (10)	(373)
图 2-146 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (11)	(374)
图 2-147 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (12)	(374)
图 2-148 DO ₂ 系列单相电容运转式异步电动机绕组布置图 (13)	(375)
7 洗衣机用单相电动机绕组嵌置展开图	(375)
图 2-149 洗衣机用单相电容运转电动机绕组接线原理图	(375)
图 2-150 JXX 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图	(375)
图 2-151 XDC 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图	(376)
图 2-152 XD 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (1)	(376)
图 2-153 XD 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (2)	(377)
图 2-154 XD 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (3)	(377)
图 2-155 XDL、XDS 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (1)	(378)
图 2-156 XDL、XDS 型洗衣机用电动机绕组嵌置展开图 (2)	(378)
图 2-157 QD 型单相电泵定子绕组嵌置方法展开图	(379)
8 国产压缩机制电动机绕组嵌置方法展开图	(379)
图 2-158 压缩机组用单相电阻分相起动电动机绕组接线原理图	(379)
图 2-159 LD 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图	(379)
图 2-160 QF 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图	(380)
图 2-161 FB 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图 (1)	(380)
图 2-162 FB 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图 (2)	(381)
图 2-163 QZD、LD 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图	(381)
图 2-164 FB 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图	(382)
图 2-165 QF 型压缩机组的电动机绕组嵌置方法展开图	(382)
9 进口电冰箱压缩机组单相电动机绕组嵌置图	(383)
图 2-166 HQ 型进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法展开图	(383)
图 2-167 KL、JIXK 型进口电冰箱用压缩机组单相电动机绕组嵌置方法展开图	(383)
10 单相电动机调速、反转及控制线路图	(384)

图 2-168	4 极 16 槽电抗器调速绕组接线展开图	(384)
图 2-169	4 极 16 槽抽头法调速绕组接线展开图	(384)
图 2-170	电抗器调速接线原理图	(384)
图 2-171	单相电容运转电动机电抗调速接线原理图	(384)
图 2-172	单相电容运转电动机电抗调速带指示灯接线原理图	(384)
图 2-173	单相电容运转电动机抽头法调速接线原理图	(385)
图 2-174	H 型调速接法接线原理图	(385)
图 2-175	串并联调速接法接线原理图	(385)
图 2-176	单相电容电动机自耦变压器调速接线原理图	(385)
图 2-177	罩极式电动机电抗调速接线原理图	(386)
图 2-178	罩极式电动机电抗调速带指示灯接法原理图	(386)
图 2-179	罩极式电动机抽头法调速接线原理图	(386)
图 2-180	电容运转式电动机正、反转接线原理图	(386)
图 2-181	频繁正、反转电容起动式电动机接线原理图	(386)
图 2-182a	具有强、中、弱洗功能的洗衣机电动机接线原理图	(386)
图 2-182b	洗衣机电动机接线原理图	(386)
图 2-183	脱水机电动机接线原理图	(386)
图 2-184	窗式空调器单相电气控制原理线路图	(387)
图 2-185	两速电动机接线原理图	(387)
图 2-186	三速电动机接线原理图	(387)
图 2-187	自动除霜电冰箱电气控制线路接线原理图	(387)
图 2-188	电容式吊扇电动机接线原理图	(387)
图 2-189	电容式吊扇电动机调速接线原理图	(387)
图 2-190	电容式台扇电动机电抗调速接线原理图	(388)
图 2-191	电容式台扇电动机抽头法调速接线原理图	(388)
图 2-192	串接电容调速三速电动机接线原理图	(388)
图 2-193	串接电容调速两速电动机接线原理图	(388)
图 2-194	星形接法小功率三相电动机改为单相运行时的接线图	(388)
图 2-195	角形接法小功率三相电动机改为单相运行时的接线图	(388)
图 2-196	电感、电容移相三相电动机单相运行角形接法接线图	(389)
图 2-197	电感、电容移相三相电动机改单相运行星形接法接线图	(389)
图 2-198	开式星形电容移相三相改单相运行接线图	(389)
图 2-199	开式角形电容移相三相改单相运行接线图	(389)
第 3 节 单相交流串励电动机绕组接线图		(390)
1	电枢绕组接线展开图	(390)
图 3-1	2 极 3 槽电枢绕组接线展开图	(390)
图 3-2	定子绕组与电枢绕组的两种连接	(390)
图 3-3	2 极 8 槽电枢绕组接线展开图	(391)
图 3-4	2 极 9 槽电枢绕组接线展开图	(391)
图 3-5	2 极 10 槽电枢绕组接线展开图 (1)	(392)
图 3-6	2 极 10 槽电枢绕组接线展开图 (2)	(392)
图 3-7	2 极 10 槽电枢绕组接线展开图 (3)	(393)
图 3-8	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (1)	(393)
图 3-9	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (2)	(394)
图 3-10	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (3)	(394)
图 3-11	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (1-1)	(395)

图 3-12	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (1-2)	(395)
图 3-13	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (2-1)	(396)
图 3-14	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (2-2)	(396)
图 3-15	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (3-1)	(397)
图 3-16	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (3-2)	(397)
图 3-17	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (3-3)	(398)
图 3-18	2 极 11 槽电枢绕组接线展开图 (3-4)	(398)
图 3-19	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (1)	(399)
图 3-20	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (2)	(399)
图 3-21	2 极 12 槽电枢绕组接线展开图 (3)	(400)
图 3-22	2 极 19 槽电枢绕组接线展开图 (1)	(400)
图 3-23	2 极 19 槽电枢绕组接线展开图 (2)	(401)
图 3-24	2 极 19 槽电枢绕组接线展开图 (3)	(401)
图 3-25	2 极 13 槽电枢绕组接线展开图 (1)	(402)
图 3-26	2 极 13 槽电枢绕组接线展开图 (2)	(402)
图 3-27	2 极 15 槽电枢绕组接线展开图	(403)
图 3-28	2 极 16 槽电枢绕组接线展开图 (1)	(404)
图 3-29	2 极 16 槽电枢绕组接线展开图 (2)	(405)
图 3-30	2 极 22 槽电枢绕组接线展开图 (1)	(406)
图 3-31	2 极 22 槽电枢绕组接线展开图 (2)	(406)
图 3-32	2 极 16 槽电枢绕组接线展开图	(407)
2	励磁绕组及整机连接绕组接线图	(408)
图 3-33	2 极励磁绕组接线图	(408)
图 3-34	励磁绕组串接在电枢两端的接法	(408)
图 3-35	励磁绕组串接在电枢一端的接法	(408)
图 3-36	单相交直流两用串励电动机绕组接线图	(409)
图 3-37	用于交流电源时的绕组接线图	(409)
图 3-38	用于直流电源时的绕组接线图	(409)
图 3-39	单相交流串励电动机绕组接线原理图	(410)
图 3-40	单相交流串励电动机几种滤波电路接线图	(410)
第 4 节	三相异步电动机定子绕组接线图	(411)
图 4-1	2 极 12 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	(412)
图 4-2	2 极 1 路接法接线原理、示意图	(412)
图 4-3	2 极 12 槽单层叠绕组 1 路庶极接法展开图	(413)
图 4-4	2 极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(413)
图 4-5	2 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图	(414)
图 4-6	2 极 1 路接法接线原理、示意图	(414)
图 4-7	2 极 12 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图	(415)
图 4-8	2 极 18 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图	(415)
图 4-9	2 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	(416)
图 4-10	2 极 1 路接法接线原理、示意图	(416)
图 4-11	2 极 18 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图	(417)
图 4-12	2 极 18 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(417)
图 4-13	2 极 24 槽单层同心式绕组接法展开图	(418)
图 4-14	2 极 1 路接法接线原理、示意图	(418)
图 4-15	2 极 18 槽单层混合绕组 1 路接法展开图	(419)

图 4-16	2 极 24 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图	(419)
图 4-17	2 极 30 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图	(420)
图 4-18	2 极 1 路接法接线原理、示意图	(420)
图 4-19	2 极 24 槽单层叠绕组 1 路接法展开图	(421)
图 4-20	2 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(421)
图 4-21	2 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图	(422)
图 4-22	2 极 1 路接法接线原理、示意图	(422)
图 4-23	2 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(423)
图 4-24	2 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(424)
图 4-25	2 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(424)
图 4-26	2 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(425)
图 4-27	2 极 2 路接法接线原理、示意图	(425)
图 4-28	2 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(426)
图 4-29	2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(427)
图 4-30	2 极 2 路接法接线原理、示意图	(427)
图 4-31	2 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(426)
图 4-32	2 极 36 槽单双层混合绕组 2 路接法展开图	(428)
图 4-33	2 极 2 路接法接线原理、示意图	(428)
图 4-34	2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(429)
图 4-35	2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(430)
图 4-36	2 极 2 路接法接线原理、示意图	(430)
图 4-37	2 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (3)	(429)
图 4-38	2 极 48 槽单双层混合绕组 2 路接法展开图	(431)
图 4-39	2 极 2 路接法接线原理、示意图	(431)
图 4-40	2 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(432)
图 4-41	4 极 18 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(433)
图 4-42	4 极 1 路接法接线原理、示意图	(433)
图 4-43	4 极 12 槽单层链式绕组 1 路庶极接法展开图	(434)
图 4-44	4 极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (1)	(434)
图 4-45	4 极 12 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (2)	(435)
图 4-46	4 极 1 路接法接线原理、示意图	(435)
图 4-47	4 极 18 槽单层交叉式绕组 1 路庶极接法展开图	(436)
图 4-48	4 极 24 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	(436)
图 4-49	4 极 36 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图	(437)
图 4-50	4 极 1 路接法接线原理、示意图	(437)
图 4-51	4 极 24 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图	(438)
图 4-52	4 极 24 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(438)
图 4-53	4 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(439)
图 4-54	4 极 1 路接法接线原理、示意图	(439)
图 4-55	4 极 30 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(432)
图 4-56	4 极 36 槽单层同心式绕组 1 路接法展开图 (庶极接法)	(440)
图 4-57	4 极 1 路接法接线原理、示意图	(440)
图 4-58	4 极 36 槽单双层混合绕组 1 路接法展开图	(441)
图 4-59	4 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	(442)
图 4-60	4 极 1 路接法接线原理、示意图	(442)
图 4-61	4 极 42 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(441)

图 4-62	4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (1)	(443)
图 4-63	4 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (2)	(443)
图 4-64	4 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(444)
图 4-65	4 极 24 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(445)
图 4-66	4 极 2 路接法接线原理、示意图	(445)
图 4-67	4 极 30 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(446)
图 4-68	4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(447)
图 4-69	4 极 2 路接法接线原理、示意图	(447)
图 4-70	4 极 42 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(446)
图 4-71	4 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(448)
图 4-72	4 极 2 路接法接线原理、示意图	(448)
图 4-73	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(449)
图 4-74	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(449)
图 4-75	4 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (3)	(450)
图 4-76	4 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(451)
图 4-77	4 极 24 槽双层叠绕组 4 路接法展开图	(452)
图 4-78	4 极 4 路接法接线原理、示意图	(452)
图 4-79	4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (1)	(450)
图 4-80	4 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2)	(453)
图 4-81	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (1)	(453)
图 4-82	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2)	(454)
图 4-83	4 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (3)	(454)
图 4-84	4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (1)	(455)
图 4-85	4 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2)	(456)
图 4-86	4 极 60 槽△/Y 混合绕组 4 路接法接线原理、示意图	(457)
图 4-87	4 极 60 槽△/Y 混合绕组 4 路接法展开图	(458)
图 4-88	4 极 60 槽单双层混合绕组 4 路接法展开图	(459)
图 4-89	4 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (1)	(460)
图 4-90	4 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图 (2)	(461)
图 4-91	6 极 27 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(459)
图 4-92	6 极 1 路接法接线原理、示意图	(462)
图 4-93	6 极 36 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	(463)
图 4-94	6 极 1 路接法接线原理、示意图	(464)
图 4-95	6 极 36 槽单层同心式绕组 1 路庶极接法展开图	(463)
图 4-96	6 极 1 路庶极接法接线原理、示意图	(465)
图 4-97	6 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(466)
图 4-98	6 极 45 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (1)	(466)
图 4-99	6 极 45 槽双层叠绕组 1 路接法展开图 (2)	(467)
图 4-100	6 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(468)
图 4-101	6 极 54 槽单层交叉式绕组 1 路接法展开图	(467)
图 4-102	6 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(469)
图 4-103	6 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(470)
图 4-104	6 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(471)
图 4-105	6 极 2 路接法接线原理、示意图	(472)
图 4-106	6 极 45 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(471)
图 4-107	6 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(473)

图 4-108	6 极 54 槽单层交叉式绕组 2 路接法展开图	(473)
图 4-109	6 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(474)
图 4-110	6 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(475)
图 4-111	6 极 36 槽双层叠绕组 3 路接法展开图	(476)
图 4-112	6 极 3 路接法接线原理、示意图	(477)
图 4-113	6 极 45 槽双层叠绕组 3 路接法展开图	(476)
图 4-114	6 极 54 槽单层交叉式绕组 3 路接法展开图	(478)
图 4-115	6 极 54 槽双层叠绕组 3 路接法展开图	(479)
图 4-116	6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接法展开图 (1)	(480)
图 4-117	6 极 72 槽双层叠绕组 3 路接法展开图 (2)	(481)
图 4-118	6 极 36 槽双层叠绕组 6 路接法展开图	(478)
图 4-119	6 极 6 路接法接线原理、示意图	(482)
图 4-120	6 极 54 槽双层叠绕组 6 路接法展开图	(483)
图 4-121	6 极 72 槽双层叠绕组 6 路接法展开图	(484)
图 4-122	8 极 36 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(485)
图 4-123	8 极 1 路接法接线原理、示意图	(486)
图 4-124	8 极 48 槽单层链式绕组 1 路接法展开图	(485)
图 4-125	8 极 48 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(487)
图 4-126	8 极 54 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(488)
图 4-127	8 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(489)
图 4-128	8 极 72 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(490)
图 4-129	8 极 36 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(487)
图 4-130	8 极 2 路接法接线原理、示意图	(491)
图 4-131	8 极 48 槽单层链式绕组 2 路接法展开图	(492)
图 4-132	8 极 48 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(492)
图 4-133	8 极 54 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(493)
图 4-134	8 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (1)	(494)
图 4-135	8 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图 (2)	(495)
图 4-136	8 极 72 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(496)
图 4-137	8 极 36 槽双层叠绕组 4 路接法展开图	(497)
图 4-138	8 极 4 路接法接线原理、示意图	(498)
图 4-139	8 极 48 槽双层叠绕组 4 路接法展开图	(499)
图 4-140	8 极 60 槽双层叠绕组 4 路接法展开图	(500)
图 4-141	8 极 72 槽双层叠绕组 4 路接法展开图	(501)
图 4-142	8 极 48 槽双层叠绕组 8 路接法展开图	(502)
图 4-143	8 极 8 路接法接线原理、示意图	(503)
图 4-144	8 极 72 槽双层叠绕组 8 路接法展开图	(504)
图 4-145	10 极 60 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(505)
图 4-146	10 极 1 路接法接线原理、示意图	(506)
图 4-147	10 极 75 槽双层叠绕组 1 路接法展开图	(507)
图 4-148	10 极 60 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(508)
图 4-149	10 极 2 路接法接线原理、示意图	(509)
图 4-150	10 极 75 槽双层叠绕组 2 路接法展开图	(510)
图 4-151	10 极 60 槽双层叠绕组 5 路接法展开图	(511)
图 4-152	10 极 5 路接法接线原理、示意图	(512)
图 4-153	10 极 75 槽双层叠绕组 5 路接法展开图	(513)