



现代港口物流 工艺优化与工属具使用

编者：葛中雄 罗文斌 王俊本 方锡康



中国劳动社会保障出版社

策划编辑：徐建琴
责任编辑：徐建琴
袁佩佩
责任校对：张 苏
封面设计：柴召全
版式设计：朱 媛

ISBN 978-7-5045-8682-7

9 787504 586827 >

定价：28.00元

现代港口物流 工艺优化与工属具使用

编 者：葛中雄 罗文斌 王俊本 方锡康



中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代港口物流工艺优化与工属具使用/葛中雄等编著. —北京：中国劳动社会保障出版社，2010

ISBN 978-7-5045-8682-7

I. ①现… II. ①葛… III. ①港口—物流—物资管理②港口装卸设备—装卸工具—使用 IV. ①U695. 2②U653. 929

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 197594 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码：100029)

出版人：张梦欣

*

世界知识印刷厂印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 14.5 印张 232 千字

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

定价：28.00 元

读者服务部电话：010-64929211/64921644/84643933

发行部电话：010-64961894

出版社网址：<http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话：010-64954652

如有印装差错，请与本社联系调换：010-80497374

内 容 简 介

本书按照“合理性、规范性、经济性、安全性”的原则，依据港口物流工艺优化和工属具使用的要求，并参照中华人民共和国国家标准、中华人民共和国机械行业标准、中华人民共和国交通运输行业标准、上海国际港务（集团）股份有限公司相关标准编写。

本书分为两部分，第一部分为港口常见货种物流工艺及工属具配置，介绍了干散货物、件杂物（金属类、非金属类、包装类）、车辆与机器设备、集装箱与成组货物、其他货物的物流工艺及工属具配置；第二部分为常用装卸工属具，介绍了单件起重工具、成套工具、承载工具、辅助工具及安全防护用品。此外还介绍了港口物流工艺和工属具相关标准。

本书可作为港口生产指挥人员、现场监管人员、装卸作业人员、工属具收发人员以及其他相关人员学习用书，也可作为大中专院校物流专业的参考书籍，以促进相关人员的管理技能、工作技能及业务素质的提高。

目 录

第一部分 港口常见货种的物流工艺及工属具配置

第 1 章 干散货物	(3)
第 1 节 铁矿石	(3)
第 2 节 生铁	(6)
第 3 节 废钢铁	(10)
第 4 节 矿建散货	(13)
第 5 节 煤炭	(14)
第 2 章 件杂物——金属类	(19)
第 1 节 长形钢材	(19)
第 2 节 钢板	(24)
第 3 节 马口铁、黑铁皮、片状电解铜	(27)
第 4 节 卷盘状钢材	(29)
第 5 节 锭类有色金属	(33)
第 6 节 块形钢坯	(35)
第 3 章 件杂物——非金属类	(40)
第 1 节 原木	(40)
第 2 节 橡胶	(44)
第 3 节 纸浆	(47)
第 4 节 卷筒纸	(49)
第 5 节 夹板纸	(53)

第 6 节 成形木材	(55)
第 7 节 成形石材	(57)
第 8 节 玻璃	(60)
第 4 章 件杂物——包装类	(63)
第 1 节 袋装货	(63)
第 2 节 桶装货	(66)
第 3 节 箱装货	(68)
第 4 节 棉花、麻、羊毛类货物	(70)
第 5 节 纺织品捆包货物	(72)
第 6 节 坛缸装货物	(74)
第 7 节 篓装货物	(75)
第 5 章 车辆与机器设备	(78)
第 1 节 车辆	(78)
第 2 节 机器设备	(81)
第 3 节 货物滚装滚卸	(86)
第 6 章 集装箱与成组货物	(88)
第 1 节 集袋货	(88)
第 2 节 集装箱内货物	(91)
第 3 节 托盘成组货物	(96)
第 7 章 其他货物	(99)
第 1 节 冷藏货	(99)
第 2 节 危险货物	(101)

第二部分 常用装卸工属具

第 8 章 单件起重工具	(111)
---------------------------	----------------



第 1 节 吊索类	(111)
第 2 节 钩类	(116)
第 3 节 夹钳类	(126)
第 4 节 卸扣吊环类	(131)
第 5 节 吊架类	(133)
第 9 章 成套工具	(137)
第 1 节 抓斗	(137)
第 2 节 叉运鹰嘴钳	(139)
第 3 节 链四钩	(140)
第 4 节 马钩	(141)
第 5 节 集装箱吊具	(142)
第 6 节 车辆吊具	(144)
第 7 节 卷钢吊具	(146)
第 8 节 平衡梁	(147)
第 9 节 电磁吸盘	(148)
第 10 章 承载工具	(152)
第 1 节 货盘	(152)
第 2 节 化纤网络/化纤安全网	(154)
第 3 节 钢丝网络	(155)
第 4 节 车辆编织带网络	(156)
第 11 章 辅助工具及安全防护用品	(159)
第 1 节 手拉钩	(159)
第 2 节 推拉钩	(160)
第 3 节 袋物手钩	(160)
第 4 节 梯子	(161)
第 5 节 铁锹	(162)
第 6 节 撬棒	(163)

第 7 节 包角	(164)
第 8 节 稳关绳	(165)
第 9 节 工具车	(165)
第 10 节 下舱钢板	(166)
第 11 节 衬垫	(166)
第 12 节 集装箱跳板	(167)
第 13 节 断线钳	(168)
第 14 节 葫芦	(168)
第 15 节 扣关绳	(169)
第 16 节 铁质安全网	(170)
第 17 节 关伞	(170)
第 18 节 载人吊笼	(171)
第 19 节 卷纸安全插桩	(172)
第 20 节 围裙	(172)
第 21 节 3 号单罐防毒口罩	(173)
第 22 节 乳胶绝缘手套	(174)
第 23 节 安全带	(175)
第 24 节 安全帽	(177)
第 25 节 船用工作救生衣	(178)
附录 港口物流工艺和工属具相关标准	(179)
附录 1 国家交通行业标准《港口装卸工属具术语》	(181)
附录 2 企业标准《港口装卸工属具安全使用技术要求》	(199)
附录 3 企业标准《港口装卸作业基本要求》	(213)
附录 4 常用工属具额定载荷使用一览表	(219)

第一部分

港口常见货种的物流工艺及工属具配置

- 第1章 干散货物
- 第2章 件杂物——金属类
- 第3章 件杂物——非金属类
- 第4章 件杂物——包装类
- 第5章 车辆与机器设备
- 第6章 集装箱与成组货物
- 第7章 其他货物

第1章 干散货物

干散货物包括铁矿石、谷物、煤炭、废钢铁等，种类繁多，其物流工艺和工属具配置也各不相同。

第1节 铁 矿 石

铁矿石有各种形状，包括粉状、粒状、块状及混合状等。

一、基本装卸工艺

(一) 船舶卸载

1. 应自上而下分层均衡卸载，保持船体平衡。

2. 使用链斗机卸载要求和方法

(1) 应从舱口位中央开始，沿船舱纵向来回取料，使舱内物料顶部成水平工作面。

(2) 从船舱四边的任一位置开始，沿舱壁作顺时针循环取料。在重复三次循环取料后，再取舱中央料堆。每层取料深度应在链斗机设计允许取料深度范围之内。

(3) 当卸至离舱底 0.2 m 时，由清舱机械集料后作业。

(4) 作业时取料机头应与舱壁垂直，与舱壁、舱底之间的距离应不小于 0.2 m，垂直臂与舱口围板、水平臂与舱口围板顶部的距离应不小于 0.5 m。

(5) 对于舱四周料堆高于舱口位的减载船卸载，可使用链斗机或推耙机将舱四周料堆扒平。

3. 使用桥吊卸载要求

(1) 应分段逐层卸载，先卸舱口位两端，后卸中间。

(2) 段与段之间的高度差不大于 4 m，段内应均衡取料。

4. 使用门机（轮胎吊、单杆船吊）卸载要求

应从舱口位四周向中间逐层抓取，每层深度不大于 2 m。

5. 使用挖掘机辅助作业要求

(1) 应分层进行。每层高度应不超过挖掘机设计允许取料高度。

(2) 挖掘机作业和停放位置离卸船机取料头和抓斗取料区域应不小于 2 m。

6. 清舱作业要求

(1) 清舱机械辅助链斗机集料，清舱机械应处在取料头旋转半径区域 2 m 之外，并在取料头运动的反方向。

(2) 清舱机械向抓斗作业区域集料时，抓斗应停止作业。抓斗作业时，清舱机械应避让至安全的位置。

(3) 装载机集料时，集料点应定位。

(4) 舱底四周的零星物料，使用人力清扫归拢。可用铁锹铲入链斗或抓斗内。铲入抓斗时，抓斗应着地停稳，吊索处于张紧状态。

(5) 遇到舱内料堆较高陡时，清舱机械应从料堆底部边沿酌情取料，使料堆上的物料缓慢自行滑落。司机应注意料堆倒塌情况，并做好避让准备。

(6) 对于舱壁肋骨上的积料，应及时清扫。作业时，应注意安全，防止跌落。

(二) 船舶（驳船）装载

1. 使用装船机作业，物料落差以不大于 2 m 为宜。

2. 使用流动皮带机作业，须应船方要求，及时调整皮带机的落料点，以确保船舶（驳船）平衡装载。

3. 60 t 以下的驳船不准使用抓斗直接装船。

(三) 吊运

抓斗吊运铁矿石如图 1—1 所示。吊运时抓斗应对准承载面缓速张开卸料，离货垛、船舶（驳船）的承载面高度应不大于 2 m，离漏斗上斗口面和卡车围板的高度应不大于 1 m。

(四) 水平输送

1. 使用流动皮带机作业，漏斗、皮带机应排放妥当，落料点应在接料皮带机的带宽中心线位置。漏斗的操作手柄应置于吊运路线的内侧。

2. 专业化码头皮带机起动或更改流程前，中控室人员应通知现场电工，在确认无异常情况后，方可起动。

3. 流动皮带机应采用连锁控制，起动顺序由终端向始端逐台起动，停机顺序反之。

4. 漏斗放料应适量，保持均衡畅通。

5. 皮带机电工应加强巡视，发现胶带跑偏应及时调整，发现打滑或杂物卡住等情况应立即关机，并通知中控室人员。

6. 应及时清扫散落的物料，作业结束后应放清漏斗内及皮带机上的物料。

7. 对于不能使用皮带机输送的块状金属矿石，宜使用自卸卡车或装载机。




图1—1 抓斗吊运铁矿石

(五) 货场堆拆垛

1. 垛型：垛底呈方形。垛高视机械作业能力和货场承载能力确定。

2. 堆操作业要求

(1) 按指定的堆放区域堆垛。

(2) 使用斗轮机作业，臂架随料堆的升高而逐渐提升。物料落差应不超过3 m。

(3) 使用皮带机堆垛，在达到垛高标准时，皮带机先左右移动，然后向后退缩，再继续堆垛。每次移动约1.5 m。

(4) 自卸卡车运输至货场上倾倒后，可配用装载机或轮胎吊抓斗堆高。

3. 拆垛作业要求

(1) 使用斗轮机取料拆垛，应以90°扇面旋转分层取料。每层高度视机械能力确定。底层的零星物料使用推耙机或推土机、装载机集料。集料时，机械与斗轮机的距离应不小于5 m。

(2) 使用装载机作业，应从货垛一端的底部开始铲运。拆垛过程中应及时将周围零星物料推铲归拢。

(3) 使用起重机抓斗作业，应分段自上而下抓取。

(六) 车辆装卸载

1. 车辆应均衡装卸载，保持车辆平衡。

2. 应先装车厢两端，后装中间。货物应不超出车辆围板。

3. 火车装卸载时，指挥人员应站于手掣平台处指挥。对于厢内少量货物，使用铁锹喂抓斗时，抓斗应着地停稳，且吊索处于张紧状态。



二、工属具配置

(一) 作业时要根据起重机的性能和额定负荷配备合适的抓斗、漏斗、吊钩等工属具。

(二) 吊运清舱机械配备专用吊具。两台门机抬吊单斗车时，应配备带有平衡架的专用吊架，如图 1—2 所示。

(三) 人力作业配备的网络、自动摘钩、煤锹等工具的规格与负荷应与装卸机械的起重能力相适应。

(四) 牵引车、平车作水平运输作业时，平车上放置八角斗。




图 1—2 吊运清舱机械

第 2 节 生 铁

一、基本装卸工艺

(一) 船舶(驳船)卸载

1. 船舶(驳船)卸载作业应由舱口位向舱四周自上而下、逐层分票均衡进行。
2. 舱内每层高度：非成组的舱口位内，不超过 1 m；网络成组不超过 1 关高。
3. 当舱口位内卸至舱底及具有装载机作业条件时，舱四周生铁采用装载机铲运喂网络。
4. 驳船卸载应均衡进行，并保持船体平衡。

(二) 船舶装载

1. 船舶装载作业应按船方提供配载图的要求，由舱四周向舱口位逐层、分票均衡进行，并做好隔票。

2. 整舱装载时，舱内须基本铺平。生铁高度差不得超过 1 m。

(三) 抓取与做关

用抓斗抓取生铁如图 1—3 所示。

1. 使用抓斗抓取作业要求

- (1) 应从上至下逐层抓取，每层高度不得大于 1 m。

(2) 被抓取的生铁均应在抓斗斗体内。

2. 使用网络做关要求

(1) 人力搬运做关，网络应铺放在紧靠待搬的生铁处，并应避开货垛生铁的滑动方向。

(2) 使用吸盘喂网络时，电线应离开吊运路线。电线长度要随时调节。吸盘的起升高度一般不超过 1.5 m。




图 1—3 用抓斗抓取生铁

(四) 吊运

1. 使用双索抓斗吊运时，当抓斗离松放处 0.3 m 高度时，方可缓慢张开卸货。

2. 使用单索抓斗吊运时，应缓慢吊至松放处，且慢速张开。在抓斗张开过程中要作几次短暂停顿。

3. 单索、双索抓斗松关区域周围不准有人。

4. 使用生铁网络吊运时，挂钩前先摸清网络两边吊环，挂钩应挂在吊环内，不得钩挂吊系（无吊环的，挂在网络四角）。吊运时，生铁应处在网络之内。卸载倒关时，挂钩应挂在网络单边的两环内（无吊环的，挂在网络的单边两角）。起升要慢，且要倒清，网络内及网眼中不准有残留学生铁。

5. 要垂直起吊和松放。偏离吊钩垂线时，必须缓慢拖移至吊索垂直位置暂停，经检查确认无误后方可起吊。

6. 禁止钩挂八角斗吊运倒关（倾倒八角斗内残留物除外）。

7. 挂钩后，作业人员要避开吊运路线，站于安全处。

8. 吊运过程中，距吊运路线两侧 5m 区域范围内不准有人。

9. 吸盘只能做喂网络作业，不得直接过驳或进出舱口。

(五) 车辆装卸载

1. 按照接运车辆的额定负荷均衡装卸载。

2. 平车装货时，要在平车上放置八角斗。八角斗中心应位于前后轮轴纵向中心线上，且与平车固定牢靠。采用抓斗装货时，八角斗内要铺垫网络，吊环拉出，放在八角斗外。

3. 卡车装载时，用推拉钩稳关。在重关松落稳妥后，方能进入车厢拆钩。钩头

拆除后，等作业人员离开车厢才能起吊卸载倒关。

4. 车辆装卸载应符合下列要求

(1) 应沿车厢中梁对称装载，不集重、不偏载、不超载，符合铁路“货规”的有关要求。

(2) 作业人员应站在吊运路线范围外安全处，并随时注意作业机械移动方向，及时避让。

(3) 指挥人员宜在车厢外手掣平台上指挥。

5. 拖运

船边装载（抓斗作业）时，牵引车应脱钩离开平车至吊运路线范围外。

6. 铲运

装载机下舱后，先将舱口位内的零星生铁推铲归堆。直到装载机有足够的作业和避让位置，方可进行喂网络作业或抓斗抓取作业。

(1) 装载机喂网络，采用定点喂料。网络并排铺放在吊运路线上。

(2) 吊运与铲运应交替进行。关进出舱口前，舱内作业人员及装载机应避让至吊运路线范围外安全处。

(六) 货场堆、拆垛

1. 成组生铁堆垛

(1) 按线堆垛，网络边缘成一线，货垛间距 0.5 m。

(2) 根据货量，生铁网络的规格决定底面积和堆垛层次，不得超过场地负荷。（额定载荷 5 t/m² 的货场，堆垛高度不超过 2 m，3 t 生铁网络堆积层次不超过 5 层，5 t 生铁网络堆积层次不超过 4 层；额定载荷 8 t/m² 的货场，堆垛高度不超过 2.5 m，3 t 生铁网络堆积层次不超过 6 层，5 t 生铁网络堆积层次不超过 5 层。）

(3) 堆垛时，底层每关留有 0.3 m 间距，第二层长度各收缩 0.3~0.5 m，第三层长、宽各收半关间距，第四、第五、第六层长、宽各收 0.3~0.5 m。

(4) 成组堆垛时，堆垛人员先用手势明确松关位置，待关松落至落脚点上方 0.3 m 时暂停，用排镐稳正位置，然后指挥松放。堆垛操作人员要密切注意自己脚边生铁滑动的趋势。

(5) 货垛旁散落生铁要拾清归垛。

2. 非成组生铁堆垛

(1) 按线堆垛，垛型成长方形，长宽尺寸以货量定，整体成棱台形。堆放高度