

中华人民共和国冶金工业部制订

蒸汽锅炉设备維护保管 技术規程

(試行)

中国工业出版社

中华人民共和国冶金工业部制訂

蒸汽鍋爐設備維護保管
技 术 规 程

(試 行)

中国工业出版社

中华人民共和国冶金工业部制訂
蒸汽锅炉设备维护保养技术规程
(試行)

*
冶金工业部科学技术情报产品标准研究所书刊编辑室编辑
(北京市灯市口71号)
中国工业出版社出版(北京春晓路西110号)
(北京市书刊出版事业局出版业字第110号)
中国工业出版社第三印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*
开本787×1092^{1/32}·印张1^{1/8}·字数20,000
1963年12月北京第一版·1964年4月北京第二次印刷
印数4,401—8,914·定价(料五)0.16元

*
统一书号: 15165·2892 (冶金-482)

庫存蒸汽鍋爐設備的維護保管工作，是一項很重要、很複雜的工作。為了切實做好這項工作，我們經過調查研究，總結了各企業的實踐經驗並參考了有關製造廠的技術文件，編制了“蒸汽鍋爐設備維護保管技術規程”，印發試行。

由於缺乏經驗和編寫時間限制，規程中一定會有不妥和錯誤之處，希各單位在試行期間不斷總結經驗，隨時將存在問題和意見反映給冶金工業部設備維護辦公室，以便修訂補充。

目 录

第一章	總則	1
第二章	长期存放保管的规定	1
第一节	到貨后的技术驗收工作	1
第二节	入庫标准	2
第三节	庫存期間的存放保管	3
第三章	維护前的准备工作	5
第四章	維护前的技术檢查	5
第五章	各类設備部件的維护	7
第一节	金属结构类設備部件的維护	7
第二节	空气預热器管箱的維护	8
第三节	省煤器及过热器的維护	8
第四节	水冷壁、降水管及本体給水管道的維护	9
第五节	汽包、各类联箱、过热調整器及取样器的維护	10
第六节	严密封的規定	11
第七节	各类閥門及其附件的維护	12
第八节	鏈条炉炉排的維护	12
第九节	附属机械设备的維护	13
第六章	維护后的检查与驗收	13
第一节	維护质量的检查	13
第二节	維护后的驗收	14
附件：		
一、	蒸汽鍋炉各类部件的編号方法	15
二、	鍋炉設備部件的技术要求	15

三、锅炉水冷壁和降水管的存放方法	19
四、锅炉各类管件及联箱内壁锈蚀程度的鉴定	21
五、空气预热器管箱的淋浴式浇涂法	22
六、锅炉各类管件严密密封的方法	23
七、密封容器内干燥剂的放置	24
八、锅炉设备部件出厂时用漆的选定	26
九、耐油漆的选定	27
十、油漆消耗参考定额	28

第一章 总 则

第 1 条 本規程适于尙未安装的中压和高压的各类型水管式蒸汽鍋炉及其附属設備的保管和維护工作。

第 2 条 本規程不包括鍋炉配套的电气設備和热工仪表保管与維护工作的規定。它們的維护保管应另按有关規程进行。

第 3 条 由于蒸汽鍋炉生产时工作介质复杂、溫度高、压力大，設備本身具有管件多、弯管多、体积大等特点，如果銹蝕、变形，就会引起严重后果，故对于各类鍋炉的保管与維护，均必須认真细致地进行。

第 4 条 各类鍋炉設備在长期存放保管中，必須貫彻“以防为主”的精神，通过正确的維护、合理的存放保管，做到不缺不損、不銹蝕和不变形，从而保証鍋炉設備将来使用时的技术性能。

第 5 条 負責鍋炉設備保管的单位，应有专职机构或专人負責鍋炉設備的保管和維护工作。

第二章 長期存放保管的规定

第一节 到貨后的技术验收工作

第 6 条 設備到貨后，应审查各类鍋炉設備所附带的技术文件、設備图纸是否完备，并加以妥善保管。

第 7 条 設備到貨后，應根據設備清單清點箱數，檢查箱件是否損壞；根據設備明細表和鍋爐設備圖紙清點部件、零件的數量；並對於各箱件、零件和部件檢查原出廠編號是否完整和清楚；否則應按原出廠編號原則進行編號（可參照附件之一），登記台帳，並於每箱內裝入複制的裝箱清單。

第 8 条 根據各類鍋爐設備說明書中的技術要求和設備圖紙，檢查各部件、零件外觀的技术狀態是否完好和符合技術要求（技術要求詳見附件之二）。

第 9 条 檢查各類管件的固定夾以及捆扎裝置是否完善和牢固。

第 10 条 對各部件尚需檢查由於放置和運輸過程中可能產生的變形、碰壞和損傷以及表面防銹層的脫落等。

第二节 入庫標準

第 11 条 各類鍋爐設備在長期存放保管期間內，按照設備分類存放保管的規定，各類部件應按不同的要求，分別入庫存放保管。

第 12 条 各類鍋爐設備應分別按下列標準入庫：

1. 露天存放：骨架、灰渣斗、水力排渣槽、平台、走梯、栏杆、粗粉分离器、細粉分离器、連續和間斷排污擴大器。

2. 庫棚存放：水冷壁、降水管、過熱器、省煤器、各類聯箱、過熱器聯箱（干汽包）、過熱調整器（減溫器、調溫包）、汽包、取樣器、加藥裝置、空氣預熱器與其連通箱和箱板、除塵器、粉煤燃燒器、煤气燃燒器、點火器（馬弗爐）、吹灰裝置、成套附件（鏈條爐爐排、點火器爐排、管道支吊架……）、磚工用門孔和磚工零件。

3. 一般室內庫房存放：鍋爐各類閥門及其附件、水位表、流量孔、法蘭、螺栓、各種機動與電動閥板（鎖集器、原煤閘板、除渣閘板……）、水力除灰噴嘴及其連接件和其他附設機械（泵類、風機、磨煤機、給粉機、給煤機、爐排傳動機構及碎渣機……）等。

4. 保溫庫存放：法蘭衬墊（高低壓巴金）和優質焊條。

第三节 库存期间的存放保管

第 13 条 鍋爐設備在長期存放保管中，必須嚴格防止由於不合理的堆放、挤压和支墊不良而產生變形。

第 14 条 汽包應以兩點支墊在脹孔及管頭以外的部位。

第 15 条 各類聯箱墊放和堆放時，均應防止其管頭、脹口、手孔和放水管作為支承點，以防發生變形和碰傷。兩支承間距不應大於 1.5 米；每大於 1.5 米時，則應再加一支承點。堆放高度不應超過 1.5 米。

第 16 条 水冷壁和降水管應將彼此彎曲情況相同和相近的管件按其件號採用管件固定夾或 8# 鐵絲捆扎牢固（詳見附件之三）。管件固定夾或堆放支點間距不得大於 3 米；每當大於 3 米時，即應再加一支承點。堆放高度也不應高於 1.5 米；每排管件的支承墊木應保證良好對應。

第 17 条 管式省煤器和過熱器的單排蛇形管應將同類的蛇形管重迭平放，並應於每排蛇形管之間墊以木板條，重迭和墊放要求同第 16 條的規定。

第 18 条 立柱和橫梁的放置，均應按矩形斷面的高立放。放置的方向應尽可能南北向放置。墊放的支承點按其長

度(L)和断面高(H)之比值不同而分别为：

1. $L/H \leq 15$ 时，采用两点支承，支承距对称中央，为长度的 $3/5$ ；

2. $L/H > 15$ 时，采用等距連續支承，各支承距 $2\text{--}3$ 米；重迭放置的要求同第16条的规定。

第19条 空气預热器管箱应平放；重迭放置时，必須使箱板彼此相对，并在箱板間垫以木板条，以防止滑落及动摇。

第20条 桁架梁、墙板以及平台走梯等，均可平行重迭放置，以防止产生平面弯曲。重迭高度不超过 1.5 米。

第21条 各类容器和管件的所有管孔、胀口、管絲孔和法兰孔均須严密封閉（詳見本規程第五章第六节的密封規定）。

第22条 露天存放的金属结构和設備均應防止积水，按具体情况不同应分別对待。

1. 对于設備本身原有能够积水的孔洞，如：箱形梁梁端、箱形柱柱头以及粗、細粉分离器的敞口处等，均應封以防雨盖或防雨帽。

2. 設備的槽形件应借助調整放置位置的办法来防止积水。

3. 对于无法消除积水的部位，可于不重要結構处留以排水孔洞，便于排除日后的积水。

第23条 在庫存期間的存放保管中，应定期对各种存放环境測定溫度和湿度变化情况，并作出記錄；特別是在雨雪、大风前后更应严格注意溫度、湿度变化及設備保管的情况。

第三章 維护前的准备工作

第 24 条 維护工作前，凡参与維护工作的人員，特別是技术指导人員、技术检查人員和維护施工的骨干力量，必須充分熟悉技术資料、鍋炉設備图纸和本規程的各项規定。

第 25 条 应事先根据不同型式的各类鍋炉，結合本規程編制出具体的維护技术方案、技术要求、质量标准和安全措施，組織全体維护人員充分学习和掌握。

第 26 条 配备足够的技术工人、技术指导人員和检查监督人員。

第 27 条 准备好各种維护用料，并进行必要的技术化驗工作（各种技术化驗要求詳見“机械設備防锈技术規程”）。

第 28 条 在鍋炉机件、部件涂防锈油脂和防锈漆以及对管件、容器进行严密封閉时，工作场地应保証环境干燥、无尘和气温适宜的条件。涂油脂时气温不应低于 7 °C，涂油漆时气温不应低于 5 °C。否则，需采用相应措施达到要求，才允許施工。

第 29 条 准备好維护所需用的工具和机械，准备好吹刷管件及容器的空气压缩机以及油水分离器（用以消除压缩空气中的油和水）。

第四章 維护前的技术檢查

第 30 条 为了掌握維护前的鍋炉設備的技术状态，确

定維护的具体內容，維护技术指导人員、监督人員和設備保管人員于維护前，对所要維护的鍋炉设备进行全面的技术检查，并作詳細的技术記錄。

第 31 条 对鍋炉设备的各类部件所需进行的技术检查的內容如下：

1. 檢查各类涂漆部件、零件的防锈漆是否失效，有无锈蝕。具体檢驗标准詳見“機械設備防锈技术規程”中防锈漆的失效标准。
 2. 檢查各类部件、零件的防锈油脂是否污化、干固、变质，以及这些部位的加工表面是否锈蝕。
 3. 檢查各类部件、零件是否变形和损坏。
 4. 檢查各类管件堵封的木塞和閥蓋以及汽包和各类联箱上的人孔、手孔、胀孔、管头和法兰等，是否严密，有无锈蝕。
 5. 檢查各类管件、汽包、各类联箱和各容器內部是否有尘土、凝結水及锈蝕。管件和各类联箱內壁的锈蝕程度的鑑定，应根据锈屑的重量及其顏色而定（詳見附件之四）。
 6. 附属机械应于解体后，分別按各零件詳細检查是否发生油脂（漆类）失效，有无锈蝕、变形、损坏等情况。
- 第 32 条** 經过技术检查，如証实部件、零件的油脂、漆层保护良好，并經技术化驗證明防锈油脂并未失效者，应不予更換。失效檢驗标准按“機械設備防锈技术規程”要求执行。

第五章 各类设备部件的维护

第一节 金属结构类设备部件的维护

第 33 条 根据每个部件防锈漆失效的具体情况，将旧有漆层全部或局部地清除干净。

1. 旧漆全部清除时，清除后应无任何旧漆层的残余，金属表面全部露出；

2. 旧漆局部清除时，清除后在清除部位内不仅应没有任何漆层的残余，露出金属表面，并应向其邻近区域扩大清除，直至邻近漆层下面不再有锈蚀为止。

第 34 条 对补涂和重涂底漆的金属表面要进行良好的除锈。除锈后应彻底清除锈屑，以使露出洁净的金属表面。除锈后的斑痕可予保留。

第 35 条 原涂之红丹或铝红防锈底漆已局部或全部失效者，旧漆清除后相应地补涂或重涂红丹或铝红底漆；补涂时应注意与原有底漆的良好连接和复盖。涂刷这两种底漆后，一般条件下（温度20—25°C，相对湿度70%）应自然干燥24小时，待彻底干后，再加涂中灰色油性调和漆。

第 36 条 对于原来只涂有红丹、铝红防锈底漆并质量良好者，应在其上补刷面漆——中灰色油性调和漆。

第 37 条 对于原来只涂黑漆者（相当于墨青漆），只能补涂墨青漆（全部清除后重涂者，不在此限），绝对不能补涂或复盖其它种漆。

第 38 条 对于原来没有涂漆的铸铁件，如：组合式除

尘器的鑄鐵除尘管、水磨式除尘器和水力除灰的鑄鐵槽和粉煤燃烧器的鑄鐵燃烧嘴，也应涂刷任何一种瀝青漆。但为便于涂刷，节约費用，可只采用黑凡立水或水罗松瀝青漆。

第二节 空气预热器管箱的维护

第 39 条 空气預热器管束內壁的除锈，可采用噴砂法或采用編制的圓形鋼絲刷从管子两端往复拉动，以便除锈，然后用压缩空气吹净內壁之锈屑和灰尘。除锈标准同第34条的規定。

第 40 条 空气預热器管束外壁——即管間的除锈工作，可分按以下規定进行：

1. 对管間縫隙較大并无側板者，以編制的鋼絲刷沿管間的斜縫按排順序地沿排管表面往复地进行除锈，然后以压缩空气吹净锈屑及灰尘。

2. 对管間縫隙較小或有側板者，在管束外面敲击的同时，沿管束排縫隙以压缩空气吹除管束間的锈屑及灰尘。

第 41 条 空气預热器管束內外壁应涂刷防锈漆，防止表面的再锈蝕。涂漆方法如下：

1. 以自制布刷于管束內外壁多次往复涂刷除水罗松外任何一种瀝青漆；

2. 采用“溶式浇涂法”：用 5# 石油瀝青在常溫溶解稀释后，对管束內外壁进行浇涂（詳見附件之五）。

第三节 省煤器及过热器的维护

第 42 条 蛇形管外表面所涂黑漆如已失效，其清除、换涂方法按第五章第一节的有关规定进行。

第 43 条 未組裝的管式省煤器和过热器管内部，应采

用專門編制的鋼絲刷將其直管部分往復除銹，其它部分採用邊敲打管壁邊用壓縮空氣從管端吹入的方法，吹淨管內之銹屑、灰塵及凝結水，然後將管端封嚴。

第 44 條 組成型管式省煤器的蛇形管，應從沒有聯箱一端的直管部分開始除銹，方法同第43條。聯箱採用從手孔或從上水管端伸入圓形鋼絲刷清除聯箱內壁的銹蝕，然後以壓縮空氣吹除聯箱內部之銹屑、灰塵及凝結水，然後將聯箱的手孔、法蘭和上、下管頭封嚴。

第 45 條 組成型的鑄鐵葉片式省煤器解體後，用鋼絲刷將鑄鐵管各個葉片之間、連接法蘭、連接彎管以及螺栓全部進行除銹。鑄鐵管內可分別以編制的鋼絲刷或用噴砂法除銹。用壓縮空氣吹淨內部銹屑、灰塵。鑄鐵管外面、彎頭外表面涂刷瀝青漆。此外，於其法蘭接合面上塗以防銹油脂，貼敷臘紙，中間墊以石棉橡膠板（巴金墊），組裝成裝配體。

第 46 條 未組裝的鑄鐵葉片式省煤器的除銹、塗漆等方法同前。維護後，以兩個一組連同兩個彎管組裝成一個內部封閉的裝配體。

第四節 水冷壁、降水管及 本體給水管道的維護

第 47 條 管件外表面和附件均只塗瀝青類黑漆，其外表面的維護同第五章第一節的規定。

第 48 條 管內壁的除銹可分別採用噴砂除銹法或用編制的鋼絲刷往復牽引除銹。

第 49 條 除銹後以壓縮空氣吹淨內部之銹屑、灰塵和凝結水，除銹的要求同第34條的規定。然後將管端封嚴。

第五节 汽包、各类联箱、过热調整器及 取样器的维护

第 50 条 汽包、各类联箱、过热調整器及取样器的外表面防锈漆的处理按第五章第一节的规定。

第 51 条 汽包內壁用鋼絲刷除锈；汽水分离器用鋼絲刷、1~2#砂布除锈；根据设备組裝情况不同：

1. 汽水分离器未与汽包組裝而以部件、零件装入汽包内部的，取出汽水分离器拆卸成部件除锈，并进入汽包内部清除内壁锈蝕；

2. 汽水分离器和汽包系已組裝完好的整体部件，将以点焊和螺栓連接的汽水分离器拆卸成部件、零件之后，分别进行除锈。对于全焊于汽包內壁的主件及連接零件不应卸掉，进入汽包内部擦除汽包內壁锈蝕的同时进行其擦除。

第 52 条 各类联箱、过热調整器及取样器的内壁应分別采用特制和一般鋼絲刷除锈；除锈后以压缩空气吹淨锈屑、灰尘和凝結水。除锈的要求同第34条之規定。

第 53 条 联箱手孔和汽包人孔、各法兰及堵板的加工面以及汽包和各联箱的胀口，均应采用0#或1#砂布除锈；胀口应沿圆周方向旋转擦除，切忌出現貫通花板厚度的道痕与沟紋，也应防止沿該方向擦锈。

第 54 条 上述加工面除锈后，既应呈現金属光泽，又应保証一定光洁度和不能超过最大允許公差。为此，在除锈中应随时配合以技术測量。

第 55 条 上述加工面应以非乙基性汽油清洗，干燥后，胀口热涂一层防锈油脂或涂以除水罗松外的瀝青漆。人孔、手孔、法兰接合面上涂以防锈油脂后，再以蜡紙貼封。

第 56 条 汽包內壁、汽水分离器、各类联箱內壁、过热調整器內壁及取样器，不涂任何防锈油层，而采用将汽水分离器、冷却管和蛇形管分别放于汽包、过热調整器和取样器内部，进行严密的密封。

第 57 条 过热調整器的冷却管和取样器的蛇形管的維护方法，同第五章第三节的規定。

第六节 严密封的规定

第 58 条 为使各类容器及各类管件在存放保管中能隔絕空气和水份侵入内部，必須进行严密的密封。密封时的作业环境条件应严格控制为：相对湿度不大于65%。

第 59 条 为降低各密封件内部的湿度，故需于汽包、联箱等内部放入干燥剂。

第 60 条 各类管件的管端应以煮制的木塞、鐵制閥蓋或油毡紙堵密封。汽包与各联箱的胀口、管孔也应用煮制的木塞密封（可參照附件之六）。

第 61 条 汽包的人孔、各容器的人孔、手孔、堵板和各联箱的手孔等密封时，应在除锈、清洗、干燥、涂防锈油脂并貼封蜡紙后，于蜡紙上垫以石棉橡胶板，然后利用緊定螺栓将其把紧。

第 62 条 对于汽包、各联箱和各容器上的敞口法兰的密封应盖以圓形或方形木盖，以螺栓或以鐵絲将其牢穩固定。

第 63 条 对于各容器上的小型管絲孔的密封，在絲扣防锈处理之后，可分別以煮制的木塞堵严或以同規格絲扣的絲堵沾以白鉛油擰緊。