

苏联机器制造的  
先进工艺  
切削加工

第三册



机械工业出版社



# 苏联机器制造的先进工艺

切削加工

第三册

苏联科学院机器学研究所机器制造工艺委员会编

罗道生译



机械工业出版社

1958

## 出版者的話

1954年12月苏联科学院召开了有关机器制造先进工艺的第一届全国生产革新者和科学工作者會議。苏联科学院出版社把这次會議上發表的論文匯編起来成一本〔苏联机器制造的先进工艺〕，包括鑄造、壓力加工、焊接、切削加工等方面的論文數十篇。无疑的，这些理論联系实际的先进經驗，是我們必須學習的。为了便予專業讀者購買和早日出中譯本起見，我們准备把鑄造、壓力加工、焊接方面的論文各出一冊，切削加工（包括總的部分和會議的決議，其中关于水輪机的一篇准备另外出書）所占的篇幅較大，准备出三冊。

这是切削加工專業中的第三冊，其中包括有关金屬切削用的矿物陶瓷的生产、性能及使用經驗等四篇，其他六篇分述机械加工中怎样来实践多快好省的理論根据和实际經驗，最后并附一篇全苏机器制造学者和生产革新者會議的決議。

本書的讀者对象是以切削加工为專業的工人和工程技术人员。

苏联Академия наук СССР, институт машиноведения, комиссия по  
технологии машиностроения 編 ‘Передовая технология машино-  
строения’ (Издательство академии наук СССР 1955 年第一版)

\* \* \*

NO. 1618

---

1958年11月第一版 1958年11月第一版第一次印刷

787×1092 1/16 字数 114 千字 印張 5 2/9 0,001—4,100册

机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店發行

---

北京市書刊出版业营业許可証出字第 003 号

定价 (10) 0.77 元

## 目 次

提高金屬切削用的矿物陶瓷質量的途徑.....	基塔-郭罗德斯基	5
在莫斯科硬質合金联合工厂中矿物陶瓷产品的生产 .....	克拉斯諾庫特斯基	11
在莫斯科加里宁机械制造厂中应用矿物陶瓷切刀的經驗 .....	雷恩柯夫	17
陶瓷刀片的結構与耐用度的关系 .....	柯茲洛娃	23
軸的外表面的多尺寸主动檢驗 .....	瓦西里叶夫	26
分組加工零件法 .....	庚勤	32
高速切削与革新者的成就 .....	秋拉叶夫	55
为技术进步而斗争中的划綫工 .....	杜比宁, 米罗石尼謙柯	59
高速銑削法 .....	馬凱叶夫	69
發掘生产率及加工精度潛力的計算方法 .....	包婁达乔夫	71
苏联科学院于1954年12月14~18日召开第一届全苏机器制造学者与 生产革新者會議的決議.....		91



莫斯科門捷列夫 (Д И Менделеев) 化工学院  
技术科学博士。基塔-郭罗德斯基教授 (И И Китайгородский) 著

## 提高金屬切削用的矿物陶瓷質量的途徑

新技术往往与旧的結構材料及工具材料的局限性相冲突。对于材料持久性的要求，在机械方面，热的方面，及化学方面都大大的提高了。

材料的工作条件大大地复杂化了。这一切就引起了亟于寻求新材料的要求，在技术所屬的范围内已經取得了，以碳化物、氮化物、硼化物及其他难熔而强固的化合物为基体的各种合金。

以純氧化鎂、氧化鋯、氧化鋟、氧化鈦等为基体的各种材料用得相当广泛。人們开始采用各种金属矿物成分，并且用塗料及复鍍来防止金属在高温下氧化。

以氧化鋁或矾土为基体的刚玉材料也是一种新材料。

由于刚玉材料耐火性高、耐蝕性强、强度大及电絕緣性好；所以这种材料越来越多地用来作耐火材料、化学耐蝕容器、电絕緣器和其他制件。除此以外，刚玉材料現在还有一个用途，这就是用来作金屬切削用的材料。

### 1 刚玉微晶体

在描述这种新的高强度刚玉材料（微晶体●）以前，必須先对其發現經過作簡短的說明。

刀具材料的發展情況是由普通鋼，經過合金鋼，而到以重金属的碳化物为基体的新刀具材料。刀具材料是以金属为基体而发展的。

金剛石用来切削金属是有原則上的意义的，因为这是第一次用矿物来加工金属。

为了利用某一种高硬度的脆性材料来作切削刀具的刀刃部分，必須把它作成或者如金剛石一样的單晶体，或者找出将各晶体强固地联接为一整体(如碳化钨一样)的方法。

在得到整塊的多晶体形成的燒結刚玉的方法出現以后，不久，便試圖用刚玉来进行切削。

● 刚玉微晶体也稱为陶瓷刀 ЦМ-332。

1932 年在德国噶尔金和柯奥耳(Гарден и кооль)首先得到燒結剛玉('Зинкторкорунд')。

应当指出，在 30 年代中及其以后，燒結剛玉主要是用来作坩埚、絕緣子及爐子零件。燒結剛玉的强度在开始时是相当低的，抗弯强度不超过 12~15 公斤/公厘<sup>2</sup>。但是也曾个别地嘗試过用燒結剛玉代替金剛石来进行切削、修整砂輪及其他类似工作。

国外应用燒結剛玉所得到的结果，载于 1948 年柏林出版的磊石凯维奇(Рышкевич)所著的「氧化陶瓷」书中。

这些切削结果可以认为是很平凡的，因为燒結剛玉当时主要是用来切軟的有色金属、塑料及石墨等。

1948 年中央机器制造与工艺科学研究所(ЦНИИТМАШ)曾进行过用各种天然的及人造的非金属材料作金属切削的鉴定试验。试切用的材料包括燧石、磨石——砾石、金剛石代用品 A3、全苏磨料与研磨科学研究所(ВНИИАШ)所制的盘及莫斯科化工学院(МХТИ)制造的刚玉陶瓷的样品。

这些试验肯定了用刚玉切刀切削金属在原则上是可能的；但是由于这些切刀耐用度不大和强度不够，所以不能推荐用这些切刀去切削金属。

必须消除这个主要的障碍，否则应用非金属切刀的一切任务都不能实现了。

根据中央机器制造与工艺科学研究所的提議，取得金属切削用的高强度陶瓷的任务是在 1949 年 5 月委托给莫斯科门捷列夫化工学院玻璃工艺教研室，过了半年以后，又吸收全苏磨料与研磨科学研究所来解决这一任务。

由于已进行过的工作的结果，找出了影响陶瓷材料生成过程的新方法。同时，也能合成高强度的刚玉材料——微晶体。在 1950 年就用此种材料作成第一批矿物陶瓷切刀。

这些切刀比中央机器制造与工艺研究所 1948 年所试验的切刀要好得多。

1950 年的下半年，在莫斯科化工学院玻璃工艺教研室创造出 332 型(即现在大家都知道的 ЦМ-332)，其性能超出当时世界技术中用陶瓷工艺法制造的一切著名的非金属材料●。

微晶体(ЦМ-332)的硬度与红硬性(约 1200°)比当时所有的工具材料都高，但是抗弯强度则比这些工具材料差得多。

在化学方面，微晶体主要是由氧化铝组成，并且是由极小的刚玉结晶所组成的多晶体。

## 2 微晶体(ЦМ-332)的机械性能

### \*) 密度及比重\* 在莫斯科门捷列夫化工学院用比重计方法测定出微晶体

● 在 1951 年这个工艺已交流给莫斯科硬质合金联合工厂(MKTC)。

● 原文为密度及容积比重，似以译为密度及比重为宜。——校者

(ЦМ-332) 的比重为 3.99●。微晶体的密度达到  $3.96\sim3.98$  克/公分<sup>3</sup>。

燒結剛玉的密度如下：噶尔金所得的是 3.7 克/公分<sup>3</sup>，磊石凱維奇的是  $3.86\sim3.87$  克/公分<sup>3</sup>，全苏磨料与研磨科学研究所的 T18 型热刚玉的密度为 3.75 克/公分<sup>3</sup>。

6) 硬度 用洛氏硬度計算度  $A$  来測定时，微晶体 (ЦМ-332) 的硬度在 91~93 單位範圍以內。

低密度是硬度降低的原因。我們已經确定了粗晶粒試件的洛氏硬度比細晶粒試件的低。为了比較起見，特列出下列洛氏硬度 (标度  $A$ )：BK8 的硬度为 88，T15K6 的硬度为 90，T60K6 的硬度为 91。

微晶体 (ЦМ-332) 的显微硬度在  $2000\sim2300$  公斤/公厘<sup>2</sup> 范圍內变化。

b) 抗弯强度極限 硬質合金的質量除了用硬度表明以外，常用抗弯靜强度來表明。微晶体的这个指标比重金属作成的硬質合金低得多。例如：硬質合金的抗弯强度在  $70\sim130$  公斤/公厘<sup>2</sup> 之間，而在莫斯科硬質合金联合工厂里，却只能把微晶体 (ЦМ-332) 的这个指标提高至 45 公斤/公厘<sup>2</sup>。

把近 20 年来燒結剛玉的机械强度隨其制造方法而变的数据列出是很有趣的。根据噶尔金的資料 (1932 年) 合成剛玉的抗弯强度約为 12 公斤/公厘<sup>2</sup>，全苏磨料与研磨科学研究所 A3 型剛玉材料 (1948 年) 的抗弯强度为  $12\sim17$  公斤/公厘<sup>2</sup>，根据 磊石凱維奇的資料 (1948 年)，燒結剛玉的抗弯强度可达 30 公斤/公厘<sup>2</sup>，莫斯科化工学院 1950 年所出的微晶体 (ЦМ-332) 的抗弯强度达 40 公斤/公厘<sup>2</sup>，1954 年所出的微晶体达 55 公斤/公厘<sup>2</sup>。

就这样，以微晶体形成的燒結剛玉的强度在这段时期中提高了三倍有余。

但是，抗弯强度并不是矿物陶瓷的切削性能的通用特征。

例如莫斯科門捷列夫化工学院特別进行的試驗証明：可以得到抗弯强度約 30 公斤/公厘<sup>2</sup> 的剛玉陶瓷，而它根本沒有切削性能。

与提高抗弯速度的同时，还必須特別注意提高韌性，現在韌性还不超过  $5\sim8$  公斤/公分<sup>2</sup>，还須提高材料对于摩擦作用的抗力，或微晶体的耐磨性。

r) 抗压强度極限 这个机械强度的指标在陶瓷中是常用的指标，它常常用来代表各种粗細陶瓷制品的强度。

微晶体当然也应按这个强度試驗。但是这些試驗遇見了很大的技术困难，因为由于微晶体的抗压碎强度非常大，所以除了应用强力的压力机外，还須特別解决垫板的問題。

問題在于微晶体的抗压碎强度达 500 公斤/公厘<sup>2</sup> 和更高些，也就是比硬質合金的高  $20\sim30\%$ 。

圓柱形試件是在这种条件下放在鋼垫板間压碎的，因此对于每一試件都須要換付垫板。

文献中有如下的抗压强度資料：噶尔金的合成剛玉是 50 公斤/公厘<sup>2</sup>，全苏磨料

● 原文中有單位克/公分<sup>3</sup>，譯者以為比重不單位，故刪去。

与研磨科学研究所的A3型是100公斤/公厘<sup>2</sup>，中央机器制造与工艺研究所的T13型是180公斤/公厘<sup>2</sup>，矗石凯维奇的合成刚玉是300公斤/公厘<sup>2</sup>，而青玉（蓝宝石）则为210公斤/公厘<sup>2</sup>。

四) 红热性 微晶体的红热性为1200°，硬质合金的为900°，高速钢的为400°。

### 3. 微晶体(LM-332)性能的稳定性

要烧结微晶体就必须要很高的温度(约1800°)，这样的温度不仅需要特别的耐火材料，并且还要特别的加热方式。

归根到底，微晶体的质量及其性能的稳定性都决定于烧结的规范。

微晶体的烧结 目前烧结矿物粉末及金属粉末的方法用得很广泛。这个方法是陶瓷工业、硬质合金工业及其他工业部门的基础。

自古以来就应用烧结来作为由粉末得到强而紧密的物体的方法，但是这个方法的物理化学过程，至今尚未有一般公认的科学解释。

国内外科学家们在其著述中创造一些烧结原理。我们认为：将各个晶粒连成一整块的晶体间夹层是无定形的玻璃状层。

试验证明，烧结强度随着粉碎程度的增加而增加，也随温度的增高以及温度作用的时间的加长而增加。

当烧结件的显孔率达到零时，则烧结过程就认为是完全完成了。

因此，烧结可以表示由于将粉末材料加热而获得紧密物体的过程。

应当指出，在陶瓷工艺中评定烧结质量时，一般都注意孔隙度、相成分与矿物成分，但是很少或者没有注意晶体大小、形状及相互位置。

由于金属切削的任务而对陶瓷提出的特殊要求，迫使人们用新的方式重新考虑已定的观点，并且拟定足以能控制陶瓷显微结构形成过程的方法。

由于这些方法而得以把刚玉陶瓷的强度(抗弯及抗压强度)几乎提高到国外文献所载数据的二倍。

微晶体刚玉与其他各式烧结刚玉(也包括热刚玉在内)的不同处，在于它有非常细的显微结构，并且其中的晶粒尺寸平均在3至1公忽或更小。

为了烧结微晶体(LM-332)，已经拟定了特殊的温度规范，此规范应当严格遵守，以便保证成品应有的质量。

用哪一种方法实现规定的规范在原则上是没有关系的，因为在任何情况下，对加热设备的主要要求是能实现规定的规范。

必须指出，用莫斯科化工学院式爐子的硬质合金联合工厂，在最近三年来在使用这些爐子方面已获得很大的成就，这可由下面事实来证明：联合工厂已经可靠地掌握了抗弯强度为30~35公斤/公厘<sup>2</sup>和更高的刀片的生产。

今后应该继续研究的问题是保证在最近一、二年内可靠地提高抗弯强度至40~50公斤/公厘<sup>2</sup>，和大大降低微晶体产品的价值，现在它的价值是非常高的。

解决这个问题时，必须以把微晶体产品的目前生产水平提高到十倍为依据。

必须组织几个新车间，而对于那些用刚玉微晶体的工业部门来说，亦可以建几个工厂。

#### 4 显微结构及其与各性能的关系

在叙述微晶体（ЦМ-332 瓷切刀）的性能时，我们还没有涉及其他切削性能及这些性能与显微结构的关系。

金属切削方面的专家们应该研究切削性能并确定它与显微结构的关系。

已经肯定的是：微晶体的结晶结构愈细，则其机械性能愈好。影响晶粒大小的因素有許多因素。图1、2及3中示出优质刀片与不合格刀片的显微结构。

对微晶体五年研究的结果，肯定了下列事实：

1. 微晶体的生产过程必须转变为连续的，并且工艺过程要完全机械化与自动化。

如果每套设备的年产量是按现在产量5~6倍左右计划的，则实现微晶体的这种工艺形式是可能的。

现代的生产规模不能保证ЦМ-332 刀片的成本降低很多，每片成本不应超过8~10戈比，以代替硬质合金的2卢布至2卢布50戈比。

2. 为了组织大量采用陶瓷刀来加工金属，就必须注意下列各项：

a) 在1955年上半年采用抗弯强度不低于35公斤/公厘<sup>2</sup>的ЦМ-332陶瓷刀片，在1955年下半年则采用抗弯强度不低于40公斤/公厘<sup>2</sup>的刀片；

b) 宣布采用陶瓷刀片的竞争




图1 优质的CM-332刀片的磨片(放大300倍)。




图2 粗晶粒刀片的磨片(放大300倍)。

賽，并訂出金屬切削工厂的集体奖金；

a) 利用建筑与运输机械制造部（該部选莫斯科加里宁工厂，作为試驗基地）的經驗；

r) 請中央机械制造与工艺科学研究院及全苏工具科学研究院加强推行陶瓷刀的工作。

3. 由于微晶体ЦМ-332的抗弯强度已达到 $30\sim40$ 公斤/公厘<sup>2</sup>的优良水平，和由于在加里宁工厂、战士工厂，謝尔巴柯夫城的工厂及其他地方工作的結果，可以在1955年大胆地大量生产和推行陶瓷切刀。

#### 4. 与增加微晶体的生产量

的同时，还要在其他国民经济部門中增加它的应用范围。




圖3 不合格刀片的磨片(放大300倍)。

克拉斯諾庫特斯基 (И. М. Краснокутский) 工程师

## 在莫斯科硬質合金聯合工廠中 矿物陶瓷产品的生产

1950年苏联已創造出新的剛玉陶瓷材料 ЦМ-332。

ЦМ-332号陶瓷系由合成的細矿物粉末燒結而成。其强度比現今所知的各种陶瓷材料都高。这种陶瓷的抗弯强度極限为 30~40公斤/公厘<sup>2</sup>，抗压强度極限为 380公斤/公厘<sup>2</sup>。

这种矿物陶瓷的硬度不逊于紅玉及青玉，并且比硬質合金 T30K4 的硬度高很多；其紅热性比各种牌号的硬質合金的都高（圖1），而其耐火度高于 1950°。

ЦМ-332号陶瓷目前在金屬切削刀具中、織布机的導線器中及其他制品中可以部分地代替硬質合金。

在莫斯科門捷列夫化工學院中，在基塔-郭羅德斯基指导下所拟定的制造陶瓷 ЦМ-332 的實驗室制造工艺，已經傳給了莫斯科硬質合金聯合工廠，該厂于 1953 年在試制車間中調整了 ЦМ-332 产品的生产。

在联合工厂中生产工作者以及科学工作者們对于新陶瓷材料所进行的一切工作，都是与下列各單位协作进行的：全苏技术援助所、莫斯科加里宁机械制造厂，謝尔巴柯夫城的机械制造厂、謝尔巴柯夫絲織联合工厂以及中央机械制造与工艺科学研究所和其他科学研究所。




圖1 硬質合金、陶瓷合金及工具鋼的硬度  
隨溫度而变化的关系 (謝博士卡孔柯夫  
И. Ф. Казаков資料):  
1—高速鋼 P18; 2—硬質合金BK15;  
3—BK6; 4—T15K6; 5—T30K4;  
6—BK2; 7—陶瓷材料ЦМ-332。

### 产品的产量与品种

由于把生产的工艺过程加以合理化和改进的缘故，联合工厂的員工在原有生产

面积上，把 1954 年的产品产量提高到比 1953 年的多 54%。

在 1954 年里，联合工厂将产品的品种大大增加了以后，已出产了下列产品：

a) 金属切削用的刀片（按 ГОСТ 2209-49）有：109, 111, 113, 225, 227, 223, 723, 725, 726, 729, 730, 731, 1109, 1305, 1307, 1315, 1317, 3201, MK2, MK1, MK3, MK4, K3305;

b) 拉丝模：Б4-01, Б4-04, В5-06, Г5-05, Д5-0.8, Д5-1.3, Д5-1.8, Д5-2.3, Д5-2.8, Д5-3.8, Е5-3.8, Е5-4.2, Е5-4.7, Е5-5.7, Ж6-6.7, Ж6-12.5, Ж6-14.5, Т20-5.7, Т30-10.5;

c) 喷砂机上的喷嘴——5 种规格型式；

d) 纺织工业用的导线品——4 种规格型式；

e) 制绳工业所用导具——4 种规格型式。

根据用户的预定，目前共出产 70 种规格型式。

### 出产的陶瓷刀片 ЦМ-332 的质量及 检查这种刀片的新方法

1952 年至 1953 年间出产的陶瓷产品质量是不一致的，其抗弯强度在 18~35 公斤/公厘<sup>2</sup> 范围以内。刀片强度为 25~30 公斤/公厘<sup>2</sup> 的金属切削切刀有令人满意的切削性能，但刀片强度低于 25 公斤/公厘<sup>2</sup> 的切刀则很脆，并且常常碎裂。

在 1954 年第一季度里，把制造矿物陶瓷的工艺改善了，使产品（特别是刀片）的强度增加到了 35~38 公斤/公厘<sup>2</sup>。为了继续提高强度，就必须改善粉末（原料）及热处理工序的质量，还必须使许多工艺工序自动化。

必须指出：无论在工厂中或是在研究所中，检查成品质量的方法还是没有完全解决。仔细观察陶瓷刀片的外表及用墨水检验以找出裂纹和外来杂质，都是不能令人满意的方法。

为了提高产品的检验质量，实验室中已设计出一种可以查出厚度至 8~10 公厘刀片上的裂纹的仪器。

这种仪器的工作原理如下：把用光束照明的刀片在放大 10 倍后通过箱盒，这样就可以看出裂纹及极微小的内部外来杂质（污垢）。

在观察及研究各批陶瓷的大量磨片的基础上，我们得到下列结论：微晶体中的细粒结构并不能经常保证良好的切削性能。甚至那些机床上工作时迅速毁坏的刀片，也往往是具有细粒结构。显然，要改善陶瓷刀片的切削性能，就要有由各种不同大小晶粒组成的结构。

在联合工厂的实验室中，拟定了微晶体试件的研磨与抛光的方法、磨片腐蚀法及得到显微结构像片的方法，这样就可以检验所出产的各批刀片的粒度了。ЦМ-332 号陶瓷刀片结构的金相研究证明，产品的粒度常是不一致的：有的刀片的基本晶粒为 3 至 6 及 4 至 6 公忽（图 2, 3, 4, 5）；同时除开 1~2 公忽大小的小晶粒以外，也还有

个别的 8, 10 及 15 公忽的大晶粒。很多試驗的生产試件中，含有長达 30 公忽的長針狀結晶；这是成分为  $\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{Al}_2\text{O}_5$  的  $\beta$ -矾土。变態的  $\beta$ -矾土比  $\alpha$ -矾土(刚玉)的硬度低，且研磨能力也差。所以在矿物陶瓷刀片中不希望有  $\beta$ -矾土。

为了得到优质的陶瓷材料，必須用 Г-00 号矾土，这种材料中不含  $\text{Na}_2\text{O}$ 。

**燒結** 矿物陶瓷刀片是在有增氧鼓風的平底火油爐中燒結的。用此类爐子工作时，有下列缺点：

- 1) 会得到不均匀的矿物陶瓷成品；
- 2) 一部分成品 (5~10%) 由于有裂縫而报废；
- 3) 每 1 公斤产品要消耗的火油达 40 公斤。

在两年的时期中，联合工厂的实验室都是在帶有鉗电阻（管徑 120 公厘，長 3.2 公尺）的剛鋸石电爐中进行燒結微晶体刀片的工作。

当利用氧气时，爐子的寿命就非常低，因为在高溫下鉗能产生氧化物。目前已完成了在弱还原剂（氮）中燒結工艺的研究。在电爐中燒結出的刀片的物理机械性能与在平底火油爐中燒結出的相似。

这些刀片的显微结构的研究証明，这些刀片的粒度較細，并且較均匀。試驗証明刀片的質量很均匀，并且比在火油爐中燒結出的产品的切削性能高（表 1）。

**在矿物陶瓷刀片上鍍金屬** 現有的焊合陶瓷刀片的方法不能使刀片牢固地緊固在切削刀具的刀杆凹槽中。所以很多工厂和研究所用机械夾固法将刀片固定在刀杆上。例如，在莫斯科加里宁机器制造厂中莫罗波夫工藝师研究出許多机械夾持刀片的结构，这是有助于迅速并有效地推行陶瓷刀具的。

机械夾刀片可以且适于用在刀杆的开口槽中，但是这里还没有一种合理的方法。

在刀杆上的密閉凹槽中采用机械法夾持刀片是有困难的，这时必须把刀片焊上。根据用户的反应。推荐的焊合方法不能經常提供足够的夾固强度。

硬質合金联合工厂的实验室与运输机器制造部全苏設計工艺研究所共同校驗了陶瓷刀片鍍金屬的工作，和用金屬焊料焊接刀片的工作。我們拟定的在真空爐中用




圖 2 PM-332 的顯微磨片。基体晶粒 2~6 公忽，很多 8 公忽的，个别 10 公忽的 (297 批)。



圖 3 UM-332 的顯微磨片。基体晶粒 3~6 公忽，有 8 公忽的，个别是 12 公忽的 (296 批)。

銅或透磁鐵鎳合金使陶瓷刀片鍍上金屬的方法如下：在陶瓷刀片的表面上放上摻有粘結劑（賽瑞珞在戊基醋酸鹽中的溶液）的鐵鎳合金膏；然后将这个刀片加以熱處理，以便使鐵鎳合金能滲透在刀片的上層中。

使用銅時，刀片要用熔劑蓋住，在熔劑上面放上一塊銅箔，然后將刀片放在真空爐中。爐中的真空要保持8~10分鐘。將銅加熱至熔點總共需要3~4分鐘。

用真空法鍍金屬時，所鍍金屬層的表面平整，而且沒有凸瘤，並且很堅實。

用黃銅和高頻率焊法焊的這種鍍有金屬的陶瓷刀片，檢驗其強度可知，剪應力達900公斤/公分<sup>2</sup>，這比用現在已知的其他焊法的強度要高幾倍。這種鍍金屬和用黃銅焊陶瓷刀片的新方法，無論在刀杆上的閉槽及開槽中，都可以作出可靠的帶有陶瓷刀



圖4 CM-332 的顯微磨片。基體晶粒為4~8公忽，有到10公忽的，個別的是12公忽(第4批)。



圖5 CM-332 的顯微磨片。基體晶粒為4~8公忽，有10公忽的，個別的是12~15公忽(第2批)。

表1 用在電爐中燒結出的CM-332號陶瓷刀片所進行的切削試驗

試驗材料	工序數目	與自火油爐中燒結出的刀片比較時的耐用度%
鋼紙-冷硬皮粗加工 軋鋼與鋸鋼-粗加工(3號，45號，40X，Y7 鋼)	6	109
	15	150

片的刀具。

真空法可以在各種形狀的陶瓷刀片上鍍金屬，這些刀片中已作出外圓車刀，端面車刀，鏽刀，切入刀及其他切刀。焊在刀杆上的刀片已在莫斯科硬質合金聯合工廠的切削實驗室中，加里寧工廠中，[戰士]工廠中，柯洛羅的機車製造廠中試驗過。

為了廣泛地把CM-332陶瓷刀片的真空鍍金屬法推薦給各個金屬加工工廠，就必須擬定和製造特殊設備。

### 陶瓷刀片的應用

現在舉出在工業中應用陶瓷刀片的幾個例子：

1. 制繩厂用的导向装置中的垫片 在哈尔科夫制繩厂中用圓柱形陶瓷件代替鋼墊，在試驗時表明了結果很好（表 2）。

在制繩厂中當用鋼的導向裝置時，每隔 4~6 班，必須使機床停止很長的時間，以便更換導向墊，這就大大地降低了生產率。用陶瓷墊代替鋼墊以後，由於減少了強迫停車時間，就可以增加制繩廠的產品產量。

聯合工廠大規模出產的 ЦМ-332 陶瓷墊片，已在哈尔科夫、哈尔崔茲及列寧格勒制繩廠中採用了。

2. 絲織工業中的導線器 在莫斯科謝爾巴柯夫絲織聯合工廠中的徑紗機上，廣泛地採用玻璃、瓷及金屬作的拉線器與導線器。它們的壽命不超過 2~3 周。拉線器與導線器壽命短的原因是絲線及其他類型的纖維將其表面拉出槽子，這就會使綫和由綫所作的布的質量降低。

表 2 在制繩工廠中導向裝置的陶瓷墊片的相對壽命

墊片材料	壽命		生產對象
	小時	%	
鋼 Y8	93	100	鋼繩
陶瓷 ЦМ-332	2782	3000	
鋼 Y8	140	100	麻繩
陶瓷 ЦМ-332	3600	2500	
	無磨損		

在 1953 年硬質合金聯合工廠的工作者們在與絲織聯合工廠的工藝師們合作下，進行了礦物陶瓷的初步試驗，結果很好。自 1954 年一月起，謝爾巴柯夫聯合工廠就在個別機器上採用了陶瓷拉線器和導線架。

在 11 個月的試驗期中，各種纖維都未拉壞導線器的表面。同時綫並未變形，這就大大地改善了造絲及天然絲所織的綢的質量。陶瓷導線盤的壽命已提高到 11 個月了，它們還可以由現在繼續用至磨損（而玻璃作的導線器的壽命為 2~3 星期）。

產品的成本降低了。例如邊緣拋光的玻璃導線盤值 12 布，而由微晶體作的盤則值 6 布。輕工業部絲織工業管理總局在 1955 年中應當保證採用微晶體的導線盤與拉線器以代替玻璃與普通的瓷器。

在絲織及棉織工廠中採用陶瓷作為導線器及拉線器，可以提高絲綢和棉布的質量，並且由於微晶體的壽命高而成本低，所以會給國家帶來很大的經濟效果。

3. 噴砂機上的噴嘴 在謝爾巴柯夫機器製造廠中曾在噴砂裝置中試驗過內徑 8 公厘的礦物陶瓷噴嘴，結果它的壽命約為 20 小時。而所用的淬火鋼噴嘴的壽命則僅為 30~50 分鐘。因此，用 ЦМ-332 矿物陶瓷所作的噴嘴的壽命為鋼噴嘴的壽命的 30 倍。

根據許多工廠的試驗數據，可得出下列結論：用礦物陶瓷噴嘴代替鋼噴嘴可以成功地應用在各種噴砂機上。

4. 切削刀具 在某一机器制造厂中，曾在加工铸铁件的两道工序中采用了镶有MK4矿物陶瓷圆刀齿的端铣刀。由于加工余量很大及铣硬皮时有冲击，所以在铣铸铁件时刀齿的工作条件相当沉重。

采用带陶瓷刀片的铣刀可以：

1) 增加主轴转数：精加工时由 150 增加到 235 转/分，粗加工时由 95 增加到 150 转/分；

2) 把走刀量由 147 增加到 186 毫米/分。

与用带有 BK8 硬质合金刀片的端铣刀加工这个工件比较时，这可以把劳动生产率增加 36%。

在橡胶机械托辣斯同盟（Союзреммаштрест）的一个工厂中曾进行用陶瓷切刀精铣铸铁套的试验，切刀上镶有 0722 型的ЦМ-332 号陶瓷刀片，铸铁套的布氏硬度为  $H_B = 363 \sim 444$ 。该工厂也用镶有 BK2 硬质合金的切刀进行这个工序。硬质合金切刀的平均耐用度为 42 分钟，而陶瓷切刀的平均耐用度为 68 分钟，因此可以增加劳动生产率 38%。

在莫斯科加里宁机器制造厂中，采用了陶瓷切刀使很多工序的机动时间都大大减少（表 3）了。

表 3

合 金	工 序	切削速度 (公尺/分)	机动时间减少到
BK8	加工 $H_B = 200$ 的铸铁輪	60	—
陶或	同 上	282	4.5 分之一
BK8	精加工铸铁形环	88	—
陶瓷	同 上	220	2.5 分之一
T5K10	加工轴杆(40 X)	101	—
陶瓷	同 上	200~260	2 分之一
T15K6	精加工齿輪(45号钢)	167	—
陶瓷	同 上	442	2.5 分之一

由表 3 可知，新材料可以很成功的代替硬质合金。即使只节约 15~25%，这种代替也可使国民经济大大节省昂贵而且稀少的像镍及钴这些金属。

但是在汽车拖拉机工业部、机床制造工业部、工具工业部及航空工业部的大多数工厂中，陶瓷刀具的推行进行得很不好：在很多大工厂中（斯大林汽车厂、高尔基城莫洛托夫汽车厂、齐略宾斯克、哈尔科夫及斯大林格勒的拖拉机厂、乌拉尔重型机器制造厂等等）虽然有很好的工程师和高速车工等干部，但是差不多没有利用陶瓷切刀。这是因为在大多数工厂中还没有指定负责推行陶瓷切刀的工程师的缘故。

在某些工厂中，车工革新者们用了有陶瓷刀片的切刀后，每班中能完成 5~10 个定额。但是，奇怪的是他们的工作经验是没有得到推广。

在最短期中新材料应给国民经济服务，这是毫无疑问的。