

# 鍋爐与透平文摘

5—6

第一机械工业部汽輪机鍋爐研究所汇編  
上海市科学技術編譯館出版



鍋 爐 与 透 平 文 摘  
第 5 輯

第一机械工业部汽轮机  
鍋 爐 研究所 汇編

\*

上海市科学技术編譯館出版  
(上海南昌路 59 号)

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經  
上海市印刷四厂印刷

\*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 4 7/8 字数 168,000  
1963 年 1 月第 1 版 1963 年 1 月第一次印刷  
印数 1—1,500

編 号 : 6001 · 79

定 价 : 0.90 元

## 目 录

一、鍋爐 .....	1
二、汽輪机 .....	57
三、燃气輪机 .....	96
四、电站 .....	125
五、材料 .....	144

# 一、鍋 爐

0422 1950~1960年間美國鍋爐製造發展的主要趨向和近  
景——Беляев, В. И., Каменский, С. Н., Энерго-  
машиностроение, 12:43 (1961) [俄文]

美國鍋爐製造的特點是：不斷提高鍋爐機組的單位功率；提高蒸汽參數；廣泛地採用中間蒸汽過熱；大量採用燃氣和重油鍋爐機組。

(1) 蒸汽參數 出力 200~380 噸/時鍋爐機組：壓力 88~142 絶對大氣壓；過熱溫度 496~565°C。

出力 400~500 噸/時鍋爐機組：壓力 103~177 絶對大氣壓；過熱溫度 538~565°C。

出力 600~900 噸/時鍋爐機組：初壓不低於 127 絶對大氣壓；過熱溫度不低於 538°C；中間過熱溫度 538~565°C。

出力大於 1,000 噸/時鍋爐機組：壓力 142~246 絶對大氣壓；溫度 538~565°C。根據表載，大部分是以煤作燃料。

(2) 循環系統 在美國鍋爐製造中，自然循環機組占多數，但強制循環也採用得很廣泛。

中等出力(200~300 噸/時)鍋爐只採用自然循環。就特大單位出力(800~1,200 噸/時)來講，自然循環鍋爐占 65.8%；超功率鍋爐(1,330~2,240 噸/時)，自然循環鍋爐占 58.5%。

(3) 燃料和爐膛 美國所出產的鍋爐機組，按所採用燃料種類來看，可分成三類：燃氣重油、煤粉和適於燃燒所有燃料(煤、燃氣和重油)或能任意混合使用的通用爐膛。

從鍋爐總台數中可以看出：燃氣重油爐占 28.7%，煤粉爐占 62.4%；燃用所有類型燃料的鍋爐占 8.9%。而這種鍋爐機組，煤僅用於提高熱電站工作可靠性和當主要燃料(燃氣或重油)中斷的時候。

在此期間已投入和將投入運行的鍋爐中，微正壓爐膛的鍋爐占 27%，而液態排渣爐占 ~12%。液態排渣爐膛 60% 是微正壓的。

文中附有表 6 張。

(譯者：陸肇炎摘譯，李松生校)

0423 ТГМ-94型鍋爐机组——Энергетика, 9: 23 (1961)  
〔俄文〕

TK3 厂出品的,  $D=500$  吨/时,  $P=140$  絶对大气压,  $570/570^{\circ}\text{C}$ ; ТГМ-94型, 配 ПВК-150 机组。锅炉为单炉膛,  $a \times b = 16,700 \times 6,000$  毫米,  $V_m = 2,010 \text{ 米}^3$ , 对煤气  $\frac{Q}{V} = 190 \times 10^6$  大卡/米<sup>3</sup> 时, 对重油  $\frac{Q}{V} = 189 \times 10^6$  大卡/米<sup>3</sup> 时。水冷壁辐射受热面积 598 米<sup>2</sup>。燃煤气时,  $T_m^v = 1,227^{\circ}\text{C}$ , 燃重油时  $T_m^v = 1,225^{\circ}\text{C}$ 。水冷壁由 20 号钢制造,  $d = 60 \times 6$  毫米,  $S = 64$  毫米。后墙水冷壁下部向前墙倾斜形成炉底, 上敷以耐火砖及铬质塑料。前墙设辐射过热器, 受热面面积 234 米<sup>2</sup>, 用 12XMФ 制造,  $d = 42 \times 5.5$  毫米,  $S = 46$  毫米, 由 7 个组组成, 每组内蒸汽皆作上下流动。前墙分上下 4 排布置, 有 28 个 TR3 型带有单独电气机械传动的煤气-重油燃烧器, 每一燃烧器的出力, 对煤气为 2,000 标准米<sup>3</sup>/时, 对重油为 2 吨/时。炉膛上部主要部分的炉墙固定在护板上, 下部为悬挂式。在炉膛出口及烟道转折处, 布置由长短屏相间组成的屏式过热受热面。

长屏受热面 490 米<sup>2</sup>, 由 12XMФ 制造,  $d = 42 \times 4.5$  毫米,  $S = 45$  毫米; 短屏受热面 440 米<sup>2</sup>, 材料及管径与前者相同。蒸汽先经长屏, 后经短屏, 屏间距  $S_2 = 840$  及 700 毫米。对流过热器在二个平行的下降烟道中作水平布置, 受热面 500 米<sup>2</sup>。沿蒸汽流程的进口及出口段受热面的材料与管径分别为 12XMФ, 32 × 4.5 毫米, 12XMФ, 32 × 5 毫米, 1X18H12T, 32 × 4 毫米。管子交叉排列,  $S_1 = 146$  毫米;  $S_2 = 47.5$  毫米。一次过热汽温调节用二次自制冷凝水喷水, 一点在屏前, 一点在对流过热器中间。

因锅炉系露天布置, 所有过热器元件皆可疏尽积水。为在启动时保护一次过热器, 装有利用外界蒸汽冷却的装置 (ОРГРЭС 南方分局的启动经验证明, 当机组滑引参数启动时, 不用外部蒸汽, 一次过热器亦能良好冷却)。二次过热器进口及出口段受热面分别为 2,000 及 1,350 米<sup>2</sup>,  $d = 42 \times 3.5$  毫米, 由 12XMФ, 12XMФ 及 1X18H12T 制造, 交叉排列,  $S_1 = 140$  毫米,  $S_2 = 60$  毫米。二次过热汽温调节可用省煤器后的烟气再循环, 及用低压加热器的冷凝水来喷水, 或用燃烧器作辅助调节。一、二次过热器受热面皆悬于受给水冷却的吊挂管上。省煤器主要由对流受热面组成, 受热面面积为 5,800 米<sup>2</sup>,  $d = 32 \times 3.5$  毫米, 交叉排列,  $S_1 = 86$  毫米,  $S_2 = 60$  毫米。在烟道转折处的墙上敷有辐射省煤器受热面,  $d = 32 \times 3.5$  毫米,  $S = 35$  毫米。

锅内设备为具有锅内旋风分离器的二段蒸发装置。

空气预热器为与前墙布置平行的三台回转式TK3预热器，受热面46,380米<sup>2</sup>，易受腐蚀的冷段布置在上方(即烟气自下向上流)，燃煤气时预热温度286℃，燃重油时306℃。

锅炉-透平机组在同一操作台上控制，锅炉附近也有单独的控制板，并装有部分仪表以监督启动工况。此外尚装有受热面喷丸清灰装置和自制冷凝水设备。燃煤气时  $\eta_{K.A} = 91.4\%$ ， $\alpha_m = 1.2$ ， $Ty_x = 130^\circ\text{C}$ ，烟道阻力203公斤/米<sup>2</sup>，燃重油时  $\eta_{K.A} = 91.3\%$ ， $\alpha_m = 1.15$ ， $Ty_x = 141^\circ\text{C}$ ，烟道阻力187公斤/米<sup>2</sup>。

文中有关锅炉纵剖视图1张。

(哈工大楊勵丹摘译)

#### 0424 重油鍋爐的低溫部分的故障——坂本 进，

火力发电， 61：30 (1961) [日文]

文章首先介绍燃用重油锅炉的低温部分——省煤器及空气预热器等产生故障的原因。这种故障大部分是由于重油中所含的硫分与灰分而产生的腐蚀作用所引起的。文章指出，重油中所含硫分在燃烧过程中变成的二氧化硫(SO<sub>2</sub>)与灰分中所含有的各种金属元素结合成氧化物，此等氧化物与烟气温度、空气过剩系数、灰分中的金属元素钒(V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)以及水管过热管的表面形成的氧化铁(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)的多少有关。当烟气流经管束的通道时，一部分二氧化硫变成了三氧化硫(SO<sub>3</sub>)。当烟气中含有的三氧化硫，即使是很少量时，也将使烟气的露点急速上升。同时文章指出，在烟气温度300~450℃范围内，烟气与锅炉受热面表面上的氧化铁接触产生硫酸亚铁(FeSO<sub>4</sub>)，此种硫酸亚铁在低温时将与较多的结晶水结合，以致其容积数大大膨胀，使烟气通路将有阻塞的危险。过度腐蚀会使钢管和钢板产生孔穴，同时烟气通路上附着腐蚀的生成物，烟气流通受到阻碍，使烟气温度越来越低，过低的熔化点不只使通路阻塞加剧，并且使腐蚀迅速增加。如上所述，发生故障的主要原因是由于重油中含硫所致。因此，最积极的办法是采用脱硫的重油来作为锅炉燃料，但脱硫必须大量用氨，因此很不经济。同时灰分中所含的钒等元素也不可能去除很多，所以目前最有效的方法是把一种添加剂直接喷到或混到燃烧火焰中去，使锅炉内的燃气中产生的SO<sub>3</sub>量降低，同时降低燃气露点，这样可使已形成的硫酸进行中和，即使仍凝聚于金属的表面，也不再起腐蚀作用。文章指出，根据一些研究报告，这种添加剂以白云石为最理想。

文章最后介紹了一台重油锅炉在60%负荷时，低温部分产生故障的例子。例子中介绍了锅炉试运转情况、空气预热器低温部分的实测结果、产生故障的实际情况等。文中附有图6及腐蚀部分的照片图4及表3，参考文献3种。

(第二设计院侯立生摘译，杨致良校)

**0425 波多尔斯克鍋爐厂直流鍋爐的发展——Биман, В. М.,**

*Теплоэнергетика, 10:29 (1961) [俄文]*

本文叙述了波多尔斯克锅炉厂生产的直流锅炉结构特点及其设计研究的主要方向。列出了该厂自1935年开始采用直流锅炉到1961年止制成的直流锅炉总蒸发量和台数，以及按压力和容量的分类。

由于II型单炉膛布置逐渐不能满足大型锅炉的要求，所以出现了U型、T型和多炉膛的布置方案，以及这些型式的特点和多炉膛的必要性。

文中讨论了大容量直流锅炉设计中的几个主要问题：

(1) 中间过热汽温的调节 谈论了燃气调节、烟气再循环、摆动式喷燃器、喷水减温、分二次过热器为两个管组分别布置在不同烟温区内、蒸汽换热器等调节方法的主要优缺点和应用范围；并且认为后两种方法最有前途。

(2) 过渡区 积盐和盐的成分、热负荷、介质温度和速度等因素有关。过渡区的吸热可由80大卡/公斤扩大到200大卡/公斤。故不一定要将过渡区布置在对流烟道中。

(3) 水冷壁 由于拉姆金直流锅炉的水冷壁不便与组装，故讨论了垂直水冷壁系统的水动力学稳定性，并指出在这方面应抓紧试验工作。

(4) 平行回路的数目 为便于调节，一般把大于300~400吨/时的锅炉分为2~8个单独控制的平行回路，为避免每个回路之间加热不均而引起的温度不均，如把炉子分为几个炉膛，即使每个炉膛分为两个回路，调节也方便得多。

(5) 锅炉的工艺性 为了加速制造与安装，必须提高产品的工艺性，简化蛇形管束和水冷壁的结构形式，增加组合率，砖墙制成组件等。

文中列出了ПК-24、ПК-38、ПК-12、ПК-40、ПК-40-1、ПК-47、ПК-33、ПК-37和ПК-39的原则系统图，以及它们的具体技术数据。

该厂在今后几年中将建造50~80万瓦、1,500~2,400吨的直流锅炉。为了运行可靠，建议最好做成多炉膛的。

(哈工大张子栋摘译，王孟浩校)

0426 直流鍋爐給水調節系統(按“熱量-給水”比例調節)  
的動態特性——Айзенштат, И. И., Энергомашиностроение, 11:5 (1961) [俄文]

目前，在蘇聯高壓直流鍋爐所採用的調節系統主要方案之一，是根據“熱量-給水”的比例來調節給水流量。

對“熱量-給水”方案再引用汽水行程中間某些點工質溫度的衰減衝量的給水調節系統，現已設計成功，並應用於壓力為 255 絶對大氣壓、出力 950 噸/時系列的鍋爐。

作者通過對“熱量-給水”的直流鍋爐給水調節系統動態方程式及傳遞函數的分析，並引入 51CII<sup>230</sup> 100 直流鍋爐在給水波動時的振幅-相位特性曲線及過渡函數，着重分析了決定系統穩定性及衰減率的因素以及改善途徑。並得如下結論：

(1) 直流鍋爐給水調節系統的穩定性和波動程度，完全取決於鍋爐振幅-相位特性曲線的形式。在裝設不合理想的噴水調節器時，這個特性僅與鍋爐的熱力特性和結構特性有關，並也與第一噴水點位置有關。

(2) 布置於第一噴水點前的過熱器受熱面金屬的蓄熱能力越高，第一噴水點沿蒸汽行程布置得越遠，則給水調節系統的衰減率就越小。由於隨著壓力增大，過熱器受熱面的蓄熱能力由於其受熱面相對增大和管壁增厚而相應提高，因而可以推測：對超臨界壓力的鍋爐而言，衰減率是還顯得不足。

(3) 若任一壓力的直流鍋爐其給水調節系統衰減不夠，則可用下列方法予以根本改善：即對“熱量-給水”系統的給水調節器再引入第一噴水前某點的工質溫度(或濕度)的附加衰減衝量。這點已應用於超臨界壓力鍋爐 ПК-39 和 ПК-41(950 噸/時，255 絶對大氣壓，585/570°C)的給水自動調節系統中。

(哈鍋廠裴秀珍、陸肇炎摘譯，鄭昶校)

0427 再循環分級分離的系統——Кемелман, М. Н.,  
Эскин, И. Б., Энергомашиностроение, 3:21,  
(1962) [俄文]

近年來，鍋爐技術的發展方向是建造大功率及運行可靠的單元機組。因此，對蒸汽分離裝置——蒸汽鍋爐最重要元件之一的要求就提高了。這

样，在确保湿蒸汽高度干燥的同时，最好能有外形尺寸較小的分离器结构。

近几年来，中央锅炉透平研究所莫斯科分所已在离心分离方面作了研究，并据此創立了几种在苏联直流锅炉上广泛采用的，外形尺寸小的离心式分离器。但是，这种分离器只能确保效率  $\eta = 80 \sim 90\%$ 。在許多情况下，这种效率是显得不够的，因此已推荐有分级分离的系統，这种系統能确保排除水分的較大的數率。

分级分离系統的主要元件是装有三个集汽室的离心式分离器。分离器横截面处的湿分分配具有与其中間处相同的能力，在中心綫附近，蒸汽具有最小湿分，而器壁附近具有最大湿分。

本文介绍了以蒸汽-蒸汽噴射器使湿蒸汽再循环的新型分级分离系統試驗台研究結果。

(哈锅厂陆肇炎摘译)

0428 液态排渣爐壁中高灰分煤的燃燒——Chvála, M.,  
*Energetika*, 10 : 498 (1961) [捷文]

要使灰分高达 50% 左右的煤顺利地进行燃烧，必須要求准确地确定炉壁中的运行工况。如果工况選擇不当或沒有得到正确的維持，则在燃烧时必然会产生运行上的严重困难。这些困难表現在锅炉受热面的严重积灰，尤其是在火焰不稳定的方面。燃烧室运行中的不良脉动現象往往利用天然气或油来稳定火焰。附加燃烧器同时可縮短点火时间，且基本上避免了熄火現象。然而，附加的稳定煤粉燃烧的方法所需代价很高，当运行条件作正确地調节时，完全无必要采用。

确定运行工况时，必須考慮一次混合物温度、二次空气温度、磨煤細度、燃烧器处的一次和二次空气的混合比，因为尤其是混合比对于及时点火有着强烈的影响。主要的缺点之一往往是噴咀的磨损及二次空气导向板的烧毁及其拆除。

本文对液态排渣炉中如何燃烧易熔高灰分(灰分熔点較低并在燃烧后形成短渣)煤及难熔高灰分煤的原則进行了探討。研究了煤粉制备、一次及二次空气温度、二次空气的速度、煤粉量、过剩空气、煤粉細度、燃烧器四周的涂料敷設、自动控制与測量仪表等具体問題。

(汽锅所李和慈摘译)

0429 液态排渣爐燃用奥地利褐煤的經驗——Huber, R.,  
VGB, 74: 352 (1961) [德文]

奥地利褐煤是一种地質年代較久的煤种。一般地說，其灰份約在 15~35% 之間，水分在 25~33% 之間，对純煤而言，揮发份在 45~55% 之間，低热值由 2,000~3,500 大卡/公斤。由灰份分析得出： $\text{SiO}_2$  为 44~51%， $\text{Al}_2\text{O}_3$  25~34%， $\text{Fe}_2\text{O}_3$  8~25%， $\text{CaO}$  3~9%， $\text{MgO}$  1~4%， $\text{SO}_3$  0.9~1.6%。影响灰熔化特性的  $\text{SiO}_2/\text{CaO}$  比值相当高，約在 6~14 間，灰渣的流动点为 1,350~1,450°C，其熔点只与它相差 10~20°C，这种渣一般称为短渣。

接着，本文介紹了在奥地利运行的两台液态排渣炉：一台为 50 吨/时立式旋风炉，另一台为 100 吨/时的半开式液态排渣炉，这两台锅炉均于 1953 年投入运行。

作者根据几年来的运行結果，討論了锅炉的捕渣率、还原性气氛或氧化性气氛运行方式的影响，运行時間、輔助装置的磨损，粒化灰渣的利用，未燃燒损失及最低負荷等情況。特別指出，到目前为止沒有一台锅炉产生过管子磨损和短釘损坏的現象。此外，把来自烟气干燥磨煤机的乏汽在熔渣段和冷却段之間处噴入，效果极好，因为这样使灰渣的液相和固相区分得更为明显。

由于奥地利煤种在磨煤机中的分离器温度必須为 180~200°C，因此，为了提高效率而把磨煤机乏汽通过專門的除尘器直接排入大气，是不合适的。

为了利用除渣装置中的部分灰渣热量，曾进行了一些試驗，本文对此也作了介紹。

由于在制造设备时，考慮了奥地利煤种的特性，并且利用了以往所取得的經驗，使得锅炉在运行上极为稳定和可靠。

文中有图 5 幅。

(汽锅所沈耀南摘译)

0430 小型單管強制循環組裝鍋爐——大中 隆，  
火力发电，65:2 (1961) [日文]

文章指出，小型单管强制循环組装锅炉的构造原理，很象单管式直流锅炉，但其加热盘管出口处的蒸汽发生率不超过 50~60%，并且蒸汽和热水

是借助汽水分离器分开的。这种锅炉循环的比率为 $1.5\sim 3$ 倍，比强制循环锅炉的 $5\sim 10$ 倍低得多；即使在直流锅炉的 $1\sim 1.5$ 倍的数值时，仍不失去迅速起动的可能性；同时这种锅炉不象直流锅炉那样在水管中蒸发。为了防止水垢的积聚，必须有要求很高的给水处理和纯水装置。文章介绍了这种锅炉的特点：(1)可进行快速启动——只需5分钟就可获得优良的蒸汽，因此在间歇运行的情况下非常优越，在负荷变动激烈时效率可达75%以上，平均效率可达80%以上；(2)重量轻、体积小——采用了优良的燃烧器和加压燃烧，致使炉膛负荷大大提高( $4,500$ 大卡/ $米^2$ 时)，燃烧室可大为减小。由于传热面的蒸发率增大，因而传热面积也可减小；(3)自动控制可采用最简单的开关装置，根据蒸汽的压力，用2个按钮控制燃料、给水及空气的所需量。此外，在燃烧室的周围采用了特殊钢的衬里，并装有一系列的安全装置。

文章介绍了这种锅炉的二种水循环系统，一种是水经给水泵进入锅炉盘管，加热后的汽水混合物进入立式汽包状的汽水分离器，将水和汽分离，蒸汽自蒸汽出口送出，水则经水泵循环部分，经给水混合器与给水混合后再进入锅炉盘管。另一种系统用于较小容量的锅炉，给水经水泵送入汽水分离器，在汽水分离器内与循环水混合后经水泵循环部分进入锅炉盘管。文章还介绍了几种正在生产中的产品，蒸发量自23.5公斤/时~2,504公斤/时，其重量为 $570\sim 2,596$ 公斤，电动机容量为 $0.55\sim 7.5$ 瓩，外形尺寸为 $1.04\times 1.27\times 1.57\sim 1.88\times 2.16\times 2.76$ 。

(第二设计院侯立生摘译，杨致良校)

0431 '組合安裝鋼爐的結構研究——Skokan, M.,  
*Energetika*, 10: 493 (1961) [捷文]

近年来，捷克火电站建设的发展速度很快，根据世界热电站建设速度的水平及捷克所实行的标准规定，30万瓩电站的总建造周期为40个月。因此，就要求电站各部门能既迅速又可靠地完成任务。

本文作者指出，目前在电站建设中，最为困难的是锅炉的安装工作，各方面也都为此采取了不少措施。根据目前经验，最为有效的缩短周期的措施是“组合安装法”，即必须使安装、制造与设计人员紧密合作，向所谓组合安装式的锅炉结构过渡。

本文比较了苏联 ТП-230Б 及捷克 G230、G330 锅炉的重量、组合率、组件数及平均组件重量等指标，从而指出了捷克尚需提高锅炉组合安装程

度的工作。不仅空气预热器，而且省煤器、过热器、管屏及钢架也应考虑适应组合安装的要求。

文中附图3幅及表4张。

(汽锅所李和慈摘译)

### 0432 从煤粉锅炉变换到燃用天然煤气情况下的工作过程

研究——Рабинович, О. М. 等, Изв. ВУЗ-Энергетика, 3 : 45 (1961) [俄文]

在燃用象无烟煤屑等难以着火的煤粉时，为了减少炉内不完全燃烧损失，常推荐采用所谓侧送空气的系统。在这种系统中，燃烧煤粉所需的空气并不是完全通过喷燃器送入的，这种侧送空气系统在燃烧无烟煤屑的煤粉时，常获得一定的经济效果。

本文系介绍某电厂一台原来燃用无烟煤屑煤粉，并带有侧送空气系统的中压锅炉，在变换燃用天然煤气后的研究工作情况。

该台锅炉的参数为：额定蒸汽生产量  $D=105$  吨/时， $P_{ne}=32$  公斤/厘米<sup>2</sup>， $t_{ne}=410^{\circ}\text{C}$ ， $t_{na}=145^{\circ}\text{C}$ 。炉膛内布置有水冷壁，并有高为5米的着火围燃带，过热器由屏式及对流二部分所组成，尾部受热面布置有光管省煤器和一级空气预热器。在炉膛前墙上按正三角形布置有三只煤粉喷燃器。侧送空气系统系布置在二侧墙上——即距离前墙4米，并在上层喷燃器中心线上以上1.5米处，布置有尺寸为 $0.06 \times 0.5$ 米，微向下倾斜的缝式喷口各四个。

在原先燃用无烟煤屑的煤粉时，相应蒸汽生产量  $D=105$  吨/时下的炉膛计算热负荷为  $133 \times 10^3$  大卡/米<sup>2</sup>·时。侧送空气系统可以在一定的范围内调节火焰的位置，改善火焰在炉内的充满程度，同时能使过热蒸汽温度降低约  $10 \sim 15^{\circ}\text{C}$ 。由锅炉的热效率试验看来，在燃用无烟煤屑的煤粉时，采用侧送空气系统后可提高锅炉机组的效率约3%（其中机械未完全燃烧损失降低一倍；而排烟热损失由于炉内过剩空气系数由1.1增加到1.3而相应地提高2~2.5%）。但是，即使采用了超过30%的侧送空气量，锅炉的蒸汽生产量仍由于过热蒸汽温度过高而限制在95吨/时以下。

在变换到燃用天然煤气后，喷燃器即按照ПГБ（直流锅炉设计院）的设计方案进行改装。燃用天然煤气的锅炉热效率试验说明：采用侧送空气后，将恶化炉内的煤气燃烧过程，并且使化学未完全燃烧损失和排烟热损失都增加，而锅炉的蒸汽生产量仍由于过热蒸汽温度过高而低于95吨/时以下。

为了进一步改善锅炉的工作，除了对喷燃器结构进行改进外，还使上层一只喷燃器的送风量减少和不采用侧送空气系统。运行结果表示：这些措施使得锅炉的蒸汽生产量达到额定数值—— $D=105$  吨/时，并且锅炉的工作正常。当不采用侧送空气系统后，锅炉的化学未完全燃烧损失减少 0.1%，排烟热损失减少 0.5~1%，送引风设备的耗电量减少 10~15%。所有这些运行结果说明：在燃用天然煤气时，燃烧所需的空气最好完全通过喷燃器，而不采用侧送空气系统。

(浙江大学张鹤声摘译)

#### 0433 燃用爱沙尼亞頁岩的新型大功率鍋爐機組——

Патыченко, В. С., Резник, В. И., Энергомашиностроение, 2 : 1 (1962) [俄文]

本文介绍燃用爱沙尼亞頁岩的新型 ТП-67 型 ТК3 锅炉的主要结构部件，简述热力系统和整体布置以及锅炉设计时所采用的原则。

文中附图五幅，表 2 张。

(哈锅厂陆肇炎摘译，李松生校)

#### 0434 按燃料矿质特性选择燃用爱沙尼亞頁岩大功率鍋爐

机組的热力系統和整体布置——Эпик, И. П.,  
Резник, В. И., Энергомашустроение, 12 : 5  
(1961) [俄文]

本文指出了根据燃料矿质研究，有必要制订燃用頁岩锅炉设计的新原则。分析了决定大功率锅炉外型的灰渣问题的主要特点。提出了选择燃用頁岩锅炉机组个别部件结构、热力系统和整体布置的建议。

文中附有示意图 3 幅。

(哈锅厂陆肇炎摘译，李松生校)

**0435 配 30 万瓩机组的 950 吨 / 时小外形尺寸锅炉——**

Меннерониц, Г. М., Близнюкова, Н. М. Энергомашиностроение, 2 : 36 (1962) [俄文]

1962 年, 波尔宗謹夫中央锅炉透平研究所与列宁格勒工业委员会“西北动力安装”托辣斯拟制了出力 950 吨 / 时、超临界蒸汽参数 255 atm、580 / 565°C、30 万瓩机组用的大功率小外形尺寸锅炉的方案设计。

新锅炉设计的主要原则是：减小外形尺寸和重量，缩短锅炉与汽轮机间主蒸汽管道的长度，使锅炉元件通用化，以便尽可能使其能在工厂内进行流水生产。

外置式锅炉溶渣室在冷渣室前墙处制成为单独的前炉。

直吹式燃烧器倾斜地成三排布置于前墙上，当锅炉负荷降低至 40~50 % 时，以便能扩大调节过热、中间过热气温和液态排渣工况的范围。

四排焊有销钉和敷有铬矿砂涂料的捕渣管束将燃烧室分隔开来。

与 ТПП-110 型锅炉（技术设计）相比，每台锅炉金属和砖衬材料共节约 2,090 吨，其中金属 1,400 吨（总数），金属合金钢 400 吨。

锅炉高度从 46 米缩小到 25 米；宽度从 36 米缩小到 26.5 米；深度从 18 米缩小到 16 米。

这样，由于锅炉外形尺寸小，锅炉间体积就可缩小两倍以上。

本期杂志封面上示有闭式液态排渣炉膛的 950 吨 / 时之小外形尺寸锅炉的方案。

（哈钢厂陆肇炎摘译，李松生校）

**0436 按切屑泥煤动力工艺综合利用原理工作的锅炉改装**

—Макушкин, Я. Г., Линдквист, Б. А. Изв. ВУЗ-Энергетика, 2 : 119 (1961) [俄文]

燃料动力工艺的综合利用，是预先将燃料进行加工，以产生高热值的可燃气体和其他有价值的物质，以及和燃料燃烧的动力过程相联系的问题。它是现代动力工业中最迫切需要解决的问题之一。

在苏联乌拉尔装有一台燃用切屑泥煤的试验性装置，用来校核其主要设计和结构数据，准备为建立燃料动力工艺的综合利用的联合企业提供数

据，該联合企业除了能获得有价值的化学原料外，尙能供应大城市所需的生活用煤气、热和电能。

按照燃料动力工艺综合利用的原理工作的锅炉，在系统中变成燃料综合利用装置的一个元件，所以锅炉的外型、炉膛型式和尾部受热面等都将改变。在试验性装置中的锅炉系 JM3 型四汽包立式水管锅炉，其蒸汽生产量  $D=20$  吨/时， $p=16$  大气压， $t=350^{\circ}\text{C}$ ，受热量  $H=400$  米<sup>2</sup>。

锅炉燃用切屑泥煤，經過工艺加工后的固体剩余物是具有高温和反应能力很强的半焦，其化学成分为： $C_p=62.6\%$ ， $H_p=3.4\%$ ， $O_p=3.7\%$ ， $N_p=6.7\%$ ， $S'_p=0.5\%$ ， $W_p=0.0\%$ ， $A_p=23.1\%$ ， $V_r=7.0\%$ ， $Q_p^H=5,950$  大卡/公斤。其灰的特性为： $t_1=1,050^{\circ}\text{C}$ ， $t_2=1,240^{\circ}\text{C}$ ， $t_3=1,250^{\circ}\text{C}$ 。可見其灰系属于易融性的。

在进行炉膛改装时，看來采用投资少、体积小、煤种适应性广、并能液态排除灰渣的旋风炉是較为适宜的，但是按照上述的半焦的化学物理性质来看，尙应对燃用半焦的旋风炉燃烧室的结构和参数进行深入和全面的研究。故而在第一步的改装工作中，是将炉膛改成串联布置的双炉膛型液态排渣炉，半焦粉在涂有耐火材料的第一个炉室内进行强烈的燃烧，并排除70~80% 的液态渣，其容积热負荷为  $475 \times 10^3$  大卡/米<sup>2</sup>·时。在第一个炉室的渣底上开有直径为 400 毫米的出渣口，第二个炉室作为燃尽及冷却高温烟气用，以保証第一排对流管束上不致結渣。

二个噴燃器裝置在第一炉室的斜炉頂上，由于燃用的半焦粉具有  $500\sim 600^{\circ}\text{C}$  的高温，并且其反应能力很强，所以不允許半焦粉在炉前預先和空气混合，故而一次空气是没有的。为了使半焦粉能够与二次空气在炉内进行强烈的混合，采用二种易于调节火焰、并且結構簡單的設備，第一种是在噴燃器出口处裝有导向叶片，第二种是将气流通过流线型或非流线型的繞流体，以造成紊流流动。由于缺乏试验数据，故而在试验性设备上都对上述二种型式的噴燃器进行试验。

切屑泥煤的干燥系統是开式的。干燥剂分別从第一級锅炉烟道和烟囱出口处抽来，其温度和烟气量分别为： $t=1,000^{\circ}\text{C}$ ， $V=6,220$  标准米<sup>3</sup>/时及  $t=100^{\circ}\text{C}$ ， $V=10,580$  标准米<sup>3</sup>/时，經過混合后的干燥剂的温度及烟气量为  $t=450^{\circ}\text{C}$ ， $V=16,800$  标准米<sup>3</sup>/时。

试验性工业设备的锅炉尾部受热面仅为 BTI 型小体积空气預热器，而无省煤器，空气預热器的受热面为 1,140 米<sup>2</sup>，預热溫度为  $t_{RB}=275^{\circ}\text{C}$ 。

● 經过初步的調整运行結果說明：經過改装后的锅炉在燃料动力工艺综合利用系統中工作时，能够証实锅炉改装設計的正确性。

(浙江大学張鶴声摘译)

0437 带有外置式旋风汽水分离器的分段蒸发运行經驗

——Видершайн, А. Б., Сенденский, А. А., Изв.

ВУЗ-Энергетика, 3: 112 (1961) [俄文]

苏联某冶金工厂的一台三汽包立式水管锅炉，燃用固体及气体燃料。按照锅炉受热面数值来计算，则锅炉的蒸汽生产量可达到30~35吨/时，而它的炉膛和送引风设备的功率都有一-定的余量，但是锅炉的蒸汽生产量受着蒸汽品质的限制而无法提高，在锅水的允许含盐量为1,300毫克/升的条件下，锅炉的蒸汽生产量低于30~35吨/时。因此，为了把锅炉的蒸汽生产量提高到炉膛和送引风设备的极限许可功率，并且在最小排污量下保证蒸汽的品质，该厂就决定将锅炉改装成三段蒸发，其第二段和第三段盐段都采用外置式旋风汽水分离器。

本文系介绍带有外置式旋风汽水分离器的分段蒸发的改装及运行经验。

经过改装后，将锅炉的前墙中间部分水冷壁受热面作为第二段蒸发受热面，而将二侧墙的一小部分水冷壁受热面作为第三段蒸发受热面，第二段盐段装有4只外置式旋风汽水分离器，第三段盐段装有2只外置式旋风汽水分离器，其结构尺寸都相同，从每只旋风分离器出来的饱和蒸汽都引向过热器的进口集箱。

改装后的初步运行结果表明：在外置式旋风汽水分离器中的水位超过允许的数值，并且按照蒸汽品质的许可条件，锅炉无法达到计算的蒸汽生产量，故而又继续对该锅炉进行改装。

除了在每只旋风分离器出口与过热器进口集箱之间加装一只集汽箱外，又在各旋风分离器之间加装蒸汽分路，以及进一步对旋风分离器的内部结构进行改进。

再次的调整运行说明：经过几次改装后的锅炉能够达到计算的蒸汽生产量，并保证允许的蒸汽品质，当第三段盐段的锅水含盐量为6,000~1,000毫克/升时，其相应的排污率为1.6~0.5%。在所有的运行情况下，旋风汽水分离器中的水位很稳定，并低于汽包中的平均水位以下约20~200毫米水柱。

(浙江大学张鹤声摘译)

0438 旋风爐內氣煤碎屑的氣化——Ковбасюк, А. С.,  
Изв. ВУЗ-Энергетика, 2 : 62 (1961) [俄文]

采用旋风炉装置来燃烧固体燃料碎屑时，高压鼓风机所消耗的功率約占锅炉设备所需厂用电的 75%。假如将固体燃料碎屑在旋风炉中进行气化时，其过剩空气系数可以从一般完全燃烧工况下的  $\alpha = 1.05 \sim 1.10$  降低到气化工况下的  $\alpha = 0.60 \sim 0.70$ ，这样可相应地减少 30~40% 的高压鼓风机所消耗的功率，气化后所产生的可燃气体则在第二段炉膛内利用低压空气来进行完全燃烧。

本文系通过旋风炉试验台的一系列试验結果，說明气煤在气化工况下的炉内过程的某一些特点。

研究气化过程的旋风炉试验台是双炉膛型式，其内壁用耐火砖砌成，其结构特性为：旋风燃烧室直径  $D_4 = 680$  毫米，长度  $L_4 = 740$  毫米，出口喷管直径  $d_2 = 310$  毫米，額定煤耗量为 156 公斤/时，相应的二次风量为 770 标准米<sup>3</sup>/时，及二次风速为 260 米/秒。试验用煤的工业分析成分为： $Q_H^P = 6,400$  大卡/公斤， $V^C = 36.5\%$ ， $W^P = 6 \sim 8\%$  和  $A^C = 8.2\%$ 。

气化过程的试验工况共分为三组。

第一组试验工况：二次空气系沿着整个旋风炉长度送入，煤耗量  $B = 93, 130$  及 150 公斤/时，并在每一个煤耗量下都改变过剩空气系数  $\alpha$ 。

第二组试验工况：二次空气的相对送入长度  $\frac{l_c}{D_4} = 0.25$ ，煤耗量  $B = 140$  公斤/时，过剩空气系数  $\alpha$  在  $0.57 \sim 0.75$  范围内变化。

第三组试验工况：二次空气的相对送入长度  $\frac{l_c}{D_4} = 0.125$ ，煤耗量  $B = 103, 130$  及 150 公斤/时，过剩空气系数  $\alpha$  系在 0.67 以下的范围内改变。

第一组和第二组试验工况所用的燃煤碎屑颗粒度为  $R_{1400} = 3.4 \sim 4.7\%$ ， $R_{350} = 44 \sim 61.8\%$ ， $R_{300} = 61.3 \sim 69.6\%$ ， $R_{250} = 66.5 \sim 72.3\%$ ， $R_{200} = 73.9 \sim 79.2\%$ ，第三组试验工况中除有四个工况是采用上述颗粒度外，其余试验工况的颗粒度为  $R_{1400} = 22.4\%$ ； $R_{350} = 72.9\%$ ， $R_{300} = 80.8\%$ ， $R_{250} = 82.7\%$ ， $R_{200} = 86.6\%$ 。

试验的結果表明：

(1) 在所有的气煤碎屑气化试验中，其机械未完全燃烧损失  $q_4$  是随着过剩空气系数  $\alpha$  之减少而增加，所以为了减少高压鼓风机的耗电量，應該正确地选择最小的过剩空气系数，以維持适当的机械未完全燃烧损失。