

# 电 子 管

北京邮电学院中技部电子管教研组 编

人民邮电出版社

# 目 录

<b>第一章 緒論</b>	1
§ 1.1 电子管的作用和用途	1
§ 1.2 學習本課程的目的和要求	2
§ 1.3 电子管的基本結構	3
§ 1.4 电子管的分类	5
§ 1.5 电子管的發展簡史	6
<b>第二章 电子發射</b>	8
§ 2.1 电子發射的条件	9
§ 2.2 电子發射的种类	13
§ 2.3 电子在电場中的运动	19
§ 2.4 电子在均匀磁場中的运动	25
§ 2.5 电子在电磁場中的运动概述	27
<b>第三章 电子管的热陰極</b>	29
§ 3.1 热陰極的构造和參量	29
§ 3.2 热陰極的材料	33
§ 3.3 稳流灯和热敏电阻	35
<b>第四章 二極管</b>	38
§ 4.1 二極管的構造	38
§ 4.2 空間電荷	40
§ 4.3 三分之三乘方定律	44
§ 4.4 靜態特性	46
§ 4.5 電動參量	48
§ 4.6 灯絲交流电源对陽極电流的影响	51
§ 4.7 二極管的整流作用	54
§ 4.8 二極管構造实例	56
<b>第五章 三極管</b>	59
§ 5.1 極性的作用	60
§ 5.2 三分之三乘方定律	64

§ 5.3 静态特性.....	68
§ 5.4 静态参量.....	75
§ 5.5 动态特性.....	85
§ 5.6 等效电路.....	97
§ 5.7 动态参量.....	99
§ 5.8 放大原理及极间电容的影响.....	101
§ 5.9 三极管构造实例.....	115
<b>第六章 多极管 .....</b>	<b>119</b>
§ 6.1 四极管.....	111
§ 6.2 五极管 .....	115
§ 6.3 电子注功率管 .....	122
§ 6.4 变互导管 .....	125
§ 6.5 变频管 .....	126
§ 6.6 复合管 .....	130
<b>第七章 超高频管的概念 .....</b>	<b>134</b>
§ 7.1 普通电子管不适用于超音频的原因 .....	135
§ 7.2 超高频用的普通电子管 .....	136
§ 7.3 特殊超音频管的概念 .....	138
<b>第八章 大功率管(发射管) .....</b>	<b>141</b>
§ 8.1 大功率管的概念 .....	141
§ 8.2 强力振荡管 .....	142
§ 8.3 大功率管的使用常识 .....	144
<b>第九章 电子射线管 .....</b>	<b>148</b>
§ 9.1 阴极射线管 .....	149
§ 9.2 调谐指示管 .....	155
<b>第十章 离子管 .....</b>	<b>158</b>
§ 10.1 气体放电的概况 .....	158
§ 10.2 真压管 .....	159
§ 10.3 热阴极充气二极管 .....	163
§ 10.4 热阴极充气三极管——闸流管 .....	169
§ 10.5 乘积整流管 .....	172

---

§ 10.6 引燃管	175
§ 10.7 其他气体放电器件	177
<b>第十一章 光电管</b>	<b>180</b>
§ 11.1 外在光电效应	180
§ 11.2 光电管	182
§ 11.3 光电倍增管	186
<b>第十二章 晶体管的概念</b>	<b>188</b>
§ 12.1 半导体的导电作用	188
§ 12.2 晶体二极管的概念	190
§ 12.3 晶体三极管的概念	192
§ 12.4 晶体管和电子管的比較	194
<b>附录</b>	<b>195</b>
I. 电子管的編號系統	195
II. 电子管手册的应用	203
III. 电子管的簡單检验方法	204

# 第一章 緒論

## § 1.1 电子管的作用和用途

中国共产党第八次全国代表大会关于发展国民经济的第二个五年计划的基本任务中指出：要加加强我国无线电工业的建设。其中也包括电子管工业。随着我国社会主义生产建设的全面大跃进，群众性的技术革新和技术革命运动的蓬勃开展和全国人民物质文化生活的不断提高，全国各个部门对电子管的应用也越来越普遍，特别是我们邮电通信部门，各种机线设备在迅速增长，各地使用、维护和保管电子管的人也越来越多，因此，需要更好地了解各种电子管的构造、原理和性能特点，并且要能掌握使用、维护和贮藏的方法，来妥善地发挥通信设备的效能，保证邮电畅通无阻，为适应持续大跃进的新的需要服务。

电子管可以说是无线电设备和许多电信设备的心脏，它在机件里起着关键性的枢纽的作用，它是往往关系到机件命脉的要害部分，所以在使用、维护和贮藏工作中要特别重视和爱护它。电子管的灯丝比较“娇嫩”，经不起过高的电压和比较强烈的震动，它的玻璃管壁也比较脆弱，经不过分的挤压和碰撞。万一它的灯丝被烧坏或震断，玻璃管被碰碎或漏气，就会使整个电子管转眼变成废物，而且无法修理。这时候，如果没有适量的备用电子管，就会使全部机器设备瘫痪失效，严重地影响国家和人民的通信。所以要十分珍惜和爱护它。

电子管的用途是十分广泛的，主要用途有下列几方面：

1. 通信——无线电通信、长途电话通信、电报通信等。

2. 工业——高频电流冶金、超声波加工、X光检验、自动控

制等。

3. 科学研究——各种测量仪器、电子计算机等。

4. 国防——军事通信、雷达、电视等。

5. 交通运输——航空和航海的导航、控制设备等。

6. 医疗——超短波治疗、X光等。

7. 文教——广播、电影、电视、录音等。

因此，电子管几乎是各个生产建设部门和人民日常生活中不可缺少的器件。

### S 1.2. 学習本課程的目的和要求

“电子管”是一门基础课，它是学习专业课的基础。例如，无线电通信的专业课：“低频放大器”、“收信设备”、“发信设备”、“无线电测验”等课程；有线通信的专业课：“长途电信”、“载波电报”、“传真电报”、“有线测试”、“有线电源”等课程，都需要有电子管的知识作为基础。可以说，电子管这门课是学习基础知识和专业知识之间的一个桥梁，学好了这门课，可以给专业课的学习打下一个良好的基础。

学习这门课，要求掌握电子管的特性、工作原理和电子管内的物理过程，使得将来学习专业课时，不致因电子管方面的問題而影响学习；同时要求具有一定的实验工作能力，一方面为专业实验打下基础，另一方面也从而获得实际工作能力。

这门课程的性质决定了对它的学习特点，是着重于概念、物理过程、物理意义的掌握，而不作过多的运算。这和我们以前所学的数学、物理、电工等课程不大一样。例如我们学会了电工的回路电流法以后，可以用来解决电路的问题，不管这个电路具有三个或四个回路都可以；但是如果我们要学习三极管的特性，就是要掌握它的特性所包含的物理意义，研究为什么特性是这样的。因此在学习方法上应该特别着重于听课和复习，复习时不仅要搞通所学的内容，

并且要求能表达出来。

我們的学习內容因各专业的要求不同可以不尽相同，其中第七章超高頻電子管的概念和第八章功率管，仅无线专业学习，其他专业可以不学。

### S 1.3 电子管的基本結構

#### 1. 电子管的定义

我們的課程名称虽是电子管，却包括电子管和离子管两部分。它們的定义如下：

电子管——以真空中放电現象作为运用基础的器件，也就是利用自由电子在真空中传输电荷的器件。

离子管——以稀薄气体中的放电現象作为运用基础的器件，也就是利用电子及离子在稀薄气体中传输电荷的器件。

它們的区别在于放电型式的不同。电子管的放电过程是在真空中进行的，因此有时也称为真空管；而离子管的放电过程是在稀薄气体中进行的，所以也称为充气管。

它們的共同点是：以放电現象作为运用基础。例如日光灯是利用气体中的放电現象来照明的，所以属于离子管。白熾灯也是一个照明的器件，但是它所利用的不是气体中的放电現象而是电流的热效应，因此它并不是离子管。

#### 2. 电子管的构造概况

##### (1) 基本结构

我們以热电子发射的三极管为例來說明电子管的基本結構。图 1—1 为一三极管，它有三个主要部分：

i. 管底 用以支承管身，同时将管内各电极引出，以便联接电路。

ii. 管壳 用以笼罩管内各电极，使成一封閉的器件，而保持管内所需要的状态，有金属的和玻璃的两种。

## 电 子 管

三、电极 是电子管的主要部分。三极管具有以下三个电极：




图 1-1

①阴极 被加热后发射电子，位置在管子的中央，一般是瓣齿形或圆柱形。

②阳极 接受阴极所发射的电子，位置在各电极的最外层，形状是平板形或圆筒形。

③栅极 用以控制阴极所发射的电子到达阳极的数量，其位置在阳极和阴极之间，形状是螺旋形或网形。

### (2) 制造过程

大部分玻璃电子管的所有电极，都是装在垂直的茎上(图 1-2)。电子管里的茎是用玻璃管做成的，它的上部压扁，铂丝(铁镍合金)的引线就焊接在扁顶里面。镍的支柱焊到引线上

的上端，电极再接到支柱上，电极的上端以云母片固定其相对位置。引线的下端接到端引线上。然后将管壳套在装好了的玻璃茎上，并将它们从下面熔接起来，如图 1-3 所示。封口后用唧筒从抽气管将管内的空气向外抽出(因为电子管内应该保持真空)。为了得到较高的真程度，在抽气时将玻璃加热到  $400^{\circ}-500^{\circ}\text{C}$ ，使玻璃中所含的气体释出抽去，同时以高频率交变电磁场使在电极中产生涡流，将电极加热而把其中所含的气体释出抽去。这样仍然不可能把管内的气体全部抽尽，还会有一些残留的气体。为了使管内得到更高的真程度，在装配电极的同时，装置一包收气剂，在抽气完毕以后，使它扩散而与管内的残余气体化合，这样就使管内的真程度更提高了。当然，要达到绝对的真空是不可能的，但管内的压强已经很小，大约为  $10^{-6}-10^{-7}$  毫米汞柱，这样也就差不多接近于真程度了。离子管也需要抽气，因为在未抽气前管内所含的是空气，而空气中的

氧会与陰極起氧化作用，而使陰極毀壞。因此要先把空氣抽出，然



圖 1-2



圖 1-3

后加入少許惰性气体。当管內的状态确定以后，再把抽气管熔接起来，最后将管身与管底固合，再把电极的引线与管底上的插脚焊接起来，这样整个管子就算装配好了。此后还要进行一系列的測試，檢驗其性能是否符合規定的标准，才算最后完成。

#### § 1.4 电子管的分类

电子管的分类方法很多，主要的有下面几种：

1. 以放电型式分：

电子管 在真空中放电。

离子管 在稀薄气体中放电。

2. 以发射类型分：

热电子发射 如一般电子管。

光电发射 如光电管。

二次发射 如光電倍增管。

场致发射 如汞弧整流管。

3. 以电极数目分：

• 6 •

电 子 管

另一个問題是如何得到高頻率的電破波。在高頻時，各電極之間的電容量有極大的影響，1924年制出了四極管，1931年制出了五極管，解決了極間電容的問題。

特殊的無線電接收方法的發展，引起了新型多極變頻管的出現（1934—1935年）；很多各種型式的複合管出現以後，使得無線電接收機中的電子管的數目大大減少了。

為了得到大功率的高頻電磁波，1937年，蘇聯工程師阿列克謝夫和馬雅羅夫制出了多腔磁控管，1940年，蘇聯學者科瓦連科提出了反射式速調管。如何得到大功率高頻電磁波的問題，到現在仍為研究、發展的對象。

在離子管方面：

1908年發明了汞弧整流管。

不久以後熱陰極充氣二極管和閘流管也出現了。

1928年，蘇聯科學院院士契爾內紹夫制成了充氣放電器。

蘇聯院士瓦維洛夫創造了日光燈。

在光電管方面：

1888年，莫斯科大學教授斯托列托夫和德國物理學家赫茲發現了光電效應。

1905年，美國科學家愛因斯坦創立了光與其他物質交互作用的理論，解釋了斯托列托夫由實驗確定的規律。

1932年，蘇聯的顧別茨基發明了光電倍增管。

最近電子學方面又有新的成就——晶体管、冷子管等。

## 2. 我國電真空工業概況

在过去半封建半殖民地的旧中国，反动的統治阶级是不可能重视本国工业的发展的。因此在解放前，我国的电真空工业几乎完全沒有基础。

解放后，由于党和政府的重视和关怀，我国的电真空工业得到了迅速的发展。1953年9月，南京电子管厂制成了鎢絲，1954年10月，制成了鉭鎢絲。尤其在最近几年，該厂有很大的发展，已能成批制

造各种各样的电子管了。数年前，苏联帮助我们建成了北京电子管厂，这个厂已在1956年10月投入生产，它是世界上第一流的工厂，不仅能生产各式电子管，而且还能生产制造电子管的新型机械。

在电子学的新成就——晶体管方面，近年来，也已取得很大成就；目前我国已经能够成批生产各种晶体管了。

在大踏进中，电真空工业得到了更迅速的发展。就以教育系统来说，自从贯彻党的教育方针以来，各高等学校和中等专业学校都大力地开展了科学研究工作，试制成功了某些新型电子管。

在总路线的光辉照耀下，在技术革新和技术革命的群众运动中，我国人民正在鼓足干劲，不断前进，我国的电真空工业也将以更高的速度飞腾发展。

#### 复 题

1. 试述电子管的作用和重要性。
2. 试述电子管和离子管的定义，及其异同点。
3. 试以三极管为例，说明电子管的基本结构及各电极的作用，并简述管子的制造过程。

## 第二章 电子发射

在绪论中已经讲过，无论是电子管或是离子管，都是以放电现象作为运用基础的。因而管内必须有一个能发射电子的电极。这个电极称为阴极。在这一章中，我们将研究阴极发射电子的条件以及电子发射的种类。此外，电子管在运用时，管内各电极间是加有电压的，也就是说在管内存在着电场。而在某些管子中，除电场外还存在着磁场。因而在这一章中，我们还需要研究一下电子在电场及磁场中的运动规律。

## § 2.1 电子发射的条件

### 1. 原子的結構

原子由原子核及核外的电子所组成。原子核內有質子和中子，它們的質量是相等的，都是核外电子質量的1845倍，因此可以認為整個原子的質量几乎全部集中在原子核，所以元素的原子量即由質子和中子的質量之和所決定。質子帶正電，中子不帶電，因此原子核是帶正電的。核外的电子是帶負電的，电子的数量与質子的数量相等，而每一个电子所帶的电量也和質子所帶的电量相等。因此整個原子是呈電中性的，而核外的电子數即決定了元素的原子序。

由實驗確定电子所帶的电量為

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ 库。}$$

电子所帶电量與其質量的比值，稱為电子的“荷質比”。由實驗測得這一比值為

$$\frac{e}{m} = 1.759 \times 10^{11} \text{ 库/千克。}$$

由此可算得电子的質量為

$$m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ 千克。}$$

核外的电子各依一定的軌道圍繞原子核而運動，這些电子所具有的能量是不尽相同的，而能量基本相同的电子處於同一個“壳層”。因此可以近似地這樣說：具有相同能量的电子在同一壳層上運動。电子的壳層自內而外依次有K、L、M、N、O、P、Q等層，各層能量依次升高。而每一層所能容納的电子數都有一个限額，各層的限額自K至Q依次為2、8、18、32、18、8、2。电子都具有趨向較低壳層的趨勢，因此只有在能量較低的壳層中电子數達到限額後，其余电子才可能佔有能量較高的壳層。例如鎂原子具有11个电子，那麼必然是K層有2个电子，L層有8个电子，而M層有1个电子。總之，原子核外的电子是由內而外逐一地占據壳層，

而在一个原子中，总有一个或几个电子是处在这个原子的最外层。这些电子所具有的能量最大（这儿指的是位能与动能的总和），同时由于它们离原子核的距离最远，受原子核束缚作用最小，因此最容易受到外界的影响而参与化学作用或游离作用。这些电子称为外层电子或价电子，价电子的数目即决定了元素的原子价。

电子接受外来能量后，可以由能量较低的壳层跑到能量较高的壳层，这种现象称为“激发”。但这种情况是不稳定的，它将迅速回到原壳层，并以辐射的形式（光或电磁波）放出多余的能量。如果外能很大，使电子脱离了原子，不再受原子核的控制，则称为“游离”。脱离了原子的电子便成为自由电子，而失去了电子的原子则成为一个正离子。

## 2. 金属中的电子

原子中的电子有外层的，也有内层的。因为内层电子距离原子核近，受原子核的束缚作用大，因此不容易参与外界的作用，这种电子称为束缚电子。由于束缚电子不容易接受外界的影响，所以可以把原子核与束缚电子看作一个正离子，这样整个原子就是由所谓的正离子和价电子所组成。

在金属中，原子间的距离极近，所以价电子具有很大的公有性，同时在通常的固态金属中，原子的排列非常整齐，形成有规则的“晶格格子”。例如钨的晶格上，其正离子就是位于立方体的各顶点及其中心，如图 2-1 所示。这样各正离子作用于价电子的合力趋近于零，因此这些电子就可以在晶格中自由来往。这种电子称为自由




图 2-1




图 2-2

电子。

自由电子在晶格中的运动是杂乱无章的，它们的速度各不相同，其平均值与温度有关，在室温下约为100公里/秒。其中速度大的电子，有可能暂时离开金属表面一个极近的距离。由于这些电子的数量是相当多的，因而在金属表面附近处保持了一层负电荷。由于每一个电子的离开金属只是暂时的，此出彼进，所以，组成这一层负电荷的电子是交替的而不是固定的。整个金属原来是不带电的，那么在离开金属表面附近处出现了一层负电荷时，金属表面就必然出现一层正电荷，这样一层正电荷和一层负电荷就构成了一个“偶电层”，如图2-2所示。应该注意，这个偶电层的距离极小，大约为 $10^{-8}$ 厘米，相当于金属结晶格子内一层原子的厚度。

### 3. 电子发射的条件

#### (1) 电子发射所需要的能量

所谓电子发射，是指金属体内的自由电子，大量地脱离金属而自由逸出的现象。

现在让我们来研究一个电子发射的情况，一个电子发射的问题解决了，大量电子的发射问题也就迎刃而解了。

如果有一个人自由电子从金属向外发射，首先它必须通过偶电层，在偶电层中有一个电场，这个电场使从金属向外逸出的电子受到一个与它运动方向相反的力，即有一个排斥作用。因此电子要从金属中发射出来，首先必须克服偶电层的排斥作用而作功。我们近似地认为偶电层中的电场是一个均匀电场，则电子在这个电场中任何一点所受的力都相等。如果以 $y$ 坐标表示电子受




图 2-3

力的大小，而以横坐标表示电子离开金属表面的距离，则电子在偶电层中的受力情况，就象圖 2-3 中直線  $ab$  所示。电子为了通过偶电层，必须克服这个力而作功，其所消耗的能量即相当于  $ab$  線下所包的面积。

当电子通过偶电层后，金属因失去了一个电子而带正电，因此它对已經通过偶电层的电子有一种吸引力，想使电子返回金属，所以电子在这时候仍受金属的作用，还没有完成發射的全部过程，必須当电子不再受金属的束缚时，此电子才算从金属中發射出来了。我們知道金属的正电荷对电子的吸引力，是与电子离开金属表面的距离之平方成反比的；即如圖 2-3 中曲線  $bc$  所示。理論上必須电子离开金属無穷远，此力才等于零，电子才算發射出来了。但在实际上，由于此力随电子与金属間的距离的增加而急剧地減小，因而在一个相当小的距离內，此力即降至可以忽略的程度。电子为了克服金属的吸引力而繼續向外逸出，須要消耗的能量相当于圖 2-3 中  $bc$  線下所包的面积。

总起來說，电子的發射須要克服偶电層的拒斥作用和金属的吸引作用而作功，一个电子从金属中發射出来所消耗的能量即为此兩部分功的和，相当于圖 2-3 中曲線  $abc$  下所包的面积，我們以  $W_e$  来表示。

## (2) 逸出功

每一个电子的發射必须消耗能量  $W_e$ ，也就是說至少須要具有  $W_e$  能量的电子，才有可能發射。我們知道金属体内每一个自由电子，都具有一定的能量，它们能不能憑借这一部分能量而自行發射呢？一般地說这是不可能的。对通常作为电子管陰極的金属來說，电子必须具有約为 1000 公里/秒的速度才能通過偶电層。而在室温的情况下，电子的平均速度只有 100 公里/秒左右，还不是足以通过偶电層，当然就更不能發射了。因此要使电子發射，通常都需要由外界供給能量。

自由电子所具有的能量是各不相同的，我們假定能量最大的电

子所具有的能量为  $W_0$ ，則要使此电子發射，外界所必須供給的最小能量为：

$$W_0 = W_a - W_i,$$

此  $W_0$  即称为“逸出功”。逸出功的單位是电子伏特(e.v.)，它的定义是：一个电子經過电位差为1伏的空间时，其能量所發生的变化。即一个电子經過电位差为1伏的空间时，電場力对电子所作的功，或电子为克服電場力所作的功。故

$$\begin{aligned} 1 \text{ e.v.} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ 庫} \times 1 \text{ 伏} \\ &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ 焦。} \end{aligned}$$

應該注意电子伏特是能量的單位，而不是电位或电压的單位。应用这个單位的方便处在与它的数值与电位差的数值相同。逸出功的数值只决定于金属的物理性質。表2-1列出几种常用的金属的逸出功，作为参考。

表 2-1

金屬名稱	$W_0$ (电子伏特)
銻	4.52
釷	3.35
鋰	4.07
鉑	4.41
鎘	2.52
鋁	1.81

## S 2.2 电子發射的种类

### 1. 光电發射

金属体内的自由电子，接受了光的輻射能以后，从金属中發射出来的現象，称为光电發射。

### 2. 二次發射