


工厂企业防暑降温



毛主席语录

社会主义革命革到自己头上了，合作化时党内就有人反对，批资产阶级法权他们有反感。搞社会主义革命，不知道资产阶级在哪里，就在共产党内，党内走资本主义道路的当权派。走资派还在走。


鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义。

在实施增产节约的同时，必须注意职工的安全、健康和必不可少的福利事业。

内 容 提 要

本书介绍了搞好防暑降温工作，必须坚持党的基本路线，领导重视，充分发动和依靠群众，实行专业人员与群众相结合的经验；同时也介绍了防暑降温的基本常识，包括：认真搞好防暑降温、热源处理、通风降温、卫生保健、技术改造等。

本书可供有关领导、劳动保护工作干部和工人同志参考。



(1) 在毛主席“抓革命，促生产”的伟大方针指引下，广大工人和干部以“天大热，人大干”的英勇气概，“战高温，夺高产”，坚持奋战在革命生产第一线，进一步推动了工业生产的大干快上。



(2) 我们要认真学习马列和毛主席著作, 不断提高无产阶级专政下继续革命的觉悟, 以阶级斗争为纲, 狠狠反击右倾翻案风, 搞好安全生产、防暑降温工作。




(3) 要继续深入批判刘少奇、林彪一类骗子以及不肯改悔的走资派邓小平鼓吹的“唯生产力论”、“阶级斗争熄灭论”等修正主义谬论,用革命统帅生产,不断提高对搞好安全生产、防暑降温工作重要性的认识。



(4) “政治路线确定之后，干部就是决定的因素”。各级领导必须从巩固无产阶级专政的高度出发，把安全生产、防暑降温工作认真抓早、抓紧、抓好。



(5) 每年高温季节到来之前,要建立防暑降温工作的领导班子,研究和部署防暑降温工作,并开展群众性的检查活动,发现问题,及时处理。



(6) 解放前,资本家为了榨取巨额利润,强迫广大工人在极其恶劣的条件下干活,一到高温季节,工人们不仅要受资本家的鞭棍抽打,而且还要受炎热高温的折磨。




(7) 解放后,我们工人当家作了主人,党和毛主席十分关心职工的安全和健康,厂矿企业各单位都采取了许多劳动保护和防暑降温措施,充分显示了我国社会主义制度的无比优越。




(8) 伟大的无产阶级文化大革命极大地推动了我国生产力的发展。广大工人、技术人员、革命干部坚持独立自主、自力更生的方针,大搞技术革新和技术革命,极大地改变了旧社会遗留下来的那种不安全、不卫生的落后生产条件。




(9) 各级领导在抓革命、促生产的同时,要关心群众生活、注意群众的劳逸结合,使广大群众始终保持充沛的精力和旺盛的斗志,战高温,夺高产。




(10) 各级领导要深入班组,和工人群众一起积极采取散热、降温措施,积极有效地改善劳动条件,确保高温作业工人的安全与健康。




(11) “人民大众开心之日，就是反革命分子难受之时”。形势越好，生产越忙，我们就越要抓紧阶级斗争这个纲，严防一小撮阶级敌人的破坏，保卫和发展无产阶级文化大革命胜利成果。



(12) 高温车间的热源布局要恰当，热源一般应设置在操作现场的下风向，多层建筑车间的热源，一般应设置在楼上。



(13) 为了防止太阳辐射热传入室内,应在房屋周围绿化,屋顶、墙壁刷白,窗玻璃涂刷云青粉等。同时在建厂房时,也要考虑选用对太阳辐射热吸收系数小的材料。



(14) 屋顶高度在五米以下,通风较差的厂房,可以采用屋顶搭设凉棚、加隔热层(双瓦、通风屋顶)或喷水等办法隔热。