

電業工人
學習文選

14



李修斌 湯嘉集編著

高壓隔離開關的 連鎖裝置

電力工業出版社

序 言

帶負荷操作隔離開關是電力系統中的惡性事故之一。幾年來各地電業局和發電廠及變電所都加強了對運行人員的培訓教育，貫徹操作票和操作監護制，帶負荷操作事故因此大大減少。但是，人為的錯誤是難以完全避免的，所以在技術上採用隔離開關和開關的連鎖裝置是完全必要的，這種裝置能有效地消滅帶負荷操作隔離開關事故。

本書是參考蘇聯的有關文獻、現有的連鎖裝置結構和實際運行經驗編寫成的。書中簡要地說明了各種型式的連鎖裝置的構造、工作原理以及它的使用範圍。還着重從實用出發，介紹了結線方式和安裝方法，以及運行維護的要點，並對舊式連鎖裝置的缺點，提出改進方法。由於我們技術水平所限，這本小冊子，希望它能對發電廠和變電所的初級電氣技術人員和電工同志們有一點幫助，也就滿足了我們的心願。

由於作者水平有限，錯誤之處在所難免，希望廣大讀者本着愛護的精神多提些批評和意見，使我們在今后工作中得到提高。

李修斌 湯嘉集

1957年12月

目 录

序 言

第一章 概說	3
第二章 帶有鑰匙的機械連鎖	4
第一節 帶有鑰匙機械連鎖的構造	5
第二節 鎖與鑰匙的相互關係	10
第三節 使用帶有鑰匙機械連鎖的結綫方法	12
第四節 安裝實例	16
第五節 交換板	20
第三章 携帶鑰匙的電磁連鎖裝置	22
第一節 電鎖與電鑰匙的構造	22
第二節 電鎖與電鑰匙的作用原理	24
第三節 携帶鑰匙的電磁連鎖裝置，使用在各種不同電氣 結綫配電裝置中的連鎖控制回路	26
第四節 携帶鑰匙的電磁連鎖制作、安裝和運行	33
第四章 半自動式連鎖裝置	35
第一節 氣動滑門式連鎖裝置	35
第二節 電磁滑門式連鎖裝置	39
第五章 電氣自動連鎖裝置	41
第一節 隔離開關的電氣自動連鎖	42
第二節 電氣自動連鎖的改造	49
第六章 單極單投式隔離開關的連鎖裝置	51
第一節 音響式連鎖裝置	52
第二節 電磁線圈式連鎖裝置	54
第七章 隔離開關和固定式接地裝置的連鎖裝置	58
第一節 線路隔離開關和固定式接地裝置的機械連鎖裝置	59
第二節 母線隔離開關和固定式接地裝置的機械連鎖裝置	65

第一章 概 說

高压电气装置停电作业时，需要用高压隔离开关来隔开电源，以保证工作时的安全。具体的说，就是把高压电气装置停电部分和有电部分可靠的切断，这样就能保证高压配电装置的正常运行。

隔离开关没有灭弧结构，所以必须在相应的开关切断后，才可进行切断或闭合的操作。隔离开关应根据“电力工业技术管理暂行法规”所规定的场合才允许闭合或切断有功或无功电流，在带有负荷的情况下是不允许进行操作的。因为，在带有负荷的情况下操作，隔离开关触头间的电弧不仅会使高压配电装置发生很严重的短路，使靠近隔离开关的电气设备遭到损坏，而且还会直接危害运行人员的人身安全。

在电业安全规程中的发电厂和变电所电气部分一书中，虽然对隔离开关的操作已作出了明确的规定，但是从实际运行的情况来看，由于操作隔离开关的错误，所引起的带负荷闭合或切断，以及带接地线闭合等事故仍然很多。因此，在隔离开关和开关、隔离开关和接地装置之间加装防止操作错误的连锁装置，对保证电气设备的安全、提高供电的可靠性和保障人身的安全，都有着积极而重大的意义。

要防止操作隔离开关所引起的错误，就要加装连锁装置，它的作用有下列几点：

1.能防止用隔离开关闭合或切断有功或无功电流（“电力工业技术管理暂行法规”规定的可以切断的情况例外）；

2. 能防止分段或母綫隔离开关闭合或切断大的平衡电流；

3. 能防止隔离开关闭合非同期电压的回路；

4. 能防止在裝有固定式接地裝置(又称接地刀閘)的隔离开关在閉合时，固定式接地裝置不会閉合。当固定式接地裝置閉合时，隔离开关就不能够閉合。

連鎖裝置要能够在一切可能引起發生誤操作的場合下加以鎖錠。

連鎖裝置在运行上的要求是可靠和簡便因此在結構上不要过分复杂，应力求用最少的元件和材料制成，但要注意不能因此而影响了它的作用。

第二章 帶有鑰匙的機械連鎖

帶有鑰匙的機械連鎖是特殊結構制成的，它的鑰匙只有当被連鎖的元件已經被鎖錠以后，才能取出。機械連鎖安設在开关或者是隔离开关的傳动机構上，要操作被連鎖的傳动机構，只有在打开機械鎖以后才能操作。鎖的數目的決定是与配電裝置的联接方式有关。

機械鎖的优点是坚固耐用，便于集中制作，适合于使用配電裝置簡單的变电所內，或者是使用在沒有直流操作电源及直流电源，只供切断开关使用的变电所內。

这种機械鎖也存在一些缺点，主要是局限于簡單的配電裝置上使用，对于联接較为复杂的配電裝置就不宜采用。

第一节 带有锁匙的机械连锁的构造

这种机械连锁在国内各电力系统还没有普遍推广使用。现在介绍一种苏联莫斯科电业局BBC(即高压电网管理所)系统里所使用的一种机械连锁。这种机械连锁在我国的电力系统中可以结合实际情况安装使用。带有锁匙的机械锁的总图如图1所示。

机械锁的主要构成部件有：外壳、可动闸门、弹簧、销钉和锁环。


从图1可以看出，弹簧3的一端是被固定在外壳1上的，另一端则固定在可动闸门2上。在锁壳内部的可动闸门上有一销钉4。如果将销钉4取出，该机械锁就失去连锁作用，因此在销钉处常以铅封或火漆封住，没有特殊的情况是不允许将销钉取出的。

锁环5用螺丝6被固定在外壳1上，它的一端开口，并在两侧开有(二条)相对称的槽口(见图1-己3-环切面图)，顺着槽口开有“L”形缺口，以便于可动闸门进入锁环的开口端，销钉4恰好顺着两侧的槽口进入“L”形缺口内，销钉被卡住在“L”形缺口内，可动闸门全部进入外壳，此时被销住的设备即被解除。在锁环的另一端开有三个圆弧形的缺口，见图1-己的右视图。每一台机械锁注有不同的号码，号码的排列主要区别于各个锁环缺口在圆周内排列的位置(设三个缺口为B、Γ、Δ，以这三者之间的圆周角 β 和 α 区分)。


注：选用圆周角 α 与 β 的大小可参考表1。

如15号锁 $\alpha=75^\circ$, $\beta=255^\circ$ 。


由于每一台机械连锁的号码不同，因此必须用与该锁相




甲 机械鎖总圖




乙 外壳



丙 肾門



丁 銅絲彈簧



戊 銷釘




圖 1 机械鎖

1—鎖的外殼；

4—銷釘；

2—肖門；

5—鎖環；

3—彈簧；

6—螺絲 M 4, l=8。

註：丙圖 L 与 l 应根據設備而定，如安裝在 KAM-II 與 AMB 型傳動機構上
选用 L=135, l=55 (公厘)。

同号码的鑰匙才能將鎖打开。因为，該鎖鎖環的缺口的排列位置与鑰匙上凸出部分的排列位置都是完全吻合的，所以才能將鎖打开。否则，机械鎖是不能打开的。机械鎖的凹下部分(缺口)与鑰匙的凸出部分如圖2所示。






圖 2 机械鎖的凹下部分与鑰匙的凸出部分


鎖的号码与 α 、 β 的关系

表 1

鎖的号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
α	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	75°	75°	75°
β	75°	105°	135°	165°	195°	225°	255°	285°	315°	105°	135°	165°
鎖的号码	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
α	75°	75°	75°	75°	75°	105°	105°	105°	105°	105°	105°	105°
β	195°	225°	255°	285°	315°	135°	165°	195°	225°	255°	285°	315°
鎖的号码	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
α	135°	155°	135°	135°	135°	135°	135°	165°	165°	165°	165°	195°
β	165°	195°	225°	255°	285°	315°	195°	225°	255°	285°	315°	225°
鎖的号码	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
α	195°	195°	195°	225°	225°	225°	255°	255°	235°			
β	255°	285°	315°	255°	285°	315°	285°	315°	315°			



乙 鎖匙本身



丙 鎖匙的操作把

圖 3 鎖匙

1—鎖匙；2—操作把手；3—銷釘。

使用表 1 时应注意以下几点：

1. 在必要的情况下要进行角度 α 与 β 的计算。锁的号码能够增加到 200，但一般只使用 34—45 号。

2. 机械锁与钥匙必须采用同一规格的号码。根据配电设备的具体结线情况，选制同一规格的钥匙与机械锁，其数量的配备方法有以下几种：

- (1) 三个机械锁合用一个钥匙；
- (2) 二个机械锁合用一个钥匙；
- (3) 三个机械锁合用两个钥匙。

3. 安装在同一变电所内的设备采用机械连锁时，每一套^①设备上的机械锁的号码必须不同。

图 3 表示钥匙的总图。钥匙的操作把手可以单独制造，另用电焊或铆钉连接钥匙。

钥匙的一端是操作把手，另一端与锁环相似，也是环形的缺口，并开有相互对称的槽口与“丁”形缺口（见图 3 E-K），其作用是要使锁的锁钉能进入槽口而进入“丁”形缺口去。它的外缘有三个凸出部分，这凸出部分应与锁环凹下部分完全吻合才能将锁打开。

根据“电业安全工作规程”的规定，当运行人员在用钥匙打开机械锁时，必须戴上胶皮手套，以保证人身安全。

第二节 锁与钥匙的相互关系

把机械锁背门从锁壳内取出或插入是由被连锁设备的接入或断开来决定的。要使这种机械锁开闭，必须使用与机械

① 每一套——指某一发电机、变压器的开关和隔离开关之间的连锁装置用锁。

鎖相同號碼的鑰匙來操作。從圖4上可以看出鎖與鑰匙的相互關係。

機械連鎖的肖門是用來插入被連鎖設備元件的適當位置（如使肖門插入操作把手等），卡住設備，以此保護設備。要解除被連鎖的元件，必須將鑰匙插入機械鎖的端部的插孔內，並深入到鎖環中，使機械鎖的肖門套在鑰匙的端部，使鎖上的銷釘嵌在鑰匙兩邊的槽中；然後把操作把手沿着順時針方向旋轉，則鎖的銷釘落入鑰匙的“T”形缺口內，再用把手將鑰匙拉出來，這時機械鎖的銷釘順着鎖環的兩邊槽口前進，再把鑰匙順時針方向旋轉，使機械鎖的銷釘落在鎖環的“T”形缺口內，這時彈簧緊緊的壓縮着可動肖門，可動肖門就被插入在鎖環內，因此被連鎖的元件就被解除。

機械連鎖有這樣一個特點，就是當連鎖控制回路在切斷時，也就是機械鎖的肖門已進入內部鎖環的“T”形缺口內時，鑰匙是不能取出來的。由於經過上述操作步驟，已經使鑰匙的凸出部分與鎖的凹下部分不相符合，即凹凸兩部分已相互交叉，所以鑰匙就取不出來。如果將鑰匙的操作把手向反時針方向旋轉，機械鎖的銷釘就會從由鎖環的“T”形缺口內引出。由於彈簧拉力的作用返回，順着槽口，使肖門恢復到原來位置。再將把手向反時針方向旋轉，機械鎖的銷釘就可以從鑰匙的“T”形缺口內引出，這時，鑰匙的凸出部分與機械鎖的凹下部分已經相互符合，這時，鑰匙就可以取出來。

這種機械連鎖的設計與安裝，應當很正確地確定被連鎖元件的位置，使設備能夠正確的閉合或切斷。對於可動肖門也要求能夠很適當地進入被連鎖元件的相應小孔中，使它不

致遭受其他影响而使連鎖裝置失灵。

为了預防在無人监督的情况下进行操作連鎖裝置，所以在机械鎖的外壳將銷釘加以鉛封，在正常时是不允許把鉛封打开的。如果遇到意外的情况而又沒有鑰匙，可以打开鉛封，將鎖的銷釘取出。这样，机械連鎖就失去作用，就能將被連鎖的元件解除。

第三节 使用帶有鑰匙机械連鎖的結綫方法

一、使用在單母綫系統中：

使用在單母綫系統上，應該滿足以下二个条件：

1. 只有在切斷开关后才能切斷隔离开关；
2. 閉合开关时，应先將隔离开关闭合。

使用圖 4 的結綫方式，就能滿足上述兩項要求。它的作用說明如下：

机械連鎖是安装在开关和隔离开关的傳动機構上的，开关在閉合时机械鎖的可动肖門已进入鎖內，这时鑰匙不能取出来，只有当开关切斷，机械鎖將連鎖的元件鎖住后，鑰匙才能取出来，而隔离开关在閉合或者切斷时，机械鎖 2 和 3 都是鎖錠隔离开关的，因此当隔离开关在閉合或者切斷后鑰匙也能取出来。

使用圖 4 的結綫方法，就可以防止錯誤操作的發生。如果在沒有切斷开关以前先要切斷隔离开关时，则由于开关是閉合的，机械鎖的肖門已进入鎖內，鑰匙不能从中取出，使得隔离开关的机械鎖無法打开；如果在閉合隔离开关前，开关已先閉合，鑰匙是無法取出的，因此必須先將开关切斷取出鑰匙，然后再閉合隔离开关。这样就能防止誤操作。

二、使用在双母线系統中：

帶有鑰匙的機械鎖使用在雙母線系統中比使用在單母線系統複雜得多。如果要操作雙母線系統的母線隔離開關和開關(倒換母線等)，或者切斷或閉合這些設備時，就得同時使用“交換板”如圖5中之9。交換板可以應用到任何一種連鎖裝置中去，如果在雙母線系統中使用了交換板，就可以防止誤操作的發生。

在雙母線系統中，連接到線路、主變壓器以及連接母線的隔離開關和開關等設備上面，都要使用連鎖裝置。交換板的作用，就是將這些元件的機械鎖再共同合裝在一起，使各個區段的連鎖裝置相互耦合。線路愈複雜，交換板上的插孔也就愈多，這些單獨(每一區段)的插孔都備有各種不同號碼的鑰匙。但是，每一區段的機械鎖的鑰匙和本區段所用的鑰匙相同，使用其他區段的鑰匙是不能打開機械鎖的。同時在交換板上裝有總的機械鎖(如圖5中的8)想打開被總鎖所控制的各個連鎖，就必須先將總鎖打開，因為總鎖是與其他各個機械鎖相互耦合使用的。

從圖5中可以看出：在每個母線隔離開關的傳動機構上，都裝有兩個機械鎖；在線路開關的傳動機構上，在母線連接開關及其兩側的隔離開關上都裝有兩個機械鎖；線路的




圖4 單母線系統隔離開關與開關機械連鎖原理結構圖
1、2、3—機械鎖；4—鑰匙。




圖 5 双母线系统隔离开关与开关机架连接原理结构图
N1、N2中, 控制回路的虚线, 表示它们的开关要从母线 I 转换到母线 II。

隔离开关及连接在变压器开关的传动机构上也装有一个机械锁。这些机械锁符合于安全操作的原则，其中一部分是与交换板上的机械锁相互配合使用的。

双母线系统机械连锁操作原理说明如下。

1. 在 №1 线路上，如果要操作母线连接隔离开关及线路隔离开关，只有在线路开关切断时才能进行。线路开关闭合时，钥匙 1 与钥匙 2 是不能从机械锁内取出的，只有当开关切断时，钥匙 1 与钥匙 2 才能取出。钥匙 1 取出后，能将线路隔离开关传动机构上的锁 1 打开，使线路隔离开关切断。钥匙 2 取出后，能将母线隔离开关传动机构上的锁 2 打开（设在 I 母线上运行时），这样使母路隔离开关切断。如果要将线路的开关投入运行，但由于线路开关在切断时，机械锁 1 与 2 将传动机构锁住，使开关不能闭合，因此只有当线路开关两侧的隔离开关闭锁 1 与 2 取出后，才能将开关闭合。

2. 如果要把 №2 线路由 I 号母线倒换到 II 号母线时，可以分以下两种情况进行：

(1) 停电倒换母线 先将线路开关切断，取出钥匙 1 与钥匙 2，打开线路的隔离开关及连接 I 号母线的隔离开关，这样就能将 I 号母线隔离开关传动机构上的另一组机械锁 3 的钥匙取出，再把这钥匙插入 II 号母线的隔离开关传动机构上的机械锁 3 内，将机械锁 3 打开。使连接 II 号母线隔离开关闭合，并取下机械锁 2 的另一个钥匙 2。同时闭合线路隔离开关，取出钥匙 1，将钥匙 1 与钥匙 2 插入线路开关传动机构机械锁 1 与锁 2 内，将线路开关闭合，投入运行；

(2) 带电倒换母线首先要将 №3 线路与 II 号母线连接的

隔离开关闭合，这样才能把机械鎖 6 的鑰匙取出。然后將另一机械鎖 6 打开，閉合隔离开关，这时能同时取出在傳动机構上的另一个机械鎖 7 上的鑰匙，再將鑰匙 7 打开联接母綫开关傳动机構上的机械鎖 7，以便將母綫联接开关閉合，这时才能把开关傳动机構上的机械鎖 8 中的鑰匙取出来。有了鑰匙 8 就能便子打开总鎖。总鎖打开后，就能把閉合在交換板上的机械鎖 3 上的鑰匙 3 取出来。再用鑰匙將 №1 線路与Ⅱ号母綫連接的隔离开关傳动机構上的机械鎖 3 打开，使Ⅱ号母綫的隔离开关闭合（这时 №1 線路在兩条母綫上同时受电），再閉合跟Ⅰ号母綫連接的隔离开关傳动机構上的机械鎖 2，这样就可以取出鑰匙 2。用鑰匙 2 打开跟Ⅰ号母綫連接的隔离开关。

从上述情况中可以看出这种連鎖裝置使用的复杂性。因此它的应用范围不大，这里不再詳細介紹。

第四节 安裝实例

携带鑰匙的机械連鎖，只适用于饋电簡單的变电所。下面介紹几种使用較广的連鎖裝置的安裝实例。

1. 在 PBA 型开关的傳动机構上安装机械連鎖，如圖 6 所示。

机械鎖被安装在傳动机構的一側，軸套 2 是用螺絲 4、平板 3 固定起来的。軸套 2 上旋有螺紋，能將机械鎖的一側裝上。在傳动机構的傳动軸 6 上帶着圓盤 5，圓盤中开有圓孔；当使用 PBA 型开关傳动机構的操作把手放在閉合或切斷位置时，傳动机構圓盤的小孔恰好被机械鎖的肖門插入，將操作把手卡住在一定位置上。开关在閉合或者切斷位置