

沸腾层焙燒

Г. Я. 列依塞洛維奇 編

周惕安 譯

冶金工業出版社

本小冊子說明沸騰層形成過程和在其中焙燒礦物原料的一般原理；引述有色冶金方面和其他工業部門所採用的沸騰層焙燒爐的構造；報導已採用的焙燒系統和焙燒成績。

本小冊子供冶金工業工程技術人員和熟練工人使用。

Г. Я. Лейзерович
ОБЖИГ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ
Металлургиздат (Москва 1955)

*
沸 蘭 層 焙 燒

周惕安 譯

*

冶金工業出版社出版 (北京市灯市口甲45号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第〇九三号

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行

*

書號：(內) 0084 · 开本850×1168 · $\frac{1}{32}$ · 1 $\frac{14}{32}$ 印張 · 40,000字

1956年 8月第 一 版

1956年 8月北京第一次印刷

印數：1 - 2,038 定價 (10) 0.30 元
(新華書店內部發行)

目 錄

緒言.....	(4)
沸騰層焙燒.....	(6)
沸騰層的性質.....	(6)
顆粒和气体的运动.....	(10)
沸騰層焙燒工藝过程的主要参数.....	(10)
沸騰層焙燒爐構造的一般情况.....	(12)
鋅精礦的焙燒.....	(13)
銅精礦的焙燒.....	(18)
鎳冰銅的焙燒.....	(20)
硫酸化焙燒.....	(21)
含硫化鐵（黃鐵礦尾礦和精礦、黃鐵礦等）的物料的焙燒.....	(24)
鉬精礦的焙燒.....	(27)
含金物料的焙燒.....	(28)
成粒的鋅精礦和磁鐵礦在豎爐內焙燒.....	(33)
从礦石揮發鎘.....	(35)
从氧化礦揮發鉛.....	(35)
从貧礦和精礦揮發硫化錫.....	(36)
沸騰層焙燒用於處理生產輕金屬的原料.....	(37)
石膏的分解，在沸騰層內燒結霞石的可能性.....	(37)
石灰石和白云石的沸騰層焙燒.....	(38)
焙燒与选礦联合法.....	(42)
結束語.....	(43)

81.17
191

沸 蒸 層 焙 烧

Г. Я. 列依塞洛維奇 編

周 悅 安 譯

(新華書店內部發行)

冶金圖書出版社

本小冊子說明沸騰層形成過程和在其中焙燒礦物原料的一般原理；引述有色冶金方面和其他工業部門所採用的沸騰層焙燒爐的構造；報導已採用的焙燒系統和焙燒成績。

本小冊子供冶金工業工程技術人員和熟練工人使用。

Г. Я. Лейзерович
ОБЖИГ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ
Металлургиздат (Москва 1955)

*
沸 腾 層 焙 烧

周惕安 譯

*

冶金工業出版社出版 (北京市灯市口甲45号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第〇九三号

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行

*

書號：(內) 0084 · 开本850×1168 · $\frac{1}{32}$ · 1 $\frac{14}{32}$ 印張 · 40,000字

1956年 8月第 一 版

1956年 8月北京第一次印刷

印數：1 - 2,038 定價 (10) 0.30 元
(新華書店內部發行)

目 錄

緒言.....	(4)
沸騰層焙燒.....	(6)
沸騰層的性質.....	(6)
顆粒和气体的运动.....	(10)
沸騰層焙燒工藝过程的主要参数.....	(10)
沸騰層焙燒爐構造的一般情况.....	(12)
鋅精礦的焙燒.....	(13)
銅精礦的焙燒.....	(18)
鎳冰銅的焙燒.....	(20)
硫酸化焙燒.....	(21)
含硫化鐵（黃鐵礦尾礦和精礦、黃鐵礦等）的物料的焙燒.....	(24)
鉬精礦的焙燒.....	(27)
含金物料的焙燒.....	(28)
成粒的鋅精礦和磁鐵礦在豎爐內焙燒.....	(33)
从礦石揮發鎘.....	(35)
从氧化礦揮發鉛.....	(35)
从貧礦和精礦揮發硫化錫.....	(36)
沸騰層焙燒用於處理生產輕金屬的原料.....	(37)
石膏的分解，在沸騰層內燒結霞石的可能性.....	(37)
石灰石和白云石的沸騰層焙燒.....	(38)
焙燒与选礦联合法.....	(42)
結束語.....	(43)

緒 言

沸騰層焙燒是新的進步的處理原料的工藝方法，可以順利解決許多不僅與有色冶金發展有關的，而且與其他工業部門發展有關的問題。現在推行和應用的所有冶金方法首先應該反映有色冶金原料——浮選精礦的物理狀態。

浮選精礦是細磨的礦物，有時顆粒大小直徑小於 0.07 公厘。

這樣的物料有很大的單位表面積，化學的和物理的过程應能以極快的速度在這種表面上進行。例如，1 公斤鋅精礦有 200 平方公尺甚至更大的表面積。

物理的和物理化學的过程（加熱、熔化、蒸發、化學反應）的速度與固体物表面積的數值成比例增加。

現有焙燒和熔煉方法的主要缺點是很少利用被處理物料的很大的活性表面積。

目前我國工業上採用帶耙的多膛爐和管式迴轉爐焙燒粉細的物料。在這些爐內氣體與焙燒物料粒層表面接觸，粒層表面藉助於攪動物料的機械而不斷變化。

在多膛爐內一多半物料是依靠顆粒在由一層落到另一層時的浮懸狀態下焙燒而得以焙燒的。

如果在焙燒爐內只有一部分物料被氣體從料層表面掠過，那末在熔煉反射爐內氣體只與傳熱條件更為困難的料層表面接觸，因為不動的料層表面是全部顆粒表面積的微不足道的部分。

近 50~60 年來，焙燒和熔煉發展的歷史表明在過程強化方面，爐子能力增加和構造改進方面有很大的技術成就。

然而，顯著增加這些爐子的生產能力、提高焙燒氣體的質量，利用硫化物料的熱量並沒有能做到。

其主要原因在於焙燒或熔煉時氣體與固體顆粒全部表面缺乏密切接觸，這對於像浮選精礦這樣的粉末狀物料是特別重要的。因此，爐子現有的構造妨礙過程的發展，而應當加以改變。

由於這些過程都是以固体物和氣體物的相互作用為基礎的，在固体物表面如此擴展時過程進行的強度和完全程度首先取決於氣體的流入和從每一顆粒表面脫除氣體的條件或者顆粒與氣體相互運動的條件。

這些條件在沸騰層內和在固体顆粒浮懸狀態下進行的過程中得到很好的保證。

沸騰層焙燒

“沸騰層”這個名稱常用其他的術語代替：如假液化層、浮懸層、渦旋層、流體化層、流體技術。這些術語大多數是以反映沸騰層與液体相似的性質為基礎的。無條件地，這在技術上是最有興趣和最有價值的性質。

沸騰層的原理早已廣泛應用於有價資源的空氣選礦、粉狀物料流槽輸送和細磨物料的混合等。

約 30 年以前在高溫條件下技術上運用這一原理最初在維恩克勒（Винклер）式煤气發生爐內氣化碎煤方面已經實現。

後來這一方法以更大規模用於石油的催化熱裂和碳氫化合物的合成。

這一方法在最近八九年來才開始應用於焙燒礦物和干燥各種不同的粒狀物料並迅速發展，即是，比在浮懸狀態下焙燒和干燥要晚得多。

工業上採用沸騰層焙燒以分解石灰石，氧化硫化物、含砷金精礦、黃鐵礦等的初步成績已經證明這一方法比從前在技術上已知的焙燒方法有很大的優點。

沸騰層的性質

當由下通過放在網上的粒狀物料的不動料層的氣體速度逐漸增加時，松散料層的物理性質發生質的變化。

當氣體速度小時（特別是像在鼓風爐內一樣）松散料層保持不動，而其容積也不變。在這種情況下松散料層僅只像過濾層一樣工作。氣體速度提高時料層阻力按幕次定律增加。此時幕次指數視雷諾系數而定，從 1 到 2 變動。

圖 1 把上升氣流對固體物粒松散層的影響與溫度對物質在自身蒸氣壓力下的物理狀態的影響作了對比。這一圖上不動層相當於物質在

低溫时的固体状态。

当气体达到臨界速度时空气压力变得等於單位面積上松散物料層的重量，这一料層开始發生膨胀。气体速度的臨界值相當於类似圖形上的熔点。




圖 1 物料物理性質变化与物質三态的質的比較

当气体速度進一步增加时料層厚度稍微增加，但料層阻力与相当於料層重量的一定数值很少出入。

当料層容積达到視顆粒形狀和大小而定的一定数值的时候，顆粒开始运动起來。在这种情况下松散顆粒層的物理性質發生質的变化——它變得类似靜止的粘性的液体，即是，轉變成〔液体〕或假液化的状态。

在这种状态下料層容易由高向低移动，而当其移动时固体物几乎遇不到阻力。

气体速度高於一定范围，料層即呈顆粒激烈运动的相，好像“沸騰”的液体並且相間有明顯的分界綫。

再進一步增加气体速度时开始沸騰並抛出塵粒，形成类似蒸汽相的稀相。稀相密度不断增加，而濃相不斷減少，並且兩者可能同时存在，正像沸騰的液体与蒸汽同时存在一样。

气体速度最后增加到假液化最大速度的臨界值时全部料層轉变成稀相或成浮懸状态，类似液体在臨界溫度沸騰时液体与蒸汽間的界面消失。

提高气流强度超过假液化的最小臨界速度引起裂縫和通道，稠密的大气“核”或气“泡”的形成。这种現象導致料層內充气混合物形成不均匀，这种不均匀性取决於顆粒的大小、形狀和料層的高度。当其他条件相同时形成通道和气泡的趋向随顆粒尺寸增加而提高。只是当物料顆粒很細（小於 $0.04\sim0.05$ 公厘）时料層不均匀性又按顆粒尺寸減小的程度而增長，这是由於微粒在靜电作用下粘附的傾向，因此它們表現得像粗粒物料一样。

氣流压力差 圖 2 表示液体介質或气体介質經過粒狀物料層时压力差 ΔP 与流速 v 的关系曲綫。曲綫傾斜部分 AB 相當於不动的，過濾的，還沒有膨脹的料層。

近 B 点部分曲綫的压力差增長率降低与料層的膨脹有关，並且在 C 点压力差达到最高值。

料層高度在这一时刻增加 5~10 %。

流速進一步增加时压力差稍微下降，並从 D 点开始，曲綫大約呈直線性質。在相當於假液化状态的这一部分內，料層按流速增加程度進一步發生膨脹。

料層不动部分和假液化部分在相當於最低臨界流速 v_{MIN} 的 B 点 分开。假液化从这一点开始。

在假液化部分时常發現压力差值和料層膨脹程度的波动。这些波动在气体假液化时，由於有气泡存在而特別顯著。




圖 2 壓力差与流速的关系

为了确定开始假液化点，压力差曲線根据由空气动力学的实验模型得到的数据作出，实验模型由直立的玻璃圓管和管內下部气体分佈裝置（格子、網或多孔物料）組成。

测定压力，可以判断在模型內、爐內或設備內進行的沸騰過程的狀態和特性。压力的測定是控制这种過程的最重要的因素之一。

沸騰層內压力差按下式計算：

$$\Delta P = L (\gamma_{\text{rs}} - \gamma_{\text{cp}}) (1 - \epsilon), \quad (1)$$

式中 ΔP —— 沸騰層压力差，公斤/平方公尺；

L —— 料層高度，公尺；

γ_{rs} —— 固体物料的密度，公斤/立方公尺；

γ_{cp} —— 通过的介質的密度，公斤/立方公尺；

ϵ —— 气体容積对料層总容積的比值。

这一方程式表明已知的水力靜力学的定律：液体（或在本情況下是假液体）柱的压力与液体比重及柱的高度成比例。

沸騰層的总压力事实上与顆粒大小無关。

介質的最小臨界流速在假液化点 在这点时沸騰層已經存在，这是在假液化点的流速 v_{min} 。由圖 2 的線圖可以看到，这一速度在兩根直線的相交点。水平直線相當於沸騰層內的压力差，基本上与流速無关。傾斜直綫相當於压力差值与在假液化点前，即是在松散層內，流速（流量）的关系。

由此可知， v_{min} 是松散層的阻力开始等於沸騰層的阻力时的流速。

對於計算假液化最小速度建議过許多公式，从这些公式可知，这一速度与顆粒直徑平方成比例並取决於固体物料和气体的性質。但是只有当顆粒形狀系数已知的时候，才能利用这些公式。

目前文献中缺乏必要的試驗数据，所以为了确定每一种新物料的假液化臨界条件都需要在上述的仪器里進行適當的試驗。

不动層在气体（最小）臨界速度时轉变成运动層或沸騰層，最小臨界速度比沸騰層轉變成浮懸状态时的顆粒飛揚臨界速度小 50~80 倍。

顆粒和气体的运动

沸腾層內發生強烈運動，運動時有些顆粒迅速從裝入口走出排料口，而另一些在層內循環。

運動因數與氣體流速和顆粒直徑成正比增加。

通過沸騰層的氣體的運動比在不動的、過濾層內要強烈得多（達1000倍）。

沸騰層內的熱傳遞的指標非常高。試驗查明，當以管截面積計算的氣體速度均勻一致時，總熱傳遞因數為：

- a) 在沒有顆粒的氣流中，14；
- b) 在通過不動層的氣流中，44；
- c) 在沸騰層內，180。

因此，沸騰層內熱傳遞高於在不動層內的4倍多，高於在自由氣流中的13倍。

磨蝕 沸騰層顆粒對表面的作用與噴砂器的作用相似。在沸騰層區域內所有的表面不斷受到磨損和研磨。磨蝕強度取決於平面相遇角（угол встречи плоскости）和氣體速度。這一點在選擇材料和設計構造時必須考慮。

沸騰層焙燒工藝過程的主要參數

1. 用於沸騰層焙燒的固體物料顆粒大小從百分之几公厘到50公厘甚至更高的範圍內變動。

當顆粒大小不同時為了達到均勻的“沸騰”或假液化，大小範圍從0.01到0.3公厘是適宜的。大多數有色金屬精礦都合乎這種要求。礦石可以碎成較大的顆粒（3~5公厘）。對於很細的顆粒要採用團粒法或制粒法。

2. 入爐物料的水分也可能在很寬的範圍內波動。進入沸騰層的水分几乎在瞬間即蒸發。這就可以，視技術的和經濟的合理性定而，

將濕團和甚至含水達 30% 的礦漿裝入爐內。

3. 热过程和溫度調節 已經查明在焙燒硫化物料的条件下热傳遞因数很高——200~300 千卡/平方公尺·小时°C。这就可以有效利用从硫化物氧化反应放出的热量。例如，在焙燒 1 噸鋅精礦时可得 0.85 噸蒸汽，此时从沸騰層放出热量的 30~50% 被利用了。

在需要从外部加热焙燒的情况下，燃料可在沸騰層內部燃燒，保証最高的热利用率。

用將热交換面積（水套，管子或鍋爐）伸入沸騰層的办法實現热的利用和溫度調節，由於如上所述的热傳遞因数存在的差，热交換面積可以小於用煙气加热的鍋爐面積 10~12 倍。

沸騰層的加热和冷却同样可以借送入層內吸热或加热的液体或气体的办法实现。

4. 沸騰層焙燒气体条件 (газовой режим) 容易調節。气体對於反应的高度利用率和溫度容易調節的可能性为在焙燒时採用氧气开辟了巨大前景而沒有燒結的危險。送風中含氧 30% 时，可以从黃鐵礦得到含 SO₂ 20% 的气体。提高氧气濃度，爐子生產能力相应提高。

由於可能在接近理論的空气消耗量下進行焙燒硫化礦，气体濃度增加，而容積相应減少。例如，气体中 SO₂ 含量为：焙燒鋅精礦时 8~10%，而焙燒黃鐵礦物料(黃鐵礦，黃鐵礦尾礦，銅精礦等)时 13~15%。

料層高度 700 公厘时空气压力为 600~700 公厘水柱，而送風電力消耗为每噸黃鐵礦 12~14 瓦时。空气消耗量不取決於沸騰層高度。

5. 在沸騰層內焙燒精礦时煙塵率为裝料量的 30 到 70%。这些煙塵約 90~95% 在旋風收塵器內收集作为成品或再返回爐內；旋風收塵器后帶走的煙塵为裝料量的 3~6%。

6. 沸騰層焙燒爐的生產能力 为燃燒过程的速度和顆粒的大小所限制，因为送風速度与顆粒直徑的平方成正比增加。例如，沸騰層焙燒碎至小於 6 公厘的黃鐵礦时，在德國巴登苏打苯胺厂生產能力达到每平方公尺床面積每晝夜 20 噸黃鐵礦或 9.6 噸硫，而每立方公尺容

積2.3噸硫。這些數字超過用於細粒黃鐵礦的焙燒爐生產能力約100倍，而對浮懸焙燒爐燃燒室斷面積比較則超過10倍。

沸騰層焙燒爐構造的一般情況

以下引述的沸騰層焙燒爐和反應器的構造在工業上和試驗條件下採用這種方法焙燒各種不同物料時各有不同。

由於已有構造多式多樣，在描述之前先作些一般說明是合理的。

不論構造如何不同，每種沸騰層焙燒爐均由以下主要部分組成：

垂直爐壁，爐頂，爐床，裝料和卸料的裝置，排氣煙道。裝料和卸料地方安置在上部、下部或爐側，但它們總是彼此相對的。

爐子最重要的部分是爐床，爐床是氣體分佈裝置，氣體經過爐床從下送入放在爐床上的物料顆粒層。

爐床應該保證氣體沿料層下部水平面均勻分佈並不讓粒狀物料經爐床的孔下落到氣體室中去。

這樣的裝置或者是粗粒物料不動層，或者是不漏料的格柵構造；前者目前已很少採用了。圖3表示罩式噴嘴的構造，不漏料的耐熱爐床由這些噴嘴組成；這種爐床在許多焙燒黃鐵礦、鋅精礦和含硫砷的金精礦的爐子長期操作中受到考驗。這種噴嘴以彼此間從150到300公厘的距離排列在爐床面積上。

有時，例如在維恩克勒式煤气發生爐內，氣體經位於豎爐下部錐形部分的風口送入。

爐子工作空間的水平斷面可以為任何幾何形狀：正方形、長方形、圓形、橢圓形或其他。

爐子可以是一室的和多室的，並且多室爐內的爐室可以相鄰排列成垂直位置，一層高於另一層；或者是單獨的爐室借助於風動輸送相互連接。

由於爐子的大小不影響工藝過程的進程，爐子可以如此設計，使其生產能力在用最少爐數時保證生產上要求的機動性。

為了減少煙塵率，某些爐子構造規定爐室上部直徑擴大或在爐內

部裝置旋渦型的收塵器。在必要的情况下，为了使从沸騰層区域（从濃相）被气体帶走的顆粒在浮懸状态（在稀相）中完成反应，在沸騰層水平面以上添加工作空間的高度。





圖 3 不漏料的無閥噴嘴

1—孔；2—輕質澆注層（澆耐火混凝土）；3—尺寸为 228.6×114.3×63.5 公厘
的标准絕热耐火磚；4—同 3；5—1"管接头；6—底板

鋅精礦的焙燒

焙燒的基本目的在於氧化金屬硫化物，主要是按下列反应式氧化硫化鋅 (ZnS)：



氧化一公斤鋅精礦時約放热 1000 千卡。

目前在我國工厂中鋅精礦的氧化焙燒在多膛爐內進行。

由於有色金屬科学研究院在 1946 年开始的並在爐床面積 0.05 平方公尺的綜合實驗爐內進行的沸騰層焙燒鋅精礦的實驗研究結果，新的焙燒方法的优越性已經獲得證明。

1951年在我國一工厂里的生產条件下於爐床面積3平方公尺的長方形試驗爐里已獲得沸騰層焙燒愈來愈高的指标。1953年試驗爐已由工厂擴大，因此它的床面積增至7.4平方公尺。

这一爐子在工業操作中已有三年；它的生產能力为每晝夜30~40噸鋅精礦。在这个爐子內焙燒了各種鋅精礦，並且即使在沸騰層內焙燒在多膛爐內最难焙燒的精礦也沒遇到困难。

这座爐子的生產能力与工厂現有焙燒車間的七層爐几乎相同。

對於全部其他指标而言，沸騰層焙燒爐都大大优于多膛爐。

1. 从这个爐子得到質量更好的焙燒礦：酸性浸出时可多回收2~3%的鋅；焙燒礦中沒有焙燒不足的团粒，这种团粒在多膛爐內得到，為裝料量的20~25%並需要篩分、磨碎和重复焙燒。綜言之，这使得鋅的回收率提高和焙燒過程簡化。

2. 焙燒气体中二氧化硫 SO_2 的含量从7到10% 波动，这比原有爐子所得的气体濃度提高到 $1\frac{1}{2}$ ~2倍。同时焙燒气体总容積減少，这使淨气除塵的費用降低，原有除塵設備處理能力提高，並提高制造硫酸的生產能力。

3. 質量指标的提高与沸騰層焙燒過程强度大大增加有密切关系。

爐子生產率每24小時每平方公尺床面積達到4.5噸精礦或每立方公尺爐子工作容積1.5噸精礦。

达到的生產率与多膛爐焙燒比較起來每立方公尺高 $6\frac{1}{2}$ 倍，而与浮懸焙燒比較起來高 $1\sim 1\frac{1}{2}$ 倍。这使得在同样車間面積里可多焙燒2~3倍精礦或者相应地減少新建筑的容積。

4. 消除了焙燒燃料消耗，为借冷却水套和冷却管利用热量創造了条件。

5. 由於爐內沒有运动的机械，爐子構造比起多膛爐來特別簡單。爐子可由冶炼厂自己的力量來制造，操作時照管簡便，基建費減少2~3倍，維护費也降低。

6. 在研究爐子設計和工藝过程的同时，还研究过可使未來的工業爐完全自動化操作的自動化控制和調整過程的条件。