

TB-63
2 66

編輯說明

本目錄系根据法国标准协会 (AFNOR) 出版的 1963—64 年版法国标准目录編譯成的, 包括了 1962 年 12 月以前公布現行有效的全部法国标准題录。

本目錄內容分廿一个专业, 各以一个拉丁字母代表, 例如 A 类是冶金, E 类是机械, J 类是造船, 等等。书內各专业分类的第一頁列有該类內容索引, 以便讀者查閱。

标准編号共分五种, 即:

N F —— 法国标准

P N —— 暫行标准

E N —— 标准摘要

F D —— 标准文件的分册或附件

CIR —— 特殊情况适用的規則

为了便于查找标准, 只在每組标准的第一个标准上写出全部名称, 以下各标准名称前的小橫綫是代替同名的部分, 以避免重复。例如 NFA 06—111 至 NFA 06—115 都属于鉄矿的化学分析, 除了在 NFA 06—111 写出一次“鉄矿的化学分析”以外, 以下各条前面只划一条小橫綫表示省略。

本目錄类别繁多, 专业各异, 編譯过程中可供参考的資料有限, 加之我們缺乏經驗, 錯誤之处在所难免, 希讀者提出批評意見, 待再版时更正。

标准分类索引

- A 冶金
- B 采石业、陶瓷业、玻璃制造业、耐火材料、木材业
- C 电气
- D 家庭设备、旅馆业、家具业、装配业
- E 机械业
- F 铁路和有轨车辆
- G 纺织和皮革
- H 包装和运输
- J 造船和内河航行
- K 财政、银行、证券交易、保险
- L 航空
- M 燃料
- P 建筑和土木工程
- Q 纸张和纸板
- R 汽车、摩托车、自行车
- S 特种工业
- T 化学工业
- U 农业机具
- V 农产品——食品
- X 基本标准、一般标准
- Z 行政、商业、文书

A

冶 金

一般

- A 01 选样——术语和定义。
- A 02 符号。
- A 03 机械试验。
- A 04 物理试验。
- A 05 理化试验。
- A 06 化学试验。

矿物

(参见 B 49... 和 T 14...)

鉄合金

(化学分析部分, 见 A 05...)

鉄制品

质量

- A 30 一般。
- A 32 铸件。
- A 33 半成品。

A 35 热轧棒和型材。

A 36 热轧板和冷轧片。

A 38 管件和软管。

尺寸

A 40 一般。

A 43 半成品。

A 45 热轧棒和型材。

A 46 热轧板和冷轧片。

A 47 抽丝、拉拔、校准、型材和冷轧。

A 48 管件和软管。

金属和有色合金

质量

A 53 铜和合金。

A 55 锌、铝和合金。

A 56 铝、锡和合金。

A 57 铝、镁及其合金。

尺寸

A 65 热制半成品。

A 66 冷制半成品。

A 67 冷轧板、条和圆片。

A 68 管件。

材料和工具

A 72 金属加工(高炉、鼓风炉等)。

A 73 翻砂、铸造。

A 77 冷工、精加工。

焊接

- A 81 原材料。
- A 82 电焊机、阻力热焊。
- A 83 氢氧截断材料。
- A 84 气焊材料。
- A 85 电弧焊接和氢原子焊接材料。
- A 86 连接法用材料。

其他

- A 91 金属涂料。

A

冶 金

一 般

· 选样——术语和定义

N F A 01—001 錳或鉻矿选样。
1960年1月

符 号

冶金产品
N F A 02—001 一金属与合金的常用化学名称。
1944年5月
P N A 02—002 一金属和有色合金的订购方式和交货，常用名称。
1947年5月

机 械 试 驗

冶金产品
N F A 03—001 一试验机的校准（关于硬度试验，此标准仅适用于铁制品）。
1943年2月
N F A 03—002 一样品和试验器的选择和制备方法。第一部分——铁制品。
1943年5月
N F A 03—101 一拉力试验。
1945年2月
N F A 03—102 一白氏硬度试验。
1946年2月
N F A 03—103 一洛氏硬度试验。
1946年2月
N F A 03—104 一维氏硬度试验。
1946年8月
N F A 03—105 一扭曲试验，检验器冲击不断裂法。
1943年2月

- N F A 03—103 一彈性試驗 (以截斷檢驗器冲击扭曲)。
1946年2月
- N F A 03—107 一弯曲試驗。
1946年2月
- N F A 03—601 一伯氏(Persoz)型鍛試驗。
1946年2月
- N F A 03—602 一艾氏(Erichsen)型鍛試驗。
1943年7月
- N F A 03—605 一鉄板的弯曲試驗。
1946年2月
- N F A 03—701 一鉄絲試驗。
1940年6月
- N F A 03—702 一鉄制品——鉄絲或鋼絲的鋅和錫塗料試驗。
1940年2月
- N F A 03—801 一A、管上压平試驗。
1946年2月 一B、管上平面和弯曲試驗。
- N F A 03—802 一管子回轉試驗。
1946年2月
- N F A 03—803 一管端压寬試驗。
1946年2月
- N F A 03—804 一管端压扁試驗。
1946年2月
- N F A 03—805 一管上压搗試驗。
1946年2月

物理試驗

- N F A 04—101 冶金产品——驗磁器試驗 (磁溶液檢定)。
1946年12月
- N F A 04—102 晶粒尺寸的測定。A)显微图法, B)断裂形式比較。肉眼
1950年8月 檢查法。
- E N A 04—103 顆粒尺寸的測定——影象型——(摘自 N F A 04—102)
1950年11月 54×84厘米幅面。
- N F A 04—301 鋼內奧氏体顆粒放大傾向的測定。
1950年8月
- F D A № 04—302 断裂法对奧氏体顆粒放大傾向和对工具鋼內硬化穿透度的
1950年3月 測定(謝佛特氏試驗)。
- P N A 04—303 鉄制品——約氏浸透性試驗。
1950年3月
- N F A 04—304 影象质量指标器——鋼片射綫照相或180厘米以下鑄鉄厚
1953年6月 度檢查。

理 化 試 驗

- N F A 05—101 鉄製品——粗量試験。
1943年7月
- N F A 05—102 冶金产品——微量試験。——大小和反应。
1947年5月

化 学 試 驗

- 錳矿的化学分析
—石灰の測定。
- N F A 06—092 1962年8月
- N F A 06—093 —氧化鎂の重量分析法測定。
1962年8月
- F D A № 06—094 —鈦の分光光度法測定。
1962年3月
- N F A 06—096 —湿度の測定(實驗室样品)。
1959年7月
- N F A 06—097 —活性氧の容積法測定。
1959年7月
- F D A № 06—098 —鋅の重量分析法測定。
1962年3月
- (現用測定法)。
- F D A № 06—099 —鋅の極譜記録器測定。
1958年1月
- N F A 06—100 —二氧化硅の重量分析法測定。
1954年11月
- N F A 06—101 —鉄の容積法測定。
1954年11月
- N F A 06—102 —錳の容積法測定。
1954年11月
- N F A 06—103 —磷量の測定。
1954年11月
- (个别測定)
- N F A 06—104 —矾土重量分析法測定。
1954年11月
- N F A 06—105 —硫の重量分析法測定。
1954年11月
- N F A 06—106 —鉛の重量分析法測定。
1954年11月

- F D A № 06—106 一鉛的極譜記錄器測定 (N F A 06—106的附加件)。
1958年1月
- N F A 06—107 一銅的重量分析法測定。
1954年11月
- N F A 06—108 一重晶石的重量分析法測定。
1962年8月
- N F A 06—109 一砷量的測定。
1957年6月
- 鐵礦的化學分析
- N F A 06—111 一鉄量的測定。
1954年4月
- N F A 06—112 一碳酐測定。
1954年11月
- N F A 06—113 一化合水的測定。
1954年11月
- N F A 06—114 一硫的重量分析法測定。
1955年9月
- P N A 06—114 一燒硫的測定。
1955年10月附加
- N F A 06—115 一黑鉄的容積計測定。
1955年9月
- 鉄和硅化合物的化學分析
- F D A № 06—200 一化學分析標準表。
1951年9月
- N F A 06—201 一碳量的測定(重量分析法)。
1948年5月
- N F A 06—202 一硅量的測定。
1946年5月
- N F A 06—203 一錳量的測定。
1946年5月
- N F A 06—204 一硫量的測定(習用方法)。
1948年5月
- N F A 06—205 一磷在鉄錳中的測定。
1948年5月
- N F A 06—208 一鉻量的容積法測定。
1959年7月
- N F A 06—209 一鉍量的測定。
1948年5月
- N F A 06—210 一鎢量的測定。
1949年3月

- N F A 06—213 一鉄量の測定。
1948年5月
- N F A 06—214 一鉄量の測定(鉻不在内)。
1950年6月
- N F A 06—214 一鉄鉄中鉄の測定, 鉻在内。
1952年1月附加
- P N A 06—215 一鉛量の測定。
1948年4月
- N F A 06—223 一硅鉄量の測定。
1948年5月
- N F A 06—230 一鉄量の測定。
1948年5月
- F D A № 06—300 鋼和鑄鉄の化学分析
一一般事項。
1947年4月
- N F A 06—301 一碳量の測定。
1943年8月
- P N A 06—301 一鋼内碳の測定(重量分析)。
1952年2月附加
- N F A 06—302 一硅量の測定(高氯法)。
1954年11月
- N F A 06—303 一錳の分光光度法測定。
1962年10月
- N F A 06—304 一燃烧后硫の測定。
1961年12月
- N F A 06—305 一磷の容积法測定。
1957年4月
- P N A 06—305 一磷量の比色法測定。
1957年8月附加
- N F A 06—306 一銅の測定(附有試驗說明)。
1946年8月
- N F A 06—307 一鎳量の測定。
1960年3月
- N F A 06—308 一鉻量の測定(附有試驗說明)。
1959年5月
- N F A 06—309 一鉍量の測定。
1943年8月
- N F A 06—310 一鎢量の測定。
1943年8月
- N F A 06—311 一鉑量の比色法測定。
1960年12月

- | | | |
|-----|-----------|-----------------|
| N F | A 06—312 | —砷量的測定。 |
| | 1943年 8 月 | |
| N F | A 06—313 | —鈦量的測定。 |
| | 1943年 8 月 | |
| N F | A 06—314 | —鈮量的測定(附有試驗說明)。 |
| | 1944年10月 | |
| P N | A 06—315 | —鉛量的測定。 |
| | 1944年 4 月 | |
| P N | A 06—317 | —錫量的測定。 |
| | 1944年 6 月 | |
| P N | A 06—318 | —鉛量的測定。 |
| | 1951年 6 月 | |
| P N | A 06—319 | —鉍量的測定。 |
| | 1943年10月 | |
| P N | A 06—320 | —銻量的測定。 |
| | 1943年10月 | |
| P N | A 06—321 | —鉍和銻的測定。 |
| | 1943年10月 | |
| | | 鉛的化學分析(和鉛氧化物) |
| N F | A 06—502 | —金和銀量的測定。 |
| | 1958年 6 月 | |
| N F | A 06—503 | —鈦量的比色法測定。 |
| | 1957年 4 月 | |
| N F | A 06—504 | —銅量的比色法測定。 |
| | 1957年 4 月 | |
| N F | A 06—505 | —砷量的比色法測定。 |
| | 1958年 1 月 | |
| N F | A 06—506 | —鉍量的比色法測定。 |
| | 1957年 4 月 | |
| N F | A 06—507 | —錫量的比色法測定。 |
| | 1957年 4 月 | |
| N F | A 06—508 | —鎘量的比色法測定。 |
| | 1957年 4 月 | |
| N F | A 06—509 | —銻量的比色法測定。 |
| | 1957年 4 月 | |
| N F | A 06—510 | —鋅量的比色法測定。 |
| | 1957年 4 月 | |
| N F | A 06—511 | —化學分析用樣品的製備。 |
| | 1955年 9 月 | |
| N F | A 06—512 | —鉛的直接測定。 |
| | 1959年10月 | |

- N F A 06—521 銅的化学分析。
1940年9月
- F D A № 06—529 錫的化学分析
—法国标准和文件分册一覽表。
1961年12月
- N F A 06—530 一砷量的比色法測定。
1956年6月
- F D A № 06—531 一錳量的比色法測定。
1956年6月
- F D A № 06—532 一錫的容积法測定。
1956年6月
- N F A 06—533 一銅量的比色法測定。
1957年1月
- N F A 06—534 一鉄量的比色法測定。
1957年1月
- N F A 06—535 一鋇量的比色法測定。
1957年1月
- F D A № 06—536 一鎳量的比色法測定。
1957年4月
- F D A № 06—537 一鋁量的比色法測定。
1957年4月
- F D A № 06—538 一鋅量的比色法測定。
1957年4月
- N F A 06—539 一鉛量的比色法測定。
1958年3年
- N F A 06—540 一鈷量的比色法測定。
1958年3月
- N F A 06—541 一鎘量的比色法測定。
1958年3月
- N F A 06—565 鋅的化学分析
—鉛和鎘量的測定。
1955年12月
- P N A 06—565 一鉛的极譜記錄器測定。
1956年1月附加
- F D A № 06—566 一鎘量的浊度法測定。
1953年1月
- N F A 06—567 一鉄量的比色法測定。
1955年12月
- N F A 06—568 一錫量的測定。
1955年12月
- N F A 06—569 一銅量的比色法測定。
1955年12月

鋁和鋁合金的化学分析

- N F A 06—571 一总硅和鉄量的測定。
1953年2月
- P N A 06—571 一硅量的重量分析法測定。
1954年8月附加
- N F A 06—572 一銅的測定。
1953年12月
- N F A 06—573 一鋅量的比色法測定。
1953年12月
- N F A 06—574 一鋁合金中鉄的測定。
1954年3月
- N F A 06—575 一鎳量的測定。
1954年3月
- N F A 06—576 一錳量的測定。
1954年3月
- N F A 06—577 一鈷量的比色法測定。
1954年3月
- N F A 06—578 一錫量的浊度法測定。
1956年8月
- N F A 06—579 一鎂量的測定。
1954年8月
- N F A 06—581 一鉻量的比色法測定。
1956年8月
- N F A 06—582 一銻量的比色法測定。
1959年4月
- N F A 06—583 一鉍量的比色法測定。
1958年1月
- N F A 06—584 一鉍量的比色法測定。
1959年4月

鎂和鎂合金的化学分析

- N F A 06—591 一鋁量的測定。
1959年1月
- N F A 06—592 一銅量的比色法測定。
1959年1月
- N F A 06—593 一鉄量的分光光度法測定。
1962年9月
- N F A 06—594 一鎂合金中鋅的測定。
1959年8月
- F D A № 06—594 一鋅的极譜記錄器法測定。
1962年7月附加

- N F A 06—595 一鎳的比色法測定。
1959年8月
- N F A 06—596 一硅量的比色法測定。
1960年9月
- N F A 06—597 一錳的分光光度法測定。
1962年9月
- N F A 06—598 一銻量的分光光度法測定。
1962年9月
- N F A 06—601 鋅合金在壓力下流出的化學分析
一氧化鋁的測定。
1953年1月
- N F A 06—602 一銅量的測定。
1953年1月
- N F A 06—603 一鎂量的重量分析法測定。
1953年1月
- N F A 06—604 一鐵量的比色法測定。
1954年1月
- N F A 06—605 一錫量的光譜記錄器法測定。
1954年1月
- N F A 06—605 一錫量的極譜記錄器法測定。
1954年8月附加
- N F A 06—606 一鉛和鎘的極譜記錄器法測定。
1958年1月
- N F A 06—608 印刷合金的化學分析。
1953年12月
- N F A 06—608 印刷合金的化學分析——鋁和硫的測定。
1960年12月附加
- N F A 06—624 黃銅的化學分析。
1940年9月
- N F A 06—627 青銅的化學分析。
1946年2月
- N F A 06—631 鎳銀的化學分析(通用控制)。
1950年5月
- N F A 06—634 鎳銅的化學分析。
1941年3月
- N F A 06—637 鉛銅的化學分析。
1947年5月
- N F A 06—691 錫和鉛基減摩合金的化學分析。
1950年4月

鐵 制 品

質 量

一 般

- | | |
|----------------|----------------------------|
| F D A № 30—009 | 鋼标准总論: 定义、分类、名称。 |
| 1960年 1 月 | |
| N F A 30—010 | 常用的合金鋼的鉄制品——所謂「可焊」产品的个别特性。 |
| 1945年 11 月 | |
| N F A 30—100 | 半成品和鋼产品的成分标记——一般說明。 |
| 1954年 4 月 | |
| N F A 30—101 | 半成品和鋼产品的顏色标记——一般說明。 |
| 1954年 4 月 | |

模 制 件

- | | |
|--------------|-------------|
| | 鑄制产品 |
| N F A 32—051 | —非合金鋼的模制件。 |
| 1950年 2 月 | |
| N F A 32—071 | —通用含錳奧氏鋼鑄件。 |
| 1962年 3 月 | |
| N F A 32—101 | —灰口鉄模制件。 |
| 1952年 3 月 | |
| N F A 32—811 | —展性鉄模制件。 |
| 1948年 2 月 | |

半 成 品

- | | |
|--------------|----------------------------|
| | 常用热軋非合金鋼 |
| N F A 33—101 | —鍛造用半成品。 |
| 1946年 12 月 | |
| N F A 33—102 | —軋制用半成品。 |
| 1946年 12 月 | |
| E N A 33—104 | —鍛造用半成品(摘自 N F A 33—101号)。 |
| 1948年 4 月 | |

热轧棒和型材

通用非合金鋼的热軋件

- N F A 35—001
1946年2月
一圓形、方形、板形、六角形、和其他类似产品。
- N F A 35—002
1946年10月
一鑄釘环。
- N F A 35—003
1946年10月
一螺栓、螺釘和軌枕用圓形、方形和六角形材料。
- N F A 35—004
1940年10月
一混凝土鋼筋用特別圓形棒。
- E N A 35—007
1947年7月
一圓形、方形、板形、六角形和其他类似产品(摘自 N F A 35—001至—003)。
- N F A 35—008
1950年1月
一混凝土鋼筋(光面和带槽)弹性在 40 公斤力/毫米² 以上的。
- N F A 35—101
1946年2月
一型材。
- E N A 35—102
1947年5月
一型材——成色摘要(摘自 N F A 35—101号)。

热轧板和冷轧板

通用非合金鋼的热軋件

- N F A 36—001
1946年2月
一寬板。
- E N A 36—002
1947年5月
一寬板——成色摘要(摘自 N F A 36—001号)。
- N F A 36—203
1945年11月
一标称厚度在 2 毫米以上«结构»鋼片板类别(中級片和重型片)。
- N F A 36—204
1945年11月
一标称厚度在 2 毫米以上«船壳»鋼片板类别(中級片和重型片)。
- N F A 36—205
1945年11月
一标称厚度在 2 毫米以上的«鍋炉和压力机»鋼片板类别(中級片或重型片)。
- E N A 36—208
1946年4月
一片板结构, 船壳和鍋炉——成色摘要(摘自 N F A 36—203 和 N F A 36—205)。
- N F A 36—302
1950年8月
一磁电路和机械制造用片板。
- N F A 36—320
1955年1月
一平形和波形鍍鋅片——厚度在 2 毫米以下片板。
- N F A 36—361
1944年6月
一犁板用三层条鋼。

管件和軟管

- N F A 38—011 鑄件——鑄管系元件——一般技术条件。
1959年10月
- P N A 38—012 可伸展鑄管系元件——一般技术条件。
1962年11月

尺 寸

— 般

- N F A 40—001 鉄制品主要定义。
1945年5月

半 成 品

- 热轧
- N F A 43—101 一鍛块和方条块。
1948年2月
- P N A 43—101 一鍛块和方条块。
1949年12月附加
- N F A 43—102 一条板。
1948年2月
- P N A 43—102 一条板。
1949年11月附加
- N F A 43—103 一薄板、厚板和条块。
1948年2月
- P N A 43—103 一薄板、厚板和条块。
1949年3月附加
- N F A 43—104 一寬鉄。
1948年2月
- P N A 43—104 一寬鉄。
1949年12月附加

热轧棒和型材

- 热轧
- N F A 45—002 一圓形。
1946年5月