



机电土法简易设备丛书

磨床

四川省机械工业厅编

四川人民出版社

机电土法简易设备叢書

磨床

四川省机械工业厅編



四川人民出版社出版

成都狀元街20号

四川省書刊出版業營業許可証出字第1號

新华書店重庆發行所發行 重庆印制第一厂印刷

开本787×1092 纸1/32·27頁·1冊印張42,300字

1959年1月第一版 1959年3月第三次印刷

印数6,001—18,000 定价:(5)0.13元

统一書号: T15118·102

目 录

1. 簡易滾子端面磨床 国营江陵机器厂 (1)
2. 圓錐滾子專用簡易無心磨床 国营江陵机器厂 (2)
3. 仿型靠模工具磨床 重庆空气压缩机厂 (4)
4. 半自動簡易磨缸机 重庆空气压缩机厂 (5)
5. 簡易無心磨 重庆国营建設机床厂 (6)
6. 簡易半自動溝槽磨床 重庆国营建設机床厂 (9)
7. 鐵磷磨粉机 重庆轴承厂 (11)
8. 磨球机 重庆轴承厂 (12)
9. 木制簡易球磨机 重庆水泥厂 (14)
10. 風動磨缸机 重庆造船厂 (15)
11. 簡易球磨机 望江机器厂 (16)
12. 磨細牙螺紋 望江机器厂 (17)
13. 半圓磨床 重庆电工厂 (18)
14. 土無心磨床 峨嵋机械厂 (19)
15. 電火花球磨机 嘉陵机器厂 (22)
16. 木質簡易砂輪机 江陵机器厂 (23)

簡易滾子端面磨床

國營江陵機器廠

我廠在進行軸承生產過程中，極感端面磨床的缺乏，有碍生產進度，針對這種情況，青年技術員馮和端同志在老工程技術人員的具體指導下，發揚了大膽創造的共產主義風格，採用了非常簡單的結構，在相當短的時間內設計出此種簡易滾子端面磨床。用它可進行元錐滾子端面和直徑不太大、長度不長的元柱端面的磨削加工，與其它端面磨床比較起來具有：結構簡單，整個床子只有100個左右的零件組成；小巧、操作方便；機座採用水泥制成，可以節約不少的金屬材料；製造周期短，成本低廉等優點。

一、結構及操作情況（如圖一）

整個床子由機座、床面、砂輪座、車頭等四部份所組成。

當把砂輪和車頭電動機開動後，裝上工件，向右搖動手柄進行磨削工作。當磨削完畢後再向左扳動手柄，並用手拍擊退料杆退下工件，這樣就可以不停車的連續進行磨削工件。

進刀的多少由調整螺母來保證。

二、主要數據

被磨削元錐滾子之半徑	6~25%
磨削球面半徑	最小100
磨削方法	碗形砂輪
砂輪尺寸	$\phi 90 \times 75 \times \phi 80$
工件主軸轉速	360轉/分
砂輪轉速	5400轉/分
中心高	150

車头行程長度.....	150
車头旋轉角度.....	0~40°
工件主軸用电动机.....	1 磅, 1400轉 / 分
砂輪用电动机.....	1.7 磅, 2890轉 / 分

三、存在的問題

1. 在床子上应增加頂杆部份，以使其能自动退料，提高生产率。
2. 磨面的 V形导輪上应加弹子或作成平导軌加滾針以保証搖动手柄的輕便，这是應該即時解决的。

圓錐滾子專用簡易無心磨床

國營江陵机器厂

敢想、敢作、敢于創造之风深入設計人員的心，使得技术人員扭轉了对机器設備求新求全的想法和作法，以及对簡易机床不正规不好看的錯誤看法。在任务繁重，机器設備供应困难时，制造万能性机床，一則制造周期長，在短時間內难以上馬，解决不了目前生产的迫切需要；再在万能机床原材料及外購件要求品种多，数量大。在短期内很难解决的情况下，就要求必須走自己設計制造簡易机器設備，自己武装自己，自力更生的道路。于是青年技术員周基元同志在方圣謨工程师具体指导下，采用非常簡單的結構，在較短的时间內就把此台圓錐滾子專用簡易无心磨床制造出来。

此机床具有：結構十分簡單，整个机床只有100多个零件，易于制造；采用水泥基座，这样不仅取得材料便宜，而且可以节约很多的鋼材；制造周期短，上馬快；簡化了传动机构，只用一

一个电动机；操作、調整均方便；体积小，安装与搬运便利等优点。

一、工作传动情况（如圖二）

开动电动机后經兩对三角皮帶輪使砂輪旋轉，經一对三角皮帶輪和兩对平皮帶輪蜗杆蜗輪使螺旋輪旋轉，当把工件放在导板上后螺旋輪可以自动进料及退料，进行連續磨削加工，砂輪和螺旋輪的距离可通过粗进給及細进給手柄进行調整。

二、主要数据

中心高	200mm
磨削直径	6~25
溜板最大行程	200
粗进給每轉	6
細进給每轉	0.15
砂輪轉速	1200轉/分
螺旋輪轉速	29、39、52轉/分
砂輪尺寸	500×305×150
电动机	14瓩、1400轉/分
外形尺寸長×宽×高（水泥座除外）	1600×1000×600

三、存在問題

- 1.螺旋輪的旋轉是通过蜗杆与蜗輪帶动的，轉速低，不能把螺旋輪改換砂輪，进行打砂輪工作。
- 2.導向輪应固定在滑板上，以便于进行調整。導向輪本身也待进行改进。
- 3.打砂輪裝置需要进行改进。
- 4.螺旋輪用另外电动机帶动，这样使用起来更合理些。

仿型靠模工具磨床

重庆空气压缩机厂

我厂工具车间以前制造样形刀具或圆弧形状及R形刀具时，因设备限制，致使刀具后角无法刃磨，在不得已的情况下，多由钳工以油石修磨之，此种加工方法不仅效率低，而且因手工修磨后角时，所留刃线，不易均匀，以致质量不好，影响切削性能，经常因达不到技术条件而报废。

在技术革命新形势的鼓舞下，老工人徐鹤同志针对此一关键，响应党委号召，并在党支部的大力支持下，在业余时间，全部利用废料，按装在钳台上，制成了一部仿形工具靠模磨床，（如图三所示）因此使各种类型的刀具后角由手工操作走上机械化，平均制每一品种刀具提高生产效率10~20倍，质量完全合符资料要求。

机 構

①为平行四边形构架与AB相联，其四角支点及A、B二点均系滑动配合，可以自由地依平行四边形位置前后左右移动，砂轮⑤与砂轮支架⑥共同紧固于平行四边形构架中的CD边梁上，②为靠杆与⑥共同紧固。④为被刃磨的刀具，③为靠模，靠模的形状与刀具外形相同，当手执靠杆②依着靠模的曲线往复移动时，砂轮⑤即可沿刀具外形刃磨出符合要求的后角，当一个齿刃磨完后，松动撑架⑦，再可刃磨第二个齿，至于砂轮的转动，仍由马达⑨经过皮带⑧带动。

该机床操作简单，一般学工同志均可掌握，制造时间仅一星期，成本约相当新购机器15%。（如图三）

半自動簡易磨缸機

重庆空氣壓縮機廠

直徑100公厘

磨缸機是一種複雜而精密度較高的機床，它是機械加工中磨削精密汽缸不可缺少的設備，過去我廠磨制汽缸是用大型鑽床代替的。我廠承制的2S空氣壓縮機大型設備，由於該設備的汽缸很長（775公厘），而我廠大型鑽床行程不夠（只能磨制500公厘以下的汽缸），改用大型車床來磨，但效率低，磨制的汽缸又达不到資料要求，使生產受到了阻礙。

在生產大躍進，技術革命高潮中，我廠工人李秉中和技術員錢先鈺等同志為了解決這個關鍵，互相緊密結合，在黨與車間領導同志的大力支持與幫助下，繼創造簡易龍門車床後，又用廢料創制了一台三公尺高大型的簡易半自動磨缸機。它可磨制200~400公厘直徑，1000公厘長度以下的汽缸。

一、規 格

磨削直徑——Φ200~400公厘

磨削長度——1000公厘以下

主軸轉速——120轉/分

功率——1.7瓩

二、主要結構及其傳動系統（如圖四）

該機床由兩部分組成（一）升降部分，（二）磨頭部分。

升降部分是由電動機⑪帶動輪而使蝸杆⑬蝸輪⑯轉動，使長絲杆⑭帶動升降拖板④作往復運動而與磨頭部份相連接，由電動機⑪帶動變速齒輪⑫⑬⑭使其磨頭主軸⑳旋轉，將夾有砂輪的夾具③裝在主軸上進行磨削。

三、机床特点：

1. 机床高达3公尺，除传动軸外，其余均用废料做成，給国家节约資金近10万元。
2. 結構簡單、操作方便、磨头可自动升降，一般工人即可掌握。
3. 精度高、磨出的工件可达▽▽▽ 8—9光洁度。
4. 生产率高，較用車床磨汽缸提高一倍以上。

簡易无心磨

重庆国营建設机床厂

我厂49车间磨削軸承滾柱缺乏无心磨，他們自力更生，創造了一部簡易无心磨。机床外貌如图五。全机不到一百个零件，导輪和磨輪只用一种轉速，比一般无心磨機構大大減化了；而且大部分零件都用废料拚湊而成，制造容易，沒有設計完整的图纸資料，兩個机修工人化了一个月時間便制造好了，滿足了車間生产的需要。磨削效率和“洋机床”无大差別。新購一部同样使用性能的无心磨約需二万元，而改装成本仅大約三千元。經使用結果，效能良好。无心磨是精密加工圓柱形工件的重要机器，象这样机构簡單的，一般工厂都能制造，化錢少，經濟适用。可用以武裝自己。特介紹于下：（如图五）

一、主要技术规格

最大磨削直径30公厘

最小磨削直径3公厘

机床外廊尺寸 $1200 \times 800 \times 1250$ 公厘

机床重量約300公斤

导輪：

直径200公厘

宽80公厘

轉速21轉/分

传动导輪电动机 功率1.7瓩, $n=1410$ 轉/分

磨輪:

直径300公厘 宽80公厘

轉速2145轉/分

传动磨輪电动机 功率2.8瓩, $n=1430$ 轉/分

二、传动系統

導輪和磨輪只有一种轉速，分別由兩個馬達传动。（如圖六）

導輪传动路綫：導輪与蝸輪⑤裝在同一軸上，电动机①的主軸上裝齒輪②，电动机轉動时，經齒輪②、③、蝸杆④及蝸輪⑤使導輪轉動。

$$\text{其轉速为: } 1410 \times \frac{18}{30} \times \frac{1}{40} = 21\text{轉/分}$$

磨輪传动路綫：电动机⑥上的三角皮帶輪⑦直接帶动与磨輪裝在同一軸上的皮帶輪⑧使磨輪轉動。

$$\text{其轉速为: } 1430 \times \frac{150}{100} = 2145 \text{ 轉/分} \quad (\text{⑦⑧兩輪直径分别为} 150, 100\text{公厘})$$

導輪横向运动：導輪整个传动机构裝在同一滑板上，操縱手柄①（见图三）借絲杆与絲母作用，可使導輪沿滑板下的燕尾槽导軌横向运动，以調整導輪和磨輪之間的距离，用横向送进方法磨削时，搖动手柄作横向送給。

修整導輪时之传动方法：導輪轉速太低，不适合修整導輪时之速度，所以在導輪軸上裝三角皮帶輪⑨，当修整導輪时，停止电动机①轉動，然后用皮帶搭在⑦、⑨兩輪上，由电动机⑥传动導輪，使導輪获得較高之轉速，以便修整導輪。如此：

導輪之轉速為： $1430 \times \frac{150}{280} = 740$ 轉/分 (⑦、⑨兩輪直徑分別為150, 280公厘)

三、結構說明

如圖七，機床可分為七個部分：一，床身；二，導輪裝置；三，磨輪裝置；五，支承片裝置；四，整形裝置；六，冷卻及潤滑裝置；七，電氣裝置。現分述如下：

1. 床身：包括腳架、床面，槽盤三個零件，它是利用舊的銑床床身，床面上安裝導輪，磨輪，支承片，整形裝置等。槽盤用於盛冷卻液。

2. 導輪裝置：導輪主軸用青銅布司裝在軸承座上，軸承座是利用的舊小平銑車頭，主軸上裝皮帶輪及導輪（詳見圖八）。

3. 磨輪裝置：和導輪裝置相同，也用青銅布司。

4. 整形裝置：用於修整導輪和磨輪。床身左右端各裝一個，結構相同。左端整形裝置用四根立柱支持在床身上；右端整形裝置用螺絲固定在平板上，能隨導輪橫向移動而移動。搖动手柄②（見圖七）可使它沿導輪（或磨輪）軸向運動，修整砂輪。如圖九，整形裝置拖板與平板以螺釘聯結，當需要修整砂輪成錐形時，拖板可以偏移一定角度。修整砂輪用的金鋼石以螺釘固定在套筒上，搖动手柄使套筒沿砂輪徑向移動。

5. 支承片裝置：（如圖十）用於承托工件，位於導輪和導輪之間，用螺釘固定在床身上，支承片與支承片座以螺釘聯結，支承片的螺釘孔為橢圓形，借以調整支承片的高低。支承片上端傾斜角為 30° — 45° 。

6. 冷卻及潤滑裝置：（看圖七）在床身下放一鐵桶，裡面儲存冷卻油，用一個0.25瓩的電動機帶動一泵，以橡皮管接至磨輪和導輪之間，有開關控制流量，用過之冷卻液則由另一管又流入

桶內，循環冷卻。轉動部位之潤滑，主要是導輪與磨輪主軸的潤滑。在導輪與磨輪主軸軸承上各裝置油杯，潤滑液進入布司潤滑。

7. 电气系統：兩個電开关分別控制兩個电动机的启閉。

一般无心磨導輪的軸心在垂直平面內對磨輪軸心能轉動一定的角度，角度愈大，則工件縱向走刀量愈大。这部磨床都用于以橫進法磨削軸承滾柱，沒有轉動角度的裝置，如須縱進磨削，則用墊鐵墊高導輪軸心一端，成所需角度。

四、优 缺 点

- 1.結構簡單，制造容易，成本低，能滿足一般生产需要，床身部分还可用混凝土代鑄鐵，造价更低。
- 2.磨削效率和“洋机床”一样，磨削工件精度可达二級。可粗磨軸承滾柱。
- 3.修整導輪時，要另搭皮帶轉動，增加輔助時間。
- 4.磨輪軸承用青銅布司，鏽得不好，因轉速高而發燒，最好改用其他材料。
- 6.導輪整形裝置，滑座的導軌方向不能隨導輪調整傾斜角而調整。

簡易半自動溝槽磨床

重庆国营建設机床厂

磨削加工向心球軸承溝道的自動溝槽磨床，是生產向心軸承不可缺少的主要專用机床。我廠以土代洋改裝半自動溝槽磨床成功後，江陵機器廠，重慶軸承廠也學習採用，對目前各地大力製造軸承來說，具有普遍意義。

一、結構說明(如圖十一)

此種溝槽磨床系利用M5M型工具磨床，在上面裝上摆頭機構而成。如圖十一所示，將轉盤座子裝在机床台面上，磨床車頭裝于轉盤上，當圓盤轉動時，聯杆代動轉盤擺動，磨床車頭也隨之往復擺動。

傳動方法，如圖十二所示，電動機代動裝在蝸杆⑨上的固定皮帶輪⑩使蝸杆旋轉，傳递给蝸輪，使蝸輪旋轉：由於蝸輪心軸⑦上端的圓盤⑤和聯杆⑥固定在圓盤上的一端與蝸輪中心構成一偏心之故，當蝸輪轉動時，使聯杆代動裝在轉盤上的車頭作往復運動。需要擺動角度的大小借調整聯杆的偏心距獲得(最大到 33°)。擺動次數，可調換皮帶輪調整(一般在20~40次/分)。為了使轉盤轉動平穩、靈活，在轉盤心軸上安裝一個7310型的圓錐滾柱軸承和墊板的尾部安裝兩個單列向心球軸承(205型)。上下工作時，將机床台面向左端搖出。此時，皮帶滑至活動皮帶輪⑪上自由旋轉，擺動立即停止，即可上下工作。

二、效果

每班能磨205型軸承450件，加工質量橢圓度在0.044mm，壁厚差0.008mm，端側摆0.01mm，溝位置0.015mm以內。符合H級(普通級)軸承質量要求。

三、簡要規格

加工軸承環最小最大直徑 $\phi 25$ — 50 公厘，砂輪轉數 2500; 3670轉/分。

工件轉數100, 200, 330; 165, 305, 500轉/分，功率1.7瓩。

機床重量1120公斤。

鐵磷磨粉机

重庆轴承厂

我厂接受試制含油軸承任务时，对鐵磷磨粉，一般都采用鐵筒球磨，生产率很低，不能滿足生产要求，經過工人和技术人員共同研究，根据磨面的土磨子原理，創造了鐵磷磨粉机，經過試制获得成功，效果良好，解决了生产含油軸承磨粉的关键，生产效率比球磨滾筒提高10倍。

一 結構及其性能（如圖十三、十四）

磨粉机其另件除心軸螺釘外，全部用鑄鐵，結構簡單，制造方便，其传动系通过皮帶輪(15)帶动传动軸(16)通过傘形齒輪(19)及(6)由双头螺釘(9)帶动下銼盤(10)上銼盤(11)由套筒(12)定位，安裝在上銼盤(10)上，銼盤不轉，鐵磷置放在加料斗(14)由小孔徐徐加入磨子中間，下銼盤連續運轉，鐵磷即可磨成鐵粉。粒度經120孔篩子過篩后使用。鐵磷磨粉机主要用于鐵磷磨粉及还原后的鐵餅小块的磨粉之用。

二 主要技术規格

1. 銼齒盤直徑 $\phi 530\text{MM}$
2. 銼齒盤速度 17~20轉/分
3. 產量 60~40公斤/班
4. 磨粉粒度 120粒/時²

磨球机

重庆轴承厂

一、主要技术规格

1. 电动机 2.8KW 1480轉/分
2. 变压器 輸入电压为380V, 輸出为80—100V 工作电流300—400A

3. 机床外形尺寸

長 度 1150MM

寬 度 900MM

高 度 1615MM

4. 上下磨盤直径 $\phi 650\text{MM}$

5. 磨盤速度 150—180轉/分

6. 工作范围 $\phi 8$ — $\phi 25$ 鋼球

7. 鋼球橢圓度及檻面度 $\triangle 0.005$

8. 光洁度 $\nabla \nabla \nabla \nabla \nabla 10$

二、結構及传动部分(如圖十五)

鋼球磨球机机座系用鋼筋混凝土制成，可节约大量鋼材，結構坚固平稳。上下磨盤系用鑄鐵加工而成，下磨盤上面有三条半元形溝槽（按鋼球大小而定），上磨盤端面无溝槽。上下磨盤磨損后，只需掉換磨盤，裝卸簡單方便，磨球机配裝有2.8KW电动机，帶动皮帶輪（2），传动心軸（26）帶动下座盤（16）及下磨盤（15）即可連續运转。上磨盤（14）連接在上座盤（12），用螺絲緊固不动，再通过升降螺絲（1）用凡尔盤（2）調整升降螺絲，可任意向上向下，根据不同工件大小調整使用。

三、使 用 說 明

1. 磨球机在粗磨时，配裝由 380V 电压。通过变压器，变为 80V—100V 电压，工作电流为 300—400A，进行电火花磨削。其变压器一端，接上座盤，另一端則用紫銅煤精連接在心軸上。先將待磨鋼球裝入上下磨盤之間輕輕压紧，开动电动机，然后再开变压器。用水做介剂，并起冷却作用。下磨盤轉数在 150—180 轉/分比較适宜。如用作細磨时，电压不宜过大，以免发生麻点。

2. 磨球机用作研磨时，可不用变压器。其上下磨盤必須平稳，下磨盤半元槽根据工作大小改变。开車后將鋼球裝在下磨盤槽內，用 #120 金鋼砂与机油混合，加入下磨盤鋼球中，然后扳动凡尔盤，輕輕將上磨盤压紧，再开动电动机。每隔一小时加金鋼砂研磨剂一次，或在上磨盤鑽一小孔，將金鋼砂由小孔加入。

3. 停車时先將电动机关閉。下磨盤停轉后，再松上磨盤，否則鋼球向外飞散。

四、优 缺 点 比 較

1. 制造簡單使用方便，每台磨球机只須10多个工日就能完成，并能节约大量鋼材，施工時間短，收效快，产品質量高。

2. 用水泥制磨球机，同样能达到高精度的鋼球，椭圓度及棱面度可达到 $\angle 0.005\text{MM}$

3. 粗磨时由于采用电火花加工，上下磨盤容易磨损。

4. 现有变压器系將电焊变压器代用，因电压小，以致磨削時間較長。以上缺点，今后將进一步依靠羣众，逐步加以改进。

木制簡易球磨机(手搖式)

重庆水泥厂

土法生产水泥目前存在的关键问题是研磨问题，在钢铁缺乏的情况下，为了解决这一问题，推广木质简易球磨机具有重大意义。木质简易球磨机结构简单、效果较好、不受动力限制，人力、电力均可。造价低，适用于广大农村一般土法生产水泥之用。

一、性能及规格

尺寸：550×1000公厘 产量20—30公斤/小时

轉速 30~34轉/分 进料粒度25—35公厘

动力 5 (人力、二名壯工)

二、制造說明(如圖十六)

1. 外壳構造：

木制简易球磨机需用木材0.6立方制造时间约为10—12个工作日。磨板以一般木材（柏、杉、松均可）厚度25公厘左右，两端木板厚45公厘，以75公厘元钉钉牢接合。

2. 主要部件：

轴承70公厘，水管（主要为了入料时方便）另端轴承45公厘，元铁（尺寸不受此限），滚珠不限制规格适合于轴承为宜，轴承焊接在法兰盘上先作内部零件后蒙两端。

3. 内部構造：

内襯板以20公厘木板刻6×70公厘，木板分为7等分，两道木板，再蒙上1.5公厘铁皮（黑白铁皮皆可以耐磨为准），中间开70公厘圆孔。

内部磨皮以1.5公厘铁皮（规格不限，耐磨为准）以70中距25