

湖 盾 学 作 业

(水 利 一 年)



447
918
37313

武
大
學
校

书 名：测量学作业
编 著：测量教研组编
印 刷：沈阳农学院印刷厂
出版日期：1961年9
印 数：001—035

PDG

0.25

作业一 比例尺的研究与应用

1. 目的：(1)练习使用各种比例尺；(2)掌握绘制图示直线比例尺和斜线比例尺的方法。

2. 要求：(1)绘图比例尺的数字正确；(2)会使用三棱比例尺；(3)截取线段准确，计算数字正确。

3. 用具：三棱比例尺1根，三角板1组，制图器1盒。

4. 内容：(1)绘制1个 $1:2000$ 的标准直线比例尺，并在其上找出地面平距为 125.00m 的a·b两点。(2)绘制1个 $1:10000$ 的标准直线比例尺，并在其上找出平距为 739.50m 的K·L两点。(3)由图上距离(ℓ)求出相应的地面水平距离(L)。A. 比例尺 $1:500$ ， $\ell = 3.8\text{cm}$ ， $L = \text{_____}$ ；

B. 比例尺 $1:25000$ ， $\ell = 1.54\text{cm}$ ， $L = \text{_____}$ 。

(4)由地面水平距离(L)求出图长应画长度(ℓ)。

A. 比例尺 $1:2000$ ， $L = 186.70\text{m}$ ， $\ell = \text{_____}$ ；

B. 比例尺 $1:10000$ ， $L = 43200\text{m}$ ， $\ell = \text{_____}$ 。

(5)用三棱比例尺量出下列图上线段长，标出它们相应的地面长度(L)。

A. 比例尺 $1:500$ ， ℓ 是： _____

$L = \text{_____}$

B. 比例尺 $1:30000$ ， ℓ 是： _____

$L = \text{_____}$

C. 比例尺 $1:5000$ ， ℓ 是： _____

$L = \text{_____}$

(6)用三棱比例尺在纸画出图上长度。

~2~

A·比例尺 $1:1,000$, L=87.96m.

是:

B·比例尺 $1:7500$, L=385.30m,

是:

5. 收資料: 附录 § 11.31。

6. 应交资料: 本作业1分。

作业二 测量误差的判断

1. 目的:(1)锻炼分析各种测量误差的能力;(2)会计算中误差和相对误差。

2. 要求:(1)正确判断误差性质并填其正负号;(2)计算准确值。

3. 内容:(1)填写下表的空白栏。

序号	误差名称	性质	符号
1	尺长不准		
2	定线不准		
3	读数对位不准		
	用不正确的距离乘常数		
	读水准尺值读小数不准		
6	用半觇孔法对方向不准		
7	记错尺段		
8	立尺子时前倾或后仰读数不准		
9	丈量距离时尺子中间有凹陷		

(2)计算下表中量角六次结果的每次中误差和术平均值的中误差,以及测角结果。

次數	β	$\Delta\beta$	γ	$\gamma\gamma$	中誤差
1	73°42'10"				$m =$
2	73°42'40"				
3	73°42'25"				
4	73°42'10"				
5	73°42'15"				
6	73°42'20"				
					測量結果 =
3.		$(\Delta\beta)_{n=}$	(γ)	($\gamma\gamma$)	

3) 同一長度進行六次丈量，其值如下：

124,575m; 124,573; 124,583; 124,580; 124,

124,574m; 124,586。求測得長度結果及每次測量的中誤差，
求術平均值的中誤差。

(4) 計算丈量直線的斜度。往測結果：126.22m；返測結果
123.13m。

(5) 某長度 L ，每一次丈量的誤差為 $\pm 1cm$ ，今須使測量長 L 的
中誤差小於 $\pm 5mm$ ，應複測幾次？

(6) 某角 β 的誤差為 ± 1 ，欲使測量每角 β 的中誤差小於 ± 20 ，
問應複測幾次？

4. 參考資料：範例 21—30。

5. 应交資料：本作业 1 分。

作业三 改正量距結果和計算平距

1 目的：(1)練習用不正確測尺進行量距結果的改正；(2)掌握計算水

~4~

平距离的方法；(3)练习计标用测斜器测得的正确倾角。

2. 要求：(1)会利用倾斜改正数表计标平距；(2)会利用三角函数表计标平距；(3)计标准确，结果取两位小数。

3. P. 1. (1)某钢尺名义长 20 m，经检验后知其标准尺普通均匀地长了 1.5 mm。设用此尺丈量一条直线的相对走 29330 m，求该线的正确长度。

(2)有一尺名义长 30 m，知其标准尺普通均匀地长了 1.5 mm。设用此尺量距船米是 465.60 m 求正确长度。

(3)在倾斜地面上量得 A-B 直线的长度是 54360 m，倾角是 $-15^{\circ}15'$ ，求该线的水平长度(用倾斜改正数表)。

(4)同上题，用三角函数表计标一次。

(5)用有误差的反光测斜器从 A 点看 B 点，测得倾角 $\alpha_1 = +35^{\circ}$ 。从 B 点看 A 点， $\alpha_2 = -37^{\circ}$ 。求该线的正确倾角 α 及其改正数 X。

4. 参阅资料：讲义 § 37.39.41。

5. 应交资料：本作业 1 分。

作业四 絘制简易測量平面图

1. 目的：练习与掌握简易测图平面图的技术。

2. 要求：(1)能应用简易绘图工具画平面图；(2)比例尺为 1:3000。

(3)绘图与字要工正、清洁。

3. 内容：根据实习二的成果绘制平面图。

4. 用具：三棱比例尺 1 根，三角板 1 块，圆规 1 支，图纸 1 张。

铅笔、橡皮等。

5. 程序：(1)干线的绘制：

A. 在图纸上根据测区形状，适当地选定起点位置，非放房屋轮廓内外的装配地方。

B. 按比例尺根据第一条边长，画出第2点。

C. 根据系线三角形用两脚规作弧的方法，画出第二条边的方向，并依比例尺确定第3点。

D. 同法顺次画出手绘图。

(2) 地部的绘图：用与外业相同的方法，画出各种地物。

(3) 平面图的正节：画房屋、树木等物的注记，以比例尺和直线比例尺、图廓，并标写图名和制图年 月 日，制图者姓名等。

6 参考资料：讲义 § 31.32.33.42.

7. 应交资料：简易测量平面图 1 张。

作业五 定向用角度的换算

1 目的：(1)练习各种定向用的角度互换方法 (2)能根据两个已知方向的定向角求其夹角。

2. 要求：(1) 计算准确，迅速；(2) 能进行一般的心算。

3 内容：(1) 正反方位角和正反象限角的换算。

A. 1~2边的正方位角是 $133^{\circ}53'$ ，其反方位角是——。

B. 3~9边的正方位角是 $275^{\circ}30'$ 其反方位角是——。

C. M~K边的反方位角 $199^{\circ}45'$ 其正方位角是——。

D. L~N边的反方位角 $70^{\circ}37'$ 其正方位角是——。

E. 3~4边的正象限角是 S $W81^{\circ}03'$ ，其反象限角是——。

F. A~B边的反象限角是 NW $25^{\circ}40'$ ，其正象限角是——。

(2) 方位角与象限角的互换。

A. 方位角为 $90^{\circ}05'$ ，其象限角是——。

B. 方位角为 $261^{\circ}28'$ 其象限角是——。

C. 象限角为 NW $8^{\circ}09'$ ，其方位角是——。

D. 象限角为 NE $46^{\circ}01'$, 其方位角是——。

(3) 指出下列各题。


A. 某线的方位角是 $135^{\circ}00'$, 其象限角是——。

B. 某线的象限角是 S.W. $20^{\circ}30'$, 其方位角是——。

C. 方位角是 $310^{\circ}00'$, 象限角是——。

D. 方位角是 N.E. $80^{\circ}30'$, 方位角是——。

(4) 根据下列各图计算其小夹角(图中带有双圆弧的)。



$$\beta_1 = \quad \beta_2 = \quad \beta_3 = \quad \beta_4 =$$

(5) 真方位角与磁方位角的换算。

A. 已知 A-B 边的磁方位角是 $285^{\circ}32'45''$, 又知 A 点的磁偏角为西偏 $8^{\circ}30'$, 其真方位角是——。

B. 已知 1-2 边的真方位角是 $351^{\circ}50'26''$, 又知 2 点的磁偏角为东偏 $17^{\circ}23'$, 其磁方位角是——。

C. 已知 K-M 边的真方位角是 $139^{\circ}25'48''$, 磁方位角是 $131^{\circ}03'29''$, 其磁偏角是——。

4. 参考资料：讲义 8 ~ 3 ~ 4 7。

5. 上交资料：本作业 1 分。

目的：(1)练习并掌握用平行线法调整多边形图形的闭合差的技能；

(2)练习根据图形求出测量的精度。


2. 要求：(1)明确调绘的方向；(2)用图解法求出各边的改正长度，并画出改正后的图形；(3)求出测量精度；

(4)改正数正确，示值确。

3. 用具：三棱比例尺 1 根，三角板 1 块，两脚规 1 支，铅笔、橡皮等。

4. 内容：根据下二图调整闭合差，求出测量精度。

比例尺 1:500



f =

k =

f =

k =

5. 参考资料：讲义 5.2。

6. 应交资料：本作业 1 分。

作业七 罗盘仪测量平面图

1 目的：(1)练习用分度器画图的方法；(2)掌握罗盘仪制图的方法和步骤。

2 要求：(1)会图比例尺 $1:500$ ；(2)求出测区形状，正确地画出该图形；(3)绘图细致、正确；(4)各种注记要工正、清晰。

3 用具：三角板1块，分度器1个，直尺1个三棱比例尺1根，两脚规1支，图纸1张，铅笔、橡皮等。

4 内容：根据实习三的外业成果绘罗盘仪测量平面图。

5 程序：(1)绘制导线图：

A. 根据测区形状，在图式上适当地选定起点位置，並通过该点画一C点的磁子午线。

B. 用分度器依象限角画出第一个边的方向，並按比例尺截取距离，确定出第二点。

C. 用分度器配合三角板和直尺的方法依次画出所有的导线点。

D. 标出测量精度，符合要求后，用平行线去整调导线闭合差(方法同作业六)。

(2)绘碎部：用与外业相应方法画出碎部点及其轮廓线，标出房屋等线；填写各种注记，画图廓及方向比例尺等。

6 参考资料：讲义 § 5.2。

7 上交资料：罗盘仪测量平面图1张。


作业八 游标的读数与应用

1 目的：(1)明确并掌握游标的构造原理；(2)能利用游标读数。

2 要求：(1)会设计游标並明 确游标的工作次序；(2)读数准确。

3 用具：分度尺1个，两脚规1支，铅笔、橡皮等。


4 内容：(1)根据下图用计算法求出游标的最小读数(2)



(2) 根据下图用判别法求出游标的最小读数(分)。



(3) 通过下图心指出读数。



度盘分划值：


游标精度(格)：

度盘上的正读数：

零头读数：

全读数：

(4) 利用下图设计一个游标，使其精度为30°。



5. 参考资料：讲义。

6. 作业资料：本作业1分。

作业九 填写水平角观测记录

1. 目的：练习填写测角记录的方法。

2. 要求：(1) 填记清晰、整洁、正确；(2) 准确地标出角值。

3. 用具：标盘1个，记录用表1分(见下面附表)，钢笔1支。

4. 内容：把下列观测结果填入手簿中，物标出一测面的平均角值。

某次用591115号捷克式30复测经纬仪作导线第2点的右角观测，采用测回法，其结果如下(参阅记录表中附记栏内的格式)：

(1) 瞄准在左时：瞄准左面目标点3得读数：游标I是： $324^{\circ} 26' 36''$

游标II是 $144^{\circ} 26' 06''$

准右面目标点1得读数：游标I是 $25^{\circ} 55' 06''$

游标II是 $205^{\circ} 54' 30''$

(2) 瞄准在右时：瞄准3点得读数：游标I是 $53^{\circ} 53' 30''$

游标II是 $233^{\circ} 53' 06''$

瞄准1点得读数：游标1是115°22'06"

游标 I 是 295°22.06

〔附表〕

水平角观测记录

仪器型号：

三

天气

測 視 站	登 盤 位 置	水平度盤數			角 值	平均角值	附 記
		I	II	平均			
					60° 4'	60° 4'	

检查者：——记录者：——观测者：——

5. 參考資料：講義 §

5 应交资料：本作业 1 分。


作图 附合导线点的坐标计算

1. 目的：练习并掌握附合导线的计算方法和步骤。
 2. 要求：(1) 计算结果取二位小数；(2) 填表正确，工整。
 3. 用具：标尺 1 个，三角函数表 1 本，计算用纸 1 张（见后面附录）

计 算 制 导。

 4. 内容：根据右下面的略图进行平差和计算。
 5. 参考资料：讲义。
 6. 应交资料：合导线点坐标计算表 1 分。

~12~



原书缺页

作业十一 由两点的坐标求该边的方位角和长度

1. 目的：锻炼用坐标反算其它元素的能力。
2. 要求：计算结果准确。
3. 用具：算盘1个，三角函数表1本，计算尺1把等。
4. 内容：已知其端点的两个端点的坐标 x 和 y ，求该边的象限角、方位角及其长度。
 $X_A = 2,640.3\text{m}$ $X_B = 1,562.5\text{m}$
 $Y_A = 3,069.44\text{m}$ $Y_B = 1,313.57\text{m}$
5. 参考资料：讲义。
6. 应交资料：本作业1分。

作业十二 经纬仪导线点的描绘

1. 目的：(1)练习画坐标格网的方法；(2)掌握按坐标定点的技能。
2. 要求：(1)坐标方格网边长为5 cm，比例尺1:500；(2)方格网及导线图形不擦掉；(3)展点准确，绘图清晰，並会进行检查。
3. 用具：直尺1根，三棱比例尺1根，两脚规1支，图纸1张，铅笔、圆规等。
4. 内容：根据实习七的计算结果进行描绘经纬仪导线。
5. 程序：(1)绘制坐标方格网：A. 用铅笔依直尺在图纸上打对角线，并由其交点起在对角线上截取等长线段，联结后得矩形图形。
B. 由上至下，由左及右分别取5 cm的分点，连结相对的点子后，得5 cm见方的方格网，並用直尺作细致的检查。
(2)描绘导线：A. 根据导线形状和大小，在方格网上适当地选定坐标原点。B. 按导线各点坐标在方格网上展点。C. 用三棱比例尺检查相邻两点的距离，如符合就用直线连接。D. 标写相应的

图名及其他图面註記等。

6 参攷資料：讲义。

7. 应交資料：經緯仪导线平面图1张。

作业十三 按导线点坐标計面积

1 目的：练习与掌握用坐标求面积的方法。

2. 要求：(1)用两种方法计算；(2)学会使用计砾机进行乘积和除法；(3)计算正确，填表清楚。

3 用具：实习七的计砾表1分(见本章最后面的附表)，计砾机1台，软盘1个面积计砾用表1页(见后面附表)钢笔等。

4. 内容：根据实习七算出的闭合导线点坐标计算面积。

$$(1) \text{用公式 } 2P = \sum_{1}^n x_i (y_{i+1} - y_{i-1})$$

$$2P = \sum_{1}^n y_i (x_{i+1} - x_{i-1})$$

计砾后将结果填入表I中。

(2)用下列图解计砾法再对同材料作一次计砾将其结果填入附表II中。



5. 参攷資料：讲义。

6 应交資料：本作业计砾表1分。