

電力建設勘測設計技術革命資料選編

电气部分之四

發电厂厂用電設計中的幾個問題

水利电力部电力建設总局編

水利电力出版社

內容提要

本書內容介紹了發電廠廠用電中的幾個具體技術問題，即發電廠廠用高壓電動機的電纜截面，不按熱穩定來選擇；打破了過去廠用電動機只用感應電動機的保守思想，而適當地採用同期電動機；並提出了在一定條件下，可以採用一個遮斷器帶兩個以上的電動機的辦法。這些措施是符合總路線的方針，在電力建設中能夠節約一些資金和資材。

本書可供發電廠建設方面的設計人員、計劃人員和有關管理人員的參考。



發電廠廠用電設計中的幾個問題

水利電力部電力建設總局編

*

1865D531

水利電力出版社出版（北京西郊科學路二里溝）

北京市書刊出版業營業許可證出字第105號

水利電力出版社印刷廠排印 新華書店發行

*

787×1092 $\frac{1}{2}$ 開本 * $\frac{3}{8}$ 印張 * 6千字

1959年1月北京第1版

1959年1月北京第1次印刷(0001—4,100冊)

統一書號：15143·1467 定價(第10類)0.12元

前　　言

在党中央的总路綫光輝照耀下，电气設計人員解放了思想，以敢想、敢說、敢做的共产主义风格，大搞技术革命，在厂用电設計方面，提出了高压厂用电纜不按热稳定选择，和大容量低轉速的厂用电动机可以采用同期电机等建議，打破了过去厂用电纜一律按热稳定选择，厂用电动机只用感应电动机的保守觀念，在这本小冊子內，主要就是汇总了这些新的建議，供厂用电設計人員参考之用。

* * *

目　　录

I、厂用高压电动机的电纜截面不按热稳定选择	2
II、发电厂中采用同期电动机	3
一、采用同期电动机之优越性	3
二、启动方式	4
三、励磁控制方式	5
III、在厂用电接綫中用一个遮断器带两个及以上的电动机的建議	7

I. 厂用高压电动机的电纜截面 不按热稳定选择

在发电厂中，以往对于3~6千伏高压电动机的电纜截面都是按短路时热稳定条件来选择的，因此所选用的电纜截面比按正常运行情况电动机的額定电流来选的截面要大得多。例如6千伏340瓩的电动机，其額定电流为43安，若按正常运行的額定电流选择电纜时，可选用ACBГ-3×16，其允許載流量为54安。但若按短路热稳定来选时，则需选ACBГ-3×45，有时要选ACBГ-3×70，甚至选ACBГ-3×95，大大的增大电纜截面，增多了投資，更主要的是大大的增加了有色金属的消耗量。

根据实际运行經驗証明，高压电动机和电纜故障是极少的。我們再从发生故障的可能性来分析一下。

一、电纜头的故障——过去由于制作方面存在問題，时常发生故障現象。但現在由于制作技术的提高，技术的革新，不但是采用了干包而且用环氧树脂来作，可以說基本上不会再发生故障了。

二、电纜本身发生故障——这是电纜制造技术的問題与按不按热稳定条件来考虑无关。

三、在电动机内部发生故障——除掉电动机的制造問題外，即使发生故障，其短路电流已为較长的一段电纜的阻抗及电动机本身的阻抗有所限制而減小了。因此按額定电流选的截面有可能滿足热稳定的要求，即使不够，最多換一根电纜而已。

綜合上述情况，仅仅是为了可能万一发生的而影响又不大

的問題而將整個電廠的高壓電動機電纜截面都加大一級二級甚至三級，顯然是不合理的。

如以一個 2×50 兆瓦的電廠為例，按新方法選擇高壓電動機電纜，可節省投資 7,500 元，且可節省鋁約 700 公斤，若全國工程都按本法計算，則其節約價值將更為可觀了。

但是在應用中，對於電纜的防火措施應當適當考慮，以免某一根電纜過障時，波及相鄰電纜。

II. 發電廠中採用同期電動機

一、採用同期電動機之優越性

目前電廠中一般均採用感應電動機來拖動各種機械，主要原因是這種電機結構，啟動方法等均較簡單，在運行特性方面能滿足機械的要求，尤其在容量小而轉速較高的情況下，感應電動機的投資遠較同期電動機為少。

但當電廠中具有容量大而轉速低的機械時，則採用同期電動機或感應電動機，由於投資相近（見附表一）以及同期電動機運行特性的優越，運行費用的經濟而應進一步比較選定。

附表一 6000 伏感應電動機與同期電動機價格比較表

功 率 (瓩)	轉 速 (轉/分)	同 期 型 價 格 (元)	感 應 型 價 格 (元)
2,500	600	166,320	160,190
2,500	750	149,040	137,117
2,200	600	149,040	153,014
2,200	750	139,320	128,174
1,600	600	129,600	120,226
1,600	750	111,240	102,341

采用同期电动机的优越性有以下几点：

1. 转速恒定，不受电压及负载变动的影响。
2. 同期电动机与感应电动机的过载能力基本相同，但前者转矩与电压成比例，而后者转矩则与电压平方成比例，因之前者对电压波动的灵敏度较后者为小。同时前者的空气隙较大，运转的可靠性较高。
3. 当电压或负载波动时，同期电动机可以采用强行励磁以提高电势或动态力矩来保证运行的稳定性。
4. 从运行经济方面看，同期电动机损耗较小，运行中可以调整激磁的方法，改变电动机输入或输出无功电流的数值，改善电动机端子的电压值，降低网络的损耗，补偿网络的无功电流，提高功率因数。

当电动机长期处在半负荷情况下运行时可以调整激磁电流而减少电动机的损耗。

重庆工程循环水泵电动机的容量约为 1,800 匹左右，转速为 600 转/分，电压为 6,000 伏。为了利用排水能量，在电动机的轴上直接连接了水轮机，因之电动机可能长期运行在半负荷的状态中。基于上述理由采用同期电动机是合理的。

二、启动方式

同期电动机有三种启动方式：直接起动，电抗启动，自耦变压器降压启动。

1. 直接启动所用电器最少，接线简单，故当电源允许及电动机容量不大时应尽量采用直接启动。一般当电动机启动时母线电压不低于 80% 时，以及同期电动机制造厂型录上规定可以直

接启动者（一般在 3,000 伏时每极功率 $\frac{P \text{ 千瓦}}{\text{极数}} \leq 250-300 \text{ 匹}$ ，

在6,000伏时为200~250匝时可直接起动)，应尽量采用直接起动。

2. 电抗启动：在不能采用直接启动的情况下考虑采用电抗器启动，主要目的是减少启动电流。

3. 自耦变压器降压启动：这种启动方式投资最大，只有以电抗器起动不能保证将电源电流减至要求时，以及需要起动转矩大而电源又不允许大的启动电流的情况时方始采用。

综合上述各种方式，由于电厂中厂用电动机之容量一般远小于电源之容量，而且其间连接之阻抗又不大，所以只要电动机允许直接启动，一般采用直接启动。

三、励磁控制方式

目前励磁控制方式一般有三种：

1. 利用频率为函数：苏联П-2204型控制站即采用此种控制方式。此种成套控制设备我国已有产品供应（详见中华人民共和国机械电器产品样本第7辑一九五六年版第3342号）。

此种励磁控制方式见图1，是将ПИВ极化继电器经半波整流器接在部分放电电阻上，当电动机启动开始时，在电阻上的电压降较大，经整流后半波之间隔较短，因之继电器由于带有紫铜环而能继续吸住，随着转速增加而使继电器上电压值减少，半波之间隔加长，当半波磁通的最小值低于继电器之释放磁通时继电器即断开而使励磁加上。




图 1

2. 以定子电流倍数为函数：即利用ПИТ继电器进行控制，如苏联ПИ-7000及ПИ-7300系列控制站即采用此方式控制。詳

見所附圖紙。

这种方式是利用連接在定子回路中的繼電器РІТ，在启动冲击电流的作用下保持吸持，启动加速后定子电流降至一定值而使繼電器釋放，自動加入励磁。一般在这种線路中設有强行励磁，當系統电压降低到70~75%時强行励磁繼電器短接变阻器PB，励磁电压升高1.4~2倍，进行强励。當系統电压恢复到88%~90%時終止强励。

这种方式的励磁結綫除附图1的方式外尚有带自动灭磁裝置的方案，如图2所示。此种方式用于大型的飞輪力矩較大的电动机上。

一般灭磁电阻数值考慮到轉矩的单軸連接現象起动轉矩的

要求，轉子电压的容許值等問題，采用轉子線圈电阻值的5~10倍。

3. 固接励磁方式：这是一种最简单的励磁方式。即將励磁机直接連在励磁繞組上，启动方法与感应电动机无异。只是此种启动方式由于单軸联接現象，严重影响起动轉矩特性。在接近同步速度时，靜子內流过相当大的脉冲电流。一般限于容量不超过1,000瓩的电动机。

綜合以上所述，采用РІВ繼電器的控制方式其投資要比РІТ的方式多2倍以上，故目前以采用РІТ繼電器控制方式或固接励磁方式較为简单。РІТ繼電器的控制方式用于大中型容量的电机，固接励磁方式可通过具体試驗采用。

重庆工程的同期电动机拟采用直接启动方式，用РІТ繼電器控制励磁（即苏联 ПН-7300 型控制站）控制站安装在水泵房内，具体操作由装設在水泵房中的水泵控制屏进行。电动机由主厂房高压厂用配电装置单元制供电。




图2

电厂中采用同期电动机，目前尚无运行經驗，資料也很缺乏，因之进一步探討研究是非常必要的，此处所述难免錯誤遺漏仅供参考。

注：附图是苏联为我国某水泵站設計的同期电动机接綫圈，电动机为 MC-321-7/8 型 450 匹 P·F=0.8(越前) 750 轉/分 6.0 千伏。 $\frac{M_{ex}}{M_n} = 1.2$ $\frac{M_n}{M_n} = 0.7$ 励磁机与电动机同軸連接。

电动机定子回路采用交流操作的 УГП-51 型操作机构，直接启动，励磁控制方式采用 РПТ 电流繼电器的控制方式，励磁回路操作电压为 60 伏由电动机之激磁机引出供电，水泵的操作由集中的水泵操縱盤进行。

III. 在厂用电接綫中用一个遮断器 带两个及以上的电动机的建議

在厂用电机械中有一部分电动机是互相連鎖的，也有一部分电动机是可以同时起动的，为此在厂用电接綫图中有可能实现用一个遮断器带两个及以上的电机这些电动机包括：

1. 锅炉机组的中速磨煤机排粉风机；
2. 热网部分的热网循环水泵，热网凝結水泵；
3. 輸煤系統的部分輸煤及带电动机；
4. 锅炉机组的吸风机，送风机，一次风机。

要实现一个遮断器带两个及两个以上的电动机必需解决以下几个問題：

1. 当其中某一电动机故障使遮断器掉闸时，必需区别是哪一个电动机故障，否则会引起运行上麻烦及处理故障时间的增

長。

2.過電流及過負荷保護裝置的整定。

3.為了經常監視每個電動機的運行情況，必需裝設單獨的測量表計。

4.在運行上必需進行一系列的措施。

為了解決上述四個問題採取了以下的幾個措施：

1.在遮斷器下面各個分支線均裝設了單獨的電流互感器裝設單獨的保護和測量表計，以解決1~3的問題如電流互感器數量太多，遮斷器間隔內裝設不下時可裝設于相鄰的間隔內。

2.根據運動規程的規定當鍋爐起動時必需先開吸風機然後再啟動送風機，為此當吸風機，送風機同時起動時必需將送風機的風門關閉，但關閉時間不宜太長。

實現一個遮斷器帶多個電動機的優缺點：

I. 优点：

(1)可以大量的節約投資每 $4 \times \text{BPT}-50$ 的發電廠可節約投資 $72,000 \sim 120,000$ 元；

(2)簡化連鎖簡化接線和簡化盤面布置。

II. 缺点：雖然採取了上述的一些措施但運行上的靈活性降低了一些，在起動操作上較前複雜但因這些電動機都是經常運行的，操作次數不多故缺点不能認為是很嚴重的。

根據以上所述，可以認為只要熱工及運行方面能滿足要求時，一個遮斷器帶幾個電動機的結構是可以採用的。