

# 快 速 钻 进

地質出版社 編

地質出版社

本書內容包括四部分：鑽粒快速鑽進；無岩心鑽進；各型  
鑽頭鑽焊和鑽焊的方法；泥漿的配制。這些都是各野外隊在鑽  
進中积累的經驗。這些經驗為實現快速鑽進取得了良好的效  
果。其中有些經驗是非常好的，值得推廣。

為了廣泛地交流快速鑽進經驗，特編選此書，供鑽探人員  
參考。

(3)

## 快 速 鑽 进

編 者 地 質 出 版 社

出 版 者 地 質 出 版 社

北京西四華市大街地質部

北京市審刊出版業營業許可證出字第030號

發 行 者 新 华 書 店 科 技 发 行 所

經 售 者 各 地 新 华 書 店

印 刷 者 北 京 崇 文 印 刷 厂

北京崇外櫻杆市15号

印数(京)1—2200册 1959年10月北京第1版

开本33"×46"  $\frac{1}{32}$  1959年10月第1次印刷

字数 46 000 印张 1 $\frac{1}{2}$

定价(9)0.24元 統一書號: 15033·758

## 目 录

1.鑽粒快速鑽进.....	1
2.关于鑽粒鑽进几个問題的研究.....	2
3.关于鑽粒无岩心鑽进問題.....	8
4.无岩心鑽进电測井的几点体会.....	12
5.在1—8級岩石中試行无岩心鑽进的經驗.....	15
6.試行无岩心、矿心全面鑽进的經驗.....	20
7.在1—7級岩石中推行无岩心鑽进經驗.....	25
8.MP-3型掏槽式合金鑽头釀焊工艺.....	30
9.制造三、四翼刮刀鑽头經驗.....	34
10.用炭精电弧烧焊硬質合金鑽头的新方法.....	38
11.使用半螺旋肋骨鑽头的初步体会.....	42
12.利用桎柴叶制造单宁酸鈉泥漿的經驗.....	44
13.用煤碱剂粉(膏)配制煤碱剂泥漿.....	50
14.罗平队使用泥漿的几点体会.....	54

## 鑽粒快速鑽进

中条山地質隊

鑽粒鑽进轉速太快，鑽粒易于飛甩，鑽头压不住鑽粒，进尺效率不高，且易造成孔斜，这是以往一般鑽探工作者的看法和經驗，因而一般操作規程，在鑽粒鑽进中的轉速标定是：150—200轉/分，最为适宜，由于規程的束縛和受机械轉速的限制，因而以加快轉速来提高进尺效率这一問題，以往也虽有人想过，也有人干过，但被认为不合法，在总路綫的光輝照耀下，技术革命的号角吹亮了我們的心，四月間，我队东峪沟分队首先打破常規，充分发揮 ЗИФ-300型油压鑽机的机械效能，加快轉速，試行鑽粒快速鑽进，起初在1号鑽机用340轉/分左右，压力400—500公斤，連續試行三天，共二十余回次，初步結論是其它条件均同的情况下效率較用180轉/分提高50%左右。但在鑽进中鑽机震动，特別是立軸和机上鑽杆摆动厉害，最令人害怕的是粗徑鑽具磨損太快，新岩心管用一两回次就磨損很多，在試行中虽未断过鑽具，但怕断的恐惧心理，越来越大，不得已被迫停止試驗。后經研究加大粗徑鑽具接

轉速 (轉/分)	壓力 (公斤)	水 量 (公升/分)	投砂量 (公斤)	矿石級別	鑽进时间	总进尺 (公尺)	单位小时效率 (公尺/小時)
340—400	500—600	30—50	4—6	4—6	49:20	73.49	1.59
170—190	400—500	20—40	3—5	4—6	57:20	55.73	0.97

注：上述材料僅試驗中的一部分，非全部材料。

头，經常换接头，不換岩心管，又繼續試行，基本上解决了這一問題。但由于思想沒有彻底解放，怕机器坏，怕出孔內事故不好处理引起大家埋怨等保守思想存在，仍然不敢干，还是搞老一套。六月初，通过桐木沟分队現場會議的召开，參觀了現場展覽和操作表演，对大家有很大启示，代表同志回队后，立即行动起来繼續在1、3号鑽机試驗，先后进行六十余回次，初步結論是平均效

率可提高63%，左下表就是在两机用两种技术規范在同类岩石和孔深鑽进取得不同效果的部分材料。

通过一系列的試驗，我們初步有如下体会：

(1) 鑽粒鑽进主要是依靠通过压在鑽头下面的鑽粒，对岩石表面产生压入、研磨、破碎等破坏作用而进尺的。在压力、水量、投砂量适当的情况下，加快轉速也就是增多了鑽头压住鑽粒研磨岩石的机会，因而可以加快进尺速度。

(2) 投砂量和压力要适当，我們的体会是比中、慢速要多和大一些，因轉速快，投的鑽粒少，鑽粒就有些飞甩，鑽头压不住鑽粒，会降低进尺效率。但投砂也不能过多，否則易扩大口徑造成鑽孔弯曲，压力也不能过大，否則机器带不动，摩擦离合器打滑，同时也易产生鑽孔弯曲。因此，只要我們掌握适当，既可以提高效率，又可以保証質量，認為鑽粒快速鑽进，鑽粒飞甩、不进尺、孔易斜的看法是完全錯誤的。

(3) 鑽进中因轉速太快，鑽机有些震动，应加固安装工作。粗徑鑽具磨損較快，須加大粗徑鑽具接头，經常更換，可以避免岩心管和取粉管磨損和減少更換次数。

(4) 使用这一操作方法鑽进，必須經常保持孔內清洁，并要在岩石完整，机器、鑽具正常的情况下进行較宜，故鑽进前要好好检查机器和鑽具。

(5) 我們認為鑽粒鑽进加快轉速是今后鑽探技术操作革命中的一項重要手段，我們必須朝着这一方向摸索經驗不断前进，它将有助于使鑽探生产跃进一大步。

## 关于鑽粒鑽进几个問題的研究

勘探技术研究所 王 貴 信

根据目前所采用的几种鑽探方法的比較，鑽粒鑽进所以比其

他鑽进方法較复杂的原因是：机粒鑽进的技术規范較难控制，变化大，其中任一种条件变更，都会使鑽进效率受到很大影响。因此，近年来对如何寻求出鑽粒鑽进的合理技术規范問題，已成为鑽探工作者的一項重要任务。

58年在苏联专家柳比莫夫同志的具体指导下，我們对鑽粒鑽进中合理的投砂量、鑽进过程中鐵砂的消耗过程和消耗量以及如何把进尺效率保持在較高水平上的鑽进方法等三个問題，进行了較系統的研究和試驗，試驗工作是在勘探技术研究所試驗站进行的。

試驗工作的条件如下：

1. 試驗时所鑽岩石均为黑色及紅色花崗石，可鑽性为8~9級；

2. 試驗用鑽机是 ЗИФ - 300 型；

3. 鑽头直徑75公厘，鑽头是 CT45号鋼制成，高200公厘，双弧形水口，水口高120公厘，寬 $\frac{1}{4}$ （这样的水口能使鑽头底工作面积始終一致，保証鑽头压力也始終相同）；

4. 鑽进用研磨材料为鐵砂（张家口探矿机械厂制），直徑3公厘，压碎强度每粒約為450~500公斤。

5. 采用的技术規范是：

(1) 壓力285公斤，按鑽头底工作面积計算，約16公斤/平方公分；

(2) 轉數 188 轉/分 (ЗИФ - 300型鑽机三速)；

(3) 水量每分鐘15~18公升。

6. 試驗工作用工具：測时用秒表，称重用磅秤，鐵砂由孔內取出是用馬蹄形磁鐵。

通过实际的試驗工作，帮助我們搞清了很多問題，同时也发现了一些問題，現将我們对上述問題的看法及試驗結果总结于下，供大家参考研究。

第一項：鐵砂合理投入量的試驗和研究：根据試驗結果（見

图 1），我們認為投入1.5公斤鐵砂，鑽得結果最好。如果按鑽头底工作面积来計算投砂量，則每平方公分投100~150克較為适合。因为这样，不仅純鑽每单位時間的进尺效率高，而且鑽进時間長，因而，在考慮到升降鑽具等輔助时间的情况下，回次平均单位小时进尺也就更高。




图 1

I ——回次投入0.5公斤鐵砂所得曲綫

II ——回次投入1.0公斤鐵砂所得曲綫

III ——回次投入1.5公斤鐵砂所得曲綫

注：所有試驗都采用了相同的技术規範，即壓力—285 公  
斤；水量15—18公升/分；轉數—188轉

## 第二項：鐵砂消耗過程及消耗量的試驗與研究。




图 2

根据表 1 及图 2 的試驗結果，我們認為鐵砂鑽進時，如岩石条件相同，技术范围相同（特别是压力、水量不变，因为压力或水量的变化，对鐵砂消耗量影响很大）。鐵砂的消耗是有一定規律的，一般采用一次投砂法按回次而論，間距相同的

時間，鐵砂消耗数量大致相同，按我們的試驗結果，鑽進大約每隔10分鐘，鐵砂平均的消耗投入重量的15~20%（由于試驗回次數較少，該數值仅供参考），鑽進效率的最高阶段，鐵砂消耗量

一般在 30~35% 左右(按重量計算)。此時鐵砂大部分是  $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{3}$  破碎體，具有很好的稜角。

第三項：如何把鑽進效率保持在較高水平上的鑽進方法的研究及試驗：

一次投砂法鐵砂消耗過程實驗研究表

表 1

實驗順次	進尺 一次 鑽進實驗 總時間(分)	累計鑽進 時間 (分)	鐵砂消耗					備註	
			10	20	30	40	50		
1	10	每10分鐘進尺	51	—	—	—	—	70	5
		累計進尺	51	—	—	—	—		
2	20	每10分鐘進尺	50	104	—	—	—	300—350	20—25
		累計進尺	50	154	—	—	—		
3	30	每10分鐘進尺	51	96	94	—	—	500—600	30—35
		累計進尺	51	147	241	—	—		
4	40	每10分鐘進尺	42	42	94	50	—	750—800	50—55
		累計進尺	42	84	178	228	—		
5	50	每10分鐘進尺	50	57	96	48	35	1100—1200	70—80
		累計進尺	50	107	203	251	286		

第三項試驗結果（見表 2、表 3 及圖 3）足以證明，連續投砂比一次投砂法好的多，因前者可以把鑽進效率保持在較高的水平上，但采用連續投砂法時，補投鐵砂的時間和數量，又必須結合前兩項試驗結果進行，補砂時間應該是鑽進效率最高時，甚至再向前些補投；補砂量又應該是消耗多少，補進多少，使孔底總保持原有鐵砂量，以利鑽進，否則即很難把鑽進效率保持在較高的水平上。

用一次投入 1.5 公斤鐵砂法所得完整回次試驗結果

表 2

累計鑽進時間(分)	10	20	30	40	50	60	70
進 尺(公厘)	80	140	145	122	119	95	47
累計進尺(公厘)	80	220	365	487	606	701	743

我們曾試圖依第二項試驗結論進行試驗，首先投入 1.5 公斤鐵砂，鑽進 30 分鐘以後，再補投 0.5 公斤，然后再鑽 30 分鐘再投

投入1.5公斤鑽2分鐘以後繼續投砂法試驗結果 表 3

投 砂 量 (克)	消 耗 量 (克)	累計鑽進時間 (分)	進 尺 (公厘)	累計進尺 (公厘)
1500		5	40	40
		10	60	100
		15	50	150
	345	20	55	205
345		25	57	262
		30	50	312
		35	67	379
	562	40	60	439
562		45	55	494
		50	65	559
	562	55	65	624
562		60	64	688
		65	80	768
	562	70	68	836
562		75	60	896
		80	61	957
	562	85	81	1033
562		90	65	1103
		95	75	1178
	437	100	81	1259
437		105	60	1319
		110	70	1389
	562	115	88	1479
562		120	68	1545
		125	82	1627
	500	130	72	1699
		135	58	1757
		140	60	1817
		145	87	1904
		150	60	1964
		155	70	2034
		160	62	2096
		165	54	2150
		170	20	5170

注：表2表3的所有試驗采用的技术指标都相同，壓力=285公斤，水量=15—18公升/分，轉數=188轉/分。

0.5公斤，繼續再鑽，這樣連續補投鑽進，但這樣做並沒有抓住其規律，試驗結果證明前30分鐘與以後的每30分鐘內，鐵砂的消耗並不相同，因為第一次投入的1.5公斤均为整粒，而第二次<sup>2/3</sup>鐵砂已是碎粒，經過實際摸索，反復的試驗，採用每鑽一定時間後，把全部鐵砂由孔內取出稱重，消耗多少補投多少的方

法，终于試驗得出表3和图3的数据。表3內鐵砂消耗量全部是取出称量得出，非常实际，而且找出了很大的規律性。其規律即：鐵砂破碎到一定程度时，一定時間內的消耗量是相同的，从表3实际試驗所得的結果也說明，如果能时常补足鐵砂的消耗量，使孔內总保持有1.5公斤数量的鐵砂时，那么每隔15分鐘一定消耗30%左右（562克），只要掌握了这个規律，就可以把鑽进速度保持在一定較高的水平上。鑽进时间可以不受鐵砂磨損的影响，回次鑽进时间可无限制延长。




图3 不同鑽进方法曲綫图表

I一次投砂法所得曲綫。II一連續投砂法所得曲綫

因此就可以得出这样一个結論，采用連續投砂法，如果投砂的时间和补砂的数量适当，即能大大的提高純鑽时间和机械鑽速。

同时根据連續投砂所得岩心，其直徑始終相同，証明投砂的时间和数量适当，否則岩心即呈粗細不均現象，也会影响效率。

表3所列投砂試驗結果和部定額的比較

表4

項目名稱	岩石 級別	鑽进速度		鑽粒的消耗	
		公尺/小時	%	公斤/公尺	%
部定額	8	0.26	100	7	100
試驗所得結果	8	0.76	202	2.35	33.5

上表数据已充分証明了采用連續投砂法的优点，增加了純鑽进时间，提高了生产效率，减少了鑽粒消耗量，降低了鑽进成本，因此采用鑽粒鑽进的各勘探队应考慮采用鑽粒自动供給器，改一次投砂法为連續投砂法。

## 关于鑽粒无岩心鑽进問題

北京地質學院鑽探教研室

鑽粒全面鑽进科研組

勘探鑽井是現在勘探矿产最常用的方法。一般的勘探鑽井采用环状鑽进，其目的为取得岩心，以确定鑽井所通过岩层的状态和性質。

取岩心鑽进中，有一系列与卡取和提升岩心有关的工序，占去了很多时间，大大降低了生产率。为了避免这些不便，在鑽井通过已研究过的岩层时，尽量采取井底全面鑽进。觀察表明，改为井底全面鑽进能提高鑽速和降低成本。在这些情况下，不仅是由于縮短了非生产时间，而同时由于大大减少了事故，使工作获得了改善。

但是井底全面鑽进勘探鑽井，目前还不是大量采用，这主要是暫時沒有找到在坚硬岩石中进行井底全面鑽进勘探井的方法。

在Ⅰ—Ⅲ級岩层中，通常采用PX与三翼鑽头，在Ⅳ—Ⅶ級中用專門結構的硬合金鑽头（如虎爪形鑽头）和三牙輪鑽头，在Ⅷ級以上的岩层虽然对鑽粒井底全面鑽进勘探井需要很迫切，但目前对这种方法还没有进行很好的研究。

在Ⅷ級以上坚硬岩层中采用鑽粒全面鑽进勘探鑽井的經濟效益如何？最合理的鑽具結構如何？在深浅鑽井中鑽进規程如何？还存在很多不清楚的問題，这一系列的任务都将通过对本題目进行深入的研究才能最后解决。

从現有資料分析，我們可以初步推断在坚硬岩层中采用鑽粒全面鑽进，无论是从純鑽进效率或者是經濟鑽速，都将大大地超过环状鑽进。

为了說明这个問題：（一）我們可以設想为鑽粒全面鑽进的

实体鑽头是由环状鑽粒鑽头的壁厚逐渐增加的过程。从A. H. 基沙諾夫所作的关于不同壁厚的鑽粒鑽头对鑽进效率的影响实验，我们可以得到如图 1 的曲线。




图 1

从上述曲线可以看出，随着鑽头壁厚增加，鑽进效率是逐步上升，但当壁厚增加到一定厚度时，其鑽进效率的增加大大地变缓。

这种現象的产生，是由于随着鑽头壁厚的增长  $S_1/S_2$  之值缩小。

$S_1$  = 在該鑽头壁厚条件下井底被破碎岩石的面积（平公分方）。

$S_2$  = 在該鑽头壁厚条件下鑽头底部工作的面积(平方公分)。

当鑽头壁厚为10公厘时， $S_1/S_2$  之值为 2.62，壁厚增为16公厘时， $S_1/S_2$  之值减为 2.13。显然全面鑽进的鑽粒鑽头其  $S_1/S_2$  之值是小于 2.13，所以其鑽进效率必然高于一般的环状鑽粒鑽进效率。

(二) 由于全面鑽进的鑽粒鑽头为实体状，其强度大大地超过环状鑽粒鑽头，鑽具中可以不用岩心管，在用鑽铤代替粗徑鑽具及采用高質量的鑽粒条件下，可以用强力鑽进以提高鑽进效率。

(三) 除此以外，由于环状鑽进时鑽头底部工作面积小，鑽粒在离心力与压力作用下，往往被挤到内外环状間隙中去，不能

充分发挥鑽粒起取岩石的作用，而鑽粒全面鑽进的鑽头由于工作面积大，改善了这种不良的情况。

在經濟鑽速方面，无庸置疑的，全面鑽进要比环状鑽进来得优越，首先表現在它节省了周期性地提鑽及更換迅速被磨損的鑽头所消耗的时间，減少因卡取岩心提鑽的事故可能性。

在1956年11期采矿杂志上刊登了M. B. Гагулин 所作的鑽粒井底全面鑽进爆破孔的試驗，这些試驗数据列于下表：

鑽头种类	鑽速公尺/小时	鑽粒消耗		鑽头消耗	
		公斤/公尺	%	公分/公尺	%
<b>环状鑽进</b>					
鐵砂	0.33	18	100	10	100
鋼砂	0.9~1.0	5~6	28~33	4~5	40~50
<b>全面鑽进</b>					
鋼砂	1.5~1.8	2.5~3	14~17	2.5~3	25~30

从上表看出，鋼粒全面鑽进比环状鑽进效率高1.5~2倍，比鐵砂环状鑽进高5~6倍，鑽粒消耗比环状鋼粒鑽进少2倍，比鐵砂少6倍。这个实验便进一步验证了上述推论。

根据И. А. 奥斯特洛烏什科教授的資料，在北高加索矿冶学院实验台上实验过这种方法，同样也取得了良好的效果。

关于最合理的鑽头结构問題目前仍待进一步进行探讨。

M. B. Гагулин在作实验时采用了如图2那样结构的鑽头。

奧斯特洛烏什科采用的是另外一种结构，如图3所示。

为了查明这两种类型鑽头可能存在的缺点，及进一步改善这种鑽头的结构，以保证鑽粒能均匀而完善地进入全面鑽进鑽头的底部，而不发生所谓鑽头底部死角現象，使被冲洗液冲起的，但仍具有工作能力的鑽粒，能迅速地返回井底，必须对鑽头的水口形状、碰撞面的形状以及水口遮盖部分的长度进行校核性試驗。

毫无疑问，高强度的鑽粒、高质量钢材的鑽头都会在很大程度上影响与改善鑽进效率，考虑到工作的复杂性，已由教研室的专门组织进行该项研究。




图 2

图 3

在鑽粒全面鑽进时最佳規程的确定取决于所鑽岩石、所采用的鑽粒及鑽头質量，目前华北地区广泛采用的张家口探矿厂所出产的鑽粒，与 CT 45 号鋼所制的鑽头条件下，最佳規程的值还不清楚，M. В. Гагулин 作試驗时采用鋼絲繩切制的鋼粒，其成分为 C 0.72%，Si 0.23%，Mn 0.47% (860°淬火，180—200°退火)，鑽头的鋼料牌号为 CT 6，岩石为普氏系数 16~18，其鑽进規程为压力 = 35~40 公斤/公分<sup>2</sup>，轉數 = 220 轉/分，水量 =

35~40公升/分，其鑽进效率达到1.8公尺/小时。

考慮到上列各种資料尚不足以作为建議勘探队采用这种方法的根据，鑽探教研室的同志們及密云102勘探大队的同志决定进行該項題目的研究，其目的是将这种方法推广到勘探队工作实际中来，这些就是我們主要的任务。

水力冲击鑽粒全面鑽进，是全面破碎井底岩石的另一种新方法，它的實質是利用强大液流将鋼粒以极大的速度連續地冲击井底，造成井底全面破碎，如图4所示。

由于有关这方面資料太少，所以在以上的命題基础上，对水力冲击鑽粒鑽进仅作探索性的試驗，以查明其实用的可能性与技术条件。




图 4

## 无岩心鑽进电測井的几点体会

淮溪地質队

自从全国大跃进以来，无岩心鑽探在煤田勘探队中就冲破了过去一些规章制度和保守思想而提到了重要的位置。因为这是加速勘探速度的重要因素，經過几个孔的試驗證明，利用測井資料完全可以获得和采取岩心鑽探一样正确的資料。現将我們队上进行的一些工作和几点体会叙述于下：

在未进行全部不取岩心鑽探以前，有的鑽孔仅在煤层上下30公尺取心，但往往由于鑽探不注意，将煤层全部打丢或因煤层层位变浅沒有取心，實質上和全面鑽进差不多，这些鑽孔全由測井队确定煤层层位和厚度。同时还在取心的孔，如764—1孔进行了試驗，測井队不拿該孔剖面图，自行測井后划分层位，定出

煤层，然后再和地質剖面对照，証实电測所划分的岩层完全符合地質剖面图，这样更使少数对无岩心鑽进抱有怀疑的人信服，并且也提高了推断的水平。

接着就在 409 孔开始正式无岩心鑽进，由电測队确定了煤层层位和厚度，划分了岩层，滿足了地質上的要求，同时全面鑽进的 439 孔也得到了同样良好的結果。

在 441 孔从地質看来周围都有 2 公尺以上的厚煤层，而且地質标志层鉛土頁岩和石灰岩层位都正常。据鑽探說还見了黑水，这样看来一定有煤。但經過几次电測和大量的井壁取心工作，甚至进行了放射性測井 ( $\gamma$ - $\gamma$  测井) 和細致而反复的研究，終于确定这个孔无煤。为此地質上决定打斜孔采取岩心加以驗証。从取上来的岩心和电測划分的岩层进行对照，証实电測的判断和取上的岩心完全一致，这个鑽孔沒有煤层，因此肯定电測是正确的，它能取得地質上所需要的資料。

通过几个井孔的工作我們有如下几点体会：

第一、在解决技术問題以前，先要解决思想問題，真正做到解放思想，政治挂帅。我們所用的还是过去的  $KC$ ,  $\Theta K$ ,  $\delta$ ,  $\Pi C$  等几种方法，在过去認為矿区煤質复杂，各种牌号的煤都有，电性不易掌握，万一有問題不好解决，但当物探人員認真分析本区电性以后，打消了顧慮，認為可以大胆試行，有些地質人員只相信看到的实物和有怕出漏子的思想，对电測还不大信服，这样我們就以几个局部不取心的孔和試驗孔的实例强有力的証明測井可以解决这些问题，为无岩心鑽进扫除了思想上的障碍。

第二、測井、地質和鑽探人員必須密切配合，收集一切可能收集的資料。无岩心鑽探虽不能象过去那样取上成块的岩心，但还是可以收集到許多有关資料，如果認真的去做，其正确性并不低于取岩心的鑽孔，并且这些工作不妨碍鑽进的时间。

鑽探人員應該做到有詳細的岩粉記錄、換层位置記錄、鑽进速度記錄等材料。岩粉記錄方面我們曾用一只金属篩子放在泥浆

槽口，每換一次层位，就将篩子冲洗一下，岩粉顆粒很大，可以鉴别出是什么岩石，这个方法是簡便可行的。

地質方面應該做到根据控制孔和地質推断，作出理想剖面图，再加鑽探过程中所收集的資料，繪出鑽探剖面。在提交任务时要明确，对測井队交給的取心岩样仔細鉴定，共同研究发现的問題。

第三、測井人員除必須熟悉本区电性規律外，还應該很好地了解地質情况，如煤层结构特征、地質标志层等、这样有助于正确而迅速的解决問題。如M 35 孔根据地質标志层鋁土頁岩和G 煤組的間距約40公尺，这一带的煤层结构特点是一层厚煤和几层薄煤，再和相隔 500 公尺的 762 孔对比以后可以很快的决定取心位置，經放炮証实 G 煤組确在 270.3—277.90 之間。

关于煤层单解問題应根据矿区情况来决定。我們这里最主要的问题是砂岩和烟煤在电性上相似无法区分，而密度測井又无仪器。我們就依据煤层硬度比砂岩小得多的特性从鑽进速度記錄所得的机械測井曲綫作为区分砂岩和煤层的重要手段，如 409 孔可以清楚的看出在煤层上的进尺是最快的，而砂岩在电性反应上虽和煤层一样，但进尺要慢得多。

划分岩层层位可以根据电測曲綫，这儿电性的規律是无烟煤的电阻率最低，頁岩稍高，砂質頁岩較高，火成岩、砂岩和煤最高，其正确性是完全肯定了的。

总之，利用現有的測井方法可以解决确定煤层层位、厚度以及划分岩层层位的任务，在出发測井前要做好一切准备工作，應該有一定資料，如地質的理想剖面图，鑽探剖面图、机械測井图和控制孔的电測曲綫图等，在出去前应有一个清楚的輪廓，測完曲綫后要进行綜合解释对比和进行必要的取心工作。

第四、在无岩心鑽探推广以后无疑的将会增加測井工作量，这就要求能提高效率，縮短測井的时间。我們在消除因故障修理的時間方面采用了分工負責制，由每个人負責一件仪器的检修和保