

岩心钻探孔內 事故的预防和处理

王明堂著

5-23. 13

21

內容提要

本書是作者多年從事鑽探工作所積累起來的資料，也是從現場實際工作經驗中總結整理出來的。書中第二、三節所介紹的孔內事故的預防和處理方法，對現場工作很有幫助，值得仔細閱讀。第四節所講的應建立的責任制度，只是作為一個意見提出來的，僅供參考。附錄中的撈取工具制作圖，取材于蘇聯的設計圖紙，現場制作這些工具時，可以參照應用。

本書可供煤田地質勘探工作的機長、班長和技術人員參考。

592

岩心鑽探孔內事故的預防和處理

王明堂著

*

煤炭工業出版社出版(地址：北京市長安街112號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第084號

煤炭工業出版社印刷廠排印 新華書店發行


*

開本 78.7×109.2 公分^{1/32} * 印張 2^{1/2} * 字數 32,000

1957年7月北京第1版

1957年7月北京第1次印刷

統一書號：T15035·129 印數：0,001—1,750册 定價：(10)0.36元



岩心钻探孔內 事故的预防和处理

王明堂著

目 錄

第一節 概說.....	3
第二節 一般孔內事故的預防和處理.....	5
第三節 比較複雜的孔內事故的處理方法.....	41
第四節 預防和處理孔內事故應建立的責任制.....	51
附 錄 處理孔內事故常用的撈取工具制作圖.....	54

第一节 概 說

在鑽探工程中，鑽進速度的快慢直接影响地質資料的提出和報告書編制的時間，而孔內事故，又直接影响鑽進的速度。因此每一个鑽探工作者，在鑽進過程中，都應該隨時從技術上和管理上採取有效措施預防孔內事故；万一發生了事故，要及時設法處理，以保証按時完成鑽探任務。

孔內事故是隱避性的，在處理過程中變化很大，往往由於情況掌握得不够，變化規律沒有摸清，造成處理方法上的錯誤，反而使事故更嚴重，處理時間拖長，影響鑽進速度。因此，鑽探工作者在平時就應該熟悉一般孔內事故的預防和處理方法，特別是應該把預防事故看作一項最重要的工作。有些人常常認為孔內事故是不可避免的，就麻痹大意，對預防工作不十分重視，那是極端錯誤的。有些事故雖然是由於自然條件所造成的，如岩石自然溶洞和裂縫的漏水、湧水以及孔壁膨脹、塌陷、掉塊等，但只要我們在鑽進中隨時留心，提高警惕，按照操作規程進行操作，並鑽研操作技術，摸索事故發生前的一切預兆和規律，絕對大部分事故是可以設法避免的。万一發生了事故，也不可手忙腳亂，驚惶失措；更不可草率從事，不加研究分析，就進行處理，必須冷靜地分析事故發生的原因，了解孔內發生事故的位置（深度）及其他情況，然後組織力量，有步驟有計劃地進行處理；在處理的過程中，還要隨時研究具體情況，如孔內發生了什麼變化，已經採用過哪些處

理方法，每种方法产生了什么效果等，然后再研究下一步的工作。不分析和研究情况，就无法对事故作出正确的判断，也就无法提出正确的处理计划和方案，對於事故处理是不会有好处的，有时反而使事故更嚴重。这些是任何一个鑽探工作者所必須認識到的，而且也是必須遵守的原則。

孔內事故的类型，一般地說，大体可分为鑽具折断，鑽具脱落，鑽具陷埋，鑽具擠卡四种。每一种类型的事故，具体情况不同，处理方法也不完全一样；有的用一般常用的方法可以处理好，有的却需要比較特殊的方法才能处理好。根据个人平日的体会，一般事故的处理方法，可以归納为十二大类：

- 一、提——用升降机或專門工具提拔孔內被擠卡的鑽具。
- 二、打——用吊錘衝打孔內被擠卡的鑽具。
- 三、頂——用千斤頂頂拔孔內被擠卡的鑽具。
- 四、反——用反絲鑽具反回孔內鑽具。
- 五、冲——用水泵冲洗孔內坍塌的岩石的碎塊或沉積物。
- 六、擴——用粗徑鑽具擴大原孔徑，套取孔內被擠卡的鑽具。
- 七、扫——用鑽具扫除孔內被擠卡鑽具上端的障碍物（岩石碎塊、孔壁脫落的岩屑和沉淀岩粉等）。
- 八、磨——用特制鑽头（切鐵鑽头和密集硬質合金鑽头）鑽碎孔內被擠卡的鑽具，或用鋼粒鑽

头研磨脱落於孔底的鑽头和在处理事故时被遺留於孔底的碎鐵等物。

九、撈——用特制的或專門的打撈工具撈取脫落於孔內的鑽具或工具。

十、劈——用特制的鑽头（也有用廢套管的）將孔內被擠卡的粗徑鑽具，自上而下劈開，分塊取出。

十一、掏——用小規格的鑽具，掏開被擠卡鑽具的上端（岩心管或取粉管接頭），向孔底岩石鑽進一定深度後，再撈取被擠卡的鑽具，或繼續向下鑽進，至終孔時為止。

十二、割——用專門工具割斷孔內被擠卡的鑽具，分段提取。

以上這樣的歸納分類，不一定是恰當的，只是提出來供大家研究參考。至於處理的方法，並不是一成不變的，只要我們鑽探工作者在實際工作中，鑽研技術，開動腦筋，是可以創造出許多新的方法和經驗來的。

第二节 一般孔內事故的預防和處理

一、鑽具折斷事故

發生原因

1. 鑽進壓力控制不當，鑽進時壓力過大，使孔內鑽具形成彎曲狀態。在鑽具迴轉時，各彎曲部分與孔壁岩石相摩擦，使其受到磨損，因此便造成鑽具各連接部分或彎




圖 1

曲部分的折斷事故（圖 1）。

屬於這種原因的，其折斷位置，在使用一般雙切口接頭時，通常發生在各連接部分。發生在每小根鑄杆之間的也有，但很少。如用厚壁接頭，便可以減少鑄杆連接部分的磨損。因此，鑄杆因受磨損而折斷的事故，就可以減少或杜絕。

2. 鑄杆因受扭力過大而折斷。屬於這種原因的，折斷位置通常也在鑄具的各連接部分。

屬於上述兩種原因的折斷，多發生在鑄進過程中。

3. 拉力過大。在處理卡鑄或陷埋鑄具的事故時，用升降機使用多根繩強行提拔鑄具，或用千斤頂強力頂拔鑄具，使鑄杆因受拉力過大而被拉斷。

4. 鑄杆加工的質量不好，絲扣太深或太淺，以及公母絲長度不一致等。

5. 在鑄進或提升鑄具時，由於操作上的錯誤，使鑄杆折斷或脫落。

預防方法

1. 使用鑽錐，合理地控制鑽進壓力，使鑽杆在鑽進時保持垂直狀態，這是防止鑽桿折斷的最重要的方法。根據蘇聯頓巴斯礦區謝克洛斯卡亞和韓任克夫斯卡亞等勘探隊在深孔（500—1000公尺）鑽進中的經驗來看，使用鑽錐對預防鑽杆折斷事故有很重要的意義。他們在一般的中硬岩層鑽進時，鑽進壓力通常在800—1200公斤左右，這個重量等於鑽錐總重量的 $\frac{3}{4}$ — $\frac{2}{3}$ ，其餘的鑽錐重量和上部鑽杆的全部重量，用鑽機的平衡裝置減去。這樣，鑽杆在孔內就能保持垂直狀態，就減少了對孔壁的破壞作用，也減少了它本身的磨損。同時，因鑽具上面的分力點在鑽錐的上部，因此，在正常鑽進的情況下，便可基本上杜絕鑽杆折斷的事故。

2. 沒有使用鑽錐時，鑽杆要定期顛倒使用。鑽杆彎曲過大時，必須修整後才能用。深孔鑽進時，應使用好鑽杆或較好的鑽杆。磨損程度較大的鑽杆應在淺孔中使用。如果深孔鑽進沒有好鑽杆或好鑽杆不足時，應將較好的鑽杆放在下部。將磨損比較嚴重的鑽杆放在上部混合使用。在這種條件下，必須加強鑽杆質量的檢查。

3. 用好泥漿。必須經常檢查鑽進時使用的泥漿的性能要合乎岩石性質的要求。因為泥漿在孔壁上結成一層很薄的泥膜，鑽進時就可以減少鑽具的磨損。

4. 處理卡鑽事故，使用升降機或千斤頂提拔鑽具時，必須很好地考慮孔內情況。如果事故情況嚴重時，不能用升降機，可使用復滑車強力提拔或用千斤頂硬頂。因為當

孔內擠卡或陷埋力量超過鑽杆強度時，這樣作不但無效，還會將鑽杆在強度最弱的地方（連接部分或磨損嚴重部分）拉斷，甚至使事故的情況更加複雜化。

為了準確掌握提拔鑽具的力量，最好使用油壓式千斤頂。

油壓千斤頂壓力的計算：

設： Q ——提升的負荷重量（公斤）；

G ——活塞重量（公斤）；

S ——活塞上升的阻力（公斤）；

D ——活塞直徑（公分）；

q ——液體的壓力（公斤/平方公分）。

活塞上升時所需的全力(P)：

$$P = Q + G + S.$$

由下部加於活塞的液體壓力：

$$P = \frac{\pi D^2}{4} q.$$

由上式得出：

$$Q + G + S = \frac{\pi D^2}{4} q.$$

$$q = \frac{Q + G + S}{\frac{\pi D^2}{4}}$$

例：設：

$$Q = 20000 \text{ 公斤}; \quad G = 40 \text{ 公斤}; \quad S = 200 \text{ 公斤};$$

$$D = 20 \text{ 公分};$$

$$\text{則 } q = \frac{20000 + 40 + 200}{\frac{3.14 \times 20^2}{4}} = \frac{20240}{314} = 64.4 \text{ 公斤/平方公分.}$$

上式得出的 64.4 公斤/平方公分，就是提拔的安全限度。此数字可以从油压表上表示出来。提升负荷重量(Q)应根据鑽杆磨损情况而定，并应加上安全系数。

鑽杆允许拉力 表1


鑽杆規格 (公厘)	允許拉伸应力 (公斤/平方公厘)	鑽杆斷面積 (平方公厘)	总断面允許拉力 (噸)
50	45	707	31.8
42	45	530	23.8

註：鑽杆总断面的拉力，随着鑽杆的磨损而减少，此表是按标准鑽杆计算的，一般常用的鑽杆都不达此数字。

5. 下降鑽具时，必须详细检查各立根连接部分的磨损情况。有裂痕和磨损严重的鑽杆必须更换。

6. 提升工具与升降机的制动装置，必须经常检查。不准使用有损坏的提升工具；升降机发生故障或不灵活时，必须检修，不得勉强使用，以免造成鑽具脱落事故。

7. 鑽场使用与备用鑽杆及其它鑽具，必须妥善保管。两端的丝扣部分须严密保护，备用鑽杆两端的丝扣部分须涂上防锈油脂，并套上橡胶护圈放置在专设的木架上（图2）。



樣皮圖

圖 2

8. 必須嚴格檢查鑽杆的加工質量，不合規格的鑽杆嚴禁發到現場使用。

9. 在深孔中鑽進時，不許將鑽杆的全部重量傳達孔底，以免下部鑽杆因受壓力过大而造成連接部分彎曲或斷裂。

处理方法

在研究鑽杆折斷的原因時，除考慮事故發生時的具体操作情況外，對斷口形狀和擦痕的研究也很重要。因為斷口的形狀和擦痕，是我們分析鑽杆折斷原因和事故具體情況的最實際的依據，同時，也是我們確定處理方法的主要根據。

根據鑽杆折斷時的操作情況和斷口形狀，以及折斷處的岩石性質和孔壁情況等，就能正確地確定處理方法和應用的工具。在確定初步處理方法時，還應該仔細地考慮到在處理過程中可能發生的變化，以及事故情況發生變化後，應採取什麼方法等問題。嚴重事故，應由生產技術部門提出處理計劃，並須指定專人負責執行。在處理過程中務須注意事故變化的情況，以便及時而正確地改變處理方法。

處理鑽杆折斷事故，在孔內沒有異狀的情況下，通常都用絲錐撈取法。根據折斷原因和斷口形狀，決定使用雌錐還是雄錐，或者用其它特種撈取工具。具體的操作順序如下：

1. 將選擇好的撈取工具擰接在鑽杆上。
2. 用鑽杆將撈取工具送至孔內故障處。
3. 上、下串動鑽具進行摸對，使絲錐與孔內折斷鑽杆相連接（如故障處有障礙物時，應先進行扫孔或沖洗）。
4. 絲錐上好勁之後，稍提鑽具，再將鑽具放下。如果鑽具仍回原處，就證明絲錐與折斷鑽杆連接起來了（孔徑小時）。如果未回原處，就有兩個可能：（1）未連接上

(圖3之⁽¹⁾)；(2)已連接上，但孔底的沉淀物充填了這段空間(圖3之⁽²⁾)。有經驗的工人可以根據提重來判斷，因




圖 3

為連接上了，鑽具重量就會增加。如果鑽場有重量指示

器，要判断这种情况就更容易了。

5. 撈取工具和折断鑽杆連接上之后，首先应用升降机提升，如无效，才許換用其它方法。

注 意 事 項

1. 在处理工作進行之前，应根据鑽進記錄上所記載的鑽孔各階段的岩石性質，詳細分析和研究鑽孔各階段的构造情况，在事故情況比較復雜时，更应注意这一点。因为鑽杆在折断之后，对孔壁产生很大的破坏作用。孔壁的破坏程度，决定於事故的发覺时间和岩石性質。若折断处在較軟岩層中，且在折断之后未及时发现，孔壁的破坏程度就很可能嚴重一些。這是我們在处理任何孔內事故之前必須考慮到的問題。

2. 打撈工具在使用前，務須詳細檢查，質量不好的打撈工具不得下入孔內。

3. 下降鑽具在接近孔內折断鑽杆的上端时，必須慢慢下降，以免将撈取工具或折断鑽杆的上端撞坏。

4. 在大孔徑（孔徑大於鑽杆和絲錐直徑之和）鑽孔中摸对或




圖 4

扭接折断鑽杆时，务須用升降机提着鑽具，一面扭轉摸对，一面慢慢下放鑽具，以避免鑽具突然下降，造成人身事故或鑽具脫落事故。在一般小孔徑中，也应注意此問題，尤其是軟岩石較厚的鑽孔，要更加注意。因为鑽孔直徑虽然决定於鑽头的規格，但往往因岩石松軟，在鑽進過程中受鑽具迴轉磨損和沖洗液的冲刷等破坏作用，而將直徑擴大，甚至擴大到原孔直徑的几倍（圖4）。所以在小孔徑鑽孔也必須注意，否則，也可能造成鑽具突然下降的結果。

5. 在絲錐上勁時，應仔細听取孔內撈取工具的扭轉聲音。根据撈取工具扭轉的情況，判斷撈取工具是否與孔內折斷鑽杆相結合。

6. 在絲錐上勁時，鉗子反轉的範圍內不許站人；背鉗子的人必須躲在鑽機機架的側面，以免因鉗子突然反轉造成人身事故。

7. 開始提升鑽具時，應用慢速提升。扭卸立根時，不要使孔內鑽具受到大的震動，以免使折斷鑽杆因和撈取工具連接不牢而脫落。

較複雜的折斷事故的處理方法

由於鑽杆折斷後產生對孔壁的破壞作用，以及因岩石性質松軟而造成的孔壁塌陷等情況（圖5），往往使孔內事故趨向複雜化。如像摸不着頭、扭不上勁等。在這種情況下，一般多採用下面幾種方法：

1. 將連接撈取工具的鑽桿折彎，下入孔內故障處，用

升降机提着鑽具，上下慢慢串动，迴轉摸对（圖6）。




圖 6

2. 使用導向鐘。这种方法在孔壁擴大不甚嚴重的情况下效果較好。導向鐘可以引導孔內折斷鑽杆与絲錐相連接（圖7）。

上述两种方法，都是常用的一般方法，在一般情况下，尙能獲得良好效果。

3. 孔壁塌陷嚴重，空穴很大，用一般方法无效时，可用特种導向工具摸对連接。

这种特制捞取工具可用廢岩心管或套管制造（圖8）。在圖中所示的情况下，可用原直徑的粗徑管材。鉤状迴轉方向要根据事故的情况及其嚴重程度而定。在处理折断时间較长，鑽具各連接部分力量很大的鑽杆折断事故时，其鉤状应朝左轉方向。因为在处理事故过程中，由於岩粉沉淀和孔壁的脱落，折断的鑽杆下部的粗徑鑽具（鑽铤、岩心管等）被陷埋，不可能“下去就擰上、