


石油工人学习叢書

管路常識

何長高編著



石油工业出版社

546.3

178

基藏本

內容提要

這是一本介紹管路常識的小冊子。書中簡單介紹了管路的使用和操作。介紹了各種管路的規格、性能，使用時應注意的事項；設備各類管路時應注意的事項等等。書中還具體地介紹了石油、天然氣和煤油廠的管路。

本書适合石油礦場及煉制工人操作工人學習，也可供一般管工和鉗工參考。

統一書號：T15037·334

石油工人學習叢書

管 路 常 議

何 長 高 編著

石油工業出版社出版（地址：北京六城信石油工業部內）

北京市郵局郵局號碼：08328

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

787×1092毫米開本 * 印張2 * 44千字 * EP1—900册

1957年11月北京第1版第1次印刷

定價：110.44元

目 录

第一 节 简述	1
第二 节 管路中的阻力	2
第三 节 管路中的水锤作用	3
第四 节 工作压力与通称管径	4
第五 节 管子	8
第六 节 連接管路的方法	13
第七 节 管件	19
第八 节 他动管閥	21
第九 节 自动管閥	28
第十 节 管路中的填襯材料	34
第十一节 管路的热脹冷縮	36
第十二节 管路的支架	39
第十三节 管路的保温	43
第十四节 管路的使用和保养	45
第十五节 管路的检修	48
第十六节 石油管路	54
第十七节 气体管路	57
第十八节 蒸汽和水管路	61

第一节 簡述

在石油工業以及其他很多工業中，管路的应用是非常重要的。各種流體(氣體和液體)如原油、各種石油產品、蒸汽、水等等物質的輸送，都需要利用管路，在這些工業中，管路是生產設備中的一个主要部分。這些工業中的操作工人，應該了解有關管路的各種特性，才能保證管路的正常運轉和進行管路的修理工作。

管路主要是由管子、管件和管閥三部分組成的。

管子是管路的主體。管件是指在管路中具有下列用途的零件：

1. 連接兩根管子；
2. 改變管路的方向；
3. 改變管路的直徑；
4. 由管路中接出支路或合併管路；
5. 封閉管路。

有些管件只有一種用途，也有同時具有兩三種用途的管件。常用的管件有：管接頭、彎頭、異形接頭、三通、管帽、伸縮器等。

管閥是指開閉管路的各種開閉器。當管閥關閉時，管路中的流體便停止流動。

管閥可以分為他動管閥和自動管閥兩類。他動管閥需要外力作用才能開閉；自動管閥是指直接由於管路中流體的運動而開閉的管閥。常用的他動管閥有：旋塞、球心閥和閘門

閥等。常用的自動管閥有：單向閥、安全閥和減壓閥等。

在石油工業中，常見的管路有：石油管路、煤气管路、壓縮空氣管路、蒸汽管路和水管路。在某些煉油廠中還有高壓油管路和高壓水管路。

本書主要是向石油工業及其他工業中的操作工人介紹一些一般管路的常識，至于石油工業中或某些特殊專業中遇到的特殊管路，則不包括在內。

第二节 管路中的阻力

當流體在管路中流动時，流动的流體與不動的管壁間就產生了摩擦作用。流动着的流體就受到了这种摩擦阻力。管路愈長，管徑愈小，流动的速度愈快，流體的重量（單位體積的重量）愈大，那末这种摩擦阻力就愈大。

通常管路并不完全是直的，管徑也不一定完全相同。當流體在这样的管路中流动時，由於流动方向或管子形狀的改變也會遇到一种阻力，这种阻力叫做局部阻力。管路的方向或形狀改變得愈厉害，局部阻力就愈大。

局部阻力往往是很大的。一个管閥或管件所产生的局部阻力，往往等于有它的管徑几十倍長的直管所产生的阻力。例如：一个3吋弯头所产生的局部阻力，等于3公尺多長的3吋直管所产生的摩擦阻力。一个4吋單向閥所产生的局部阻力就相当于8公尺多長的4吋直管所产生的摩擦阻力。

管路中流體所遇到的阻力，就是由摩擦阻力和局部阻力所組成的。

要想使流体能在管路中通过，那就要使流体具有能克服这种阻力的能力。通常都是將流体加压到一定压力，克服这种阻力，而在管路中通过。流体的压力經過一段管路以后为什么就減小了呢？这就是因为流体通过这一段管路需要消耗一部分力量来克服阻力的緣故。

要使流体具有一定的压力，就要使用送風机、泵或压缩机等机器来加压。而这些机器的运转，需要消耗一定量的电或动力蒸汽。为了減少运转費用，就要使管路中的阻力愈小愈好。因此，管路應該尽可能的短一些，直一些，管件和管閥應該尽可能少用。

第三节 管路中的水錘作用

前进中的人羣，由于某种原因，前面的人突然停止前进，后面的人并不能馬上随着停止，这时就会产生后面的人推前面的人的拥挤現象。同样的，如果管路中正在輸送着液体，我們突然把管閥关闭时，管路中的液体也不能立刻完全停止运动，也会产生后面液体压挤前面液体的現象。这种現象叫做水錘作用。水錘作用能使停止了运动的液体的压力突然增大起来。由这种水錘作用而增大的压力，就叫做水錘壓力。

管徑愈大，管路愈長，液体的重度愈大，流速愈大和管閥关闭得愈快，水錘压力就愈大。这种水錘压力往往會把管閥、管件或管子錘破。

为了防止因水錘作用而發生的管路破坏事故，在这种管

路上的管閥都不能突然關閉，因此不能裝旋塞，而要裝設長絲扣桿的閘門閥。

即使是在普通管路中，當我們關閉管閥時，也應該注意尽可能緩慢地進行，以免發生水錘作用。

因為氣體的重度很小，所以在輸送氣體的管路中水錘壓力也很小。

第四節 工作壓力與通稱管徑

輸送流體用的管路是在一定壓力下操作的。管路中流體具有壓力並不完全是为了克服管路阻力的需要，有時由於操作要求也需要一定的壓力。




圖 1 壓力表

圍繞着地球的空氣對地面作用的壓力，叫做大氣壓力。在海平面上的大氣壓力等於760公厘水銀柱，折合為1.033公斤/平方公分，這是標準大氣壓。在工業上為了使用方便，常採用一種工程大氣壓作為壓力的單位，它等於1公斤/平方公分。因為1公斤/平方公分與標準大氣壓相差很少，所以通常在工業上就簡稱工程大氣壓為大氣壓。

管路或設備中所受到的全部內壓力叫做絕對壓力。但是

任何管路或設備的外部都受到大气压力的作用，所以实际上管路或設備中所受到的內压力要比絕對压力小一个大气压，这种实际上作用的压力叫做表压力。工厂里压力表(圖1)所指示的压力就是这种表压力。表压力通常也用1公斤/平方公分为單位，为了方便起見，通常就用[表压]来作表压力的單位。例如：10[表压]就是10公斤/平方公分表压力，也等于11公斤/平方公分絕對压力。

当管路或設備中的压力低于大气压力时，我們就說这管路或設備是在真空状态下。真空度的大小是用真空表来測定的。真空表的單位通常都采用公厘水銀柱。如果說真空度为300公厘水銀柱，那就是說管路或設備中的压力比大气压力小300公厘水銀柱。

被輸送的流体不仅有各种不同的压力，由于輸送或生产过程的需要，还具有各种不同的温度。

这样就要求能适合于輸送各种压力和温度的管路。被輸送的流体的压力和温度愈高，管路的管壁就應該愈厚。

为了簡化品种和降低成本起見，管子、管閥和管件都規定了通称压力和通称管徑。

在低于 120°C 的正常操作情况下，某一种管路能使用的压力叫做这管路的工作压力。当操作温度升高后，由于管材的机械强度降低了，这管路就不能再在这工作压力下工作，而應該在較低的工作压力下进行工作，不然，这管路就有發生事故的危險。

通常把常用的温度分成几級，在每級温度中有它一定的容許最大工作压力。

石油工業中常用管路的通称压力和各級温度內的最大容

許工作壓力示于表1中。

表1中所示的压力变化与温度变化之間的关系，仅指由碳素鋼制成的管路來說的，适用于沒有腐蝕性的流体的管子、管閥和管件，而不能应用于輸送对碳素鋼有強烈腐蝕性管子、管件和管閥的工作壓力，試驗壓力和通稱壓力

(摘自苏联国家标准356-43)

表1

通稱壓力	各級溫度範圍的最大容許工作壓力					試驗壓力 (試驗時水的溫 度低於100°C)
	一級溫度	二級溫度	三級溫度	四級溫度	五級溫度	
	0—120	121—300	301—400	401—525	526—450	
1	1	1	—	—	—	2
2.5	2.5	2	—	—	—	5
6	6	5	—	—	—	10
8	8	6*	—	—	—	13
10	10	8	—	—	—	16
16	16	13	10	9	7	25
25	25	20	16	13	10	40
40	40	32	25	22	17	60
64	64	50	40	34	27	96
100	100	80	68	54	43	150
160	160	125	100	86	68	240
225	225	180	144	122	97	340
250	250	200	160	135	108	375
320	320	250	200	172	135	480
400	400	320	250	216	172	600
500	500	400	—	—	—	750
640	640	500	—	—	—	960
800	800	640	—	—	—	1200
1000	1000	800	—	—	—	1500

的流体的管路或合金鋼制的管路。

根据一定的工作压力，就可以选择合适的管子、管閥和管件。

例如，某管路必須在温度为 350° ，压力为 25 [表压] 的情况下操作，从表 1 中就可以看到，为了适合这种工作条件，应当选用工作压力为 40 [表压] 的管子、管閥和管件。在石油煉制工業中，广泛采用下列几个工作压力：16, 25, 40, 64, 100, 160 [表压]。

表中的工作压力是为正常操作情况下規定的，并沒有考慮搖擺、水錘和振动等情况。如果有这些情况存在，就應該用更高的工作压力。

管路中流体的温度在短時間內可以超出每級所規定的最高值 20°C ，但是超出時間不能太長，不能連續超温 100 小时或每年共超过 600 小时以上。

为了保証管路工作安全，管子、管閥和管件都必須經過水压试驗以后才能使用。水压试驗通常都是在出厂前进行的。在必要时安装后的管路应再試一次。試驗压力与通称压力的关系也示于表 1 中。通称压力在 4 [表压] 以下时，試驗压力应等于它的 2 倍。当通称压力大于 4 [表压] 时，試驗压力等于它的 1.5 倍。工作压力小于 1 [表压] 时，試驗压力应超过通称压力 1 [表压]。当工作压力小于大气压时，試驗压力不小于 1.5 [表压]。

水压试驗的压力，应保持 5 分鐘，然后再降到通称压力，并用 1.5 公斤重以內的小锤来检查；若焊縫和法蘭接口無滲水或漏水現象，压力表又沒有下降时就認為合格。

管路上所用的長度單位有兩种：一种是公制，一种是英

制。公制長度关系为：

$$1 \text{ 公尺} = 10 \text{ 公寸} = 100 \text{ 公分} = 1000 \text{ 公厘}.$$

英制長度关系为：

$$1 \text{ 呎} = 12 \text{ 吋}, 1 \text{ 吋} = 8 \text{ 分}, 1 \text{ 分} = 4 \text{ 角}.$$

为了简便起見，常在一个数字的右上角划“/'”来表示英寸，例如 3" 就是 3 英寸。

在管路方面常用的公制与英制長度的关系如下：

$$1" = 25.4 \text{ 公厘}.$$

我們平常所說的1"管，無論它的內徑或外徑都不正好是 25.4 公厘，这也是一种通称管徑。

通称管徑对于简化管子、管閥和管件的品种，也是有重大意义的。常用的通称管徑为：3, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 公厘等。

管閥和管件的通称管徑与它所配合的管子的通称管徑相同。

第五节 管 子

在石油工業中，由于要輸送各种温度、压力、流量和化学性質不同的流体，因而要使用各种材料和各种尺寸的管子。最主要的管子有下面几类：

1. 天然气管 天然气管又叫黑鐵管，也叫煤气管，是工业上最常用的管子。这种管子可以用于自来水管路、煤气管路、暖气管路、低压凝液管路、低压压缩空气管路、真空管

路、廢汽管路、石油管路以及其他物料管路。

根据制造方法，天然气管可以分为焊制和無縫兩类；根据容許工作压力不同，又可分为普通和加厚兩种。普通的工作压力是 10 [表压]，加厚的工作压力是 16 [表压]。但是正規工作压力普通的只允許 8 [表压]，加厚的只允許 10 [表压]，而且溫度不得超过 175°C。

天然气管的通称 管徑由 8—150 公厘，長度由 4—12 公尺。分鍍鋅和不鍍鋅兩种。鍍鋅管通常用来輸送对鉄有腐蝕

天然气管的尺寸和重量

表 2

英 寸	通称 管徑 公厘	外徑 公厘	普通管		加厚管		絲 扣			外接头 重 量 公斤/ 公尺管 長度 絲扣 數	每公尺 管子 容 量 (5米 的平均 值)
			壁厚 (不帶 外接 头) 公厘	理論 重量 公斤/ 公尺	壁厚 (不帶 外接 头) 公厘	理論 重量 公斤/ 公尺	外 徑 公 厘	每时 絲扣 長度 公厘			
4"	8	15.50	2.25	0.62	2.75	0.73	—	—	—	—	—
3½"	10	17.00	2.25	0.82	2.75	0.97	—	—	—	—	—
3½"	15	21.25	2.75	1.25	3.25	1.41	20.956	14	14	0.013	0.126
¾"	20	26.75	2.75	1.63	3.50	2.01	26.442	14	16	0.022	0.283
1"	25	33.50	3.25	2.42	4.00	2.91	33.250	11	18	0.038	0.506
1¼"	32	42.25	3.25	3.13	4.00	3.77	41.912	11	20	0.048	0.800
1½"	40	48.00	3.50	3.84	4.25	4.58	47.805	11	22	0.090	1.135
2"	50	60.00	3.50	4.88	4.50	6.16	59.616	11	24	0.126	2.025
2½"	70	75.50	3.75	6.64	4.50	7.88	75.187	11	27	0.220	3.165
3"	80	88.50	4.00	8.34	4.75	9.81	87.887	11	30	0.250	4.558
4"	100	114.00	4.00	10.85	5.00	13.44	115.084	11	36	0.460	8.103
5"	125	140.00	4.50	15.04	5.50	18.24	138.455	11	38	0.660	12.66
6"	150	165.00	4.50	17.81	5.50	21.63	163.836	11	42	1.140	18.23

* 如鍍鋅管应另加 3—4%。

的流体，也常用来作电线的保护管。

天然气管的主要尺寸和重量列于表2中。

通称管径15公厘以上的天然气管，两端都有丝扣，其中一端套有外接头。通称管径等于8和10公厘的管，没有丝扣，也不带接头。

2. 無縫鋼管 無縫钢管广泛地应用于物料管路。例如：石油管路，酸类（发烟硫酸和硫酸）管路和碱液管路，又可输送15[表压]以上的空气和惰性气体；也可以在250—260[表压]下输送冷水；以及在25[表压]下，温度在180°C以下的过热水，并可输送燃燒性、爆炸性和毒性物质。

根据制造方法不同，無縫钢管有热輥和冷拉兩类。热輥管外徑由57—159公厘，冷拉管由6—83公厘。常见的無縫钢管的尺寸有5—426公厘，共90种外徑。管壁厚度由0.5—45公厘。

無縫钢管最常用的尺寸列入表3中。

照表3中管壁厚度，可以在工作压力达16[表压]，温度达300°C时使用。如果把管壁加厚，根据适当計算，还可以在更高的工作压力和温度下使用。

3. 石油、天然气無縫钢管 外徑由146—426公厘。分为兩类：第一类長度为8—19公尺，用于重要的干线上；第二类長度为5—19公尺，用于厂矿内普通管路上。压力依計算而定，但不超过250[表压]，温度不超过435°C，尺寸与普通冷拉無縫钢管同。

4. 爐子和輸油無縫裂煉管 这类管用作爐子上的蛇管，并可输送高压热石油产品。外徑为60—152公厘，壁厚为4—15公厘，長度为8—10公尺。

一般用途的無縫鋼管

(摘自苏联国家标准 301-40,50)

表 3

管壁 厚度 公厘	2.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
外徑 公厘	1 公尺長管子的重量(当比重为 7.85 时), 公斤										
10	0.395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.592	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	2.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	—	2.72	3.06	3.38	—	—	—	—	—	—	—
42	—	3.32	3.75	4.16	—	—	—	—	—	—	—
48	—	3.84	4.34	4.83	5.30	—	—	—	—	—	—
57	—	4.62	5.23	5.83	6.41	—	—	—	—	—	—
60	—	4.88	5.52	6.16	6.78	7.39	—	—	—	—	—
76	—	6.26	7.10	7.93	8.75	9.56	10.36	—	—	—	—
89	—	—	8.38	9.38	10.36	11.33	12.28	14.16	—	—	—
102	—	—	—	—	11.96	13.09	14.21	16.40	—	—	—
108	—	—	—	—	12.70	13.90	15.09	—	—	—	—
114	—	—	—	—	13.44	14.72	15.98	—	—	—	—
127	—	—	—	—	15.04	16.48	17.90	20.72	—	—	—
140	—	—	—	—	16.65	18.24	19.83	22.96	—	—	—
168	—	—	—	—	—	—	23.97	27.79	—	—	—
219	—	—	—	—	—	—	—	36.6	41.63	—	—
273	—	—	—	—	—	—	—	45.92	52.28	—	—
325	—	—	—	—	—	—	—	—	62.54	70.14	77.68
377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.68	90.51
426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.55	102.59

在温度达 450°C、工作压力达 60[表压]的情况下，使用的裂炼管是用优质钢材制造的。在温度达 600°C、压力达 100

[表压]的情况下，使用的裂炼管或輸送腐蝕性的含硫石油管是用合金鋼制造的。

5. 合金鋼管 石油工業中常用的这类管子有鎳鉻鋼管和鉻鋼管。鎳鉻鋼管外徑为 6—159 公厘，壁厚为 0.5—6 公厘。鉻鋼管外徑为 57—102 公厘，壁厚为 3.5—6 公厘。

6. 鑄鐵管 內徑为 50—1000 公厘，長為 2—5 公尺(由直徑而定)。鑄鐵管在石油工業中用在不重要的 10 [表压]以下的冷水管路或陰溝的排水管路上。

鑄鐵管在接合处的構造上分为插套及法蘭兩种。当安装在地下时使用插套管。法蘭接合較插套接合牢固，便于在地面上安装。

蒸汽管路、气体管路及石油工業中的生产管路上不允許采用鑄鐵管。

7. 有色金屬管 石油工業中，在特殊情况下还使用鉛管、銅管等有色金屬管。

鉛管常用来輸送各种濃度的硫酸。內徑为 10—150 公厘，壁厚为 2—10 公厘，当温度低于 140°C，压力在 3—5 [表压]下使用。內徑在 55 公厘以下的鉛管多制成蛇管，內徑大于 60 公厘时，便制成直管。每根長 2—2.5 公尺。

銅管常用在各种机器的潤滑油管路及仪表管路上。外徑 3—50 公厘，壁厚 0.5—3 公厘。冷拉的銅管受 50 [表压]的水压試驗。

8. 非金屬管 石棉水泥管用在 10 [表压]以下的水管路上。內徑为 50—600 公厘，壁厚为 9—30 公厘。

耐酸陶管用于輸送 2 [表压]及 150°C 以下的腐蝕性物質。內徑为 25—300 公厘。

陶料陰溝管用于靠重力流洩，且未充滿液体的管路上。
內徑為 125—600 公厘，用作厂区的陰溝管和排水管。

橡膠帆布管用于临时性裝置，如冲洗吹扫堵塞的管路等。

第六节 連接管路的方法

各段管子間或管子与管閥間，常用的連接方法有下列几种。

1. 線扣連接法 在石油工業中，線扣連接法通常只用于連接天然氣管。一般也常用于低壓的蒸汽、水和壓縮空氣管路上。它常用內接头、外接头与活接头等管件連接。

外接头是內有線扣的空心短圓筒。用外接头法（圖 2）連接管子时，只有当管子上的線扣和外接头的線扣挤紧后，也就是說当外接头擰到管子上線扣末端时，接头才能密閉。平常管子上的線扣的長度，比外接头的長度的一半还要少二、三扣，所以外接头是完全可以擰到底的。

內接头是外有線扣的空心短圓筒。普通內接头的用处并不大。为了易于拆卸，可以使用一种長內接头連接。这种長內接头实际上是一节短管子。短管的一端有普通線扣，可以套上普通的外接头与管子連接；另一端有相当于普通線扣兩三倍長的加長線扣，这加長線扣也套有外接头，可与另一管子連接，直到線扣漸沒处，再用螺絲帽鎖緊。但是这种長內接头要通过兩個外接头与管子連接，比




圖 2 用外接头連接管子

較麻煩。因此，通常也不使用，而只采用長絲扣連接法。這種連接法(圖3)只要將一管子頂端的絲扣加長兩三倍，這樣便可直接通過一個外接頭和一個螺絲帽與另一管子連接起來了。拆卸時將鎖緊的螺絲帽和外接頭向帶長絲扣的管上移動到外接頭與另一管離開時便卸開了。

活接頭(圖4)由三個金屬零件和一個軟墊圈組成。兩端主節都有內絲扣，便於與管子連接，中央連接部分




圖3 用長絲扣連接法




圖4 活接頭

叫做套合節，可連接兩主節。為了防漏，在兩主節連接處夾有一個軟墊圈。這樣，套合節就不容易碰到流體而減少粘死的危險性。

2. 法蘭連接法 連接直徑大於50公厘(2")的管路時，常採用法蘭連接法。因為這種連接法拆卸很方便，也較經濟，適合於輸送各種壓力，各種溫度和一般流體的管路。




圖5 法蘭連接法

法蘭連接法如圖5。兩個圓形的法蘭盤1，分別與要連接的管子用絲扣、脹接或焊接