

数学知识应用在生产上

(第二辑)

上海市静安区第一职工业余中学编



上海教育出版社

数学知識应用在生产上

第二輯

上海市静安区第一职工业余中学編

上海教育出版社出版

(十版永康路121号)

上海市书刊出版业营业登记证080号

大众文化印刷厂印刷

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

开本：787×1092 1/32 印张：3/4 字数：16,000

1980年9月第1版 1980年9月第1次印刷

印数：1—6,000本

统一书号：7150·1062

定 价：(元) 0.60 元

学了百分比，配药料方便得多了

初一下 汪著玉

我是上海电焊棒厂的工人。学了百分比，配药料就很方便。例如，要配含甲种药粉 28%，乙种药粉 40%，丙种药粉 20%，丁种药粉 12% 的药粉 500 斤，我就能分别计算出各种药粉所需要的重量。

算式如下： $28\% \times 500 = 140$ 斤。(甲种药粉)

$40\% \times 500 = 200$ 斤。(乙种药粉)

$20\% \times 500 = 100$ 斤。(丙种药粉)

$12\% \times 500 = 60$ 斤。(丁种药粉)

学了代数中的解方程，制成 半自动切边车

初二下 陈士道

我是义丰纱管厂的一个普通切边工。我看到切边工作很化劳力，而且生产效率不高，不能完成任务，想把它改为自动化。在厂领导的支持下，终于制成了半自动切边车。

在制造过程中，我用比例方法计算马达转速、皮带盘尺寸和产品率的关系；根据“力 \times 力臂 = 重 \times 重臂”的公式，用解方程的知识算出所需要的力量。

用廢旧料制成的半自動切邊車，提高效率100—160%，減輕了勞動強度，使一個普通工或婦女勞動力都能擔任。

在試用旋風切割打眼機中 應用到解方程的知識

高一下 秦福祥

我是上海軸承廠的車工，在打眼時受到電焊線的障礙，用普通車床打眼，生產速度較慢，不能滿足其他工段的需要，因此我們小組決定改用旋風切割法打眼。

在計算加工物的轉速和切削轉速的比時，感到很大困難，由於學了代數“解方程”和技術人員的幫助，克服了計算中的困難，改裝好打眼機。現在這部機器已在試用中，可提高生產效率4倍左右。

計算式如下：

1. 已知馬達1440轉/分，馬達主軸皮帶輪的直徑是10吋，旋風車頭被動皮帶輪直徑是5吋。求旋風車頭每分鐘的轉數。

設 x 為旋風車頭每分鐘轉數，

$$\text{則 } x = \frac{1440 \times 10}{5}.$$

$$5x = 14400,$$

$$x = 2880 \text{ (轉/分)}.$$

2. 已知旋風車頭每分鐘轉2880轉，車床車頭每分鐘轉30轉。它們的轉速的比是96:1，加工件眼子直徑是80毫米，求旋風車頭1轉，車床車頭應轉多少毫米？

設旋風車頭 1 轉，車床車頭應轉 x 毫米，

則 $x = \frac{D\pi}{96}$, $x = \frac{80 \times 3.14}{96}$ 。

$$96x = 251.2,$$

$$x = 2.62 \text{ (毫米)}.$$

3. 已知加工件長度為 75 毫米，車床車頭轉速為 30 轉/分，走刀量為 2.5 毫米。問幾分鐘可以完成一個零件？

設完成一個零件要 x 分鐘，

則 $x = \frac{30 \times 2.5}{75}$ 。

$$75x = 75,$$

$$x = 1 \text{ (分鐘)}.$$

學了解方程，應用公式真方便

初二上 鄭承德

我是在一聯電工器材七廠搞校驗工作的。閱讀技術書籍時，碰到用公式說明問題的部分，就覺得很難懂，不知道怎樣計算，也不會應用公式來解決生產中的問題。學了代數中的解方程，就克服了這個困難。例如電工技術上有一個公式：

$$f = \frac{np}{60}.$$

f 是交流電的頻率(單位：赫茲)

n 是電樞轉速(每分鐘轉數)

p 是磁極對數

要計算當 f 是 50, n 是 750 時, p 的數值, 我就應用代數中解方程的知識, 很快算出:

$$50 = \frac{750 \times p}{60},$$

$$p = \frac{50 \times 60}{750} = 4 \text{ (對).}$$

圓心易找, 鉆孔准

初三下 王財康

在裝配電氣箱時, 需要在一個圓形開關上鉆孔, 但要找它的圓心很不容易。

自从學了“過不在同一直線上的三点可以作一個圓……”以後, 就懂得只要在這圓形開關的圓圖上任意取三点, 就可以求得圓心, 並能準確地鉆孔(圖 1)。




圖 1

直接在鐵板上畫弧, 不必用鉛絲硬湊

初三下 陶松泉

以前要把圖紙上的一段弧(AB)畫到鐵板上, 只能用鉛絲彎好湊上去。

學了“過不在同一直線上的三点, 可以作一個圓”後, 懂得只要先在弧上任取三点求出圓心, 得到了半徑, 直接在鐵板

上画圆，然后再截取所需长度的弧。这样就能画得正确，提高了工作质量(图 2)。




图 2

应用勾股定理計算皮带长度

商一下 郑克麟

当装紗机上的皮带断了，就要用胶水胶牢。可是要等四十分鐘胶水干了才好再运转，也就是说，换一次皮带要停班生产四十分鐘。后来我应用了数学中勾股定理和圆周长的求法，计算出所需皮带的长度，预先把皮带胶好，等装紗机上的皮带断了，就可以把胶好的皮带立刻换上，只须三四分鐘。具体算法如下：




图 3

如图 3， $AB=12$ 时， $A'B'=10$ 时， $BE=1$ 时，

$OO' = 144$ 吋, $EB' \parallel OO'$.

$$BB' = \sqrt{BE^2 + B'E'^2} = \sqrt{1^2 + 144^2} \approx 144(\text{吋}),$$

$$\widehat{AB} = \frac{3.14 \times 12}{2} = 19(\text{吋}),$$

$$\widehat{A'B'} = \frac{3.14 \times 10}{2} = 16(\text{吋})。$$

皮带共需长度是 $144 \times 2 + 19 + 16 = 323$ (吋)。

銑牙不用两刀手續

高一上 黃永定

我是恒新机床厂的一个銑工，过去用 60° 的刀銑定位輪上 120° 的牙齿，要用两刀手續。

后来我运用了几何里平角是 180° 的知識，曾經把銑刀的两边各磨去 30° ，就得出 120° 的角(图 4)，这样直接可以去銑 120° 的牙齿，不必再用两刀。同时也能够正确算出所需銑刀的規格，不会造成浪费，提高工作效率 50% 以上。




图 4

利用几何特殊角的作法， 钻孔眼又快又准

初三下 罗紀浩

我是一个銅工，經常要在連接管子的“法兰”上钻三个等

距离的螺絲眼(图 5)。根据几何学里作特殊角三等分周角的方法,来解决这問題,既方便又准确。

方法是:

1. 先在法兰上作一个同心圆;
2. 任作直径 AB ;
3. 作圆心角

$$\angle BOD = \angle BOC = 60^\circ,$$

則

$$\angle COD = \angle AOD = \angle AOC = 120^\circ,$$

$$\widehat{AD} = \widehat{DC} = \widehat{CA}.$$

A 、 D 、 C 三点就是需要钻的孔眼的圆心。



图 5

学了直角三角形的性质，

便利了鋼模工作

初四上 錢煥清

我是搞模子工作的,有时要把工作物 G 垂直上升 1 厘米,而 AD 与 BE 间的距离却不到 1 厘米,我很怀疑,明明上升 AB 为 1 厘米,而 AC 为什么一定小于 1 厘米?

当我学了锐角是 30° 的直角三角形性质后,就了解其中的道理,并且还能算出 AC 的长度(图 6)便利了鋼模工作。

計算式如下:

$$\because EF \parallel AB, \therefore \angle FEB = \angle ABC = 30^\circ.$$

$$\text{又 } AC \perp CB, \therefore \text{在直角三角形 } ABC \text{ 中,}$$

$$AC = \frac{1}{2}AB = 0.5 \text{ 厘米。}$$




图 6

掌握了角度的大小改装了机件

高一上 刘文荣

我是裕康袜厂的机修工，过去配花袜底盘活络三角时，往往因为底脚针爬在三角右腰的三分之一地方，因受底脚针的重量，容易把三角右腰磨坏造成缺口，产生停机事故（图 7 a）。如果修配就要化 24 小时，而且常常因为配的斜度不符，影响正常生产。



图 7a




图 7b

我学了几何，知道三角形的内角有锐角、钝角、直角之分。角小腰陡，底脚针爬起来重，因此我就把三角的两腰放长，扩大顶角的角度（图 7 b），使本来每天常有二部到三部的坏车现象，现在减少到每周平均不到一部，提高了生产率。

用平角概念算出伞牙的角度

高一 仇俊发

我在车制伞牙时，不知道 $\angle BCD$ （即 $\angle \beta$ ）是多少度数。学了几何中平角的概念以后，我能根据已知条件 $\angle \alpha = 118^\circ$ 和 $\angle \gamma = 70^\circ$ ，计算出 $\angle \beta$ 的大小。解法如下：




图 8

$$\text{作 } MN \parallel XY, \quad \therefore \quad \angle 1 = \angle 2 = \frac{1}{2} \angle \alpha = 59^\circ,$$

$$\therefore \angle 3 = 180^\circ - \angle 1 - \angle \gamma$$

$$\begin{aligned}
 &= 180^\circ - 59^\circ - 70^\circ \\
 &= 51^\circ. \\
 \therefore \angle \beta &= 2 \angle 3 = 102^\circ.
 \end{aligned}$$

利用垂直平分綫作出要鉆的孔眼

初三下 倪洪年

我是貨車修理厂的工人，以前在一只扁鐵圓圈上要鉆四只等距離的眼子时，先在圓鐵圈上任意划一个圆和一直徑 AB ，然后用角尺去量，但是不十分正确。

学了作綫段的垂直平分綫后，只要过圆心 O 作 AB 的垂綫，与圆弧交于 C 、 D ，则 A 、 B 、 C 、 D 就是要鉆的四个眼子的中心（图 9）。这样既快又正确。



图 9

学了等腰三角形，制成划綫小工具

賴玉麟

过去在将三角鐵弯成直角时，先用尺量好后再画綫，往往划得不够正确，弯成直角时中間空了很多，燒电焊較困难。

現在利用等腰三角形的性质，自制了一件工具（图 10 a）。这件工具是由 A 和 B 二部分构成，中間用活絡螺絲把 A 、 B 連結起来， B 能在 A 部向上下移动，适应划綫需要。

使用时将工具的 A 部頂点对准三角鐵上划好的中心綫，

将B部紧靠三角铁边上(图10 b),再将活络螺絲栓紧,在A部的二边画綫。照此画綫锯开,就能弯成直角。




图 10 a





图 10 b

利用梯形的性质节约了角铁

初三下 陶松泉

我以前要做撑脚 $E F$ 时,只能估計一下大約要多長,領來的料(角鐵)往往要浪費一段,由于要鋸兩次,也浪費了人力和時間。

學了梯形的性質後,知道

$$E F = \frac{1}{2} (AB + CD) \quad (\text{图 } 11), \text{ 就能}$$

算出長度后再去領料,因此在人力
物力上都節約了許多。




图 11

在拉絲連續化的革新中 用到几何知識

高二上 高錦如

我在使七道工序变为一道工序的拉絲連續化技术革新

中，要算車速的快慢，要使第一部拉絲車出線的速度和第二部拉絲車出線的速度相称，并且后面所有的車子都要如此。当时厂内无人会算，我就用学到的求圆面积和求圆柱体积的公式以及比例計算的知识，来解决了計算上的問題。根据圆柱体积 = 底面积 × 圆柱长、圆柱长 = 圆柱体积 ÷ 底面积的公式，計算出所拉出的銅絲应有多長，从而根据需要确定車速。并运用比例來計算各部車子的車速。因此，使这项革新能够順利进行。革新后的效果，人員减少 2 人（原来 8 人），劳动强度降低了一倍多，并且保証了安全。

应用相似三角形來計算距离

商一下 蔡輝清




图 12

我是在华义毛刷厂保全車間工作的。学了几何，能帮助我解决生产上的問題。例如，搖擺鐵扁担上来往的活令在皮带盘上的距离，就是用相似三角形來計算的。如(图 12)，

已知： AB, BC, AF 的距离

求： BO 的距离。

解： $\because AC:BC = AF:BO$,

而 $AC = AB + BC$,

$$\therefore BO = \frac{AF \times BC}{AB + BC}.$$

利用平行綫間距离相等来安置开关

初四上 程德潤

我在长方形的工作物上安置开关时，要打四个眼。以前是用尺量的，使 A, B, C, D 四点分别与邻近两边的距离都相等(图 13 a)。这样做，速度很慢，而且也不精确。




图 13 a




图 13 b

現在分別作各邊的平行綫，那末平行綫的交點就是所求的打眼處(图 13 b)。这样，就能提高工作效率，而且十分精确。

利用平行四邊形性質改进了 測量長度的方法

初三下 吳淑蓮

原来要量长度等于 50 厘米的棉带时，用一根 50 厘米的尺把每一条量过。这样工作很慢。

学了几何中过两点只能引一条直线的性质后，可以把十几根带子平铺在枱上，在第一根带子上划两点，使这两点间的

距离等于 50 厘米，再在最后一根带子上以同样方法划两点，分别連結这两条綫段的首端和末端，这样很快就把十几根带子量好了(图 14 a)。




图 14 a




图 14 b

学了平行四边形性质后，做成一个正方形的木模模型作为长度测量器，只要把它放在铺好的带子上，可比前面方法量得更快更精确，提高工作效率 10 倍以上(图 14 b)。

用平行四边形来落料节约鋼材

高一上 戴锡棠

我做过剪弯边锯柄子(伐木用的)。在工作时发现剪下的长方形还要对剪开，再剪去两只斜三角形(图 15 a)，这样既费时间又费料。现在我把这柄子改为平行四边形，再依对角线



图 15 a



图 15 b

切下(图 15 b), 可减少一道工序, 又可节约钢材, 估计一年能节约七百到八百公斤的钢材。

应用几何定理, 改进了孔型, 使产量翻了四番

高二上 高锦如

我学了高中几何“过已知圆内的一个已知点, 任意引若干条弦, 那末各弦上被这点所分两线段的积是一个常数。”的定理, 在我所改进的从 14 道孔型改为 8 道孔型中计算扁圆形孔型的半径时派了用场。例如, 已知弓形的弦长 $a=40$ 毫米, 弓形的高 $h=3.75$ 毫米, 求弓形弧的半径 R 。

$$\left(\frac{1}{2}a\right)^2 = h(2R-h),$$

$$\left(\frac{40}{2}\right)^2 = 3.75(2R-3.75),$$

$$400 = 7.5R - 14,$$

$$R = \frac{400 + 14}{7.5} = 55.2 \text{ 毫米}.$$

这项革新成功后, 使我厂 1959 年全年产量比 1958 年的全年产量翻了四番, 在同行业中成为高产优质、成绩最好的小厂之一。