

中华人民共和国地质部

直流电法勘探规范

地质出版社

目 录

总則	7
(一) 直流电法勘探的主要內容	7
(二) 各种方法的应用范围和条件	10
(三) 地質任务和工作比例尺	15
一、工作設計	16
(一) 設計工作的基本要求	16
(二) 編寫設計書的准备工作	17
(三) 設計書的主要內容	18
(四) 設計書的附图及附件	22
(五) 設計書的审查批准	22
(六) 工作設計的修改权限	23
二、組队工作	24
(一) 队的組成	24
(二) 野外队工作人員的基本職責	24
(三) 仪器的配备	26
(四) 主要装备和輔助装备的配备	29
三、野外工作	32
(一) 測地工作	32
(二) 仪器的使用和測量技术要求	34
(三) 电源的使用規則	41
(四) 导線的使用和敷設	43
(五) 电极的使用規則和接地技术要求	45
(六) 野外工作方法	48
1.自然電場法	48
2.視电阻率法	52
(1) 电剖面法	52
(2) 电测深法 (对称不等距四极測深)	56

3. 充电法	60
4. 等电位线法	63
(七) 防止干扰消除干扰应有的措施	66
(八) 野外工作的技术保安制度	69
(九) 质量检查和评价	70
(十) 野外资料的初步整理	75
(十一) 电性测定	78
四、 室内资料整理	81
(一) 室内工作任务	81
(二) 室内工作制度	82
(三) 对各类图件的要求	83
(四) 对工作成果图件的要求	84
五、 报告编写	86
(一) 一般规定	86
(二) 报告的内容和要求	87
(三) 报告的审查和批准	89
六、 工作的检查、评价与成果移交	90
(一) 工作质量检查要求	90
(二) 资料的验收与评价	90
(三) 工作成果作废品论的范围	91
(四) 与地质队的联系和成果移交	92
附录:	
1. 各种直流电法野外记录格式	95
2. 各种剖面法装置系数 K 的计算公式	100
3. 各种直流电法勘探仪器的性能	101
4. 常用电池的性能	102
5. 电法勘探常用导线的规格	103
6. 各种电极的规格	104
7. 激发电位法暂行工作手册	105

8. 水电阻率法简介	117
9. 不极化电极	119
10. 岩石电性的测量方法	122
11. 电参数测井	128
12. 漏电检查	131
13. 电测深法几种野外快速工作方法	135
14. ЭСК-1 电子自动补偿仪（操作方法、检查与调节及故障检修）	138
15. ЭП-1 电位计（检查调节操作方法干扰的消除办法，故障消除办法及检修，检流计的故障及检修）	143
16. 自然电位计（手提式，801型，П-4型的操作方法、检查与调节、故障、检修）	164
17. 各种辅助装备的使用规则	171
18. 两种分线板的制作及使用	174
19. 蓄电池的使用和维护	176

中华人民共和国地质部

直流电法勘探规范

地质出版社

中华人民共和国地质部
直流电法勘探规范

编者 地质部地球物理勘探局
地质部地质科学院地球物理勘探研究所

出版者 地 质 出 版 社
北京西西单市大街地质部内

北京市书刊出版营业登记证字第050号

发行者 新 华 书 店 科 技 发 行 所

经售者 各 地 新 华 书 店

印刷者 地 质 出 版 社 印 刷 厂
北京安定门外六铺炕40号

印数(京)1—4500册 1960年2月北京第1版

开本789×1092 1/32 1960年2月第1次印刷

字数 125 000 印张 5 9/16

定价(10) 0.74 元

目 录

总則.....	7
(一) 直流电法勘探的主要內容	7
(二) 各种方法的应用范围和条件	10
(三) 地質任务和工作比例尺	15
一、工作設計	16
(一) 設計工作的基本要求	16
(二) 編寫設計書的准备工作	17
(三) 設計書的主要內容	18
(四) 設計書的附图及附件	22
(五) 設計書的审查批准	22
(六) 工作設計的修改权限	23
二、組队工作	24
(一) 队的組成	24
(二) 野外队工作人員的基本職責	24
(三) 仪器的配备	26
(四) 主要装备和輔助装备的配备	29
三、野外工作	32
(一) 測地工作	32
(二) 仪器的使用和測量技术要求	34
(三) 电源的使用規則	41
(四) 导線的使用和敷設	43
(五) 电极的使用規則和接地技术要求	45
(六) 野外工作方法	48
1.自然電場法	48
2.視电阻率法	52
(1) 电剖面法	52
(2) 电測深法 (对称不等距四极測深)	56

3. 充电法	60
4. 等电位线法	63
(七) 防止干扰消除干扰应有的措施	66
(八) 野外工作的技术保安制度	69
(九) 质量检查和评价	70
(十) 野外资料的初步整理	75
(十一) 电性测定	78
四、 室内资料整理	81
(一) 室内工作任务	81
(二) 室内工作制度	82
(三) 对各类图件的要求	83
(四) 对工作成果图件的要求	84
五、 报告编写	86
(一) 一般规定	86
(二) 报告的内容和要求	87
(三) 报告的审查和批准	89
六、 工作的检查、评价与成果移交	90
(一) 工作质量检查要求	90
(二) 资料的验收与评价	90
(三) 工作成果作废品论的范围	91
(四) 与地质队的联系和成果移交	92
附录:	
1. 各种直流电法野外记录格式	95
2. 各种剖面法装置系数 K 的计算公式	100
3. 各种直流电法勘探仪器的性能	101
4. 常用电池的性能	102
5. 电法勘探常用导线的规格	103
6. 各种电极的规格	104
7. 激发电位法暂行工作手册	105

8. 水电阻率法简介	117
9. 不极化电极	119
10. 岩石电性的测量方法	122
11. 电参数测井	128
12. 漏电检查	131
13. 电测深法几种野外快速工作方法	135
14. ЭСК-1 电子自动补偿仪（操作方法、检查与调节及故障检修）	138
15. ЭП-1 电位计（检查调节操作方法干扰的消除办法，故障消除办法及检修，检流计的故障及检修）	143
16. 自然电位计（手提式，801型，П-4型的操作方法、检查与调节、故障、检修）	164
17. 各种辅助装备的使用规则	171
18. 两种分线板的制作及使用	174
19. 蓄电池的使用和维护	176

前　　言

1954年，地質部地球物理探矿局翻譯了苏联电法勘探規范，以內部資料形式出版。这本規范的出版，对于我国电法工作的开展及水平的提高有很大的作用。

1956年，根据我国物探工作发展的需要，地球物理探矿局曾以苏联各种物探方法規范为基础，制訂了各种方法規范草案，其中直流电法規范草案是按各种电法分別編制的，并分发給各野外物探队試行。

1958年，在党制定的“鼓足干劲，力爭上游，多、快、好、省地建設社会主义”的总路綫光輝照耀下，物探工作也和其他工作一样，出現了大跃进的局面，获得了很大的成就。因此，原有的物探規范草案已不能滿足新形势发展的需要。1959年3月，地質部第一屆全国物探工作会议作出决定，要求在最短期間內修訂各种物探方法規范。会议决定由地質部地球物理探矿局及地質科学院地球物理勘探研究所共同負責制訂，先制定地面磁法与直流电法二种規范。

本直流电法勘探規范在內容与形式上比过去有較大的改变，将各种电法綜合一起，并附录必要的技术資料。本規范已經地質部批准，頒发各省地質局及地質部地球物理探矿局所屬物探队执行。本規范中所存在的問題，以及随着今后生产的发展所产生的新的問題，請有关部门及时反映，以便修正时修訂，使規范日趋完善。

总　　則

(一) 直流电法勘探的主要內容

电法勘探是地球物理勘探方法中的一种。直流电法和交流电法是电法勘探中的两大类，其中直流电法是以研究不随时间变化的天然的、人工的电场为基础，而交流电法则以研究随时问变化的天然的或人工的电场为基础。

交流电场由于其研究的场和所利用的参数范围广，且有一系列技术上的优点，它在电法勘探中的作用和地位日益重要，并有广阔的发展远景，但由于某些方法的理论和仪器装置的研究还不够成熟，目前它在整个电法勘探生产工作中所占的比重还很小。直流电法是目前我国电法勘探生产工作中的主要方法。

直流电法目前所利用的电参数，主要是岩石矿物的电化学活动性、电阻率、激发电化学活动性。根据这些电参数性质的不同以及电场的特性和工作方法的不同。直流电法分为多种不同的方法，目前应用的主要有下列几种：

1. 自然电场法
 2. 电阻率法
 - (1) 各种电剖面法
 - (2) 电测深法
 3. 充电法
 4. 等电位线法
 5. 激发电位法
- 現分述如下。

1. 自然電場法是在于：觀測和研究地殼內各種物理化學作用過程所引起的電場，這種電場即所謂的自然電場。自然電場法只研究自然電場的直流部分，自然電場的交流部分（大地電磁場）是大地電流法或大地電磁場法的基礎。

目前所利用的直流自然電場是由礦體或其他電子導體的氧化還原、溶液的擴散—吸附和滲濾等作用而產生的。目前關於自然電場產生的過程還研究得不够清楚。

本規範中所討論的其他電法，都是研究人工產生的直流電場，它們都是以岩石電阻率的差異為基礎的。

2. 電阻率法是因這些方法的觀測數據都是以視電阻率值表示而得名。視電阻率的定義是：地下一定範圍內岩石的電阻率，它是這些岩石的空間產狀以及測量裝置的函數。

電阻率法中電剖面法的實質是：利用供電電極(*A*,*B*)和測量電極(*M*,*N*)的不同距離裝置沿水平方向(沿剖面)移動，在剖面上對測點進行視電阻率的觀測。視電阻率的變化反映了地殼內某一定深度範圍內綜合地質體的情況，以此變化來解決不同的地質問題。

電剖面法根據電極排列方式的不同，可分為很多種，其中主要的有

- (1) 對稱四極法 (*AMNB*)
- (2) 复合對稱四極法 (*AA'MNB'B*)
- (3) 聯合剖面法 (*AMN∞MNB*)
- (4) 偶極剖面法 (*ABMN*)
- (5) 不對稱剖面法，即三極法 (*AMN∞*)
- (6) 檢查剖面法，即五極檢查法 (*AMONB*)
- (7) 中間梯度法 (*M.N.*)：它和其他剖面法不同之處在於它的供電電極固定，測量電極在供電電極中部逐點進

行觀測。

電測深法的實質是：用改變供電電極距和測量電極距的方法來探測某測點在不同深度處視電阻率的變化。根據岩層視電阻率的變化，進一步確定不同電性岩層的埋藏深度和電阻率，借以研究岩層的起伏、不同岩層的空間分布情況。目前一般常用的是不等距對稱四極排列，即供電電極和測量電極對稱於同一中心點（觀測點），在特殊情況下也採用等距對稱四極排列。具有無窮遠極的不對稱排列，目前應用得還不多，但由於它不需要很長的供電電極即能取得更多的資料，所以它在長距電測深工作中採用日益廣泛。

3. 充電法的實質是：使具有天然露頭或人工露頭的良導電性勘探對象帶電，使它成為電流源，以觀測和研究它們所引起的電場的分布特徵，借以了解導電地質體的大小、產狀情況。

4. 等電位線法的實質是：通過觀測地表人工直流電場等電位線的分布情況，以研究地下不均勻介質對電場的影響，進而了解地下地質情況。

5. 激發電位法的實質是：根據電子導體（如硫化礦體、石墨、無煙煤、其他金屬礦體）和離子導體（一般為岩層）激發特性的不同，而來尋找具有電子導電性的礦體或解決其他地質問題。

6. 水電阻率法是研究水電阻率的變化與礦化帶的相互關係來尋找金屬礦床和非金屬礦床。有時可用来代替水化學方法。近年來在蘇聯已廣泛應用於地質填圖，確定低電阻率岩層的分布地帶，研究異常的特徵，也可進行詳測。該方法一般應用在水系發育的地區。

由於任務和工作條件的不同，同一種電法勘探方法可以

采取不同的排列形式，例如自然电場法和充电法可采用电位与电位梯度的排列，充电法还可用追索等位線的方法进行工作。

(二) 各种方法的应用范围和条件

电法勘探在地球物理勘探方法中占有很重要的地位。特别在对金属矿的普查和勘探中，它被广泛地应用于地质勘探工作的各个领域和各个阶段，从小比例尺的区域地质地球物理调查起直到大比例尺的矿区勘探为止。按所提出的任务及工作地区的地质地球物理条件，电法勘探工作结果可以有不同的地质意义，从取得地质构造的资料起，直到计算矿产储量所需要的资料为止。所以电法勘探在一定条件下可以解决不同程度的地质问题。

1. 自然电场法主要应用在普查和勘探浅部具有电子导电性的矿床，其中主要是硫化金属矿床和石墨、无烟煤等非金属矿床。应用最广的是黄铁矿、硫化铜矿、硫化镍矿、锡石硫化矿、铅锌矿等硫化矿床和多金属矿床。其他可用于石墨化、黄铁矿化地区的地质填图及寻找无烟煤、石墨矿床等非金属矿，以及解决某些水文地质、工程地质的问题，如确定地下水流向，应用不同方式排列的梯度法，以寻找地下水通道。也可用以确定金属导管（输油输汽管）的腐蚀位置等。

当用自然电场法直接普查和勘探金属矿床或非金属矿床时，要求这些矿体具有较高的电子导电性外，还应该有足够的化学活动性和良好的氧化还原环境。

不利于自然电场法工作的若干情况，如分散的浸染状矿体（就整个矿体而言是不良导性的），矿体太深或氧化带太厚，沼泽地区，干旱或冰冻地区，以及有强大游散电流存在

的地区都不利于自然电場法工作，有时根本无法工作。

2. 各种电剖面法一般被用来普查和勘探金属矿床和非金属矿床，特别是良导性的硫化矿床；此外可用来研究与金属矿有关的断层、褶皱破碎带等地质构造和石油、煤田等地质构造，查明各种岩层的接触带以及解决某些工程地质和水文地质的问题。

根据所提出的地质任务的不同，应采用不同的方法，在为找矿或为地质填图而选择方法或确定其互相配合时，应考虑到所用方法的特点与可能性。

在地质及电性条件简单的条件下进行中小比例尺的地质填图和解决构造问题时可用四极法，在应用较小比例尺（1:100 000—1:25 000）的工作进行地质填图及解决地质构造时可用复合四极法。在用大比例尺（1:10 000—1:2000）的工作进行地质填图、普查和勘探陡立的良导性金属矿床，详测矿区的地质构造等时可应用联合剖面法。这个方法有时用来普查和追索高电阻的岩脉或矿层。中梯度法主要用来普查和追索倾斜较大的高电阻岩脉或矿层，有时用来寻找破碎带和接触带。在大面积范围内普查良导性金属矿床时，可用自然电场法和等电位线法。在冰冻的地区不应使用自然电场法和等电位线法而应用交流电法。

应用电剖面法进行地质填图及研究沉积岩构造最有利的条件是：岩层具有明显的斜倾，幅度较大的断层，不同岩层电阻率差别较大，电性剖面简单，每层电阻率相当稳定，且岩层近于直立。

应用剖面法找矿和勘探时最有利的条件是：矿体和围岩的导电率差很明显，矿体延深大于埋藏深度，且矿体和围岩的电阻率稳定。

3. 电測深可用来解决与确定与岩层深度有关的地質問題。在有利的条件下，可用来寻找和勘探与金属矿床有关的局部构造、石油构造、煤田构造等。确定构造的空間位置，探测結晶基岩的埋藏深度，勘探沉积矿层，研究沉积层的构造，圈定沉积矿层堆积的洼地、古河床。在工程地質中可用来解决复盖层的厚度、基岩性質、含水层深度，研究和圈定喀斯特的范围及了解岩层的电阻率。电測深有时也用于金属矿床的普查和勘探。

在地表不均匀的情况下，在水文地質工作中常用等距对称四极測深代替不等距对称四极測深。

使用电測深法的有利条件是：地层或基岩表面傾斜平緩，不超过 20° ，不同地层的电性有显著差异，而这种有显著电性差异的电性层数目不多，有厚度較大的具有明显电性标志的标准层，各地层及其电阻率沿平面和垂直方向均較稳定。在所要了解的深度以上沒有电阻率很高或很低的屏障层。在探测构造时，构造长度相当大，超过埋藏深度的10倍以上。探测断层时，沿断层綫互相接触的岩石应具有不同的电阻率。

使用电測深的不利因素是：在测区范围内地形复杂，切割厉害，山谷陡斜而多变化，标准层的岩层傾角在 20° 以上，不同电性岩层沿水平方向的变化較大，其电阻率变化也很大，表层电阻率很低（小于10欧姆米），在标志层上方有很高或很低电阻率的屏障层。这些都会影响觀測結果，并給定量推断造成困难。

4. 充电法主要用来勘探具有局部天然和人工露头的良导性金属矿床和无烟煤层、石墨矿床等非金属矿床，了解这些矿体的产状，在許多矿露头中区分出具有工业价值的矿床，阐明相邻两矿体之間的关系，确定两矿体是否相連，用来寻

找和发现与露头相邻近的新矿体。在水文工程地质调查中，可确定地下水的流速、流向，追索地下电缆及导管等。

应用充电法的有利条件：矿体是良导性的，围岩电阻率稳定，构造简单。

5. 等电位线法主要用来普查良导性矿床，可以大规模寻找黄铁矿、黄铁矿型铜矿等硫化矿床及铅锌等多金属矿床，有时也用来在高炭化页岩层、石墨化和黄铁矿化地区作地质填图。

应用等电位线法的主要条件是矿体和围岩要有一定的导电率差，矿体倾斜很陡，复盖层的厚度不大，而电性均匀，矿体延伸大于埋藏深度。

水平的薄板状矿体，气候特别干燥、接地条件困难的地区，均不利于用等电位线法工作，在这种条件下可用两个或四个点电极代替线电极进行工作。

6. 激发电位法可用来普查和勘探各种工业类型的金属矿体，特别是寻找其他物探方法无能为力的浸染状矿体，区分离子导体和电子导体，例如用来区分由低电阻率的含水破碎带所引起的非矿电性异常。

激发电位法也可用来寻找金属导管（铁轨、地下电缆），并用来解决一些其他的地质问题，如找地下水等。

激发电位法的应用，受客观环境条件的限制不大，例如，矿体不论是否直立或水平均可，水平层状的矿体比直立的矿层反应结果更好。这是比其他方法优越的地方，一般不会由地形引起非矿异常。

高炭化的岩层与黄铁矿化富集的岩层也能引起激发电位异常，因此在有上述岩层的地区，当这些岩层与有用金属矿无成因上的关系时，则不利于激发电位法工作。