



普通高等教育“十二五”创新型规划教材

塑料成型 工艺学

SULIAO CHENGXING GONGYIXUE

主 编 白剑臣 姚志光 郭俊峰



北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

“十二五”创新型规划教材

塑料成型工艺学

主编 白剑臣 姚志光 郭俊峰



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本教材包括十个模块：模块一绪论；模块二塑料成型的理论基础；模块三塑料成型用的物料及其配制；模块四压缩模塑；模块五挤出成型；模块六注射成型；模块七中空吹塑成型；模块八泡沫塑料成型；模块九其他成型；模块十塑料的机械加工、装饰和装配。

本教材为高等院校高分子材料应用技术及相关专业的专业课教材，也可供从事高分子材料生产的技术人员和管理人员培训用书及参考。

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

塑料成型工艺学 / 白剑臣, 姚志光, 郭俊峰主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5640 - 7134 - 9

I. ①塑… II. ①白… ②姚… ③郭… III. ①塑料成型 - 工艺 -
高等学校 - 教材 IV. ①TQ320. 66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 310818 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京通州皇家印刷厂

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 14.5

字 数 / 271 千字

责任编辑 / 廖宏欢

版 次 / 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

责任校对 / 周瑞红

定 价 / 39.00 元

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题，本社负责调换



前 言

塑料制品涉及国民经济和人民生活的各个方面，如汽车、家用电器、化工、建材、医疗卫生、农业、军事、航天工业等。为满足社会对塑料成型加工人才的迫切需要，培养更多和更优秀的工程技术人员，我们在总结多年教学实践经验的基础上特编写本教材。

本教材在编写过程中遵循以下两个原则：

1. 理论知识够用及专业针对性原则

高分子材料涉及的内容较多，如聚合物的合成工艺，高分子材料的性能及测试，成型加工工艺等，由于课时所限，不可能面面俱到。在理论安排上，区别于传统的“理论系统、全面”，以“理论适度、够用”为原则，删除了大量、冗杂的公式及其推导过程，在内容安排上突出了理论知识的应用性。

2. 理论联系实际的原则

本教材在内容编排上，尽可能在理论讲解之后，安排适当的实践操作环节。通过各种应用实例，使学生能够在做中学，在学中做，学做结合，力求满足高分子专业学生在工作岗位上对高分子材料知识及技能的需求。

本教材由白剑臣、姚志光、郭俊峰主编。全书共十个模块，其中模块一、模块二和模块三由白剑臣编写；模块四、模块五和模块六由姚志光编写；模块七、模块八、模块九和模块十由郭俊峰编写。

本教材在编写过程中参考了大量的文献、教材，在此作者深表感谢。

限于编者水平有限，书中难免有不妥和疏漏之处，恳请同行和读者批评指正。

编 者
2012 年 12 月



目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 模块一 绪论 | 1 |
| 课后任务 | 5 |
| | |
| 模块二 塑料成型的理论基础 | 6 |
| 项目一 聚合物的加热与冷却 | 6 |
| 项目二 聚合物的流变特性 | 9 |
| 单元一 黏性流动和黏度 | 9 |
| 单元二 温度和压力对黏度的影响 | 12 |
| 单元三 聚合物的弹性和流动缺陷 | 14 |
| 项目三 聚合物在成型中的物理和化学变化 | 17 |
| 单元一 聚合物的结晶 | 17 |
| 单元二 聚合物的取向 | 21 |
| 单元三 聚合物的降解 | 27 |
| 单元四 聚合物（热固性塑料）的交联 | 28 |
| 课后任务 | 29 |
| | |
| 模块三 塑料成型用的物料及其配制 | 31 |
| 项目一 塑料成型用物料的组成及其特性 | 31 |
| 单元一 聚合物树脂及其特性 | 31 |
| 单元二 助剂及其主要特性 | 36 |
| 项目二 塑料成型用物料的配制 | 43 |
| 单元一 粉料的配制 | 43 |
| 单元二 粒料的配制 | 47 |
| 单元三 溶液的配制 | 53 |
| 单元四 分散体的配制 | 55 |
| 课后任务 | 57 |

| | |
|-----------------|-----|
| 模块四 压缩模塑 | 58 |
| 项目一 概述 | 58 |
| 项目二 成型前准备 | 59 |
| 单元一 预压 | 59 |
| 单元二 预热 | 61 |
| 单元三 成型设备 | 65 |
| 项目三 模压工艺 | 69 |
| 单元一 模压过程和操作方法 | 69 |
| 单元二 模压成型的控制因素 | 71 |
| 项目四 冷压烧结成型 | 74 |
| 单元一 冷压成型 | 74 |
| 单元二 烧结 | 74 |
| 项目五 塑料模压成型实例 | 77 |
| 单元一 热塑性塑料模压成型实验 | 77 |
| 单元二 热固性塑料的模压成型 | 81 |
| 课后任务 | 85 |
| | |
| 模块五 挤出成型 | 86 |
| 项目一 概述 | 86 |
| 项目二 挤出设备 | 87 |
| 单元一 螺杆挤出机 | 88 |
| 单元二 机头和口模 | 94 |
| 单元三 辅机 | 99 |
| 项目三 挤出机的操作 | 99 |
| 单元一 单螺杆挤出原理 | 99 |
| 单元二 挤出机的一般操作方法 | 99 |
| 项目四 单螺杆结构设计 | 100 |
| 项目五 双螺杆挤出原理 | 105 |
| 单元一 分类 | 105 |
| 单元二 反向啮合型双螺杆挤出机 | 106 |
| 单元三 同向啮合型双螺杆挤出机 | 106 |
| 单元四 非啮合型双螺杆挤出机 | 108 |
| 项目六 几种制品的挤出工艺 | 108 |
| 单元一 管材的挤出 | 108 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 单元二 吹塑薄膜的挤出 | 111 |
| 单元三 双向拉伸薄膜的平挤 | 115 |
| 课后任务 | 119 |
| | |
| 模块六 注射成型 | 120 |
| 项目一 概述 | 120 |
| 项目二 注射模塑的设备 | 122 |
| 单元一 注射系统 | 123 |
| 单元二 锁模系统 | 128 |
| 单元三 注塑模具 | 130 |
| 项目三 注塑工艺 | 133 |
| 单元一 成型前的准备 | 133 |
| 单元二 注射过程 | 135 |
| 单元三 制件的后处理 | 137 |
| 单元四 注射模塑工艺条件的分析讨论 | 138 |
| 项目四 几种常用塑料的注射模塑特点 | 143 |
| 单元一 聚苯乙烯塑料 | 143 |
| 单元二 聚丙烯塑料 | 144 |
| 单元三 聚酰胺塑料 | 145 |
| 单元四 聚碳酸酯塑料 | 146 |
| 项目五 热固性塑料的传递模塑和注射模塑 | 148 |
| 单元一 传递模塑 | 148 |
| 单元二 热固性塑料注射模塑 | 150 |
| 项目六 反应注射模塑 | 151 |
| 项目七 注射模塑的发展 | 152 |
| 单元一 排气式注塑 | 153 |
| 单元二 结构发泡注塑 | 153 |
| 单元三 夹心注塑 | 153 |
| 单元四 流动注射模塑 | 155 |
| 单元五 无分流道赘物的注射成型 | 155 |
| 单元六 共注射成型 | 156 |
| 单元七 气辅注塑 | 156 |
| 课后任务 | 158 |

| | |
|------------------------|-----|
| 模块七 中空吹塑成型 | 159 |
| 项目一 挤出吹塑 | 160 |
| 单元一 挤出吹塑设备 | 160 |
| 单元二 吹塑成型技术 | 163 |
| 单元三 挤出类型 | 164 |
| 单元四 制品质量和壁厚调整 | 167 |
| 单元五 吹塑过程中的影响因素 | 169 |
| 项目二 注射吹塑 | 170 |
| 单元一 注射吹塑概述 | 170 |
| 单元二 注射吹塑影响因素 | 172 |
| 项目三 拉伸吹塑 | 172 |
| 单元一 拉伸吹塑工艺 | 173 |
| 单元二 拉伸吹塑工艺控制 | 174 |
| 项目四 多层吹塑 | 176 |
| 项目五 大型中空吹塑 | 177 |
| 课后任务 | 178 |
| 模块八 泡沫塑料成型 | 179 |
| 项目一 概述 | 179 |
| 项目二 泡沫塑料的发泡方法及原理 | 179 |
| 单元一 物理发泡法 | 180 |
| 单元二 化学发泡法 | 180 |
| 单元三 机械发泡法 | 181 |
| 单元四 泡沫塑料的发泡原理 | 182 |
| 项目三 泡沫塑料的成型工艺 | 183 |
| 单元一 聚苯乙烯泡沫塑料 | 183 |
| 单元二 聚乙烯泡沫塑料 | 186 |
| 单元三 聚氨酯泡沫塑料 | 188 |
| 课后任务 | 189 |
| 模块九 其他成型 | 190 |
| 项目一 压延成型 | 190 |
| 单元一 压延设备 | 191 |
| 单元二 压延工艺 | 194 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 单元三 压延成型的进展 | 198 |
| 项目二 浇铸成型 | 198 |
| 单元一 静态浇铸 | 198 |
| 单元二 嵌铸 | 199 |
| 单元三 离心浇铸 | 200 |
| 单元四 流延浇铸 | 200 |
| 单元五 搪塑 | 200 |
| 单元六 滚塑 | 202 |
| 项目三 热成型 | 202 |
| 单元一 热成型的设备 | 204 |
| 单元二 热成型工艺 | 205 |
| 单元三 热成型常用的塑料 | 207 |
| 课后任务 | 208 |
| 模块十 塑料的机械加工、装饰和装配 | 209 |
| 项目一 机械加工 | 209 |
| 单元一 车削 | 211 |
| 单元二 铣削 | 212 |
| 单元三 钻削 | 212 |
| 单元四 切螺纹 | 213 |
| 单元五 激光加工 | 214 |
| 项目二 修饰 | 215 |
| 单元一 机械整饰 | 215 |
| 单元二 涂装 | 217 |
| 单元三 箔压印 | 217 |
| 单元四 植绒 | 217 |
| 单元五 镀金属 | 218 |
| 项目三 装配 | 218 |
| 单元一 机械连接 | 219 |
| 单元二 焊接 | 220 |
| 课后任务 | 221 |
| 参考文献 | 222 |

模块一

绪论

1. 塑料制品工业的发展和塑料制品的用途

1) 塑料制品工业的发展

塑料是以树脂为主要成分的高分子有机化合物，简称高聚物，一般相对分子质量为 $10^4 \sim 10^6$ 。塑料在一定的温度和压力下具有可塑性，可以利用模具成型为一定几何形状和尺寸的塑件。自1909年第一种人工合成树脂——酚醛树脂问世以来，塑料工业取得了飞速的发展。1918年出现了脲醛塑料，1930年第一家生产聚苯乙烯的工厂投入生产，1931年聚氯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯也实现了工业化生产。20世纪40年代后，随着科学技术和工业的发展，品种上又相继出现了聚乙烯、聚丙烯、不饱和聚酯、氟塑料、环氧树脂、聚甲醛、聚碳酸酯、聚酰亚胺等。现在，全世界每年的塑料产量超过1亿吨。

除了塑料品种的不断涌现，塑料产量的不断增长，世界塑料成型机械、设备和模具发展亦很快，在机械产品的品种和规模上都成倍增长，而且主要品种已标准化、系列化。成型设备多采用计算机系统控制，并能实现屏幕显示和闭环控制系统。

随着石油工业的崛起、合成技术的提高、大量新型塑料助剂的问世以及塑料改性技术的应用，塑料材料在品种、质量、成本和使用方面不断向前发展，与塑料成型设备、模具、工艺一起形成了完整的工业化系统，使塑料工业在世界经济中占有举足轻重的地位。

2) 塑料制品的用途

随着合成树脂、塑料制品产量的增长，质量的不断提高，塑料制品的应用范围也日益扩大。塑料产品现已广泛应用于农牧、渔业、包装、工业、建筑、医疗与器械、国防尖端工业、交通运输、办公及家用电器、体育和人们日常生活等各个领域中，已成为国民经济中不可或缺的材料，现简介如下：

(1) 农牧、渔业：塑料薄膜、片材、排灌与喷灌管道、渔网、养殖箱、漂浮材料等。

(2) 包装业：编织袋、网眼袋、集装袋，包装薄膜、复合薄膜；各种中空容器、周转箱、集装箱、开口桶、瓦楞箱、捆扎绳、打包带和泡沫塑料等。

(3) 工业：在电器工业上已大量使用塑料制作绝缘材料和封装材料；在电子和仪表工业上，用塑料制作各种精密、绝缘、高强度的制件、制品及壳体；在机械工业中，用塑料做成传动齿轮、轴承、轴瓦及各种零部件；在化学工业中，用塑料做各种防腐的容器、管道、槽、罐等。

(4) 建筑业：塑料门、窗、楼梯扶手、天花板、隔热隔音板、地板砖、地板革、地毯、落水管道、上下水管道与管件、塑料壁纸、装饰板和卫生洁具、煤气和天然气管道等，又称为化学建筑材料。

(5) 医疗与器械工业：制造人工假肢、人工骨、人工肾、心脏起搏器、假牙及医疗用输血袋、输液袋，一次性使用的注射器等各种医疗器械与器具。

(6) 国防尖端工业：从常规武器、火箭、导弹、飞机、舰艇到人造卫星、宇宙飞船和原子能工业中所用的各种烧蚀材料、耐腐蚀材料和高强度、高模量的增强复合材料和工程塑料，都是其他材料所不能代替的。

(7) 交通运输：汽车、火车、船舶等交通工具及相应的附属设施所用的塑料，可减轻交通运输器和飞行器本身的重量，提高运行和飞行速度，增加载重量，降低能耗。

(8) 办公及家用电器工业：塑料已应用在各种办公用具如复印机、打字机、计算机，以及各种家用电器如电视机、电冰箱、洗衣机、电风扇、空调器、吸尘器的制造中，作为绝缘、保温、防腐、耐寒、防潮、阻燃的壳体，耐磨、精密的零部件成为不可或缺的材料。

(9) 日常用品和体育器材：如塑料雨衣、手提包、塑料凉鞋、塑料拖鞋、各种塑料玩具、牙刷、肥皂盒、热水瓶壳、塑料餐具（碗、杯、碟、盘、勺）等日用品。选用增强复合塑料制作各种体育器材，如撑杆、单双杠、赛艇等，还将不断开发新的体育器材。

事实上，塑料的使用几乎进入了国民经济的一切领域，与工农业和人民生活密切相关。塑料制品在今后的发展方向是：简化生产流程、缩短生产周期；加深对塑料成型过程中所发生的物理和化学变化的认识，以改进生产技术、方法和设备；实现全面机械化和自动化；设计更大、更新的设备以适应大型、微型、精密或新型塑料制品生产的要求。

2. 塑料制品成型及其在塑料工业中的重要性

塑料工业包括塑料原料（树脂、助剂）的生产、塑料的配制和塑料制品的成型、塑料成型机械和模具的生产三个生产系统。后两个生产系统的结合又称为

塑料制品工业。如果没有塑料原料的生产并借助塑料成型机械及模具作为桥梁，就不可能实现塑料制品的生产。因此，上述三个生产系统是塑料工业体系不可分割的重要组成部分，三者又是互相依存、相互制约、相互促进、共同发展的。图 1-1 为塑料工业的生产示意图。

塑料制品的生产，是将塑料原料助剂通过高效、经济、巧妙地组合后成型为制品，可生产出绚丽多彩、千姿百态的产品。塑料制品生产的目的是充分发挥各种树脂和各种塑料的固有特性，利用多种成型方法，借助塑料成型机械和模具，使之成型为具有一定形状和内在性能的，能满足使用要求的制件、制品和型材。




图 1-1 塑料工业的生产示意图

塑料制品生产系统是由成型、机械加工、修饰和装配四个连续的生产过程所组成的（如图 1-2 所示）。

成型是将各种形态的塑料（粒料、粉料、溶液或分散体）制成所需形状的制品或制件的过程，它是生产塑料制品必经的重要过程。成型的方法很多，包括模塑、挤出、注塑、层压、压延等。其他三个过程又称为制品的二次加工，通常是根据制品的要求而取舍。机械加工是指在成型后的制件上进行钻孔、切螺纹、车削或铣削等过程，它是为辅助成型过程不能完成或完成不准确而做的一些加工。修饰的目的是美化塑料制品的外观，对制品表面进行磨削、抛光、增亮、涂层和涂盖金属等。装配是将已成型的各个部件连接黏合或配套成为一个完整制品的过程。

在组织生产塑料制品之前，应充分了解这种制品在物理、力学、耐热、耐化学性、耐候性方面的技术指标，根据性能要求，选择合适的塑料原料及助剂，确定成型加工方法及成型机械设备，并对生产过程成本和经济效益进行估算，再通过试制确定生产工艺条件、生产工艺操作规程。在工艺操作规程中，对每个工序




图 1-2 塑料制品的生产系统

的操作条件提出明确的指标，并规定所允许的差值，以保证安全生产和产品的质量，在实践的基础上不断完善工艺操作规程。

现代工业的发展，新型塑料的产生和对塑件多样化的需求，促进了塑料成型技术的不断发展与创新。近年来，出现了许多新的塑料成型工艺，如注射成型技术方面的无流道凝料注射成型、热固性塑料注射成型、排气注射成型、反应回注成型以及多品种塑料的共注射成型；生产复合多层容器、片材和型材的多台挤出机，将不同塑料送入共挤出模的共挤出成型，发泡塑料制品的注射和挤出技术等。

目前，塑料成型技术正朝着精密化、微型化和超大型化方向发展。精密注射成型可将成型制品的尺寸公差控制在 $1 \sim 10 \mu\text{m}$ ，其制品主要用于电子、仪器仪表等工业。在成型微型制件方向，德国已研制出注射量只有 0.1 g 的微型注射机，可以生产 0.05 g 左右的微型塑件（如表轴等）。超大型注射机可以成型超大型塑件，目前，法国已拥有注射量为 170 kg 的超大型注射机，合模力为 150 MN ，美国和日本已分别生产出注射量为 100 kg 和 96 kg 的超大型注射机。

3. 本课程的主要内容和要求

本课程是在学生已具有化学、力学、质量和能量传递、化工原理及过程、机械设备基础、高分子化学及物理学和塑料性能基本知识的基础上，讲授塑料成型工艺和设备的专业课程，是高分子专业的核心课程之一。本书的主要内容是阐述塑料制品重要成型方法的原理、特点、工艺过程、主要工艺参数的选定及对塑料

制品性能的影响；主要设备的结构特性、工作原理、技术参数及设备的选型，结合设备特点及工艺条件对塑料制品性能的影响及关系。目的是使学生初步建立塑料制品生产的完整概念。根据塑料制品的使用特性，学会选择原料、成型方法、成型设备、确定工艺方案、制定工艺条件及操作规程，组织生产出合格产品。

学习时，要求掌握各种成型方法的原理、特点、塑料在成型过程中所发生的物理与化学变化、各控制因素对制品性能的影响；掌握各种成型机械设备的工作原理、结构特点，学会正确选型及在生产中的调试；学会全面分析生产中出现的各种故障产生的原因及排除方法。

塑料成型工艺是一门实践性很强的课程，除了课堂教学外，还需在实验、学习中联系生产实际去理解和掌握，有些生产实际操作，还需在劳动实践中逐步学习，这样学到的知识才可以灵活运用。

课后任务

1. 何谓成型加工？塑料成型加工的基本任务是什么？
2. 简述塑料成型加工时的关键步骤。
3. 简述塑料工业生产的生产历程。
4. 塑料成型加工方法是如何分类的？简要分为哪几类？
5. 简述成型加工的基本工序。
6. 简述塑料的优缺点。
7. 举实例说明塑料在汽车、机械、日用品、化工、航天航空工业等领域的应用。
8. 简述学习塑料加工成型工艺的目的、意义。

模块二

塑料成型的理论基础

塑料成型是将塑料（聚合物及所需助剂）转变为具有实际使用价值的实用材料或塑料制品的一门工程技术。

在成型加工过程中，塑料将呈现出各种物理和化学变化行为，从而构成材料不同的形态结构，表现出不同的性能。因此，充分认识塑料在各种外在条件下所表现出的物理、化学行为，对合理设计配方、发展工艺以及对成型设备提出技术要求，都是非常重要的。

项目一 聚合物的加热与冷却

在成型加工过程中要使聚合物流动和成型，进行加热与冷却是必需的。材料加热与冷却的难易程度是由热量传递的速率所决定的。众所周知，热传递有热传导、对流和辐射三种形式。实际上，包括聚合物在内的一切工程上的传热过程大多是不稳定的，即温度场是随时间变化的。因为在非稳定体系中的加热与冷却，热量既通过材料传递，同时又改变着材料的温度。引入热扩散率 α 这一概念，就是把导热系数与定压比热容两者都包括在内：

$$\alpha = \lambda / (C_p \rho) \quad (2-1)$$

式中 λ ——导热系数；

C_p ——定压比热容；

ρ ——密度。

1. 导热系数（热导率）

固体材料的导热性变化很广，导热系数值覆盖四个数量级。这种导热系数的差异，与材料的分子结构及所在的环境有关。对聚合物来说，扩散速率强烈地依赖于邻近原子的振动和结合的基团。因此，强烈共价键构成的结晶结构，比极度无序结构的无定形物的导热系数高得多，表 2-1 列出了常见高分子材料的热性能数据。

见表 2-1 的数据可以得出结论：① 固态聚合物的导热系数范围是很窄的，均在 $0.22 \text{ W/(m} \cdot \text{k)}$ 的两倍以内；② 结晶聚合物比无定形聚合物的导热系数偏高；③ 多数结晶聚合物的导热系数随着密度和结晶度的增大而增大；④ 无定形聚合物的导热系数随着链长的增加而增大；⑤ 某些聚合物的导热系数随着温度的升高而增大，另一些聚合物则相反，由于聚合物的拉伸取向，会引起导热系数的各向异性。

表 2-1 常见高分子材料的热性能数据（常温）

| 材 料 | $C_p/(\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C})$ | $k/(\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ | $\alpha/(10^{-8} \text{ m}^2/\text{s})$ |
|-------------|--|---|---|
| 聚酰胺 | 1 700 | 2 300 | 12 |
| 聚乙烯（高密度） | 2 300 | 46 | 18.5 |
| 聚乙烯（低密度） | 2 300 | 33 | 16 |
| 聚丙烯 | 1 900 | 14 | 8 |
| 聚苯乙烯 | 1 300 | 13 | 10 |
| 聚氯乙烯（硬） | 1 000 | 21 | 15 |
| 聚氯乙烯（软） | 1 300 ~ 2 100 | 13 ~ 17 | 8.5 ~ 6.0 |
| ABS 树脂 | 1 600 | 21 | 11 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 500 | 19 | 11 |
| 聚甲醛 | 1 500 | 23 | 11 |
| 聚碳酸酯 | 1 300 | 19 | 13 |
| 聚砜 | 1 300 | 26 | 16 |
| 酚甲醛塑料（木粉填充） | 1 500 | 23 | 11 |
| 酚甲醛塑料（矿物填充） | 1 300 | 50 | 22 |
| 脲甲醛塑料 | 1 700 | 36 | 14 |
| 密胺塑料 | 1 700 | 19 | 8 |
| 醋酸纤维素 | 1 700 | 25 | 12 |
| 玻璃 | 840 | 80 | 37 |
| 钢材 | 500 | 4 600 | 950 |
| 铜 | 400 | 41 800 | 1 200 |

2. 温度对热扩散率的影响

热扩散系数又称导温系数，它表征物体在加热或冷却过程时各部分温度趋向

一致的能力。表 2-1 中所列举的热扩散率为常温下的数值，当温度变化时，式 (2-1) 等号右边的几个因素都随温度变化而变化，计算颇为繁杂。但从实验数据进行分析，在较大温度范围内各种聚合物的热扩散率变化幅度通常都不足两倍。总的的趋势是随着温度的升高，聚合物在由玻璃态向熔态转变过程中，其热扩散率是逐渐下降的，在熔态下的较大温度范围内却几乎保持不变，原因可解释为，在熔态下比热随温度上升而增大的趋势恰被密度随温度上升而下降的趋势所抵消。

由于聚合物的导热系数小，冷却和加热都不容易；同时聚合物处于黏流态时的黏度都很高，对流传热速度也很小的。聚合物的这一低传热属性不仅影响成型效率，而且给受热均匀性带来了困难。加大温差固然可以提高传热效率，但又受到局部高温易引起聚合物降解变质的限制。在冷却过程中，冷却介质与熔体之间的温差太大，又会因内应力的产生而使制品的物理力学性能变劣。

3. 聚合物的摩擦热对流动的影响

在塑料成型过程中，由于聚合物熔体的黏度都很大，在发生熔体流动时会因内部分子的摩擦而产生显著的热量。这种摩擦热在单位体积的熔体中产生的速率 q_v 为

$$q_v = \frac{1}{J} \tau \dot{\gamma} = \frac{1}{J} \eta_a \dot{\gamma}^2 \quad (2-2)$$

式中 τ ——剪切应力；

$\dot{\gamma}$ ——剪切速率；

η_a ——表观黏度；

J ——热功当量。

从式中可以看出，摩擦热与剪切速率的平方成正比，而剪切速率的分布又以管中心处最低、管壁处最大，这就使得在导管中流动的熔体由于摩擦生热而在径向呈现温度梯度。另一方面，由于聚合物的黏度大，沿导管内流动方向上存在着较大的压力降，因而熔体在沿流动方向上表观黏度减小，体积逐渐膨胀。膨胀消耗热能，使液体的温度降低。由于受到管壁的限制和管壁处存在着较大的摩擦力，液体的膨胀率必然是中心最大而管壁处最小，所以中心部分的冷却效应比管壁附近的要大。

用摩擦热加热塑料是通过挤出机或注射机的螺杆与料筒的相对旋转运动等途径来实现的。由于聚合物的表观黏度随摩擦升温而降低，使物料熔体烧焦的可能性不大，而且塑化效率高，塑化均匀。