

015489


莱钢第二铁厂志

第一卷

1978—1985



莱钢第二铁厂志编纂委员会



生产



区鸟瞰







厂部全貌



杨得志司令员察看“六二〇”工地选址



李瑜指挥作高炉投产动员报告



现任厂级干部党委成员学习文件



二线厂级干部集体学习



奖 状



锦 旗



锦旗

10



编辑成员在修志



执 照




证 书

15

莱钢第二铁厂生产区平面图

比例 2000:1

图 1-1-2



焦化厂

张家庄

二铁制品厂

92-1


铁水奔流



铸铁块源源运往铁库




大型机具堆取料作业



高炉车间现貌（之一）



高炉车间现貌（之二）



烧结机生产作业