


二砂廠志

1953—1985




第二砂轮厂



二砂厂志

1953—1985





第二砂轮厂

中国 郑州











二七纪念塔鸟瞰

第二砂轮厂厂区






总平面布置图



一九八五年五月


第二砂轮厂宿舍区平面布置图





一九八五年五月


第三砂轮厂厂区地形图



1:6000

一九八五年五月

领导关怀





一九六〇年四月十九日，中共中央副主席、中华人民共和国主席
刘少奇视察二砂



刘少奇主席在
二砂砂轮成型车间
参观



朱德副主席在二砂
砂轮加工车间参观

一九五八年十二月十七日，中共中央副主席、中华人民共和国副
主席朱德视察二砂





一九六〇年三月二十五日，中共中央委员、国务院副总理聂荣臻
视察二砂



一九八六年五月十九日，中共中央顾问委员会
副主任、中央整党工作指导委员会常务副主任薄一
波来二砂视察工作