

呼和浩特博物馆
河北省古代建筑保护研究所
编 著



和硕恪靖公主府 修缮保护工程报告

文物出版社

和硕恪靖公主府

修缮保护工程报告

呼和浩特博物馆 河北省古代建筑保护研究所 编著

文物出版社

《和硕恪靖公主府修缮保护工程报告》编委会

主 任 安泳鐔 白金祥

委 员 (按姓氏笔画排列)

王大方 王黑小 孔 群 兰 毅 刘国宾

刘锦国 朱新文 张 枫 辛 勇 宋爱民

杜晓黎 陈雅光 武 成 武晓怡 哈 达

赵 玲 陶明杰 凌 玲 徐聪慧 朝 克

燕晓武

主 编 赵江滨

副 主 编 德 新 刘清波 檀平川 邢瑞明 次立新

图书在版编目(CIP)数据

和硕恪靖公主府修缮保护工程报告/呼和浩特博物馆, 河北省古代建筑保护研究所编著. —北京: 文物出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5010-3886-2

I. ①和… II. ①呼… ②河… III. ①古建筑—修缮加固—呼和浩特市—清代②古建筑—文物保护—呼和浩特市—清代 IV. ①TU-87

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第260477号

和硕恪靖公主府修缮保护工程报告

编 著 呼和浩特博物馆 河北省古代建筑保护研究所

封面设计 周小玮

责任印制 陆 联

责任编辑 王 戈 陈 峰

出版发行 文物出版社

地 址 北京市东直门内北小街2号楼

邮政编码 100007

http: //www.wenwu.com

E-mail: web@wenwu.com

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店

版 次 2014年1月第1版第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 25

书 号 ISBN 978-7-5010-3886-2

定 价 420.00元



目 录

序 一	安泳鐸	13
序 二	白金祥	14
序 三	苏 俊	15

专题研究

壹 恪靖公主府的由来	19
贰 公主府概述	48
叁 公主府的地炕	69
肆 “白伞盖圣母护轮文密咒语”及对喀尔喀 蒙古部族的影响	83
伍 打造地方的文化品牌 推进专题博物馆发展	88
陆 传统绝活让文物“起死回生”	99
柒 公主府彩画复原辨析	102

修缮保护

捌 公主府修缮保护工程勘察报告	114
玖 公主府修缮保护工程设计报告	123
拾 公主府修缮保护工程竣工报告	140

公主府修缮保护工程大事记	167
--------------------	-----

后 记	393
-----------	-----



插图目录

图1 归化城北门远景·····	30	图29 静宜堂·····	56
图2 归化城北门·····	30	图30 寝殿·····	58
图3 归化城北门通道·····	30	图31 后罩房·····	59
图4 归化城大北街·····	31	图32 戗檐砖雕·····	61
图5 归化城城墙及城门·····	31	图33 角兽·····	61
图6 归化城城墙·····	31	图34 石狮·····	61
图7 护城壕·····	31	图35 公主府府第内院现状平面示意图·····	65
图8 绥远城东城墙·····	32	图36 寝殿·····	69
图9 绥远城城墙·····	33	图37 寝殿东配房东侧地层图·····	71
图10 绥远城东南角·····	33	图38 寝殿东侧地灶平、剖面图·····	71
图11 归化城召庙·····	34	图39 寝殿西侧地灶灰坑平、剖面图·····	72
图12 归化城召庙大殿·····	35	图40 寝殿东耳房东侧地灶平、剖面图·····	72
图13 归化城召庙·····	36	图41 静宜堂西厢房地灶平、剖面图·····	73
图14 归化城召庙·····	36	图42 静宜堂东厢房地灶平、剖面图·····	74
图15 归化城召庙·····	37	图43 出土陶、瓷器·····	75
图16 归化城召庙建筑装饰·····	37	图44 出土遗物·····	76
图17 归化城召庙建筑装饰·····	37	图45 出土遗物·····	77
图18 喇嘛洞召（广化寺）·····	38	图46 出土铁、骨器·····	78
图19 弘庆召·····	39	图47 敬宜堂东厢房陡板石金钱形出烟口·····	80
图20 席力图召·····	40	图48 敬宜堂左朵殿陡板石方形出烟口·····	80
图21 公主府·····	44	图49 白伞盖圣母护轮文密咒语·····	84
图22 公主府全景·····	48	图50 府门·····	89
图23 公主府位置示意图·····	50	图51 德尔济库木都和洛会亲图·····	90
图24 公主府府第内院建筑分布平面示意图·····	51	图52 博物馆陈列·····	92
图25 府门·····	52	图53 寝殿内景·····	93
图26 垂花门·····	53	图54 公主、额駙进膳场景·····	94
图27 公主府柱架侧样图·····	54	图55 后罩房·····	99
图28 公主府建筑形制种类图·····	55	图56 屋檐角兽·····	100

图57	修缮工程实施前静宜堂原状·····	102	图67	静宜堂使麻施工现场·····	107
图58	清理地仗后的原始痕迹·····	104	图68	后罩房压麻灰施工现场·····	107
图59	清理地仗后的原始痕迹·····	104	图69	府门室内彩画沥粉施工现场·····	107
图60	清理发现的静宜堂彩画痕迹·····	104	图70	后罩房彩画排谱子现场·····	107
图61	清理发现的静宜堂彩画痕迹·····	104	图71	府门室内彩画施工现场·····	107
图62	多伦县汇宗寺现存彩绘·····	105	图72	后罩房彩画沥粉现场·····	107
图63	大点金彩画真龙谱子·····	106	图73	静宜堂缘环线、云盘线贴金施工现场··	107
图64	大点金彩画凤鸟谱子·····	106	图74	修缮保护工程完工后垂花门现状·····	108
图65	制作猪血去渣质现场·····	106	图75	垂花门内檐抱头梁、驼峰、雀替彩画··	109
图66	梳麻制作现场·····	106	图76	后罩房前檐彩画·····	109



工程图目录

一 公主府实测总平面图·····	171	二九 静宜堂左、右朵殿剖面图·····	192
二 照壁平、正立面图·····	172	三〇 垂花门平面图·····	193
三 照壁侧立面图·····	173	三一 垂花门正立面图·····	194
四 府门平面图·····	174	三二 垂花门背立面图·····	194
五 府门正立面图·····	175	三三 垂花门侧立面图·····	195
六 府门背立面图·····	175	三四 垂花门剖面图·····	196
七 府门侧立面图·····	176	三五 寝殿及左、右耳房平面图·····	197
八 府门剖面图·····	177	三六 寝殿正立面图·····	198
九 仪门平面图·····	178	三七 寝殿及右耳房侧立面图·····	198
一〇 仪门正立面图·····	179	三八 寝殿剖面图·····	199
一一 仪门背立面图·····	179	三九 寝殿左耳房正立面图·····	200
一二 仪门侧立面图·····	180	四〇 寝殿右耳房侧立面图·····	200
一三 仪门剖面图·····	180	四一 寝殿耳房剖面图·····	201
一四 静宜堂平面图·····	181	四二 寝殿厢房、厢耳房平面图·····	202
一五 静宜堂正立面图·····	182	四三 寝殿厢房、厢耳房正立面图·····	203
一六 静宜堂背立面图·····	182	四四 寝殿厢房侧立面图·····	203
一七 静宜堂侧立面图·····	183	四五 寝殿厢房剖面图·····	204
一八 静宜堂剖面图·····	183	四六 寝殿东、西厢耳房侧立面图·····	205
一九 静宜堂东、西厢房及耳房平面图·····	184	四七 寝殿东、西厢耳房剖面图·····	205
二〇 静宜堂东、西厢房及耳房正立面图·····	184	四八 后罩房平面图·····	206
二一 静宜堂东、西厢房侧立面图·····	185	四九 后罩房正立面图·····	206
二二 静宜堂耳房侧立面图·····	186	五〇 后罩房剖面图·····	208
二三 静宜堂东、西厢房剖面图·····	187	五一 后罩房侧立面图·····	209
二四 静宜堂耳房剖面图·····	188	五二 正房平面图·····	210
二五 静宜堂左、右朵殿平面图·····	189	五三 正房正立面图·····	210
二六 静宜堂左、右朵殿正立面图·····	190	五四 正房侧立面图·····	211
二七 静宜堂左、右朵殿背立面图·····	191	五五 正房剖面图·····	212
二八 静宜堂左、右朵殿侧殿侧立面图·····	192	五六 公主府府门施工平面图·····	213

五七	府门正立面图	214	八五	垂花门剖面图	235
五八	府门剖面图	214	八六	寝殿、寝殿耳房平面图	236
五九	府门大样图	215	八七	寝殿正、背立面图	236
六〇	仪门平面图	216	八八	寝殿剖面图	237
六一	仪门正立面图	217	八九	寝殿隔扇及槛窗大样图	238
六二	仪门剖面图	217	九〇	寝殿厢房、厢耳房平面图	239
六三	仪门隔扇及槛窗大样图	218	九一	寝殿厢房、厢耳房正立面图	239
六四	静宜堂平面图	219	九二	寝殿厢房剖面图	240
六五	静宜堂正立面图	220	九三	寝殿厢房隔扇及槛窗大样图	241
六六	静宜堂背立面图	220	九四	寝殿厢耳房剖面图	242
六七	静宜堂剖面图	221	九五	寝殿耳房正立面图	243
六八	静宜堂隔扇及槛窗施工大样图	222	九六	后罩房平面图	243
六九	静宜堂东厢房、厢耳房平面图	223	九七	后罩房正立面图	244
七〇	静宜堂西厢房、厢耳房平面图	223	九八	后罩房隔扇及槛窗大样图	246
七一	静宜堂厢房、厢耳房正立面图	224	九九	公主府竣工总平面图	247
七二	静宜堂东厢房剖面图	225	一〇〇	院落横剖面图	248
七三	静宜堂西厢房剖面图	225	一〇一	府门平面图	248
七四	静宜厢房隔扇及槛窗大样图	226	一〇二	府门正立面图	248
七五	静宜堂厢耳房剖面图	227	一〇三	府门侧立面图	250
七六	静宜堂厢耳房风门支摘窗大样图	228	一〇四	府门剖面图	250
七七	静宜堂左、右朵殿平面图	229	一〇五	仪门平面图	251
七八	静宜堂左、右朵殿正立面图	230	一〇六	仪门正立面图	252
七九	静宜堂左、右朵殿背立面图	230	一〇七	仪门背立面图	252
八〇	静宜堂左、右朵殿剖面图	231	一〇八	仪门剖面图	253
八一	静宜堂左、右朵殿隔扇及槛窗大样图	232	一〇九	静宜堂正立面图	254
八二	静宜堂左、右朵殿大门大样图	233	一一〇	静宜堂背立面图	256
八三	垂花门平面图	234	一一一	静宜堂侧立面图	258
八四	垂花门正立面图	234	一二二	静宜堂剖面图	258

一一三	静宜堂厢房、厢耳房平面图·····	259	一二三	寝殿、寝殿耳房正立面图·····	270
一一四	静宜堂厢房、厢耳房背立面图·····	260	一二四	寝殿、寝殿耳房侧立面图·····	272
一一五	静宜堂厢房剖面图·····	262	一二五	寝殿剖面图·····	273
一一六	静宜堂左、右朵殿平面图·····	263	一二六	寝殿厢房、厢耳房正立面图·····	274
一一七	静宜堂左、右朵殿背立面图·····	264	一二七	寝殿耳房正立面图·····	276
一一八	静宜堂左、右朵殿侧立面图·····	266	一二八	民国东正房平面图·····	278
一一九	静宜堂左、右朵殿剖面图·····	266	一二九	民国东正房正立面图·····	280
一二〇	垂花门平面图·····	267	一三〇	民国东正房背立面图·····	280
一二一	垂花门正立面图·····	268	一三一	民国东正房剖面图·····	282
一二二	垂花门侧立面图·····	269			



图版目录

一 清和硕恪靖公主府·····	285	二七 日门·····	298
二 修缮保护工程实施前公主府		二八 月门·····	298
府门正面原状·····	286	二九 垂花门正面·····	299
三 府门背面·····	286	三〇 垂花门正面·····	299
四 仪门正面·····	287	三一 垂花门背面·····	300
五 仪门背面·····	287	三二 垂花门侧面·····	301
六 仪门侧面·····	288	三三 寝殿正面·····	302
七 仪门梁架·····	289	三四 寝殿正面·····	302
八 静宜堂正面·····	289	三五 寝殿背面·····	303
九 静宜堂侧面·····	290	三六 寝殿屋面·····	304
一〇 静宜堂侧面·····	290	三七 寝殿东厢房正面·····	305
一一 静宜堂背面·····	291	三八 寝殿东厢房背面·····	305
一二 静宜堂东厢房正面·····	292	三九 寝殿西厢房正面·····	306
一三 静宜堂东厢房背面·····	292	四〇 寝殿西厢房侧面·····	306
一四 静宜堂左朵殿正面·····	293	四一 寝殿东厢耳房正面·····	307
一五 静宜堂左朵殿侧面·····	293	四二 寝殿西厢耳房背面·····	307
一六 静宜堂右朵殿正面·····	294	四三 寝殿左耳房正面·····	308
一七 静宜堂右朵殿侧面·····	294	四四 寝殿右耳房正面·····	308
一八 静宜堂右朵殿侧面·····	294	四五 寝殿右耳房背面·····	309
一九 静宜堂东厢房耳房正面·····	295	四六 寝殿右耳房后檐墙体·····	309
二〇 静宜堂东厢房耳房侧面·····	295	四七 后罩房正面·····	310
二一 静宜堂西厢房正面·····	296	四八 后罩房背面·····	310
二二 静宜堂西厢房背面·····	296	四九 后罩房侧面·····	311
二三 静宜堂西厢房侧面·····	296	五〇 后罩房屋面·····	312
二四 静宜堂西厢房耳房正面·····	297	五一 修缮保护工程实施中府门拆除瓦顶	
二五 静宜堂西厢房侧面下部墙体·····	297	施工现场·····	313
二六 静宜堂厢耳房屋面·····	298	五二 府门补配连檐、瓦口施工现场·····	313

五三	府门屋面整修施工现场·····	313	七六	静宜堂东厢房墩接柱子施工现场·····	321
五四	府门拆除后檐后补配礅磋施工现场·····	314	七七	静宜堂东厢房剔补下碱墙施工现场·····	321
五五	府门拆除月台台帮、阶条石施工现场·····	314	七八	静宜堂东厢房瓦顶宽瓦施工现场·····	321
五六	府门后檐恢复踏跺施工现场·····	314	七九	静宜堂东厢房砌筑槛墙施工现场·····	322
五七	府门东山墙剔除不规则水泥柱 施工现场·····	315	八〇	静宜堂东厢房砌筑后檐廊内金里墙 施工现场·····	322
五八	府门重新砌筑月台台帮、归安阶条石 施工现场·····	315	八一	静宜堂东厢房前檐踏跺拆除施工现场·····	322
五九	府门砌筑月台踏跺基础施工现场·····	315	八二	静宜堂东厢房白槿簀子安装 施工现场·····	323
六〇	府门月台踏跺归安后施工现场·····	316	八三	静宜堂东厢耳房砌筑槛墙施工现场·····	323
六一	府门月台地面油灰勾缝施工现场·····	316	八四	静宜堂东厢耳房砌筑后檐台帮 施工现场·····	323
六二	仪门屋面宽瓦施工现场·····	316	八五	静宜堂西厢房新补配垫板枋、随檩枋 施工现场·····	324
六三	仪门陡板石拆安施工现场·····	316	八六	静宜堂西厢房宽瓦施工现场·····	324
六四	仪门踏跺归安后施工现场·····	317	八七	静宜堂西厢房槛墙砌筑 施工现场·····	325
六五	仪门槛墙剔补施工现场·····	317	八八	静宜堂西厢房剔补山面下碱墙 施工现场·····	325
六六	仪门槛墙漫水活施工现场·····	317	八九	静宜堂西厢房拆安踏跺施工现场·····	325
六七	静宜堂椽、望、连檐、瓦口补配后 施工现场·····	318	九〇	静宜堂西厢耳房宽瓦施工现场·····	326
六八	静宜堂山墙柱根墩接后刷沥青防腐 施工现场·····	318	九一	静宜堂西厢耳房砌筑后檐槛墙 施工现场·····	326
六九	静宜堂后檐后加墙体拆除施工现场·····	318	九二	静宜堂右朵殿检修瓦顶施工现场·····	327
七〇	静宜堂砌筑后檐丝缝墙施工现场·····	319	九三	静宜堂左朵殿砌筑槛墙、下碱墙 施工现场·····	327
七一	静宜堂装修制安施工现场·····	319	九四	静宜堂左朵殿槛墙漫干活	
七二	静宜堂拆除踏跺施工现场·····	319			
七三	静宜堂后檐陡板石拆安施工现场·····	320			
七四	静宜堂廊地面灰土夯实施工现场·····	320			
七五	静宜堂廊地面漫地施工现场·····	320			

施工现场·····	327	一一一	垂花门室内地面灰土夯实施工现场···	333
九五 静宜堂左朵殿前檐踏跺原灰土基础		一一二	垂花门地面十字缝细墁施工现场·····	333
施工现场·····	328	一一三	垂花门拆除后檐踏跺施工现场·····	334
九六 静宜堂左朵殿砌筑前檐踏跺施工现场	328	一一四	垂花门恢复踏跺施工现场·····	334
九七 静宜堂左朵殿勘探后檐踏跺基础		一一五	寝殿垂带踏跺归安施工现场·····	334
施工现场·····	328	一一六	寝殿陡板石归安施工现场·····	334
九八 静宜堂左朵殿前檐阶条石拆安		一一七	寝殿垂带踏跺安装施工现场·····	335
施工现场·····	328	一一八	寝殿槛框安装施工现场·····	336
九九 静宜堂左朵殿廊地面灰土夯实		一一九	寝殿白槿算子补配、安装施工现场···	336
施工现场·····	329	一二〇	厢房抹灰前墙面泔水施工现场·····	336
一〇〇 静宜堂右朵殿山墙柱墩接后		一二一	清理厢房踏跺基础施工现场·····	337
施工现场·····	329	一二二	寝殿耳房墙体拆除施工现场·····	337
一〇一 静宜堂右朵殿前檐槛墙及后檐体原基础		一二三	寝殿右耳房柱糟朽清理施工现场·····	337
施工现场·····	330	一二四	寝殿右耳房柱包镶施工现场·····	338
一〇二 静宜堂右朵殿槛墙墁干活、墁水活		一二五	寝殿耳房大木归安施工现场·····	338
施工现场·····	330	一二六	寝殿右耳房大木安装施工现场·····	338
一〇三 静宜堂右朵殿廊地面灰土夯实		一二七	寝殿耳房大木铁扒钉加固施工现场···	339
施工现场·····	330	一二八	耳房抹灰前钉麻揪施工现场·····	339
一〇四 静宜堂右朵殿前檐踏跺原灰土基础		一二九	后罩房柱墩接施工现场·····	340
施工现场·····	331	一三〇	后罩房补配木构件施工现场·····	340
一〇五 日门砌筑卡子墙施工现场·····	331	一三一	后罩房糟朽望板施工现场·····	340
一〇六 日门墙帽瓦施工现场·····	331	一三二	后罩房更换糟朽椽飞施工现场·····	341
一〇七 月门砌筑卡子墙体施工现场·····	332	一三三	后罩房抹护板灰施工现场·····	341
一〇八 丹陛桥拆安踏跺施工现场·····	332	一三四	后罩房屋面苫背施工现场·····	341
一〇九 垂花门补配花板、立柱、连笼枋		一三五	后罩房抹青灰背施工现场·····	341
施工现场·····	333	一三六	后罩房屋面瓦施工现场·····	341
一一〇 垂花门拆除室内水泥垫层施工现场···	333	一三七	后罩房瓦面夹陇施工现场·····	342

一三八	后罩房墙体剔补施工现场·····	342	一六四	彩画排谱子施工现场·····	351
一三九	后罩房砌筑墙体施工现场·····	342	一六五	彩画沥粉施工现场·····	351
一四〇	后罩房阶条石补配施工现场·····	343	一六六	彩画包金胶施工现场·····	352
一四一	后罩房山面台帮软活处理施工现场·····	343	一六七	彩画贴金施工现场·····	352
一四二	后罩房垂带踏跺基础做级配沙石 施工现场·····	343	一六八	装修地仗施工现场·····	352
一四三	后罩房装修安装施工现场·····	344	一六九	绦环线、云盘线贴金施工现场·····	352
一四四	后罩房内墙面抹灰施工现场·····	344	一七〇	抹灰刷浆西围墙施工现场·····	353
一四五	清理照壁墙面旧灰层施工现场·····	345	一七一	砌筑西小院隔墙施工现场·····	353
一四六	抹灰墙钉麻揪施工现场·····	345	一七二	挡土墙砌筑施工现场·····	353
一四七	吊顶建筑安全通道制安施工现场·····	346	一七三	挡土墙做防水层施工现场·····	354
一四八	吊顶建筑安全通道制安施工现场·····	346	一七四	北围墙护基墙砌筑施工现场·····	354
一四九	天花吊顶施工现场·····	346	一七五	排水、消防管沟定位施工现场·····	354
一五〇	顶棚糊布施工现场·····	347	一七六	管沟开挖施工现场·····	354
一五一	裱糊面层纸施工现场·····	347	一七七	管道铺设施工现场·····	355
一五二	彩绘遗迹勘查现场·····	348	一七八	砌筑检查井施工现场·····	355
一五三	木构件砍静挠白施工现场·····	348	一七九	砌筑积水井施工现场·····	355
一五四	木构件榫缝施工现场·····	348	一八〇	甬路打点、堰水活施工现场·····	355
一五五	灰油熬制现场·····	348	一八一	院落地面铺墁施工现场·····	356
一五六	血料制作现场·····	348	一八二	院落地面扫缝施工现场·····	356
一五七	梳麻现场·····	349	一八三	甬路、地面桐油钻生施工现场·····	357
一五八	木构件汁油浆施工现场·····	349	一八四	吻桐油钻生施工现场·····	357
一五九	木构件捉缝灰施工现场·····	350	一八五	走兽桐油钻生施工现场·····	357
一六〇	木构件使麻施工现场·····	350	一八六	检验装修木材含水率现场·····	357
一六一	木构件压麻灰施工现场·····	350	一八七	槛墙验收现场·····	358
一六二	木构件细灰施工现场·····	350	一八八	装修验收现场·····	358
一六三	木构件细灰后磨细钻生施工现场·····	351	一八九	内装修验收现场·····	359
			一九〇	内蒙古自治区党委常委、宣传部部长乌兰	

到公主府视察工作·····	359	二〇九	静宜堂正面·····	372
一九一 国家文物局原文保司文物处处长		二一〇	静宜堂走兽钻生·····	372
许言到公主府修缮保护工程现场		二一一	静宜堂踏跺·····	372
指导工作·····	360	二一二	静宜堂背面·····	373
一九二 内蒙古文化厅文物处处长王大方、		二一三	静宜堂明间彩画·····	373
呼和浩特市文化局副局长凌玲到		二一四	静宜堂内檐梁彩画·····	374
公主府指导工作·····	360	二一五	静宜堂上身墙刷包金土、拉大边·····	374
一九三 河北省古代建筑保护研究所所长		二一六	静宜堂左朵殿正面·····	375
郭瑞海、书记李宏杰到公主府		二一七	静宜堂左朵殿次间檐部彩画·····	375
检查工作·····	360	二一八	静宜堂右朵殿正面·····	376
一九四 故宫博物院建筑彩画专家王仲杰		二一九	静宜堂右朵殿背面·····	377
到公主府讲授彩画工艺·····	361	二二〇	静宜堂右朵殿明间檐部彩画·····	377
一九五 故宫博物院建筑彩画专家王仲杰		二二一	静宜堂右朵殿次间檐部彩画·····	377
现场指导彩画工作·····	361	二二二	静宜堂东厢房、耳房正面·····	378
一九六 修缮保护工程完工后公主府全景·····	362	二二三	静宜堂东厢房、耳房背面·····	378
一九七 照壁·····	364	二二四	静宜堂东厢房次间檐部彩画·····	379
一九八 照壁·····	366	二二五	月门正面·····	379
一九九 府门正面·····	366	二二六	垂花门全景·····	380
二〇〇 府门背面·····	367	二二七	垂花门正面·····	381
二〇一 府门前檐明间檐部彩画·····	367	二二八	垂花门背面·····	382
二〇二 府门内檐梁架彩画·····	368	二二九	垂花门内檐抱头梁、驼峰、	
二〇三 府门大门·····	368		雀替彩画·····	383
二〇四 仪门正面·····	369	二三〇	垂花门内檐彩画·····	383
二〇五 仪门走兽钻生·····	370	二三一	丹陛桥踏跺归安后现状·····	383
二〇六 仪门背面·····	370	二三二	寝殿正面·····	384
二〇七 仪门大门·····	371	二三三	寝殿背面·····	384
二〇八 仪门山面梁架彩画·····	371	二三四	寝殿明间檐部彩画·····	384

二三五	寝殿左耳房正面·····	385	二四四	寝殿西厢房及耳房正面·····	389
二三六	寝殿左耳房背面·····	385	二四五	寝殿西厢房及耳房背面·····	389
二三七	寝殿右耳房背面·····	386	二四六	后罩房正面·····	390
二三八	寝殿右耳房背面·····	386	二四七	后罩房背面·····	391
二三九	寝殿右耳房明间檐部彩画·····	386	二四八	后罩房前檐彩画·····	391
二四〇	寝殿东厢房及耳房正面·····	387	二四九	积水井、检查井、消防井、 安防井·····	392
二四一	寝殿东厢房及耳房背面·····	387	二五〇	民国东正房正面·····	392
二四二	寝殿东厢房明间檐部彩画·····	388			
二四三	寝殿东厢耳房檐部彩画·····	388			



目 录

序 一	安泳鐸	13
序 二	白金祥	14
序 三	苏 俊	15

专题研究

壹 恪靖公主府的由来	19
贰 公主府概述	48
叁 公主府的地炕	69
肆 “白伞盖圣母护轮文密咒语”及对喀尔喀 蒙古部族的影响	83
伍 打造地方的文化品牌 推进专题博物馆发展	88
陆 传统绝活让文物“起死回生”	99
柒 公主府彩画复原辨析	102

修缮保护

捌 公主府修缮保护工程勘察报告	114
玖 公主府修缮保护工程设计报告	123
拾 公主府修缮保护工程竣工报告	140

公主府修缮保护工程大事记	167
--------------	-----

后 记	393
-----	-----



插图目录

图1 归化城北门远景·····	30	图29 静宜堂·····	56
图2 归化城北门·····	30	图30 寝殿·····	58
图3 归化城北门通道·····	30	图31 后罩房·····	59
图4 归化城大北街·····	31	图32 戗檐砖雕·····	61
图5 归化城城墙及城门·····	31	图33 角兽·····	61
图6 归化城城墙·····	31	图34 石狮·····	61
图7 护城壕·····	31	图35 公主府府第内院现状平面示意图·····	65
图8 绥远城东城墙·····	32	图36 寝殿·····	69
图9 绥远城城墙·····	33	图37 寝殿东配房东侧地层图·····	71
图10 绥远城东南角·····	33	图38 寝殿东侧地灶平、剖面图·····	71
图11 归化城召庙·····	34	图39 寝殿西侧地灶灰坑平、剖面图·····	72
图12 归化城召庙大殿·····	35	图40 寝殿东耳房东侧地灶平、剖面图·····	72
图13 归化城召庙·····	36	图41 静宜堂西厢房地灶平、剖面图·····	73
图14 归化城召庙·····	36	图42 静宜堂东厢房地灶平、剖面图·····	74
图15 归化城召庙·····	37	图43 出土陶、瓷器·····	75
图16 归化城召庙建筑装饰·····	37	图44 出土遗物·····	76
图17 归化城召庙建筑装饰·····	37	图45 出土遗物·····	77
图18 喇嘛洞召（广化寺）·····	38	图46 出土铁、骨器·····	78
图19 弘庆召·····	39	图47 敬宜堂东厢房陡板石金钱形出烟口·····	80
图20 席力图召·····	40	图48 敬宜堂左朵殿陡板石方形出烟口·····	80
图21 公主府·····	44	图49 白伞盖圣母护轮文密咒语·····	84
图22 公主府全景·····	48	图50 府门·····	89
图23 公主府位置示意图·····	50	图51 德尔济库木都和洛会亲图·····	90
图24 公主府府第内院建筑分布平面示意图·····	51	图52 博物馆陈列·····	92
图25 府门·····	52	图53 寝殿内景·····	93
图26 垂花门·····	53	图54 公主、额駙进膳场景·····	94
图27 公主府柱架侧样图·····	54	图55 后罩房·····	99
图28 公主府建筑形制种类图·····	55	图56 屋檐角兽·····	100