




彩图 1 大殿前檐现状



彩图 2 大殿东山面现状



彩图 3 大殿后檐现状



彩图 4 大殿月台台明边界



彩图 5 前檐明间东侧柱上皇统元年题记



彩图 6 添建散柱上的民国题记



彩图 7 大殿后檐瓦顶坍塌现状



彩图 8 斗拱脱榫、断裂、掉落



彩图 9 木构件糟朽断裂



彩图 10 屋脊残缺



彩图 11 西上坊村成汤庙区位环境



彩图 12 八架椽屋乳栿衬六椽栿用三柱



彩图 13 前檐柱头铺作



彩图 14 前檐转角铺作



彩图 15 后檐明间柱头铺作



彩图 16 后檐次间柱头铺作



彩图 17 山面柱头铺作



彩图 18 补间铺作隐刻翼形拱



彩图 19 平面移柱造



彩图 20 殿内后檐次间金柱及其上圆护斗



彩图 21 斜置于六椽栿上之丁栿



彩图 22 平置丁栿，与殿内金柱上的栌斗相交



彩图 23 中平榑下实拍拱承单材襍间



彩图 24 上平榑下捧节令拱



彩图 25 脊樑下双材襻间




彩图 26 叉手与丁华抹额拱关系



彩图 27 前檐托脚




彩图 28 后檐托脚



彩图 29 大殿结构与选材图——前檐、西山与梁架（自西南向东北看）


杨木
 槐木
 椿木
 构件缺失
 情况不明
 石柱



彩图 30 大殿结构与选材图——后檐、西山（自西北向东南看）



彩图 31 西山南平柱头铺作斗的加工方式



彩图 32 斗的三种可能加工方式