

0656.102
9600077

首都钢铁公司 20 万吨级矿石码头

工程地质勘察报告

(选址勘察)

<H9309>

(相册)

辽宁地质海上工程勘察院

一九九三年九月

首都钢铁公司20万吨级矿石码头

工程地质勘察报告

(选址勘察)

<H9309>

(相 册)

辽宁地质工程勘察院

目 录

一、拟选场区场景

照片1: 拟选场区全貌 (摄于大坨子)

照片2: 拟选场区陆域及水域全貌 (摄于99·4高地)

照片3: 拟选场区水、陆域全貌 (摄于ZK6孔位)

二、地形及地貌

照片4: 海蚀柱及礁盘

照片5: 海蚀柱、海蚀崖、礁盘

照片6: 海蚀崖、海蚀柱

照片7: 海蚀地貌远眺

照片8: 沿海岸分布的卵石坝

照片9: 分布于陆域的盐田

照片10: 海蚀洞及海蚀柱

三、地质构造

照片11: F_2 断层断裂带

照片12: F_2 断层的密集挤压劈理

照片13: F_3 、 F_4 断裂的交汇处

四、海岸景观

照片14: 砾、卵石及漂石海岸

照片15: 卵、漂石

照片16: 陆域的卵石开采场

五、工作现场场景

照片17: 施工中的辽地勘2号勘察船

照片18: 钻探施工场景

照片19：钻孔定位测量

照片20：辽地勘2号施工现场

照片21：辽地勘6号施工现场

六、钻探岩芯

照片22：ZK8钻孔顶部岩芯

照片23：ZK8钻孔底部岩芯

照片24：ZK4钻孔岩芯

照片25：ZK2钻孔岩芯—石英砂岩

照片26：ZK9钻孔岩芯—石英砂岩

首都钢铁公司20万吨级矿石码头

工程地质勘察报告

(选 址 勘 察)


<H9309>

(相 册)

辽宁地质工程勘察院



照片2：拟选场区陆域及水域全貌（摄于99·4高地）



照片4：海蚀柱及礁盘



照片5：海蚀柱、海蚀崖、礁盘



照片6：海蚀崖、海蚀柱



照片7：海蚀地貌远眺



照片8：沿海岸分布的卵石坝



照片9：分布于陆域的盐田



照片10：海蚀洞及海蚀柱



照片11：F₂断层断裂带



照片12: F_1 断层的密集挤压劈理



照片13: F_3 、 F_4 断裂的交汇处



照片14：砾、卵石及漂石海岸



照片15：卵、漂石



照片16：陆域的卵石开采场



照片17：施工中的辽地勘2号勘察船



照片18：钻探施工场景



照片19：钻孔定位测量



照片20：辽地勘2号施工现场



照片21：辽地勘6号施工现场