

山西省水利論文專集之五

# 水土保持对徑流的影响

山西省农业建設厅农田水利局

山西省水土保持試驗研究中 心站編稿

水利电力部北京勘探設計院

山西省科学技术协会  
山西省水利学会 编、印

1959年11月

## 目 录

一、流域概况.....	( 1 )
二、现有治理水平对径流影响的估計.....	( 7 )
三、全流域基本治理后对径流影响的估計.....	( 15 )
四、几点体会.....	( 26 )

附图: 1.三川河流域自然植被分布图

2.三川河流域自然地形分区图

3.三川河流域社經分区图

4.三川河流域治理現状图

5.三川河流域后大成降雨径流关系图

6.王家沟流域非治理沟暴雨径流关系图

7.王家沟流域治理沟暴雨径流关系图

8.三川河后大成站洪峰洪量关系图

9.三川河后大成訊期各月水量——沙量关系图

10. 三川河小南川陈家湾暴雨径流关系图

11. 三川河陈家湾后大成站年径流总量——地表径流关系图

12. 三川河流域后大成站年水量一年輸沙量关系曲綫

13. 設計洪水过程綫

附件: 1.治坡措施对径流影响分析計算小結

2.水土保持措施对洪水过程綫影响分析計算小結

3.从小流域看水土保持效果

4.水利措施对控制洪水径流泥沙的作用 (另附)

根据黃河流域水利，水保措施对径流影响觀測研究的要求，由我省農業建設廳農田水利局和水土保持試驗研究中心站負責，在水電部北京勘測設計院、武漢水電學院、太原水利學校，离石縣、中陽縣水保林業工作站等單位的配合协作下對三川河流域自然情況和水利、水保措施進行了比較全面的調查研究，設置了徑流、雨量的定位觀測。全部調查研究工作現已基本結束茲將調查研究工作的初步總結報告如下：

本報告根據觀測研究任務擬重點分析水利、水保措施對洪水、泥沙年徑流的影響。

## 一、流域概況：

三川河位於晉西離石縣，為黃河左岸一級支流。發源于呂梁山區，上游分北川、東川、南川三条支流，先後于離石、交口匯合，經柳林、后大成于軍渡以下14公里處注入黃河。全流域面積4125平方公里，后大成測流斷面以上4060平方公里。

根據現有調查研究材料，全流域可劃分為石質山地和黃土丘陵兩種主要侵蝕類型區。石質山地分布於北、東、南三川的河源地帶，面積約為1164平方公里，占流域總面積28.2%，沿石質山地以下的廣大地區，為黃土丘陵溝壑區，其面積約為2961平方公里，占流域總面積71.8%。

石質山地區為本流域土壤侵蝕最輕微的地區，水土流失面積僅占本區面積的33.3%水蝕模數約為920噸/平方公里。本區為呂梁山余脈、山高坡陡、氣候高寒濕潤，人煙稀少、耕種數很低，天然林約占全區總面積的53%，其中郁閉度在0.6以上的油松、杆樹楊、樺等混交林即占42%。

黃土丘陵區中可根據天然植被的好壞、土壤侵蝕的輕重又可區分為兩個區域。黃土丘陵Ⅰ區分布於本流域的中下游及其支流的河谷兩岸，本區人口密度和耕種指數最高，黃土埋藏深厚，天然植被很差，多為以蒿草為主的植物群落，覆蓋度不足30%本區域為流域內土壤侵蝕最嚴重的地區，總面積1934平方公里占全流域面積的47%，其中水土流失面積約為1500平方公里，占本區面積的77.5%，水蝕模數7230噸/平方公里。

介於石質山地和黃土丘陵Ⅰ區之間的狹長地帶，為黃土丘陵Ⅱ區。丘陵Ⅱ區可以說是山石質山地到黃土丘陵的過渡地帶，其基本特點是天然植被良好、草灌木叢生，覆蓋度一般多在60%以上，大多數地區的荒山荒坡灌木成林，人口密度和耕種指數約為丘陵Ⅰ區的三分之一。全區總面積1027平方公里其中水土流失面積535平方公里占本區面積的52.1%，水蝕模數2770噸/平方公里，各侵蝕區域的特徵列表如下：

(參看附圖1.2)

各类型区特征表

类型区	流失面积		植被	地形	地质土壤	气候	人口密度/ $\text{KM}^2$	每人平均耕地数/亩	森林复盖率%	被率%	水蚀模数/ $\text{T/KM}^2$
	面积 $\text{KM}^2$	流失面积 $\text{KM}^2$									
黄土丘陵工区	1934.4	1500.0	77.5	以蒿草为主的植物群落复盖度在30%以下	端梁丘陵，地形破碎相对高差较小，坡度较缓30度左右，以下面积占左右70%	黄土复盖深厚	干旱多暴雨，年雨量400~600mm，无霜期150~180天	91	4.4	26.6	7.5
黄土丘陵Ⅱ区	1027.6	535.0	52.1	天然植被良好、灌木丛生复盖度在60%以上	梯状丘陵兼有低山地面坡度与丘陵工区相若	黄土复盖较工区浅薄	介于丘陵工区与石质山区之间	27	5.9	10.5	29.4
石质山地区	1163.7	352.0	33.3	有大面积针阔叶混交的天然林郁闭度在0.5以上	高山相对高差大坡度陡峻20°以下面枳占30~40%	有薄层表土花岗片麻和石灰岩露头	寒冷潮湿年雨量500~700mm，无霜期130~150天	12	6.2	5.4	53.4
流域平均	4125.7	2387.0	57.8					53	4.7	16.6	25.8

全流域分別隸屬於萬石和中陽兩县，共有人口216,893人，24个公社，448个管理区。現有耕地1,027.339亩，每人平均耕地4.7亩。耕地中平川地166.500亩，占耕地的16.8%，其余80%以上的耕地均为坡地，現有水地92.130亩。各区域土地利用現状如下：

三 川 河 流 域 土 地 利 用 現 状 表

單位：KM<sup>2</sup>

年度	类型区	总面积 KM <sup>2</sup>	耕 地		林 地		牧 地		地 地		荒山荒坡		沟 疆		非生产地		
			合 計	%	其中： 坡耕地	%	其中： 10年生 上成林	%	合 計	%	其中： 人工牧 草	%	面 积	%	面 积	%	
1955年	黄土丘陵Ⅰ区	1,934.4	559.1	28.9	474.0	91.0	47	62.5	204.3	10.6	5.3	565.9	29.3	328.5	17.0	185.6	9.6
	黄土丘陵Ⅱ区	1,027.6	144.2	14.0	132.0	256.1	25.0	219.5	163.5	45.0	0.5	286.5	27.8	115.3	11.2	72.0	7.0
	石质山地区	1,163.7	71.0	6.1	54.0	590.4	50.7	575.0	156.3	13.5	0.5	255.4	20.3	75.2	6.5	35.4	3.0
	总计	4,126.7	774.3	18.8	660	937.5	22.7	857.0	514.1	12.4	4.1	1,087.8	26.4	519.0	12.6	293.0	7.4
1959.6	黄土丘陵Ⅰ区	1,934.4	515.0	26.6	410.7	145.7	7.5	75.3	220.1	11.4	16.7	544.5	28.3	324.5	16.8	184.6	9.5
	黄土丘陵Ⅱ区	1,027.6	107.7	10.5	93.7	299.2	29.1	208.8	167.5	15.3	2.5	278.5	27.1	112.7	11.0	72.0	7.0
	石质山地区	1,163.7	62.1	5.4	44.6	617.9	53.1	580.1	159.8	13.7	1.5	213.5	13.5	75.2	6.5	35.4	3.0
	流域总计	4,125.7	684.8	16.6	549.0	1,062.8	25.8	864.2	537.4	13.0	20.7	1,036.3	25.1	512.4	13.4	293.0	7.1

三川河流域由于水土流失严重，群众在治山治水发展生产上已积累了丰富的经验。解放后在党的领导下先后总结与推广了贾家垣的打坝淤地，大泉山、羊井底的综合治理，并树立了王家沟、金罗、柳林等治理典范。全流域的治理工作基本上开始于农业合作化高潮之中，1957年新治理的面积较少，1958年在人民公社化运动和大跃进形势的鼓舞下，群众干劲冲天，流域治理工作取得了辉煌的成就。1959年汛期以前，新发展的面积也较少，经在各人民公社管理区调查统计，截至今年汛前全流域共培地埂613,664亩，修梯田33,897亩，种草31,036亩，造林共199,517亩，修筑淤地渠2,655座，初步控制了水土流失面积的35.7%，各地区逐年完成的水土保持工作量如下表：

三川河流域历年完成水土保持工作量统计表

年度	类型区	梯田(亩)	地埂(亩)	人工牧草(亩)	地埂(亩)	造林		蓄水池(个)	谷坊(座)	淤地(座)	塌陷(座)	旱井(眼)	水		沟溪(亩)
						一般造林	整地造林						库容(万方)	中型水车座数(座)	
1955年 1957年	流域总计	3,432	173,899	8,168	101	55,800	18,150	66,750	42,824	14,003	1,852	8,729	1	131	76,055
	流域总计	30,241	687,510	27,426	575	135,500	34,200	96,300	111,305	29,304	2,399	18,476	1	131	91,473
1959年6月	黄土丘陵“工区”	30,145	475,701	25,057	5,161	62,348	24,753					22,649	2,229	16,608	
	黄土丘陵“Ⅱ区”	3,115	98,920	3,787	172	71,638	17,100	67,654			6,763	219	1,643		
	石质山地区	637	95,033	2,191	42	21,149	2,528	28,661			5,004	209	128		
	流域总计	35,897	613,664	31,035	3,375	155,135	44,381	96,516	122,465	32,416	2,655	18,379	1	131	92,150

根据調查資料的分析研究流域內治理水平是不够平衡的，一般情况是交通便利，人口較多的地区治理水平較高，其初步控制面积可达50%以上，在交通不便人口较少的地区治理較差，初步控制面积尚不足30%，根据各地区治理水平可将流域內治理現状划分为三类地区，各地区的治理情况列表如下：

(見附图3、4)

由表可見目前的治理标准主要凭藉地埂化的坡式梯田，来防止水土流头，水平梯田造林种草等措施比重不大。全流域35.7%的控制面积中水平梯田、地埂、种草、整地造林等，拦蓄能力較高的治坡措施的控制面积約为20.2%，沟壑治理中谷坊的比重則較大。

三川河流域水土保持治理現状表

治 理 类 别		流 域 总 計	I	II	III
項 目					
公 社 数	24	9	13	18	
管 球 区 数	448	120	119	219	
总 面 积	6,187,725	666,699	1,285,661	4,235,365	
流 失 面 积	5,574,081	584,633	946,591	2,043,058	
控 制 面 积	57.8	72.5	73.6	48.7	
梯 地 面 积	1,276,984	328,484	365,331	583,169	
田 塘 面 积	35.7	56.3	58.6	28.5	
梯 地 占坡耕地面积的百分比	53,897	13,623	11,351	8,948	
田 塘 占坡耕地面积的百分比	4.11	6.15	5.17	2.33	
地 壤 面 积	613,664	220,571	173,551	220,543	
地 壤 占荒山荒坡面积百分比	74.6	99.6	78.75	57.7	
造 林 面 积	299,205	5,509	64,404	231,292	
造 林 占荒山荒坡面积百分比	19.35	2.37	14.5	24.53	
淤 地 翳 座 数	2,655	916	773	968	
淤 地 翳 每平方公里数	0.642	2.06	0.9	0.34	
谷 坊 座 数	32,416	5,858	12,054	14,524	
谷 坊 每平方公里数	7.85	15.3	13.1	5.13	

## 二、現有治理水平对徑流影响的估計

### 1. 小流域治理效果：

为了总结并推广水土保持治理經驗，研究各項治理措施对径流影响規律，1956年分別在北川的王家沟及南川金罗楼外沟設置了水土保持試驗研究工作站，并于当年开始了觀測研究工作。王家沟水土保持試驗研究站在王家沟流域选择了自然地理情况相似的羊道沟和插財主沟进行綜合治理与不治理对比觀測，普遍設立了單項措施的小区測驗，王家沟出口断面处并設置了总控制觀測。金罗水土保持工作站选择了楼外沟与楼沟作綜合治理与非治理对比測驗。

插財主沟为选定的綜合治理觀測沟，流域面积0.193平方公里，1956年起开始綜合治理，坡耕地于当年全部地埂化，并实施了种草、造林、閘谷坊等綜合治理措施，1956年即初步控制水土流失面积62.3%，截止目前已初步控制水土流失面积88%。羊道沟与插財主沟相邻，流域面积0.206平方公里，未实施任何治理措施。

从羊道沟与插財主沟的对比觀測来看各項措施对径流的影响是极为显著的。就洪水而言根据黃土丘陵区暴雨径流的特点綜合治理沟較非治理沟約可削減洪量的20~90%，削減峰洪10~80%，削減比例較低者一般多属于土壤前期含水量很高，降雨强度很大的暴雨洪水，反之則削減比例較高，例如1958年7月29日和1959年8月20日两次洪水，均系在雨前10日内曾多次发生暴雨径流，并在雨前1~2日内曾暴雨产流。1958年7月29日降雨量48.7公厘，最大10分鐘降雨11.2公厘，在这样不利的暴雨径流条件下地埂谷坊等治理措施曾遭受一定的冲毀，但較非治理沟仍减少洪量35%，削減洪峰28.5%，减少泥沙19.7%。1959年8月20日于十多小时内降雨104.1公厘，平均降雨强度0.105公厘/分鐘，最大降雨强度0.8公厘/分鐘，地埂谷坊等措施亦遭受了一定的損毀，綜合治理沟較非治理沟减少洪量46.7%，削減洪峰12.5%，减少泥沙24.6%。茲将几次較典型的暴雨径流觀測成果列表如下：

洪水日期		沟 名	降 雨		清 水 径 流	洪 峰 摹 数	冲 刷 摹 数	减少徑流比例 (%)		
年	月:日		雨 量 公 厘	平均强度 公 厘 / 分 钟	公 厘			秒公方 /Km <sup>2</sup>	T/Km <sup>2</sup>	清 水 径 流
1958	7.29	非治理沟	48.7	0.191	18.82	16.15	13,500	35.0	28.5	19.7
		治 理 沟			12.2	11.55	10,900			
1959	8.20	非治理沟	104.1	0.105	35.35	16.15	23,480	46.7	12.5	24.6
		治 理 沟			18.85	14.1	17,700			

1958	7.16	非治理沟	68.1	0.083	9.98	9.23	8,480				
		治 理 沟			2.63	1.49	1,000	73.6	83.8	88.1	
1959	7.8	非治理沟	43.6	0.091	0.98	0.534	603				
		治 理 沟			0.23	0.129	31	77.6	75.8	95.0	

小流域综合治理对洪水过程线的影响，一般涨水时间均较未治理前有一定的推延，推延时间多少与流域土壤前期含水量大小，降雨量，降雨强度及出口断面附近工程拦蓄能力有关，最大洪峰出现时间及落水时间除与流域内前期土壤含水量、降雨量、降雨强度等因素有关外，沟壑内拦泥蓄水工程的影响相当重要，根据十多次典型洪水的分析研究大約有以下三种情况：

①当流域内土壤前期含水量較小，降雨量及强度不大或降雨雨大而沟壑内拦泥蓄水工程充分发挥拦洪作用时则涨水时间有一定推迟，而峰頂和落水时间并无明显的后延迹象，这种象現出現的主要原因是流域内大部份洪量为沟壑工程所拦蓄，出口断面处的流量过程线仅反映部份产流地区的出口过程，王家沟内治理沟1959年7月30日洪水过程线即代表这一类型。

②当流域内土壤前期含水量較高，雨量較大，流域内全面产流沟壑工程發揮了拦洪作用且有溢洪漫流或冲毀現象者，涨水时间有一定后延，峰頂及落水时间的后延相当显著，一般峰頂时间約可后延正个洪水历时的10~30%，过程线的退水部份均較治理前同一时段的流量增大，这种現象充分說明了沟壁蓄水工程对洪水的調蓄作用，王家沟内治理沟1959年8月5日，8月15日洪水过程线均属这一类型。

③当流域土壤前期含水量很高，雨量很大，沟壑蓄水工程均已冲毀丧失了調蓄作用时，涨水峰頂及落水时间虽有一定后延，但延时很少，峰頂后延时间約为总历时的2%，这反映了流域内沟壑蓄水工程丧失作用后，坡面措施对过程线的改变情况，王家沟内治理沟1959年8月20日洪水过程线属于这一类型。

综合治理措施所拦蓄的洪量在过程线上的分配形式基本上可有两种趋势。上述①、③两种过程线形其拦蓄洪量的分配形势是相似的，峰前峰后的分配比例与未治理前峰前峰后洪量比例大致相似，但在各別时段上有大小差异，具体反映在涨水时拦蓄的相对比例要大些，愈后其相对比例愈小，这种分配形势正反映了治坡措施对洪水影响的規律。

上述第②种过程线的改变形势其拦蓄洪量在时程上的分配主要集中于峰前，峰后一般較原过程线全系涨水阶段，这正說明了沟壑蓄水工程的調蓄影响。

关于小流域综合治理对过程的影响，将有专题总结，本报告內不再贅述。

小流域综合治理对年径流和年冲刷量的拦蓄作用亦相当显著，根据观测資料枯水年約可减少地表径流70%以上，拦截泥沙80%以上，多水年一般可减少地表径流30~50%拦截泥沙40~60%。

小流域综合治理对年径流和泥沙拦蓄效果对照表：

年 度	雨 公厘 量		沟 别	清 水 径 流 公 厘	冲 刷 模 数 $T/Km^2$	减 少 比 例 %	
	总 雨 量	出 雨 流 量				清 水 径 流	泥 沙
1956	597.2	(45.4)	非治理沟 治理沟	(13.5) (8.96)	(5,187) (2,140)	34	59
1957	367.4	74.0	非治理沟 治理沟	7.06 1.63	3,360 565	77	83
1958	588.1	242.2	非治理沟 治理沟	40.0 17.64	27,800 12,650	56	54
1959	(514.0)	(371.5)	非治理沟 治理沟	(69.83) (34.70)	(45,572) (27,264)	56	40
四年平均			非治理沟 治理沟	32.6 15.7	20,400 10,650	51	48

注：1.1956年仅观测二次径流。2.1959年只统计到9月底。

综合治理的楼外沟较非治理的楼沟对洪水、泥沙、年径流（地表部份）的影响亦很显著。流域面积9.1平方公里的王家沟从历年观测资料分析来看几次降雨量相似的暴雨径流综合治理后较未治理前削减洪水和泥沙均在80%以上，降雨量较治理前大一倍多的洪量和泥沙仍有一定的减少。

王家沟治理前后暴雨径流对照表：

洪水日期		降 雨		R	Q <sub>max</sub>	q <sub>s</sub>	减 少 经 流 %			治 理 程 度	
年	月	日	P(mm)	Pa(m/m)(mm/mm)	MM	CMS	T/K <sub>m<sup>2</sup></sub>	清水径流	洪峰	泥沙	
1955	8	15	15.8	14.0	0.105	0.84	8.65	449.0			1.1955年未治理
1958	7	14	15.5	15.7	0.05	0.1	1.16	69.0	88	86.6	2.1956年治理面积占流失面积19%
1956	7	22	43.4	1.14	0.153	9.1	16.0	6250			
1959	7	8	40.6		0.09	0.8	1.55	265	91	90	3.1958及59年初步控制流失面积60—70%
1955	8	26	25.3	1.7	0.169	7.55	22.8	3560			
1959	8	6	58.1		0.14	7.05	28.2	2803	6.5	21	

小流域综合治理后对径流影响的詳細論述將有專題總結本報告內不再贅述。

## 2.三川河流域治理效果的估計：

三川河流域广大劳动群众，在党的领导下几年来已初步

治理水土流失面积35.7%，这些工程对流域內的径流情况，亦显示一定的改变作用，根据后大成历年水文觀測資料的分析研究，治理前后的暴雨径流关系自成两个体系（見附图五）。与治理前土壤前期含水量較低，降雨强度較小的暴雨径流关系相对应，1956,1958及1959年有关各次暴雨径流均偏離于治理前关系線的左上方，并自成体系，显示了各項治理措施对类似暴雨径流的拦蓄作用，1958年7月16日流域平均降雨量99.3公厘，（根据山西省水文規范相等于廿年一遇的一日暴雨），前期影响雨量21.5公厘，降雨强度根据王家沟水土保持試驗站的觀測为0.083公厘/分鐘，后大成实測径流5.1公厘，根据暴雨径流关系曲綫查得治理前应生产径流8.3公厘，即各項措施拦蓄径流3.2公厘拦蓄量为治理前的38.5%根据流域內58年已完成的工作量和各項措施的拦蓄量能力推算，本次暴雨各該工程的总拦蓄量約為2.2公厘，为治理前径流量的26.5%，同次暴雨在羊道沟和插財主沟的对比觀測中系用綜合治理集中治理已初步控制流失面积88%的插財主沟减少洪量73.6%，而三川河流域的治理在工程質量，綜合性，集中性等方面远不如插財主沟，且初步控制面积仅达35%，約為插財主沟控制积的三分之一强，考慮到工程質量的差异，全流域在本次暴雨中的拦蓄能力約為插財主沟的拦蓄能力的三公之一，据此估計各項措施在本次暴雨中亦能拦蓄20%左右。1959年6月8日一次洪水根据已完成工程数量和拦蓄能力的估計，亦基本符合暴雨流关系曲綫可反映的拦蓄效果。

根据黃土丘陵区暴雨径流的特点对土壤前期含水較高，降雨强度較大的暴雨径流应另有一套治理前后的暴雨径流关系（这种关系在王家沟流域治理沟和非治理沟均有明显的規律見附图6.7），可惜流域內水文觀測年限很短，类似暴雨在治理前尚未发现，1958年7月29日及1959年8月20日流域內刚巧碰到类似暴雨，故各項措施对这两次暴雨径流的拦蓄作用在实測水文資料中无法驗証。这两次暴雨为流域內多年所少見的暴雨，根据暴雨强度推算58年7月29日暴雨頻率約為10~20年一遇。59年8月20日暴雨，流域中心的禹石站降雨107.5公厘，其中9小时40分鐘降雨90公厘，按强度推算約為45年一遇，（就后大成实測流量推算約為25年一遇。），在这次暴雨中工程損坏較多，据王家沟流域典型調查1958年7月29日暴雨中地埂破坏达30%，魚鱗坑破坏达20%，谷坊破坏77%，1959年8月20日的典型調查地埂破坏长度总更长的2~6%，魚鱗坑破坏30%，谷坊全部冲毀。这两次暴雨綜合治理的插財主沟較羊道沟仍分別減少洪量35%和46.7%，与上述同理全流域拦蓄能力若為插財主沟的三之一，则两次暴雨的拦蓄量約為10~15%，同时根据王家沟各項实測資料推算59年8月20日雨洪中全流域各項工程約可拦蓄洪量14%，拦截泥沙15%，而10~15%洪量，一般已在水文測驗誤差之列，特別对稀遇洪水的觀測，其誤差可能更大。考慮到两次暴雨中工程損坏較重，暫可試作未治理情况下的暴雨径流关系，

后大成測站历年各次单峰洪水的峰量关系有一定規律，能获得較好的关系曲綫（附图8），根据这一曲綫差1958年7月16日雨洪中流域內各項措施以拦蓄2公厘径流計，

則治理前應產生洪峰流量895秒公方而7月16日實測洪峰為730秒公方約削減18%對過程線形狀的改變，因資料不足尚難推論。

根據實測資料的分析，各項措施對河流輸沙量亦有一定的改變。1956年和1958年汛期各月的沙水關係與治理前1955年各月的沙水關係相較，在小水月份略有偏離（見附圖9），在小水月份同樣水量情況下，若貫徹連續治理的方針，較未治理前約可攔蓄泥沙10~20%，在大水月份由於目前的治理水平不高，工程比較分散較大暴雨中工程易遭沖毀各項措施的攔泥能力較低，其攔蓄數量將相對降低，故在水文測驗中已顯示不出攔蓄作用。

從沙水關係的分析中比較明顯的顯示了連續治理的重要意義，1956年及1958年，在流域內大規模地開展了水土保持工作，當年各月的沙水關係較55年前便有向左方偏離趨勢，顯示了攔泥的效能，57年及59年春因連續治理的面積不多，且56及58年均系多水年份各種工程措施經過汛期的攔蓄與雨洪的衝擊，淤平沖毀數量較多，57、59年未及時進行修理補充和增加新的攔蓄工程，因此這兩年的沙水關係，一般均偏離於55年前關係線的右下方，這一事實似可說明在以地埂化為主，治理面分散、控制面積較小的初級治理情況下，在大水年後如不連續治理，各項措施將喪失其攔蓄泥沙的作用。

各項水土保持措施，只能減少年徑流的地表部份，而相應地增加了地下徑流的補給數量，其影響數量與總徑流相比在目前治理標準下是非常微小的（初步控制面積達88%的綜合治理沟四年平均減少地表徑流51%）。影響年徑流數量較大的灌溉用水，因截至目前為止較55年新增加的灌溉面積僅12000多畝（1955年全流域有清洪水地76055畝，1959年6月底止共有清洪水地92130畝），且大部份面積因渠系開挖和田面平整工作未能趕上，實際尚未引水，由此可見流域內現有水利水保措施對年徑流的影響尚不能在水文觀測資料中明顯的反映出來。

流域內除後大成水文觀測站外，在南川支流小南川設有陳家灣水文測觀測站，陳家灣斷面以上共控制面積297.8平方公里，全屬石質山地區，集流區內有大面積的樺、楊等天然混交林，森林面積占全區面積的63%，因此陳家灣水文站的觀測資料基本上反映了天然森林的水文特徵。

陳家灣水文站設置於1956年汛後，就僅有的兩三年資料來看森林可大大削減地表徑流壓縮洪峰流量防止土壤侵蝕。

今年8月20日全流域普降特大暴雨，陳家灣斷面以上降雨量較後大成以上平均雨量還大，而其洪水徑流僅為後大成以上的13.5%，洪峰模數僅為28%，水蝕模數僅為1.3%（附圖10），就兩個水文年的觀測資料來看森林地區地下徑流約占年徑流總量的85%以上，而全流域平均地下徑流僅在枯水年才達總徑流的80%左右，豐水年一般只占50%左右（附圖11）。

陳家灣、後大成1959年8月20日暴雨徑流對照表。

站 別	降雨量 (公厘)	前期影响 雨 量 (公厘)	經 流 量 公厘	洪峰流量 秒公方	水蝕模數 噸/平方公里	洪 峰 模 數 (秒公方/平方公里)
陈家灣	130.6	17.0	4.1	60.1	154	0.2
后大成	106.5	25.8	50.3	2,910	12,147	0.71

陳家灣后大成年徑流觀測成果对照表

水 年 文 度	后 大 成				陈 家 灣			
	年总徑流 (公厘)	地下徑流 (公厘)	地下徑流 占总徑流 %	水蝕模數 噸/平方 公里	年总徑流 (公厘)	地下徑流 (公厘)	地下徑流 的总徑流 %	水蝕模數 噸/平方 公里
54~55	91.0	41.9	46.0	4.760				
55~56	38.6	32.3	83.7	6,100				
56~57	68.5	38.0	55.5	2,310				
57~58	39.0	31.4	80.5	3,700	40.1	35.7	89.0	102
58~59	77.1	40.4	52.4	10,300	68.6	58.6	85.5	215

三川河后大成以上洪水特征值統計表

日 期	降水量 (公里)	前期影 响雨量 (公里)	P + P <sup>2</sup>	經 流 量			洪峰流量 CMS	輸 沙 量 万 吨	T/Km <sup>2</sup>	注 明
				总量 $10^8 \text{m}^3$	地下經 流 $10^8 \text{m}^3$	地表 經 流 $10^8 \text{m}^3$				
1954	11/VII 16~12/VII 13	1.8	2.8	4.6	5.4	1.6	3.8	0.9	314	222
	16/VII 20~15/VII 6	31.8	23.4	55.2	12.1	2.4	9.7	2.4	510	430
	29/VIII 18~24/VIII 24	40.2	50.0	70.2	17.7	3.2	15.5	5.8	(266)	244
	2/VII 17~3/VII 16	22.0	36.0	58.0	10.0	0.8	9.2	2.2	228	73
1955	29/VII 2~29/VII 24	9.7	15.5	25.0	11.2	4.6	9.6	3.5	514	85
	22/VII 15~23/VII 20	24.1	5.2	29.3	15.9	2.4	13.5	5.3	468	1,150
	34/VII 2: 2~1/VII 24	25.9	12.7	38.6	9.8	3.0	7.8	1.9	769	765
1956	25/VIII 18:19~26/VIII 7:15	16.6	11.1	27.7	4.6	1.4	3.2	0.8	237	237
	3/VII 20~5/VII 16:40	26.9	7.0	33.9	12.0	2.1	9.2	2.4	329	274
	27/VIII 19:06~26/VII 20:00	2.2	0.4	2.6	4.1	0.7	5.4	0.8	397	485
1957	23/VII 18:00~24/VII 20	34.6	16.6	51.2	14.2	0.5	13.7	5.4	1,590	75
	13/VII 15:30~14/VII 4:00	7.2	0.2	7.4	2.8	0.4	2.9	0.6	307	105
	10/VII 9:24~10/VII 24	27.0	1.9	28.9	5.3	0.3	3.0	0.7	252	137
1958	16/VII 2: ~16/VII 24	99.3	21.5	120.8	24.0	3.3	20.7	5.1	730	744
	33/VII 18:36~24/VII 11	24.4	34.7	59.1	7.8	0.3	7.5	1.8	72.6	751
	27/VII 9:18~30/VII 20	26.1	33.0	61.1	34.5	3.41	31.1	7.7	2,260	3,320
	23/VII 17:30~25/VII 15:00	20.3	6.2	26.5	10.0	1.2	8.8	2.2	(450)	751
1959	6/VII 15:40~6/VII 24:00	9.8	9.5	19.4	1.7	0.3	1.4	0.3	330	65.05
	6/VIII 0: ~7/VIII 24:00	39.5	17.6	57.1	17.4	2.4	16.0	3.7	(650)	559.48
	15/VIII 21:15~16/VIII 24:00	15.5	22.0	36.5	7.1	2.9	4.2	1.0	337	165.90
	20/VIII 2:10~21/VIII 13:00	106.5	25.8	132.3	128.8	5.8	125.0	30.3	2,910	4,931.67
	24/VIII 18: ~25/VIII 8	14.1	50.6	64.7	11.4	0.4	11.0	2.7	(365)	314.37

小南川陈家湾流量站1957—1959年暴雨径流要素统计表

F57—293Km<sup>2</sup>(陈家湾断面)  
F58—59=265Km<sup>2</sup>(万年堡断面)

编号	降雨起	降雨历时(时)	降雨量P	降雨量P+Pa	洪水起	洪水止	洪水历时(时)	洪水总量/立方m <sup>3</sup>	洪水R/m m	洪水Qmax/m m	流沙	
											时	时
1957.7.23												
2 10 57.7.24	19:00	4:27	23.9	22.4	46.3	23:14:00~24:600	160	15,414	517	0.517	21.7	1,369 43.6
3 11:45	23:00	4.62	12.0	38.8	50.8	24:12:00~25:9:00	21.0	11,446	384	0.384	17.0	0.7207 242
1 13/6 10:00	14/6 5:00	10.9	1.4	9.20	16.2	13/6~14/6	4.8	13.3	445	0.445	5.950	0.1212 4.09
1958												
4 10/7 6:22	14:25	6.88	17.8	1.7	19.5	10/7~11/7	48	17.3	65.7	0.066		
5 14/7 14:11	16:15	3.15	12.4	7.6	20.0	14/7 8:00~15/7:4:00	20	7.88	500	0.30	12.9	0.515 19.2
6 15/7 12:25 18/7 18:00	35.25	129.4	15.9	145.3	19/7:16:00~19/7:16:00	8.6	89.5	3400	3.40	36.4	4.53	17.3
7 23/7 10:13 23/7 18:25	5.25	26.6	41.7	68.3	23/7 14:00~24/7:8:00	8	28.7	1014	1.014	42.1	1.590	60.4
8 1/8 19:25	4/8 11:30	32.42	39.8	12.1	51.9	2/8~4/8	13	18.3	696	0.696	67.1	
9 11/8 6:05 12/8 14:05	32.0	34.7	14.6	49.3	11/8~13/8	8	11.7	44.5	0.445			
10 23/8 17:24 23/8 19:10	1.77	13.9	14.7	27.6	23/8 12:00~24/8:2:03	24	2.51	95.8	0.096	3.79		
11 24/8 7:05 25/8 24:00	967	25.5	25.4	48.6	24/8 5:00~26/6:14:18	87.3	30.1	1145	1.145	11.9		
1959												
1 0/7 8:30	9/7 2:00	10.4	45.1	49	50.0	8/7 8:00~9/7 24:00	40	18.4	699	0.699	31.5	1.54 58.5
2 3/8 20:30	4/8 6:05	8.6	19.5	6.3	35.8	4/8 9:42~24:00	21.3	4.28	163	0.163	5.020	0.1114 4.23
3 6/8 0:55	8:00	6.1	49.6	14.1	63.7	6/8 2:00~20:00	18.0	14.29	545	0.545	19.0	0.45 16.4
4 20/8 2:00	20:00	15.0	130.6	17.0	147.6	20/8 4:30~23/8 6:00	75.5	107.2	4070	4.07	60.1	4.034 16.4
5 23/8 20:32	21:25	0.9	16.3	40	56.3	23/8 20:36~24/8:4:00	7.4	4.16	158	0.158	7.4	0.0693 2.6
6 20/9 11:00	12:00	1.0	10.3	40	50.3	24/8:11:00~24/8:24:00	13.0	13.64	518	0.515	21.3	0.651 24.8
7 30/9 8:00	21/8 8:00	24	37.5	5.9	41.5	30/8~21/8	48	10.3	392	0.392	0.106	4.03 40 mm

### 三、全流域基本治理后对径流影响的估計

1. 治理规划：为了估計全流域基本治理后对径流改变的情况，在普查的基础上結合离石、中阳两县的水利、水保、造林等工作的规划，編制了本流域治理规划。治理规划系在县委对本流域国民经济发展方向的指导下考虑合理利用土地資源，采取必要的水利，水保等技术措施，促进农、林、牧业生产的稳定丰收，彻底防止土壤侵蝕为目的，安排各种治理措施的总工作量。治理速度主要遵照了中央和省委对本流域治理的要求，未过多的考慮劳力，种苗等供应問題，关于基本治理的标准參照了金罗櫈外沟治理水平。

根据治理规划要求1962年各种措施的工作量应基本完成，所有基本农田应全部实现水平梯田化，平川地基本实现水利化，荒山荒坡和沟壑应基本实现綠化和川台化。62年以后則以巩固已成的治理工程为主全部完成水土保持治理任务，并重点兴修中、小型水库逐步使有条件的坡地实现水利化，予計到62年蓄水800万方的陈家湾水库和蓄水0.6—1亿方的班庄水库将先后完成。完成规划所列任务，1959—62年估計需用工3.130万工日（包括养护工在内，但未計算水库，水渠用工）如全部男女劳力每年以280日出勤計，則总用工数約为总劳动工日的39%，1962—67年估計需用工1430万工日，占总劳力的11%。

各项治理措施的工作量及土地利用规划如下表

项目	面积	工作量	工程量	土地利用规划	
				耕地	非耕地
耕地	1000000	1000000	1000000	800000	200000
旱地	1000000	1000000	1000000	800000	200000
水浇地	1000000	1000000	1000000	800000	200000
园地	1000000	1000000	1000000	800000	200000
林地	1000000	1000000	1000000	800000	200000
草地	1000000	1000000	1000000	800000	200000
水面	1000000	1000000	1000000	800000	200000
其他	1000000	1000000	1000000	800000	200000
总计	1000000	1000000	1000000	800000	200000