


全国工业交通展览会建筑工业館

技术資料

24公分厚空斗墙的試驗研究

北京市规划局設計院



64

8

建筑工程出版社

24公分厚空斗牆的試驗研究

北京市規劃局設計院 編

建筑工程出版社出版

• 1 9 5 8 •

內容提要

本資料比較詳細地記述了24公分厚空斗砖牆的試驗結果，在實際設計中採用這種磚牆砌體提供了寶貴的資料。全部資料是由下列五部分組成的：1. 軸心受壓試驗；2. 偏心（大偏心）受壓試驗；3. 导熱試驗；4. 經濟價值及初步結論；5. 斗磚砌體系統試驗研究。此種砌體經試驗證明，其經濟價值可比實心牆的造價節約36%。

此資料可供建築工業設計、施工及科學研究人員參考。

24公分厚空斗牆的試驗研究

北京市規劃局設計院 編

編 輯： 欧陽星耀 設 計： 赵文林

1958年9月第1版 1958年9月第1次印刷 10,110册

787×1092 · 1/32 · 75千字 · 印张 3⁵/16 · 定价(9)0.32元

建筑工程出版社印刷厂印刷·新华書店發行·統一書號 15040·1180

建筑工程出版社出版(北京市阜成門外大街)

(北京市書刊出版業營業許可證出字第052号)

目 录

前 言.....	4
一、24公分厚空斗牆軸心受壓試驗.....	6
二、24公分厚空斗牆偏心(大偏心)受壓試驗.....	30
三、24空斗牆導熱試驗.....	44
四、24空斗牆的經濟價值及初步結論.....	54
五、斗磚砌體系統試驗研究.....	56

前　　言

在我国社会主义伟大的建設中，如何降低民用建筑的造价，是我們設計工作者的一項主要課題，根据苏联先进經驗，用实心砖砌筑的实体牆壁，由于其单位体积重，及需要耗費大量材料、运输工具和劳动力，以致造价高昂，并且实体牆壁的强度，在低层房屋中，或多层建筑物的上部楼层通常都不能被充分利用，所以在結構的設計上是不經濟的，于是苏联政府曾經頒发了“实心砖砌之輕体牆設計及施工指标”，根据我們这几年来設計的工程初步統計按“类似工程概算指标”資料将不同类别的建筑物所用的砖数及其在工程中所占的造价归纳如表1。

每平方公尺建筑面积砖墙指标

表 1

建筑类别	磚牆数量 (立方 公尺)	磚牆合价 (元)	土建工程 总 价 (元)	备	注
眷　宿	0.482	13.65	53.04	二、三、四层混合結構	
单　宿	0.407	11.35	40.12	四、五层混合結構	
办公 楼	0.500	11.47	40.34	三、四、五层混合結構	
中　学	0.431	11.83	41.08	三层混合結構(十八班中学)	
平　均	0.455	12.08	43.65	管理費及利潤在外	

由表1可见在普通砖牆承重的混合建筑中(一般民用建筑)每平方公尺建筑面积的砖砌体約計0.455立方公尺，約合12.08元，将占全部土建造价的30%左右，如果砌体能节约30%，則每平方公尺的建筑造价(包括管理利潤等費用18.7%

在內)即可降低 4 元以上，在我国大规模的社会主义建設事業中将是一个有着重大意义的数字。利用 24公分厚空斗墙(无眠砖)包括实心砖带及轉角交接处的实心部分在內，是可以比24公分实心墙节省30%的。

我們祖先在很早以前就采用了輕体墙来建造房屋，一般常见的有两种，一种是填土的空斗墙，另一种是不填土的空斗墙，砌法有的是一斗一眠，有的是三斗一眠，还有斗拉斗砌不加眠砖的，不过一般多是用在非承重的围护墙和分隔墙，而很少用它来承重。今年我院在标准住宅設計中曾經采用了这种空斗墙来做承重砌体。为了探討这种墙壁的承重能力，我們进行了三次野外实体荷重試驗。結果証明：这种砌体的穩定性和承重能力都是非常良好的，尤其承重能力比預料的破坏数字超出甚多。經過初步分析，認为空斗砌法，由于本身的抗折能力强，灰縫減少一半，拉砖发生局部受压作用，肯定比起平砌砌体是能够提高砌体的抗压强度的(而Л.И.奧尼西克公式，对砌体的强度計算是根据平砌体为依据的)。为了进一步探討空斗砌法与其他砌法在强度上的不同情况，我院从57年7月开始进行了砌体的系統試驗，另外为了探討24空斗墙内填干松土之24空斗墙及24实心墙三种做法的导热情况，曾做試件进行实测。以便給 24空斗墙在实际設計中 提供参考。

一、24公分厚空斗磚牆軸心受压试驗

一、試驗目的：为了在保証质量下节约材料，降低建筑造价，拟用24公分厚斗拉斗砌的空斗砖墙承重，从試驗中觀察其破坏现象、应力分布情况以及破損强度提供設計使用。

二、試驗方法：試驗是在室外砌筑空斗砖墙用鐵砖加荷，考慮到加荷的方便，于平地挖一方坑，4公尺见方2公尺深。前两次試驗是采用集中荷重，軸心加压方式。砌墙两道，甲墙长217.75公分，乙墙长205.25公分，墙头砌四行实心砖带，上压两根 25×35 公分鋼筋混凝土大梁，上摆方木纵横两层，在上面鋪压鐵砖，參见图1。第三次試驗采用均布荷重，軸心加压方式，方法詳第三次試驗文中。

三、試驗資料见表1。

四、第一次試驗：

(一) 試驗前墙身各部应力的計算：

1. 甲墙 单双数行之外端砌法稍有不同，詳見图9。

(1) 由于墙头在梁底下局部受压引起破坏时的荷載，根据规范 НиТУ-120-55 第31 条或78条规定未經硬化砂浆的砌体局部受压强度 $R_{cm} = R = 12$ 公斤/平方公分(100#砖/0#砂浆)。

∴甲墙由墙头面引起的破坏荷載

$$N_p = 2 \times F_{cm} \times R_{cm} = 2 \times 600 \times 12 = 14400 \text{公斤。}$$

(2) 由于墙身軸心受压引起破坏时的荷載。

受压面积暫按工字型折实面积(图3)




图 1 第一次、第二次試驗荷重圖

表 1

資料項目 試驗次數	加荷方式	砌筑月日	加荷日期	試壓開始和終了時期 (天)	標號 公斤/公分 ²	砂 (公斤/公分 ²)	水泥 (公斤/公分 ²)	砌體標準強度 R_u (公斤/公分 ²)			備注		
								設計的 換算 強度	實驗 換算 強度	頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身	頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身	頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身 頭 身	
第一次試驗	集中荷重	6月24~25日	6月27~28日	2~3	100	0*	0*	0*	0*	12	12	—	—
第二次試驗	“	7月17~18日	7月26~8月3日	8~16	150	50*	0*	—	—	35	16	33.4	24.5
第三次試驗	均布荷重	11月25~26日	12月1日~1月3日	15~38	105	50*	10*	44.6	77.45	30.5	20.5	—	31.7

砌體的
強度隨
試件為36.5公
分×36.5公分
×94公分




图 2 甲墙水平截面




图 3 計算折实面积

$$F = 42 \times 24 + 2 \times 5.25(217.75 - 42) = 2845 \text{ 平方公分}.$$

0#砂浆 α 值暂取为 200, 墙身计算高度 $l_0 = 300$ 公分, 墙厚参考“实心砖砌之轻体墙设计及施工指示”暂按外包厚度计算 $a = 24$ 公分。

$$\text{则 } B_{np} = \frac{l_0}{a} \sqrt{\frac{1000}{\alpha}} = \frac{300}{24} \sqrt{\frac{1000}{200}} = 28 \quad \therefore \varphi = 0.49.$$

砌体强度按规范标准强度 取用 $R = 12$ 公斤/平方公分。

甲墙由于墙身而引起的破坏荷载

$$N_p = m \cdot m_k \varphi \cdot R \cdot F = 2845 \times 0.49 \times 12 = 16700 \text{ 公斤}.$$

(3) 由于实心砖带下部第一行空斗砌体拉砖在集中荷重下受挠折断时的破坏荷载。

按照集中力作用点附近应力的计算方法, 在我们这种试验中, 力的作用图形, 如图 4。




图 4 在深度 h 处集中荷重 N 作用的范围图形

設在集中力 N 作用点下，深度 $h=24$ 公分，水平截面处的压力为 P_0 ，力的作用范围 $\pi h=\pi \times 24=75.5$ 公分。




图 5

$$M = \frac{1}{8} \times 5.25P_A \times 13.5^2 \\ = 120P_A = 120 \times 0.743P_0 = 89P_0$$

$$\text{弯折应力 } R_{u3r} = \frac{6M}{6d^2} = \frac{6 \times 89P_0}{5.25 \times 11.5^2} = 0.77P_0$$

按照基本指标对100#砖的要求，

标准弯曲平均强度 $R_{\text{изг}} = 22 \text{公斤/平方公分}$

最小弯曲强度 $R_{u3r} = 11$ 公斤/平方公分

考慮或然率問題 今取 $R_{\text{isg}} \leq 22$ 公斤/平方公分

代入(1)式

$$P_0 = \frac{22}{0.77} = 28.6 \text{ 公斤/平方公分},$$

于是甲墙由于砖带下第一行空斗砌体的拉砖而引起的破坏荷载：

$$N_p = 2N = 2 \times \left[\frac{2 \times 75.5 \times 5.25 P_0}{2} + (13.5 \times 5.25)(0.743 + 0.457)P_0 \right] = 946P_0 \quad \dots \dots (2)$$

今 $P_0 = 28.6$

$$\text{則 } N_p = 946 \times 28.6 = 27000 \text{ 公斤}$$

(当砖的弯折强度为最小值时 $N_p = 13500$ 公斤)

2. 乙墙 空斗墙双单数行之端部砌法互相倒置立面詳
見圖10。

(1) 由于墙头在梁底下局部受压破坏时的荷载条件与甲墙相同, 故

乙牆由牆頭而引起的破壞荷載 $N_s = 14400$ 公斤。

(2) 由于墙身轴心受压破坏时的荷载

$$\text{计算受压面积 } F = 49.25 \times 24 + 2 \times (205.25 - 49.25)$$

$\times 5.25 = 2830$ 平方公分由軸心受壓破壞荷載

$$N_p = 2830 \times 0.49 \times 12 = 16600\text{公斤}$$

(3) 由于实心砖带下皮空斗砌体拉砖受挠折断破坏时




图 6 乙墙水平截面




图 7 乙墙折实面积

的荷载。

設在集中荷重下深度 $h=24$ 公分之水平截面处的压力为 P_0 , 力的作用范围 $\pi h = \pi \times 24 = 75.5$ 公分,

$$\text{則 } P_A = \frac{20.875}{37.75} P_0 = 0.553 P_0$$

$$P_B = \frac{20.75}{37.75} P_0 = 0.55 P_0$$

$$P_C = \frac{2.3125}{37.75} P_0 = 0.061 P_0$$

$$P_D = \frac{33.25}{37.75} P_0 = 0.88 P_0$$

$$P_E = \frac{11}{37.75} P_0 = 0.292 P_0$$




图 8 在 h 深处集中荷重 N_1 及 N_2 作用范围图


当砖受挠折曲时

$$M = \frac{1}{8} \times 5.25 P_0 \times \frac{13.5^2}{13.5} = 120P_0 \\ = 120 \times 0.88P_0 = 106P_0$$

计算同甲墙

$$R_{изг} = \frac{6M}{6d^2} = \frac{6 \times 106P_0}{5.25 \times 11.5^2} = 0.91P_0$$

或 $P_0 = \frac{R_{изг}}{0.91}$ (3)



令 $R_{\text{assr}} = 22 \text{ 公斤/平方公分}$

$$\text{則 } P_0 = \frac{22}{0.91} = 24.2 \text{ 公斤/平方公分}$$

乙墙由于砖带下第一行空斗砌体的拉砖而引起的破坏荷载

(当砖的弯折强度为最小值时 $N_p = 11600$ 公斤)

(4) 根据以上计算分析将墙身各处破坏荷载列表如下:

表 2

項 目 牆 名	工字型折 實受壓計 算斷面 (平方公分)	由於牆頭在梁 底下局部受壓 破壞時的荷載 (噸)	由於牆身軸 心受壓破壞 時的荷載 (噸)	由於實心磚帶下部空斗 拉磚在集中荷重下受壓 折斷時的破壞荷載 (噸)
甲 壓	2845	14.40	16.70	27.00
乙 壓	2830	14.40	16.60	23.20
合 計		28.80	33.30	50.20

根据表 2 可以看出, 甲、乙两墙计算断面及破坏荷载都很接近。估计两墙破坏时间将同时发生, 故加荷时可按两墙相等平均加压。由表列数字, 以梁底墙头局部受压破坏荷载最

小，所以破坏将从此处开始。

(二) 試壓結果：

本次試壓首先連續加荷至10380公斤(兩牆總荷重)後，甲牆東端大梁下灰縫發生裂縫，向外下方約成45°傾斜(見圖9及照片1、2)，第五次加荷到22380公斤後，甲牆兩端及乙牆兩端亦均發生斜裂，第七次加荷到29035公斤於夜間甲牆上端破壞，與表2計算破壞荷載非常接近。

自裂縫發展情況看，由於本次牆身全部用0號1:4的白灰砂漿砌成，試壓時齡期僅達兩天，牆頭兩端斜裂的形成估計由於梁下灰縫大量壓縮，而壓力分布範圍外的砌體沒有受到壓縮，以致變形不一致所造成，由於牆頂磚帶破壞過早，牆身裂縫未能隨時記錄，僅在卸荷後補記，牆頂壓縮後變形最大者達2.6公分(參看照片3、4及圖9、10)。


按計算與試壓結果相比較，實際所加之破




照片1 甲牆東端裂縫情況



照片2 乙牆東端裂縫情況



照片 3 甲牆頂變形



照片 4 乙牆頂變形

壞荷載 29035 公斤僅達
甲乙兩牆由於軸心受壓
時破壞荷載 33 300 公斤
之 87%，如果牆頂不預
先破壞，則所加荷載尚
可增加很多，故在第二
次試驗時，將牆頂磚帶
砂漿標號予以提高，牆
身之磚塊破壞情況曾逐
塊檢查甲牆除脫落部分
外第七行至第十三行之
磚塊個別損壞共 6 塊，
乙牆頂部實心磚帶共損
壞 20 塊（占實心磚帶的
27%），空斗牆身則僅破
壞 15 塊，自破裂現象看，
拉磚多為折斷乙牆之第
四行（與空斗交界處），因
下面多系懸空，同時裂
縫不只一道，估計其破
壞原因，由於抗壓、抗折
兩種情況所造成。其他
則多系由抗壓而破壞。

五、第二次試驗：

(一) 試壓前牆身各部應力的計算：

1. 甲牆 這次試驗做法與第一次試驗相同（參看圖 1），接受上次試壓的經驗，此次對牆頭的實心磚帶砌體，除了