



广 西
中小型水库岩溶渗漏
地质条件及防治措施
论文选编

广西壮族自治区水利厅
一九八〇年七月


PDG



永福县金鸡河水库



上林县大龙洞水库



上林县大龙洞水库富金景




来宾县莲花水库全景（主要分布上泥盆统融县组灰岩夹白云岩）



贵县樟木公社巴通水库库内岩溶塌陷及落水洞




隆林县蛇场公社老龙坝涝景




柳江县里团水库（主要分布中石炭统黄龙组灰岩，含燧石结核和条带）




柳城县独山水库
(主要分布中石炭统大埔组白云岩)



上林县大龙洞水库坝首溢洪洞




天等县小山地下河出口及天窗全景




大新县那岸水电站库尾多级跌水




隆林县蛇场公社水头地下河出口潭水



隆林县蛇场公社一上升泉



大新县那岸水电站坝址左岸峰林




隆林县蛇场公社一下降泉




宣山县香梅水库和天堂水库间峰林穿洞



隆林县蛇场公社雷天水筑堤围泉



来宾县陈寺水库




隆安县布良水库二级洼地末端垭口断层


(主要分布中石炭统黄龙组灰岩夹白云岩)




隆林县蛇场公社卡拱谷地地下河出口段




隆林县蛇场公社斗峰坡水库坝首




隆林县蛇场公社弄蚌水库（死库容）




崇左县水口水电站坝址薄层泥灰岩




宜山县里洞水库库内岩溶景观




宜山县里洞水库重力式堵头




大新县新华水库左坝肩岩溶垂直裂隙



钟山县川岩地下河出口




隆林县蛇场公社弄标洼地中挖井建电灌站




宜山县里洞水库地下河出口堵体



全州县灌江水利工程坝首



全州县易家水库坝后沿
断层发育的地下河进口



上林县大龙洞水库溢洪洞进口




上林县大龙洞水库坝首漏水洞进口




武鸣县乔良水库坝外坡脚漏水出口




武鸣县乔良水库坝内坡脚漏水进口塌陷




大新县黑水河中上游多级跌水




天等县小山地下河出口




永福县建久塔水库拱坝




隆林县蛇场公社湾竹林水库一角



隆林县蛇场公社干坝谷地




马山县大潭水坝



武宣县大荣水库

(主要分布中石炭统大埔组白云岩)



隆林县蛇场公社新华水库

坝基隔水层底板中的溶槽