

# 建築物在地震作用下的計算

И. П. 科尔金斯基著



建 筑 工 程 出 版 社

# 建築物在地震作用下的計算

劉恢先 譯  
錢培風 校  
王光遠

建筑工程出版社出版

• 1957 •

**內容提要** 本書中敘述了地震力的確定方法，這個方法的根據是地震作用所引起的破壞結果的分析和地震圖譜的分析。

所建議的確定地震力的方法，考慮了結構自由振動的形式和頻率；這種振動具有很重大的實際意義，但從前沒有被注意。經過計算比較，証明了用這個方法算出的結果比現在所採用的方法更與實驗結果一致。

本書可供從事於抗震建築的工程師及科學工作者之用。

### 原本說明

書名 РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ НА  
СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

編著者 И. Л. Корчинский

出版者 Гостройиздат

出版地點及年份 Москва——1954

### 建築物在地震作用下的計算

劉恢先 譯

錢培風 校

王光遠

\*

建筑工程出版社出版 (北京市阜成門外大街土路)

(北京市書刊出版業營業許可證字第052號)

建筑工程出版社印刷厂印刷·新华书店發行

---

書號568 46千字 787×1092 1/3 印張 2 3/16

1957年8月第1版 1957年8月第1次印刷

印數：2,150册 定價（元）0.16元

## 目 录

一、地震影响的分析.....	4
二、地震圖譜的分析.....	11
三、强迫振动.....	22
(一)單自由度体系 .....	22
(二)多自由度体系.....	30
四、地震力計算数值的确定方法.....	38
(一)基本概念... ..	38
(二)动力系数.....	42
(三)磚石居住建筑物.....	45
(四)高聳建筑物.....	49
五、关于在設計建筑物时，确定水平地震力的建議.....	52
例 題	
(一)水平地震力的确定 .....	52
(二)煙函計算例題.....	57
(三)四層剛架計算例題.....	61

# 建筑物在地震作用下的計算

劉恢先 譯  
錢培風 校  
王光遠

建筑工程出版社出版

• 1957 •

**內容提要** 本書中敘述了地震力的確定方法，這個方法的根據是地震作用所引起的破壞結果的分析和地震圖譜的分析。

所建議的確定地震力的方法，考慮了結構自由振動的形式和頻率；這種振動具有很重大的實際意義，但從前沒有被注意。經過計算比較，證明了用這個方法算出的結果比現在所採用的方法更與實驗結果一致。

本書可供從事於抗震建築的工程師及科學工作者之用。

### 原本說明

書名 РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ НА  
СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

編著者 И. Л. Корчинский

出版者 Гостройиздат

出版地點及年份 Москва——1954

### 建築物在地震作用下的計算

劉恢先 譯

錢培風 校

王光遠

\*

建筑工程出版社出版（北京市阜成門外大街土路）

（北京市書刊出版業營業許可證出字第052號）

建筑工程出版社印刷廠印刷·新华書店發行

---

書號568 46千字 787×1092 1/3 印張 2 3/16

1957年8月第1版 1957年8月第 次印刷

印數：2,150册 定價（11）0.46元

# 目 录

一、地震影响的分析.....	4
二、地震圖譜的分析.....	11
三、强迫振动.....	22
(一)單自由度体系 .....	22
(二)多自由度体系.....	30
四、地震力計算数值的确定方法.....	38
(一)基本概念.....	38
(二)动力系数.....	42
(三)磚石居住建築物.....	45
(四)高聳建築物.....	49
五、关于在設計建築物时，確定水平地震力的建議.....	52
例 題	
(一)水平地震力的確定 .....	52
(二)煙囪計算例題.....	57
(三)四層剛架計算例題.....	61

## 一、地震影响的分析

地震区建筑物的设计包括在地震力作用下的计算。按照现行规范，所谓长周期振动的惯性力乃被假定作用于水平方向，其数值则等于结构相应部分的重量和本地区地震系数的乘积。高层建筑物的地震系数，系采用随建筑物高度成直线性变化的数值；在地面上，采用和他种结构相同的数值，而在建筑物顶部，则用加倍的数值。应当指出，用这种办法确定的数值在很大程度上是任意假定的，所以难怪它成为许多研究工作者批评的对象。

有关地震作用对于建筑物的影响的实际资料，可以用来校验地震建筑规范的正确性。那种从具有尽可能简单和明确的计算图形的建筑物得来的实际资料，足可当作检查现行规范正确性的可贵的客观基础，甚至可以作为修正现行规范的根据。

为此目的，对承受九级地震的区域内的 14 幢砖砌房屋进行了近似计算。所有这些房屋的平面都是矩形（层数为一至四层）。在这些房屋中有 11 幢两层高的住宅，2 幢带地下室的、四层高的学校和 1 幢单层的健身房①。

住宅有两类。在第一类里，基础用石灰石；牆用砖和 8 号混合砂浆砌成；楼板为木制，但在牆内没有锚锭；在第二层，沿着所有外牆有抗震腰箍，在它和内牆连接的地方则伸入

① 这里引用了卡查赫国家设计局报告中的资料，这报告是在 B. B. 皮留科夫(Бирюков)工程师主持下做出的。

1.00~1.20 公尺；木結構的椽子承着瓦屋面。

这类建筑物有八幢，它们在平面上排成两个互相垂直的方向。

两个方向的建筑物都受到损害，縱軸与地震方向成較大角度的建筑物受害尤为剧烈。

损坏情形的最大特征是在磚砌体中形成了如圖 1 所示的斜向裂縫，即是說破裂系沿着承受主拉应力作用的截面由于張拉而發生的。隨建筑物在平面上的排列的方向之不同，被破坏的牆壁也不同；受到損害的主要的是那些軸線和地震方向大致符合的牆壁。这些牆壁由于在荷載作用的方向有較大的剛度，分担了大部分荷載，因而承受很大的应力。

第二类住宅也是兩層，和第一类相似。牆为磚和石灰砂漿砌成；樓板为木制；腰箍沿着所有的外牆，在第二層的窗戶上面通过，并伸入內牆里 2 公尺。

这种房屋共有三幢，其中兩幢互相垂直，第三幢与前兩幢成  $45^{\circ}$  角。有兩幢房屋由于地震而毀坏甚剧，縱向牆与横向牆脫离並有一半是向外倒毀，而第三幢建筑物所受損害要小得多，它的牆沒有什么地方倒毀，只是横向牆上有交叉形的裂縫，如前面描述的形狀（圖 1）。这种裂縫在第二層張开較大，在第一層較小；此外，在第二層，縱向牆虽然沒有倒毀但和前兩幢一样，也和横向牆脫离。受損最小的就是縱軸和地震方向約成  $45^{\circ}$  角的那幢建筑物。

除此之外，还研究了兩幢学校建筑物。兩幢都是四層，並




圖 1 地震方向和牆的方向一致时，磚牆损坏的形狀

帶有地下室，根據結構來說，它們差不多是完全相同的；它們的基本區別只在於樓板的構造不同，兩幢的地下室的牆壁都是混凝土的；各層樓的牆壁則是用 8~10 号混合砂漿砌成的磚牆。其中一幢的樓板，除地下室上面的一層以外，所有各層都是在鋼筋混凝土梁上鋪設木制樓板；地下室過道上面的和房屋端部的樓板都是整體鋼筋混凝土澆制的。在第二幢房屋里，除頂樓外，所有樓板均為鋼筋混凝土。地震的方向和第一幢的縱軸相近，因此和第二幢的縱軸相垂直。

由於地震的結果，第二幢全部被毀；第一幢雖然受到嚴重損害，但還完整。後者的主要損壞是在內牆和窗間牆上形成了斜向的裂縫，在這些窗間牆上擋着承托樓板的鋼筋混凝土梁。

最後一幢建築物——健身房是用 10~15 号混合砂漿砌的磚牆；屋蓋是木梁土頂。

由於地震的作用，有一面山牆倒毀了。看起來，這面牆是在改建時加砌上去的，並且它所用砂漿和磚與建築物的其餘部分不同。在另外一面山牆上和在縱向牆的較寬的窗間牆上

有斜交的裂縫（圖 2）。較窄的窗間牆在水平方向被切開，並部分地剝落（被壓碎）。




圖 2 健身房山牆上的裂縫

從選擇強度計算的方案的觀點來總結前述磚砌房屋損壞情形的觀察資料，必須認清這些損壞情形的顯著差異和所觀察各建築物的特殊性，即使它們是屬於同一類型的建築物。這種情況使提出的問題嚴重地複雜化，並使得統一的計算方案在很大程度上將是有條件

的。但是，考慮到極端地強調對每個結構進行個別處理，不可避免地會帶來另一個更為嚴重的、與計算者主觀見解相聯繫的缺點，易於在最後結果的比較中招致嚴重的錯誤；所以在充分認識計算方案的有條件性之後，採用一個一致的方案還是較為正確的。這一個方案只是為了按照“地震區建築規範”的要求來校核建築物危險截面上的應力；為此，我們採用了下列的假設。

地震的水平慣性力的方向總是當作和建築物的主軸之一相一致。這種慣性力是由其縱軸與地震方向一致或和該方向成不大角度的主要牆壁來承受；與地震方向垂直的牆壁不承受地震所產生的水平力。如果地震方向與縱軸、橫軸都成較大角度，則在計算時，假定震動方向或與縱軸，或與橫軸一致，並對這兩個方向都進行校核計算。

其次，由於斜向裂縫（圖1）是最典型的磚牆破壞現象，並通常在窗間牆高度中部開裂最大，因此把通過窗孔高度中點的水平截面當作了危險截面。由於這樣的圖形是一個許多度的超靜定系統，它包括幾個彈性窗間牆和其他牆，總荷載應依照它們的剛度按比例分配。所以，為了簡化計算，假定了它們的剛度與抗彎剛度（亦即慣性矩）成正比。最後，採用與剪應力數值相等的主拉應力（在中性平面的水平上）作為校核砌體承重能力的準繩。

這樣，根據同時工作的各部分的剛度來確定分配於牆或窗間牆的水平荷載；把這水平荷載除以相應的牆或窗間牆的橫截面面積便可求得與剪應力相等的主拉應力。

砂漿是結構的最弱環節，因將砂漿強度作為砌體強度的指標。

砂漿抗拉強度極限： $R_p$  系按公式計算：

$$R_p = \frac{3}{1 + \frac{25}{R_o}},$$

式中： $R_o$  为砂浆抗压强度极限，它的数值是在地震过后对建筑物进行調查时确定的。

地震方向如果和建筑物的縱軸或橫軸一致，就只在这方向进行計算；如果建筑物的軸綫和地震力方面成較大角，則計算兩個方向：既計算縱向，又計算橫向。在多層建築中，則对所有各層的应力都进行校核。

計算結果列于表 1。

表 1 所列計算資料初看是令人兴奋的，因为它們基本符合于建筑物受損程度的实际資料。誠然，在第一組建築中，最大应力达到了砌体强度極限的 1.1~2 倍，因而應該害严重。同样地在第三組建築物中，完全被毀的第二幢承了为  $R_p$  (= 0.86 公斤/平方公分) 的 1.4 倍的应力。其次，策組中的一幢和第二組中的一幢（即相对地完好保存下来的筑）所承受的最大应力約比  $R_p$  小 40~50%。但也不能認為二組中其它兩幢的毀坏情形与前一幢有所矛盾，因为它們毀坏情形（即縱向牆与橫向牆脫离）显然与我們所採用的計簡圖不相对应。

这样在 14 个建筑物的总数中，事实上只有一个建筑即第四組的健身房，与实际情况有显著的歧異；在此建筑中，最大应力仅达砌体强度極限的  $1/5$ ，虽然如此，它却受到重的損害。

但是这种計算結果与实际情况相对的一致仅仅是表面的；更細心的分析就导出相反的結論。事实上，如果把注意不放在底層（或第一層）的应力，而放在較高的几層，則很易

表 1

建築組別	建築物類型	地 震 方 向	受損程度	計算主拉应力 公斤/平方公分		砌體砂漿 強度極限 公斤/平方公分	最大計算 應力與砌體 砂漿強度 極限的比值	
				層次	最 窄 窓 間 牆	最 寬 窓 間 牆		
1	兩層住宅 8幢	四幢与縱 軸相 近	劇烈，但比與地 震方向垂直排列 的建築物較輕	1	0.16	1.64	0.73	2.25
				2	0.06	0.58	0.73	0.80
	兩層住宅 3幢	四幢与橫 軸相 近	劇烈	1	0.18	0.87	0.73	1.12
				2	0.06	0.30	0.73	0.41
2	兩層住宅 3幢	沿建築 物長向	兩個建築物受損 劇烈(縱向牆壁 倒毀)，一個建 築物較好保存	1	0.32	0.32	1.12	0.29
				2	0.12	0.12	1.12	0.11
	帶(第一 地下室和 第二 四層) 學校 建築物 2幢	垂直于建 築物長向		1	0.08	0.58	1.12	0.52
				2	0.03	0.20	1.12	0.18
3	帶(第一 地下室和 第二 四層) 學校 建築物 2幢	第一幢 沿建築 物長向	受損嚴重， 但仍保存	1	0.59	0.59	0.86	0.69
				2	0.55	0.55	0.86	0.64
				3	0.35	0.35	0.86	0.41
				4	0.16	0.16	0.86	0.19
	第二幢 垂直于 建築物 長 向			1	0.19	1.24	0.86	1.44
				2	0.19	1.05	0.86	1.22
			完全毀壞	3	0.12	0.67	0.86	0.78
				4	0.05	0.29	0.86	0.34
4	單層健 身房 1幢	垂直于建 築物長向	受損劇烈，部 分牆壁倒毀	1	0.21	0.21	1.00	0.21

出这种应力都比  $R_p$  小得多（大約為  $R_p$  的  $1/2$  至  $1/10$ ）。

同时，在那些沒有倒毀的建築物中，較高的樓層一般在牆上也有斜向裂縫，並且往往不少于下層的裂縫。這種現象足夠說明招致這種毀壞的力超過地震力的計算值很多（在九級地震區，此計算值系採用重力的  $1/10$ ）。如果考慮摩擦力（在現在的情形，此力被忽略）的作用計算應力只有更降低，其結果會得到與實際情形更大的歧異。

這樣以表 1 的分析為基礎所得出的較為正確的結論將是：現行“地震區建築規範”所規定的計算水平慣性力的方法是沒有足夠的根據的，需要重大的修正。但是單純地變換地震系數未必是合理的，因為理論與試驗的差異照我們看來不是由於對地層最大加速度的估計不正確，而主要是由於現行的計算方法几乎完全沒有考慮結構的動力特徵。現行規範所採用的確定地震系數  $K_c$  和附加值  $\alpha$ （“地震區建築規範”表三）的各種辦法，首先是根據不足，其次是過分地籠統了。這個系數，例如在表中第一節里，對一系列的各種各樣的建築物採取同一系值（等於 1），並且對於建築物的各部分都是一樣。所以改善確定地震力的方法（用以使該力也反映建築物所獨具的動力性能）是更為正確的途徑。

這個結論完全不是新的，而且如眾所知，許多從事抗震建築的專家們都有此同感。但與此同時，所謂抗震建築計算的動力理論在實際應用中遇着困難，這種困難是和目前對地表振動規律研究不足和缺乏足夠簡易的結構動力計算方法有關的。

## 二、地震圖譜的分析

在地震时發生的地面上的移动如众週知是地壳振动的結果。地壳的振动或由于火山性質的現象，或由于承受应力的深地層的破裂或崩坍所招致。

在一种或几种这类現象發生的中心，有所謂地下地震波向四方傳播。当这种波傳到地球表面时又产生沿着地面傳播的新型的波。表面波比地下波有較小的速度和較大的波長；表面波的振幅通常比地下波的振幅大得多；地下波的傳播範圍不大，而且只限于震中附近的区域。

这样，随着离震中的距离的加大，表面波就开始具有决定性意义。表面波使地表發生豎直方向和水平方向的振动。但随着离震中距离的加大，表面波的振幅的水平分量与它的豎直分量比較起来，更为强盛并且具有最重要的意义。

因此，对地震区內的絕大多数建筑物來說，与表面波有关的地表水平振动是最危险的。

上述振动的情况实际上为許多因素的影响所复杂化；这些因素是与各种具有不同速度和不同頻率的波的反射、折射、衰減和相互疊合等現象有关的。所有这些都导致复杂的、不符合于任何数学規律的地壳振动过程（圖 3），因此有些著者用“杂乱”的字样来形容它。

这种現象的复杂性使人們放棄在地震作用下的結構計算（那怕只在性質上反映实际情况），而採用了所謂靜力計算理論。在許多情形下，由于这种計算的不足，也不得不用確定結




圖 3 地 震 圖 譜

構的自振頻率的动力計算來補充，其目的是避免在被設計的建築物中出現不能容許的自振頻率。

K. C. 扎夫里也夫 (Завриев) 和 A. Г. 納扎羅夫 (Назаров) 关于轉入結構动力計算理論的建議沒有得到傳播，虽然这种理論是較好地反映了实际情况；他們的建議就是根据採用地表振动为譜和振动(即余弦規律)。但是这种建議沒有得到成功，这显然是由于缺少有根据的實驗資料來說明他們所採用的理論里面的参数(地面振动的振幅和頻率)。

此后，A. Г. 納扎羅夫表示贊成全然另一种的（如果可以这样說的話）用實驗进行結構抗震計算的方法。这个方法的概念就是用實驗来觀察和确定地震对于簡化了的彈性系統的最大影响；这种彈性系統是从結構的頻率特征和衰減特征的观点制作出来的实际結構的模型。从原則方面来看，这个方法毫無疑問是非常誘惑人的；但是实际上，这个方法只有在积累了許多动力模型在一系列的地震条件之下，受到地震影响的實際實驗資料之后才能得到应用。由于地震区的建設不能等到积累了这些資料以后才来进行，所以在进行积累實驗資料的研究工作的同时，还必須寻找其它途徑來解决選擇地震

作用下的計算方法的問題。

为此目的，分析一些地表振动的記錄（不仅是地震的記錄，而且还包括爆炸或其他更小的震源的記錄）是有益的。后面几种記錄提出的目的不在于获得关于地面振动数值方面的資料，而主要在于表明振动現象的基本情況。更小、更簡單、不被許多因素所复杂化的震源自然会在它週圍地表面上引起更簡單明显的振动現象。

为了这样的目的来考察一些由于汽錘工作所引起的地面振动和上面建筑物的振动的記錄是有用的（也許是地震現象的不很相似的模型）。

圖 4 中  $a$ ①表示在鍛錘冲击底座时，基础堅向振动的典型振动圖。从振动圖譜可以看出基础振动衰減非常快；在一兩週振动內就完全衰減掉②。

地面的振动和基础的振动有很大差異（圖 4,  $\theta$ ,  $j$ ）。这里首先应当注意地面重复振动的次数要比础基振动的次数大得多。在紧接震源的附近以及在更远的、很难感到振动的地方，在圖上也几乎看不出振动。地面振动的次数不是一兩次，而是 6~8 次。

地面本身的振动特性随着离开汽錘的距离的增大而变化。在靠近基础的地方，地面的振动圖譜还有由于冲击所招致的振动形式；在更远的地方，震源的冲击性質消失，振动圖譜在开始的一刹那就是一条平靜的正弦曲綫。

圖 5 表示一所七層磚砌建筑物的牆的振动圖譜。这里也和在离震源一定距离的地面上的振动一样，振动一开始就有

① 此处指圖 4 ( $\sigma$ ) 中曲線  $a$ ——譯者注。

② 参加这一研究者，除作者以外尚有 B. C. 馬尔德士金 (Мартышкин) 和 II. K. 舒克辽烈夫斯基 (Шукляревский)。